677.3


ДЕП

HINCH. I. PYCAKOB

КРАТКИЙ УЧЕБНИК

ШЕЛКО ПРЯДЕНИЯ

. Pur nerhoam . Marvoa . 169



INOTA WE

1282066

КРАТКИЙ УЧЕБНИК ШЕЛКОПРЯДЕНИЯ

> РЕДПУБЛИКАНСКАЯ КАНОНИКАТ-ОНРУБН АНОТОИВВИВ

Редактор А. Брюханов Технический редактор И. Моисеев

Обложка работы худ.- Н. Седельникова

ОТПЕЧАТАНО
в типографии "б-й Октибрь»
треста Мособаполиграф.
г. Загорск, Московской области

ПРЕДИСЛОВИЕ

Нелкопрядение использует отходы шелководства, шелкомотания и шелкокручения. Количество этих отходов очень великона каждый килограмм размотанного шелка собирается примерно до 1,5 кг различных щелковых отходов. В настоящее время в СССР ежегодно собирается и перерабатывается до 10 млн. кг шелковых отходов. К концу второго пятилетия в связи с развитием шелководства эта цифра должна сильно возрасти.

Таким образом главное вначение шелкопрядения в том, что оно не расходует натурального сырья, а перерабатывает только

отходы других производств.

В частности система прядения шелка перерабатывает главную массу диких коконов и тех отходов, которые получаются с них при размотке. В этом отношении в СССР имеются определенные возможности. В прошлом году были испробованы в качестве сырья коконы дикого шелкопряда из Милльской степи (можно употреблять и другие дикие породы шелкопрядов), давшие вполне удовлетворительные результаты.

Наконец шелкопрядильный процесс может быть использован

для прядения короткого искусственного волокна.

Несмотря на столь большое значение шелкопрядения, литература по этому вопросу исключительно бедна. Имеется лишь глава о прядении шелка в немецкой монографии Зильбермана "Шелк" небольшая брошюра Рейнера на английском языке и несколько журнальных статей. Такая бедность объясняется исключительно той секретностью, которой окружено это произ-

водство за границей.

У нас литература по прядению также очень невелика: небольшой литографированный курс инж. Н. Я. Галкина, изданный Московским текстильным институтом в 1925 г., брошюра инж. Н. Г. Русакова "Шелковые отбросы пеньяжного производства", несколько журнальных заметок и исследовательских работ НИТИ. Поэтому издание настоящей книги Н. Г. Русакова весьма своевременно. Данное руководство не представляет собой полного курса шелкопрядильного производства—автор поставил перед собой более узкую вадачу: составить учебное пособие для учебного комбината фабрики, и эту задачу он выполнил с успехом.

Особенно ценным являются подробные расчеты всех машин и технические данные по производству, что существенным обра-

зом отличает книгу Русакова от мностранных изданий этого типа, содержащих обычно общие понятия без фабричных данных.

Несмотря на то, что автор в первую очередь стремился дать учебное пособие для слушателей учебного комбината, изучающих производство на самой фабрике, книга может быть использована значительно шире. Она является хорошим и необходимым пособием для студентов втузов и техникумов, проходящих производственную практику, для текстильщиков других специальностей, желающих ознакомиться с прядением шелка, и наконец для, работников шелковой промышленности, желающих повысить свою квалификацию.

Книга написана просто, использует самые элементарные основы математики и механики, и это делает ее вполне доступной по своему содержанию и квалифицированному рабочему. Почти весь материал учебника построен на данных практики шелкопрядильной фабрики "Пролетарский труд".

Проф. В. В. Линде

ВВЕДЕНИЕ

Шелкопрядение - это использование различных шелковых отходов (угаров) от шелководства, шелкомотания, шелкокручения и ткачества. В настоящее время у нас в Союзе используются далеко не все отходы. Объясняется это тем, что освоение шелкопрядения началось лишь с 1921 г. на единственной в Союзе фабрике "Пролетарский труд", которая до революции принадлежала французскому анонимному обществу. Начальная обработка отходов, т. е. варка и чесание, осуществлялась раньше за границей и держалась, как и само шелкопрядение, в строжайшем секрете. В силу этого и оторванности начальной обработки от последующего прядения в довоенное время мы до 1927 г. связаны были иностранной зависимостью, так как процессов варки и чесания мы практически не знали. В 1923 г. благодаря настойчивости отдельных работников шелковой промышленности и необходимости освободиться от импорта фабрика впервые приступила и переработке отечественного сырья в пенье. В 1927 г. было выписано из Англии от фирмы "Гринвуд и Батлей" специальное оборудование для варочного и пеньяжного цехов. С этого года фабрика перестала покупать иностранное пенье и полностью перешля на пенье из союзного сырья.

За последние годы шелковая промышленность широко развернула свое производство, и в настоящее время перед ней открываются уже большие перспективы, которые повлекут за собой бурное развитие шелкомотания и шелкопрядения. Создание специальных шелководческих совхозов и колхозов внедрение тутоводства в универсальные сов озы и колхозы как весьма трудоемкой культуры, строгий анализ климатических и экономических условий, создание кормового фонда путем развития сети государственных и кооперативных питомников тутовых деревьев, организация сплошных насаждений-общественных рощ и плантаций в совкозах и колхозах, обсадка грунтовых, железных дорог и прочих земель общественных и культурно-просветительных организаций и учреждений-вот те пути, которые обеспечат правильное развитие шелковой промышленности. Средняя Азия, Грузия, Азербайджан, Армения, Укранна должны взять твердый курс на полное обобществление всего шелководного хозяйства, изжив кустарничество, которое вносит дезорга-

низацию в работу.

Наряду с чисто организационными мероприятнями научные учреждения должны разрешнть вопрос образцовой научной постановки гренажного дела, исключив всякую возможность

оживления кустарной грены.

Быстрейшее разрешение вопроса об улучшении существующих пород коконов, приспособление к местным климатическим условиям, выбор наиболее стойких, экономически выгодных пород, приносящих несколько урожаев в течение года—дадут полную возможность выполнить задание по второй пятилетке шелковой промышленности.

Для представления о фактическом получении сырых коконов

по районам СССР приводим следующую таблицу.

Название района	Получение сырых коконог фактически на 20/VIII - 1932 г. в кг				
Средняя Азия	7 714 000				
Закавиазье	2 457 000				
РСФСР	83 000				
Украина	14 000				
Bcero	10 268 000				

Параллельно росту шелководства развивается шелкомотальная промышленность, расширение которой в свою очередь обеспечит рост прядильной промышленности в несколько раз

против 1932 г.

Таковы перспективы шелкопрядения у нас. В капиталистических странах, в условиях все обостряющегося небывалого экономического кризиса перед шелкопрядением, как и перед всей шелковой промышленностью в целом, стоит угроза дальнейшего свертывания производства. Падение цен на шелковые ткани, перепроизводство, рост безработицы и обнищание масс, отсутствие рынков сбыта—вот те основные факторы, которые бессильна преодолеть шелковая промышленность в капиталистических странах.

І. ХАРАКТЕРИСТИКА СЫРЬЯ

Прежде чем приступить к описанию производственных процессов, необходимо кратко ознакомиться с теми видами сырья, которые применяются в прядении, и их происхождением.

Приводим общесоюзный стандарт, характеризующий виды

отходов и их происхождение

Общесоюзный стандарт	
ОТХОДЫ ШЕЛКОВЫЕ Отходы шелководства, шелкомо- тального и шелкокрутильного производства	OCT 4550

1. Классификация

В зависимости от происхождения отходы разделяются на отходы щелководства, шелкомотального и щелкокрутильного производства.

 а) Отходы шелководства получаются при сборе, сортировке коконов и в гренажном производстве; они разделяются на 4 вида:

1) коконный сдор,

2) кокояный брак,

3) коконы-двойники (брак),

4) коконы гренажные (персе).

- б) Отходы шелкомотального производства получаются при подготовке коконов к размотке и во время самой размотки; они разделяются на 3 вида:
 - бассичет,
 фризон,

FE A.

3) фризонет (рекотти).

- в) Отходы шелкокрутильного производства получаются при подготовке к кручению и в самом кручении грежи. Они разделяются на:
- 1) грежевую рвань сырцовую (некрашеную или подкрашенную легко смывающимися красками);
- 2) крученую рвань сырцовую (некращеную или подкращенную легко смывающимися красками) и окращенную.

Примечание. К группе отходов шелкокрутильного производства относятся также аналогичные виды отходов шелкомотального производства.

2. Технические условия

I. Отходы щелководства

Коконный сдор

- а) Коконным сдором называется шелковая основа, обволакивающая кокон. Сдор получается при сборе, очистке и сортировке КОКОНОВ.
 - б) В зависимости от длины, чистоты волокна, однородности цвета сдор делится на 3 сорта: первый, второй и третий.

1. Первый сорт-сдор, очищенный от посторонних примесей,

с длинным волокном (ручной очистки), однородный по цвету. 2. Второй сорт-сдор, очищенный от посторонних примесей, с коротким волокном (машинной очистки), однородный по цвету.

3. Третий сорт-сдор не очищенный,

Коконный брак

а) Коконным браком называются коконы, негодные для размотки; к ним относятся: коковы, проеденные грызунами, поврежденные кожеедом и молью, мертвые, атласистые (рыхлые), недовитые, пятнистые (испачканные внутри и снаружи).

б) В зависимости от шелкосодержания и качества волокна коконный брак делится на три сорта: первый, второй и третий.

1. Первый сорт-коконы, проеденные грызунами или с поврежденной оболочкой, чистые или слабопятнистые.

2. Второй сорт-коконы атласистые (рыхлые, ватообразного строения) и коконы с тонкой оболочкой (недовитые) и мертвые.

3. Третий сорт-коковы пятнистые испачканные внутри и снаружи.

Коконы-двойники, брак

а) Двойниками называются коконы, завитые совместно двумя или несколькими шелкопрядами. Из них к браку относятся коконы, негодные для размотки.

б) Двойники делятся на два сорта: первый и второй.

- 1. Первый сорт-двойники пятнистые или неправильной формы, чистые.
- 2. Второй сорт-двойники сильно пятнистые; допускается примесь коконного брака до 10% по весу.

Кохоны гренажные (персе)

а) Гренажными коконами (персе) называются коконы, продырявленные вышедшими бабочками.

б) В зависимости от чистоты гренажные коконы делятся на два сорта: первый и второй,

1. Первый сорт—гренажные коконы чистые. Допускается примесь по весу пятнанных коконов до 20%, коконов с невышедшими бабочками до 5% (по количеству).

2. Второй сорт-гренажные коконы менее чистые, содержащие пятванных коконов по весу не более 20%, коконов с

невышедшими бабочками до 8% (по количеству).

Примечание. Чистыми называются коконы, имеющие нормальную запачканность у выходного отверстия.

II. Отходы шелкомотального производства

Бассинет

а) Бассинетом называются запаренные и замоченные коконы как совершенно не поддающиеся размотке, так и частично размотанные.

б) В зависимости от чистоты цвета и шелкосодержания

бассинет делится на два сорта: первый и второй.

1. Первый сорт—бассинет нормального цвета соответственно породе коконов, без примеси свободных куколок.

Допускается примесь коконной рубашки (внутренний неразматываемый слой кокона) по весу в количестве не более 1%.

2. Второй сорт—бассинет темноватого цвета без примеси свободных куколок, примесь коконных рубашек допускается до 10%.

Фризон

а) Фризовом называется шелк с наружных слоев кокона, снятый в процессе подготовки коконов к размотке.

б) В зависимости от чистоты, цвета и крепости волокна фри-

зон делится на три сорта: первый, второй и третий.

1. Первый сорт (экстра)—фризон должен быть вытянут и расправлен в струны, без узлов и утолщений; толствя начальная часть фризона, которая снимается со щетки, должна быть расщипанной. Волокно должно быть нормального цвета, абсолютно чистое, без всяких посторонних примесей, по крепости с разрывной длиной струны не менее 18 000 м.

2. Второй сорт. Второй сорт отличается от первого тем, что в нем допускаются менее аккуратная расправка в струны, примесь куколок и бассинета в количестве не свыше 0,5% по весу. Волокно по крепости должно быть с разрывной длиной струны

не менее 14000 м.

3. Третий сорт фризон темноватого цвета, недостаточно аккуратно расправленный в струны, волокно средней крепости, примесь бассинета и куколки допускается в количестве до 2% по весу. Волокно по крепости должно быть с разрывной длиной струны не менее 10000 м.

Примечание. Нормальный фризон должен иметь длину 0.75—1 м, отступление от указанных размеров на сорт фризона не влияет.

- а) Фризонетом (рекотти) называется продукт, получаемый после выварки коконных рубащек, остающихся по окончании размотки коконов; он приготовляется в виде руна длиной около 70 см.
- б) Фризонет должен быть нормально выварен, промыт и высушен, чтобы волокно не было зажиренным, залепленным осадками, заплесневелым, горелым или ослабленным по крепости; волокно должно быть чистым от посторонних примесей. Допускается лишь присутствие куколки.

В зависимости от содержания куколки и цвета волокна фри-

зонет делится на три сорта: первый, второй и третий.

1. Первый сорт—волокно нормального цвета, содержание куколки не должно превышать 15% (по весу).

2. Второй сорт-волокно темноватого цвета, содержание ку-

колки допускается до 30% (по весу).

3. Третий сорт—волокно темноватого цвета, содержание куколки допускается до 45% (по весу).

III. Отходы шелкокрутильного производства

Грежевая рвань сырцовая (некрашеная или под-

крашенная легко смывающимися красками).

а) Грежевой рванью называются концы некрученого шелкасырца, получаемые при размотке коконов на шелкомотальных и при переработке грежи на шелкокрутильных и шелкоткацких фабриках.

б) Грежевая рвань делится на четыре сорта: первый, второй,

третий и четвертый.

1. Первый сорт—длинная без коротких срезок с катушек и без разрезанного волокна при разборке клубков, расщипанная,

разобранная по цвету, без посторонних примесей.

2. Второй сорт—длинная, без коротких срезок с катушек, без разрезанного волокна при разборке клубков, не расщипанная, разобранная по цвету. Допускается примесь бумажной вязки и крученого щелка в количестве не более 0,5%, по весу.

3. Третий сорт—длинная, не разобранная по цвету, не расщипанная, без коротких срезков с катушек и резанного воложна с клубков. Допускается примесь крученого шелка и бумажной

вязки в количестве до 2% по весу.

4. Четвертый сорт—короткая разобранная по цвету грежевая рвань (срезка с катушек и другие короткие остатки).

Рвань/крученого шелка сырцовая (некрашеная или подкрашенная легко смывающимися красками), а также окрашенная.

а) Крученой рванью называются концы крученого шелка, получаемые в процессе шелкокручения и при переработке крученого шелка в ткачестве.

б) Рвань крученого шелка делится на три сорта: первый, второй, третий.

1. Первый сорт—крученая рвань сырцовая, получаемая при кругке и других сортов шелка с круткой до 150 оборотов в 1 мин.

- 2. Второй сорт—кручевая рвань сырцовая, получаемая при крутке основы и других сортов шелка с круткой до 650 оборотов в 1 мин.
- 3. Третий сорт—крученая рвань сырцовая, получаемая при крутке крепа и фасонных сортов крученого шелка.

3. Влажность

Нормальная влажность всех отходов устанавливается в 11% от сухого веся, определяемого высущиванием в кондиционном аппарате согласно ОСТ 3162.

4. Стандартные образцы (эталоны)

а) В дополнение к техническим условиям всех отходов настоящего стандарта для руководства при определении вида и сорта отходов составляются стандартные образцы (эталоны) с таким расчетом, чтобы они выявляли все признаки, свойственные каждому сорту, и все отклонения, допускаемые в пределах этого сорта.

б) По утверждении основных эталонов изготовляется необходимое количество дубликатов, идентичных с ними по всем приа-

накам качества.

5. Упаковка

а) Упаковка

1. Все шелковые отходы кроме двойников и коконного брана прессуются в кипы, общитые равентухом, стянутые проволочными обручами или перевязанные веревкой.

2. Двойники и коконный брак пакуются в мешки из равен-

туха.

3. Упаковка фризона производится следующим образом: отдельные струны собираются в пучки весом 0,5—1 кг и перевязываются струной в двух местах по краям, пучки укладываются в растяжку и прессуются в кипы.

4: Смешение отходов по сортам и цвету в пределах одной

упаковки (мешок, кипа) не допускается.

-б) Маркировка

1. Мешки и кипы снабжаются надписью или ярлыками с указанием:

наименование поставщика, отходов,

номера кипы мешка, сорта по ОСТ 4550, -- аеса-нетто.

2 В сопроводительном сертификате должны быть следующие сведения:

наименование поставщика, отходов, ОСТ 4550 и сорт, номер партии и номер кипы, вес-брутто, тары и нетто.

6. Правила приемки и методы испытаний

а) Приемка всех шелковых отходов производится покипно, руководствуясь техническими условиями настоящего стандарта

и сравнением отходов с эталонами.

б) При расхождении в оценке качества отходов с указанной в сертификате от каждой сомнительной кипы из разных мест ее отбираются образцы в количестве не менее трех пучков для фризона, 3 кг для фризонета и 250 г для прочих отходов.

 в) В случае поступления отходов с повышенной влажностью от каждой кипы из разных мест ее отбираются для кондициони-

рования образцы весом около 200 г.

г) Засоренность фризонета определяется на коконотрепальной машине при числе оборотов стола 0,4 в мин. и окружной ско-

ростью ремня 280 м в мин.

- д) Для испытания берут образец фризонета весом 3 кг; разостланный на столе машины фризонет протрепывается в течение стольких оборотов стола машины, пока разница в весе между двумя последующими взвешиваниями будет не более 2% от веса очищенного образца.
- е) Для определения крепости фризона из взятых на испытание трех пучков выбираются наиболее равномерные по толщине струны и подвергаются разрыву на динамометре Шоппера при расстоянии между зажимами 0,2 м и скорости движения зажимов,200 мм в минуту. Разрывная длина в метрах определяется по формуле:

$$L = \frac{0,2 \cdot p}{q}$$
,

где L — разрывная длина, 0,2 — расстояние между зажимами в метрах, p — разрывная нагрузка в граммах, q — вес испытуемого образца между зажимами в граммах.

Разрывная длина определяется как среднее арифметическое

из 20 испытаний.

7. Качественные показатели сырья

Ценность шелковых отходов характеризуется прежде всего количеством заключающегося в них волокна.

Приводим данные, которые характеризуют содержание волокна и куколки в различных сортах куколкосодержащих отходов (в процентах). По этим данным, а также по стандарту на шелковые отходы оказывается, что лучшими видами отходов для прядения являются:

1) фризон,

.2) грежевая рвань,

- 3) коконы гренажные (85% шелка и 15% остатков куколки),
- 4) коконы двойники и уродливые (42,5% шелка и 57,5% куколкиј.
 - 5) все остальные виды негодных для размотки коконов.

Худшие виды отходов для прядения:

бассинет (41% шелка и 59% куколки),

фризонет (до 86% куколки),

телет,

сдор (вата).

Ценность фризона значительно понижается, во первых, от заповжалой сушки на кокономотальных фабриках, которая вызывает ослабление волокна; во вторых, от недостаточного распрямления струн жгута; в-третьих, от излишнего количества узлов и перевязок и, в четвертых, от наличия в фризоне примеси бассинета и сора. Фризон с такими недостатками удорожает обработку, ухудшает качество волокна, уменьшает его выход и очень портит гребни и кардные поверхности мащин. Вот почему для получения хорошего волокна необходимо, чтобы фризон был хорошо расправлен, не имел узлов, был отсортирован по цвету и не содержал бы бассинета и сора.

. К недостаткам грежевой рвани относніся засоренность бумажной вязкой, кондами шпагата, клочками бумаги и примесь крученых нитей, что особенно обесценивает рвань и делает ее почти непригодной. Крученые концы как одиночной, так и сдвоенной нити настолько трудно поддаются обработке, что требуют дорогостоящей сортировки как до варки, так и после варки и чесания.

Сдор по природе своей является вообще малоценным сырьем, так как в нем содержится до 65% клея серицина, который во время варки отходит как угар. К тому же этот вид сырья обычно засорен посторонними примесями: соломой, веточками, стружками, веревочками, бумагой и даже большими щепками и для обработки не годится. Только при наличии хороших коконников и бережном хранении сдора можно было бы обеспечить промышленность добавочным сырьем, а шелководу дать возможность сбывать сдор по более высокой цене.

Фризонет и бассинет относятся к категории худших видов отходов, часто портятся, загнивают из за недостаточной просушки на кокономотальных фабриках, вследствие чего волокно ослабевает и издает резкий запах. Ослабленное волокно- теряет свою ценность. Поэтому для повышения выхода и крепости волокна необходимо своевременно и достаточно просущивать материал, а также хранить его на сухом складе.

8. Свойства волокиа

Главные составные части шелкового волокна - фиброив и Элементарный состав фиброина (по В. Г. Шапошсерицин. HUKOBY):

углерода . водорода . азота кислорода	•	٠,	•	48,8% 6,2% 19% 26%	
			 - 1	00%	

Под действием крепкой серной и авотной кислоты шелковое волокно растворяется, причем азотная кислота в начале действия

окрашивает волокно в желтый цвет.

Слабые кислоты, особенно уксусная, повышают способность волокна к окращиванию и придают ему характерный скрип. Сильные щелочи при низкой температуре почти недействительны, а при высокой температуре действуют на фиброин растворяюще, в то время как слабые щелочи вызывают в волокие легкое набухание.

Швейцеров реактив на серицин не действует, а фиброин мед-

ленио растворяет.

Танин и винный спирт осаждают серицин.

Из физических свойств шелкового волокна приведем следующие:

крепость,

2) эластичность,

блеск,

4) гигроскопичность,

5) способность к электризации.

6) удельный вес,

7) действие теплоты.

Остановимся на них подробнее. Крепость вареного шелка почти вдвое меньше крепости шелка сырда и исчисляется около 25 кг/мм². Крепость тесно связана с влажностью шелка—с увеличением влажности крепость понижается. На крепость волокна влияет также присутствие серицина, а вследствие этого и степень обесклеивания при варке. В противоположность крепости эластичность возрастает с увеличением влажности шелка.

Блеск волокна является ценным свойством и особенно присущ шелковому волокну, в значительной мере обесклеенному. Как было сказано выше, слабые кислоты и особенно уксусная, при-

дают шелку характерный скрип и больший блеск.

Гигроскопичность шелка очень велика. Шелк, насыщенный влагой до 30%, не кажется на ощудь влажным. Вареный шелк, как видно из нижеприводимой таблицы, при одинаковых атмосферных условиях способен воспринять меньшую влажность, нежели шелк-сырец. Это объясняется тем, что фиброин менее гигроскопичен, чем серицин (см. табл. на след. странице).

Следующее характерное свойство шелка—способность к электризации. Шелковое волокно вообще не является проводником электричества, но, будучи раз наэлектризовано, способно долго сохранять электричество. Фабричная обработка показала, что электризация волокон особенно резко проявляется в кисловачном волокне. При обработке на машинах наэлектризованное волокно притягивается к их металлическим деталям и затрудняет процесс.

Сравнительная таблица влажности щелка-сырца и вареного при некоторых показаниях гигрометра и термометра

Пока	зания	Влажность в процентах				
Термометра	Гигрометра!	 Сырца 	Вареного			
10	67	10,33	8,80			
10	87	11,61	10,95			
15	59	9,25	7,87			
15	84	11,37	10,40			
22	58	8,17	6.94			
22	60	8,93	7.72			
22	67	9,48	7,96			

Если из шелкового топса вытощить мычку, то наэлектризованные волокна будут отталкиваться, в то время как волокно, вылежавшееся во влажном помещении, спокойно вытягивается, не образуя пушистости мычки.

Удельный вес шелка считается (Matthews, Textile Fibers):

1) сырпа 1,30—1,37 2) вареного . . . 1,25

Для сравнения следует отметить, что удельный вес искусственного шелка колеблется от 1,5 до 1,55.

"Наконец последнее из указанных свойств шелка-действие на

него тепла-имеет большой практический интерес.

Сушку вареного шелка рекомендуется производить при температуре не свыше 85° С. При более высокой температуре, включительно до 110° С, шелк теряет свою влагу и при продолжительном пребывании в такой температуре приобретает желтоватый оттенок.

Более высокая температура способна разрушить волокно, это обнаруживается выделением специфического запаха горящего рога, шерсти и аналогичных материалов.

п. сортировка и варка сырья

1. Приемка и сортировка

Главными поставщиками сырья для шелкопрядильной фабрики "Пролетарский труд" являются: Средавшелипром и Закшелкпром. Значительно меньшую роль играют фабрики Центрального района.

Все виды отходов, прибывающие в известные сроки по специальным договорам от поставщиков, поступают на склад фабрики. Сырье обычно упаковывается частью—в мешки, частью в кипы. Приемка сырья производится по весу и по качеству, причем на каждую партию составляется акт с участием представителя поставщика. Допустимой нормой влажности считается 11%, и отклонение в весе в ту или другую сторону ведет к скидке или увеличению веса, поставленного фактуре. За недостатком кондиционных анпаратов кондиционирование, т. е. определение влажности сырья, производится только в том случае, если при пробе сырья наощупь возникает сомнение в норме влажности.

Со склада сырье, выписанное согласно плану работ и производственной программе фабрики, проходит через сортировочное отделение. Здесь производятся подготовительные работы к обесклеиванию сырья в варочном цехе.

Каждый вид сырья в зависимости от сорта и происхождения

подвергается особой обработке.

Например фризон прежде всего сортируется по цвету, удаляют из вего посторонние примеси и режут на 2--3 части косой, укрепленной в деревянной скамье. Нарезанный фризов набивают в хлопчатобумажные мешочки порциями в 400—500 г. 40 кг фривона, набитого в такие мешочки, укладывают в большой мешок и отправляют в варочный отдел.

Кокон гренажный после сортировки по цвету и удаления посторонних примесей также набивают в мещочки небольшими порциями в 300 — 400 г, так как емкость мешочка ограничена. 35 кг этого вида сырья, набитого в маленьние мешочки, складывают в большой мешок и отправляют в варку. Если гренажный кокон поступил нанизанный на нитки, то нитки тщательно удаляются.

Кокон чхарь и бассинет после удаления посторонних примесей набивают непосредственно в большие мешки весом по 40 кг

и отправляют в варочный цех.

Кокон двойник прежде всего поступает на коконорезальную машину (рис. 1), где он быстро вращающимися круглыми ножами разрезается на две части, вследствие чего куколки, находящиеся внутри коконов выпадают и на движущемся наклонном грохоте отделяются от шелковой скорлупы. Разрезанный двойник набивается в маленькие мешочки, из которых поэже, складывается в

большой мешок (около 35 кг).

Фризонет после отделения гнилого, слабого и зажиренного волокна поступает на коконотрепальные, машины для выколачивания из него куколки и взрыхления волокна. Выколачивание осуществляется следующим образом: тонким ровным слоем фризонет укладывается на медленно вращающийся круглый стол а (рис. 2) и сверху прижимается железными крючками б. При вращении стол подводит фризонет к коробке в, внутри которой помещено два барабана г. Барабаны огибаются бесконечным кожаным ремнем вращении барабанов быстро и сильно ударяют по фризонету, дробят куколку и освобождают ее от волокна. Помощью вентиляционной трубы пыль, образующаяся при выколачивании, выбрасывается из-под машины.

 Наконец последний вид сырья — грежевая рвань сортируется два раза. Первая сортировка разделяет волокно по цвету, расправляет сильно спутанные клубки и удаляет посторонние примеси, после чего 40 кг грежевой рвани укладывают в большой мещок и передают варочному цеху. После варки и сушки грежевая рвань вторично поступает в сортировку для удаления бумажной визки и встречающихся крученых нитей. В вываренной грежевой рвани звачительно заметнее крученые нитки, и их поэтому легче удалить из общей массы сырья.




Рис. 1. Схема коконорезальной машины

Большие мешки употребляются исключительно потому, что них удобнее перевозить сырье.

Расчет скоростей и производительности коконорезальной нашины системы ими. Леонович

На рис. 1 имеем схему коконорезальной машины. Число оборотов главного вала машины

n = 960 об/мин.

Число оборотов ножей в минуту

$$\frac{960 \cdot 330}{70} = 4500 \text{ of/mhh}.$$

Окружная скорость ножей при диаметре ножа 220 мм

$$\frac{450 \cdot \pi \cdot 220}{1000} = 3110 \text{ m/mHH}.$$

Линейная скорость питательных ремешков при диаметре ведущего шкива, равном 170 мм:

$$\frac{960 \cdot 57 \cdot 170 \cdot \pi}{270 \cdot 1000} = 110$$
 м/мин.

Допустим, что коконы движутся продоявно, что средняя длина кокона равна 40 мм, промежутки между коконами—90 мм и вес

Учебник пелкопридения.

РЕСПУБАНКАНСКАЯ ¹²⁷ Н**АУЧНО**-ТЕХНІРІЕСКАЯ ВИБАНОТЕКА 1 кокона — 1,5 г, тогда теоретическая пропускная способность 1 ножа за 7 час. в килограммах составит:

$$\frac{110 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 1,5 \cdot 1000}{(40 + 90) \cdot 1000} = 530 \text{ Kr.}$$

Допустим, что все коконы будут разрезаны и куколка отсеится полностью, тогда, принимая вес шелковой скорлупы коконадвойника за 42,5%, а вес куколок вместе со шкурками от по-




Рис. 2. Коконотрепальная машина.

следней линьки червя — за $57,5^{\circ}/_{\circ}$, получим производительность по резаному кокону, равную


$$\left(\frac{530 \cdot 42,5}{100}\right) = 225$$
 Kr.

Расчет скоростей и производительности коконотрепальной машины фирмы "Гринвуд и Батлей"

На рис. 3 имеем схему коконотрепальной машины—число оборотов главного вала машины равно 165.

Так как ведущий барабан посажен на главный вал машины, то скорость его также 165 об/мин:, тогда окружная скорость барабана при диаметре в 630 мм выразится:

$$\frac{165 \cdot \pi \cdot 630}{1000} = 326 \text{ m/muh}.$$



На общем ремне длиной 3,8 м укреплены 15 выколачивающих ремешков; отсюда можно вичислить число ударов ремешков в минуту:

$$\frac{326 \cdot 15}{3.8} = 1290$$
 ударов в минуту.

Число оборотов стола в минуту:

максимальное —
$$\frac{165 \cdot 115 \cdot 18 \cdot 1}{115 \cdot 72 \cdot 80} = 0,51$$
 об/мин.,

минимальное
$$-\frac{165 \cdot 75 \cdot 18 \cdot 1}{152 \cdot 72 \cdot 80} = 0,25$$
 об/мин.

За один оборот на стол окажет действие следующее количество ударов ремешков:

максимальное
$$-\frac{1290}{0.25}$$
 = 5160 ударов ремешков,

минимальное —
$$\frac{1290}{0,51}$$
 = 2529




Рис. 3. Схема коконотрепальной машины.

Площадь стола, на которой укладывается сырье, вычисляется так:

$$\pi(2-r^2) = 3,14 (0,61^2-0,2) = 1 \text{ M}^2.$$

Фактически используемая площадь стола:

$$\pi(2-r^2)=3,14 (0,61^2-0,264^2)-0,9 \text{ m}^2.$$

Теоретическую производительность машины за 7 час. в килограммах получаем, считая, что одновременно укладывается на стол. І сорта фризонета 1,5 кг и что смена настила производится по I сорту через 3 оборота стола.

Это даст максимально
$$\frac{0.51 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 1.5}{3} = 107$$
 кг,

минимально
$$\frac{0,25\cdot 60\cdot 7\cdot 1,5}{3}=5,25$$
 кг.

Если будем считать процент удаления куножи разным 30, получим трепаного сырья:

при максимальной скорости—107—0.30% = 75 кг, при минимальной скорости—52.5—0.30% = 36.8 кг.

Отсюда теоретическое число ударов ремешков на 1 кг трепаного сырья выразится:

максимум в
$$\frac{1290 \cdot 60 \cdot 7}{36,8} = 14722$$
 ударов, минимум в $\frac{1290 \cdot 60 \cdot 7}{75} = 7213$ ударов.

2. Качество воды

Обесклеивание шелковых отбросов—очень серьезная операция. Получение хорошо вываренного сырья зависит не только от вида сырья, но и от условий работы и рецептуры, т. е. от того, какие вещества и в каком размере вводятся в воду при варке. Весьма существенное значение имеет самая вода. Вода, употребляющаяся в промышленности, обычно содержит различные посторонние примеси. Примеси эти за исключением солей магния и кальция придают ей временную жесткость и могут быть легко удалены простым кипячением. Соли же магния и кальция придают воде жесткость постоянную, и их можно удалить только химической обработкой.

Общая жесткость воды, т. е. жесткость, которая получается от содержания в воде посторонних примесей (временная жесткость), и от содей магния и кальция (постоянная жесткость), измеряется градусами. Употребительнее всего немецкие градусы жесткости, обозначающие, сколько миллиграммов окиси кальция содержится в 100 г воды.

Если не удалить из воды эти примеси, то при варке сырья получится известковое нерастворимое мыло, которое останется на волокие. При сушке волокиа оно затвердеет, что сильно затруднит дальнейшую обработку шелка.

Таким образом вода для варки шелковых отбросов не должна содержать никаких примесей и быть по возможности мягкой и чистой, не говоря о том, что ее необходимо иметь большое количество.

Как известно, шелковое волокно состоит из 2 главных частей: серицина (клея) и фиброина (собственно волокна).

Сериции окружает фиброин, на волокие его откладывается около 22—25% (от веса шелковой скорлупы).

Химическая формула серицина C₁₅H₂₅N₅O₈.

На способности серицина растворяться в горячей воде основано обескленвание шелковых отходов. Сериции, растворенный в горячей воде, может быть осажден раствором свищового уксуса.

Фиброина в шелковой нити около 75—78% от веса шелковой скорлупы. Фиброин как и серицин является разновидностью белнового вещества; химическая формула его:

Как говорилось выше, при описании химических свойств шелка фиброви растворяется при высокой температуре под действием сильных щелочей.

Количество серицина и фибронна в разных сортах сырья

озвично.

В коконах, не подвергавшихся еще обработке, серицина больше, чем в фризоне, фризонете, грежевой рвани и бассинете. Объясняется это тем, что при размотке коконов на шелкомотальных фабриках часть серицина растворяется в горячей вание тавика.

Применяемая рецептура обесклеивания сырья и установление режима работы варки различны для каждого вида сырья. Нижеприводимая таблица дает понятие о расходе мыла и соды, а также характере и продолжительности варки.

Данные о расходе мыла и соды и продолжительности варки сырья

Наименование сырья	Количество сыръя (в кг)	Сода (в кг)	Мыло (в кг)	Характер и продолжительность варки
Фризон белый (однован- ная обраб. на мягкой воде) •	40	1	 	Варка с загрузкой фризона в теплую воду при 300 - 800 С, продолжительность варки с момента закипания воды - 45 мин. Промынка с загрузкой в теплую воду при 500—600 С на кипу 20 мин.
и за од ится : там же, как и	35 35 35 35	1 0,5 1 0,5 1,5 1 ся та	3,5 4 3,5 4 3,5	1-я варка продолжительность 30 мин. 2-я ,
Финасиет Бассинет	40 40 45 —	2 1 0,5 2 1,5	3 3 3 4	1-я варка продолжительность 20 мин. 2-я , 25 , 3-я , 30 , Трепка на кипу или после запарки 1-я варка продолжительность 35 мин. 2-я , 40 мин.

При жесткой воде загрузна сырья для варки производится после того, как вскипит вода и основательно будет удалена накипь. Продолжительность варки 1 час.

3. Работа и оборудование варочного цеха

Котел для варки (рис. 4) при диаметре 1,37 м и высоте 1,32 м емкостью около 2 м в состоит собственно из медного котла и окружающей его паровой рубашки а. В котел пар непосредственно не поступает, вода в нем нагревается помощью отдачи тепла через стенки котла. Если давление пара превзойдет установленную норму, подача его регулируется самооткрывающимся клапаном. Клапан этот укреплен снаружи паровой рубашки. Котел имеет 1 трубу в для подачи холодной воды и 1 спускную трубу в в днище. При установке варочные котлы предназначались для варки сырья после замочки его в барках. В настоящее же время они используются как самостоятельные единицы и для повторных варок в зависимости от качества сырья и установленного режима работы.




Рис. 4. Схема варочного котла.

Деревянные барки при установке предназначались исключительно для предварительной замочки сырья перед варкой.

Пятилетний практический опыт фабрики и научные исследования сырья в фабричной химической лаборатории дали возможность пременить эти барки для варки сырья с соответствующим изменением рецептуры и режима работы в условиях социалистического труда.

На дне барки положено 4 ряда паровых труб с отверстиями для выхода пара по всей их длине. Дно барки покрыто деревянной решеткой для того, чтобы пар свободно мог нагревать воду и чтобы сырье не лежало непосредственно на трубах. Решетки, по бокам барки, которые употреблялись при замочке шелка, вынуты, так как сырье варится преимущественно в мешочках.

Из схематичного чертежа (рис. 5) барки видно, что она имеет одну трубу для подачи холодной воды, одну трубу для подачи пара и одну спускную трубу.




Рис. 5. Схема варочной барки.

Подача пара регулируется специальным паровым вентилем, расположенным у основания барки (на схеме не указан).

Емкость барки при внутренних размерах:

длина					٠		1,9 м
ширина							1,6
высота	•	٠	-	•	•	•	1,2

составит $1,9 \cdot 1,6 \cdot 1,2=3,468$ м³.

Центрофуги предназначаются для отжима сырья, т. е. для удаления из него излишней влаги и применяются после варки и промывки. Ниже приводим расчет, характеризующий производительность и режим работ.

Расчет скоростей и производительности центрофуги

Имеем схему центрофуги (рис. 6).

п трансмиссионного вала—495 об/мин.

Диаметр шкива на трансмиссии—365 мм,

Диаметр шкива на главном валу машины 180 мм: Число оборотовкорзины:

$$\frac{495 \cdot 365}{180} = 1000 \text{ od/muh.}$$






Рис. 6. Схема центрофуги с нижним приводом.

d=365 n=495 **o6op.** $1000 \cdot 3.14 \cdot 1 = 3140 \text{ m/mmH}.$

Долустим, что в корзину закладывается одновременно 20 кг сырья (считая по невареному, т. е. с влажностью около 11%) и что нреми, потребное на 1 отжим, равно 20 мин., тогда возмож-

вое число отжимов в 7 час. будет $\left(\frac{420}{20}\right)$ 21.

А так как каждый отжим содержит 20 кг сырья, то одна центрофуга может пропустить (20 кг · 21) 420 кг (считая по неваржному сырью).




Рис. 7. Схема отжимных вальцов,

После центрофугирования сырье содержит около 40% влаги, таким образом если 420 кг сырья содержало влажности 11%, то после центрофугирования вес всего сырья будет:

420 kg
$$-$$
 46(11%) = 374 kg, 374 kg $+$ 149(40%) = 523 ,

В цатрофугу сырье поступаев с влажностью около 250%. После варки вареное сырье отжимается на отжимных вальцах (рис. 7), а затем отмывается от загрязняющих сырье веществ и главным образом от избытка применяемых при варке реактивов.


Работа отжимных вальцов чрезвычайно несложна. Сырье настилается на движущуюся бесконечную решетку А и подводится к паре валов В, которые для лучшего отжима обтягиваются

канатом. Нажим на верхний вал осуществляется грузом P, который действует, передвигаясь по плечу C. Пройдя отжимные валы, сырье с значительно удаленной влагой скатывается по поверхности P в ящик (на схеме не изображен).

Промывка осуществляется в барке или в специальных про-

мывных корытах и машинах,

Хорошо промытое сырье поступает в сушилку, где при температуре около 85° С оно сушится до тех пор, пока содержание влаги не уменьшится до 7—9%. Вареное сырье ровным тонким слоем укладывается без промежутков на движущуюся рещетку А(рис. 8). Внутри сушильной камеры сырье встречает горячий воздух, подаваемый 2 вентиляторами Р, Р от калорифера. На другом конце сушилки устроен стол, на который и отбрасывается вареное сухое сырье.



Расчет скоростей и производительности сущилки фирмы-"Грицауд и Батлей"

На рис. 8 имеем схему сушилки:

п трансмиссионного вала-820 об/мине

и вала вентилятора:

$$\frac{820 \cdot 750}{250} = 2460 \text{ of/mum.,}$$

n звездочки, ведущей сушильную решетку $oldsymbol{A}$,

$$\frac{820\cdot 250\cdot 185\cdot 150\cdot 19\cdot 8\cdot 44\cdot 8}{610\cdot 225\cdot 610\cdot 76\cdot 32\cdot 44\cdot 33}=1 \text{ об/мин.}$$

Линейная скорость решетки A

$$1 \cdot \pi \cdot 0,590 = 1,9$$
 m/muh.

При непрерывной работе за 7 мас. решетка пройдет путь $1.9 \cdot 60 \cdot 7 = 725$ м.

При ширине решетки в 1 м и при настиле на 1 м² ее 1,3 кг вареного сырья производительность сущилки будет: $725 \cdot 1,3 =$

= 940 кг, а при работе в 2 пассажа, т. е. при пропуске одного и того же сырья через сущилку 2 раза, производительность ее

исчисляется в
$$\left(\frac{940}{2}\right)$$
 470 кг.

Температура сушилки не должна превышать 85° С во избежание самовозгорания шелка. Такую температуру дает калорифер, имеющий 16 секций по 11 труб в каждой с общей площадью нагрева около 100 м². Из калорифера горячий воздух

подается помощью 2 вентиляторов в сушильную камеру.

В случае если сырье необходимо подвергнуть кисловке, его очень тщательно промывают в барке на кипу. Цель кисловки удалить с волокна вещества минерального происхождения. Процесс кислования сырья происходит в промывном корыте, куда при водном модуле, равном 20, вливается серная кислота (как наиболее дешевая), не более 4% от веса сырья.

В приготовленный слабый холодный раствор серной кислоты закладывается 20 кг сырья, которые в течение 7 мин. пропола-

скиваются, затем отжимаются и сущатся.

Сырье, которое варится в маленьких мешочках, при промежуточных операциях отжимается обычно на отжимных вальцах, устройство которых не требует пояснений.

Последняя отжимка перед сушкой должна производиться на центрофуге, чтобы отжать большее количество влаги, и следова-

тельно более экономно расходовать пар при сушке.

Высушенное сырье необходимо просмотреть, вторично высушивая недостаточно просушенные места, а затем укладывать в мешки, навешивая на них барки-ярлыки. Ярлык дает возможвость устранить обезличку, так как на нем помимо отметки номера партии, фамилия поставщика, сорта-класса, даты выпуска, веса нетто и наименования сырья указывается фамилия бригадира и варщика, производивших сортирозку сырья.

В результате варки от сырья всегда отделяется угар в виде клея и остатков куколки, ввиду чего первоначальный вес его

уменьшается.

Так фризон и грежевая рвань теряют в весе до 25% Кокон гренажный "40% Трепаный фризонет ""88% Бассинет 44%

Рекомендуется однако оставлять на волокие некоторое количество клея (от 3 до 8%). Клей этот предохравяет волокно от излишнего укорачивания при последующей механической обработке, а также способствует уменьшению электризации волокон.

Все вареное сырье, поступающее из варочного цеха, подлежит количественной и качественной приемке. Зав. складом вареных отходов в самом варочном цехе контролирует правильность маркировки сырья, т. е. проверяет, чтобы каждый мещок имел ярлык бирку. Самая приемка производится для удобства один

раз в сутки в утреннюю смену. Качественная приемка производится с представителем варочного цеха, в случае разногласий приглашается представитель техконтроля для опробования сырья в чесании. Обычно от вызывающего сомнение мешка берется проба в количестве 1—2 настилов, т. е. 450—900 г, и прорабатывается включительно до пенье. Негодным для переработки считается волокно, зажиренное жиром от куколки, непромытое, ослабленное, неравномерно проваренное и смешанное по цвету в одном мешке.

Такие виды сырья, как фризон, грежевая рвань, кокон гренажный и кокон-двойник, поступают в увлажнительную камеру, все же остальные виды сырья поступают непосредственно в цех

или в сухой подсклад.

Цель увлажения сырья—увеличить влажность до 11—12%. С такой влажностью даже кислованное сырье почти не электризуется, дает повышение выходов прочесанного волокна на циркулярных чесальных машинах и способствует дальнейшей спокойной проработке. Увлажнительная камера, куда помещается сырье, располагается в подвале, где устроены решетчатые полки для укладки сырья. Помещение это наполняется паром, который увеличивает влажность его до 90%. Сырье периодически перевертывают и выдерживают в камере от 4 дней и более. Кислованное сырье воспринимает влажность более быстро, а потому оно вылеживается в камере не более 3—4 дней.

ІІІ. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ К ЧЕСАНИЮ

1. Мялка

После варки и промывки фризона на волокнах еще остается некоторое количество серицина (от 3 до 8%). Наличие клея придает волокну некоторую жесткость, а это затрудняет процесс разрыхления и сказывается на увеличении угаров. С другой стороны, клей, обволакивая собственно волокно-фиброин, оберегает последнее от механического повреждения и уменьшает электризацию волокон.

Для размягчения материала с целью подготовки его к дальнейшей обработке пользуются мялкой с 6 рифлеными валами, образующими 5 проходов для материала. Эта машина (рис. 9) снабжена в передней части неподвижным питательным столом, на котором раскладывается материал, и вручную подводится к стальным рифленым валам, которые двигаются вперед

и назад.

Движение вперед происходит на 270°, назад—на 180°. Таким образом сырье постепенно подводится к последней паре рифленых цилиндров и выбрасывается по наклонной поверхности выпускного стола.

Мялка применяется преимуществоно для фризона и изредка

(перед варкой сырья) для бассинета и фризонета.

2. Трепание и вытяжка

Остатки куколки и посторонние примеси на волокие и между ними могут быть удалены только в том случае, когда волокиабудут представлять собою взрыхленную массу, т. е. когда про-

изойдет значительное разъединение волокон.

Таним образом процесс отделения и удаления остатков куколок и посторонних примесей идет параллельно разъединению волокон. Эти два процесса осуществляются на коконотрепальной машине. От частых и сильных ударов ремешков волокна шелка взрыжляются и несколько равномернее распределяются на поверхности стола. Взрыхление на этой машине происходит сравнительно незначительное, так как волокна связаны между собой клеем-серицином, а упругость волокон недостаточна для того, чтобы их можно было разъединить.




Рис. 9. Слема мялки.

Несравненно сильнее действие последующих разрыхлительных машин—волчка и филлинга. Более энертичное разрыхление на этих машинах объясняется тем, что сырье на них поступает уже в вареном, т. е. обесклеенном виде, и волокна меньше связаны между собой. Волокна крепко защемляются и подвергаются действию игл (снобочек). Чем острее и тоньше, иглы, тем они лучше и легче проникают в спутанную массу волокон, а чем число игл, приходящихся на единицу поверхности защемленного материала, больше тем энергичнее идет процесс разрыхления и удаления посторонных примесей.

В зависимости от крепости, длины волокна и относительной спутанности волокон в обрабатываемом материале подбираются соответствующей крепости и иглы разрыхляющих орудий для преодоления сопротивления волокон при расправлении и разрыве.

Процесс вытягивания, или, как принято навывать, вы тяжка, осуществляется вследствие разности окружных (линейных) ско-

ростей вытяжных машин.

Материал, движущийся с определенной скоростью, в момент поступления на органы вытяжной машины, которая движется с большой скоростью, тотчас же приобретает скорость этих органов. Частное от деления большей скорости на меньшую двет отвлеченное число, которое и характеризует степень вытяжки. Одновременно с процессом вытягивания происходит и параллелизация волокон, т. е. их распримление. Параллелизация происходит вследствие того, что часть вслокон, а именно выступающие длишные концы их захватываются вытяжными органами, приобретая большую скорость, выпрямляются и перемещеются относительно оставшихся волокон, которые еще имеют скорость питательных органов, т. е. малую скорость.

В процессе вытягивания имеет большое значение абсолютний смерость движущегося материала. Чем больше абсолютивая смерость, тем меньше становится промежуток времени, жотпрый неизмедии для того, чтобы материал приобрел скорость выгличей стилиндров. Таким образом волокна не успеют распримления будут претерпевать разрыв. Отсюда следует, что чем больше вытяжка, тем меньше должна быть абсолютная скорость движения материала и соответствующее увеличение груза, на-

жимающего на вытяжную пару.

3. Волчки фризонные и коконные

Размягонное на мялке сырье поступает на волчок фризонный или коконный (в зависимости от его происхождения). Волчок служит для взрыхления, вытягивания волокиа и образования колста ваты в виде ленты.

Если мы работаем с фризоном, то после развешивания на весах порциями по 450 г он равномерно укладывается на питательный столик фризонного волчка (рис. 10). Питательный столик А (рис. 12) подводит сырье к рифленой паре цилинаров 4, в после чего оно проходит через пять игольчатых цилинаров (c, d, e, s, u), где волокия несколько выпрямляются и мамазываются на барабан, обтянутый сильной гарнитурой Б (стальные скобочки по Стубсу № 12, набранные на кожаной деизе, толщиной 5 мм.) Окружная скорость этого барабана заминтельно превосходит скорость последнего игольчатого пилинара, вследствие чего иглы барабана вытягивают, разрывают и разъединяют волокиа. В этом собственно и состоит процесс первого разрыхления волокиа.

Наматываясь на барабан, волокна углубляются в его гарнитуру; после того как весь настил намотается на барабан, машину останавливают, с помощью железного крючка снимают часть ленты и закладывают между рифлеными цилиндрами E сматывающего механизма.

Эти цилиндры приводятся в движение передачей от холостого шкива. Снятая лента укладывается в ящик и передается

на филлинг-машину.

Коконный волчок (рис. 11) отличается от фризонного тем, что вместо рифленых приемных цилиндров и пяти игольчагых цилиндров имеет один игольчатый цилиндр C (рис. 13), который




Рис. 10. Волчок фризонный.

отделяется от кардного барабана А стальным ножом (на схеме не обозначен). Регулирование ножа производится в зависимо-

сти от сорта сырья и количества получающегося угара.

Кроме этого цилиндра под кардным барабаном находится еще один малый игольчатый барабан (на схеме не указан) и щетка. В процессе разрыжления (особенно при работе коконного волчка, перерабатывающего куколкосодержащее сырье) одновременно происходит и удаление посторонних примесей. По мере разрыхления сырья волокна разъединяются, остатки куколки высыпаются из общей массы сырья, отчего при наматывании на барабан волокно становится разрыжленным и значительно более чистым (с меньшим содержанием остатков ку-

колки и пыли). Как на фризонном, так и на коконном волчке, выделяющих сравнительно большое количество пыли, укреплены вентиляционные трубы, отсасывающие пыль в момент ее выделения при действии кардного барабана.

Нижеприводимые расчеты (стр. 32-34) дают понятие о ско-

ростях рабочих органов.

Необходимо еще указать на частые поломки и разладки этих машин от неаккуратного, неравномерного настила сырья на питательный столик. В таких случаях комки сырья на коконном волчке не попадают в промежуток между игольчатым питательным цилиндром и ножом, а нажимают на нож и отодвигают его, срывая с болтов, после чего нож начинает быстро придви-




Рис. 11. Волчок коконный.

гаться навстречу движущейся кардной поверхности барабана. В результате нож портится, еще чаще сильно притупляется дорогостоящая карда барабана, а скобочки отгибаются назад. Установить правильную разводку между ножом и барабаном после такой поломки трудно, так как отогнутые иглы становятся несколько выше остальных игл. При неправильном толстом настиле на фризонном волчке обычно выходит из зацепления шестерня, сидящая на игольчатом цилиндре, и зубья шестерни ломаются.

Расчет скоростей и производительности волчка для фризона фирмы "Гринвуд и Батлей"

Имеем схему фризонного волчка (рис. 12): п главного вала машины—84 об/мин.; диаметр барабана по иглам—882 мм; окружная скорость барабана:

$$\frac{84 \cdot 882 \cdot \pi}{1000} = 233 \text{ м/мин.}$$

Линейная скорость питательной решетки при диаметре ведущего вада 101 мм и при сменной шестерне в 40 зубыев:

$$\frac{84 \cdot 22 \cdot 40 \cdot 17 \cdot 15 \cdot 18 \cdot 101 \cdot \pi}{150 \cdot 170 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 33 \cdot 1000}$$
 =0,609 м/мин.




Рис. 12. Слема фризонного волчка-

Окружива скарасть жеррисонов c, d, e, s, u в метрах в минуту при дивметре по вудам, равном 64 мм:

$$c = \frac{84 \cdot 22 \cdot 40 \cdot 64 \cdot \pi}{150 \cdot 170 \cdot 1990} = 0,582 \text{ м/мин.}$$

$$d = \frac{84 \cdot 22 \cdot 40 \cdot 24 \cdot 64 \cdot \pi}{150 \cdot 170 \cdot 24 \cdot 1000} = 0,582 \text{ м/мин.}$$

$$e = \frac{84 \cdot 22 \cdot 40 \cdot 22 \cdot 64 \cdot \pi}{150 \cdot 170 \cdot 21 \cdot 1000} = 0,61 \text{ м/мин.}$$

$$s = \frac{84 \cdot 22 \cdot 40 \cdot 22 \cdot 25 \cdot 64 \cdot \pi}{150 \cdot 170 \cdot 21 \cdot 24 \cdot 1000} = 0,635 \text{ м/мин.}$$

$$u = \frac{84 \cdot 22 \cdot 40 \cdot 22 \cdot 25 \cdot 22 \cdot 64 \cdot \pi}{150 \cdot 170 \cdot 21 \cdot 24 \cdot 21 \cdot 1000} = 0,666 \text{ м/мин.}$$

Вытяжка между барабаном и питательной решеткой при сменной шестерне в 40 зубьев будет: $\frac{233}{0.609}$ = 383.

Вытяжная константа

$$\frac{84 \cdot 22 \cdot (x) \cdot 17 \cdot 15 \cdot 18 \cdot 101 \cdot x}{150 \cdot 170 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 33 \cdot 1000}$$

$$= \frac{84 \cdot 882 \cdot x \cdot 150 \cdot 170 \cdot 14 \cdot 15 \cdot 33 \cdot 1000}{84 \cdot 22 \cdot (x) \cdot 17 \cdot 15 \cdot 18 \cdot 101 \cdot x \cdot 1000} = \frac{15370}{x}$$

Теоретическая производительность при настиле в 450 г на длине 0,7 м установлена:

$$\frac{0,609 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 450 \cdot 0,97}{0,7 \cdot 1000} = 159 \text{ Kg},$$

пте 0,97 обозначает процент скольжения.

Технически возможная норма высчитывается точно так же, как и на волчке для кокона, т. е. 92 кг, что составит к.п.д., равный 57,8%.

Выходящий метрический номер ленты при настиле 450 г

$$\left(\frac{882 \cdot \pi}{450}\right) = 0.00615.$$

Расчет скоростей и производительности волчка для кокона фирмы "Гринвуд и Батлей"

Имеем схему конного волчка (рис. 13).

Число оборотов главного вала машины n = 90 об/мин.

У Окружная скорость барабана по иглам в м/мин. при диаметре барабана 0,8066 м:

$$90 \cdot \pi \cdot 0.8066 = 90 \cdot 3.14 \cdot 0.8066 = 227.7 \text{ m/muh.}$$

Число оборотов игольчатого питательного цилиндра при сменна простерне в 30 зубьев:

$$\frac{90 \cdot 17 \cdot 30}{150 \cdot 160} = 1,92$$
 об/мин.

Окружная скорость игольчатого питательного цилиндра по иглам при диаметре 0,1334 м:

$$1,92 \cdot \pi \cdot 0,1334 = 1,92 \cdot 3,14 \cdot 0,1334 = 0,806$$
 m/mhh.

Число оборотов вала ведущего питательное полотно:

$$\frac{90 \cdot 17 \cdot 30 \cdot 32}{150 \cdot 160 \cdot 24} = 2,55 \text{ od/muh.}$$

Пинейная скорость питательного полотна при диаметре ведунего вала 101 мм:

$$\frac{2,55 \cdot \pi \cdot 101}{1000} = 0,8$$
 м/мин.

Число оборотов чистильного верхнего валика:

$$\frac{90 \cdot 17 \cdot 30}{150 \cdot 72} = 4,25$$
 об/мин.




Рис. 13. Схема коконного волчка.

Окружная скорость чистильного верхнего валика при диаметре по концам игл, равным 165 мм:

$$\frac{4,25 \cdot \pi \cdot 0,165}{1000} = \frac{4,25 \cdot 3,14 \cdot 0,165}{1000} = 2,2 \text{ M/MMfs}.$$

Вытяжка между барабаном и игольчатым цилиндром:

$$\frac{227,7}{0,806} = 282.$$

Вытяжка полная: $\frac{227.7}{0.8}$ — 284.

Вытяжная константа:

$$\frac{90 \cdot \pi \cdot 0,8066}{90 \cdot 17 \cdot (x) \cdot 32 \cdot \pi \cdot 101} = \frac{90 \cdot \pi \cdot 0,8066 \cdot 150 \cdot 160 \cdot 24 \cdot 1000}{90 \cdot 17 \cdot (x) \cdot 32 \cdot \pi \cdot 101} = \frac{8460}{x}$$

т. е. чем больше число зубьев сменной шестерни, тем меньше вытяжка.

При x = 30 зубьям вытяжка $\left(\frac{8460}{30}\right)$ равна 282.

Теоретическая производительность при настиле в 450 г на длину 0,7 м за 7 час. в килограммах (с учетом 3% на скольжение ремня) выразится:

$$\frac{0.8 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 450 \cdot 0.97}{0.7 \cdot 1000} = 210 \text{ kg}.$$

Так как волчок является машиной периодического действия, которую необходимо останавливать для ручного снятия холста с барабана, то, учитывая к тому же неизбежный разрыв между настилами, технически возможную норму устанавливают в 78,5 кг.

Выходящий метрический номер ленты с машины следующий:

4. Приготовление бородок на филлинг-машине

Дальнейшее разрыхление волокна и приготовление из него отдельных бородок производится на машине, называемой большим филлингом (рис. 14). По устройству эта машина напоминает




Рис. 14. Филлинг большой.

волчок для фризона. Существенная разница заключается в том, . нто на барабане вместо игольчатой гарнитуры укреплены в специальных вырезах окружности барабана 14 стальных планокгребней а. На этих планках расположены два ряда стальных игл № 9×15×2".

Работа производится следующим образом: вес холста с волчка проверяют на весах. После этого волокна данной порции в 450 г

вновь аккуратно выпрямляют в длину и равномерно настилают на питательном столике А (рис. 16), пропуская его через рифленые приемные b, b и игольчатые цилиндры c, d, e, s, u. В момент выхода из цилиндров иглы гребней барабана захватывают материал таким образом, чтобы каждый гребень барабана наполнялся материалом равномерно. Равномерное наполнение гребней зависит от равномерности настила сырья на питательном столике и правильной установки игл гребней относительно оси барабана. Когда весь настил намотается на гребни, питательный столик А выключается, и привод переводится на холостой шкив. Варабан продолжает вращаться. Для того чтобы его можно было сразу же остановить, пользуются ножным тормозом. Самый барабан предохранительной крышкой, которую во избежание несчастных случаев нельзя открывать до полиби остановки барабана. Когда барабан останавливается, рабочий поднимает крышку и помощью ножа и направляющей палочки разрезает материал около концов игл гребней. При этом для того чтобы разрезать материал у всех 14 гребней, барабан поворачивают вручную. Эта операция довольно трудная. Не так давно один из слесарей фабрики изобрел особое приспособление, которое позволяет поворачивать барабан только на необходимую часть окружности. После того, как материал разрезан, барабан повертывается для того, чтобы в том месте, где был разреван материал, образовался более тонкий слой волокна. Это дает возможность лучше накрутить бородку на палочку. Материал с каждого гребня снимают помощью сосновой упругой палочки толщиною 8-9 мм и длиною 72-73 см, следя за тем, чтобы накручивание бородки на палочку было бы достаточно сильное. Бородки, накрученные на палочки, укладывают в оцинкованный ящик так, чтобы в него полностью уложилось 3 съема, т. е. (14 - 3) 42 бородки,

Укладывать бородки в ящики нужно строго по рядам. Иначе неаккуратно и неплотно положенные бородки могут упасть из ящика и развернуться с палочки, что потребует вторичной обработки на филлинг-машине. В результате не только удорожается стоимость обработки, но и самое волокно обесценивается, так как

оно от повторной обработки укорачивается.

Малый филлинг (рис. 15) употребляется для очесов, т. е. для короткого волокна; расчета его мы не приводим, так как фабрика не располагает данным оборудованием.

Расчет скоростей и производительности филлинг-машины фирмы ,Гринвуд и Ватлей":

Имеем схему филлинг-машины (рис. 16):

n главного вала машины=300 об/мин.,

п барабана:

• равна
$$\frac{300 \cdot 22}{96} = 69$$
 об/мин.

Окружная скорость барабана при днаметре по концам игл, равном 0.863 м: $69 \cdot 0.863 \cdot \pi = 187$ м/мин.

п вала питательной решетки при сменной шестерне в 30 зубьев.

$$\frac{69 \cdot 22 \cdot (30) \cdot 17 \cdot 18}{150 \cdot 170 \cdot 14 \cdot 33} = 1,185$$
 об/мин.

Линейная скорость питательной решетки при диаметре ведущего вала, равном 0,1016 м:

 $1.185 \cdot 3.14 \cdot 0.1016 = 0.378 \text{ м/мин.}$

Полная вытяжка:

 $\frac{187}{0.378} = 495.$




Рис. 15. Филлинг малый.

Вытяжная константа вычисляется следующим образом:

$$\frac{69 \cdot 0,863 \cdot \pi}{69 \cdot 22 \cdot (\mathbf{x}) \cdot 17 \cdot 18 \cdot \pi \cdot 0,1016} = \frac{69 \cdot 0.863 \cdot \pi \cdot 150 \cdot 170 \cdot 14 \cdot 33}{69 \cdot 22 \cdot (\mathbf{x}) \cdot 17 \cdot 18 \pi \cdot 0,1016} = \frac{14850}{x},$$

откуда видим, что чем больше число зубьев сменной шестерни, тем вытяжка меньше. Число оборотов и окружная скорость хе-

риссонов возрастают, что способствует постепенному выпрямлению волокон.

$$n$$
 хериссона $c = \frac{69 \cdot 22 \cdot (30)}{150 \cdot 170} = 1,78$ об/мин.
$$d = \frac{69 \cdot 22 \cdot (30) \cdot 24}{150 \cdot 170 \cdot 24} = 1,78$$
 об/мин.
$$e = \frac{69 \cdot 22 \cdot (30) \cdot 22}{150 \cdot 170 \cdot 21} = 1,87$$
 об/мин.
$$s = \frac{69 \cdot 22 \cdot (30) \cdot 22 \cdot 24}{150 \cdot 170 \cdot 21 \cdot 24} = 1,87$$
 об/мин.
$$u = \frac{69 \cdot 22 \cdot (30) \cdot 22 \cdot 24}{150 \cdot 170 \cdot 21 \cdot 24} = 1,96$$
 об/мин.

Рис. 16. Схема большой филлинг-машины.

Теоретическая производительность машин в 7 час. при настиле на 1,3 м и при весе 450 г с учетом 3% скольжения исчисляется в:

$$\frac{0,378 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 450 \cdot 0,97}{1,3 \cdot 1000} = 53,3 \text{ Kr.}$$

Вследствие большой затраты рабочего на ручные операции технически возможная норма установлена:

по фризону . . . 34,42 кг

- "кокону . . . 33,28
- **"** фризонету . 35,45

т. е. машина работает с.к. п. д. около 64%.

IV. ЧЕСАНИЕ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЫРЬЯ

1. Принцип чесания

Для усвоения процесса чесания проанализируем работу двух кардных поверхностей с расположенными скобочками (иглами)

в двух различных направлениях (рис. 17).

Представим себе, что поверхность Г движется вправо, поверхность В—влево, и что волокно находится между этими поверхностями. Вследствие того, что концы скобочек направлены в разные стороны и движение поверхностей происходит навстречу одна другой, каждая из этих поверхностей будет удерживать на себе волокно, в силу чего волокна будут вытягиваться и прочесываться.


В зависимости от скорости движения лент волокна при про-

чесывании могут разрываться.

Если поверхности В и Гдвижутся в одном направлении влево, причем скорость В больше скорости Г, то волокна будут расчесываться, но очень медленно с меньшим повреждением целости гволокна.

Если обе поверхности В и Г движутся влево, но скорость Г больше скорости В, волокна будут вываливаться из кардиных поверхностей и закатываться между ними.





Если поверхность В дви- Рис. 17. Схема кардных поверхностей.

жется вправо, а Г-влево, то

волокна будут из карды вываливаться и прочеса не получат. Проследим теперь различные движения другой пары поверхностей A и Б.

Предположим, что A движется направо, а B—налево. В этом случае поверхность A будет снимать волокно с поверхности B. Если же A движется налево, а B—направо, то поверхность B будет снимать волокно с поверхности A.

Бывают еще случаи, когда обе поверхности A и B движутся

налево, но с разными скоростями.

Предположим, что А движется быстрей Б. В этом случае по-

верхность \mathcal{B} будет снимать волокно с поверхности A.

Далее предположим, что поверхность A движется медленнее B, следовательно поверхность A будет снимать волокно с поверхности B.

При движении же поверхностей A и B вправо, когда A движется быстрее B, A будет снимать волокно с B; при скорости же B, большей скорости A, будет происходить обратное, т. е. по-

верхность В будет снимать волокно с поверхности А.

Чесание на циркулярной чесальной машине основано на этом принципе; однако на практике воложно прочесывается не между двумя кардными поверхностями, а с одного конца зажато в тисках; тогда кардная поверхность гребней, имея скорость большую,

чем скорость тисков, прочесывает волокьо, т. е. процесс чесания идет аналогично случаю, когда поверхности A и B движутся в одном направлении, но с разными скоростями.

При прочесе вальяна процесс чесания идет по принципу дви-

жения поверхностей B и Γ в разные стороны.

В этом случае кардная поверхность прочесывает волокно очень энергично, а потому во избежание разрыва волокон дают вальяну минимальную скорость, что способствует получению меньщего количества очеса.

2. Циркулярно-чесальные машины

После филлинга бородки шелка, накрученные на палочки и уложенные в ящики, поступают на круглые чесальные машины для прочеса, т. е. для окончательного разъединения волокон между собой и отделения прочесанных волокон по длине их. Чесание осуществляется на 4 циркулярных (круглых) чесальных машинах, при чем на 1-ю машину поступают бородки с филлинг-машины, на 2-ю машину—бородки, снятые с 1 й циркулярной машины, на 3-ю машину—бородки, снятые со 2-й машины и наконец на 4-ю—бородки с 3-й машины.

С каждой машины получаются три вида продукта: 1) прочесанное волокно на флажках, 2) бородки с гребней, 3) очес с

вальяна.

Средняя длина прочесанного волокна на флажках получается с 1-й машины 150 мм, со 2-й—100 мм, с 3-й—75 мм и с 4-й—50 мм.

За границей отделение волокон иногда ведется и дальше, таким образом получают с 5-й машины волокно длиною в 40 мм и с 6-й—волокно длиною в 30 мм; в некоторых случаях ограничиваются и 3 цугами.

Чем больше мы получаем длинных волокон, тем они крепче, и тем большим будет выход прочесанного волокна в целом со всех машин. По данным английской фирмы "Гринвуд и Батлей" очень хорошим выходом считается такой, когда из 100 кг вареного фризона получится 55—59% прочесанного волокна. Мы должны не только добиться этого выхода, но и повысить его.

Залогом может служить дружная работа рабочих и технического персонала, соцсоревнование между отдельными бригадами, цехами и предприятиями, а также внедрение в массы технических знаний.

Наибольшее распространение получили машины фирмы

"Гринвуд и Батлей".

Эта машина состоит (рис. 18) из большого барабана А (рис. 22), диаметром 1,8 м, по окружности которого вроходят деревянные тисочки б (рис. 18). Чесальными органами являются чесальный вальян Б, диаметром 900 мм и гребни-шляпки (рис. 22). Большой барабан разделен на 6 частей, так называемых секций, а в каждой секции находится одинаковое количество тисочков.

При переходе от одной машины к другой номер игл на гребнях циркулярно-чесальных машин постепенно повышается. Объ-

ясняется это тем, что по мере вычесывания чистого волокна на 1-й машине весь сор и шищечки сосредоточиваются на 2-й и последующих машинах. Для вычесывания этого сора и шишечек необходимо, чтобы иглы были тоньше и следовательно легче проникали в материал. Отсюда же понятно, почему благодаря меньшей толщине игл число их на той же площади гребня может быть большим. Увеличение числа гребней на машине необходимо для того, чтобы увеличивать число игл, приходящихся на вес прочесываемого волокна, не увеличивая скорости движения гребней.

10

ſЯ

a

C




Рис. 18. Циркулярная машина.


Работа на циркулярно-чесальной машине производится следующим образом.

Бородки с филлинг машины в ящиках подаются на машину 1-го цуга. Чесальщик, стоя на площадке машины на высоте от пола около 1300 мм, закладывает бородки между тисочками барабана, который в это время медленно вращается. Чтобы метче было уяснить ход дела, представим себе, что машина не маправлева.

Предположим, что барабан повернулся так, что перед чесальником находится первая секция. Всего в секции имеется 13 тисочков, что дает возможность заправить 12 бородок. Для того итобы чесание происходило непрерывно, чесальщик должен заложить в последние семь тисочков шесть бородок, т. е. между каждыми тисочками заложить по одной бородке. При этом палочки будут помещаться в вырезах, имеющихся на тисочках Палочки эти делаются из прямослойной сосны 72 см длины и

8,5-9,5 мм ширины.

Бородки должны быть заложены так, чтобы шелк над тисочками выставлялся на 60—80 мм. При вращении барабана тисочки (помощью пружин) сжимаются и прочно держат бородки. Помере вращения барабана концы бородок, выставленные над поверхностью тисочков, подводятся сначала к кожаному треугольнику К (рис. 19), который несколько приглаживает бородки, а затем—к движущимся гребням-шляпкам D. Иглы этих гребней проникают в шелк и прочесывают его с одной стороны. Далее



Рис, 19. Разрез циркулярно-чесальной машины фирмы "Гринвуд и Батлей",

бородки подводятся к чесальному вальяну L, иглы которого тоже проникают в шелк и прочесывают бородку с другой стороны. После этого бородки, прочесанные с одного конца, при помощи тех же пружин освобождаются от зажима в тисках. Тогда чесальщик небольшой заостренной палочкой разделяет бородки между собой. Затем он вынимает их по одной за концы палочки и перекладывает бородки одну за другой в первые шесть тисочков. При второй закладке бородок в тиски прочесанный конец необходимо углублять настолько, чтобы избежать так называемого непрочеса и в то же время, чтобы получить как можно больше чистого волокна. Установить, до какого предела

нужно производить это углубление, довольно трудно. В данном случае приходится полагаться лишь на производственное чутье чесальщика. Вслед за переложенными бородками закладываются новые бородки в следующие шесть тисочков, как и в первом случае. Бородки, переложенные для прочеса 2-го конца, при продолжающемся вращении барабана подводятся к механизму, освобождающему переложенные бородки от палочек. выставленные концы бородок подводятся к кожаному треугольнику, к гребням и вальяну. Вследствие этого и второй конец бородок также окажется прочесанным с двух сторон. Одновременно с прочесом перевернутых шести бородок получают первый прочес бородки, заложенной впервые во второй половине секции. Необходимо помнить, что хорошее прочесывание волокна зависит: 1) от правильной установки гребней-шляпок относительно окружности барабана, а также и правильной ÛΤ

чесального вальяна; 2) от скорости гребней и вальяна; 3) от чистоты сукна на тисках и других причин. Следует также иметь в виду, что **пля получен**ия большого количества прочесавного волокна помимо сноровки самого чесальщика необхолимо: а) чтобы съемщицы своевременно и аккуратно снимали бородки с гребней, б) чтобы балансы работали правильно и в) чтобы не было

шели между тисками.

OM

КИ

Ιq

Ib-

ей

ee

a

Прочесанные с двух концов бо-




Рис. 20. Флажок пиркулярночесальной машины.

родки, возвратившись к чесальщику, вынимаются им помощью флажка (рис. 20). Флажок этот представляет собою лоскут бязи а, набитый на деревянную палку в. Чесальщик развертывает этот флажок (рис. 21) и покрывает им прочесанные с двух концов бородки. Затем он вращает руками палку, накручивает на нее бязь и вместе с бязью вытаскивает из тисочков прочес. Флажек с прочесом кладется в ящик, прикрепленный сбоку машины. Обычно через каждый оборот барабана чесальщик останавливает машину и спускается с нее по лесенке. Потом помощью деревянного бруска, на который набит такой же гребень, как и у чесальной машины, он очищает чесальный вальян. Если с чисткой вальяна запоздать, получается непрочес или засоренность прочеса щишечками. В таком случае иглы неочищенного вальяна засоряются очесом, не могут проникать в материал, а следовательно и не будут чесать. Очес, снятый с вальяна, укладывается в ящик.

Кроме чесальщика машину обслуживает еще съемщица, которая на ходу машины снимает бородки с гребней помощью такой же палочки, как и на филлинг-машине. Съемщица сначала приготовляет 18 или 24 палочки (по числу гребней на машине), а затем, держа руками концы палочки, вращает ее, наматывая бородку. Резким движением кверху и на себя, т. е.

по направлению изгиба игл гребней, съемщица снимает бородку с гребня и укладывает ее в ящик. Квалифицированная съемщица снимает бородки почти одинакового веса (вес фризонных бородок, снятых с машины 1-го цуга, должен равняться в среднем 28 г). Уложив правильными рядами в ящик 54 бородки т. е. 3 съема, съемщица передает его чесальщику на машину 2-го цуга. Машина 2-го цуга по работе ничем не отличается от машины 1-го цуга. Со 2-й машины бородки весом по 23 г каж-

42

p٤



Рис. 21. Снятие прочеса на флажок.

дая передаются на машину 3-го цуга. Снимаемые с 3-го цуга бородки имеют уже вес 16 г и передаются на 4-ю машину. Бородки, снятые с 4-й машины (весом по 16 г), обрабатываются на этой же машине для получения волокна 5-го цуга. В дальнейшем бородки сразу укладываются (уже без палочек) в мешок, образуя угар. В процессе работы на верхней площадке машин накапливается достаточное количество палочек, освободившихся при прочесе 2-го конца бородок. Тогда съемщица поднимается по деревянной лесенке и убирает палочки, очищая их от волокон шелка. На этой работе иногда используется

специальный штат неквалифицированных работниц. В этом случае на обязанности чистильщиц палочек лежит своевременная разноска палочек на филлинг-машины.

Таким образом с каждой мащины мы получаем три вида продукта: 1) прочес, снятый на флажок; 2) вальянный очес;

3) бородки, снятые с гребней.

J. 156 C

Куда же идут эти материалы? Бородки, снятые с гребпей и уложенные в ящики, поступают на машину следующего цуга. Выльянный очес с 1-го цуга подается в ящиках на филлинг. Здесь из него приготовляют бородки, идущие не на 1-ю машину, а сразу на машину 2-го цуга. В этом случае отвешивается на весах 350 г, чтобы вес бородок составил:

$$\frac{350}{14}$$
 = 25 r.

Наконец прочес, снятый на флажках, подвергается контролю и браковке.




Рис. 22. Схема циркулярно-чесальной машины фирмы "Гринвуд и Батлей".

Расчет скоростей и производительности циркулярно чесальной машины фирмы "Гринвуд и Батлей"

Имеем схему машины (рис. 22): n главного вала машины—300 об/мин.

$$n$$
 барабана в час $\frac{300 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 14 \cdot 60}{27 \cdot 27 \cdot 160} = 8,65$ об/час.

или 1 оборот барабана происходит в $\frac{60}{8,65}$ = 6,95 мин.

За весь рабочий день, если бы не было остановов машины, она сделаля бы:

 $8,65 \cdot 7 = 60,5$ оборотов.

Теоретически возможное число снимаемых флажков:

$$60, 5 \cdot 6 = 363$$
 флажка.

$$n$$
 вальяна $\frac{300 \cdot 24 \cdot (58)}{72 \cdot 72} = 80,5$ об/мин.

Окружная скорость вальяна при диаметре по концам игл 0,517 м:

$$805 \cdot \pi \cdot 0,517 = 131 \text{ m/muh.}$$

и вала зубчатого колеса (звездочки) цепи

$$\frac{300 \cdot 24 \cdot 24 \cdot (38)}{72 \cdot 72 \cdot 72} = 17.6$$
 of/muh.

Линейная скорость цепи в метрах в минуту при диаметре по концам игл 0, 46 м.

$$17, 6 \cdot x \cdot 0, 46 = 25,4$$
 m/muh.

Для того чтобы полностью заправить машину, потребуется

следующее количество бородок.

Мы знаем, что на окружности барабана расположено 6 секций и что в каждую секцию закладывается 12 бородок, таким образом необходимо иметь:

$$12 \cdot 6 = 72$$
 бородки.

При весе каждой бородки в 32 г это определяет количество потребного сырья в

$$32 \cdot 72 = 2.3$$
 Kr.

Время, необходимое для полной заправки машины, высчитывается так: для полной заправки машины требуется 2 оборота, 1 оборот барабана делает в 6,95 мин., следовательно всего:

$$6.95 \cdot 2 = 13.9$$
 Mus.

При подсчете производительности машины следует принять во внимание процент выхода прочесанного волокна из общей массы бородок. Процент выхода помимо качества вареного сырья и ассортимента сырья очень сильно зависит от квалификации чесальщика. Бережное обращение с бородками, аккуратное закладывание их в зажимы чесальной машины, уменье находить уровень первой закладки и закладку при перевертывании бородок дают значительные результаты.

Охват чесальщиков социалистическим соревнованием в короткое время дал значительно лучшие показатели работы. Еще более способствуют экономному расходованию сырья и получению лучших выходов прочеса хозрасчетные бригады. Обычно на 1 цуге выход по лучшему сырью фризону колеблется в пределах от 20 до 30%.

Теоретический расход сырья за 7 часов составит:

$$\frac{60.5 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 32}{1000} = 70 \text{ kg}.$$

тринимая процент выхода равным 25, имеем теоретическую водительность:

$$\frac{70 \cdot 25}{100} = 17.4$$
 Kr.

Так как в процессе работы чесальщику периодически прилится спускаться с машины и, останавливая ее, чистить вальян очеса, то технически возможное число снимаемых флажков зановлено в 308, т. е.

$$\frac{308}{6} = 51,3$$
 оборота барабана в 7 час.

Последующие машины 2-го, 3-го, 4-го цугов имеют те же жемы машин, но другие скорости главного вала и рабочих

органов.

Не делая подробного расчета скоростей по машинам, обращаем внимание лишь на приводимые ниже таблицы некоторых технических данных по циркулярно чесальным машинам, где прилож. 3, табл. 1—5) приведены числа оборотов и линейные корости рабочих органов.

Для подсчетов же укажем, что число оборотов главного вала

нашин 2-го цуга равно 275 об мин.

Таким образом, чтобы определить по таблицам скорость рабочих органов циркулярно чесальных машин 3-го цуга при числе оборотов главного вала 180 об/мин., при сменной вальянной тестерне в 45 зубьев и сменной шестерне для гребней в 51 зуб, делаем следующие подсчеты.

В таблице нет числа оборотов главного вала, равного 180 об/мин, а потому берем ближайшие, т. е. 174, и узнаем п бара-

бана в час.

При п главного вала 174 об/мин. п барабана в час—5, окружная скорость 0,44 м/мин., следовательно при п главного вала 180 об/мин.:

» барабана:

$$\frac{5 \cdot 180}{174} = 5.17$$
 of/4ac.

и окружная скорость барабана

$$\frac{0,44 + 5,17}{5} = 0,455$$
 м/мин.

Число оборотов вальяна при числе оборотов барабана, равкном 5, и при сменной шестерне в 45 зубьев находим по таблице: 36,2 об/мин., окружная скорость—58,6 м/мин., отсюда при нашей скорости барабана, равной 5,17 об/час., имеем

п вальяна:

$$\frac{36,2 \cdot 5,17}{5} = 37,5$$
 об/мин.

й окружную скорость
$$\frac{58,6 \cdot 5,17}{5} = 60,5$$
 м/мин.


Далее видим, что при n барабана, равном 5 об/мин., и сменной шестерне в 51 зуб линейная скорость гребней будет 12,7 мм, отсюда для нашей скорости находим:

$$\frac{12.7 \cdot 5.17}{5} = 13.13$$
 m/muh.

3. Браковка прочеса и приготовление пенье

С циркулярно-чесальных машин прочесанное волокно переносится браковщицами, обслуживающими определенные машины, к браковочным столам. Устройство этих столов весьма несложно (рис 23). Обыкновенный стол с небольшим наклоном поверхности имеет посредине вырез, закрытый матовым стеклом а. Под столом укреплены 4 электрические лампочки, освещающие стекло.

Развернув флажок с прочесом, браковщица бережно кладет его на стекло так, чтобы он был освещен лучами света от лампочек под столом. Не повреждая флажка и не спутывая волокна,



Рис, 23. Схема браковочного стола.

она удаляет из прочеса все посторонние примеси в виде бумажной вязки, концов шпагата, волоса от щеток с предыдущих машин и т. д. Вместе с удалением всяких примесей, приподнимая отдельные ряды прочесанного волокна, она ваходит слабо прочесанные места и удаляет их, в силу необходимости нарушая цельность флажка. Просмотренные таким образом флажки аккуратно свертываются по длине волокон и укладываются в ящик; для каждой машины приспособлен специальный ящик, который вмещает какой-либо один цуг.

Однако в таком виде прочесанное волокно еще не может быть употреблено для прядения, а потому прочес после браковки подается на барабаны для приготовления на них лент пенье.

В зависимости от длины волокон барабаны употребляются большие и малые. Большие служат для переработки волокон 1-го и 2-го цугов, малые же употребляются для коротких волокон, т. е. для 3-го и 4-го цугов.

Барабан (рис. 24) состоит из питательного стола а, питательного валика гребенной коробки, вытяжных цилиндров В и собственно барабана А. Перед накладыванием прочеса на питательный столик он взвешивается: на большом барабане порциями по 100 г, на малом—по 70 г. Далее прочес аккуратно разделяется на несколько частей и по мере движения кожаного полотна питательного стола в отдельные части прочеса укладываются так, чтобы заложенные впереди части прочеса немного закрывали ближний конец последующей части. Полотно столика подводит прочес под питательный валик, после чего иглы гребней гребенной коробки вонзаются отвесно в волокна; так как коробка состоит обычно из двойного поля гребней, то гребни попеременно прокалывают волокна то снизу, то сверху.




Рис. 24. Большой барабан.

Гребни приводятся в движение помощью червяков C, расположенных по обеим сторонам гребневой коробки. Скорость гребней несколько больше скорости питания, почему в момент попадания в гребенную коробку волокна несколько выпрямляются, а дойдя до вытяжных цилиндров, имеющих окружную скорость большую, чем волокно, протаскиваются через гребни и принимают относительно параллельное положение. От рифленых цилиндров кожаный рукав, несет волокиа на барабан, на который они и наматываются. Не останавливая барабан (рис. 25), работница в любом месте его окружности разрывает ленту и снимает ее по мере вращения барабана. Обычно одним пассажем на барабане не ограничиваются, а проверив правильность веса

ленты, пропускают ее вторично через барабан; это дает уверенность в относительной равномерности ленты по толщине и прямолинейности волокон; расположенных в ней. Для длинных волокон второй пассаж иногда осуществляется на однопольном барабане (рис. 26), т. е. барабане без 2 верхних рядов гребней.

От правидьного взвешивания лент и от равномерности ленты по длине зависит последующий процесс прядения. Следует иметь в виду, что с барабанов начинается нумерация шелка. Требование точного веса при постоянной длине ленты, равной окружности барабана, равносильно требованию правильного номера.



Рис. 25. Снятие ленты на малом барабане.

так как метрический номер, употребляемый в прядении шелка, исчисляется по формуле:

 $N = \frac{\text{число метров}}{\text{число граммов}}$

н обтак как с большого барабана мы получаем ленту в 3 м и длиными вес ее должен равняться 100 г, то метрический номер

будет 100 т. е. 0,03.

Правильность и равномерность номера ленты имеет решающее значение для, правильности и равномерности номера вырабаты-

ваемой пряжи. Метрический номер пряденого шелка обозначает число метров, заключающееся в 1 г, т. е. если 1 м весит 1 г, это вначит, что номер шелка—1-й. Если 5 м весят 1 г, то номер шелка—5-й и т. д.

Таким образом, чтобы узнать метрический номер, следует длину в метрах разделить на вес в граммах. Для примера

приведем следующие задачи:

1) Чему равен метрический номер ленты, если известно, что ллина ее 100 м, а вес 500 г?

Решение: $\frac{100}{500} = \frac{1}{5} = \frac{2}{10}$, т. е. номер ленты 0,2.




Рис. 26. Однопольный барабан.

2) Найти вес ленты, если известно, что номер ее 0,5, а длина 10 м.

Решение: $\frac{10}{0.5} = 20$, т. е. вес = 20 г.

3) Найти длину ленты, если мы знаем, что она весит 50 г и вомер ее 0,2.

Решение: 50 · 0,2 = 10, т. е. длина ленты равна 10 м.

Расчет скоростей и производительности двухпольного большого барабана фирмы "Гринвуд и Батлей".

Имеем схему двухпольного большого барабана (рис. 27): n вала трансмиссии—245 об/мин.

Диаметр шкива на трансмиссии - 360 мм.

п главного вала машины:

$$\frac{245 \cdot 360}{300} = 294$$
 of/muh.

п передаточного вала к червякам:

$$\frac{294 \cdot 28}{60} = 137 \text{ of/muh.}$$




Рис. 27. Схема двухнольного барабана малого.

п червяков:

$$\frac{137 \cdot 30}{20} = 205,5$$
 of/muh.

Шаг червяка-15,5 мм.

Линейная скорость гребней среднего поля, транспортирующих шелковое волокно:

$$\frac{205,5 \cdot 15,5}{1000}$$
 = 3,19 м/мин.

n вала питательного рукава при питательной шестерне в 18 зубьев:

$$\frac{294 \cdot 28 \cdot 18 \cdot 20}{60 \cdot 54 \cdot 65} = 14$$
 об/мин.

Линейная скорость питательного рукава при диаметре ведуего вала в 38 мм:

$$\frac{14 \cdot \pi \cdot 38}{1000} = 1,68 \text{ m/muh.}$$

n вытяжного цилиндра при сменной шестерне в 40 зубьев:

$$\frac{294 \cdot 28}{40} = 206 \text{ of/muh.}$$

Окружная скорость вытяжного цилиндра при диаметре цилин-

$$\frac{206 \cdot \pi \cdot 38}{1000} = 24,6$$
 m/muh.

Полная вытяжка вычисляется так:

$$\frac{24,6}{1,68}$$
=14,65.

Результат почти совпадает с тем, что дан в таблице, которую фирма прилагает к машине.

Таблица соответствия сменных шестерен с получаемой вытяжкой

Сменная шестерня	Вытяжка
40 зубьев	15
35 .	18
28 ,	21
25	24
22 ,	27
20 "	30

Вытяжную константу найдем, если разделим скорость вытяжных цилиндров на скорость питания, обозначив сменную шестерню через x.

$$\frac{294 \cdot 28 \cdot \pi \cdot 38}{x \cdot 1000} = \frac{294 \cdot 28 \cdot 18 \cdot 20 \cdot \pi \cdot 38}{60 \cdot 54 \cdot 65 \cdot 1000} = \frac{294 \cdot 28 \cdot \pi \cdot 38 \cdot 60 \cdot 54 \cdot 65 \cdot 1000}{x \cdot 1000 \cdot 294 \cdot 28 \cdot 18 \cdot 20 \cdot \pi \cdot 38} = \frac{585}{x},$$

т. е. чем меньше число зубьев сменной шестерни, тем больше вытяжка.

Теоретическая производительность большого двухпольного барабана за 7 час. при настиле на длине в 2 м и весе настила, равном 100 г, составит:

$$\frac{1,68 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 100}{2 \cdot 1000} = 35,3 \text{ Ke}.$$

Расчет сиоростей и производительности малого барабана фирмы в вод "Гринвуд и Батлей" "Гринвуд и Батлей"

Имеем схему малого барабана (рис. 28):

n главного вала машины—300 об/мин.

и червяка:

$$\frac{300 \cdot 32 \cdot 30}{90 \cdot 20} = 144$$
 об/мин.

Линейная скорость питтаельного рукава при питательной щестерне в 22 зуба и при диаметре ведущего валика в 38 мм исчиеляется: . 19 March 19 (19)




Рис. 28. Схема двухпольного барабана большого.

Окружная скорость вытяжного цилиндра при сменной вытяжной шестерне в 80 зубьев и при диаметре вытяжного цилиндра for the billion at the в 38 мм:

$$\frac{300 \cdot 32 \cdot \pi \cdot 38}{80 \cdot 1000} = 14,35 \text{ M/MUH.}$$

Полная вытяжка: ម៉ាតែនាកាសស្រាស់

$$\frac{14,35}{1.38} = 10,4,$$

Programme Company

on digit что почти совпадает с таблицей, прилагаемой фирмой к машине.

Таблица соответствия сменных шестерен с получаемой вытажкой

Сменная шестерня	Вытяжка
80 зубьев 66	10
66	12
57	14
50	16
44	18
40 _	20
33	24

Вытяжную константу найдем, если скорость вытяжных цилиндров разделим на скорость питания, обозначая сменную вытяжную шестерню через x:

$$300 \cdot 32 \cdot \pi \cdot 38$$

000 02 00	医乳腺 医多乳腺 医多种性神经 医乳腺 化二氯甲基酚 化二氯甲基酚	SCIONE SERVICE
$x \cdot 1000$	$300 \cdot 32 \cdot \pi \cdot 38 \cdot 90 \cdot 54 \cdot 68 \cdot 1000$	895
$300 \cdot 32 \cdot 22 \cdot 18 \cdot \pi \cdot 3$	8 $300 \cdot 32 \cdot 22 \cdot 18 \cdot \pi \cdot 38 \cdot x \cdot 1000$	x
90 - 54 - 68 - 1000	=	




Рис. 29. Схема однопольного барабана по доновнита!

Теоретическая производительность машин за 7 част при настиле на длине в 1,5 м и весе настила в 70 г составит:

$$\frac{1,38 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 70}{1,5 \cdot 1.000} = 27 \text{ kg}.$$

Расчет скоростей и производительности большого однопольного барабана фирмы "Гринвуд и Батлей"

Имеем схему однопольного барабана (рис. 29):

п главного вала машины 294 об/мин.

$$\frac{294 \cdot 32}{54}$$
 = 174 об/мин.

и червяков:

$$\frac{174 \cdot 30}{20} = 261$$
 of/muh.

При шаге червяка 15,5 мм линейная скорость гребней, транспортирующих волокио, будет равна:

$$\frac{261 \cdot 15,5}{1000} = 4,05 \text{ м/мин.}$$

Окружная скорость питательного рукава при диаметре ведущего вала, равном 50 мм, и питательной шестерни в 22 зуба:

$$\frac{294 \cdot 32 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 25 \cdot \pi \cdot 50}{54 \cdot 95 \cdot 115 \cdot 20 \cdot 1000} = 1,65 \text{ m/muh.}$$

Окружная скорость вытяжного цилиндра при диаметре цилиндра в 40 мм и сменной шестерни в 40 зубьев:

$$\frac{294 \cdot 32 \cdot \pi \cdot 40}{40 \cdot 1000} = 29,5$$
 m/mhh.

Полная вытяжка:

$$\frac{29,5}{1,65}$$
 = 17,86,

что близко подходит к таблице, прилагаемой фирмой к машине.

Таблица соответствия сменных шестерен с получаемой вытяжкой

1	Сменная	шестерия	Вытяжка
	44	зуба	18
	40	".	20
	33	•	24
٠	28	*	28
	25	, -	92
	22	· _	3 6

Вытяжную константу найдем, если разделим скорость вытяж ных цилиндров на скорость питания и обозначим сменную шестерню через х:

$$\frac{294 \cdot 32 \cdot \pi \cdot 40}{x \cdot 1000}$$

$$\frac{294 \cdot 32 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 25 \cdot \pi \cdot 50}{54 \cdot 95 \cdot 115 \cdot 20 \cdot 1000}$$

$$=\frac{294 \cdot 32 \cdot \pi \cdot 40 \cdot 54 \cdot 95 \cdot 115 \cdot 20 \cdot 1000}{x \cdot 1000 \cdot 294 \cdot 32 \cdot 22 \cdot 24 \cdot 25 \cdot \pi \cdot 50} = \frac{716}{x},$$

т. е., чем меньше число зубьев сменной шестерни, тем больше вытяжка.

Теоретическая производительность большого однопольного рабава за 7 часов при настиле на длине в 3 м и весе настила, вном 100 г, составит:

$$\frac{1.65 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 100}{3 \cdot 1000} = 23.1 \text{ Kg.}$$

приготовление ровницы

а. Смеска пенье

Из предыдущего описания процессов чесания мы видим, что продукт чесального отдела— пенье получается весьма разнообразным как по длине волокна, так и по количеству сортов. Обычно мы имеем пенье следующих сортов:

1) фризонное четырех цугов,

2) бассинетное трех и четырех цугов,

3) фризонетное трех цугов,

4) из грежевой рвани четырех цугов,

5) коконное четырех цугов.

Жоконное пенье в свою очередь подразделяется на пенье из: кокона гренажного,

кокона двойного,

кокона худого (чхарь),

которые отличаются друг от друга по цвету (имеют разные оттенки).

Кокон гренажный в большинстве случаев бывает кремового цвета. Кокон двойной—преимущественно белый и желтый.

Кокон худой (чхарь) бывает белого и желтого цвета.

Такое разнообразие в дливе, сорте и оттенках пенье естественно привело к необходимости смешивать его с таким расчетом, чтобы получить как можно меньше сортов пряжи и оттенков ее и в то же время не затруднять процесса прядения и не ухудшать равномерности пряжи.

Последнее условие достигается тем, что смешивание пряжи или, как принято называть, "смеска" производится, сообразуясь с длиной волокна и чистотой прочеса. В практике небольших прядильных фабрик смеска осуществляется смешением двух соседних цугов пенье, т. е. 1-й цуг со 2-м для 1-го сорта пряжи, 3-й цуг с 4-м цугом—для 2-го сорта пряжи.

Единообразие оттенков осуществляется смеской пенье различных сортов и цвета с таким рассчетом, чтобы входящий в смеску ассортимент пенье был постоянным.

Самая смеска осуществляется тремя различными способами:

- 1) смеска лентами в ящиках;
- 2) смеска тазами на машине;
- 3) смеска комбинированная из 2 предыдующих способов.

Рассмотрим каждый из способов отдельно.

1. Смеска лентами в ящиках осуществляется так. Предположим, что смеску необходимо сделать из:

1-го цуга фризова 30 кг 2-го цуга фризона 20 кокона 50

Так как вес каждой ленты равен 100 г, то количество лент, входящих в смеску, составит:

1-й цуг фризона 300 лент 200 500 кокона

Эти ленты укладываются в приготовленный ящик в следующем порядке: сначала 3 ленты фризонного пенье 1-го цуга,

затем 2 ленты фризонного пенье 2-го далее 5 лент коконного пенье 1-го


далее в том же порядке до самого конца.

2. Смеска тазами на машине.

Для примера возьмем пенье 4-го цуга фризона 70 кг пенье 4-го цуга кокона

Каждая из лент 4-го цуга весит 70 г, следовательно число лент будет:

фризонного пенье
$$-\frac{70 \text{ кг}}{70 \text{ r}} = 1000 \text{ лент,}$$
 коконного пенье $-\frac{35 \text{ кг}}{70 \text{ r}} = 500 \text{ лент.}$



Ленты кок**анные**

Пенты фризонные

Все пенье фризонное и коконное поступает на ленточные машины в разных ящиках и пропускается через них отдельно.

Смеска осуществляется на второй ленточной машине, называемой "стукалкой", к которой подставляется 12 тазов с лентами, полученными от первых ленточных машин. Для того чтобы получить правильную смеску, нужно соблюдать строгую пропорциональность. А именно: разделив 12 в отно-

500 , получаем 8 тазов с фри-

вонным пенье и 4 таза с коконным пенье. Самые ленты располагаются на машине применительно к нижеследующей схеме (рис. 30).

3. Наконец последний способ смес-Рис. 30. Чередование лент при ки-комбинированный, т. е. такой, где . применяется одновременно 1-й и 2-й способы. Он наиболее употребителен

и обеспечивает большую степень перемешивания сортов пенье, Приведем пример.

отребуется произвести смеску из:

	фризонного	1-ro 2-ro	цуга цуг а	15 10	KГ	25	ŔГ
MON WALL	коконного коконного	1-ro 2-ro	*	15 10		25	**
17.55 P	бассинетного бассинетного		: 7 H	5 5	H TS	10	7)

Э: Сначала мещают каждый сорт пенье отдельно в ящиках и набельно же пропускают его через ленточные машины.

зан Полученные тазы с ленточками подставляют к стукалкам,

кария с фризонным " " 5,

Само собой разумеется, что тазы должны чередоваться, чтобы тенты односортные не шли на машине рядом, а располагались бы применительно ко 2-му способу смески.

Смеска партий Ви 1930—1931 и.

House	Марка и номер	Нанменование в	Вмеска на	а стукалке		
R Hapr.	пряжи	сырья по цугам в	По лент.	В проц.		
क्षप्रकार		<u> </u>		<u> </u>		
H 57	Вест 200/2	Фризон желтый]	I 30			
(Q. 1)		Белый III Концы	30,6 6,7	9	75	
		Кокон П	19,4] .		
		" III Бассинет 1-й, 2-й	6,3 7,5	8 .	25	
⊕68∗	Бурет 140/2	Пенье-пух		9	90	
er sal	Cartina Maria	Концы		1	10	
59	4-й цуг 200/2	Фризон 4-й, 5-й Грежа	30	•	 ,.	
1		Фризонет	13,5	8	66,5	
ora, 🕡		Бассинет	6,5]		
m d	A	Кокон 4-й, 5-й	6,5	1. 1		
		Концы	43,5	4	83,5	
72	Альянс 80/2	Фризон 2 й		4	33,á	
111	40/2	Шерсть		8	66,5	
:: 74	Удариая 200/2	Фризон 1-й		10	83,4	
ا ـنا		Кокон 1-й	•	2	16,6	
82	Коконная 200/2	Кокон 1-й " 2-й		12	100	
		1.5				

Дальнейший процесс обработки, включая отделку пряжи, ведется по следующей схеме (рис. 31).

Процессом прядения называется расположение и закрепление отдельных волокон в возможно длинной нити при помощи крутки. Нить эта должна быть одинаковой толщины (по номеру) и ирепости по всей своей длине. Для того чтобы нить (пряжа) была равномерной по толщине (по номеру), необходимо соеди-

нять и скручивать отдельные волокна между собой так, чтобы в любом поперечном сечении нити число соединенных волокон было одинаково. Параллельное расположение волокон до скручивания способствует получению более гладкой и крепкой пряжи В настоящее время процесс прядения осуществляется в несколько приемов: сначала из волокнистой массы вытягивают отдельные волокна, которые выпрямляют и слегка скручивают в виде




Рис. 31. Схема обработки пенье в пряжу.

тонкой ленточки, называемой ровницей. Приготовление ровницы из ленты пенье называется предпрядением, дальнейшая же работа с ровницей, когда волокна окончательно вытягиваются, скручиваназывается собственно пряде. нием. Однако этом обработка пряжи в шелкопрядении обычно не кончается.

Пряжа после прядения и кручения подлежит отделке на специальных отделочных машинах.

2. Работа и оборудование приготовительного отдела.

Предпрядение, или как принято на фабрике называть, приготовительный от дел, включает приготовительные к прядению машины.

Этот отдел имеет настолько серьезное значение, что если здесь будет испорчен продукт, то его последующей обработкой исправить будет уже нельзя. Особенно вредно на качество пряжи влияют пропуски. Пропуском называется такой момент, когда обрывается одна или несколько лент и когда работница своевременно не заметит, что число соединяющихся лент неправильно. В таких случаях выходящая из машины ленточка получается тоньше, т. е. номер становится выше. Чередование тонких и толстых мест в ленте и ровнице дает неравномерную по тол-

пине (по номеру) пряжу. Такая пряжа в дальнейшем процессе работы (включительно до ткачества) дает повышенный угар, не говоря уже о пониженном качестве ткани, которая может выйти полосатой из за того, что ее плотность была неравномерной.

Вот почему работницам, работающим на стукалках, фроттерах и банкаброшах, нужно быть очень внимательными и в случае пропуска выматывать сработанную тонкую ленту. Иногда, наоборот, образуются утолщения лент, которые объясняются тем, что ленты пенье были плохо разработавы на барабанах, и неаккуратно накладывались на ленточные машины. На столике машины лента должна соединяться концами так, чтобы в соединенном месте она была бы такой же толщины, как и в остальной части. Поэтому концы ленты перед накладыванием на стол необходимо слегка расправлять так же, как и самую ленту. Если смешиваются ленты с разной длиной волокон, то неправильная




Рис. 32. Червяки ленточных машия.

смеска ведет за собой неправильное вытягивание и скручивание волокон, в результате чего ровница с банкаброшей и пряжа с прядильных ватеров начинает, как говорят, "полэти", т. е. в тех местах, где больше коротких волокон, получается ровница слабой крепости, которая легко разрывается.

Машины, на которых осуществляется смеска, называются "ленточными" и "стукалками". Разница между ними та, что ленточные машины имеют горизонтально расположенный деревянный питательный столик, а у стукалок горизонтальный столик заменен деревянным наклонным столиком с вырезами, соответствующими числу соединяющихся лент.

Средняя часть этих машин ничем не отличается от описанного ранее барабана, т. е состоит из коробки с червяками, по которым движутся гребни (рис. 32). На планки этих гребней напаены иглы (рис. 33).

Число игл, приходящихся на 1 см длины гребня, составляет на ленточной машине. 5 игл

1-й	стукалке	6	15
2-й	"	7	**
3-й	n .	8	17

т. е. по мере параллелизации и выравнивания ленты гребни упо-

требляются более частые.

Ленточные машины бывают с падающими гребнями и с круглыми. Первые преимущественно обрабатывают длинное волокно, а вторые—короткое. Стукалки с круглыми гребнями вместо коробки с червяками и падающими гребнями имеют 2 игольчатых цилиндра, называемые хериссонами, которые и транспортируют волокно. Под каждым хериссоном имеется щетка, которая очищает его от пристающих к нему волокон.

На этих машинах ввиду ограниченной ширины хериссонов и вообще конструктивного выполнения можно складывать не более 5 лент. После вытяжки продукт в виде узкой ленточки с метрическим номером 0,3—0,7 поступает в плющильные цилиндры и

дальше через выпускной цилиндр идет в железный таз.




Рис. 23. Гребень с ленточной мацины.

Обычно число пассажей на ленточных машинах с падающими гребнями не превышает 5. а на круглых ленточных достигает 7. Прежде чем поступить на круглую ленточную машину пенье подвергается обработке (при 1-2 пассажах) на ленточных машинах с пагребнями. дающими В зависимости от длиобрабатываемого волокна на ленточных машинах применяются вытяжки от 6 до 13. Чем длиннее волокно,

тем вытяжка может быть больше. Чаще всего вытяжка увеличивается по мере параллелизации волокон, так как в момент вытяжки сопротивление распрямленных волокон значительно уменьшается.

Ленты пенье, пройдя через ленточную машину и три ряда (пассажа) стукалок, постепенно становятся тоньше и в виде тонких ленточек, наполняющих собою железные тазы, поступают на машину, называемую фроттером. Назначение фроттера сделать ленточну еще более тонкой. Но так как эта ленточка при вынимании ее из таза может располятись, то ленточке с фроттера дают так называемую ложную кругку.

Между длиной волокна в ленточке и номером самой ленточки существует определенная связь. Чем длиннее волокно в ленте, тем более тонкую ленточку можно получить с фроттеров, и наоборот, чем короче волокно в ленте, тем ленточка, получаемая с

фроттеров, толще.

Таблица предельных номеров лент, получаемых с фроттеров для разной длины волокон

Длина волоки по цугам	а Номер ленты
1-й	2,2
2-й	1,5
3-й	1
4-й	0,75

Из тазов, стоящих позади машины, ленточка через фарфоровые направляющие вырезы направляется к питательному рифленому цилиндру, на котором лежит сплошной гладкий железный валик. Оттуда продукт проходит через хериссоны и попадает на два вытяжных цилиндра. После того как ленточка получит должную вытяжку, ее захватывают две кожаные сучильные муфты, которые кроме поступательного движения имеют еще движение вправо и влево (когда верхняя муфта движется направо, то нижняя идет налево). В этот момент ленточка получает так называемую ложную крутку, которая, спутывая несколько волокна, придгет ленточке некоторую связность и делает ее крепче. Пройдя сучильные муфты, ленточка через выпускные цилиндры и мундштукворонку попадает в железный таз. На фроттере обычно практикуют сложение 2—3 лент, но иногда работа идет и в одну ленточку, т. е. без сложения.

Последняя из машин предпрядения, т. е. приготовительного

отдела прядильной фабрики; называется банкаброшем.

Задача банкаброша—еще более вытянуть и выравнять ленточку с фроттера, окрутить ее и намотать на катушку. Это — одна из особенно сложных машин, требующая очень тщательный на-

ладки и хорошего ухода.

В банкаброше уплотненная ложной круткой ленточка из таза поступает через фарфоровые вырезы на питательные цилиндры, а затем, пройдя хериссоны, захватывается парой вытяжных валиков и через направляющую планку попадает в рогульку и на катушку. Направляющая планка отводит ровницу от цилиндра и при электризации волокон не позволяет ровнице наматываться на цилиндр. Практикуется сложение 2-3 лент, иногда же ровница работается и без сложения. Крутку ровнице необходимо давать минимальную, но такую, чтобы при прядении ровница "не ползла", т. е. сматывалась бы с катушки без обрыва. Крутка, необходимая для данной длины волокна, высчитывается по формуле $T=a \ V \ N$, причем коэфициент a берется для:

3 ro " −13

4-ro " --16

Таким образом, если нам нужно подсчитать крутку для ровницы № 9, работающуюся из пенье 1-го цуга, то, подставляя в формулу известные величины, находим: $T = a \sqrt{N}$, $T = 8 \sqrt{9} = 8 \cdot 3 = 24$.

Следовательно крутка на 1 м для этой ровницы должна быть близка 24.

При процессах предпрядения, как весьма ответственных за качество получаемой в дальнейшем пряжи главным образом в отношении равномерности ее номера, помимо общефабричного техконтроля производится ежедневная поверка номера и равномерности лент и ровницы. На фотографии представлен процесс отматывания определенной длины ровницы для последующего взвешивания на квадранте с целью определения номера ровницы (рис. 34).




Рис. 34. Поверка номера ровницы,

Расчет ленточной машины с падающими гребнями

По схеме передач имеем (рис. 35): Число оборотов трансмиссии n=256 об/мин. главного вала машины:


$$\frac{256 \cdot 250 \cdot 340}{440 \cdot 220} = 224,8 \text{ of/muh.}$$

Число ударов гребней в минуту:

$$\frac{224,8 \cdot a \cdot c}{-c \cdot d} = \frac{224,8 \cdot 35 \cdot 32}{45 \cdot 16} = 349$$
 уд/мин.

Число оборотов питательного цилиндра d=72 мм:

$$\frac{224,8 \cdot a \cdot 1 \cdot f}{\theta \cdot e \cdot g} = \frac{224,8 \cdot 35 \cdot 1 \cdot 20}{45 \cdot 20 \cdot 20} = 8,74$$
 об/мин.



Обознач.	a	ь	c	đ	e	f	g	æ	k	ı	m	n	A	B	c	D	d_1	d ₂	d_{ϑ}	d_{\bullet}	Обознач.
Число зубов	35	45	32	16	20	20	20	24 СМ	16	48	88	37	250	410	340	220	72	60	60	18	диаметр

Рис, 35. Схема ленточной машины с падающими гребнями.

Окружная скорость питательного цилиндра:

$$\frac{8,74 \cdot 3,14 \cdot 72}{1000} = 1,97 \text{ м/мин.}$$

Линейная скорость гребней среднего поля:

$$\frac{4224 \cdot 35 \cdot 32 \cdot 5.5}{45 \cdot 16 \cdot 1000} = 1,93 \text{ M/MUH.,}$$

где число 5,5 показывает шаг червяка в миллиметрах. Число оборотов вытяжного цилиндра $d=18^\circ$ мм.

$$\frac{224.8 \cdot a}{\text{cmeh, BHT} \cdot (24)} = \frac{224.8 \cdot 35}{24} = 327.75 \text{ of/muh.}$$

Окружная скорость вытяжных цилиндров:

$$\frac{327,75 \cdot 3,14 \cdot 18}{1000} = 18,52$$
 m/muh.

Число оборотов выпускного цилиндра $d_2 = 60$ мм:

$$\frac{224,8 \cdot a \cdot \kappa \cdot m}{\text{смен. } x \cdot l \cdot n} = \frac{224,8 \cdot 35 \cdot 16 \cdot 38}{24 \cdot 48 \cdot 37} = 112,23 \text{ об/мин.}$$

Окружная скорость выпускных цилиндров:

$$\frac{112,23 \cdot 3,14 \cdot 60}{1000} = 21,14 \text{ M/MHH}.$$

Полная вытяжка между питательным и выпускным цилиндрами

$$\frac{21.14}{1.97} = 10.7$$

Постоянная (Constanta) вытяжки по вытяжному цилиндру:

$$\frac{45 \cdot 20 \cdot 20 \cdot 18}{\text{смен.} \ x \cdot 1 \cdot 20 \cdot 72} = \frac{225,6}{x}$$

Постоянная (Constanta) вытяжка по выпускному цилиндру:

$$\frac{20 \cdot 20 \cdot 45 \cdot 16 \cdot 38 \cdot 60}{20 \cdot 1 \cdot x \cdot 48 \cdot 37 \cdot 72} = \frac{256,7}{x}.$$

 Теоретическая производительность одной головки за 7-часовой рабочий день при выпускном № 0,27:

$$\frac{21,14\cdot 420}{0,27\cdot 1000} = 32,9 \text{ Kr.}$$

расчет ленточной машины с круглыми гребнями (хериссонами)

По схеме (рис. 36) имеем следующее. Число оборотов трансмиссии n=256 об/мин. Число оборотов главного вала:

$$\frac{256 \cdot 225 \cdot 195}{320 \cdot 170}$$
 = 206 об/мин.

Число оборотов 1-го питательного цилиндра $d=50\,$ мм.:

$$\frac{206 \cdot 19 \cdot 19}{72 (50)}$$
 = 20,6 об/мин.

Окружная скорость 1-го питательного цилиндра: $\frac{20,6\cdot 3,14\cdot 50}{3,2}=3,2\text{ м/мин}.$




Рис. 36. Схема ленточной машины с круглыми гребнями (хериссонами).

Число оборотов 2-го питательного цилиндра d=25 мм.

$$\frac{206 \cdot 19 \quad 19 \cdot 44}{72 \cdot 50 \cdot 23} = 39,6 \quad 66/\text{Muh}.$$

d = 225

O

n=256

Окружная скорость 2-го пятательного цилиндра:

$$\frac{39.6 \cdot 3.14 \cdot 25}{1000} = 3.11 \text{ m/mus.}$$

Число оборотов херрисона xd = 44 мм:

$$\frac{206 \cdot 19 \cdot 19 \cdot 48}{72 \cdot 50 \cdot 43} = 23,1 \text{ od/muh.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{23,1\cdot3,14\cdot44}{1000}=3,19$$
 m/muh.

Число оборотов второго хериссона xdy = 34 мм:

$$\frac{206 \cdot 19 \cdot 19 \cdot 50}{72 \cdot 50 \cdot 35} = 29,5 \text{ of/muh.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{29.5 \cdot 314 \cdot 34}{1000} = 3.15$$
 m/mmh.

Число оборотов вытяжного цилиндра d=18 мм:

$$\frac{206 \cdot 50}{36}$$
 = 286 об/мин.

Его окружная скорость:

$$286 \cdot 3,14 \cdot 18 = 16,2 \text{ m/muh}.$$

Число оборотов второго вытяжного цилиндра $d=30\,$ мм:

$$\frac{206 \cdot 36}{42} = 177 \text{ o6/мин.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{177 \cdot 3,14 \cdot 30}{1000} = 16,7 \text{ m/mHH}.$$

Число оборотов выпускного цилиндра $d=60\,$ мм:

$$\frac{206 \cdot 25 \cdot 40}{40 \cdot 42} = 123$$
 of/muh.

Его окружная скорость

$$\frac{123 \cdot 3,14 \cdot 60}{1000} = 23,1 \text{ м/мин.}$$

Общая вытяжка машины вычисляется так:

Окружная скорость вытяжного цилиндра $=\frac{16,7}{3,2}=5,15$.

Постоянная вытяжка (Constanta):

$$\frac{x \cdot 72 \cdot 36 \cdot 30}{19 \cdot 19 \cdot 42 \cdot 50} = 0,103 \ x.$$

Вытяжка при данной сменной $(50 \text{ z}) = 0,103 \cdot 50 = 5,15$.

Теоретическая производительность одной головки за 6 выусков в течение 7-часового рабочего дня при выпускном № 0,64 медующая:

 $\frac{23,1\cdot 6\cdot 420\cdot 0,7}{0,64\cdot 1000}=63,6 \text{ kg},$

производительность одного выпуска за то же время:

$$\frac{63.6}{6} = 10.6$$
 Kr.

расчет скорости фроттера фирмы "Шлюмбергер" на 38 тазов

По схеме передач (рис. 37) определяем: Число оборотов трансмиссии:

$$n == 195$$
 об/мин.

Число оборотов главного вала:

$$\frac{195 \cdot 280}{350} = 156 \text{ об/мин.}$$

Число оборотов коленчатого вала сучильного аппарата;

$$\frac{156 \cdot 59}{59} = 156$$
 of/muh.

Число-возвратно-поступательных движений сучильных рукавов $156 \cdot 2 = 312$ об/мин.

(за один оборот вала кривошип делает 2 оборота).

Число, оборотов питательного цилиндра при диаметре d=40 мин.

$$\frac{156 \cdot 84 \cdot 25 \cdot 24}{58 \cdot 82 \cdot 101}$$
 = 16,37 об/мин.

Его окружная скорость:

$$\frac{16,37 \cdot 3,14 \cdot 40}{1000} = 2,05 \text{ M/Muh.}$$

Число оборотов второго питательного цилиндра при димеатре $d=30\,$ мин.:

$$\frac{156 \cdot 84 \cdot 25 \cdot 24 \cdot 40}{58 \cdot 82 \cdot 101 \cdot 30} = 21,7 \text{ об/мин.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{21,7\cdot 3,14\cdot 30}{1000}=2,05 \text{ м/мин.}$$

Число оборотов первого херрисона x = 50


$$\frac{156 \cdot 84 \cdot 25 \cdot 24 \quad 36}{58 \cdot 82 \cdot 101 \cdot 45} = 13,09 \text{ o6/m} \text{i.H.}$$

Его окружная скоросты:

$$\frac{13,09 \cdot 3,14 \cdot 50}{1000} = 1,81 \text{ м/мин.}$$

Число оборотов второго херрисона при диаметре d=36 м:

$$\frac{156 \cdot 84 \cdot 25 \cdot 24}{58 \cdot 82 \cdot 101 \cdot 32} = 16,37$$
 об/мин.



Его окружная скорость:

$$\frac{16,37\cdot 3,14\cdot 36}{1000} = 1,85 \text{ M/M}.$$

Число оборотов второго вытяжного дилиндра при d=20 мм:

$$\frac{156 \cdot 84}{58} = 228,5$$
 об/мин.

Его окружная скорость:

$$\frac{228,5\cdot 3,14\cdot 20}{1000}=8,35 \text{ m/MHH}.$$

Число оборотов первого вытяжного цилиндра $d=30\,$ мм.

$$\frac{156 \cdot 84 \cdot 34 \cdot 28}{58 \cdot 34 \cdot 42} = 150,54 \text{ об/мин.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{150,54 \cdot \pi \cdot 30}{1000} = 14,18 \text{ м/мин.}$$

Вытяжка (отношение линейной скорости вытяжного цилиндра скорости питательного):

$$\frac{14,18}{2.05} = 6,9$$

Постоянная вытяжки (Consta a):

$$\frac{101 \cdot 82 \cdot 34 \cdot 28 \cdot 30}{x \cdot 25 \cdot 34 \cdot 42 \cdot 40} = \frac{165,6}{x}$$

Число оборотов сучильного рукава d = 85;

$$*\frac{156 \cdot 84 \cdot 31 \cdot 29}{58 \cdot 100 \cdot 35} = 54,03$$
 об/мин.

Его окружная скорость:

$$\frac{54,03 \cdot 3,14 \cdot 65}{1000} = 14,42 \text{ M/MHH}.$$

Число оборотов плющильного (выпуск) цилиндра d=60:

$$\frac{156 \cdot 84 \cdot 31 \cdot 57 \cdot 24}{58 \cdot 100 \cdot 24 \cdot 50} = 79,85 \text{ об/мин.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{79,85 \cdot 3,14 \cdot 60}{1000} = 15,03 \text{ m/muh.}$$

Теоретическая производительность машины за 7-часовой рабочий день при № 1, 3 и при числе тазов 38:

$$\frac{15.03 \cdot 38 \cdot 420}{1.3 \cdot 1000} = 184.52 \text{ Kr.}$$

При коэфициенте полезного действия 0,7 она вычисляется так: $184,52 \cdot 0,7 \Rightarrow 129,16$ кг.

Расчет банкаброша завода Кеклин на 60 веретен

По схене передач (рис. 38) имеем следующее. Число оборотов трансмиссин:

$$n = 256$$
 06/мин.

Число оборотов главного вала:

$$\frac{256 \cdot 300}{325} = 236,3$$
 of/muh.

Число оборотов питательного цилиндра при d=40 мм:

$$\frac{236,3 \cdot 36 \cdot 58 \cdot 62 \cdot (35) \cdot 27 \cdot 20 \cdot 36}{40 \cdot 54 \cdot 54 \cdot (40) \cdot 61 \cdot 80 \cdot 48} = 19 \text{ of/MHH}.$$

Его окружная скорость:

$$\frac{19 \cdot 3,14 \cdot 40}{1000} = 2.39 \text{ m/mHH.}$$

Число оборотов второго питательного цилиндра $d=30\,$ мм:

$$\frac{236,3 \cdot 36 \cdot 58 \cdot 62 \cdot (35) \cdot 27 \cdot 20}{40 \cdot 54 \cdot 54 \cdot (40) \cdot 61 \cdot 80} = 26,74 \text{ of/Muh.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{26,74 \cdot 3,14 \cdot 30}{1000} = 2,51$$
 м/мин.

Число оборотов первого хериссона x = 48 мм:

$$\frac{236,3 \cdot 36 \cdot 58 \cdot 62 (35) 27 \cdot 20 \cdot 30}{40 \cdot 54 \cdot 54 (40) 61 \cdot 80 \cdot 44} = 18,26 \text{ OS/MUH}.$$

Его окружная скорость:

$$\frac{18,26\cdot 3,14\cdot 48}{1000}=2,73 \text{ m/mus.}$$

Число оборотов второго хериссона x = 38 мм:

$$\frac{236,3\cdot 30\cdot 58\cdot 62(35)\cdot 27\cdot 20\cdot 30}{40\cdot 54\cdot 54\cdot (40)\cdot 61\cdot 80\cdot 39}=20,59\cdot 06/мин.$$

Его окружная скорость:

$$\frac{20,59 \cdot 3,14 \cdot 38}{1000} = 2,45 \text{ M/MUH}.$$

Число оборотов первого вытяжного d=18

$$\frac{236,3 \cdot 36 \cdot 58 \cdot 62 \cdot 46}{40 \cdot 54 \cdot 54 \cdot 46} = 262,29 \text{ OG/MUR.}$$




Рис. 38, Схема банкаброша в 60 веретен

Его окружная скорость:

$$\frac{262,29\cdot3,14\cdot18}{1000}=14,82$$
 m/m en.

Число оборотов второго (выпускного) вытяжного цилиндра $d=25\,$ мм:

$$\frac{236,3 \cdot 36 \cdot 58 \cdot 62 \cdot 40}{40 \cdot 54 \cdot 54 \cdot 50} = 210 \text{ об/мин.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{210 \cdot 3.14 \cdot 25}{1000} = 16,48$$
 м/мин.

Общая вытяжка машины следующая:

Постоянная (Constanta) вытяжки

$$\frac{48 \cdot 80 \cdot 61 \cdot x_{\text{CMeH.}}}{36 \cdot 20 \cdot 27 \cdot y_{\text{OMeH.}}} = \frac{40 \cdot 25}{50 \cdot 40} = 6,02 \frac{x}{y}.$$

Вытяжка при данных сменах x = 40; y = 35:

$$\frac{6,02\cdot 40}{35} = 6,9.$$

Число оборотов веретена в минуту:

$$\frac{236,3 \cdot 32 \cdot 58}{32 \cdot 21} = 652,66 \text{ oG/Muh.}$$

Постоянная (Constanta) крутки:

$$\frac{50 \cdot 54 \cdot 54 \cdot b \cdot 32 \cdot 58 \cdot 1000}{40 \cdot 62 \cdot a \cdot c \cdot 32 \cdot 21 \cdot 3, 14 \cdot 25} = 2067 \frac{b}{a \cdot c}.$$

Крутка на 1 м при данных сменных крутильных

$$a = 36$$
; $b = 40$; $c = 58$:
 $\frac{2067 \cdot 40}{58 \cdot 36} = 39.6$ of/mus.

Крутка на 1 м:

$$\frac{\text{число об. веретен}}{\text{динейн. скор. выпуска}} = \frac{652,66}{16,48} = 40 \text{ об.}$$

Число оборотов верхнего конического барабана:

$$\frac{236,3\cdot 36\cdot 58}{40\cdot 54}=228,4$$
 об/мин.

Число оборотов нижнего конического барабанчика:
1) при заработке съема (ремень на больший днам. (145) верхн. бараб.
" меньший днам. (95) нижн. бараб.

$$\frac{228.4 \cdot 145}{95} = 348.61$$
 of./muh.;

В конце съема—ремень на малом диам. (95) верхн. бараб. " больш. диам. (145) нижн. "

$$\frac{228,4\cdot 95}{145}$$
 = 149,2 об/мин.

Определение числа оборотов катушки. По формуле Виллисса диференциал данной системы Гольдсворт дает следующее соотношение между шестернями F и a:

$$\frac{n-a}{m-a} = -1,$$

где n — число оборотов катушечной шестерни F,

т — число оборотов главного вала,

d " коренной шестерни C

-1— передаточное число, так как колеса a и F вращаются в разные стороны.

Определение величин, входящих в формулу:

$$a_{x}$$
 в начале съема $\frac{348,61\cdot50\cdot25\cdot19}{150\cdot50\cdot130}=25,47$ об мин.

$$a_{\kappa}$$
 в конце съема $\frac{149,2\cdot 50\cdot 25\cdot 19}{50\cdot 50\cdot 130}=10,9$ об/мин.

$$m = 236.3$$
 об/мин.

Подставляя их в формулу, имеем в начале съема:

$$\frac{n-a_n}{m-a_n}=-1; n=m-2a=236,3-(2\cdot 25,47)=185,36 \text{ ob/muh.}$$

тогда число оборотов катушки будет:

$$\frac{185,36 \cdot 52 \cdot 58}{52 \cdot 21} = 511,94 \text{ об/мин.},$$

а в конце съема:

$$\frac{n-A_*}{m-A_*} = -1; \ n=m-2A_* = 236,3-(2\cdot 10.9) = 214,5 \text{ observed}.$$

$$\frac{214,5\cdot52\cdot58}{52,21} = 592,43$$
 об/мин.

7-часовой рабочий день при № 9:

$$\frac{16,25 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 7}{\cancel{N}_{2} 9 \cdot 1000} = 45,5 \text{ Kg}.$$

По схеме передач имеем (рис. 39) следующее: Число оборотов трансмиссии 332 об/мин. Диаметр шкива на машине 225 мм n главного вала машины:

$$\frac{332 \cdot 320}{225} = 472 \text{ o6/мив}.$$

Число оборотов питательного цилиндра d=50 мм:

$$\frac{472 \cdot 35 \cdot 27 \cdot 27 \cdot (35)}{65 \cdot 45 \cdot 75 \cdot 84} = 22,7 \text{ об/мин.}$$

Окружная скорость питательного цилиндра:

$$\frac{22.7 \cdot 3.14 \cdot 50}{1000} = 3.57 \text{ m/MHH}.$$

. Число оборотов в минуту второго питательного цилиндра d=25:

$$\frac{472 \cdot 35 \cdot 27 \cdot 27 \cdot (35) \cdot 48}{65 \cdot 45 \cdot 75 \cdot 84 \cdot 33} = 33,2 \text{ od/muh.}$$

Окружная скорость второго питательного цилиндра:

$$\frac{33,2\cdot 3,14\cdot 25}{1000}=2,6$$
 m/muh.

Число оборотов в минуту первого хериссона х = 44:

$$\frac{472 \cdot 35 \cdot 27 \cdot 27 \cdot (35) \cdot 49}{65 \cdot 45 \cdot 75 \cdot 84 \cdot 40} = 27.9 \text{ ob/mrh.}$$

Окружная скорость первого хериссона:

$$\frac{27.9 \cdot 3.14 \cdot 44}{1000} = 3.84 \text{ m/muh.}$$

Число оборотов в минуту второго хериссона x = 34 мм:

$$\frac{472 \cdot 35 \cdot 27 \cdot 27 \cdot (35) \cdot 48}{65 \cdot 45 \cdot 75 \cdot 84 \cdot 33} = 33,2 \text{ об/мин.}$$

Окружная скорость второго хериссона:

$$\frac{33.2 \cdot 3.17 \cdot 34}{1000} = 3.54$$
 m/mph.

Число оборотов первого вытяжного цилиндра:

$$\frac{472 \cdot 35 \cdot 35}{65 \cdot 35} = 252$$
 of/muh.

Окружная скорость первого вытяжного цилиндра d=18:

$$\frac{252 \cdot 3,14 \cdot 18}{1000} = 14,35 \text{ M/MHH}.$$




Рис. 39. Схема банкабропия в 30 веретен.

Число оборотов в минуту второго вытяжного выпускного цилиндра $d=30\,$ мм:

$$\frac{472 \cdot 35 \cdot 27}{65 \cdot 45} = 152 \text{ об/мин.}$$

Окружная скорость второго вытяжного цилиндра:

$$\frac{152 \cdot 3,14 \cdot 30}{1000} = 14,32.$$

Общая вытяжка вытяжного аппарата машины следующая:

$$\frac{\text{окружная скорость выпуска}}{\text{окружная скорость питания}} = \frac{14,35}{3,57} = 4,$$

Вытяжная константа:

$$\frac{84 \cdot 75 \cdot 30}{x_{\text{CMRH.}}} = \frac{140}{x}$$
 (смен. вытяжн.).

Вытяжка при данной сменной (35):

$$\frac{140}{35}$$
 = 4.

Число оборотов веретен в минуту при данных сменных крутильных шестернях z=40, y=55:

$$\frac{472 \cdot 35 \cdot (40) \cdot 33 \cdot 60}{45 \cdot (55) \cdot 33 \cdot 21} = 762.$$

Постоянная (Const.) крутки

$$\frac{45 \cdot 65 \cdot 60 \cdot 1000}{27 \cdot 45y \cdot 21 \cdot 30 \cdot 3{,}14} = 73 \frac{z}{y}.$$

Крутка на метр при данных сменных крутильных:

 $\frac{\text{Число оборотов веретена}}{\text{Линейная скорость выпускного цилиндра}} = \frac{762}{14,32} = 53 \text{ об/м}.$

Число оборотов в минуту верхнего конического барабанчика:

$$\frac{472 \cdot 35}{75} = 220 \text{ of/muh.};$$

Число оборотов в минуту нижнего конического барабанчика: 1) при заработке съема (ремень на большом диаметре (145 мм) верхнего барабана и малом диаметре (95) нижнего барабана):

$$\frac{220 \cdot 145}{95} = 336$$
 об/мин.;

2) в конце съема — ремень находится на малом диаметре (95) верхнего конического барабана и на большом диаметре (145) нижнего конического барабана:

$$\frac{220 \cdot 95}{145} = 144$$
 об/мин.

Зная эти скорости и определив то суммарное число обороов, которое получается в результате работы диференциала, определяем число оборотов катушки при заработке съема и в конце его.

Число слоев ровницы на катушке равно числу передвижек ремня, а так как на один зуб храповика приходится 2 передвижки ремня (2 слоя ровницы— подъем и опускание каретки), то число слоев равно 2, умноженным на число зубьев храповика = 2 · 26 = 52.

Теоретическая производительность машины за 7-часовой рабочий день при ровнице № 7:

$$\frac{14,32 \cdot 36 \cdot 420}{N_2 \cdot 7 \cdot 1000} = 30,93 \text{ kg}.$$

Расчет банкаброша завода "Гринвуд и Батлей" на 48 веретен

По схеме передач (рис. 40) имеем следующее. Число оборотов трансмиссии:

$$n = 195$$
 об/мин.

Число оборотов главного вала:

$$\frac{195 \cdot 315}{350} = 205$$
 об/мин.

Число оборотов питательного цилиндра d=40 мм при данной сменной вытяжной (35) и крутильной (65):

$$\frac{205 \cdot 70 \cdot 45 \cdot 40 \cdot 39 \cdot (35)}{(65) \cdot 45 \cdot 50 \cdot 117 \cdot 128} = 16,09 \text{ об мин.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{16,09 \cdot 3,14 \cdot 40}{1000} = 2,02 \text{ м/мин.}$$

Число оборотов второго питательного цилиндра d=30 мм:

$$\frac{205 \cdot 70 \cdot 45 \cdot 40 \cdot 39 \cdot (35) \cdot 43}{(65) \cdot 45 \cdot 50 \cdot 117 \cdot 128 \cdot 32} = 21,6 \text{ od/mrh.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{21.6 \cdot 3.14 \cdot 30}{1000} = 2.03 \text{ m/muh.}$$

Число оборотов первого хериссона x = 60 мм:

$$\frac{205 \cdot 70 \cdot 45 \cdot 40 \cdot 39 \cdot (35) \cdot 43}{(65) \cdot 45 \cdot 50 \cdot 117 \cdot 128 \cdot 63} = 10,92 \text{ об/мин.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{10,92 \cdot 3,14 \cdot 60}{1000} = 2,06 \text{ м/мин.}$$

Число оборотов второго хериссона x=50:

$$\frac{205 \cdot 70 \cdot 45 \cdot 40 \cdot 39 \cdot (35) \cdot 43}{(65) \cdot 45 \cdot 50 \cdot 117 \cdot 128 \cdot 53} = 13,05 \text{ ob/Mhh}.$$

Его окружная скорость:

$$\frac{18,05 \cdot 3,14 \cdot 50}{1000} = 2,05 \text{ m/mhh}.$$

Число оборотов третьего хериссона x=40 мм:

$$\frac{205 \cdot 70 \cdot 45 \cdot 40 \cdot 39 \cdot (35)43 \cdot 51}{(65) \cdot 45 \cdot 50 \cdot 117 \cdot 128 \cdot 63 \cdot 36} = 15,5 \text{ ob/min.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{15.5 \cdot 3.14 \cdot 40}{1000} = 1.95 \text{ M/Muh.}$$

Число оборотов первого вытяжного цилиндра $d=20\,$ мм:

$$\frac{205 \cdot 70}{(65)} = 220,78$$
 of/muh.

Его окружная скорость:

$$\frac{220,78 \cdot 3,14 \cdot 20}{1000} = 13,86$$
 м мин.

Число оборотов второго вытяжного выпускного цилиндра $d=25\,$ мм:

$$\frac{205 \cdot 70 \cdot 45 \cdot 40}{(65) \cdot 45 \cdot 50} = 176,6 \text{ ob/muh.}$$

Его окружная скорость:

$$\frac{176.6 \cdot 3.14 \cdot 25}{1000} = 13.86 \text{ M/MUH}.$$

Общая вытяжка машины равна:

Окружная скорость выпуска
$$=\frac{13,86}{2,02}=6,86$$

Постоянная (Constanta) вытяжки:

$$\frac{128 \cdot 117 \cdot 25}{39 \cdot 40 \text{ CMeH } x} = \frac{240}{x}$$

Вытяжка при данной сменной (35 зуб.);

$$\frac{240}{35} = 6.86.$$

Число оборотов веретена:

$$\frac{205 \cdot 44 \cdot 30}{22 \cdot 20} = 612,6$$
 of min.

Крутка на 1 м при данной крутильной шестерне (65)=y:

Число оборстов веретена
$$=612,6$$
 $=44,2$ об/мин. Лин. скор. выпуск. цилиндр. $=13,86$

Постоянная (Constanta) крутки:

$$\frac{50 \cdot 45 \cdot y \cdot 44 \cdot 30 \cdot 1000}{40 \cdot 45 \cdot 70 \cdot 22 \cdot 20 \cdot 25 \cdot 3.14} = 0.682 \ y$$

Число слоев ровницы на катушке равно числу зубьев храповика, умноженного на 2:

80 2=160 сл., при № 9 храповик имеет 80 зубьев.

Теоретическая производительность за 7-часовой рабочий день при ровнице № 9:

$$\frac{13,86 \cdot 48 \cdot 420}{\cancel{N}_{2} 9 \cdot 1000} = 31,05 \text{ kg},$$

а при к.п.д., равном $0.7 = 31.05 \cdot 0.7 = 21.74$ кг.

VI. ПРЯДЕНИЕ И ОТДЕЛКА ПРЯЖИ

1. Процесс прядения

Назначение прядильного ватера—вытянуть ровницу до надлежащего номера, дать ей необходимую минимальную крутку и наконец намотать получаемую пряжу на бумажный патрон шпулю. Катушки с ровницей ставятся на шпильки посредине машины; сматываясь с этих шпилек, ровница проходит питательные цилиндры, транспортирующие валики и наконец вытяжные цилиндры.

Частное от деления окружной скорости вытяжных цилиндров на окружную скорость питательных цилиндров и дает вытяжку. Выходя из вытяжных цилиндров, нить проходит крючок и через бегунок наматывается на бумажную шпулю. Укладка нита на шпулю производится конусная с помощью мотальной планки, движущейся с постоянным размахом вверх и вниз. По мере наматывания пряжи планка одновременно постепенно перемещается, вверх. Движение планка получает от мотального механизма и в зависимости от номера пряжи регулируется перемещением ползунка. Мотка прядильного ватера является следствием неудовлетворительной работы кольцевой прядильной машины, так как поднимание и опускание планки создает неравномерность в крутке пряжи. При опускании планки нить образует баллон. На это расходуется часть нити, выпускаемой из вытяжных цилиндров, так как бегунок наматывает на шпулю длину нити, менешую чем та, с какой она вышла из вытяжных цилиндров; таким образом при постоянстве числа оборотов веретена крутка нити увеличивается. При поднятии планки вверх расстояние между бегунком и вытяжными цилиндрами уменьшается, тогда сокращается размер баллона, отчего бегунок и должен намотать нить, выпускаемую вытяжными цилиндрами, плюс часть нити от сокращения балона—крутка в этом случае уменьшается. Обычно на ватерах сложеия ровнице не дают и работают в одну ровницу. Вытяжка на ватерах олеблется от 8 до 30; для быстрого подсчета пользуются формулой:

$$v = v^3 \overline{N \cdot l} - \frac{N}{60}$$

ле V—вытяжка,

N—метрический номер пряжр,

средняя длина волокон в миллиметрах.

Приведем пример. Для пряжи марки "Ударная", работающейся исключительно из 1-го цуга фризонного и коконного ренье со средней длиной волокон в 150 мм, необходимо получить пряжу № 180/1.

Найти вытяжку и номер ровницы:

$$V = \sqrt[3]{N \cdot l} - \frac{N}{60} = \sqrt[3]{180 \cdot 150} - \frac{180}{60} =$$

= $\sqrt[3]{27000} - 3 = 30 - 3 = 27$, r. e. $V = 27$

и номер ровницы будет
$$= \frac{N}{27} = \frac{180}{27} = 6,67$$
.

Крутка на ватере подсчитывается помощью другой формулы

$$T = \alpha \sqrt{N_{\bullet}}$$

где T—крутка на 1 м,

N-метрический номер пряжи,

а-коэфициент крутки.

Коэфициент крутки может быть различным:

	Для утка
55	35
60	37,8
65	41,5
73	46,3
	60

Если взять ту же пряжу марки "Ударная" и работать основу, по крутка для нее будет равна:

$$T = \alpha \sqrt{N} = 55\sqrt{180} = 55 \cdot 13,4 = 736 \text{ od/m}.$$

При прядении пряже дают правую крутку (рис. 41), когда потки поднимаются слева направо и пряжа раскручивается по насовой стрелке.

В зависимости от длины волокна ватера строятся с определенной длиной вытяжного аппарата так, чтобы самые длинные олокна не могли быть зажаты одновременно питательными вытяжными цилиндрами во избежание разрыва волокон.

В промежутке между питательными и вытяжными цилиндрами аходятся валики, которые поддерживают и транспортируют овницу. Для равномерности крутки и для придания самой нити

более гладкой поверхности ватера строятся с таким углом наклона вытяжного аппарата, чтобы нить, выйдя из вытяжных цилиндров, почти не огибала их, т. е. равным 45 — 47°.

Находящиеся на фабрике "Пролетарский труд" прядильные

ватера имеют угол наклона вытяжного аппарата $45-60^\circ$.

Для всех типов ватеров ниже приводятся расчеты скоростей органов машины, вытяжки, крутки и производительности.




Рис. 41. Правая и левая крутка.

Расчет прядильного ватера с цепной передачей

Имеем схему передач (рис. 42):	9
Заправлена пряжа марки "Ударная" № 180/1.	. 1
Угол наклона вытяжного аппарата	
Количество веретен на 2-стороннем ватере	
Количество барабанов	j
Диаметр барабана	MM
" блочка	7.3
Внутренний диаметр кольца планки	
Номер бегунка) [
<i>п</i> трансмиссии	син
Диаметр шкива на трансмиссии	M
" " на машине	
n главного вала машины = $\frac{465 \cdot 450}{250} = 837$ об/мин.	

n выпускного цилиндра при сменных шестернях: y = 50. Z = 60

$$=\frac{837 \cdot 20 \cdot 50 \cdot 24}{125 \cdot 66 \cdot 19} = 128,2$$
 of/muh.

Окружная скорость выпускного цилиндра:

$$\frac{128,2 \cdot 25 \cdot 3,14}{1000} = 10,06 \text{ M/MHH}.$$

n питательного цилиндра при сменной шестерне Z = 28:

$$n = \frac{128,2 \cdot 62 \cdot 28 \cdot 30 \cdot 54 \cdot 37 \cdot 45}{89 \cdot 120 \cdot 120 \cdot 54 \cdot 46 \cdot 37} = 5,1$$
 об/мин.

Окружная скорость питательного цилиндра:

$$\frac{5,1\cdot32\cdot3,14}{1000}$$
 = 0,512 m/mhh.




Рис. 42. Схема прядильного ватера с цепной передачей.

Вытяжная константа:

$$\frac{37 \cdot 46 \cdot 54 \cdot 120 \cdot 120 \cdot 89 \cdot 25}{45 \cdot 37 \cdot 54 \cdot 30(x) \cdot 62 \cdot 32} = \frac{550}{x}$$

Полная вытяжка при сменной шестерне Z=28:

$$V = \frac{550}{28} = 19,65.$$

$$n$$
 веретена = $\frac{837 \cdot 160}{20}$ = 6700 об/мин.

Крутильная константа:

$$\frac{160 \cdot 19 \cdot (Z) \cdot 125 \cdot 1000}{20 \cdot 24 \cdot (y) \cdot 20 \cdot 3,14 \cdot 25} = \frac{505 \cdot Z}{y}$$

Теоретическая крутка при сменных шестернях $Z=66\,$ и $y=50.5\,$

$$\frac{505 \cdot 66}{50} = 667$$
 of/metp.

За вычетом 10% на скольжение имеем практическую крутку, равную 667 — 10% = 600 об/мин.

Теоретическая производительность машины для пряжи марки "Ударная" № 180/1 за 7 часов выразится в:

$$L = \frac{7 \cdot 60 \cdot 128, 2 \cdot 3, 14 \cdot 25 \cdot 320}{1000 \cdot 180 \cdot 1000} = 7,5 \text{ Kg.}$$

Расчет прядильного ватера без цепей

Имеем схему (рис. 43): Работающая пряжа марки "Вест" № 180/1 Угол наклона вытяжного аппарата Количество веретен по обе стороны машины . 320 Диаметр барабана . . . 160 мм блочка **20** Внутренний диаметр кольца планки 38 Номер бегунка 8/0 26 г Средний вес початка 250 . машине

$$n$$
 главного вала машины = $\frac{465 \cdot 450}{250}$ = 837 об/мин.

п выпускного цилиндра при сменной кругильной шестерне y/Z = 100/70:

$$\frac{837 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 30}{125 \cdot 70 \cdot 60} = 119,5 \text{ of/muh.}$$

Окружная скорость выпускного цилиндра:

$$V = \frac{119.5 \cdot 25 \cdot 3.14}{1000} = 9.4 \text{ M/MUR.}$$

 $n_{\rm s}$ питательного циливдра при сменной вытяжной $Z\!=\!28$:

$$\frac{837 \cdot 25 \cdot 100 \cdot 30 \cdot 23 \cdot 28 \cdot 24}{125 \cdot 70 \cdot 96 \cdot 62 \cdot 80 \cdot 49} = 4.75 \text{ obs}$$

Окружная скорость питательного цилиндра:

$$V_2 = \frac{4,75 \cdot 32 \cdot 3,14}{1000} = 0,478 \text{ m/muh.}$$

Вытяжная константа:

$$\frac{49 \cdot 80 \cdot 62 \cdot 96 \cdot 25}{24 \cdot (x) \cdot 23 \cdot 60 \cdot 32} = \frac{550}{x}$$




Рис. 43. Схема прядильного ватера без цепей.

Полная вытяжка при сменной $Z\!=\!28$

$$V_{\text{no.t.}} = \frac{550}{28} = 19,65$$

п веретена:

$$\frac{837 \cdot 160}{20} = 6700$$
 об/мин.

Крутильная константа:

$$\frac{160 \cdot 125 \cdot (Z) \cdot 60 \cdot 1000}{20 \cdot 25(1) \cdot 30 \cdot 3.14 \cdot 25} \xrightarrow{Y}$$

Теоретическая крутка на 1 м при сменной Z=70; Y=100

$$\frac{1019 \cdot 70}{100} = 713$$
 об метр

За вычетом 10% на скольжение шнуров имеем практическую крутку 713—10% = 642 об/м.




Рис. 44. Схема прядильного ватера "Грюн".

Теоретическая производительность ватера в 320 веретен за 7 часов при № 1801:

$$L = \frac{7 \cdot 60 \cdot 9,4 \cdot 320}{1000 \cdot 180 \cdot 1000} = 7,02 \,\mathrm{kg}.$$

Расчет придильного ватера завода "Грюн"

Имеем схему (рис. 44):

Количество веретен на 2 сторонках 300
барабанов
Диаметр барабана
" блочка
Внутренний диаметр кольца
Номер бегунка
n трансмиссии
Диаметр шкива на трансмиссии 450 мм
" гл. вала машины
п главного вала машины:
450 · 450

$$\frac{450 \cdot 450}{250} = 837 \text{ об мин.}$$

п выпускного цилиндра при сменной крутильной шестерне в 22 зуба:

$$\frac{837 \cdot 20 \cdot 22}{80 \cdot 75} = 61,4$$
 of Mub.

Окружная скорость выпускного цилиндра в мімин.:

$$V = \frac{61,4 \cdot 40 \cdot 3,14}{1000} = 7,71$$
 м/мин.

n₂ питательного цилиндра при сменной щестерне z в 37 зубьев:

$$\frac{61,4 \cdot 30 \cdot 37}{119 \cdot 140} = 4,09 \cdot 06 \text{ (мин.)}$$

Окружная скорость питательного цилиндра в м/мин:

$$V_1 = \frac{4,09 \cdot 34 \cdot 3,14}{1000} = 4,36$$
 m/muh.

Вытяжная константа:

$$V_{\text{ROHe.}} = \frac{140 \cdot 119 \cdot 40}{(x) \cdot 30 \cdot 34} = \frac{654}{x}.$$

Полная вытяжка при сменной шестерне г, равной 37 зубьям:

$$V_{\text{moss}} = \frac{654}{37} = 17,68.$$

$$n$$
 веретена = $\frac{837 \cdot 160}{20}$ = 6700 об/мин.

Крутильная константа:

$$\frac{160 \cdot 80 \cdot 75 \cdot 1000}{20 \cdot 20(y) \ 40 \cdot 3,14} = \frac{19108}{y}.$$

Теоретическая крутка при сменной шестерне Z=22:

$$T_{\text{resp.}} = \frac{19108}{22} = 868 \text{ od/m}.$$

За вычетом 10% на скольжение швура практическая крутка определяется:

$$T_{\text{\tiny IIDART}} = 868 - 10\% = 780 \text{ oG/m}.$$

Теоретическая производительность машины в 300 веретен при метрическом номере, равном 180/1 за 7 час.:

$$z = \frac{7 \cdot 60 \cdot 61,4 \cdot 3,14 \cdot 40 \cdot 300}{1000 \cdot 180 \cdot 1000} = 5,4 \text{ Kr.}$$




Рис. 45. Схема прядильного ватера "Шлюмбергер".

Расчет прядильного ватера завода "Шлюмбергер"

Имеем схему этого ватера (рис. 45):

Раоотается пряжа марки "Б	уррет".					
Метрический номер			÷	•	٠,	110/1
Угол наклона вытяжного ап						
Количество веретей на 2 ст	оронках					300
Количество барабанов	-					2

Диаметр барабанов			250	MM
" блочка			. 20	• '
Внутренний диаметр кольца			42	n
Номер бегунка			4/0)
и трансмиссии			465	об мин.
· Лиамето шкива на трансмиссии			. 350	MM .
" " на гл. валу машины . " главного вала машины:	• •	٠.	. 3 2 5	n
$n=rac{465\cdot 350}{325}=500$ об мин	i .		•	

$$n = \frac{400 \cdot 300}{325} = 500 \text{ of MUH.}$$

n выпускного цилиндра при сменных шестернях z=35y = 42:

$$n = \frac{500 \cdot 35 \cdot 90 \cdot 42}{80 \cdot 100 \cdot 90} = 92$$
 об/мин.

Окружная скорость выпускного цилиндра:

$$V = \frac{92 \cdot 27 \cdot 3,14}{1000} = 7,78 \text{ м/мин.}$$

питательного цилиндра при сменной шестерне z=32 зуба:

$$n = \frac{92 \cdot 20 \cdot 32}{100 \cdot 100} = 5,87 \text{ o}6/\text{mur}.$$

Окружная скорость питательного цилиндра:

$$V_2 = \frac{5,87 \cdot 27 \cdot 3,14}{1000} = 0,5 \text{ м/мив.}$$

Вытяжная константа:

$$\frac{100 \cdot 100 \cdot 27}{(x) \cdot 20 \cdot 27} = \frac{500}{x}.$$

Полная вытяжка при сменной шестерне z=32 зуба:

$$V_{\text{norm.}} = \frac{500}{32} = 15.6.$$

л, веретена:

$$n_4 = \frac{500 \cdot 250}{20} = 6250 \text{ of/muh.}$$

Жрутильная константа:

$$\frac{250 \cdot 90 \cdot 100 \cdot 80 \cdot 1000}{20 (y) 90 (z) 27 \cdot 3,14} = \frac{1180000}{(y) (z)}.$$

Теоретическая крутка при сменной шестерие z=35 зубьев y=42 зуба.

$$T_{\text{resp.}} = \frac{1\,180\,000}{35\cdot42} = 800\,\text{ of M}.$$

За вычетом 10% на скольжение шнура имеем практическую крутку:

$$T_{\text{HDSKY}} = 800 - 10\% = 720 \text{ oG/M}.$$

Теоретическая производительность машины в 300 веретен для пряжи марки "Буррет" при метрическом номере 110/1 за 7, час. следующая:

$$L_{\text{resp.}} = \frac{7 \cdot 60 \cdot 92 \cdot 3,14 \cdot 27 \cdot 300}{1000 \cdot 110 \cdot 1000} = 8,9 \text{ Kg.}$$

2. Трощение и крутка пряжи

С прядильных ватеров пряжа на початках поступает в тростильно-крутильный отдел; здесь каждая марка прежде всего тщательно сортируется по оттенкам, причем початки со слабой намоткой, слабой круткой, загрязненные, со спущенными концами




Рис. 46. Схема тростильной маншины.

и прочими дефектами откладываются в сторону. Этой работой заняты две специальные браковщицы. После браковки пряжа передается на тростильные машины, где и осуществляется процесс вздваивания нитей, или так называемая тростка. Трощение дает нити одинаковое натяжение перед круткой, что в свою очередь способствует равномерности крутки.

Початки надеваются на деревянные веретена (рис. 46), подвешенные на крючках. Сматываясь через тонкий конец початка (через вершину), пряжа проходит через направляющее кольцо, натяжной прибор и поступает на пустотелый деревянный валик, d, обтянутый плющем. Валик этот преследует две цели: с одной

стороны, он способствует одинаковому натяжению нитей, с другой - снимает с пряжи различного рода шишки и засорения, слабо держащиеся на ней.

Обогнув валик, обтянутый плюшем, каждая из нитей проходит через тонкий металлический крючок с, связанный с меха-

ническим остановом на случай обрыва одной из нитей,

Пройдя крючок, нити соединяются в фарфоровом водке f раскладчика и наматываются на деревянную цилиндрическую шпулю к, приводимую во вращательное движение трением о метаплический барабанчик е.

Укладка нитей на шпулю производится крестовая. Если одна из нитей обрывается, крючок, через который они шли, перестает испытывать натяжение, падает и помощью ряда деталей действует на кожаный язык. Он в свою очередь падает между барабанчиком и бобинкой и моментально останавливает бобинку, которая разъединяется с вращающимся барабанчиком:

Скорость движения нитей здесь постоянная, так как бобинка приводится в движение трением о металлический барабанчик постоянного диаметра (рис. 46). Если крепость пряжи слабая, то шкив на машине меняется (ставится большего диаметра), что-

уменьшает общую скорость машины.

Расчет скоростей и производительности машины нетрудно произвести, имея следующие данные:

Количество рабочих сторов машины
" бобинок на машине
Диаметр барабанчиков
Размер намотки на бобинке
Размер намотки на бобинке
Длина
Bec
Диаметр бобинки для пряжи № 180/2
" " " " № 110/2 · · · · · · 400 "
и трансмиссии
Диаметр шкива на трансмиссии 155 мм
" на машине 250 "
n барабанчиков $\frac{495 \cdot 155}{250} = 307$ об/мин.
Число ударов раскладчика в минуту:

$$\frac{307 \cdot 24 \cdot 2}{64} = 230 \text{ уд/мин.}$$

Линейная скорость намотки нитей на бобинку:

$$\frac{307 \cdot 180 \cdot 3,14}{1000} = 174 \text{ м/мин.}$$

Теоретическая производительность мащины для пряжи № 180/2 за 7 час.

$$\frac{7 \cdot 60 \cdot 174 \cdot 2 \cdot 86}{180 \cdot 1000} = 70 \,\mathrm{kr}.$$

Крутка производится для придания пряже крепости, эластичности, блеска и гдадкости.

При крутке употребляются кольцевые крутильные ватера и

крутильные машины типа "Карасей".

Для обыкновенной пряжи пользуются нормальным сухим кручением, а для некоторых видов круток (швейный шелк) — можрым кручением. Мокрое кручение делает пряжу более гладкой и одновременно значительно более жесткой. При мокром кручении лучше применять ответственные органы машины (питательные цилиндры, кольца, бегунки), сделанные из бронзы, а не стальные; это оберегает их от ржавчины, а пряжу от загрязнения и излишней обрывности. Обычно при мокром кручении питательные цилиндры помещаются в резервуаре с горячей мыльной водой. После мокрого кручения пряжу вужно тотчас же просущить на палильной машине.

Машины для сухого и мокрого кручения строятся обычно двухсторонние с числом веретен от 250 до 400 на каждой

машиле.

Диаметр кольца, определяющего в дальнейшем диаметр по-

чатка, обычно колеблется от 40 до 45 мм.

Самое кручение производится обратно прядильной крутке это способствует получению более круглой, мягкой пряжи с наибольшим блеском. В настоящее время фабрика работает исключительно левую крутку, так как пряжа предназначается только для ткачества. Если вырабатывается швейный и вышивальный шелк, крутка в прядении дается левая, а в кручении правая.

При крутках, применяемых в настоящее время, запарка пряжи не производится — она употребляется только для высоких круток. Запарка пряжи закрепляет крутку, данную пряже, послечего пряжа теряет способность раскручиваться. Самая запарка производится обычно в цилиндрическом котле, в который закдадывают решетчатый ящик или корзину с пряжей, закрывают котел и впускают пар. Процесс запарки продолжается 10—30 мин. в зависимости от степени крутки и номера пряжи. Давление пара не превышает 2 атм.

В шелкопрядении крутка понимается так же, как и в хлопчатобумажном прядении. В шелкокручении, т. е. в кручении шелка понятие о направлении крутки уже другое. Поэтому необходимо

уточнить понятие "правая и левая крутка".

Рисунок 41 наглядно показывает, что если нить, взятая правой рукой, раскручивается от себя, то крутка правая, если же нить, взятая правой рукой, той же рукой раскручивается на себя, то крутка левая.

Кручение заканчивает собственно процесс приготовления пряжи, но так как к шелковой пряже и в дальнейшем к шелковой трабования, пряжу необходимо

отделать.

Отделка пряжи обнимает целый ряд процессов, которые производятся в самостоятельном отделочном цехе.

Имеем	схему	ватера	выпуска	1890	г. (рис.	.47): .

На этом ватере крутится преимущественно пряжа "Буррет"
с выходящим метрическим номером в среднем 110/2.
Количество веретен
" барабанов 1
Диаметр барабана
" блочка веретена
Внутренний диаметр кольца 50 "
Бегунок № 2 (без ноля):
п трансмиссии
Диаметр шкива на трансмиссии 450 мм
" " " машине
n главного вала машины = $\frac{495 \cdot 450}{275}$ = 810 об/мин.

n веретена $\frac{810 \cdot 160}{20} = 6500$ об/мин.




Рис. 47. Схема крутильного ватера 1890 г.

Крутильная константа:

$$\frac{160 \cdot 70 (x) (z) 45 \cdot 1000}{20 \cdot 20 \cdot 50 (y) 39 \cdot 45 \cdot 3,14} = \frac{46,75 (x) \cdot (z)}{y}.$$

Теоретическая крутка для пряжи "Буррет" № 110/2 при сменных шестернях: x=65, y=55, z=110:

$$\frac{45,75 \cdot 65 \cdot 110}{55} = 595 \text{ od/m}.$$

За вычетом 10% на скольжение шнура крутка практическая измеряется: $595 \cdot 0.9 = 535$ oб/м.

и выпускного цилиндра:

$$\frac{810 \cdot 20 \cdot 50 \cdot 55 \cdot 39}{70 \cdot 65 \cdot 110 \cdot 45} = 77.3 \text{ od/m}.$$

Окружная скорость выпускного цилиндра:

$$\frac{77,3\cdot 45\cdot 3,14}{1000}=10,9 \text{ M/MHH}.$$

Теоретическая производительность машины при 254 веретенах в 7 часов при пряже № 110/2 выражается:

$$L = \frac{7 \cdot 60 \cdot 77,3 \cdot 3,14 (45) \cdot 2 \cdot 254}{1000 \cdot 110 \cdot 1000} = 21,2 \text{ кг};$$
 $L = 1000 \text{ веретен в 7 часов} = 66,3 \text{ кг}.$

Расчет крутильного ватера выпуска 1914 г.

Имеем схему ватера выпуска 1914 г. (рис. 48).



n₂ веретена 890 · 160 Рис. 48. Схема крутильного ватера = 7120 об/мин. 1914 r.

. 450 мм

Крутильная константа:

$$\frac{160 (y) 132 \cdot 1000}{20 \cdot 20 (z) 60 \cdot 3,14} = 280 \cdot \frac{y}{z}.$$

Теоретическая крутка для пряжи № 180/2 при сменных шестернях:

$$y = 54; \quad x = 23.$$
Имеем: $\frac{280 \cdot 54}{23} = 660$ об/м.

За вычетом 10% на скольжение

$$660 \cdot 0.9 = 600$$
 об/мин.

п выпускного цилиндра

$$\frac{890 \cdot 20 \cdot 23 \cdot 24}{54 \cdot 132 \cdot 24} = 57,5 \text{ об/мин.}$$

. Окружная скорость выпускного цилиндра:

$$\frac{57,5 \cdot 60. \cdot 3,14}{1000} = 10,85 \text{ M/MHH}.$$

Теоретическая производительность ватера при 320 веретенах в 7 часов при № 180,2 в килограммах:

$$L = \frac{7 \cdot 60 \cdot 57,5 \cdot 3,14 \cdot 60 \cdot 2 \cdot 320}{1000 \cdot 180 \cdot 1000} = 16,16 \text{ kg}.$$

L = 1000 верет. в 7 часов = 50.5 кг.

При процессе кручения на фабрике "Пролетарский труд" получаются различные браки пряжи, как-то:

,	to ten basim mine obaim in	r.,	 -,		 					
1.	Пряжа в 4 нитки около)								0,03 %
2.	Масляные початки			-						0,3 %
્રે 3.	Штопор или сукругины									20 %
4.	Обратная крутка						,			0,002%
¨5.	Недокрученная (отлогая	1)								
	крутка									0,06 %
	Смешанная по партиям								٠	0,1 %
7.	Стянутые початки									0,008%
	Отсталые початки									

Рассмотрим причины различных браков пряжи.

1. Брак в 4 нитки получается в результате заклестывания соседних нитей, вследствие чего на початок одновременно наматывается пряжа с 2 бобинок, т. е. в 4 конца. Устройство сепараторов или самоостановов при обрыве нити в значительной мере устранило бы этот брак.

2. Масляные початки. Масляные пятна в нижней части початка остаются после заливки веретен, если недостаточно аккуратно протерты планки с кольцами. Длинный конец шнура также грязнит пряжу, так как, скользя по родику веретена, он разбрызги-

вает масляные капли с машинных частей.

3. Штопор, т. е. местные неравномерности крутки, происходят

по трем основным причинам.

Главная та, что пряжа с ватеров не всегда безукоризненно равномерна по номеру, а потому две нити, скрученные в одну, при различной толщине каждой нити дают неправильную крутку, которая занимает сравнительно большую длину крученой нити. В этом случае более тонкая нить оплетает более толстую и внешний вид пряжи резко отличается от нормальной крутки.

Вторая причина местные небольшие утолщения пряжи или, как их принято называть, "шишки". В этих местах на небольшой

длине нити получается штопор, который обычно подрезается и удаляется уже при дальнейшей перемотке нити в отделочном цехе.

И последняя—штопор получается в том случае, когда пряжа с прядильных ватеров поступает с обратной круткой, т. е. когда

один початок левой крутки, а другой-правой.

При кручении пряжи на крутильных ватерах входящие нити раскручиваются каждая в отдельности; если же одна из них будет обратной крутки, т. е. той же крутки, что и на крутильных ватерах, то нить с правильной круткой при раскручивании ввешне утолщается, а нить с обратной неправильной круткой закручивается и становится тоньше. Эта тонкая нить при одинаковом метрическом номере оплетает нить с правильной круткой и тогда весь початок принимает вид неправильной крутки—штопора.

4. В результате неправильно связанного шнура веретено ватера вращается в другую сторону—в этом случае получается брак,

называемый обратной круткой.

5. Слабо натянутый на веретене шнур или вытянувшийся от работы дает большее скольжение веретену; число оборотов веретен уменьщается, в зависимости от этого уменьшается и крутка; получается пряжа недокрученная или, как ее называют, отлогая.

6. В результате слабого контроля за распределением пряжи, но машинам наблюдаются случаи смешения пряжи по партиям. Если пряжи этих партий имеют разные оттенки, то смешанная

пряжа получается рябоватая,

7. Когда плотность намотки на шпулю недостаточна или когда съемщицы неаккуратно снимают початки с веретен, получается брак, навываемый "стянутые початки". Пряжа в таких случаях идет в рвань—угар, так как размотать ее обычно не удается.

Когда пряжа обладает недостаточной крепостью, она приобретает повышенную обрывность, вследствие чего работница не успевает подвязывать оборванные нити. В этом случае початки получают неправильную форму и называются "отсталыми".

Практические средние номера и крутки пряжи на крутиль-

ных ватерах поддерживаются.

Для пряжи № 200/2	Крутка на 1 м	Номер с ватеров
Марка "Ударная"	600	180/2
" "Вест"	600	180/2
" "4-й цуг" Для пряжи № 140/2	600	176/2
Марка "Буррет"	525 `	110/2

Такие номера получают ввиду того, что при последующей отделке пряжи она значительно очищается от различного рода шишек, засорений и пушистости, в результате чего получается паковочный номер, близкий к № 200/2 и № 140/2

. Работа и оборудование отделочного цеха

Из крутильного цеха пряжа поступает на шпулях, причем пистый вес пряжи на шпуле в среднем составляет:

no
$$N_{\rm e}$$
 200/2—25 r no $N_{\rm e}$ 80/2—27 r , $N_{\rm e}$ 140/2—22 , $N_{\rm e}$ 40/2—22 ,

Переведя вес пряжи на длину, получим, что на одной шпуле крутильных ватеров длина нити составит:

no № 250/2—2500 м no № 80/2— 940 м , № 140/2—1540 "
$$\stackrel{\text{No}}{\sim}$$
 $\stackrel{\text{No}}{\sim}$ 40/2— 440 "

При средней скорости движения мити из газопалильной машине около 350 м/мин. теоретическая 380 (пряжа № 200/2) сошла Бы со шпули в течение:

$$\frac{2500}{350} = 7,15$$
 мин.,

а при пряже № 40/2 початки следовало бы сменять через каждые:

$$\frac{440}{350}$$
 = 1,25 мин.

Вот почему в отделку пряжи введен добавочный процесс веремотка пряжи на катушечной машине со шпуль на катушки ольшего диаметра. Вес пустой катушки здесь составляет в реднем 500 г, при весе пряжи около 275 г, т. е. по длине и

есу больше, чем на шпуле в
$$\left(rac{275}{25}
ight)$$
11 раз.

Катушечная машина, как видно из схемы, конструктивно роста (рис. 49). Пряжа, сматываясь со шпули а, огибает неколько фарфоровых роликов, которые служат для регулированя натяжения пряжи путем увеличения огибающей поверхном, соприкасающейся с пряжей. Стеклянный раскладчик в, имеютий движение от эксцентрика через систему рычагов, движется верх и вниз, причем размах его равен внутренней высоте втушки.

Если нужно остановить одно веретено, работница наступает) ргой на соответствующую педаль и выволит его из движения.

Нижеприводимый расчет катушечной машины дает указания применяемых скоростях рабочих органов и не требует каких-ко пояснений.

Расчет скоростей и производительности катушечной перегонной машины (бобинажной) на 75 веретен

Имеем схему катушечной перегонной машины (рис. 49):

- d шкива на трансмиссии
 200 мм.

 d шкива на машине
 200 "
- n главного вала машины $\frac{485 \cdot 280}{200} = 680$,
- n веретена $680 \frac{(120 + 1.5)}{50 + 1.5} = 1600$ об/мин.,

схема передач




Рис. 49. Схема катушечной.

где 1,5 равняется половине диаметра шнура в миллиметрах. Прв среднем диаметре катушки, равном 88,7 мм, находим среднюю линейную скорость нити:

$$V = \frac{n \text{ веретен} + d + 3,14}{1000} = \frac{1600 \cdot 88,7 \cdot 3,14}{1000} = 445 \text{ м/мин.}$$

ни

не

ме

пу до ле:

ny.

on par

И I CKI

Ha

YB(

Tal

нач

Теоретическая производительность машины за 7 часов при 75 веретенах и при фактическом номере 180/2, равном 90:

$$Z = \frac{445 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 75}{90 \cdot 1000} = 155 \,\mathrm{kg}.$$

С катушечной машины пряжа, перемотанная на больша катушки, поступает на газопалильную машину, где перематываяс на другие катушки, проходит через натяжные фарфоровые ролну и затем через газовую коробку. Здесь язычки горящих паро

бензина опаливают пух, окружающий нить, и отдельные водокна, неполностью вкрученные в нее. Опаленная таким образом пряжа при помощи раскладчика равномерно раскладывается на вращающуюся катушку. В результате опалки пряжа получается гладкая, блестящая и одновременно приобретает кремоватый оттенок от нагара. Обычно одним пассажем опалки не ограничиваются и после последующей чистки вторично опаливают пряжу. Как видно из схемы (рис. 50), каждая горелка рассчитана на пять концов нити. Таким образом на машине всего:

$$\frac{75}{5} = 15$$
 горелок.

Это обстоятельство, а также меняющаяся скорость движения нити являются конструктивными недостатками машины. Обычно




Рис. 50. Схема газопалильной.

вити, идущие по краям газовой коробки, опаливаются слабее, нежели средние 3 нити, вследствие чего получается неравномерное опаливание и крайние нити оказываются несколько пушистее средних. Самая заправка нити также страдает недостатками—нить заправляется на ходу мащины, почему очень легко часть ее пропустить без опалки, как это бывает при пуске машины, где несколько первых метров проходят вовсе не опаленные, так как запал горелок производится неодновременно: работница с зажженным факелом быстро проходит около машины и поочередно подносит факел к газовым горелкам. Электрический запал дал бы вероятно более эфективные результаты. Наконец последнее неудобство заключается в том, что по мере увеличения диаметра катушки, скорость нити возрастает, что также сказывается на неравномерности опалки, а именно: в начале работы нить опаливается более сильно, а с увеличением

диаметра—много слабее, вследствие чего меняется оттенок пряжи. Над каждой горелкой устроен козырек, через который помощью общего вентилятора отсасываются нагар и газы. Скорость отсасывания регулируется соответствующим разрежением в трубе (см. нижеприводимую табл.). Регулирование силы пламени производится помощью специальных кранов. Первая опалка проходит большей частью при более сильном пламени, нежели последующие. Количество опалок устанавливается в зависимости от качества поступающей пряжи и того номера пряжи, который вужно выпустить,

Таблица испытаний разрежения в вытяжной коробке чистильной машины

유표			Map	Γ.	192	9 г.				Апре	ль	
. Номер машин	21	23	24	27	28	29	30	31	2	3	4	5
1	9	9	9	9*	9	9	9	9	11*	11	10	10
2	10,5	12	12	14*	13	13	11	11	12*	12	12	12
3	8	. 8	8	12*	12	12	12	12	12*	12	12	12
4	10,5*	12	12*	19*	13	13	12	12	13*	13	13	13
5	6	10*	10	12*	11	11	11	11	12*	ÌÌ	10	9
6	8,5	8,5	8	9*	9	9	8	8	10*	10	9	9
7	8	8	6	9	9	(9 (8	8	10*	10	9	9
8	7	7	7	8*	8	7,5*	10	10	11*	9	9	8
9	12	12	12	13* [13	13	13	13	13*	13	13	13
10 j	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Таблица испытаний разрежения в вытяжной коробке газопалильной машины (все числа показаны в миллиметрах водяного столба)

Номер [Map	т 1929	Апрель						
машины	23	24	27	30	31	2	3	4	5	
1	26	26	27	25	25	24	2 5	25	24	
. 2	26	25	27	25	25	25	21	73	22	
3	26	24	27	23	23	24	23	2 5	24	
4	26	26	27	26	26	26	26	27	26	
5	25	24	26	25	25	23	28	25	23	
6	26	26	26	23	23	23	23 🔻	24	23	
7 [26	26	26	25	25	24	25	26	25	
8	26	26	26	25	25	23	22	21	21	
9	27	26	26	24	24	23	23	24	24	
10	27	26	27	25	25	25	25	25	25	

Расчет скоростей и производительности газопалильной машины на 75 веретен

Имеем схему газопалильной машины (рис. 50): п трансмиссии 485 об/мин.

Чистка машин

 d шкива на трансмиссии
 220 мм

 d шкива на машине
 225 "

п главного вала машины:

$$\frac{485 \cdot 220}{225} = 474$$
 об/мин.

n веретена:

$$\frac{474 (195+1,5)}{60+1,5}$$
 = 1 510 o6/muh.

Линейная скорость нити при опалке, при среднем диаметре намотки пряжи на катушку при 1 пассаже, равна 80:

$$\frac{1510 \cdot 80 \cdot 3,14}{1000}$$
 = 380 м/мин.

Теоретическая производительность машин за 7 часов при 75 веретенах при пряже № 184/2=№92:

$$Z = \frac{380 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 75}{92 \cdot 1000} = 130 \text{ Kg}.$$

Здесь следует упомянуть, что средний номер пряжи при 1-м пассаже равен 184/2, а при 2-м пассаже 194/2, и скорость нити

при опалке так же, как и на бобинажной машине, — переменная, так как по мере увеличения диаметра намотки линейная скорость нити возрастает. После опалки пряжа подвергается чистке на специальной машине.

Чистильная машина отличается от газопалильной главным образом тем, что вместо газовых горелок имеет чистильные коробки, внутри которых суложены в специальных гнездах пять стальных или алюминиевых роликов диаметром от 8 до 10 мм. Каждая коробка обслуживает только одну нить.

Очистка пряжи достигается тем, что при прохождении через металлические валики нить трется сама о себя. Нить обвивает валики согласно нижеследующей схеме (рис. 51).

От трения узелков и шишек в местах перекрещивания нити шишки взлохмачиваются или совсем отлетают и уносятся через трубу вентилятора вниз в пыльную камеру (см. таблицу испытания). Одним из недостатков




Рис. 51. Схема прохождения нити по валикам.

этой машины является то, что при обрыве нити на металлические валики, которые продолжают вращаться по инерции, наматывается до 12—13 м пряжи, что составляет большой процент рвани.

Самая очистка и последующая опалка пряжи несут неизбежный угар в виде пуха и нагара, который в зависимости от сорта пряжи доходит при полной отделке до 10—18%. Чем чище было пенье после чесания, аккуратнее велась работа на ленточных машинах при накладывании лент и чем лучше содержалась гарнитура машин приготовительного отдела, тем более высокий номер пряжи получается на прядильных ватерах, так как неизбежный угар в отделочном цехе был бы сведен к минимуму при значительно повысившейся чистоте самой пряжи.

В таких случаях пряжа пропускается не через пять валиков, а меньше; соответственно уменьшается число пассажей чистки

и опалки.




Рис. 52. Схема чистильной.

На чистильных машинах пряжа пропускается обычно два раза подряд, поэтому чтобы не смещать катушек с пряжей, те из них, которые употребляются после 1-го и 2-го пассажей, имеют разную окраску. Если например пряжа поступила на желтых катушках, она перематывается на черные и сейчас жена желтые. Таким образом пряжа после двух пассажей выходит опять на желтых катушках и передается на вторую опалку.

Расчет скоростей и производительности чистильной машины на 75 веретен

Имеем схему этой и	аши	нь	ı (p	ис.	5	2):							
п трансмиссии			٠.			·						485	об/мин.
d шкива на трансми	ссии	٠	٠, ٠					-				280	MM
а шкива на машине		•	•		•	•	٠		٠	•	٠	2 25	27,
п главного вала ма	пинР	1:											

$$\frac{485 \cdot 280}{225} = 600$$
 об/мин,

$$n$$
 веретена $600 \cdot \frac{195 + 1.5}{60 + 1.5} = 1900$ об/мин.

Линейная скорость намотки пряжи:

$$\frac{1900 \cdot 78 \cdot 3,14}{1000} = 465 \text{ m/mm}.$$

Вычисляя теоретическую производительность машины за 7 часов при пряже № 198/2 = № 99 и при 75 веретенах, получим:

$$\frac{465 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 75}{99 \cdot 1000} = 148 \text{ Kg}.$$

После опалки и чистки пряжа поступает на механический контроль, осуществляемый на специальной контрольной машине. Как и все машины отделочного цеха, контрольная машина по своей конструкции очень проста. Нить, сматываясь через борт катушки а (рис. 53), сгибает натяжные фарфоровые ролики; они поэболяют регулировать степень натяжения нити, увеличивая окружность роликов огибающей нитью. Далее нить проходит через собственно чистильный прибор, состоящий из узкой щели в, обравуемой между сгальной лопаточкой с и пружиной д или крючком контрольного прибора. Ширина щели в зависимости от толщины нити регулируется подвертыванием винта f, поворачивая который мы придвигаем или отодаигаем крючок от лопаточки. Все узелки, шишки, не проходящие через щель, задерживаются лопаточкой, которая немедленно поднимается и выводит из соприкосновения соединенное с ней коромысло, тогда дальний от лопаточки конец коромысла под собственным весом падает и, упираясь в выступ веретена, тотчас же останавливает его.

Работница удаляет узел или шишки с нити; свизывает ее аккуратно ткацким узлом и, приведя контрольный прибор в рабочее положение, пропускает нить через щель. Пройдя щель, нить, поднимаясь вверх, огибает стеклянный пруток и через другой круглый стеклянный раскладчик наматывается на вращающуюся катушку. Раскладчик имеет движение от эксцентрика. Укорачиванием или удлинением одного из плеч системы рычагов эксцентрика регулируется размах раскладчика; который должен быть равен высоте катушки без бортов. Обычно обрывность на этой машине настолько велика, что работница справляется только с 12—15 веретенами. Таким образом машину в 75 вере-

тен обслуживают не менее 5-6 работини.

d	еем схему контрольной машины (рис. 53): рансмиссии	
	иаметр шкива на машине	

n веретена $\frac{310}{50+1,5} = 731$ об/мин.




Рис. 53. Схема контрольной.

Средний диаметр намотки пряжи на катушку—82 мм. Линейная скорость намотки пряжи вычисляется:

$$\frac{731 \cdot 82 \cdot 3{,}14}{1000} = 169 \text{ m/myh.}$$

Пряжа выпускается при № 200/2=№ 100.

Товда получаем следующую теоретическую производитель-

$$\frac{169 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 75}{100 \cdot 1000} = 53,2$$
 Kr.

4. Перемотка пряжи

Обработка пряжи, поступающей с контрольных машин на катушках весом нетто 275—300 г в зависимости от дальнейшего назначения ее в ткачестве, ведется по трем направлениям:

1. Перемотка в мотки (обычно для крашения).

2. Перемотка на шпули для непосредственного вставления в ткацкий челнок.

3. Перемотка на бобины для сновальных машин.

Перемотка в мотки производится на мотальных баранах, зналогичных по своему устройству с такими же мащинами шелкокрутильных фабрик. Нить, сматываясь через борт катушки с (рис. 55), проходит крючок раскладчика и наматывается крестообразно на мотовило b. Мотовило имеет счетчик, позволяющий устанавливать длину мотка в 500—1000—1500 и т. д. метров.

Обычно для пряжи № 200/2 берется моток длиной 5000 м. Машина снабжена самоостановом, который в случае обрыва нити или окончания заданной длины нити в мотке действует автоматически. Число мотков на одном баране устанавливается восемь. После того как мотки полностью сработаны, мотовило снимается с машины и ставится на специальные козлы, где и производится перевязка мотков бумажной вязкой в 3 местах. Перевязка необходима для того, чтобы в крашении мотки не спутались и чтобы последующая размотка их протекала без обрывов. Бумажная вязка, употребляемая для перевязки мотков, обычно изготовляется из уточной пряжи английского № 23 с круткой 15 оборотов на 1 д. Эта пряжа тростится в 10 концов и крутится в левую сторону до 150 об/мин. Длина нити для перевязки мотков установлена в 6,25 см.

Моток такой крученой бумажной пряжи, перемотанной на мотовиле, разрезается на две ровные части. Так как периметр мотовила равен 1,25 м, то длина разрезанного на 2 части мотка

$$\frac{1,25 \text{ M}}{2}$$
, τ . e. 62,5 cm.

Перевязанные мотки подвергаются еще ручному контролю. Браковщицы удаляют из пряжи, натянутой на шпили, оставшиеся шишечки, бракованные места, бракуют пряжу, неправильно скрученную, опаленную или очищенную, а также разбирают пряжу с развыми оттенками и смешанную. После такого контроля пряжа увлажняется до содержания влаги согласно стандарту.

Увлажнение происходит в специальной увлажнительной камере, где мотки развешиваются и выдерживаются обычно в течение

одних суток.

Увлажненная пряжа поступает обратно в цех, скручивается по два мотка на специальном приборе, а затем пакуется на прессе (рис. 54) в пачки весом в 5 кг. Пачки прессуются до половинного уменьшения в объеме и перевязываются в 4 местах цпагатом, причем пряжа предварительно покрывается картоном.

Вынутую пачку обертывают плотной бумакой; перевязывают шпагатом и наклеивают ярлык с указанием веса, номера партии, номерша пряжи; названия и оттенка пряжим Зная; что пачка весито бум подвржи упаковани. № 200/2 мотками по 5000 м, нетрудиоподвижить число мотков в каждой пачке:

Вес одного мотим прижи № 200/2 или фактической № 100 при

дание эмотка «в! 5000 м составит: «

Номер = Число метров Число граммов

или; подставлял известные величины, имеем: $100 = \frac{5000}{x}$

откуда! $x = \frac{5000}{100} = 50 \text{ r};$

в 5 кг имеем: $\frac{5000}{50}$ = 100 мотков.




Рис. 54. Пресс.

Пряжа; предназначающаяся для сновальных машин, должна быть перемотана на бобины на боб и и и ой маш и и е. Поступанощая с контрольных машин пряжа на матушках ставится на нижнюю рамку машины а (рис. 56), сматываясь через борт, катушкий в; нить проходит под стальной шарик в, помещающийся.

в специальном гнезде, далее она входит в прорезь фрикционного шкива а и наматывается крестообразно на деревянную грибку.

. Проревной фрикционный цикив служит расидалчином интина деревянной шпуле. Бобинные нашины уповребляются запа намотки конических и цилиндрических бобинок. Для конинсской намотки шпули употребляются деревянные, выточенные на конус, а для цилиндрической мотки-бумажные патроны и деревянные цилиндрические. После тщательного контроля бобины упаковываются в специальные ящики или сундуки, на которые наклеивается ярдык.

Наконец последний вид намотки пряжи осуществляется на канетной (перемоточной) машине. Катушки с контроль-




Рис. 55. Схема перемогочной.

ных машин устанавливаются посредине машины и пряжа, смятываясь через борт катушки, огибает стеклянную планку и два цилиндра, на которых лежит третий цилиндр. Цилиндры служат направляющими приборами для намотки аряжи, так как они с помощью эксцентрика мотального механизма имеют движение вверх и вниз. Вращение цилиндры получают от проходящих через них нитей. Вот почему если машина заправлена не полностью, то цилиндры вращаться не будут, так как трение нитей окажется недостаточным для вращения цилиндров.

С цилиндров пряжа наматывается на небольшую плотную бумажную шпулю. Диаметр шпули с пряжей не должен превышать 20-22 мм. При перемотке пряжи осуществляется одновременно и частичный ее контроль; пряжа, огибая верхний пруток, проходит сравнительно большой путь, и работница, обслуживаюцая машину, может заметить различные циншки в праже и оста-новить машину для удаления дефектного места.

Канетная машина употребляется не только для перемотки крученой отделанной пряжи, но и одиночной. В этом случае

неотделанная пряжа с прядильных ватеров прямо поступает на

канетную машину для перемотки на канеты.

Перемотанная на этой машине пряжа просматривается специальным штатом браковщиц и укладывается в ящик весом до 30 кг.




Рис. 56. Схема бобивной машины зав. Шляфгорст.

Расчет скоростей и производительности перемоточной машины (баран)

Имеет схему (рис. 55):

п трансмиссии-485 об/мин.

Диаметр шкива на трансмиссии-130 мм.

Диаметр шкива на машине —300

п главного вала машина:

$$\frac{485 \cdot 130}{300} = 210$$
 of/muh.

и мотовила:

$$\frac{210 \cdot 390}{195} = 420$$
 of/muh.

При периметре мотовила, равном 1,25 м, скорость намотки пряжи следующая:

 $420 \cdot 1.25 = 525$ m/muh.

Теоретическую производительность 1 барана за 7 часов при 8 мотках на баране и при пряже № 200/2 = № 100 имеем:

$$\frac{525 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 8}{100 \cdot 1000} = 17.6 \text{ kg}.$$

Расчет скоростей и производительности мотальной бобиной машины климовского завода типа "Шляфгорст" на 100 бобин

По схеме (рис. 56):

п трансмиссии — 485 об/мин.

Диаметр шкива на трансмиссии-190 мм.

Диаметр шкива на машине

п главного вала машины:

$$\frac{485 \cdot 190}{275} = 335 \text{ o6/мин.}$$

п фрикционного барабанчика:

$$\frac{335 \cdot 230 \cdot 310}{300 \cdot 175} = 455$$
 об/мин.

Диаметр барабанчика равен 200 мм. Окружная скорость барабанчика, равная скорости намотки пряжи:

$$\frac{455 \cdot 200 \cdot 3,14}{1000} = 286$$
 m/muh.

Принимая во внимание поправочный коэфициент при раскладке пряжи крестом и пользуясь формулой:

$$\frac{\sqrt{(3,14-200)^2+(72+2)^2}}{x\cdot D}=1,02, \text{ rate } 3,14=x,$$

где 200 - диаметр фрикционного барабанчика, 72 - ширина бобины в миллиметрах, 2-число ходов нити при одном обороте барабанчика, тогда фактическая скорость намотки будет:

$$286 \cdot 1,02 = 292$$
 m/muh.

и теорегическая производительность L за 7 час. при 100 бобинах и при пряже № 200/2 = № 100 составит:

$$L_{\text{Teop.}} = \frac{292 \cdot 100 \cdot 60 \cdot 7}{100 \cdot 1000} = 123 \text{ kg}.$$

Расчет скоростей и производительности идиртной машины завода Кехани на 300 дерстен

По схеме (рис. 57):

n трансмиссии — 330 q6/мин.

Диаметр шкива на трансмиссии — 245 им.

Диаметр шкива на машине п главного вала машины:

$$\frac{380 \cdot 245}{245} = 330$$
 об/мин.

 n_{i} , веретена:

$$\frac{330 \cdot 160 \cdot 14 \cdot 72 \cdot 48}{100 \cdot 58 \cdot 53 \cdot 15} = 554 \text{ ob/mum.}$$




Рис. 57. Схема канетной машины.

Средний диаметр шпули с пряжей равен 13,8 мм. Линейвая скоросты наматывания инти:

$$\frac{554 \cdot 13.8 \cdot 3.14}{1000} = 24$$
 м/мин.

7 час. при пряже № 200/2, равная № 100, следующая:

$$L = \frac{24 \cdot 60 \cdot 7 \cdot 300}{100 \cdot 1000} = 30.2 \text{ KT}.$$

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Краткое описание угарного прядения

Очесы 4-го цуга с вальянов и гребней циркулярно чесальных машин, преимущественно от фризона и кокона, используются для переработки в пряжу № 140/2. Эти очесы, предварительно смешанные в определенной пропорции каждого сорта ручным способом или переработкой на машине Кремпель-Вольф, увлажняются обрызгиванием слабым мыльным раствором, а затем пропускаются через кардные валичные машины, Лента, полученная с кардных машин, складывается в тазы и поступает на стукалки с падающими гребнями, где после двух пассажей она получает необходимую параллелизацию волокон, сложение и выравнивание лент. Далее ленты подаются на гребнечесальные машины, где после одного прочеса лента идет на барабан для 2-пассажной проработки и приготовления ленты-пенье. Длина волокна, прошедшего через гребнечесание, не превышает 55 мм, а потому в приготовительный отдел пенье поступает на 2 пассажа ленточных машин с падающими гребнями, а затем на 4-5 пассажей круглых ленточных машин. Дальнейший процесс обработки не отличается от основного процесса прядения, но пряжа вырабатывается № 140/2. Последние исследовательские работы фабрики показали, что пенье, пропущенное через гребнечесальные машины в 2 пассажа, значительно чище и что номер пряжи вполне можно повысить до № 200/2.

На гребнечесальных машинах при однопрочесной работе выход прочесанного волокна колеблется в пределах 29—33%.

Чем лучше подготовлено волокно перед гребнечесанием и чем лучше содержатся гребнечесальные машины, тем больше и чище может быть получен прочес.

Из очесов, получаемых от гребнечесания, вполне возможно получить пряжу № 20—30 способом аппаратного прядения.

Очесы от других видов сырья, получаемых от циркулярночесальных машин, используются в шерстопрядении путем подмешивания этих очесов к основному сырью—шерсти.

2. План прядения

План прядения в шёлкопрядении является расчетом довольно сложным, так как процесс от варки сырья до готовой пряжи

продолжается около 50—70 дней, в течение которых применяется около 30 различных операций. Цели составления плана прядения—нахождение для данного стандарта пряжи и определенного ее назначения таких условий обработки, при которых пряжа получилась бы требуемого качества и возможно дешевле. Режим варки, скорости, вытяжка, угары, число сложений, допускаемые номера лент, номер ровницы, номер пряжи и крутки, а также план отделки пряжи—все это тщательно подбирается согласно длине обрабатываемого волокна для того, чтобы, принимая во внимание неизбежные угары, получить правильный требующийся номер готовой пряжи и необходимые качественные показатели. По данным производственно-техническим показателям нетрудно подсчитать производительность машин, а следовательно и произвести подсчет необходимого количества рабсилы и машин для данной партии пряжи.

План прядения в окончательном подробном своем виде дает полную возможность составить калькуляцию себестоимости пряжи.

В фабричной практике обычно ограничиваются сокращенным планом прядения. Нижеприводимые практические планы прядения весьма несовершенны и требуют коренного пересмотра, что безусловно даст улучшение качественных показателей пряжи.

План прядения №на 20 августа 1932 г.

Партия № 74, название "Ударная", средняя длина волокна (цуг), 1 цуг 150 мм.

	Вес настила						Отде	елка		Прод тивн	Сук- Ость	
Наименование машин	Bec 6	뵑	жа ние	HOË		ей	Ж	тяги	ци-	1	F.	Примечание
] .]	Вгра	M- 2	Сложение	Выходной номер	Крутка	Число пассажей	Число горелок	Номер	Число ци линдров	I bep. B 48c.	Олион г ловки	риме
	мах	_ a	0	É É É	3	T E	고 2	=	5 6	<u> </u>	ទីឱ	, [
Волчки	450		_	l _	·	_	_	_		_		
Филлинги	450	32 -	-	l —	_				_	_	_	
Барабаны	100		- i —	0.0288	l —			. - ;		¦ —i	'l	ł
Ленточная		- 10, - 12,	2 1	0.295		—	-	1	_	_	_;	
1-я стуколка	-	-12,	2 12	0,3	 —	-	_		_			ļ
2-я ".	-	—]12,	2 12	0,305	 	[— [~	_	-	-	
3-я "		- 10,	7 6 95 3	0,54	-	: —i	` -	~-	_	—ˈ	-	
Фроттер	-/	— 1 5,	95 3		! =	/ !		[-			·
Банкаброш Прядильный ватер		5,	92 1	9	28		-	· ~-		-	-	1
Тростильная		- 20	- 2	180/1	600	i —		-	_			-
Крутильный ватер	_[_ _	_	180/2 180/2	600			_		-	-	.]
Бобинаж	_		_ 1	180/2	300							. 1
Палильная	_/	_/ _	- il	196/2			_	1				l
Чистильная	<u> </u>	_ _	- î	200/2	} _	2 2			4			
Контрольная		_ _	- 1	200/2	 		_		_[.
Мотка			- -		 —	l —i	_		_		_	.
Проверка	-	-1-	-	—	l —	l. — l			—]	. —I		1
				<u> </u>	<u> </u>		_ :		.			

План прядения Ж....

на 20 августа 1933 г.


Партия 58, название "Буррет", средняя длина волокна (цуг) 45 мм.

Наименование машин	Вес настила в граммах	Вытяжка	Сложение	Выходной номер	Крутка	пас-	Hacho Fo-	тяги	число ии- линдров	THBI	Одной го.	Приме- чание
Кардная Ленточная Стуколка Гребнечесальная Барабан Ленточная 1-я стуколка 2-я 3-я 4-я фроттер Банкаброш Прядильный ватер Тростильная Крутильный ватер Бобинаж Палильная Контрольная Контрольная Мотка Проверка	70	8 10,62 17,2 11,2 8,11 4,3 4,57 5,3 4,12 16,8	882 154442112111111111	0,16 0,23 0,0288 0.32	50 780 525			11111111111111111111	5			0,75 × 1 м решетки

3. Некоторые технические данные по циркулярно-чесальным машинам

Число оборотов барабана

Des mare officer	Получаются скорости							
При числе об/мин. главного вала машины	Число формоворогов барабина в час	Окружная скорости барабана в м/мин.						
174	5	0.44						
208	.6	0,5275						
248	7	0,616						
277	8	0,705						
313	9	0,79						
847	10	0,88						



Банкаброши (40 веретен)

```
9 Партия № 38 - 27,3
Ровница №
                                       ķГ...
              9
                        № 57 — 25
                        № 43 —
             10
                                 17,85
          No.
              7
                        N 48 - 20,8
            10
                        № 59 ---
          N
                        Ne. 48 —
                                            Челнок-
                        Ne 60 ---
              7
                        Nex 58 ---
                                 23,4
                                          "Буррет"
          №. ?
                        № 41 ---
                              - 27,8
              5
                        No 61
                                           "Альянс"
             3
                        Ne 61 -
              5 3 5
                        No 62 -- 29,2
          Ne
Ne
                        Nº 62 - 41,2
                        № 56 -- 81,5
                                           "Вистра"
          M
                        No 63 - 28.8
          N≘
                        Nº 63 - 19,4
```

Прядильные ватера (320 веретен)

Пряжа	M	200/1	Партия	Мs	38		7,43	KΓ
, ,,	Νe	200/1	,		57	_	6,54	"
7	N	160/1		Ng	57	_	6,45	 **
	Ŋ'n	160/1	u	Νs	38	_	6,15	•
,,	Ne	200/1	,,		43		5,54	*
ь	N	200/1	•		59	—	5,54	
,	NΣ	140/1	**		48		7,85	**
**	Νº	140/1	**		6 0		6,65	- 79
	40	140/1		Мs		-	7,7	*
15	₩	140/1	21		58		7,75	*
,,	Νe	40/1		N		_	24,4	
	M	40/1	. 77	N	62	_	27,6	
*	Nο	80/1	7	N		_	12,65	*
"	Νg	80/1	Ħ		62	_	12,65	
	№	120/1	*	N	50	_	5,8	,,
	Νē	120/1	. 10		56	- -	5,75	99
**	Νg	150/t	n		56	_	4,75	H
*	N	120/1	, ,	Мs		_	6,93	**
77	Νı	180/1	,	NΣ	63	_	3,1	,,
13	N₽	150/1	•	№			5,67	72
79		300/1	*	Νž		_	4,7	Ħ
**	N_2	140/1	•	ΝÞ	43	-	9,19	

Тростильные машины (85 веретен)

Пряжа	Ne	200/2	Партия	№	38	_	67.8	кг
٠.	Νg	200/2	•	Νe	57		68,2	
	N	200/2		Νe	43		63	
,		200/2		N	59	_	66	_#
. 22		140/2		Ne	43		87	
,		140/2	17	N	48	_	84	7
•		140/2	71	Νe	80	_	79.4	
	Nθ	140/2	*		41		82,2	~
,,	J₩	140/2	'n		58		81,5	,
93	No	40/2	,,		61		79,3	,,
»	Ne	80/2	· ·	Ne	61	_	97,5	"
<i>"</i>	N	120/2	,,		50		103,4	*
7	N	150/2		Νo	50	· _	45	<i>7</i>
,,	Νe	120/2	,,		56		56.3	77 H
	Νe	150/2	,,		-56		38,8	"
**	N	120/2	,, ,,		63		55 3	**
,,	N	180/2	7		63		20,3	" "
	N	300/2			57		20,1	"
-			•		-		2-,-	**

Крутильные ватера (на 1000 веретен)

	Пряжа	№	200/2		Партия	Νė	38	· —	46,5	KΓ
	. 22	N	200/2	٠,		Nε	57	-	46,7	,
4			200/2	*	. ,,		43		46,6	77
	*	₩.	200/2			Νz	59	_	49,3	
			140/2				43		72	29
	•		140/2	•	* .		48		69	.
	99		140/2		19		60	· `, —	72,4	-
			140/2				41	-	64,6	
			140/2		77		58	-	70	**
	99	Ne	40/2		77	<i>¥</i>			134,5	*
	**	X	40/2				62	: —	115,5	77
	17	746	80/2	*		м	61		101	77

	,					
Пряжа	№ 80/2	Па	ртия	ı № 62	- 110	
я	Nº 120/2		-	№ 50	— 61, 6	} ,
7	Me 150/2		**	№ 50	– 45	*
*	No 120/2		-	№ 54	- 48,5	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	№ 120/2			№ 56	63,5	
•	M 150/2		**	No 56	- 39,2	
	№ 120/2		27	№ 63	— 50,3	
	N 300/2		•	№ 57	- 35,8	,
Газопалильны	A 1164114141	105	aan			
T HOUNGLEDINGHOO	o mumun	or (11)	ocpe	men)		
					1-й пассаж	2-й пассаж
"Becr"	38	Партия	ı Ne	200/2	123 "	116,2 кг
"Bect"	57	-	No.	200/2	123 "	117,1 "
"4-й цуг"	43		N ₂	200/2	119 ″,	111 "
"4-й цуг"	59	. 19	N ₂	200/2	123 "	116,5 "
"4-й цуг"	43	, ,	No	140/2	ī64 "	160
"Челнок"	48	n	№	140/2	147 ,	141 .
	60			140/2	184 "	137,5 "
"Буррет"	. 41	,		140/2	155 "	137,5
- 011	58	7		140/2	155	142
"Вистра"	50			120/2		89 .
	50			180/2		68
	55	- Is		120/2	77	102 "
				٠,	-	
•	·				1-й пассаж	2-й пассаж
"Вистра"	55	Партия	Ne	150/2	~	97 кг
~	54	- to	Ne	120/2	· -	86 "
"Вест"	57	20		800/2	·	101 ,
Контрольные	машины	(75 BE	epen	пен)		
"Вест"	38	Партия	ı No	200/2	· -	45 кг
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	57	-		200/2		45
	43	"		200/2		ALK "
	59			200/2		40 "
•	41	**	No	140/2		51,4
•	58	19	145	140/2		40.4
	43	71		140/2		A1 9
	48	"		140/2		4 E
	60	*		140/2	. =	25.0
	57	•	No.	120/2	· -	- 20.9
	50			120/2	_	38,8 ,
	50	H		180/2		. 22,7
	55	*		120/2	; -	90 9
	61	**	Ne.	80/2	* <u> </u>	31 .
\	••	19 .		1	F **	*
Бобинаж (75	веретен)			•		•
"Вест"	N≘ 200/	2	Пар	гия 38	<u> </u>	115,5 кг
, Oct I	No 200/		_	E7	Ξ	1194
	Ne 200/		"	×0.	_	110
	No 200/		•	49		107 8
	№ 140/		*	40		104.2
	No 140/			48		110 "
	№ 140/		*	60	#	121,8
	No 140/		*	41	_	t 4 9 7
	N: 140/		,		:	119
			7	. •		10

"Вест"	No	40/2	Партия	№ 61	_	88	KГ
	N ₂	80/2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	№ 61	_	105	-
	M	40/2	,	№ 62		113	**
	Νŧ	80/2	,,	№ 62	_	141,7	*
			"	N t 50	_	80	77
		180/2		№ 50		61,6	*
	N	120/2	 #	№ 55	_	78,5	
	No	150/2	*	Ne 55	_	55,3	
		120/2		№ 54		86,8	
	Ν	120/2		№ 56		70	
	M	180/2		№ 56		72,2	'n

Чистильные машины (75 веретен)

				1-й пассаж	2-й нассаж
Пряжа	№ 200/2	Партия	No 38	64,8 kr	64,4 кг
•	№ 200/2	,	No 57	6 5 ,7	65,8 "
	№ 200/2		Ne 43	56	A1 7
	№ 200/2	#	No 59	EO7 "	0D 77
	№ 140/2	39	No 41	ດອ້ອ	79,2
	No 140/2	*	№ 58		
	JA 140/2	. •		75,6 ,	77,4 "
			Ne 43	79,2	88 .
	N 140/2		N 48	74,5	84,6
	№ 410/2	,,	Ne 60	75,7 "	85,7 "
	№ 80/2		M 62	87,5	– ,
	№ 120/2		№ 50	60 .	– "
	№ 180/2	_	№ 50	42,8	– – – .
	No 120/2	-	№ 54	49,4 "	_ `.
	№ 120/2	•	№ 5 5	50 R	66,2 "
	Ne 150/2	2	№ 55	9A 5	00,4 ,,
	№ 300/2		Nº 57	32,4	
	142 300/Z		142 01	ac, 4 ,	. — 🐎

Канетние машины (360 вервтен)

Пряжа	16	200/2	1	Понис		20			40.0	
прима	145			Партия	KΓ	38		_	47,6	KI
		200/2		.78		57		_	37,5	ж.
	N	200/2		*	"	59		_	`36,9	
	N.	200/2			-	43		_	29,3	
	Ne	140/2			*	58			48	**
	N	140/2		<i>,</i> •	**					
				p .	36	41		_	45,7.	
		140/2		71	*	60			45,3	и
	ΝŁ	4 0/2		-		61			56,5	
	N	80/2				62			60,4	•
	NA.	40/2	•	"	*	62			70.6	•
				s è	27				78,6	*
		80/2		77	w	62		_	65,3	
Бумажна	s nt	ряжа 32/1		À	Α.		,		17,8	
Вистра	N	120/2		Партия	_	5 0.		_	32,9	,
, ——F-		120/2		1		52	-		35,8	
	N	120/2		₩ /	•.					**
				•	*	54)		_	34,3	7
· .		120/2				55			33,5	
	Νe	120/2			٠,	56			39	,,
	N	150/2		<u> </u>	77	54		<u></u> -	23,1	"
		150/2		•		55				*
				.**	**		•		25,6	*
		150/2		79	**	56		_	18,4	
	æ				*	55			40,6	
	Ne	180/2		-		56		_	32,1	_
2		. ,		•	-	-			,-	73 -

Мотальные бараны

Вест	N _e	200/2		Партия	38	<u></u>	23,5	KΓ
		200/2	,	_	57	_	25,5	
·		200/2		_	43	- .	10	29
		200/2		"	59	· <u> </u>	13,2	,,
	N	140/2	t	•	41		33,6	n
Вест		140/2		m '	58	. <u> </u>	31,9	"
4 ,001		140/2		•	43	_	34,1	•
		140/2		77	48		35	•
				*	80		22,7	*
		140/2		•	57	_	75	H
	16	160/1		4)			7,5	*
		300/2		99	57	_	8,1	77,
	Ŋ₽	40/1		71	57	_	24,5	**
	N₂	40/2		π	57	_	27	*
Бумажн	ias i	вязка				_	10,9	*
Вистра	No	120/2			50	_	25,	
-		120/2		•	54		23,3	-
•	N			,,	55	_	20,4	*
	Νb	120/2			56		24,5	
		180/2		**	50	_	18,3	79
	74	100/2		10			10,0	16

Нумерация игл

Номер по игломеру Стубса указывает диаметр проволоки для круглых игл и ширину и толщину плоских игл, поперечное сечение которых представляет собой в большинстве случаев прямоугольник.

Нумерация круглых игл обозначается двумя числами, из которых одно определяет толщину иглы (диаметр), выраженное номером по Стубсу, а другое характеризует высоту иглы в дюй-

мах (например $23 \times 7/16''$).

Нумерация для плоских игл обозначается тремя числами, из которых первые два определяют толщину и ширину иглы по Стубсу, а третье—высоту иглы в дюймах (например $14 \times 20 \times 11/8''$).

Чем больше число, указывающее номер по Стубсу, тем игла

тоньше.

Игла № 14 × 20 × 1 1/8" представляет собой плоскую иглу с прямоугольным сечением у основания, причем меньшая сторона при вставлении ее в игломер Стубса равна № 14 = 0,083 дм = 2,108 мм, а большая сторона № 20 = 0,035 дм = 0,89 мм.

Третья цифра указывает высоту иглы в дюймах, равную 11/8".

Нумерация игл по игломеру Стубса

N a	Дюймы	Миллиметры	Ŋ €	Дюймы	Миллиметры
U	0,84	8,64	11	0,12	3,048
1	0,3	7,62	12	0,109	2,77
. 2	0,284	7,22	13	0,095	2,414
3	0,259	6,58	14	0,083	2,108
4	0,238	6,05	15	0.072	1,83
5	0,22	5,588	18	0.065	1,65
6	0,203	5,16	17	0,058	1,473
7	0,18	4,572	18	0,049	1,245
) 8	0,165	4,19	49	0.942	1,067
9	0,148	3,76	20	9,085	0,890
10	0,134	34,05	21	0,032	0,818

№	Дюймы	Миллиметры	N₂	Дюйны	Миллиметры
22	0,028	0,712	30	0,012	0.305
23	0,025	0,635	31	10,0	0,254
24	0,022	0,559	32	0,009	0,229
25	0,02	0,508	33	0.008	0,2016
26	0,018	0,457	94	0,007	0,178
27	0.016	0,407	35	0,005	0.127
28	0.014	0.356	36	0,004	0,1018
20	0,013	0,33]	3,00-	0,1010

4. Технически возможные нормы

Таблица технически возможных норм выработки пеньяжного цеха на 1932 г.

		Ди		-	насти- в г)	ма-		18 3 18 7-MB pa6. xr)	
Наименова-	Conm cuntr	шкі	HB9	<u>ć</u> .	원수	0 2	. H	11 00 00 12	F7
ние машки	Сорт сырья	Транси.	MAUD.	Смен шестер.	Вес н	Число инн в раб.	К. П. Д. Машины	Hopms un précor. es vacceoñ pa lent (n r.)	Примечание
1					l			'	
"Волчок"	Кокон		600		350	1 1	0,53	70	
	Фризон		600		450] 1	0,58	92	
i	Фризонет		600		860	[1 [0.49	76	
	Бассинет	280	600	3 5	350	1 1	0,46	83	· .
"Филлинг"	Кокон *	220	350.	25	337	 2	0,60	49,4	
*	Фризон		350		438	2	0,64	76,2	٠.
	Фризонет \					-	0,01		·
ļ	}	220	350	40	320	2	0,64	86	,
*	Бассинет		l i			1 - 1	,	_	
. !	Очесы	220	850	45	\$50	2	0,39	60,1	
"Циркуляр"	Фризон	400	600			1 1	0,87	16,2	
1-й цуг	Кокон	400	600		ĺ <u> </u>	iil	0,84	15,3	
			l	}					
2-й цуг			600		· —	1	0,86	8,4	1 200
ĺ	Кокон	350	600	-	· —	1	0,85	7,7	
		330	600] 1]	0,83	5,58	
· ·	Вассинет	330	600	-		1 !	0,86	7,84	
	Кокон худой	อฮบ	OUU		-	1	0,83	7,33	10 to
١ ١	Кокон двой-	200	600				0.00	# OC	
9 5 1115	ной .	900	600	i —	-	1 1	0,86	7,28	
3-й цуг	Фризон Кокон		800		-	1 1	0,87	5,4 5,87	
, '	Фризонет		800			líl	0,86	8,63	
	Бассинет		600			i	0.85	4,59	
	Кокон худой	900	ienn Ienn		_	i	0,86	4,57	
	Двойник	290	600		_	lì	0.88	4,7	
· •			1	Ì		•	-,00		
4-й цуг	Фризон		600		-	1 1	0,94	8,98	
	Коков		600		 	1. 1	0,94	3,83	
	Фризонет		600		_	[건]	0,94	2,76	-
	Бассинет	200	600	-	· —	4	0,94	2,69	
)	Худой кокон	205	1000	_	j —] 1]	0,94	2,95	
	Двойник	205	600	* —	. —	1	0,94	3, 25	
Вараб. больш.			300		100	1	0,91	12,9	
одионол.	Все сорта	365	300	19	100	lil	0,94	10	
малын	:	365	250	18	70	1	0,91	10,06	·
1		1	L		1		•	'	

аблица технически возможных норм выработки приготовительного, и прядильно-крутильного цехов на 1932 г.

Наименование	Номер	Диаь шкі		PHE	25	пражи (ы), пп. с	H.	⊭ť	Ha Ha
машин	партии	Транси.	Мачи.	Сменные	Крутка	Номер пр. (ровницы), выходящ.	Число верет. работи.	ж =	
Банкаброш	74	425	225	48	28	. 9	90	0,60	40,
	57	300	325	88	28	l 9	90	0,59	28,5
	58	220	220	1. 1	50	7	- 72	0,72	22,6
Прядильный	74	400	225	50/70	600	180/1	640	0,98	6,58
ватер	57	450	250	100/70	\$ 50	180/1	640	0,93	6,46
	59	400	225	50/44	780	180/1	640	0,95	5,1
	58	500	800	50/41	780	110/1	640	0,94	8,45
Тростильный	57	155	250			180/2	29	0,86	20,75
ватер	59	155	250	\ \		180/2	29	0.88	21,1
•	58	155	250	1 - 1		110/2	29	0,78	30,8
Крутильный	все парт.		ļ	ļļ			1 1		{ · · ·
ватер	Ne 200/2		225	23/54	600	180/2	1 600	0,95	15,02
	все парт.					(1		
•	№ 20 0/2		225	21/57	600	180/2	1 600	0,95	14,3
	Ne 140/2	400	250	21/49	525	110/2	1 600	0,94	24,8

(См. таблицу на след. стр.).

5. Технологический расчет шелкопрядильной фабрики на 26 тысяч прядильных веретен

Приводимый ниже примерный технологический расчет не является чем-вибудь окончательным как в отношении производительности машин, так и в отношении штатов. У нас еще так много возможностей для поднятия производительности труда в шелкопрядении, что дальнейшая работа аналогичных фабрик, предполагаемых к строительству, а также фабрика "Пролетарский труд" методом соцсоревнования, действительного хозрасчета безусловно покажет значительно более высокие показатели производительности труда и машины, нежели те, что мы видим в нашем расчете.

Фабрика рассчитана на односменную 7-часовую работу при непрерывной неделе, исходя из расчета в 347 рабочих дней в год.

Потребност	ГЬ	B	CI	ъp	ье		В день	B KC	В год в кг
Фризои . Кокон Бассинет Фризонет	:	•	:	:	:	:		•	328 000 81 500 97 250 161 250
							1 925	ĶΓ	668 000 Kr

Таблица технически возможных норм выработки отделочного цеха на 1982 г.

. Наименов ание	Номер		метр ива	Номер пряжи (ров-	ло етен работн.	К. п. д.	Норма в 7 час. на 1	
машин ,	партин	ртин Транс. Ма. выходящ		ницы), выходящ. с машины		т, п. д.	рабочего (в кг)	
Бобинажные ма-		\		}	f (1	
mnapy Prinklydood	74,57	280	200	180/2	37	0,87	64	
	59	280	200	176/2	37	0.84	62,3	
	58	280	200	118/2	37	Ó,63	71,2	
Газопалильные	74,57,59 58	220	225	1.05/2	75	0,92	112,7	
	втерой пас.		225	130/2	37	0,9	85,6	
Чистильные	74	280	225	193/2	50	0,92	47,3	
	57	280	225	193/2	50	0,89	46	
	59	250	225	195/2	50	0,88	44,6	
	58	280	225	140/2	37	0,83	47,7	
Контрольные	74	160	250	200/2	12	0,85	9,9	
-	57	160	250	200/2	12	0,77	9,2	
•	59 58	160 160	250	200/2 140/2	12 12	0,69 0,69	7,9 12,58	
Мотальные бара-	все дартия		•	125,7		0144	12,000	
баны	Nº 200/2	130	300	200/2	2 бар.	0.78	27,7	
ound	140/2	130	300	140/2	2 бар.	0,72	36,5	
Крестомоталки	асе партия № 200/2		275	200/2	100	6,99	63,7	
	все партии № 200 /2		200	200/2	100	0,93	51.3	
	74	280	200	200/2		0,88	20	
Ручная браковка	57	_	-	200/2			17,25	
	59	_		200/2	_		11.8	
	58	}		140/2	ի — հ		12,2	
Канетные	эсе партин № 200/2		245	200/2	180	0,82	20,5	
	все партии № 142/2	245	245	140/2	180	0,67	24,4	

Фризонет предварительно будет протрепан на коконотрепальных машинах, причем угар составит 40%, таким образом в варку ежедневно будет поступать фризонета:

$$465-186 (40\%) = 279 \text{ kg}.$$

После варочного цеха получили вареного сырья:

В день в кг	Процент увара	Выход в кг
046	OR	700
		140
280	50	140
279	50	140
	945 285 280	945 28 285 40 280 50

В пеньяжном цехе получим пенье:

фризон .		700 · 0,44 = 308 KF	Множители 0,44
кокон	-	$140 \cdot 0.40 = 56$,	0,40,0,24 и 0,12
бассинет	•	$140 \cdot 024 = 32,2$ "	показатели вы-
фризо н ет		$140 \cdot 0.12 = 16.8$	хода пенье.

413 KF

Невидимый угар по пеньяжному цеху устанавливаем:

	_		
по фризону .		•.	5%
• кокону	-		5%
"бассинету "фризоиету		•	10%
" фризоиету		٠	5%

Таким образом для кардного отдела мы будем иметь очесов:

фризонных	700-5%-308 kr = 357 kr $140-5%-56 = 77 $ $140-10%-32,2 = 94 $ $140-5%-16,8 = 113$
φριιουποι	614 Kr.

Вычитая из этого общего количества видимый угар пеньяжного цеха в виде подмети I, II, III сортов, равный $5.8^{\circ}/_{\circ}$, получаем: $641 + 5.8^{\circ}/_{\circ} = 576$ кг, т. е. на кардные машины поступит смеска, равная 576 кг.

Кардные машины дадут 10% угара видимого и невидимого, выход же на гребнечесальных машинах предполагаем равным 30%, таким образом с гребнечесальных машин получим следующее количество пенье:

$$(576-10\%) \cdot 0.30 = 155 \text{ kg},$$

а с барабанов 155—2% невидимого угара = 152 кг. Угаров для аппаратного угарного прядения поступит:

$$576 - 10\% - 152 \text{ kg} = 366 \text{ kg}.$$

Исходя из этих основных величин, составляем следующий расчет оборудования по отделам.

Сортировочный отдел

Коконотрепальных машин потребно: $\frac{280 \text{ кг}}{28} = 10 \text{ машин. Мялка} - 1.$

Варочный отдел

Ежедневный расход сырья за 7 часов составит (в килограммах)

фризона.								945
кокона .			٠	4	٠	٠		235
бассинета								280
фризонета	Ŧ	pe	па	HO	ro	•	•	280

1 760

Загрузка в барку в среднем 40 кг.

Число варок:
$$\frac{1760}{40}$$
 = 39 варок.

Способ варки принимаем 2-ванный,

В день 1 барка может дать в среднем 3,3 варки, таким образом потребуется барок:

$$\frac{39 \cdot 2}{3,3}$$
 = 23,6, т. е. 25 барок.

Промывных машин необходимо 1 шт.

Центрофуг при загрузке в 25 кг одновременно в 1 машину потребуется:

для фризона при 2 отжимных
$$\frac{945 \cdot 2}{25 \cdot 21} = 3,6$$
 машин , кокона , 3 , — 1,34 , 6 ассинета , 4 , — 2,13 , — 1,06 . В сего . . 8 центрофуг

Число 21 показывает, сколько отжимов может дать одна центрофуга.

При правильно налаженной работе необходимо 2 сушилки с пропускной способностью 1 200—1 500 кг в 7 час. каждая и одну мялку.

Пеньяжный цех

В пеньяжный цех поступит в день следующее количество вареного сырья (в килограммах):

фризона . кокона . бассинета фризонета	:	:	:	:	700 140 140 140 140	1	120 1	ĸſ
---	---	---	---	---	---------------------------------	---	--------------	----

• Для разрыхления вареного сырья потребно:

Холстовых машин необходимо 2.

Для приготовления из разрыхленного основного сырья бородок потребуется:

$$\frac{1120-5,8\% \text{ угара}}{37 \text{ кг}} = 34 \text{ филлинга больших.}$$

Для переработки же вальянных очесов 1-го и 2-го цугов от фризона, кокона и бассинета в бородки

$$\frac{980-5,8\%-60\%}{40}=8$$
 малых филлингов.

Всего 34 + 8 = 42 филлинга. Аппарат циркулярных машин принимаем из 4 машин.

При выгрузке в 66 кг на аппарат потребуется для:

фризона
$$\frac{700-5,8\%}{66}=10$$
 аппаратов кокона $\frac{420-5,8\%}{66}=6$ аппаратов. $\frac{420-5,8\%}{66}=6$

С этого количества аппаратов мы получили пенье следующего ассортимента:

Барабанов больших для переработки волоков 1-го и 2-го пу-

$$\frac{298,3}{12}$$
 = 25 машин.

Барабанов малых для переработки волоков 3-го, 4-го и 5-го цугов необходимо:

$$\frac{114,7}{86} = 14$$
 машин.

Приготовительный отдел

Смески приготовительного цеха устанавливаем следующие:

Марка I сорта бывш: "Корог	Ha≝ 140		Марка "Эксельснор" фризон 1-го цуга – 85		
Фризон 1-го и 2-го цугов. Кокон 1-го и 2-го " Бассинет 1-го и 2-го "	. 39	•	он 1-го цуга— 85	KL	
_	20 7	Kľ	•	`	

121 Rr

Название	смески	Количество (в кг)
"Корона" "Эврика" "Эксельснор" "Буррет"	200/2 200/2 200/2 140/2	207 121 85 162
· ` \		565

Загрузка приготовительного цеха в день составит 565 кг, из которых 152 кг пенье из очесов будуг работаться на круглых ленточных машинах.

Таким образом потребность в ленточных машинах при 4 пассажах выразится:

$$\frac{413}{16} = 26$$
,

или считая головками: 26 4 = 104 головки.

Ленточных с круглыми гребнями:

$$\frac{152}{16} = 9.5 - 10$$
 головок,

что при пяти пассажах составит 10 5 = 50 головок (в том числе с падающими гребнями 10 головок).

Фроттеров потребуется

для длинного волокиа:

$$\frac{413}{2,45}$$
 = 169 головок,

для короткого волокна:

$$\frac{152}{1,2} = 127 \text{ r}$$

$$\frac{169 + 127}{40} = 8 \text{ машин.}$$

BCETO

Принимая во внимание 8% концов (413 · 0,08 = 33 кг), которые после переработки на барабанах пойдут в смеску II сорта "Эврика" и потери в 1,5% в виде мелких концов, будем иметь ровницы:

Барабанов для переработки концов необходимо:

$$\frac{23,2}{12} = 2.$$

Банкаброшных веретен требуется для длинных волокон:

по I сорту при ровнице № 9: $\frac{264}{1.07}$ =247 веретен;

по II сорту при ровнице № 10: $\frac{142}{0.5}$ =284 веретена;

для коротких волокон:

по буррету при ровнице № 7: $\frac{149}{0.540} = 276$ веретен.

Банкаброшей для длинного волокна необходимо:

$$\frac{247 + 284}{60} = 9;$$

банкаброшей для короткого волокна:

$$\frac{276}{36} = 8.$$

Прядильный отдел

Принимая во внимание 3% угара на ватерах потребуется веретен:

по I сорту
$$\frac{264-3\%}{7,1}=36$$
 машин, по II , $\frac{142-3\%}{5,5}=25$, по III , $\frac{149-3\%}{7,7}=19$,

т. е. всего 36+25+19+2 запасных, равных 82 машинам по 320 веретен, что составит, если брать машины по 350 веретен, 75 машин.

Кроме этого ставим еще 1 пробный ватер на 76 веретен.

82 машины по 320 веретен— 26 220 веретен/или 75 — 350 — 26 220

На тростильные машины пряжа поступает за вычетом угаров прядильного отдела:

Тростильных веретен потребуется:

$$\frac{256+137+144}{100}=537$$
 веретен, или $\frac{537}{86}=7$ машин.

При кручении будем иметь 1,5% угара, т. е. крученой пряжи получим:

Крутильных веретен потребуется:

no 1 copry
$$\frac{252}{49} = 5\,150$$

" II . $\frac{185}{49} = 2\,760$

" III . $\frac{142}{72} = 2\,000$

B c e r o 9 910 веретен,

или
$$\frac{9910}{320}$$
 вер. = 32 маш., или $\frac{9910}{350 \text{ вер.}}$ = 29 маш.

Отделочный цех

Катушечных перегонных машин потребуется:

для I сорта
$$252:(17\times7)=2.1$$
 машины $185:(16\times7)=1.2$, $142:(18\times7)=1.05$. Всего 5 машин по 75 вер.

Газопалильных машин при 2 пассажах необходимо:

по I сорту
$$\frac{252 \cdot 2}{120} = 4.2$$

" II " $\frac{135 \cdot 2}{112} = 2.43$

" III " $\frac{142 \cdot 2}{154} = 1.85$

Всего 8,48, или 9 машив по 75 вер.

Чистильных машин при 4 пассажах потребуется:

по I сорту
$$\frac{252 \cdot 4}{132} = 7,65$$
 машия по 75 вер.

II $\frac{136 \cdot 4}{126} = 4,3$, 75 , III , $\frac{142 \cdot 4}{161} = 3,5$, 76 , Всего $15,45$, или 36 маш. по 75 вер.

Считая, что после чистильных и палильных машин получается значительный угар, и вычитая его, получим следующее количество контрольных машин:

по I сорту 252—8% = 282 кг
$$\frac{232 \text{ кг.}}{42}$$
 = 5,5 машин по 75 вер. по II сорту 135—9% = 123 кг $\frac{123}{35,5}$ = 3,5 маш, по 75 вер. по III сорту 142—12% = 125 кг $\frac{125}{52,5}$ = 2,4 маш, по 75 вер.

Всего таким образом необходимо машин $5.5+3.5+2.4 \Rightarrow 11.4$, или округляя 12 машин по 75 веретен.

Так как пряжа будет паковаться в мотках, на канетах и бобинах, необходимо:

мотальных баранов . . . 16 канетных машин . . . 8 по 360 веретен бобинажных машин . . . 2 по 60 "

Готовой пряжи будем иметь:

Угарный отдел

На кардные мацины поступит 576 кг. Кремпельвольф производительностью в 1600 кг—1 машина.

Загрузку кардной машины считаем 40 кг, таким образом необходимо:

$$\frac{576}{40} = 15$$
 кардных машин.

Угар после кардных машин считаем равным 10%, следовательно на ленточные машины поступит:

$$576-10\% = 518$$
 Kr.

При производительности ленточной машины, равной 22 кг, и при 3 пассажах необходимо:

$$\frac{518 \cdot 3}{22} = 72$$
 голов.

Гребнечесальных машин при выходе в 30% потребуется:

$$\frac{518 \cdot 0,30}{4.4}$$
 =36 машин.

С гребнечесальных машин получим прочес:

$$518 \cdot 0.30 = 152 \text{ Kg}.$$

Для переработки этого количества прочеса в пенье потребуется:

$$\frac{152}{15.5}$$
 = 10 барабанов.

Очесов для аппаратного прядения подучим:

от приготовительного отд. 7 кг "прядильного "16,0. крутильного "7 " отделочного "7 " жардного "30 " гребнечесального "366 "

На кремпельвольфе угары принимаем равными 8%, т е. получим:

433-8% = 400 kg.

Двухпрочесных аппаратов при производительности 75 кг необходимо:

$$\frac{400}{75} = 5$$
 аппаратов.

Угар на аппаратах принимаем равным 5%, таким образом на ватера поступит ровницы:

$$400-5\% = 380$$
 Kr.

При производительности ватера в 350 веретен, равной 70 кг при метрическом № 20 потребуется:

$$\frac{350}{70} = 5$$
 ватеров.

Угар на ватерах принимаемой ровницы 3%, таким образом пряжи будет:

350—3% = 340 кг.

Мотальных баранов потребуется:

Необходимая мощность производственного оборудования

Наименование машин	Число машин	Мощность на 1 машину	Bcero
Коконотрепальные Мялка . Волчки . Холстовая . Филлинг . больш .	12 2 34 8 68 61 232 8 17 76 8 31 5 9 16 24 8	2 2 2 2 2 2 1,5 3 1 0,25 1,5 2 4,5 1 3,5 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 1 3 0,5 1 8	20 4 24 68 12 204 51 58 12 84 8 108,5 6,78 12 3,6 2,4 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 12 8 8 8 8 12 8 8 12 8 8 12 8 8 8 12 8 8 12 8 8 12 8 13 8 13
Валичные. Центрофуги Вальцы. Шнуроплетельные Палочная машина Токарный станок Сушилка Бобинаж Гребиечесальная Кардные Кремпельвольф	8 	3 2 0,25 2 2 7 0,76 2 2	2 2 0,75 2 4 14 1,5 72 30 12

Штау фабрики при работе 26 000 прядильных веретен−1 375 чел.

Сортировочный отдел.

			_		
Рабочих	на	Mature	2 чел.	Подвозчиков	3 чел,
		коконотрепальн		Старших работников	3 "
10	по	разборке фризонета разборке кокона и	12 ,	Смотрителей	2 .
,,		бассинета	10 "	Работниц по пощивке мешков	2
"		разборке фризона	5.	" " сеток .	1'.
	-	разборке концов .	2U		

арочный	отдел

арочный отдел	of the state of t
Смотритель	Слесарь
Рабочие	Уборщик 2
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	22 чел.
	•
Пеньяжный иеж	
TICHOWNOMORN GCTC.	$I = \{i, j\}$
Рабочих на мялке 1 чел.	Смотрителей при циркулярно-
" " волчках 15 "	чесальных машинах 1 чел.
Холстовщиков	Барабанщиц
Рабочих на филлингах 52	Уборшиц
" "циркулярно-чесальн.	Ремонтировщиков 10 "
Mathematica CO	Слесарей
C- assessed	Подручных
Съсыщиц	Чистильщиков гребней 2
Браковщиков прочеса 40 "	Чистильщиков і реонен
Упаковщиков 7 "	Рабочих по увлажнению сырья 5 ж
Смазчиков	Кладовщиков
Подвозчиков 7 "	Конторщиков
Ст. браковщиц 1 "	Смотрителей при барабанах . 1
Смотрителей при филлингах . 1 "	
	and the second s
•	876 чел.
	910 4cm
*** · •	
Угарный цех	
Рабочих на кремпельвольфах 2 чел.	Слесарей
" карди. машинах 14 "	Ремонтировшиков
70 - 70	Рабових по вистие гребней 2 32
F., . #	V6004HA NO 4HCIRC (PCORCH . 2
	Tooling the second seco
Подсобных рабочих 8 "	Рабочих по чистке гребней 2 Уборщиц 2 Подручных слесарей 1
Барабаншиц 18	Чистильщиков кардмашин
Подмастерьев-смотрителей 2 "	Мастеров
Подвозчиков 2 "	Чистильшиков карамашин фактеров
Смазчиков	Рабочих по увлажнению сырыя 🔭 🔭
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	96 ven
The second secon	
Угарно прядильного цеха	
Рабочих на кремпельвольфах . 3 чел.	Слесарей
" "аппаратах 12 "	Упаковщиков
у у опиция 12 у	Чистильшиков аппаратор
Прядильшиц 6 "	Panel and the state of the stat
Подмастерьев-смотрителей 1 .	Барабанщиц
Ремонтировіциков 1 "	
	The state of the s
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	一个一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人们的一个人
Thursday, and a second a secon	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Приготовительный отдел	
	一次的 是是是这个人的人,
Сортировициков пенье и пода-	Ремонтироваников
вальщиков на машивы. 8 чел.	Crecaped
Ленточниц и стукальщиц 69	No apythia
Фроттерщиц и подавалок 20	Carpointon 1
Remarkanting in Hogenways	
Банкаброшниц	Уборшин 2 "
Съемщиц	Смотрителей подмастерьев 2
Барабанщиц	Рабочих по проверке ровницы
Чистильщиков гребней 3	н лент
Рабочих по разборке коннов . 4 "	Подвозчиков
	/ 139 чел.

Прядильный отдел	١.		τ,
II pero autorio di monto di manone d			
Прядильшиц	50 чел.	Рабочих по чистке цилиндров	2 чел.
Стомичи	10		
Съемщиц		_ » " — валиков .	4 "
Расшивальщиц	20 _	Планециц	2 .
Шнуровщиц	2 "	Разборщиц шпуль	2 "
Сманическ	2 "	Vannus	
Смавчиков	- 79	Уборщиц	2 "
Подвозчиков	3 .	Заливщиков веретен	4
Ремонтировациков	3 "	Подмастерьев	1 -
		С	
Слесарей	1 ,	Смотрителей	1 "
Подручных	22 _	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			(81 чел.
			int acu.
Тростильно-крутильный отдел	ž.		
- Promise in Paris and Co	• .	1	
Тростильщиц	35 чел.	Рабочих по кручению витки ци-	
			1
Крутильщиц	6 "	линдров	1 чел.
Съемщиц	4 .	Браковщиц початков	2,
Подвозчиков	1	Рабочих по размотке брака	1
Шнуровщиц		Планщиц	1 .
Слесарей	1,	Рабочих по раскладке шпуль .	1 ,
Ремонтировщиков	- ·	VACOUNTY	ī ',"
		Уборщиц	<u>.</u> "
Подручных	2,,	Подмастерьев смотрителей	2 ,
		Смазчиков	1 .
•			#0
		' •	6 2 чел.
Отделочный цех			
Children den			
Бобинажниц	12 чел.	Ремонтировщиков	1 чел.
Газопалильщиц	22 ,	Слесарей	1 " .
Чистильщиц	40 ,	Подручных	1 _
Контрольщиц		Рабочих по размотке брака .	i ü
		Рассчих по размотке орака .	_ "
Рабочих на баранах	5.	Уборщиц	2 ,
Каяетчиц	10	Рабочих по полировке катушек	1 -
Рабочих на бобинных машинах	5 "	" "размотие пряжи .	1 "
Рабочих на бобинных машинах	5 ,	" "размотие пряжи .	9 ″
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 , 24 ,	" "размотие пряжи . Шиуроплетельщиц	3 "
Рабочих ва бобинных машинах Браковщиц пряжи • • • • • • Браковщиц початков • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	5 ,	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц	3 ″, 5 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 , 24 ,	" "размотие пряжи . Шиуроплетельщиц	3 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 n 24 n 2 n	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц	3 ″, 5 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 ,, 24 ,, 2 ,, 7 ,, 1 ,,	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц	3 ″, 5 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 n 24 n 2 n	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц	3 ″, 5 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 ,, 24 ,, 2 ,, 7 ,, 1 ,,	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей .	3 ", 5 ", 1 ", 5 ",
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 ,, 24 ,, 2 ,, 7 ,, 1 ,,	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей .	3 ″, 5 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 ,, 24 ,, 2 ,, 7 ,, 1 ,,	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей .	3 ", 5 ", 1 ", 5 ",
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 ,, 24 ,, 2 ,, 7 ,, 1 ,,	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей .	3 ", 5 ", 1 ", 5 ",
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1 " 1	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 . 5 . 241 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 ,, 24 ;, 2 ,, 7 ,, 1 ,, 1 ,, 6 чел.	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ",
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 ,, 24 ;, 2 ,, 7 ,, 1 ,, 1 ,, 6 чел.	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 . 5 . 241 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 п 24 п 2 п 7 п 1 п 1 н 6 чел.	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 5 ", 241 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 7 24 7 7 7 1 7 1 8 6 чел. 6 7 5 7	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 п 24 п 2 п 7 п 1 п 1 н 6 чел.	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 5 ", 241 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 7 24 7 7 7 1 7 1 8 6 чел. 6 7 5 7	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 5 ", 5 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 7 24 7 7 7 1 7 1 8 6 чел. 6 7 5 7	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 7 24 7 7 7 1 7 1 8 6 чел. 6 7 5 7	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 5 ", 5 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 7 24 7 7 7 1 7 1 8 6 чел. 6 7 5 7	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 5 ", 5 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7 ", 7
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 п 5 "	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 5 ", 32 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобные цеха Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного иорного Механический цех Токарей по металлу	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 п 5 "	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 5 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобные цеха Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного иорного Механический цех Токарей по металлу	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 п 5 "	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 5 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Пінуровщиц Модсобжые цеха Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного иорного Механический цех Токарей по металлу фрезеровщиков	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 "	" размотке пряжи . Шнуроплетельщиц	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 5 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Нодвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Модеобкые цеха Рабочих валичного отдела Рабочих кгольного паяльного инорного Механический цех Токарей по металлу Фрезеровщиков Слесарей	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 " 5 "	" размотке пряжи	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 5 чел.
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Пінуровщиц Модсобжые цеха Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного иорного Механический цех Токарей по металлу фрезеровщиков	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 "	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажиен сырья Плотников Рабочих на палочн машия Уборщиков Кровельщиков	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 32 чел. 5 чел. 3 ", 1 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровшиц Иодсобные цежа Рабочих валичного отдела Рабочих игольного "паяльного "шорного " Межанический цеж Токарей по металлу фрезеровщиков Слесарей Подручных	5 7 24 2 7 7 7 7 1 1 7 1 1 7 1 1 7 1 7 1 7 1 7 1	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажиен сырья Плотников Рабочих на палочн машия Уборщиков Кровельщиков	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 32 чел. 5 чел. 3 ", 1 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобные цежа Рабочих валичного отдела Рабочих нгольного "паяльного "паяльного "шорного " Межанический цеж Токарей по металлу фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 " 1 " 1 "	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентилящии по увлажиен сырья Плотников Рабочих на палочи машин Уборщиков Кровельщиков Печников	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 1
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодеобкые цежа Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного инорного Межанический цеж Токарей по металлу фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Молотобойцев	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 чел. 1 • 4 " 2 " 1 "	" размотке пряжи Шпуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажиен сырья Плотников Рабочих на палочи машин Уборщиков Кровельщиков Печников Дежурных у щита	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 3 ", 1 ", 1 ", 1 ", 1 ", 1 ", 1 ", 1 ",
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодеобкые цежа Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного инорного Межанический цеж Токарей по металлу фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Молотобойцев	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 " 1 " 1 "	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентилящии по увлажиен сырья Плотников Рабочих на палочи машин Уборщиков Кровельщиков Печников	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 3 ", 1 ", 3 ", 3
Рабочих ва бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобные цеха Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного инорного инорного инорного пометаллу фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Имолотобойцев Инструментальщиков	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 чел. 1 " 1 " 1 " 1 "	" размотке пряжи Шпуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажяен. сырья Плотников Рабочих на палочн. машин Уборщиков Кровельщиков Печников Дежурных у щита Водопроводчиков	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 3 ", 1 ", 3 ", 3
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобные цеха Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного иорного Механический цех Токарей по металлу фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Молотобойцев Инструментальщиков Помощников	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 п 5 " 5 " 1 " 1 " 1 " 1 "	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажнен сырья Плотников Рабочих на палочн, машин Уборщиков Кровельщиков Лечников Дежурных у щита Водопроводчиков Электромонтеров	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 5 ", 1 ", 5 ", 1 ", 1 ", 1 ", 1
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Нодвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобкые цеха Рабочих валичного отдела Рабочих кгольного паяльного инорного Механический цех Токарей по металлу Фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Милотобойцев Инструментальщиков Помощянков Уборщиков	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 6 чел. 6 п 5 " 5 п 1 " 1 " 1 " 1 " 1 "	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажнен сырья Плотников Рабочих на палочн машин Уборщиков Кровельщиков Лечников Дежурных у щита Водопроводчиков Электромонтеров Смазчиков трансмиссий	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 3 чел. 5 чел. 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобные цеха Рабочих валичного отдела Рабочих игольного паяльного иорного Механический цех Токарей по металлу фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Молотобойцев Инструментальщиков Помощников	5 л 24 л 2 л 1 л 1 л 6 чел. 6 л 5 л 5 л 1	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажнен сырья Плотников Рабочих на палочн машин Уборщиков Кровельщиков Лечников Дежурных у щита Водопроводчиков Электромонтеров Смазчиков трансмиссий	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 241 чел. 2 ", 3 чел. 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 3 ", 1 ", 5 ", 1 ", 5 ", 1 ", 1 ", 1 ", 1
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Нодсобные цежа Рабочих валичного отдела Рабочих нгольного "паяльного "паяльного "шорного " Межанический цеж Токарей по металлу Фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Михотобойцев Инструментальщиков Помощянков Уборщиков Столяров	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 " 1 " 1 " 1 " 1 " 7 "	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажнен сырья Плотников Рабочих на палочн, машин Уборщиков Кровельщиков Лечников Дежурных у щита Водопроводчиков Электромонтеров	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 3 чел. 5 чел. 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Нодвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Иодсобкые цеха Рабочих валичного отдела Рабочих кгольного паяльного инорного Механический цех Токарей по металлу Фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Милотобойцев Инструментальщиков Помощянков Уборщиков	5 л 24 л 2 л 1 л 1 л 6 чел. 6 л 5 л 5 л 1	" размотке пряжи Шпуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажиен сырья Плотников Рабочих на палочи машин Уборщиков Кровельщиков Лежурных у щита Водопроводчиков Электромонтеров Смазчиков трансмиссий Кочегаров	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 3 чел. 5 чел. 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 "
Рабочих на бобинных машинах Браковщиц пряжи Браковщиц початков Подвозчиков Смазчиков Шнуровщиц Нодсобные цежа Рабочих валичного отдела Рабочих нгольного "паяльного "паяльного "шорного " Межанический цеж Токарей по металлу Фрезеровщиков Слесарей Подручных Кузнецов Михотобойцев Инструментальщиков Помощянков Уборщиков Столяров	5 " 24 " 2 " 7 " 1 " 1 " 6 чел. 6 " 5 " 5 " 1 " 1 " 1 " 1 " 7 "	" размотке пряжи Шнуроплетельщиц Упаковщиц Сборщиц катушек Подмастеров-смотрителей Рабочих газовой станции по увлажиенню и вентиляции по увлажнен сырья Плотников Рабочих на палочн машин Уборщиков Кровельщиков Лечников Дежурных у щита Водопроводчиков Электромонтеров Смазчиков трансмиссий	3 ", 5 ", 1 ", 5 ", 3 чел. 5 чел. 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 ", 3 "

Химлаборатория		
Заведующих	1 чел.	Рабочих 2 чел
Лаборантов	2	
-	- 	5 чел
		. ,
Управление фабрики		
71	. '	
Директоров-распорядителей	1 чел.	Зав. техн. безопасности . 1 . 1 чел
Помощников по техн. части .	1 ,	Зав. ТВБ
" администрат.	1 "	Лаборантов 5 "
" произв. совещ.	1 ,	Завед. отделом труда 1 "
Заведующих производством	۱,,	Завед. ТНБ
Техников по производству		Нормировщиков 2
Мастеров варочн	1	Хронометражистов 4 " Бухгалтеров ф-ки
Помощников мастера.	1 ,,	Работников по бухгалтерии и
Мастеров приготовительн.	1	расчетной части 28
Помощников	1 ,, 1 ,,	Завед, складом сырья
Мастеров прядильно-крутильн.	î ."	Рабочих при складе 8 "
Пом. прядильно-крутильн отд.	ī.	Кладовщиков
Мастеров отделочного цеха	i "	Работников хозчасти 5 "
Помощников.	. I. "	" по управлен, делами 4 "
Механиков фабрики	1 "	Начальников пожарной охраны 1 "
Помощников по строит. части .	l "	Сторожей
Техников-конструкторов	1 "	Весовщиков-приемщиков 11 "
Чертежников	1 ,	Счетоводов цехучета 12 "
Завед. рационализац.	1 ,	Подъемщиков
Инженеров Эковомистов	2 " 1 "	Уборщиц
	1 ,,	
		128 чел
v v		
•	1	
Смета полного оборудования	и строи	тельство шелкопрядильной
фабрики на 26 000 пряд, вере-	тев	
•	-	
		• На 1 веретено
•	**	11a 1 Beperenv
Здание (200 000 м 3) \times	15 pv	б.
. 0		3 000 000 p. 115 pyő:
		. о осо осо р. 110 руц.
Оборудование с пошлине		
новкой и оплата транспор		8 300 000 , 127
Водопровод и пожарна:	я охрав	18
(1 р. 70 к. на 1 м ³ здания		
Отопление (49 к. на 1 м	3 2 11 2 11 11	я) 98 000 3,8
Destruction (25 k. ha 1 kl	эданиз	s) 90 000 m 9,0 m
Вентиляция (2 р. 33 к. на		
ния)		. 466 000 , 18 ,
Канализация (21 к. на 1	l м ⁸ зда	a-
ния)		. 42 000 , 1,6
Подъемники 3 шт, по 30	000 50	
Инвентарь (3 руб, на в		
Стонмость силов, уста	новок	И
трансмиссий		900 000 , 34 ,
Освещение (20 руб. за	лампу)	. 20 000 ns
Continue (20 p) of on		
		8 334 000 " 320 руб.

6. Рационализация процесса варки шелковых отходов

Уже при окончании настоящего учебника был установлен и пущен в работу варочный аппарат, изобретенный сотрудником фабрики "Пролетарский труд" О. И. Траутманом, который обещает внести полный переворот в варку шелковых отходов.

Этот аппарат предназначается для выварки серицина (клея) из тех отходов шелка (фризона, кокона, грежевой рвани, фризонета и др.), которые идут для прядения шелковой пряжи бур-де-суа. Аппарат работает конвейером, совершая три процесса обработки сырья одновременно, а именно: выварку в слабом мыльно-содовом растворе, выварку в крепком мыльно содовом растворе и промывку вываркой на кипу в чистой воде. В промежутках между каждым процессом сырье в течение 8—15 мин. держат на весу пока не стечет раствор; этим заменяется специальная отжимка.

Все виды сырья в аппарате вывариваются в сетчатых четырехугольных мещочках*, в которые набиваются до 400—600 г

сырья.

Характерные особенности аппарата: 1) работает беспрерывно, выпуская определенное количество готового товара, ежеминутно; 2) строго выдерживает потребную продолжительность времени обработки; 3) работает с нарастающей крепостью растворов, создаваемой противотоком и 4) при обслуживании минимально сокращает ручной труд, заменяя физически тяжелую мужскую


работу легкой женской.

При работе на аппарате расход воды, химикалий, а следовательно и расход пара можно уменьшать до предела фактической потребности. В каждую минуту аппарат расходует равномерное количество пара, воды, химикалий и сырья для обработки: Аппарат эвкрыт, испарения пара не выделяются, таким образом в рабочем помещении без мощных вентиляционных установок создаются все условия для аккуратной и нормальной работы обслуживающего персонала. Равномерность работы апрарата облегчает его обслуживание, давая возможность наладить процессы по выварке шелковых отходов целым агрегатом оборудования, т. е. создать беспрерывную работу аппарата с центрофугами и сушилкой; при старом английском оборудовании сделать это было невозможно. Соблюдение рецептур и продолжительность варки, а также выдерживание равномерного качества выпускаемого товара при работе с аппаратом всецело зависит не от интенсивности труда рабочих, а от правильной заправки и работы самой машины.

Техническое описание изобретения (рис. 59 и 60)

Варочный аппарат-конвейер состоит из машины с вращающейся в ней бесконечной конвейерной лентой 4 водяных баков,

^{*} Изготовляются из хлопчатобумажной пряжи, приняты в шелкообрабатывающей промышленности Японии и Америки. У нас, в Союзе, введены по совету американского консультанта Оргтекстиля г. Феллоса.



соединенных между собой водопроводными трубами. Основной принцип аппарата при вращении бесконечная конвейерная лента периодически проходит через 3 отдельные ванны с растворами для выварки, причем движение конвейера происходит в направлении, противоположном течению жидкости, чем и создается противоток. Движение жидкости и поддержание уровней растворов в ваннах построены на законе сообщающихся сосудов. Для компактности аппарат и максимального использования бесконечной конвейерной ленты три отдельные ванны собраны в два яруса (этажа). Для обеспечения же беспрерывности движения и обмена работающих растворов в аппарате в противовес беспрерывному движению конвейерной ленты установлены две пары водяных баков, которые предварительно подготавливают раствор.

Первая пара баков предназначается для мыльно-содовых растворов, вторая—для чистой горячей воды. Беспрерывность




Рис. 60. Варочный аппарат конвейер.

подачи растворов осуществляется периодической работой каждого бака в отдельности. Конвейерная лента, собранная из шарнирных цепей Галля, непрерывно работает в кипящих растворах и пару, без смазки, а следовательно в условиях, несколько необычных для техники.

Устройство машины

Машина состоит из трех прямоугольных продолговатых ванн. Первая ванна во всю длину занимает весь нижний этаж машины, а две остальные — второй этаж. Длина их проектируется в зависимости от нужной продолжительности каждой отдельной операции. Первая и вторая ванны предназначены для выварки в мыльно-содовых растворах, а третья—для промывки вываркой на кипу в чистой воде. Для удобства изгиба конвейера левый

конец второй ванны 1 и правый конец третий ванны 2 имеют отлогие перегородки, которые немного ниже боковых стен.

Для обеспечения более надежной изоляции второй ванны от третьей установлены вертикальные двойные перегородки 3, между которыми проходит пустой промежуток шириной в 120—150 мм. Этот промежуток устраняет возможность перелива мыльной пены из второй ванны в третью и кроме того служит для стока отработанной промывной воды из третьей ванны. Боковые стены как ванны первого яруса, так и второго, являются общими Днодвух верхних ванн одновременно является крышкой для первой. Крышка верхмих собирается из отдельных щитов и трех колпаков 4, которые накрывают переходы конвейера из одной ванны в другую.

Для доступа к конвейерной ленте аппарата (на случай аварии или ремонта) в правой боковой стенке на уровне прохода конвейера вырезано 6 люков 5 размером 500 🗙 350 мм. Каждый люк прижимается к стене аппарата одной барашковой штангой с 2 винтами 6. Для того чтобы изолировать место питания машины (правый конец) от большого испарения пара, сделаны парозагородительные перегородки; первая в начале первой ванны 7, а вторая в середине между направляющими роликами конвейера в третьей вание 8. Действие этих перегородок обусловливается тем, что они тремя своими сторонами укреплены вплотную к стенам и крышке аппарата, четвертой же сторовой упираются в кипящую жидкость; таким образом, кипящая поверхность в аппарате вакрыта и изолирована за исключением незначительного зеркала испарения во второй половине верхией ванны и в конце нижней до перегородок, откуда накопляющийся пар удаляется специальной вытяжкой, поставленной над колпаком 3-го перехода конвейера и места питания машины 9. Для вытяжки излишнего скопления пара в остальном аппарате над компаком первого перехода конвейера в левом конце машины к стенкам плотно прикреплены фасонные станины 11, из угольного жейева по три с каждой стороны. На каждой стороне устанавливается по три подшипника, на которых покоятся валы, поддерживающие жонвейерную ленту. Глубина вани и ширина машины проектируется из расчета намечаемого водного модуля или смывания вывариваемого сырья, а также из расчета производительности машины, размера и объема сетчатых мешочков, в которых варится сырье. Высота перегородок в верхних ваниях также проектируется из расчета устранить их сообщение при кинении и дать нужную продолжительность оттеканию сырья ири переходе его в следующую ванну. Для наблюдения за температурой в ваннах в наружную часть правой боковой степы врезаются коленчатые термометры 12 в металлических оправах. Остов машины можно изготовлять из листового железа, вылуженного с внутренней стороны, а также из железобетона или дерева. В последнем случае из всех пород дерева предпочтительнее сосна, которая довольно устойчива против мыльно-содовых растворов. Дерево ценно еще и тем, что оно не требует дополнительной изоляции для устранения потери тепла варочной жидкостью и не дает ожогов.

Конвейерная лента состоит из двух бесконечных рядов шарнирной цепн Галля, изготовляемой со специальными фасонными ушками 13. К этим фасонным ушкам прикрепляются поперечные жесткие распорки 14 (стяги), которые соединяют оба ряда цепи в виде ленты. На каждой распорке укрепляется определенное количество фасонных петель с крючками 15, а в них в свою очередь крепятся остроконечные вилки 16, на которые накалываются мешочки с сырьем для варки. Каждые две петли первой распорки поддерживают одну 2-тростковую вилку, что создает беспрерывный ряд вилок 17, идущих одна ва другой. Вилки, укрепленные в петлях, свободно вращаются под углом 900 в ту и другую сторону; это создает нужную эластичность конвейерной ленты, которая на своем пути делает несколько продольных изгибов при переходах с одной ванны в другую. Для поддержания и натяжки конвейерной ленты в аппарате на определенном рабочем уровне во внутренней части мациины по обеим боковым стенам укреплены гладкие круглые направляющие ролики 18, они снабжены специальными бортиками на ободах, идущими по одной стороне. Таким образом конвейерная лента, надетая на ролики, вращается по определенному пути, так как возвышающиеся по обоим наружным краям ленты бортики не дают ей возможности соскочить с роликов. В каждой из ванн устанавливается по четыре направляющих больших ролика, кроме того для переходов конвейера из одной ванны в другую устанавливается по два малых ролика на каждом переходе, причем на среднем переходе на место обыкновенных гладких роликов устанавливается одна пара зубчатки – звездочки 19 для зацепления с цепью Галля. Это место служит приводом конвейерной ленты. Применение направляющих роликов в ваннах крупного диаметра обусловливается необходимостью по возможности предохранить подшипники валов поддерживающих роликов от близкого воздействия на них пара и воды. Диаметры роликов и приводной зубчатки также проектируются из расчета глубины вани и объема сетчатых мешочков для варки сырья, Поперечные распорки можно изготовить из угольного железа или из трубки, валики изготовляются из старой проволоки. Фасонные петли с крючками штампуются из полосового железа. Для устранения излишнего провисания конвейерной ленты в длинных ваннах к обеим боковым стенам внутренней части машины под ливией хода конвейера привертываются шины из угольного железа, опираясь на которые конвейер не провисает и скользитисе время на одном уровне. Поперечное же провисание или изгиб жонвейсрной ленты устраняется достаточно жесткими распорками, соединяющими оба ряда цепи. Таким образом вся конвейерная лента имеет опоры по краям на цепях Галля, которые вращаются на гладкий шайбах, скользит по подпирающим шинам и зацепляется со звездочкой привода, вся же остальная масса конвейера работает навесу и служит для загдузки сырьем, подлежащим варке.

Устройство привода

Привод конвейера осуществляется мотором, для чего в правой стороне машины, ближе к наружной боковой станине около 2-го перехода конвейера устанавливается коробка скоростей; ее задача: во первых, снизить количество оборотов мотора, чтобы создать нужную линейную скорость конвейера, во-вторых, регулировать линейную скорость движевия конвейерной ленты, согласно рецептурам и продолжительности варки до определенного максимума или минимума. Основанием для проектировки коробки скоростей служат: длина конвейерной ленты, максимум и минимум продолжительности операций и количество оборотов мотора.

Устройство баков для предварительной подготовки жилкости

Бак, как и остов машины, может быть изготовлен из разного - натериала.

Форма его также может быть различной (круглые или прямоугольные), но емкость его проектируется из расчета производительности машины и намеченного водного модуля обработки сырья. Для того чтобы жидкость подавалась из баков в машину, они должны быть приподняты выше уровня воды, находящейся в верхних ваннах машины.

Устройство паропровода, трубосоединений и подачи жидкости (рис. 60).

Вся вода, идущая для приготовления жидкости, на которой работает аппарат, первоначально по трубопроводу подается в баки. Машина же работает исключительно на жидкости, получаемой с баков. Для подачи холодной воды в баки прокладывается одна большая линия 20 с отводами в каждый из 4 баков. Для подогрева воды в баках к ним подведена одна общая наропроводная линия 21, от которой в каждый бак опущен змеевик 22 прямоугольного изветвления, работающий острым паром. Подогретые и приготовленные растворы подаются из баков в машину по двум трубопроводам, которые их соединяют, причем каждая пара баков имеет самостоятельный трубопровод на два вентиля, что дает возможность спускать жидкость одновременно или периодически.

Первая пара баков (больших), предназначенных для мыльносодовых растворов, подает жидкость в правом конце второй ванны 23, а вторая пара баков, предназначенных для чистой горячей воды, т. е. для промывки, подает воду в правом конце третьей ванны 24. Для того чтобы полдерживать жидкость в рабочем состоянии, т. е. на кипу, во время работы машин, на двищах каждой из трех отдельных ванн уложены паровые эмеевики, работающие острым паром: в первой (нижней) ванне их два. Это позволяет варьировать температуру. Подача пара в змеевиках производится по одной общей линии паропровода 25, для улучшения противотока пар во всех ваннах подается по течению жилкости.

Растворы, поступающие в машину, распределяются по ваннам. где они должны держаться всегда на определенном уровне, достаточном для полного покрытия конвейера с сырьем; вновь прибывающие растворы перемываются в сливных отверстиях исоздают постоянное движение и обмен жидкости в аппарате. Для стока мыльно-содового раствора во второй ванне в левом конце, у отлогой перегородки в дне ванны врезан изогнутый патрубок стока 26, через который жидкость переливается в первую нижнюю ванну; для стока отработанной жидкости из нижней ванны установлен такой же сточный патрубок 27 в правом конце нижней первой ванны у места питания машины. Эти сточные патрубки забирают для стока нижние, т. е. самые загрязненные слои жидкости, и при варке не дают преждевременно стекать мыльной пене, имеющей свойство держаться на поверхности. Для полного опоражнивания этих вани на случай ремонта или веобходимости промывки их к сточным патрубкам на уровне коленчатых изгибов прикрепляются особые дополнительные патрубки с вентилями 28, которые расположены ниже уровня днищ ванн. Для слива отработанной воды с промывной (третьей) ванны в левом конце ее в первой из двух перегородок 3 на определенно установленном уровне сделаны два продолговатых паза-щели 29, которые позволяют верхнему слою воды стекать в промежуток между двумя перегородками. В данном случае в противоположность мыльно-содовым стокам удаляется не нижний, а верхний слой отработанной воды для удаления мыльной пены.

Для дальнейшего использования горячей воды от промывки, которая содержит крепкие мыльно содовые растворы, отмытые от сырья, по левой внутренней боковой стене второй ванны проложена особая труба 31, которая забирает жидкость после слива из промежутка между 2 перегородками 3 и подает за отлогой перегородкой 1 в нижнюю ванну, где жидкость смешивается и разбавляет крепкие мыльно-содовые растворы, стекающие со второй ванны 26 в нижнюю. Прокладка этой трубы во внутренней стороне машины должна максимально устранить потери тепла отработанной промывкой воды, т. е. устранить возможное понижение температуры жидкости у слива в нижиюю ванну. Для периодической промывки третьей ванны в дно ее врезана специальная пробка 30 г. Диаметр труб всех паропроводов, змеевиков, трубосоединений и сливов проектируется из расчета намечаемых объемов жидкости и скорости их движения в аппарате. Для оборудования аппарата рекомендуется использовать оцинкованные трубы.

Экономическая эфективность

Для обработки 2000 кг сырья в 3 смены требуется оборудование: 10 барок, 3—4 котла, 4—5 центрофуг и 1 промывное корыто; все это требует площади для рабочего помещения около 350—400 м³.

При работе с аппаратом требуется; 1 аппарат габаритом $12 \times 1.5 \text{ м}^2$ и 1—2 центрофуги, которые в общей сложности займут рабочее помещение площадью 150—180 м².

Для обслуживания оборудования в настоящее время требу-

ется 28-30 мужчин.

Для обслуживания аппарата с центрофугами требуется 10—12 женшин.

Для обработки 2 000 кг сырья в сутки на старом оборудовании тратится 240 м⁸ нагретой до 100° G воды.

Для работы на аппарате тратится всего 80—100 м⁸ нагретой

до 100° С воды.

Стоимость обработки 1 кг сырья на старом оборудовании в среднем около 1 руб. 40 коп., а на аппарате около 80-90 коп.

Таким образом годовая экономия одной только фабрики "Пролетарский труд" при переработке 400,000 кг сырья на варочном аппарате-конвейере выразится не менее чем в 200,000 руб.

Кроме того предлагаемое, изобретение может дать большую экономию материалов и средств по капитальному строительству новых шелкообрабатывающих пеньяжных фабрик, намеченных к постройке в Средней Азии и Закавказье.

7. Задачи и вопросы для проверки усвоения курса шелкопрядения

1. Что перерабатывае дв. на шелкопрядильной фабрике?

2. Какие виды отходов считаются наиболее ценными?

3. Какие недостатки астречаются во фризоне, грежевой рвани, сдоре и гренажном коконе?

4. Из чего состоит шелковая нить?

5. Какие составные части фиброина?

6. Как действуют на волокно сильные щелочи и кислоты?

7. Каков удельный вес шелка сырца и вареного шелка?

8. Какой процент влажности считается для шелка нормальным? 9. По схеме коконорезальной машины подсчитать окружную

9. По схеме коконорезальной машины подсчитать окружную скорость ножей, если известно, что главный вал машины делает 1000 об/мин.

10. Какое должно быть число оборотов главного вала коконорезальной машины, чтобы стол делал 1 об/мин. (по схеме машины передаточный ремень находится на среднем диаметре ступенчатого шкива).

11. Что такое постоянная и временная жесткость воды?

12. Какова производительность центрофуги, если известно, что корзина делает 900 об/мин., а закладка сырья допускается до 30 кг, все же остальные данные те же, что и в схеме.

13. Для чего служит машина-мялка?

14. Что такое вытяжка и для чего употребляется волчок?

15. Подсчитать полную вытяжку при сменной вытяжной шестерие на коконном волчке, равной 45 зубьям.

16. Какой выходящий метрический номер ленты получился бы с фризонного волчка, если бы настил равнялся 600 г?

17. Какую цель преследует фидлинг-машина?

18. Какова теоретическая производительность филминг машины, если число оборотов главного вала машины равно 350; настил на длине 70 см 600 г и сменная шестерия—40 зубъев:

19. Какие виды продукта получаются с 1 циркулярной машины

и куда^кони идут? ...

20. Какой процент выхода прочесанного волокна из фризона по всем цугам считается корошим?

21. Какая длина волокия в среднем получается с одной цирку:

лярно-чесальной машины № 2, 3, и чественной в

22. Какой теоретический расход сырья был бы за 7 час. жа циркулярно-чесальной машине, если барабай делал бы 40 об/час и вес бородок с филлинг-машин равнялся 42 т?

23. Какая цель браковки прочеса? в чест об методе

- 24. Для чего служат барабаны и почему они бывают большие и малые?
- 25. Подсчитать линейную скорость гребней по скеме двухпольвого большого барабана, если главный чваж делает 300 об/мин, и шаг червяка равен 7,75 мм. — Дамоне в об развительной

26. Какой номер ленты получился бы с малого барабана, если

бы настил равнялся 120 г?

27. Подсчитать полную вытяжку на однопольном барабане при сменной шестерне в 22 зуба.

28. Для чего производится смеска пенье?

29. Почему не желательно производить смеску 1-го пуга с 4-м пугом.

30. Какие способы смесок практикуются?

31. Для чего служат ленточные машины?

32. Что такое пропуск на фроттере и какие он влечет последствия в прядении?

33. Для чего служат гребни на ленточных машинах и херис-

соны на фроттерах и банкаброшах.

34. Почему существуют пределы номера лент на ленточных машинах и фроттерах?

35. Для чего служат сучила на фроттере?

36. Какой выпускной номер ленты получится на фроттере, если входящий номер со стукалок—0,5, вытяжка на фроттере—7,5, а число сложений равняется трем?

37. По схеме банкаброша на 36 веретен зав. Кехлий (рис. 39) подсчитать крутку, если сменные a = 40, b = 50, c = 60 зубьям.

38. По схеме банкаброша на 60 веретен Эльзасского завода (рис. 38) подсчитать число оборотов веретен при сменных кру-

тильных шестернях, равных 35 и 60 зубьям.

39. По схеме банкаброша на 48 веретен фирмы Гринвуд и Батлей (рис. 40) подсчитать производительность машины в 7 часов, если известно, что номер ровницы 8, а скорость главного вала машины—250 обор., а все остальные данные—по схеме.

40. Каково вазначение прядильного ватера?

41. Как быстро можно подсчитать вытяжку, если извества длина волокна и номер пряжи?

42. По схеме прядильного ватера с цепной передачей подечитать производительность за 7 часов, если номер пряжи равен 100/1.

43. По схеме прядильного ватера без цепей подсчитать кру-

тильную константу.

44. По схеме прядильного ватера фирмы Грюн подсчитать вытяжную константу.

45. Для чего служит тростильная мащина?

46. Чем достигается одинаковое натяжение нитей при тростке?

47. Подсчитать линейную скорость движения нитей, если по схеме известно, что число оборотов равно 500, а остальные двиные—по схеме тростильной машины.

48. Как отличить правую крутку от левой?

49. Почемув кручении применяется крутка, обратная прядильной? 50. Что делается с прядильной круткой при крутке на крутильном ватере?

51. Для чего необходима запарка и когда она применяется?

52. Подсчитать производительность катушечной машины по схеме, если известно, что шкив на машине равен 250 мм, число веретен 50 и номер пряжи 40/2.

53. Для чего опаливается нить?

54. Какие недостатки палильной машины?

55. Подсчитать скорость движения нитей при диаметре катушки, равном 60 мм и 85 мм.

56. На какой машине производится чистка пряжи после опалки и как она осуществляется?

57. Как огибаются валики нитью?

58. Куда удаляется нагар от газопалильных машин и пух от чистильных машин?

59. Как осуществляется машинный контроль нитей и что он преследует?

60. Какие виды намоток пряжи бывают и для каких дальней-

ших назначений пряжи служит каждый вид намотки?

61. Подсчитать производительность перемоточной машины согласно схеме при диаметре шкива на машине, равном 250 мм и номере пряжи—80/2.

62. Как обрабатываются очесы от циркулярных машин 1-го цуга?

63. Какая цель составления плана прядения?

64. Составить план прядения для пряжи № 80/1 из волокон 3-го цуга.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

	Cmp.
Предисловие проф. В В Линде	3
Введение	5
I. Comments and the second sec	
Характеристика сырья	7
II.	
Сортировка и варка сырья	
1. Приемка и сортировка	15
2. Качество воды	20
3. Работа и оборудование варочного пеха	22
III.	
Подготовительные операции к чесанию	
1. Мялка	27
2. Трепавие и вытяжка	28
3. Волчки фризонные и коконные	29
4. Приготовление бородок на филлинг машине . ,	35
IV.	
Чесание и приготовление сырья	
1. Принцип чесания	39
2. Циркулярно-чесальные манины	40
3. Браковка прочеса и приготовление пенье	48
v .	
Приготовление ровницы	
1. Смесла пенье	57
2. Работа и оборудование приготовительного отдела	60
148	

VI. Прядение и отделка пряжи

гридени	е и отдении прими			ì				. •		24 . 19 - A. B. S. S.
1.	Процесс прядения		. ,				`			Cmp. 82
	Трощение и крутка									
8.	Работа и оборудование отделочного цеха									99
4.	перемогка пряжи		٠.			-	-			107
Зриложе	ения									
1.	Краткое описание угарного прядения									113
2.	План прядения							-		113
3.	Некоторые технические данные по имркулярно-	чеса	льн	ы	1 M	tap	ВИ	На	м	115
4.	Технически возможные нормы									123
5.	Технологический расчет шелкопрядильной фабр	ик	, на	26) T	ы	:. I	пp	SI-	
	дильных веретен									124
6.	Рационализация процесса вархи шелковых отх	одо	в.							138
7.	Залачи и вопросы иля проведки усвоения кура	C:1 1	пел	KΔI	n the	a Ni	(4) (1) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	иœ		148

ГИЗЛЕГПРОМ — КНИГООБ'ЕДИНЕНИЕ

оборудование фабрик искусственного шелка

Под редакцией и с предисловием доц. А. Пакивера. Научный ин-т искусственного волокна. "Иностранную технику на службу социалистическому строительству. Сборник переводных статей. Вып. 31. Стр. 80. Ц. 2 р. 50 к. (С рис.).

Практическое пособие для инженеров, работающих в области искусственного волокна

В сборник вощии статьи: О новом способе подачи и раствора на прядильную машину. Новое приспособление для регулирования давления в прядильных насосах. Придильные машины упрощенной конструкции для тонковолокиистого шелка. Новое приспособление для одновременного прядения и кручения искусственного шелка.

В. В. Постников и Н. Шемнов

прядение искусственного шелка

Серия "За рабочим станком" № 176. Для рабочих средней квалификации. Стр. 72. Ц. 90 к. (С 64 рис.).

Указаны все методы производства искусственного шелка, освещен вопрос прядения вискозного шелка как наиболее распространенного. Для лиц, имеющих химические процессы в подготовительных цехах.

Д. С. Смирнов

ПАМЯТКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОЧИМ ФАБРИКИ ИСКУССТВЕННОГО ВОЛОКНА

Cmp. 36. II. 50 K. (C 27 puc.).

Массовая брошюра для широкого круга рабочих

Продажа во всех магазинах и отделениях Коги. Почтовые заказы направляются Москва 61 "Техническая книга—почтой" и Ленинград, Проспект 25 Октября, 28, Дом книги. Заказы высылаются только наложенным платежом без задатка.

Инж. Б. Г. Русаков.

шелковые отбросы и пеньяжное производство

C 30 puc. u 29 fur. Cmp. 60. II. 25 K.

Книга составлена при редакционном участии ЦК союза текстильщиков.

В. П. Сим

ИСПЫТАНИЕ ШЕЛКА-СЫРЦА И ЕГО КРУЧЕНИЕ

Авторизованный перев. с анг. і, М. А. Александровской и Г. Н. Кукина. Под редакцией проф. В. В. Линде. Стр. 164. Ц. 4 р. (C 44 Buz.).

Руководство для студентов втузов и инженерно-технического персонала.

Краткое содержание: основные свойства шелка-сырца, связность, чистота и согласность шелка-сырца. Методы определения согласности. Замочка шелка, размотка, крутка основы, трощение основы. Комбинированные крутильные машины для крутки двухнитной основы. Крутка утка, крутка крепа. Виды круток. Перемотка.

Продажа во всех отделениях и магазинах Коги.

Почтовые заказы направляются Москва, 64 "Техническая квига-почтой" и Ленинград, Проспект 25 Октября, 28, Дом кийги.

Заказы высылаются только наложенным платежом без задатка.

Сдано в набор 9 X 1932 r.

Подписано к печати 9/IV 1933 г.

Формат бумаги 62 x 94

Количество печати, листов 91/10

Индекс 2/т

Гизлегиром № 548

Тираж 2000

Заказ № 1324

Количество нечит, эников в листе 48.000. Уполномоч, Главлита № В-52628

Типография "Щестой Октябрь" треста "Мособлюлиграф", г. Загорск, Моск обл.