

ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ
РУКОВОДСТВА,

ИЗДАВЛЕННЫЯ ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА.

РУКОВОДСТВО
КЪ СВЕКЛОСАХАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ,

СОСТАВЛЕННОЕ ПОДЪ НАБЛЮДЕНИЕМъ

Членовъ Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества

М. В. СКОБАНКОВА.

Съ 10-ю листами чертежей.



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1854.

• *Л. Петровъ — избр. членъ из. съ.*
= *объектъ листъ.*

ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ И ТЕХНИЧЕСКИЯ

РУКОВОДСТВА,

ИЗДАВАЕМЫЯ ОТЪ ИМПЕРАТОРСКАГО ВОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКАГО
ОБЩЕСТВА.

590-27

РУКОВОДСТВО

КЪ СВЕКЛОСАХАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ,

СОСТАВЛЕННОЕ ПОДЪ НАБЛЮДЕНИЕМЪ

Члена Императорского Вольного Экономического Общества

М. В. СКОБЛИКОВЫМЪ.

(Съ 10-ю листами чертежей.)



САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

ВЪ ТИПОГРАФИИ КОРОЛЯ ВА Н. КОНН.

1854.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Свеклосахарное производство принадлежитъ къ числу тѣхъ отраслей промышленности, которые возникли и усовершенствовались подъ вліяніемъ новѣйшихъ успѣховъ химіи: этой наукѣ свеклосахарное производство обязано своимъ началомъ; ея изслѣдованія и открытия, въ приложениі къ добыванію сахара изъ свекловицы, быстро подвинули эту промышленность во Франції и Германії. Съ тѣхъ поръ, какъ тамошніе ученые приняли живѣйшее участіе въ ея успѣхахъ, дѣятельность ихъ направилась къ сообщенію необходимыхъ для сахароваровъ свѣдѣній, посредствомъ періодическихъ изданій и особыхъ руководствъ, доставляя производителямъ возможность знакомиться съ предлагаемыми и вводимыми въ этой фабрикації улучшеніями. Такимъ образомъ, техническая литература обогатилась множествомъ руководствъ по части свеклосахарного производства, изданныхъ на французскомъ и нѣмецкомъ языкахъ. Наши періодическія изданія, въ свою очередь, слѣдятъ за открытиями и улучшеніями въ этой фабрикації и облегчаютъ отечественнымъ производителямъ средства къ изученію ея современ-

ныхъ успѣховъ; но технической литературѣ нашей до новѣйшаго времени не доставало такого руководства, которое заключало бы въ себѣ систематическое описание свеклосахарной фабрикаціи во всѣхъ ея подробностяхъ. (*) Желая удовлетворить этой потребности, гг. инженеръ-технологи Бычковъ и Гавриловъ въ 1853 г. представили Императорскому Вольному Экономическому Обществу, для предпринятаго имъ изданія хозяйственныхъ и техническихъ руководствъ, переводъ сочиненія г-на Шмидта (*Zuckerfabrication von Schmidt*), которое выдержало въ Германіи нѣсколько издаваній. Переводъ этотъ потребовалъ, однако же, значительныхъ дополненій во многихъ отношеніяхъ, какъ для общепонятнаго изложенія всѣхъ операций сахароваренія, съ указаніемъ новѣйшихъ улучшеній въ приемахъ и снарядахъ, такъ и для обстоятельнаго поясненія вообще тѣхъ предметовъ, изученіе коихъ, необходимое каждому сахаровару, затрудняется у насъ, въ Россіи, недостаточнымъ распространеніемъ техническихъ знаній. Съ этою цѣлью, означенный переводъ былъ предварительно разсмотрѣнъ корреспондентомъ Общества, черниговскимъ губернскимъ механикомъ А. П. Гутманомъ, который, по кругу своихъ обязанностей, имѣлъ возможность близко ознакомиться съ свеклосахарнымъ производствомъ, достигшимъ уже немаловажнаго развитія въ черниговской губерніи. Г-нь Гутманъ дополнилъ Шмидтово руководство нѣко-

(*) *Руководство къ сахарному производству*, составленное г. Виттомъ, печаталось въ «Журналѣ Мануфактуръ» 1852 и 1853 г. и потомъ вышло отдельною книгою.

торыми практическими замѣчаніями; окончательную же обработку этого труда принялъ на себя членъ Общества, магистръ химіи М. В. Скобликовъ. Онъ исправилъ, дополнилъ и написалъ вновь многія статьи, по руководству: *Fabricant du sucre et raffineur* (*Encyclopédie Roret*), и по материаламъ, разсѣяннымъ въ иностраннныхъ и отечественныхъ періодическихъ изданіяхъ, изъ числа коихъ главными пособіями служили: *Dingler's politechnisches Journal*, *Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie*, Записки Комитета Сахаровыхъ, учрежденного при Московскомъ Обществѣ Сельского Хозяйства, журналы: «Мануфактуръ» и «Министерства Государственныхъ Имуществъ» и газета «Мануфактурныя и Горнозаводскія Извѣстія».



ВВЕДЕНИЕ.

Сахаръ, содержащийся въ свекловицѣ и сахарномъ тростникѣ, отличается отъ всѣхъ другихъ видовъ сахара способностью кристаллизоваться, т. е. принимать, при переходѣ изъ жидкаго состоянія въ твердое, правильную, геометрическую форму. Сахаръ этотъ извѣстенъ подъ названіемъ кристаллизующагося, или тростниковаго сахара. Онъ имѣетъ чистый сладкий вкусъ, легко растворяется въ водѣ; крѣпкій растворъ имѣть видъ сиропа; при медленной кристаллизациі онъ получается въ видѣ большихъ кристалловъ (леденецъ), а при быстрой — въ видѣ мелкихъ кристалловъ.

Если растворъ сахара продолжительно кипятить, то онъ теряетъ способность кристаллизоваться и превращается въ такъ называемый плодовый сахаръ, или потоку; тому же измѣненію подвергается кристаллический сахаръ отъ нагреванія съ кислотами и веществами, действующими подобно дрожжамъ. Главнымъ матеріаломъ для добыванія кристаллическаго сахара служить сахарный тростникъ и свекловица.

Предлагаемое руководство имѣетъ цѣлью описать только способы добыванія сахара изъ свекловицы, употребляемые на европейскихъ заводахъ; почему и ограничивается необходимыми свѣдѣніями о свекловицѣ, какъ заводскомъ матеріалѣ, упоминая вкратце лишь о воздѣльваніи этого растенія.

Свекловица есть корень двухлѣтняго растенія (*Beta cicta L.*); разностей свекловицы весьма много, которыя отличаются между собою цветомъ и формою корней, листьевъ и листовыхъ жилокъ. Изъ всѣхъ разностей

свекловицы, которыхъ насчитываютъ до 14, опишемъ только тѣ, которые воздѣлываются для добыванія сахара.

1) *Бѣлая силезская свекловица* (*Beta alba*). Корень имѣеть грушевидную, округленную форму и очень крѣпкое сложеніе; стебельки у ней и внутренность бѣлаго цвѣта; есть особый видъ свекловицы, отличающійся тѣмъ, что въ разрѣзѣ имѣеть бѣлые и розовые круги. Она трудно растирается, даетъ мало соку, особенно въ сухое время (обыкновенно отъ 60 до 65 процентовъ по вѣсу). Сокъ бѣлой свекловицы, бывающій плотностью отъ 7 до 10 градусовъ, по ареометру Боме, очень богатъ сахаромъ и легко обрабатывается; изъ него получаютъ обыкновенно отъ 6 до 8 процентовъ сырца, что соотвѣтствуетъ отъ 4 до 6 процентамъ рафинада. Помощью гидравлическаго пресса получается изъ нея иногда отъ 65 до 70 процентовъ сока.

2) *Красная свекловица* (*Beta rubra romana*). Корень ея продолговатъ, стебельки и листья бывають краснаго цвѣта. Отличаются три вида красной свекловицы:

а) Желтая съ желтыми же стебельками.

б) Мелкая, красная, веретенообразная, стебельки и корень темнокраснаго цвѣта.

в) Красная или скороспѣлая.

3) *Желтая свекловица* (*Beta lutea major*). Грушевидный корень бываетъ средней величины; стебельки зеленовато-желтые; при благопріятныхъ обстоятельствахъ приобрѣтаетъ довольно значительный вѣсъ; легко растирается и даетъ очень сахаристый сокъ, плотностью отъ 5 до 7 градусовъ по ареометру Боме; изъ него получается отъ 4 до 5 процентовъ сахара, сырца, что соотвѣтствуетъ $2\frac{1}{2}$ или 3 процентамъ рафинада. Другіе виды этой разности не воздѣлываются для добыванія изъ нихъ сахара.

Изъ упомянутыхъ родовъ свекловицы, силезская свекловица воздѣлывается преимущественно для добыванія сахара потому, что даетъ почти безцвѣтный сокъ, легко очищаемый, тогда какъ другія двѣ разности свекловицы, красная и желтая, хотя также богаты саха-

ромъ, но даютъ сокъ окрашенный, и слѣдовательно, труднѣе очищаемый.

Определеніемъ составныхъ частей свекловицы занимались Пайенъ, Пелиго, Бракоппо, Гогштеттеръ и другие химики. Большая часть этихъ анализовъ были качественные, т. е. имѣвшіе цѣлью показать только вѣсъ составныхъ части, не заботясь объ ихъ количествѣ, въ извѣстномъ вѣсѣ свекловицы. Одинъ изъ подробнѣйшихъ качественныхъ анализовъ надъ составомъ свекловицы, принадлежитъ Пайеню, по изслѣдованіямъ втораго во 100 частяхъ свекловицы содержится:

Воды	83, 5.
Сахару	10,12.
Клѣтчатки.	0, 8.
Бѣлковины, казеина и другихъ азотистыхъ веществъ	1, 5.
Яблочной кислоты; камедистаго вещества; жирныхъ, красящихъ и ароматическихъ веществъ; особаго летучаго масла; зеленаго красящаго вещества; щавелево-кислой и фосфорокислой магнезіи; кремникислаго, щавелевокислаго, сѣрнокислаго и азотнокислаго кали; щавелевокислаго натра, хлористаго натрія и калія, пектиновокислыхъ солей извести, кали и натра, кремнезема, окиси желѣза	5, 2.
	100.

Новѣйший качественный анализъ свекловичнаго сока принадлежитъ Михаэлису, который въ немъ нашелъ (*):

- 1) Красильное вещество.
- 2) Бѣлковину.
- 3) Пектинъ.
- 4) Сахарь.
- 5) Хлоръ.
- 6) Фосфорную кислоту.
- 7) Кремневую кислоту.
- 8) Щавельную или кисличную кислоту.
- 9) Лимонную кислоту.

(*) *Модерн индустриел*, 1833 г., № 1,782.

- 10) Пиктиновую кислоту.
- 11) Вытяжные вещества.
- 12) Железо.
- 13) Марганецъ.
- 14) Магнезию.
- 15) Известь.
- 16) Кали (щелочь, содержащуюся въ поташѣ).
- 17) Натръ (щелочь, содержащуюся въ содѣ).

Примѣчаніе. Михаэлсъ, утверждавшій прежде о присутствіи аммоніака (нашательного спирта) въ свекловичномъ соку, теперь убѣдился, при помощи точнѣйшаго способа (солей молибденовой кислоты) для открытія аммоніака, что этой щелочи въ соку не бываетъ.

Относительныя содержанія составныхъ частей свекловицы различны не только во всѣхъ ея разностяхъ и видахъ, но и въ одномъ и томъ же видѣ; это зависитъ отъ климата, свойствъ почвы и вообще отъ мѣстныхъ условій.

Главнейшая составная часть свекловицы есть сахаръ; а потому, тотъ ея видъ почитается лучшимъ, который наибольше содержитъ этого вещества. Упомянемъ здѣсь о причинахъ, имѣющихъ вліяніе на количество сахара въ свекловицѣ.

Самою лучшею почвой для свекловицы считается глинисто-песчаная, не слишкомъ сухая и не слишкомъ сырая. Очень глинистая почва упорно удерживаетъ въ себѣ сырость, дѣлается при высыханіи плотною, что препятствуетъ совершенному развитію свекловицы, а вмѣстѣ съ тѣмъ и образованію въ ней сахара; кромѣ того, свекловица даетъ, въ такомъ случаѣ, много побочныхъ ростковъ, затрудняющихъ очищеніе ея. На почвѣ, слишкомъ песчаной, свекловица рождается скучно. Большее содержаніе чернозема въ почвѣ значительно способствуетъ образованію сахара, следовательно, земля, подъ свекловицу назначаемая, должна быть хорошо удобрена. Должно замѣтить, однако, что слишкомъ большое количество свѣжаго навоза вредитъ качеству свекловицы; опыты показали, что оттого не только уменьшается количество сахара въ свекловицѣ, но и

увеличивается количество азотистыхъ, легко загнивающихъ, веществъ, который измѣняютъ кристаллическій сахаръ въ плодовый, а также увеличивается содержание солей, затрудняющихъ обработку сока. По этому, для удобренія земли, навозъ вывозится года за два предъ посадкою свекловицы; хотя, въ такомъ случаѣ, онъ не будетъ имѣть уже полной своей силы, однако все еще можетъ быть хорошимъ тукомъ, а между тѣмъ не будетъ доставлять свекловицѣ большаго количества азотистыхъ веществъ и солей, потомучто большая часть первыхъ сгниетъ и улетитъ въ видѣ газовъ, а вторыя отчасти будутъ унесены изъ него дождемъ.

На количество сахара въ свекловицѣ, кромѣ свойствъ почвы, имѣеть также вліяніе состояніе атмосферы, время посѣва и уборка корней, выборъ и качество сѣмянъ и другія обстоятельства.

Умѣренно сухая и теплая погода благопріятствуетъ образованію сахара въ свекловицѣ; однако, въ началѣ роста дождь необходимъ, чтобы скорѣе взошли сѣмена; чѣмъ ранѣе выйдутъ ростки, тѣмъ медленнѣе они развиваются, слѣдовательно, корень дольше остается въ землѣ, при чемъ свекловица дѣлается богаче сахаромъ. Сырая погода имѣеть весьма не выгодное вліяніе на содержаніе сахара въ свекловицѣ; хотя корни выходятъ тогда очень большіе, однако часто они бываютъ пусты внутри и съ водянистымъ сокомъ. Общимъ правиломъ принять можно, что содержаніе сахара, въ однихъ и тѣхъ же видахъ свекловицы, уменьшается по мѣрѣ того, какъ вѣсъ ея увеличивается.

Свекловицу можно сѣять сряду нѣсколько лѣта на одномъ и томъ же участкѣ, но обыкновенно ее сѣять 2 и 3 года сряду, потомъ слѣдуютъ озими и клеверъ. Свекловицу совѣтуютъ сѣять на поляхъ, которыя были удобрены за одинъ или за два года, подъ хлѣба. Лучшимъ удобреніемъ считается коровій навозъ. Поле должно быть хорошо пропахано два или три раза, и сѣмя посѣяно весною. Впродолженіи лѣта, поле должно нѣсколько разъ пропахивать.

Надлежащей зрѣлости свекловица достигаетъ обыкновенно въ концѣ сентября и въ началѣ октября; ниж-

ни листья начиняютъ тогда вянуть, жёлтѣть и опускаться къ землѣ; завянувшіе листья тотчасъ срѣзываются; даже и въ томъ случаѣ, когда свекловица еще оставляется на полѣ. Въ некоторыхъ мѣстахъ, свѣкловица вырывается обыкновенно дней за 15 до наступающей зрѣлости и тотчасъ обрабатывается; силезская бѣлая свекловица оставляется на полѣ, послѣ созрѣнія еще на три мѣсяца и вырывается изъ земли толькo по мѣрѣ надобности; не большие морозы не вредятъ свекловицѣ, она можетъ оставаться въ землѣ при 5° Р.; съ наступленіемъ же сильныхъ морозовъ ее убираютъ на сохраненіе. Свекловица, остающаяся послѣ созрѣнія въ землѣ, даетъ сахара больше, чѣмъ та, которая по достижениію наступающей зрѣлости, вырыта тотчасъ изъ земли и постѣпенно на сохраненіе (*). Какъ скоро свекловица вынута изъ земли, она дѣлается очень чувствительной къ холоду, замерзшіе корни тотчасъ начинаютъ гнѣтъ, и гнѣніе это сообщается другимъ корнямъ. Свекловицу должно убирать въ сухѣй днѣ, потому, что она въ сырью погоду легко портится. У свекловицы, нѣсколько очищенной отъ земли, срѣзываются листья серпомъ, или ножомъ, и обращаются на кормъ скоту, или оставляются на мѣстѣ, для удобренія почвы. Вынутую изъ земли свекловицу должно стараться защитить отъ солнца, потомучто, нагрѣвшись на солнцѣ, она, при сохраненіи, легко загниваетъ.

Главнѣйшиe признаки хорошей свекловицы, суть слѣдующіе:

1) Равномѣрный видъ; корни должны быть безъ отростковъ и не раздвоенные, потомучто это затрудняетъ чистку и даетъ много отбросу.

2) Надлежащая величина; вѣсъ не болѣе пяти фунтовъ и не менѣе одного фунта потому, что мелкая свекловица не хорошо растирается и даетъ мало сбору, а слишкомъ крупная свекловица часто содержитъ мало

(*) Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ черниговской губерніи, вынутую свекловицу, не срѣзаю листьевъ, складываютъ въ правильныи пучки, около 8 фут. въ діаметрѣ и въ вышинуо, вершинами внутрь, а листьями наружу и такъ оставляютъ до употребленія.

сахара, много слизи и солей и не долго можетъ сбѣгаться.

3) Крѣпкое мясо, т. е. оно должно быть плотно и при разломѣ издавать пѣкоторый трескъ.

4) Сокъ густой и чистого вкуса.

Сохраненіе свекловицы должно составлять одну изъ главныхъ заботъ заводчика. Свекловичные корни легко прорастаютъ и гниютъ, и какъ оба эти явленія вѣроятно даются химическими процессами, измѣняющими сахаръ, то при сохраненіи свекловицы должно избѣгать вѣзвышенія температуры; самая лучшая температура отъ 0° до 5° Р. Свекловица требуетъ защиты отъ сильнаго холода: мерзлая свекловица, хотя и не теряетъ нисколько сахара, но трудно растирается въ мязгу, и когда оттаѣтъ, то весьма легко загниваетъ, потому что дѣйствіе мороза дѣлаетъ ее очень рыхлою, мягкою, оттого доступъ воздуха къ соку дѣлается свободнѣе. Чтобы устранить вѣзвышеніе температуры стараются чаще перемѣнять воздухъ и тѣмъ препятствуютъ развитию гниенія свекловицы, броженію сока и пробужденію въ ней растительной силы, что также сопровождается уменьшеніемъ количества сахара.

Для предохраненія свекловицы отъ проростанія (*) Дюронъ и Манури совѣтуютъ, до уборки ея на сохраненіе, обрѣзывать свекловицу подъ шейкою; при этомъ она, даже будучи зарыта въ землю, не даетъ уже ни листьевъ, ни почекъ. Въ подтверждение пользы предлагаемаго ими способа, они приводятъ слѣдующій опытъ. Въ ноябрѣ, отъ одной и той же свекловицы, сокъ которой показывалъ 7° по ареометру Боме, были отданы двѣ партіи: одну обрѣзали, какъ сказано выше, другую оставили не обрѣзанною; обѣ положены были на сохраненіе въ сухое мѣсто, где свекловица не могла промерзнуть, и которое по временамъ было провѣряемо; въ такомъ состояніи свекловица оставалась до февраля. Въ эту пору замѣчено, что всѣ корни съ необрѣзанными верхушками дали ростки, тогда какъ у свекловицы обрѣзанной, не было ни листьевъ, ни по-

(*) Мануфактурный и Горнозаводской извѣстій, 1881 г. № 41.

чекъ; послѣдняя дала сокъ плотностью отъ 6 до 7° по ареометру Боме, тогда какъ изъ необрѣзанной получился сокъ только въ 3 градуса.

Какъ обрѣзанная такимъ образомъ свекловица не даетъ ростковъ, то сохранять ее легче нежели не обрѣзанную, потому что нужно только устранить ея гниеніе, между тѣмъ какъ послѣдняя можетъ не только загнить, но и прорости.

Самый простой и довольно вѣрный способъ для сохраненія свекловицы, употребляемый почти повсемѣстно на свеклосахарныхъ заводахъ, состоить въ слѣдующемъ: на высокомъ и сухомъ мѣстѣ, вырываютъ рвы глубиною отъ 2 до 3 футовъ, вверху шире, чѣмъ внизу; въ нихъ укладываютъ свекловицу не только во всю глибину, но и выше, такъ, что она образуетъ насыпь фута въ $1\frac{1}{2}$ высотою: на разстоянії 2 или 3 сажень въ ямы втыкаютъ шесты, обвернутые соломою, доходящіе до самаго дна; сверху покрываютъ свекловицу соломою, на которую накладываютъ жерди. Въ первыя недѣли изъ кучъ отдѣляются водяные пары. Съ наступленіемъ холоднаго времени кучи обсыпаютъ сверху соломы землею, убивая ее лопатою такъ, чтобы дождевая вода могла удобно стекать, не проникая въ средину самаго рва. По укрытии кучъ землею, шесты, обвернутые соломой, вынимаютъ и такимъ образомъ въ кучѣ останутся каналы для свободнаго выхода испареній. Если холода очень силенъ, то эти отверстія на время затыкаютъ соломой. Свекловицу можно сохранять также въ сухихъ подвалахъ, съ окнами для возобновленія воздуха, теченіе котораго охлаждаетъ свекловицу и тѣмъ препятствуетъ ея порчѣ. Полезно употреблять подставку изъ сухой и тонкой соломы, настилая ее въ подвалѣ, толщиною около $1\frac{1}{2}$ верш.

Во Франціи, въ настоящее время, распространяется болѣе и болѣе способъ сохраненія свекловицы, который ввелъ первоначально Перье (*). Этотъ способъ состоять въ томъ, что свекловицу складываютъ въ большія кучи, вышиною около 6 футовъ; въ такихъ кучахъ оставля-

(*) Мануфактурный и горнозаводскій извѣстія 1832 года, № 16.

ютъ ее безъ всякой покрышки, на открытомъ воздухѣ, до наступленія морозовъ; свободное движение воздуха при такой укладкѣ, достаточно, чтобы воспрепятствовать гиенію. Какъ скоро наступить морозъ, кучи укрываютъ съ боковъ землею, а сверху соломою; когда морозъ прекратится, ихъ снова раскрываютъ, снимая солому и снова закрываютъ по прежнему, при пониженніи температуры до точки замерзанія. Этимъ способомъ устраниются издергки на вырытіе ямъ; сверхъ того свекловица занимаетъ гораздо менѣе мѣста; уходъ за нею, во время сохраненія, требуетъ гораздо менѣе рабочихъ, потому что вся работа состоитъ въ складываніи съ кучъ соломы при наступленіи теплой погоды, и въ покрываніи ихъ соломою при наступленіи мороза.

Сохраненіе свекловичныхъ бурakovъ въ ямахъ, кучахъ и подвалахъ, обходится довольно дорого, а цѣль достигается не всегда. Рѣшеніемъ задачи о сохраненіи, свекловицы занимался нѣсколько лѣтъ Шаттеманъ и рѣшилъ ее, наконецъ, по отзыву многихъ, удовлетворительно. Бураки, по способу Шаттеманна, сохраняютъ слѣдующимъ образомъ: полъ подвала посыпается торфяной или каменноугольной золой (древесная и травяная зола окажутъ, вѣроятно, туже услугу); за тѣмъ, кладется слой бурakovъ толщиною аршина полтора, потомъ засыпаютъ свекловицу тою же золой такъ, чтобы всѣ промежутки между бураками совершенно наполнились. Далѣе, кладется новый слой свекловицы толщиною опять аршина полтора и снова засыпается золою. Когда получатся такимъ образомъ болѣе или менѣе значительныя кучи, тогда засыпаютъ ихъ золою и тѣмъ предохраняютъ бураки отъ вліянія воздуха, свѣта и холода. Кучи, примыкающія къ стѣнкамъ подвала, засыпаются золою потолще.

Полезное дѣйствіе золы состоитъ въ томъ, что она, поглощая изъ бурakovъ влагу, предохраняетъ ихъ отъ загниванія, замедляетъ въ нихъ прорастаніе и тѣмъ сохраняетъ составные части свекловицы отъ разложенія, сопровождающагося уменьшениемъ въ ней количества сахара и измѣненіемъ свойствъ прочихъ составныхъ частей. Дѣйствительность этого способа оправ-

далась многолѣтнимъ его употреблениемъ у Шаттомана,
(Moniteur industriel, № 1789. 1853 г.)

Для опредѣленія количества сахара въ свекловицѣ существуетъ много способовъ, изъ которыхъ простѣйшій придумалъ Пелиго. Способомъ Пелиго можетъ пользоваться даже и незнакомый съ химіею, имѣя только вѣсы, алькоголь и перегнанную воду.

Взвѣсъ фунта два или три свекловицы, раарѣзать ее на тонкіе листочки, высушить ихъ въ фарфоровой чашкѣ до того, что вѣсъ перестанетъ уменьшаться, и растереть ихъ въ порошокъ. Пелиго высушивалъ свекловицу въ безвоздушномъ пространствѣ; при чемъ отдѣляющаяся вода поглощалась крѣпкою сѣрою кислотою (купоросный ягъ масломъ); такимъ образомъ онъ получалъ бѣлую массу, содержащую всѣ твердыя составныя части свекловицы, безъ всякаго ихъ измѣненія. Той же цѣли можно достигнуть, высушивая свекловицу на воздухѣ, при температурѣ не выше 100 градусовъ. Остатокъ послѣ высушивания взвѣшиваются и по убыли вѣса опредѣляютъ содержаніе воды въ свекловицѣ.


Высушенные листочки свекловицы растираютъ въ порошокъ и обрабатываютъ кипящимъ 83 процентнымъ алькоголемъ, который, растворяя сахаръ, отдѣляется его отъ другихъ веществъ; для совершенного выдѣленія сахара, обработку порошка алькоголемъ, необходимо повторить раза два. Высушенный, послѣ этихъ операций, остатокъ состоить изъ древесины, образующей кѣтчную ткань корня, и многихъ, до сихъ поръ иадо исклѣдованныхъ, гѣль, которыя свертываются отъ дѣятствія на нихъ алькоголя. Разность вѣса высушенной свекловицы и этого остатка покажетъ количество сахара, содержащагося въ свекловицѣ.

Содержаніе сахара въ свекловицѣ можно отчасти опредѣлить по удѣльному вѣсу сока, а именно: чѣмъ больше удѣльный вѣсъ сока, тѣмъ больше содержитъ въ немъ сахара. Сокъ хорошей свекловицы долженъ показать 8 град. Боме, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ показываетъ отъ 9 до 12 град.

Свекловица, сокъ которой имѣть плотность ниже 6 град. Боме, едвѣстоитъ обработки. Впрочемъ удѣльный

въсъ сока не можетъ привести къ точному заключенію о количествѣ сахара, потому, что присутствіе солей и слизи въ соку, увеличиваетъ его удѣльный вѣсъ.

Между многими другими способами, которые были предлагаемы для опредѣленія количества сахара, и о которыхъ мы умалчиваемъ, считая ихъ доступными только для специалистовъ, самый точный есть тотъ, который основанъ на дѣйствіи сахарныхъ растворовъ на поляризованный свѣтъ. Къ сожалѣнію, этотъ способъ требуетъ слишкомъ дорогаго инструмента и особыхъ навыка въ производствѣ опыта.



ГЛАВА I.

О ДОБЫВАНИИ СОКА ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ РАСТИРАНИЕМЪ И ВЫЖИМКОЮ.

Предварительные замѣчанія о ходѣ работы вообще.

Свекловица состоитъ изъ клѣтчатой ткани, наполненной сокомъ; для извлечения сока и следовательно растворенного въ немъ сахара, клѣточки должны быть разорваны. Это можетъ быть достигнуто, или растираниемъ свекловицы, или дѣйствиемъ теплоты. Сокъ изъ разорванныхъ клѣточекъ можетъ быть отдѣленъ или посредствомъ выжиманія, или вымочкою. Изъ составныхъ частей свекловицы пектинъ и волокнина остаются послѣ выжиманія сока, въ выжимкахъ, прочія же составныя части образуютъ самый сокъ, дальнѣйшая обработка котораго, т. е. отдѣленіе сахара, въ томъ и другомъ способѣ, по сущности своей, одинакова.

Порядокъ работъ.

1. Промывка свекловицы.

Эта работа производится для очищенія свекловицы отъ приставшей земли и песку, потомучто при растираніи не промытой свекловицы терка притупляется скоро, и остатки, обращааемые обыкновенно на кормъ скота, будутъ содержать негодную для него примѣсь.

Въ мѣстахъ бѣдныхъ водою, вмѣсто машиннаго промыванія, свекловица очищается руками; хотя результатъ получается одинъ и тотъ же, но ручная работа

обходится несравненно дороже машинной. Для сбережения воды въ иныхъ мѣстахъ свекловицу очищаютъ прежде руками, а потомъ уже промываютъ.

Употребляемые на заводахъ промывные ящики обыкновенно длиною $6\frac{1}{2}$ футовъ, шириной 2 фута и глубиною до 3 футовъ.

Во всю длину ящика, на нѣкоторой его высотѣ, находится рѣшетка изъ деревянныхъ крѣпкихъ брусьевъ, чтобы выдержать грузъ, лежащей на нихъ свекловицы. Ящикъ наполняется водою, на рѣшетку накладывается свекловица до верху, и работникъ обыкновенно переворачиваетъ ее тщательно метлою; остающаяся отъ корней земля и пеекъ падаютъ чрезъ рѣшетку на дно ящика. По окончаніи промывки, работникъ, вмѣсто метлы, беретъ продирявшую деревянную лопату, которую собираетъ свекловицу въ кучу, на одномъ изъ концовъ промывального ящика. Къ этому ящику обыкновенно подставляется другой, также съ рѣшетчатымъ дномъ, куда и сваливается промытая свекловица. Когда въ промывномъ ящикѣ накопится столько земли, что она почти доходитъ уже до рѣшетчатаго дна, тогда, спустивъ воду, выгребаютъ землю и складываютъ ее въ назначенное мѣсто; за тѣмъ ящикъ наполняютъ свѣжею водою и продолжаютъ промывку.—

Необходимо имѣть два такихъ ящика, чтобы одинъ изъ нихъ могъ быть употребляемъ въ то время, когда другой очищается отъ земли. Одинъ работникъ, при двухъ промывныхъ ящикахъ, можетъ въ 12 часовъ перемыть отъ 50 до 60 берковцевъ свекловицы.

На большей части заводахъ, въ настоящее время, для промывки свекловицы употребляется такъ называемый промывной барабанъ Шампонуа. Этотъ снарядъ изображенъ на 1-й фигурѣ въ боковомъ видѣ, на 3-й фигурѣ въ концовомъ видѣ, на 2-й фигурѣ въ продольномъ разрѣзѣ, и на 4-й фигурѣ въ поперечномъ разрѣзѣ.

Промывной барабанъ Шампонуа состоитъ изъ ящика, шириной 4 фута 8 дюймовъ, высотою 2 фута 8 дюймовъ, сколоченнаго изъ крѣпкихъ досокъ, въ которыхъ, по всей его длины, лежитъ горизонтальный

рѣшетчатый барабанъ *a*, вращающійся на оси *h*. Длина барабана 10, а поперечникъ 2 фута 4 дюйма. Ось, помошью чугунныхъ ручекъ *a*, *a*, соединена съ чугунными же кольцами, къ которымъ прикрѣплены деревянные брусья *b*, составляющіе боковую поверхность барабана и образующіе, въ поперечномъ сѣченіи, видъ трапециі; съ вѣнчайшей стороны эти брусья стягиваются обручами *c*, *c*, *c*. Движеніе оси сообщается посредствомъ барабана *k*. Сверху на одномъ концѣ барабана, находится ящикъ *j*, посредствомъ котораго, чрезъ боковое его отверстіе, свекловица всыпается въ барабанъ. На другомъ концѣ барабана, находится перегородка, состоящая изъ двухъ полукруговъ *e'''*, *e'''*, и *e*, *e*, не равнаго діаметра; между перегородками *b*, и *e*, *e* находится рѣшетчатый цилиндръ, коего діаметръ равенъ діаметру меньшаго полукруга; на перегородкѣ *b*, сдѣланъ вырѣзъ *dd*, одинъ край котораго соединенъ съ полукругомъ *ee*, наклонною рѣшеткою *g*, такъ, что, при вращеніи барабана, свекловица, подходящая къ перегородкѣ *e*, *e*, поступаетъ въ кольцевое пространство *s*, и, когда, при вращеніи барабана, вырѣзъ *d*, *d* придется въ положеніе, показанное на 3-й фигурѣ, свекловица вываливается изъ него рѣшеткою *g*, на рѣшетчатую платформу *n*. Діаметръ барабана при *b* нѣсколько болѣе, чѣмъ при *o*. Надъ ящикомъ, съ обѣихъ сторонъ его, поставлены наклонно къ барабану, щиты *l*, препятствующіе разбрьзгиванию воды.

Работа на этой машинѣ производится слѣдующимъ образомъ: ящикъ наполняется опредѣленнымъ количествомъ воды, по временамъ возобновляющейся, а въ барабанъ, чрезъ *j*, насыпаютъ столько свекловицы, сколько нужно, чтобы она заняла четверть высоты барабана; за тѣмъ барабанъ приводится равномѣрно въ движеніе. Свекловица, поднимаясь вмѣстѣ съ брусьями барабана на нѣкоторую высоту, падаетъ отъ собственнаго вѣса и стремится къ широкому концу барабана, гдѣ, посредствомъ перегородки упомянутаго устройства, выбрасывается изъ барабана на рѣшетчатую платформу *n*, и скатывается на землю; между тѣмъ, по мѣрѣ выбрасыванія промытой свекловицы, новое количество

ея всыпается съ другого конца. Вода перемѣняется каждодневно отъ 3 до 4 разъ; нечистая вода спускается чрезъ отверстіе *r*. Эту машину, замѣнивъ у ней ременный приводъ колесомъ съ ручкой, можно приводить въ движение двумя работниками.

Если же въ одномъ помѣщениіи съ нею поставлена и терочная машина, то, разумѣется, выгоднѣе приводить обѣ машины въ движение силою общаго двигателя; въ такомъ случаѣ, потребуются только два работника, одинъ для насыпанія свекловицы въ ящикъ *j*, а другой для переноски промытой свекловицы къ терочной машинѣ. Дюбрунфо увѣряетъ, что помошью промывнаго барабана, можно промыть въ день до 120 берковцевъ свекловицы; обыкновенно же промываются отъ 85 до 95 берковцевъ. При промывкѣ, свекловица теряетъ въ вѣсѣ около 12 процентовъ.

Сырую, только-что промытую, свекловицу, тотчасъ подвергаютъ растиранію; но передъ этимъ нужно загнившую свекловицу очистить отъ гнильыхъ мѣстъ. Для этого всю партію перебираютъ руками и загнившія мѣста вырѣзываютъ ножемъ; впрочемъ, такимъ образомъ только въ нѣкоторой степени устраняется вредное влияніе измѣняющихся частей свекловицы на дальнѣйшій ходъ производства.

Съ промывкою свекловицы соединена нѣкоторая потеря сахара, растворяющагося въ водѣ во время операциіи; ; по этому въ новѣйшее время стараются избѣгать промывки свекловицы на заводѣ и довольствуются отколачиваніемъ отъ нее земли на полѣ.

2. Растираніе свекловицы.

Терку помѣщаются большою частью въ верхнемъ этажѣ завода, или, лучше сказать, близь прессовъ, которые выгоднѣе помѣщать въ верхнемъ этажѣ, чтобы выжатый сокъ стекалъ изъ подъ прессовъ прямо въ очистительные котлы.

Есть много терокъ различного устройства, получившихъ название отъ изобрѣтателей, такъ напримѣръ: терка Кальсона, Бюретта, Пишона, Одобеля и Тьерри. Изъ нихъ самою лучшею считается терка Тьерри, съ

тѣми упрощеніями, какія сдѣланы въ ней Мульфаремъ, Галлетомъ, Мариотомъ и др. Эта терка у насъ въ Россіи наиболѣе употребительна. Она изображена на фигурахъ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5-я фигура представляетъ боковой видъ терки, 6-я фигура передній видъ; 7-я фигура разрѣзъ по линіи XZ 5-й фигуры; 8-я фигура разрѣзъ по линіи YW 6-й фигуры; 9, 10, 11, 12, 13 фигуры представляютъ различныя части этой машины. Однаковыя буквы означаютъ на всѣхъ фигурахъ одинаковыя части машины.

На чугунномъ, или деревянномъ, довольно крѣпкомъ, станкѣ, состоящемъ изъ четырехъ, вмѣстѣ свинченыхъ, частей, вращается ось a , барабана B , въ подшипникахъ b , b . Устройство барабана B слѣдующее: два чугунныхъ круга c , c (фигуры 7-я въ разрѣзѣ и 10-я въ увеличенномъ масштабѣ), снабжены на внутренней поверхности круглыми отлитыми вмѣстѣ съ грузами или гилями, выступами d , d , которые поддерживаются, съ внутренней стороны, шестью ребрами e , e (7 и 10 фигуры). Оба эти круга, насаженные на ось a , удерживаются на ней шпонками a и соединены вмѣстѣ шестью болтами f , f (7, 9 и 10 фигуры). Для легчайшаго снятія обоихъ круговъ съ оси, еслибы понадобилось разобрать барабанъ, сдѣлано на нихъ по отверстию b' (7-я и 10-я фигуры), чрезъ которое можно легко выколотить противоположные ему шпонки. Между обоими кругами, на выступахъ, вкладываются деревянные брусья g , g (на 7, 8, 9, 10 фигурахъ; на фигурахъ 14-ї эти брусья представлены съ обѣихъ сторонъ въ детальномъ видѣ); они соединены между собою плотно, какъ обоими упомянутыми выступами, такъ и болтами f , b , и образуютъ барабанъ (*). Весь барабанъ обтачивается на токарномъ станкѣ, какъ можно тщательнѣе и долженъ представлять правильную, цилиндрическую поверхность; въ противномъ случаѣ, отъ неправильнаго вращенія, работа терки не будетъ правильна.

На барабанѣ насаживается около 150 пиль. Пилы k

(*) Такой барабанъ дѣлается предпочтительно изъ сухаго дубового дерева.

(9-й и 11-й фигуры въ настоящей величинѣ), длиною въ 13 дюймовъ, шириной въ 1 дюймъ и толщиною въ $\frac{1}{16}$ дюйма, снабжены на оконечностяхъ выступами въ $\frac{1}{2}$ аршина шириной и такой же длины; длина собственно зубцевъ, на обѣихъ сторонахъ, равна полудюйму. Пилы утверждаются на барабанъ следующимъ образомъ: на деревянный барабанъ наколачиваются планки i (7-я, 10-я и 14-я фигуры) тремя штифтиками: противъ каждой планки кладутъ пилу и прибиваются следующую планку къ барабану, такъ, что пила крѣпко защемляется между планками. Подобнымъ образомъ планки и пилы насаживаются по всему барабану. За тѣмъ два желѣзныхъ кольца k , k привинчиваются къ кругамъ c , c , шестью винтами l , l (7-я, 8-я и 10-я фигуры). Кольца k , k на виѣшней своей окружности имѣютъ выгибы на $\frac{1}{4}$ дюйма (что можно видѣть въ разрѣзѣ на 7-й и 10-й фигурахъ), которые захватываютъ выступы планокъ i и пиль h , и не даютъ имъ выскакивать во время вращенія барабана. Кольца эти, для большей вѣрности вращенія барабана, обтачиваются на станкѣ.

Пилы снабжаются зубцами, на обѣихъ сторонахъ, для того, чтобы можно было употребить другую сторону пилы, когда зубцы на одной сторонѣ со всѣмъ иступятся. Прежде переворачиванія пиль съ одной стороны на другую, ихъ перекладываютъ еще такъ, чтобы тѣ зубцы, которые были на правой сторонѣ, приходились на лѣвую; оттого при движениіи пиль въ противоположномъ прежнему направлениі, зубцы, загнувшись въ одну сторону, опять разгибаются. Употребляется также следующій способъ для исправленія зубцовъ: если зубцы очень загнулись въ одну сторону, то вынимаютъ клинья барабана и насаживаютъ его на ось въ обратномъ направлениі; если чрезъ нѣсколько времени, зубцы загнутся въ противную сторону, то поступаютъ опять такимъ же образомъ. Перемѣщеніе барабана, а также перестановка на немъ пиль съ одной стороны на другую, производится по прошествіи опредѣленного времени, напримѣръ, въ первый разъ чрезъ 4 недѣли, во второй разъ чрезъ 2 недѣли, въ третій чрезъ недѣлю. Когда зубцы совершенно исту-

пятся, барабанъ сперва высушиваются на паровомъ котль, отвинчиваются кольца на обѣихъ сторонахъ, пилы вынимаются и въ замѣнъ ихъ вставляются новые; потомъ поливаются водою, чтобы барабанъ разбухъ, при чёмъ пилы прищемляются къ нему плотно (*).

На станкѣ A, съ рабочей стороны, находится чугунный или деревянный, обложенный мѣдью, ящикъ C, раздѣленный пополамъ, (12 фигура представляется разрѣзъ этого ящика, а 13 фигура изображаетъ его видъ сверху). Выступы *t, t*, служащіе къ утвержденію ящика на станкѣ, отливаются вмѣстѣ съ станкомъ. Свекловица придвигается въ этомъ ящикѣ къ барабану помошью нажима, представленного на 12-й фигурѣ пунктирными линіями; нижній выступъ нажима, служить вмѣсто ручки во время его придвижанія. D (5 и 8 фиг.) крышка, сделанная изъ листового желѣза, препятствуетъ разбрыванію растертой свекловицы, во время быстрого вращенія барабана. E (7 и 8 фигуры) деревянный, выложенный мѣдью, ящикъ, куда падаетъ растертая свекловица. Движеніе барабану передается шкивомъ F, посредствомъ ремня.

Если терка новая, то зубцы пиль, будучи остры, слишкомъ слираютъ кожицу свекловицы; а потому обыкновенно пригуплюютъ ихъ нѣсколько при движеніи барабана нажиманиемъ кирпича.

Къ каждой теркѣ приставляютъ двухъ работниковъ для подкладыванія свекловицы въ ящикѣ, между тѣмъ какъ третій работникъ, съ помошью нажима, поперемѣнно поддвигаетъ ее къ барабану, а четвертый вынимаетъ растертую мяготь. Свекловица, при нажиманіи къ барабану, должна лежать по длинѣ ящика, а не по перегъ; въ послѣднемъ случаѣ, свекловица, по причинѣ своей круглой формы, будетъ разрѣзываться на длинные куски, которые, попадая въ свекловичную мягу въ большемъ количествѣ, очень затрудняютъ прессованіе,

(*) Въ Галиціи, г. Мроэдвіцкій замѣнилъ пилы желѣзными пластинками, снабженными, на подобіе грубыхъ пиль, четырехъ-угольными рѣзными зубцами; эти пластинки легко можно точить и работа съ помощью ихъ производится успѣшно.

потому во-первыхъ, что изъ такихъ кусковъ, нельзя выжать весь сокъ, и во-вторыхъ потому, что не ровно измельченная свекловица худо прессуется; почему и необходимо стараться, чтобы свекловица была измельчена какъ можно ровнѣе (*).

Оба отдѣленія ящика наполняются свекловицею по-перемѣнно, почему и нажимъ долженъ дѣйствовать то съ правой, то съ лѣвой стороны; напр. когда работникъ правою рукою нажимаетъ свекловицу къ барабану, другая часть ящика наполняется свекловицею и нажимается также къ барабану лѣвою рукою. Когда вся свекловица растерлась въ лѣвомъ ящикѣ, тогда правою рукою нажимается правая часть ящика и т. д.

Нажиманіе не требуетъ слишкомъ большаго усилия; при сильномъ надавливаніи свекловица не можетъ также мелко растираться, какъ нужно.

Камбре, Деронъ и Кель сдѣлали въ устройствѣ означенной машины иѣкоторое улучшеніе, замѣнивъ ручные нажимы такими, которые приводятся въ движение вмѣстѣ съ теркою. Въ машинахъ Камбре, нажимъ движется взадъ и впередъ помошью коленчатыхъ рычаговъ, а въ машинахъ Дерона и Келя, помошью эксцентриковъ; колено эксцентрика сдѣлано такимъ образомъ, что помошью нажима, свекловица нажимается до-тѣхъ-поръ, пока вся не разотрется, послѣ чего нажимъ быстро отходитъ назадъ. Эти машины, а особенно Дерона и Келя, дѣйствуютъ отлично, но сложность и дороговизна препятствуютъ ихъ распространенію. Терка съ механическимъ нажимомъ введена въ 1851 году на одномъ изъ паровыхъ заводовъ черниговской губерніи и доставляется въ 22 рабочихъ часа, какъ увѣряютъ, до 4,500 ведеръ соку, вдвое больше обыкновенной терочной машины.

(*) На многихъ новѣйшихъ заводахъ, свекловица къ барабану прижимается посредствомъ особаго механизма, (*pousoir mecanique*). Въ томъ и другомъ случаѣ, при дѣйствии терки на растираемую свекловицу направляется струя воды; отчего свекловица лучше растирается и пильы не такъ скоро притупляются. На каждые 10 берковцевъ свекловицы идетъ, примерно, около ведра воды.

Стѣнки ящика, а также и машину, когда работа останавливается на некоторое время, и даже во время самой работы, необходимо каждый день вымывать известковой водою, чтобы воспрепятствовать образованию уксусной кислоты, вредно действующей, подобно другимъ кислотамъ, на кристаллический сахаръ. На некоторыхъ заводахъ, истертую свекловицу посыпаютъ порошкомъ извести, которая соединяется съ образующеюся въ сокѣ кислотою.

Совершенѣйшее растираніе свекловицы зависитъ отъ медленнаго подвиганія ея къ барабану и отъ болѣшой скорости вращенія барабана. Окружная скорость зависитъ отъ діаметра барабана и отъ числа оборотовъ, дѣлаемыхъ имъ въ одну минуту; барабанъ, имѣющій въ діаметрѣ 20 дюймовъ, долженъ дѣлать отъ 600 до 700 оборотовъ; при такомъ вращеніи, каждая точка его окружности, проходитъ отъ 52 до 62 футовъ въ минуту.

При растираніи, свекловица увеличивается въ вѣсъ на одинъ процентъ, что происходитъ отъ поглощенія мязгою воды (*).

3. Выжиманіе сока.

Въ то время, когда возникло свеклосахарное производство, гидравлический прессъ еще не былъ извѣстенъ, и потому для выжиманія сока употреблялись винтовые, клиновые и рычажные прессы и плющильные цилинды, которые и до-сихъ-поръ еще употребляются въ Остъ-Индіи, для выжиманія сока изъ сахарнаго тростника. Всѣ эти прессы, производя слабое давленіе, работаютъ очень медленно. Лишь только гидравличе-

(*) Въ Германіи, на большихъ заводахъ, почти вездѣ употребляютъ теперь двойныя терки, т. е. такие барабаны, которые на одной оси имѣютъ три круга и средній кругъ съ обѣихъ сторонъ снабженъ фальцами для планокъ и пиль, такъ что весь барабанъ представляетъ какъбы два барабана на одной оси. Ширина барабановъ бываетъ отъ 12 до 14 дюймовъ. Ширина ящика для свекловицы, равна ширинѣ цѣлаго барабана; въ срединѣ, соотвѣтственно его среднему кругу, ящикъ снабженъ перегородкою, такъ что каждому отдѣленію барабана соотвѣтствуетъ особый ящикъ.

екій прессъ сдѣлался извѣстнымъ, Креспель первый обратилъ вниманіе на этотъ снарядъ, и первый ввѣгъ его въ употребленіе для выжиманія сока изъ свекловицъ.

Гидравлическій прессъ состоитъ изъ двухъ частей: водяного насоса и собственно пресса. Насосъ иногда приводится въ движение руками, и бываетъ въ такомъ случаѣ съ однимъ, или двумя поршнями; если же онъ приводится въ движение машиною, то всегда имѣеть два поршня. Диаметръ поршня дѣлается обыкновенно въ 8 и 9 дюймовъ, при $3\frac{1}{2}$ футахъ высоты; самый же прессъ долженъ быть такой высоты, чтобы на немъ могло помѣститься 25 или 30 мѣшковъ.

Для движенія поршня, въ прессѣ съ однимъ насосомъ, необходимо имѣть двухъ работниковъ. При насосахъ, приводимыхъ въ движение механическою силою, стержню насоса сообщается прямо-линейно-возвратное движение, помошью зубчатаго колеса, или бесконечнаго ремня. Какогбы рода ни была передача движенія, всегда нужно стараться, чтобы стержень насоса дѣлалъ отъ 30 до 35 ходовъ въ минуту; въ такомъ случаѣ, при двойномъ прессѣ, выжимка сока продолжается не болѣе шести или семи минутъ.

Гидравлическій прессъ, устроенный Галлетомъ, изображенъ на 18 и 19 фигурахъ. 18 фигура представляетъ боковой видъ пресса, а 19 фигура изображаетъ его видъ сверху, по снятіи съ него крышки и прессовальной доски. На основной чугунной плитѣ *a*, утверждается цилиндръ *b*, помошью четырехъ столбовъ *c,c*, соединенныхъ съ плитою внизу болтами, поддерживается навѣсъ *d*, съ которымъ они соединены винтами. Столбы *c,c*, служащіе направляющими прессовальной доскѣ *e*, снабжены выступами *ff*, которые поддерживаютъ, при опусканіи пресса, промежуточную плиту *q*, сдѣланную изъ чугуна же.

Насосъ гидравлическаго пресса, въ такомъ видѣ, какъ онъ устроенъ Креспелемъ, изображенъ на 20, 21, 22, 23 и 24 фигурахъ. 20 фигура представляетъ продольный разрѣзъ насоса, по линіи *AB* 21 фигуры, приводимаго въ движение какимъ-нибудь механическимъ

двигателемъ; 21 фигура представляетъ поперечный разрѣзъ его; на 22, 23 и 24 фигуры, видны детальныя части насоса.

Ременный шкивъ *b*, насаженный на ось *aa*, приводится въ движение безконечнымъ ремнемъ; посредствомъ шестерни *c*, насаженной также на ось *a*, передается движение колесамъ *dd*, насаженнымъ на двухъ различныхъ осяхъ; — этими колесами, съ помощью кривошиповъ, приводятся въ движение поршни насосовъ; *h* поршневая труба; *i* трубка, по которой проводится вода отъ насоса въ особый каналъ, сообщающійся съ трубкою *k*, проводящую воду къ гидравлическому пресу; рычагами *ll*, снабженными гирями *mm*, накачивается вода подъ прессъ изъ маленькихъ насосовъ *ee*, въ концѣ операциіи; поршни этихъ насосовъ направляются стойками *rr*, прикрепленными къ рычагамъ *ll*.

На 21 фигурѣ представленъ разрѣзъ аппарата, посредствомъ которого вода, отъ насосовъ, проходитъ подъ прессъ и обратно. Вода, вступивъ сначала въ каналъ *a*, идетъ далѣе, чрезъ *d*, въ трубку *k*. Сообщеніе трубки *k* съ каналомъ *a* производится и прерывается, подниманіемъ и опусканіемъ клапановъ *cc*, помощью зубчатыхъ колесъ *bb*. При дѣйствіи, въ концѣ операциіи, тремя маленькими насосами *ee*, приводимыми въ движение рычагами *ll*, вода также входитъ сначала въ каналъ *a*, и идетъ далѣе, какъ сказано выше.

Фигура 23 и 24, представляютъ два продольныхъ разрѣза насосной трубы. Она состоитъ изъ верхней — широкой, и нижней узкой части, отдѣленныхъ клапаномъ *a*. Если употребляется одинъ большой поршень, то при движении его вверхъ, вода вступаетъ въ трубки *cc*, поднимаетъ клапаны *bb* и проходить по каналу *d* въ насосную трубу, изъ которой, при опускании поршня внизъ, она проходитъ по каналу *f* въ трубку *i*. При употреблении маленькихъ поршней, вода вступаетъ въ всасывающую трубу *g*, поднимаетъ клапанъ *h*, а при обратномъ ходѣ поршней проводится по каналамъ *ii'*, чрезъ клапанъ *k*, въ трубку *i*.

Для каждой терки нужно имѣть два пресса. Не выгода отъ употребленія одного пресса, состоять въ томъ,

что, при выжиманіи, на одномъ прессѣ, свекловичнаго сока получается не болѣе 78 процентовъ, между тѣмъ какъ, при употребленіи двухъ прессовъ, повторяя прессование остатковъ на другомъ прессѣ, можно извлечь сока до 85 процентовъ, а при благопріятныхъ обстоятельствахъ даже болѣе; при томъ, работа на теркѣ, съ однимъ прессомъ, не можетъ быть безостановочна, потому что одинъ прессъ не успѣетъ выпрессовать все то количество свекловицы, которое успѣетъ разстерь терка, въ одно и тоже время. Креспель и Многіе другие заводчики, на каждую терочную машину, имѣютъ по три гидравлическихъ пресса, которые доставляютъ въ 24 часа, болѣе 2,500 ведеръ соку; при употребленіи же одной терки и одного пресса получается въ сутки не болѣе 1,000 ведеръ соку. У Креспеля прессуютъ растертую свекловицу два раза: два гидравлическихъ пресса служатъ для начального прессования, а третій для окончательного. Мѣшки съ выжимками, изъ подъ первыхъ двухъ прессовъ, поступаютъ прямо подъ третій прессъ, гдѣ они перекладываются такъ, что верхніе идутъ внизъ, а нижніе вверхъ, и, предварительно смоченные холодною водою, складываются по два вѣбѣсть; смачиваніе водою необходимо для извлеченія послѣднихъ частей сока, при сильномъ окончательномъ выпрессованіи.

Свекловичную мяготь, для выжиманія, или завертывающую въ холстъ, или кладутъ въ мѣшки, которые бываютъ или щерстяные, или толстые пеньковые; первые лучше, но обходятся гораздо дороже. Мѣшки съ мяготью перекладываются жестяными листами, съ закругленными углами; величина листовъ, соответствуетъ величинѣ мѣшковъ. Завертываніе мяготи въ холстъ и заправление пресса производится слѣдующимъ образомъ: на столъ кладутъ упомянутый жестяной листъ, на него жестянную четырехъ-угольную раму, толщиною равную толщинѣ слоя мяготи, назначенной въ выжимку. На раму разстилаютъ холстъ, и на него кладутъ потребное количество мяготи; накладываніе производится большою ложкою, которая потомъ разравнивается руками; наконецъ холстъ складываютъ, а на завернутую въ холстъ мяготь, кла-

дуть опять жестяной листъ, потомъ раму, холстъ, мяготь и т. д. Если вмѣсто холста употребляютъ мѣшки, то одинъ работникъ держитъ раскрытый мѣшокъ, а другой накладываетъ въ него мяготь; потомъ мѣшокъ кладутъ на жестяный листъ и завертываютъ открытый конецъ; посредствомъ деревянной скалки, мяготь сколько возможно равномернѣе раскатывается по всему мѣшку. На мѣшокъ кладутъ жестяной листъ, а на него другой мѣшокъ и т. д. Стока мѣшковъ, назначевыхъ въ выжимку, не должна быть слишкомъ велика; въ противномъ случаѣ въ среднихъ мѣшкахъ останется много соку; а кромѣ того и самые мѣшки легко портятся. Стоны мѣшковъ, приготовленныя какъ сказано, выносятъ подъ прессъ и, когда стопъ будетъ достаточное количество, начинаютъ приводить его въ дѣйствіе. Число стопъ зависитъ отъ размѣровъ пресса и отъ толщины самыхъ стопъ. Прессъ оставляютъ въ дѣйствіи отъ 10 до 20 минутъ.

Для удобнѣйшаго производства работы, прессы ставятся въ первомъ или во второмъ этажѣ; изъподъ нихъ сокъ, особымъ каналомъ, проводится или прямо въ освѣтительный котель, или въ запасной чанъ; въ послѣднемъ случаѣ, для накачиванія сока изъ чана въ освѣтительный котель, долженъ при немъ находиться насосъ. Дѣйствуетъ ли гидравлическій прессъ или нѣтъ, можно узнать слѣдующимъ, простымъ образомъ. Когда прессъ достигъ своего наибольшаго давленія, тогда на одномъ, изъ четырехъ столбовъ, между которыми ходить прессовальная доска, замѣчаются ногтемъ горизонтальное ея положеніе, при чемъ видно движется ли она впередъ, или только колеблется; послѣднее означаетъ, что предохранительный клапанъ насоса не достаточно надавленъ и чрезъ него, при дѣйствіи поршня, вода проходитъ обратно въ резервуаръ; это въ особенности замѣтно, если подставить руку къ нижнему отверстию всасывающей трубы, чрезъ которую вода опять сливаются въ резервуаръ.

При худомъ дѣйствіи терки, попадаются въ свекловичной мезгѣ не истертые куски, которые сильно сопротивляются прессованію; въ такомъ случаѣ, а также

и въ случаѣ не довольно сильнаго дѣйствія пресса, сокъ получается менѣе обыкновеннаго. Это оказывается и въ томъ случаѣ, когда сокъ находится въ свекловицѣ болѣе въ стущенномъ видѣ, или когда употребляется промерзшая, не совершенно оттаявшая свекловица; при чёмъ для наибольшаго извлечения сока *Демеме* (*Dememay*) совсѣтуется, остатки, послѣ первого прессованія свекловицы, пропаривать парами при температурѣ 100 градусовъ и потомъ опять выпрессовывать. Такимъ образомъ получается изъ остатковъ свекловицы, дававшей прежде 60 процентовъ сока, еще до 30 процентовъ, который своимъ содержаніемъ сахара не очень разнится отъ первого: такой сокъ лучше освѣтляется, потому что содержить менѣе нечистотъ. Для пропаривания остатковъ, употребляются очень простые приборы, не требующіе значительныхъ издержекъ на топливо. Такого рода приборъ, устроенный *Бланкѣ* (*Blanquet*), изображенъ на 25 и 26 фигурахъ въ продольномъ видѣ и разрѣзѣ, и на 27 фигурѣ, представляющей планъ этого прибора.

Онъ состоігъ изъ ящика *a*, съ двумя дверцами *b*; въ ящикѣ впускаются пары трубкою *c*; вода, при сущеніи, стекаетъ чрезъ отверстіе *d*, затыкаемое пробкою. Нѣсколько выше отверстія *d*, кладется продиравленная доска *e*, которая нѣсколько не доходитъ до стѣны противуположной дверцамъ; промежутокъ служить для свободнаго прохода паровъ вверхъ, которые, такимъ образомъ, со всѣхъ сторонъ окружаютъ туда положенные мѣшки съ остаткомъ свекловицы послѣ первого прессованія. Пары приходятъ въ соприкосновеніе съ остатками слѣдующимъ образомъ: по угламъ, у задней стѣны ящика, становятся длинные, прямоугольные клинья *ff*; мѣшки съ остатками кладутся въ ящикѣ по направленію наклонныхъ сторонъ клиньевъ, такъ, что со всѣхъ сторонъ мѣшковъ, остаются пустые промежутки. Мѣшки, каждый особо, кладутся на жестянные листы *g*, къ нижней поверхности которыхъ прибиты полоски *k*.

Послѣ первого прессованія свекловицы, остатки въ тѣхъ же мѣшкахъ кладутся на листы *g*, и по напол-

неніи всего ящика, плотно запираютъ его дверцами *b*, и помошью паровой трубки *e*, пропускаютъ въ него пары. Пары пропускаются до тѣхъ поръ, пока не начнутъ проходить чрезъ пазы ящика, при чёмъ паровая трубка, тотчасъ запирается. Чѣмъ болѣе пропускаются пары, тѣмъ сильнѣе умягчается остатокъ и тѣмъ труднѣе выпрессовывается сокъ; а потому продолжительное пропусканіе паровъ вредить успѣшному выпрессовыванію. Дѣйствію водянныхъ паровъ выжимки не подвергаются долѣе 10 минутъ. По прекращеніи пропусканія паровъ, мышки держать въ ящикѣ около 10 минутъ, потомъ вынимаютъ и кладутъ прямо подъ прессъ. При концѣ дневной работы, плетенки также пропариваются въ этихъ ящикахъ для того, чтобы легче отстали прилипшія къ нимъ частицы мязги.

При выниманіи пропаренныхъ остатковъ изъ ящика, выходящіе пары нѣсколько затрудняютъ работу; для устраненія этого неудобства, къ крышкѣ ящика придвигается жестяная трубка, около 8 люймовъ въ диаметрѣ, снабженная краномъ. При отпираніи дверецъ, кранъ этотъ отпирается и паръ свободно выходитъ наружу чрезъ трубку, которая вмѣсть съ тѣмъ служить указателемъ прекращенія впуска паровъ: если она нагревается такъ, что нельзя взяться за нее руками, впускъ паровъ прекращается.

Бланке, пропаривавшій остатки этимъ способомъ, получалъ слѣдующіе результаты:

800 фунтовъ промытой свекловицы при	
растираниіи дали мезги	808 фунтовъ
Прибыль	8 —

При первомъ холодномъ прессованіи	
получено сока	583 фунта
Остатка	209 —
	792

Потеря . . . 16 фунтовъ

Послѣ пропариванія получено остатка. 230 —

Послѣ втораго пропариванія получено

сока	130	—
Остатка . . .	102	—
	232	—

Прибыль. . . . 2 —

Потеря въ вѣсѣ 16 фунтовъ, при выжиманіи, приписывается испаренію воды и улетучиванію газовъ, какъ продуктовъ разложенія нѣкоторыхъ составныхъ частей свекловицы. Изъ 800 фунтовъ свекловицы всѣго сока получено 715 фунтовъ или $89\frac{1}{2}$ проц., остатка же $12\frac{2}{3}$ проц.

Демеме при обработкѣ 976 фун-

товъ свекловицы получилъ со-

ка послѣ первого прессованія. $629\frac{1}{2}$ фунтовъ

Послѣ втораго прессованія . . . $273\frac{1}{2}$ —

Остатка . . . 115 —

1,018 —

Считая на проценты, сока получено $92\frac{1}{2}$ процента, а остатка $11\frac{3}{4}$ процента.

Плотность сока по наблюденіямъ Демеме

Въ началѣ первого прессованія. $5,1^{\circ}$ по ареом. Боме

Въ концѣ — — — 4,7 — —

Въ началѣ втораго прессованія. 5,2 — —

Въ концѣ — — — 4,8 — —

При изслѣдованіи сока на содержаніе сахара, по способу Пелуза, найдено, что первое выпрессованіе относится ко второму, какъ 57 къ 52. Остатокъ былъ совершенно сухъ и не разрѣзанные кусочки свекловицы почти ни сколько не измѣнились; по прошествіи нѣкотораго времени остатокъ, бывъ сложенъ въ кучи, не много закисъ и былъ обращенъ на кормъ скоту, который охотно ѣѣлъ его.

По мнѣнію Лафарга (Lassargue), при этомъ способѣ извлеченія сока, необходимо должно имѣть тройное количество прессовальныхъ мѣшковъ и плетенокъ противъ того, какое необходимо было до введенія пропариванія остатковъ послѣ первого прессованія. Впослѣдствіи имъ замѣчено, что плетенки, измѣняясь отъ долгаго нагреванія, вредятъ успешному освѣтленію сока,

а следовательно и дальнейшимъ операциямъ. Это обстоятельство побудило заводчиковъ искать другого способа для пропаривания остатковъ, не подвергая вмѣстѣ съ ними плетенокъ дѣйствію пара.

Пропаривание остатковъ выпрессованной свекловицы Лафаргъ производить въ четырехугольныхъ сковородахъ, снабженныхъ двойнымъ дномъ; въ пространство между двумя сковородъ пропускается паръ такъ, чтобы со всѣхъ сторонъ онъ обхватывалъ положенные туда остатки. На каждой сковородѣ помѣщается заразъ около 30 пудовъ остатковъ, которые укладываются ровнымъ слоемъ на нижнемъ листѣ сковороды, спрыскиваются $1\frac{1}{2}$ ведрами воды и пропариваются около 4—5 минутъ. Для выпрессованія пропаренныхъ остатковъ прессовальные мышки уже не употребляются, какъ при первомъ прессованиі, а замѣняются холстомъ. На плиту, снабженную со всѣхъ сторонъ желобками, кладется плетенка, на нее деревянная рама, на которую настилается холстина, на холстъ накладываются четыре ложки пропаренныхъ остатковъ, и выставившіеся края холста тщательно завертываются со всѣхъ сторонъ къ срединѣ; сверху завернутаго холста кладется опять плетенка, на плетенку рама съ холстомъ, наполненнымъ тѣмъ же количествомъ остатковъ, и т. д., покуда не получится столбъ въ требуемую высоту.

Издержки на снаряды для пропаривания остатковъ и плата пяти рабочимъ, безъ сомнѣнія, вознаградятся получениемъ большаго количества сока; потомучто этимъ способомъ получается отъ 10 до 12 процентовъ сока болѣе, чѣмъ при обыкновенномъ способѣ. На нѣкоторыхъ заводахъ, выжимки смачиваются или спрыскиваются холдною водою и потомъ снова выжимаются; иногда, вынувъ выжимки изъ мышковъ, опять растираютъ на терочной машинѣ, при постоянномъ притокѣ воды, и полученнную, такимъ образомъ, мяготь, по прежнему, выжимаютъ.

Сырые остатки свекловицы, вышедшиѣ только—что изъ—подъ пресса, при лежаніи на воздухѣ, очень скоро измѣняются, и потеря въ вѣсѣ доходитъ при этомъ до 12 процентовъ. Въ отвращеніе такого измѣненія, на вѣ-

которыхъ заводахъ, сушать ихъ въ особо-устроенныхъ сушильняхъ. Сушеный остатокъ очень вкусенъ, содержитъ не сколько сахара и трудно жуется; всѣ эти три качества составляютъ благопріятныя условія для откармливанія животныхъ. Бланке откармливаетъ быковъ этимъ сухимъ остаткомъ, который совершенно замѣняетъ сено и овесъ. 110 частей свекловицы даютъ около 15 частей выжимокъ, что, при сушениі, уменьшается до 8 частей.

Если дорогоизна сушениія препятствуетъ употребленію сухаго остатка, то выжатую массу должно употреблять по мѣрѣ ея выхода изъ-подъ пресса; а если послѣднее, по незначительному хозяйству, нельзя дѣлать, то нужно остатокъ, для предохраненія его отъ измѣненія, зарывать въ ямы, какъ свекловицу.

Извѣстный механикъ г. Пеккеръ (Ресцеиг) старался замѣнить гидравлическій прессъ другою машиною, которая не нуждалась бы въ ручной работе. Онъ достигъ этой цѣли устройствомъ постоянно работающаго пресса, названнаго его именемъ и введеннаго уже на многихъ заводахъ. Прессъ этотъ состоять изъ двухъ частей: насоса, который, при каждомъ ходѣ поршня, наполняется свекловичною мязгою, и двухъ прорыженныхъ чугунныхъ цилиндровъ, обтянутыхъ металлическою тканью, между которыми должна проходить свекловичная мязга. Прессъ Пеккера работаетъ постоянно, препятствуетъ измѣненію сока, даетъ если не болѣе, то столькоже сока, какъ и гидравлическій прессъ, не требуетъ присмотра за собою и издержекъ на мѣшки, плетенки и проч., что необходимо нужно при гидравлическомъ прессѣ. Въ сутки этотъ прессъ можетъ выпрессовать отъ 1,600 до 2,000 ведеръ сока, что равно дѣйствию двухъ гидравлическихъ прессовъ.

Подробнѣйшее устройство Пеккера пресса видно изъ слѣдующаго:

Фигура 28 изображаетъ боковой видъ пресса;

Фигура 26 — задній видъ пресса, со стороны линіи XX;

Фигура 30 — продольный разрѣзъ пресса и

Фигура 31 — поперечный разрѣзъ его по линии AB.

a) Мѣдный ящикъ; наполненный всегда истертою свекловицою;

b) Пустой чугунный цилиндръ, гдѣ движется поршень h . При каждомъ ходѣ послѣдняго, вдавливается часть мягки въ чугунный ящикъ d ;

c) Клапанъ, который, помошью двойной сильной пружины, утвержденной на концѣ цилиндра b , всегда стремится запереться, такъ-что при каждомъ ходѣ поршня h вверхъ, этимъ клапаномъ закрывается отверстіе пустаго цилиндра, отъ чего растертая свекловица не можетъ попасть туда обратно;

d) Чугунный ящикъ, куда вдавливается растертая свекловица, помошью поршня h ;

e,e) Довольно толстые, продираявленные, мѣдные цилиндры, обтянутые металлическою сѣтью; между ними должна проходить свекловичная мязга, доставляемая изъ ящика a , и, проходя между ними, она сильно выпрессовывается;

f) Стѣнка изъ листового жалѣза, отводящая выжимки свекловицы въ сторону;

g) Предохранительный клапанъ, который открывается при сильномъ давлѣніи свекловичной мязги на стѣнки ящика d ;

h,h) Трубки, проводящія выпрессованный сокъ въ особый резервуаръ;

i,i) Пружина, заставляющая клапанъ c запирать отверстіе пустаго цилиндра b , во время хода поршня h вверхъ;

j) Шатунъ — движущій поршень h ;

k) Катокъ, на который упирается поршень h , при выходѣ его изъ цилиндра;

l) Рукоятка, насаженная на ось шкива m , помошью которой сообщается шатуну и поршню h прямолинейно-возвратное движение;

m) Ременный шкивъ, приводящій въ движеніе весь приборъ и, помошью безконечнаго ремня, соединяющійся съ общимъ двигателемъ;

n) Коническое колесо, насаженное на оси колеса m ; оно передаетъ движеніе другому коническому колесу o , которое насажено на одной оси съ шестернею q ;

q) Шестерня, сообщающая движение давильнымъ цилиндрамъ *II*, посредствомъ колеса *l*, на оси которой насаженъ одинъ изъ цилиндроў.

Упомянемъ еще о прессѣ, изобрѣтенномъ г. Зигелемъ, въ Берлинѣ, на который онъ получилъ привилегію отъ департамента мануфактуръ. На приложенномъ чертежѣ (см. чер. къ привилегіи Зигеля), фигура 1-я изображаетъ вертикальный, а фиг. 2-я горизонтальный разрѣзъ машины, имѣющей слѣдующее устройство: въ крѣпкомъ чугунномъ устое расположены, на удобоперемѣщающихся подшипникахъ, пять паръ тщательно обточенныхъ валовъ, *a, a, b, b, c, c, d, d, e, e*, такъ-что разстояніе между валами каждой пары, начиная отъ передней *a, a*, постепенно уменьшается, и почти совершенно исчезаетъ у задней *e, e*. Въ этомъ промежуткѣ, проходять два безконечные помоста изъ металлическихъ столбовъ или планокъ, взаимно связанныхъ шарнирами *m, m, n, n*. Помосты эти приводятся въ равномѣрное движение, дѣйствиемъ многогранниковъ *hh'h''h'''*, бока которыхъ соответствуютъ ширинѣ листовъ, и имѣютъ сходство съ употребляемыми въ рудникахъ водоотливными машинами. Фиг. 4-я представляетъ какъ продольный, такъ и поперечные разрѣзы листовъ нижняго помоста; листы эти, съ возвышенными по сторонамъ окраинами, имѣютъ, по всей своей длины, бороздки и дирочки или скважины, такъ что нижний помостъ представляется видъ безконечнаго или замкнутаго листа и обтянутъ кромѣ того безконечнымъ полотномъ *rr*; листы же верхняго помоста, совершенно гладкие, состоять, какъ показано на фиг. 3-й, въ тѣсной между собою связи и образуютъ ровную безконечную поверхность. Изъ устройства этого видно, что если изъ течного прибора или мельницы *B* пустить на нижний помостъ по направленію *A* готовую свекловичную мягу, то, при прохожденіи помостовъ между валами, содержащейся въ ней сокъ выжимается. Валы приводятся въ движение однимъ общимъ приводомъ посредствомъ зубчатыхъ колесъ, а выжимаемый сокъ, проникая чрезъ скважины въ помостъ, стекаетъ въ помещенное подъ валами корыто. Возвышенныя окраины

листовъ нижняго помоста, между которыми ровно по-мѣщаются листы верхняго, препятствуютъ стеканію сока по бокамъ, а остающіяся выжимки, по проходженіи между послѣдней парой валовъ *e,e*, отбрасываются близъ *C*. Преимущества этой машины заключаются въ томъ, что она сберегаетъ время, потребное для укладки мязги въ мѣшки между прессовальными досками, а равно и издержки на приобрѣтеніе и содержаніе гидравлическихъ прессовъ, употребляемыхъ на свеклосахарныхъ заводахъ. Употребленіе этой машины на свеклосахарныхъ заводахъ представляеть еще ту особенную выгоду, что, при быстротѣ дѣйствія, выжимаемый изъ мязги сокъ менѣе подвергается броженію и порчѣ.

Въ «Мануфактурныхъ и Горнозаводскихъ Извѣстіяхъ» за 1852 годъ, въ № 21, помѣщено извѣстіе, что въ Брюсселѣ изобрѣтень, для выжиманія сока изъ свекловицы (*), новый прессъ, который сравнительно съ общеупотребительными гидравлическими прессами представляеть слѣдующія выгоды: 1) требуетъ только двухъ работниковъ для дневной и двухъ—для ночной смены, между тѣмъ какъ гидравлические прессы, для хорошаго выпрессованія сока, требуютъ двойного числа работниковъ; следовательно, издержки на плату рабочимъ уменьшаются вдвое. 2) Издержки на мѣшки и пленки также уменьшаются больше, чѣмъ въ два раза. 3) Новыми прессами можно получить двумя процентами болѣе сахара-сырца, нежели при помощи обыкновенныхъ прессовъ.

ГЛАВА II.

О ДОБЫВАНИИ СОКА ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ ВЫМОЧКОЮ.

Предварительные замѣчанія.

Невозможность извлечь изъ свекловичной мязги всего содержащагося въ ней сока, побудила отыскивать другихъ

(*) Къ сожалѣнію, имя изобрѣтателя не указано.

для этой цѣли средствъ, изъ которыхъ особаго вниманія заслуживаетъ способъ извлеченія сока изъ свекловицы посредствомъ *вымачиванія* ея водою. Этотъ способъ первоначально явился во Франціи; но изобрѣтатель его, Гюардъ, ограничился только опытами въ маломъ видѣ. Въ Россіи за этотъ способъ принялъ г. Давыдовъ, въ 1834 г., который сначала *вымачивалъ* растертую мяготь холодною водою, слегка подкисленною сѣрною кислотою, а потомъ одною водою. Графъ Бобринскій и г. Шишковъ первые ввели и еще усовершенствовали этотъ способъ, который потомъ быстро распространился и понынѣ употребляется на многихъ заводахъ. Свекловицу предварительно растираютъ на тѣхъ же теркахъ, какія описаны выше, или разрѣзываютъ на ломти, особыми механическими рѣзаками. Хотя вымочкою свекловицы и удается извлечь почти весь сахаръ, но она требуетъ для обработки полученного сока большаго расхода на топливо. Вымочкою получается до 95 процентовъ сока: по содержанію же въ немъ воды, употребленной для вымочки, эти 95 частей сока содержать столько же сахара, сколько 85 частей сока, полученного выжиманіемъ. Для испаренія воды, вошедшой въ составъ сока при вымочкѣ, требуется столько топлива, что расходъ на это не покроется выгодою отъ полученного излишняго количества сахара.

Извлеченіе сока вымочкою можетъ съ выгодою быть введено при незначительныхъ производствахъ, обрабатывающихъ въ день не болѣе 200 пудовъ свекловицы, при чѣмъ употребленіе гидравлическаго пресса обошлось бы слишкомъ дорого, а винтовые прессы даютъ очень мало сока. Всѣ старанія о введеніи вымочки на большихъ заводахъ остались безуспѣшными, и до настоящаго времени вообще предпочитается старый способъ, т. е. извлеченіе сахара выжиманіемъ посредствомъ гидравлическаго, либо Пеккерова пресса. Но какъ различные способы получения сока посредствомъ вымочки остались въ употребленіи на многихъ заводахъ въ Россіи, то и считаемъ нужнымъ разсмотрѣть здѣсь эти способы подробнѣ.

Извлеченіе сока изъ свекловицы посредствомъ вы-

мочки основывается на слѣдующемъ: когда растительная сила въ корняхъ свекловицы будетъ какимънибудь образомъ уничтожена и корни, разрѣзанные ломтями, или размельченные на терочной машинѣ, облиты водою, то сахаръ растворится и распределится по всей массѣ равномѣрно; ломти или мязга свекловицы будутъ тогда ничто иное, какъ ноздреватая масса, удерживающая механически жидкость, содержащую въ растворѣ сахаръ. При нагрѣваніи сахаръ растворяется гораздо скорѣе, чѣмъ при обыкновенной температурѣ. Если на 30 фунтовъ изрѣзанной или растертой свекловицы налить ведро воды (30 фунтовъ) и нагрѣть массу до кипѣнія, то чрезъ полчаса вода растворить половину сахара, содержащагося въ свекловицѣ. Еслибы сокъ этой свекловицы, выжатый прессомъ, показывалъ плотность 8 градусовъ по ареометру Боме, то вода, по вымочкѣ, будетъ показывать 4 градуса. Если всю жидкость осторожно слить и на ломти налить еще ведро воды, то чрезъ полчаса получимъ жидкость плотностью въ 2 градуса. Продолжая эту операцию такимъ же образомъ, т. е. наливая на ломти ведро воды въ третій и въ четвертый разъ, получимъ жидкости плотностью въ $1\frac{1}{2}$ град. и 1 град. Если налить ведро жидкости первой вымочки, т. е. плотностью въ 4° , на другіе 30 фунтовъ свекловицы, и подвергнуть все это температурѣ кипѣнія, то получится жидкость въ 6° . Дѣйствительно, изъ свекловицы можетъ быть полученъ сокъ въ 8 град., который, будучи смѣшанъ съ жидкостью въ 4 градуса, дастъ въ массѣ 60 фунтовъ сока плотностью въ 6 градусовъ.

По тому же расчету, если употребить ведро жидкости въ 6 град. на вымочку 30 фунтовъ свѣжей свекловицы, то полученный сокъ будетъ показывать 7° ; положивъ еще 30 фунтовъ свѣжей свекловицы, получимъ сокъ въ $7\frac{1}{2}^{\circ}$, и т. д.

Плотность жидкости всякой разъ будетъ возвышаться на половину разности между вымоченнымъ сокомъ и сокомъ свѣжей свекловицы.

Изъ вышесказанного слѣдуетъ, что сахарная жидкость, находящаяся въ свекловицѣ, по окончаніи каж-

дой вымочки, имѣть одинаковую плотность съ жидкостью, въ которой вымачивалась свекловица.

Расчетъ этотъ, подтвержденный опытомъ, показываетъ, что если будетъ поставлено рядомъ семь сосудовъ, то свекловица, дающая сокъ плотностью отъ 7 до 8 град., истощится такъ, что въ ней останется только $\frac{1}{2}$ град., следовательно получится жидкость, содержащая почти весь сахаръ, кромѣ развѣ $\frac{1}{15}$ или $\frac{1}{16}$ доли, остающейся въ свекловицѣ.

Работу можно производить или переливаниемъ жидкости, или переноскою свекловицы: результатъ будетъ одинъ и тотъ же. Первый способъ, называемый *переливомъ*, состоить въ томъ, что жидкость изъ каждого сосуда последовательно переливается въ смежные сосуды, въ которыхъ содержится свекловица невымоченная, болѣе богатая сахаромъ, нежели въ томъ сосудѣ, изъ котораго жидкость выпускается. При второмъ способѣ, называемомъ *переваломъ*, свекловица последовательно выжимается изъ каждого сосуда и переносится въ смежный, где жидкость имѣетъ менѣшую плотность, чѣмъ въ первомъ. Первый способъ предпочтается второму и въ общихъ чертахъ состоить въ съдующемъ: въ деревянные чаны, поставленные одинъ надъ другимъ и сообщающіеся между собою крымыми трубками, кладется свекловичная мязга; въ первый чанъ пускается вода въ известномъ количествѣ; мяготь съ водою перемѣшиваются весломъ, накрываютъ продиральнымъ кругомъ, который прикрѣпляется, и на негопускаютъ воду. Послѣ этого точно такимъ же образомъ заправляютъ второй чанъ, въ который нускается уже не вода, а слабый сокъ изъ перваго чана; такъ операція продолжается до пятаго чана. Сокъ, проходя постепенно чрезъ свѣжую мяготь, постепенно сгущается и, достигнувъ густоты, близкой къ густотѣ выжатаго сока, спускается въ мѣрникъ, откуда поступаетъ на дальнѣйшую обработку. Между тѣмъ первый чанъ выгружается и накладывается шестой и т. д. Когдаже очередь дойдетъ опять до перваго чана, то въ него сокъ накачивается насосомъ изъ резервуара, въ который стекаетъ сокъ изъ седьмаго чана.

Вымочка холодною водою.

Холодная вымочка, на которую г. Давыдовъ, въ 1834 году, получилъ привилегію, состоить въ слѣдующемъ: свекловица разрѣзывается на ломти, или разтирается въ мязгу; въ первомъ случаѣ ломти кладутся въ рѣшета, которыя немедленно опускаются на двѣ или три секунды въ воду, находящуюся въ кадкахъ; потомъ свекловица въ ломтяхъ вываливается въ деревянный чанъ, у которого одна сторона сдѣлана въ видѣ носка, чтобы можно было удобно выгребать изъ него ломти въ шайки и переносить потомъ, для новой вымочки, въ другіе чаны. Еслиже обрабатывается свекловичная мязга, то ее кладутъ въ чаны и постепенно, изъ особой лейки, обливаютъ подкисленною водою.

Чаны могутъ имѣть различную форму; дно ихъ должно быть покато къ выходной изъ нихъ трубѣ. По нагрузкѣ ихъ мязгою или ломтями свекловицы, для удержанія въ водѣ, накладывается на нихъ деревянная рѣшетка; послѣ чего изъ резервуара, надъ ними стоящаго, пропускается вода, количество которой соразмѣряется съ вѣсомъ свекловицы.

Вода, въ которой вымачиваются свекловицу, подкисляется сѣрною кислотою, въ пропорціи отъ $7\frac{1}{5}$ до $8\frac{3}{5}$ золотниковъ на каждое ведро воды, или берется фунтъ кислоты на 12 ведеръ воды; этой смѣси достаточно для обработки берковца свекловицы. Сѣрная кислота, разводимая въ такомъ количествѣ воды, не дѣйствуетъ на сахаръ, разлагаетъ соли органическихъ кислотъ и, сверхъ того, осаждаетъ изъ сока вещества, способствующія броженію, чѣмъ самыемъ и предохраняетъ сокъ отъ загниванія. Сѣрная кислота, разлагая соли органическихъ кислотъ и заступая въ соляхъ мѣсто этихъ послѣднихъ, дѣйствуетъ все слабѣе и слабѣе. На каждый берковецъ свекловицы идетъ 16 золотниковъ кислоты. Вода, растворяя сахаръ, получаетъ все большую и большую плотность и поступаетъ наконецъ на осѣщеніе.

Вода въ верхнемъ или первомъ чану, употребленная въ равномъ по вѣсу количествѣ съ свекловицею, насы-

щается сахаромъ до 4 градусовъ по ареометру Боме; во второмъ до 6°, въ третьемъ до 7°, въ четвертомъ до 7 $\frac{1}{2}$ °, въ пятомъ до 7 $\frac{3}{4}$ °, въ шестомъ до 7 $\frac{7}{8}$ °.

Вода, насыщенная сахаромъ приблизительно до 8°, изъ послѣдняго чана опускается чрезъ трубку въ особый резервуаръ, изъ которого она разливается потомъ въ отстойныя кади, гдѣ и производится освѣтлениe, которое необходимо, потому что получаемый такимъ образомъ сокъ, хотя, по видимому, чистъ и прозраченъ, но въ немъ находятся красильныя вещества, органическія кислоты и сѣрная кислота.

Насыщеніе свободныхъ кислотъ и освѣтлениe сока производятся слѣдующимъ образомъ: наполнивъ сокомъ кадки немнога выше половины, чтобы удобно было въ нихъ мѣшать и чтобы сокъ не вытекалъ во время его насыщенія, прибавляютъ къ соку толченаго и просяннаго мѣлу въсомъ вдвое больше противъ сѣрной кислоты, посыпая имъ, въ три или четыре приема, поверхность сока, при сильномъ мѣшаніи.

Послѣ этого на каждыя 10 ведеръ сока прибавляютъ полфунта Ѣдкой извести, разведенной въ водѣ. Отъ постепенного прибавленія известковаго молока въ кадки съ сокомъ, цвѣтъ сока измѣняется, и по прошествіи нѣкотораго времени является осадокъ. Сокъ получаетъ сначала лиловый цвѣтъ, а осадокъ имѣть видъ кручинокъ; потомъ сокъ принимаетъ коричневый цвѣтъ и кручинки осадка бывають меныше; наконецъ, цвѣтъ сока переходитъ въ свѣтло-желтый, осадокъ же получаетъ видъ порошка. Если затѣмъ дать соку отстояться и потомъ прибавить къ нему нѣсколько известковаго молока, то осадка въ немъ вовсе не образуется, кромѣ осадка самой извести.

Послѣ этого спускаютъ сокъ на пропуски, сначала чрезъ верхніе краны кадокъ, а потомъ, когда онъ устоится, при наклонномъ положеніи кадокъ, чрезъ нижніе краны; пропущенный сокъ процѣживаютъ чрезъ крупный порошокъ костяного угля. Подъ пѣдилками находится желобъ, для спуска сока въ резервуаръ, врытый въ землю, изъ которого выкачиваются потомъ сокъ

въ верхній резервуаръ, помѣщенный надъ сгустительными котлами.

Всѣ дальнишія работы одинаковы съ работами обыкновенныхъ способовъ и состоятъ въ отдѣлениіи изъ сока излишняго количества воды выпариваніемъ.

Пробѣлка сахарныхъ головъ, получаемыхъ изъ добытаго такимъ способомъ свекловичнаго сахара, производится виннымъ спиртомъ. Для этого, когда съ сахарныхъ головъ сойдетъ большая часть патоки, ставить головы на другіе порожніе горшки, или надъ желобами и обливать небольшимъ количествомъ спирта. Онъ наливается на головы, чрезъ 5 или 6 часовъ, до тѣхъ поръ, пока капли, вытекающія изъ нижняго отверстія формы, будуть совершенно бѣлы. Послѣ каждой обливки, формы покрываютъ сукномъ, или вдвое сложеннымъ холстомъ, смоченнымъ водою и нѣсколько выжатымъ.

Результаты способа г. Давыдова, примѣненнаго къ дѣлу на небольшихъ свеклосахарныхъ заводахъ, были очень удовлетворительны. По отзывамъ г. Шишкова, обработавшаго свекловицу по этому способу, изъ каждого берковца немытой свекловицы получалось 12 ведеръ сока, полуградусомъ ниже прессованнаго, но чище, потому что въ пѣнѣ и отстоѣ терялось не болѣе 4-хъ ведеръ на 100, тогда какъ при употребленіи прессовъ потеря доходила до 15 ведеръ. Сокъ такого количества свекловицы, будучи уваренъ, даетъ 21 фунтъ желтаго бастарднаго песку, по пробѣлкѣ котораго получается 15 фунтовъ бѣлаго безпаточнаго сахара. По переваркѣ бастардной патоки получалось еще отъ 5 до 6 фунтовъ кристалловъ, что и составить вмѣстѣ съ первымъ 27 фунтовъ песку изъ 10 пудовъ свекловицы, сокъ которой имѣлъ не болѣе 8 град.; изъ сока плотностью въ 9 и 10 град. можно получить болѣе 30 фунтовъ, тогда какъ на лучшихъ паровыхъ сахарныхъ заводахъ, подъ руководствомъ опытныхъ мастеровъ, изъ свекловичнаго сока, добываемаго прессованіемъ, отъ 8 до 9 градусовъ Боме, получается отъ 24—25 фунтовъ сахарнаго песку.

Г. Давыдовъ впослѣдствіи убѣдился, что устройство чановъ, ихъ установка и размѣры имѣютъ большое вліяніе на правильный ходъ вымочки свекловичной мязги; потому онъ, для успѣшнѣйшей работы,совѣтуетъ слѣдующее:

Глубина вымочныхъ чановъ можетъ простираться отъ 14 до 18 вершковъ. Внутренній діаметръ ихъ можетъ быть произвольный; но практически дознано, что средняя величина чановъ удобнѣе, и потому на всѣхъ заводахъ приняты для нихъ слѣдующіе размѣры: а) чаны съ внутреннимъ діаметромъ 21 вершка, вмѣщающіе отъ 10 до 11 пудовъ свекловичной мязги; б) чаны діаметромъ въ 26 вершковъ, вмѣщающіе отъ 15 до 17 пудовъ мязги. Чаны большихъ размѣровъ невыгодны, потомучто въ нихъ нельзя достигнуть необходимаго условія—ровной промывки; слой мязги, по той же причинѣ, долженъ быть выше $6\frac{1}{2}$, или 7 вершковъ, а менѣе этого слоя класть было бы невыгодно.

Чаны устроиваются слѣдующимъ образомъ: нижнее дно ихъ имѣеть скатъ къ выходной трубѣ. Чтобы вымачиваемая мязга не увлекалась жидкостью и не засаривала этой трубы, употребляютъ три средства: 1) на бруски *oo* (фигура 34 см. чер. къ привил. г. Шаникова) опускаютъ продираявленный и обтянутый рѣдкою холстиною кругъ *P*, называемый *фальшивымъ дномъ*; 2) предъ внутреннимъ отверстиемъ трубы *L* прикрѣпляется стѣка и 3) или, вмѣсто этого, прибиваются, внутри чана, предъ трубкою *L*, бруски *RR* (фигура 35), за которые закладывается пукъ соломы *Q*. Изъ нижней части чана выходитъ сообщительная трубка *L*, съ краномъ *m* вверху; кранъ *m'*, внизу, врѣзанный у самаго дна въ боковую стѣнку чана, служить для спуска воды при выгрузкѣ чана. На высотѣ $11\frac{1}{2}$, или $12\frac{1}{2}$ вершковъ отъ средины нижняго дна *S*, или отъ фальшиваго дна *P*, если онъ употребляется, прибиты бруски *OO*, на которые кладется верхняя продираявленная крышка *N*, удерживаемая завертками или задвижками. Чаны внутри покрыты свинцовую размазкою на масль, или обожены металлическими свинцовыми листами.

Пять или шесть чановъ, по необходимости, а обы-

кновенно 7 или 8 чановъ *DD*, поставленныхъ на подмосткахъ *CC* (фигуры 32 и 33), одинъ выше другаго на 3, 4 и 5 вершковъ, составляютъ одинъ порядокъ или снарядъ.

Работа производится слѣдующимъ образомъ: положивъ солому предъ сообщительной трубкой, или замѣнивъ ее сѣткой или фальшивымъ дномъ, накладываютъ въ верхній чанъ мягу высотою вершковъ на 7 и хорошенъко разравниваютъ;пускаютъ потомъ изъ верхняго резервуара воду, посредствомъ общей трубы *F*. Когда вся масса поднимется до брусочковъ *OO*, накладываютъ тогда на нихъ крышку *N* и прикрѣпляютъ задвижками, входящими въ боковыя стѣнки, или деревянными завертками, не позволяющими ей подниматься; воды напускаютъ столько, чтобы она покрыла крышку на 1 или 2 вершка. Такимъ же образомъ наполняется и слѣдующій чанъ определеннымъ количествомъ мяги, на которую наливается уже не вода, но слабый сокъ изъ предъидущаго верхняго чана, помошью сообщительной трубы *L*.

Со всѣми прочими чанами одного порядка поступаютъ такимъ же образомъ, т. е. наполняютъ ихъ мягрою, на которую пускаютъ сокъ изъ предъидущаго чана. Когда 7-й чанъ наполнится, въ свою очередь, мягрою и нальется на нее сокъ изъ 6-го чана, тогда сокъ изъ 7-го чана пускается въ общій жолобъ *K*, по которому онъ стекаетъ въ особый приемникъ *E*, определенной вмѣстимости, а изъ него поступаетъ на дальнѣйшую обработку.

Въ то время, когда сокъ изъ 7-го чана спускается въ приемникъ *E*, самый верхній чанъ или заведенный выгружаютъ, спустивъ сначала лишнюю, оставшуюся тамъ, воду чрезъ нижній кранъ; свѣжая вода наливается уже во второй чанъ. Когдаже сокъ спускается въ приемникъ изъ 8-го чана, самаго нижнаго, въ это время первый чанъ нагружается свѣжимъ мягрою.

Сливъ изъ нижнаго или 8-чана надлежащее количество сока, полагая на каждые 10 пудовъ свекловицы отъ 12 до 14 ведерь воды, переливаютъ сокъ изъ 8-го чана, по обратному жолобу *JJ*, въ маленькую подзем-

ную кадочку *H*, изъ которой сокъ перекачивается насосомъ *G* въ верхній чанъ; такимъ образомъ учреждается безпрерывная цѣпь для всѣхъ чановъ одного порядка.

Для правильного хода вымочки, т. е., чтобы сокъ не слишкомъ ослабѣвалъ въ своей плотности, должно умѣрять теченіе жидкости изъ крановъ сообщительныхъ трубокъ и установить отверстіе крановыхъ ключей такимъ образомъ, чтобы оно выпускало ведро въ 3 минуты; а какъ для наполненія жидкостью чана, нагруженнаго свѣжимъ мязгомъ, требуется столькоже времени, сколько нужно для спусканія 12 — 14 ведеръ въ прѣмникъ, то на одномъ порядке можно сдѣлать въ сутки до 20 оборотовъ: слѣдовательно, порядокъ чановъ діаметромъ 21 вершка, при смышеныхъ работникахъ и при свѣжей свекловицѣ, можетъ обрабатывать каждодневно до 200 пудовъ свекловицы или до 15,000 пудовъ въ годовую осеннюю компанію.

Для избѣжанія перекачиванія сока въ верхній чанъ, можно подставлять подъ желобъ *J* ведра и изъ нихъ сокъ переливать руками. Если же этотъ приборъ сдѣлать въ уменьшенномъ видѣ, то лохани, замѣняющія промывные чаны, легко могутъ быть переносимы.

Въ концѣ этого руководства приложенъ расчетъ добыванія сахара по этому способу при обработкѣ не слишкомъ большаго количества свекловицы; тамъ показаны всѣ необходимые приборы и приложенъ планъ завода.

При всѣхъ выгодахъ способа вымочки г. Давыдова, ^{холодною} водою, онъ имѣеть большой недостатокъ, произходящій отъ употребленія сѣрной кислоты, которая, какъ извѣстно, способствуетъ переходу кристаллическаго сахара въ патоку. Холодная вымочка много зависить отъ умѣнія работника и кромѣ того не совсѣмъ извлекаетъ сахарныя части изъ свекловицы, что и заставило обратиться къ горячей вымочекѣ.

Вымочка горячю водою.

Мысль объ извлечениі съ свекловицы сахара горячю водою возникла во Франціи, гдѣ многіе заводчики старались устроить для этого болѣе удобные снаряды; особенно трудились надъ этимъ предметомъ Мартенъ, Босѣ, Пеллетанъ и Домбаль. Измѣння иѣсколько разъ свой способъ, Домбаль остановился наконецъ на томъ, чтобы свекловицу, изрѣзанную на тонкіе ломти, заваривъ въ кипяткѣ, вымачивать въ горячей водѣ. Ломти рѣжутся линіи въ 3 толщиною. Для вымочки употребляется шесть или семь котловъ, нагреваемыхъ голымъ огнемъ; они располагаются по окружности круга, въ центрѣ котораго находится кранъ, для подъема изъ каждого котла ломтей, расположенныхъ въ мѣшкахъ или кошели, сплетенные изъ бичевокъ и имѣющіе видъ рѣдкой сѣтки. Котлы, вмѣстимостью въ 17 ведеръ, наполняются ломтями свѣжей свекловицы, въ количествѣ 6 пудовъ, и на нихъ наливается 8 ведеръ воды (тоже 6 пудовъ).

Въ котлѣ № 1 свекловица кипятится съ водою около получаса, за тѣмъ вынимается изъ него и переносится въ котель № 2, въ который наливаютъ столько же воды; въ котельже № 1 кладутъ свѣжей свекловицы. Послѣ вымочки жидкость въ котлѣ № 1-мъ будетъ показывать 6°, а въ котлѣ № 2-мъ 2°, по ареометру Боме.

Чрезъ полчаса переносятъ свекловицу изъ котла № 2 въ котель № 3, наливъ въ него свѣжей воды, изъ котла № 1 переносятъ въ котель № 2, а въ котель № 1 накладываютъ свѣжихъ ломтей. Послѣ получасовой вымочки жидкость будетъ показывать въ котлѣ № 1-мъ 7°, въ котлѣ № 2 она покажеть 4°, а въ котлѣ № 3-мъ 1°.

Далѣе работа идетъ тѣмъ же порядкомъ: переносятъ ломти изъ котла № 3 въ котель № 4, наполненный чистою водою; изъ котла № 2 переносятъ въ котель № 3; изъ котла № 1 переносятъ въ котель № 2 и накладываютъ свѣжихъ ломтей въ котель № 1. Послѣ вымочки жидкость въ котлѣ № 1 будетъ показывать $7\frac{1}{2}^{\circ}$, а въ котлѣ № 4-го $1\frac{1}{2}^{\circ}$.

Въ хвостъ, т. е. въ послѣднѣмъ котлѣ, ломти удер-

живаютъ сокъ плотностью только въ полградуса, а потому ихъ выбрасываютъ; въ этотъ же котель переносятся ломти изъ котла № 3, изъ № 2 въ № 3, изъ № 1 въ № 2. Въ котель № 1 больше не накладываютъ ломтей, потомучто жидкость, доведенная до плотности $7\frac{1}{2}^{\circ}$, сливается изъ котла на дальнѣйшую обработку. По этому котель № 1, бывъ до сихъ поръ первымъ, остается пустымъ и служить хвостомъ, до тѣхъ поръ, пока дойдетъ очередь для принятія ломтей изъ котла № 7.

Далѣе—изъ котла № 4 переносятъ свекловицу въ котель № 5 и наливаютъ въ него чистой воды, изъ котла № 3 переносятъ въ котель № 4, изъ № 2-го въ № 3; въ котель № 2, сдѣлавшійся первымъ котломъ, накладываютъ свѣжихъ ломтей для окончательнаго насыщенія жидкости сахаромъ.

Съ этого времени переноска ломтей свекловицы изъ одного котла въ другой дѣлается каждые полчаса; каждый часъ накладываются ломти въ первый котель, и каждый часъ жидкость насыщается сахаромъ такъ, что ее можно сливать. При такомъ порядкѣ, работа принимаетъ правильный ходъ; какъ скоро жидкость въ первомъ котль насытится сахаромъ до плотности $7\frac{1}{2}^{\circ}$, выливаніе ея изъ этого котла замедляется получасомъ.

Горячая вымочка по способу Домбала хотя и устраиваетъ употребленіе сѣрной кислоты, вредно дѣйствующей на кристаллическій сахаръ, и даетъ хорошия результаты въ сравненіи съ холодной вымочкой, однако имѣть также свои невыгоды, — а именно: бѣлокинна, находящаяся въ свекловицѣ, будучи заварена въ кипяткѣ, очень затрудняетъ очищеніе или отстаивание сока; приходится выпаривать очень много воды; дѣйствіе воздуха на сокъ, во время переноски ломтей изъ одного чана въ другой, въ горячемъ еще состояніи, не менѣе вредно дѣйствія на него сѣрной кислоты: при этомъ происходитъ, какъ говорятъ, закисаніе сока; онъ начинаетъ портиться и появляется въ немъ слизистая кислота, образующаяся изъ сахара прямо въ ущербъ производству.

Для устраненія этихъ невыгодъ, предлагаемо было

множество приборовъ, предупреждающихъ по возможности закисаніе сока и позволяющихъ также вести работы непрерывно. Въ различныя времена предложены были свеклосахарными заводчиками различные приборы: такъ напримѣръ, приборъ Божѣ, Мартеня, Шампионуа и г. Шишкова, аппаратъ и предосторожности котораго заслуживають особеннаго вниманія. Способъ г. Шишкова употребляется съ успѣхомъ на нѣкоторыхъ заводахъ, а потому опишемъ его во всей подробности.

Вымочка по способу г. Шишкова производится горячею водою, и сокъ, для предохраненія его отъ порчи, поддерживается при высокой температурѣ. Для доставленія такой температуры употребляются голый огонь и пары.

Снарядъ г. Шишкова состоятъ изъ двухъ частей: 1) нагревательного аппарата, ларя съ коробками для сока различной плотности и насосовъ, приводимыхъ въ дѣйствіе особымъ устройствомъ; 2) самаго снаряда для вымочки, который изображенъ на фигурахъ 36, 37 и 38.

На заводахъ малыхъ размѣровъ для нагреванія воды употребляется совершенно заложенный въ печь кипятильникъ *a*, изъ кубового или котельного желѣза, длиною 4 аршинъ, шириною $1\frac{1}{2}$ аршина и глубиною $\frac{3}{4}$ аршина. Онъ состоитъ изъ плотно закрытаго ящика, соединяющагося трубками *aa*, *a'a'* съ деревяннымъ ларемъ *B*. Чрезъ нижнія трубы холодная вода входить въ него, а чрезъ верхнія выходитъ нагрѣтою; при такомъ расположении, ящикъ бываетъ безпрерывно сообщенъ съ ларемъ и постоянно нагревается вода. Ларь *B* дѣлается изъ толстыхъ досокъ, шириной въ $1\frac{1}{4}$ аршина, вышиною $1\frac{1}{2}$ аршина и такой длины, чтобы въ немъ помѣщалось нагревательныхъ коробокъ 6, двумя менѣе противъ числа колоннъ вымочныхъ ящиковъ. На ларь кладется плотна якрышка *c*, какъ для сохраненія тепла, такъ и для того, чтобы вода при кипѣніи не выбивалась. Сверхъ крышки кладутся обоймицы *D*, чтобы ларя не повело. Между этими обоймицами проходятъ нагревательныя коробки, утвержденныя полями своими посредствомъ винтовъ въ крышки и сверхъ того въ желѣзной рамѣ *E*; внутри ларя, къ краю этихъ нагревательныхъ кор-

бокъ, утверждаются трубы f , не доходящія до дна коробокъ на одинъ вершокъ. Трубы f соединяются съ насосами g . Система насосовъ, число которыхъ, по числу коробокъ, бываетъ отъ 4 до 5, придѣлывается къ ларю и утверждается рогатинами h въ стойкахъ s , привернутыхъ винтами къ ларю. Коромысла k насосовъ g укреплены въ валикѣ r , вращающемся въ подшипникахъ, утвержденныхъ на двухъ брускахъ, висящихъ отъ потолка. Отъ каждого валика опущенъ внизъ маятникъ m , и всѣ маятники соединяются однимъ водиломъ v , посредствомъ которого они всѣ приводятся въ равномѣрное движение, очень легко; однимъ работникомъ. Станки o даютъ имъ прямое направление. Нижня трубки насосовъ r , имѣя на концахъ сѣтки, стоять на днѣ кадочекъ q ; каждая изъ этихъ кадочекъ имѣеть кранъ, для свободной ихъ промывки.

Изъ ларя идетъ трубка r съ краномъ, чрезъ которую горячая вода поступаетъ въ первую колонну ящиковъ. Такія же трубки съ кранами r идутъ и изъ каждой нагревательной коробки, проводя сокъ различной плотности по назначению.

Чтобы холодная вода, поступающая безпрерывно въ ларь, не слишкомъ охлаждала воду въ ларь, и чтобы, вмѣстѣ съ тѣмъ, воспользоваться тепломъ, устроено изъ котельнаго желѣза плоскій котель или коробка c ; она поставлена на оборотахъ дымовой трубы, сверхъ кипятильника, и нагревается тѣмъ же огнемъ. Въ него поступаетъ вода чрезъ плоскую лейку S , находящуюся почти на самомъ днѣ; къ крану придѣланъ поплавокъ t , уравнивающій наливаніе воды. На другомъ концѣ нагревальника припаяна трубка v , чрезъ которую дополняется вода въ ларь, тоже чрезъ трубку f , не доходящую до дна ларя на два вершка. При нагреваніи парами, вмѣсто кипятильника, употребляется паровикъ, а устройство ларя остается тоже самое; только пространства между нагревательными коробками и стѣнками ларя оставляется менѣе, и нагреваемая вода отдѣляется перегородкою, или становится для нея особый ларь или чанъ.

Собственно вымочный снарядъ *D* состоитъ изъ известного числа колоннъ деревянныхъ ящиковъ, отъ шести до семи, смотря по густотѣ сока свекловицы, поставленныхъ на рельсахъ⁽¹⁾, по которымъ онъ свободно подвигаются помощью ворота *z*. Каждая колонна состоитъ изъ пяти или шести деревянныхъ ящиковъ⁽²⁾, вылуженныхъ внутри тонкою латунью, число и величина которыхъ опредѣляются размѣромъ производства или количествомъ работы. Ящики имѣютъ плотное дно, въ срединѣ котораго утверждается сифонъ⁽³⁾ и вокругъ него коробка⁽⁴⁾, съ мелкими скважинами, пропускающими жидкость, но задерживающими свекловичную мяготь или мягу. Каждый ящикъ имѣеть крышку⁽⁵⁾, тоже съ мелкими дырочками, и двумя ручками, которыми, упираясь въ дно поставленного надъ нею ящика, удерживаетъ мягу и разрѣзанную въ жеребейки свекловицу всегда въ одномъ положеніи, т. е. не позволяетъ послѣдней подниматься и тѣмъ препятствовать равномѣрному стоку воды. Сверхъ того на днѣ ящика придана трубка⁽⁶⁾ для спуска воды при разгрузкѣ ящиковъ; во время работы трубка⁽⁶⁾ затыкается деревянною пробкою. Углы ящиковъ окованы желѣзомъ и къ каждому изъ нихъ приданы ручки для сниманія и перевозки. Система ящиковъ (отъ 5 до 6) составляетъ колонну, которая устанавливается на четырехъ-колесной тележкѣ⁽⁷⁾, свободно катающейся по рельсамъ⁽¹⁾; у самаго дна, которое покато, вдѣланъ кранъ⁽⁸⁾. Колонны передвигаются посредствомъ ворота и соединяются между собою скобками⁽⁹⁾, для того, чтобы однимъ оборотомъ ворота можно было передвигать всѣ колонны разомъ.

Обѣ части снаряда, т. е. нагрѣвателная и вымочная, соединяются между собою обратными трубками съ приемными лейками⁽¹⁰⁾ изъ-подъ крана каждой колонны. Обратные трубы эти впадаютъ въ сборные кадочки *a*, изъ которыхъ сокъ уже поднимается насосами *g* въ нагрѣвальныя коробки *b*, а изъ нихъ—проводными трубками *f*, придаными, на известной высотѣ, къ нагрѣвальнымъ коробкамъ. Сокъ идетъ чрезъ краны коробокъ въ верхніе ящики полокъ, чтò и образуетъ без-

прерывный токъ горячаго сока. У последней колонны, изъ которой уже получается густой сокъ, обратной трубки нѣтъ, но вмѣсто ея поставленъ мѣрникъ (¹¹), въ который по мѣрѣ сливаются опредѣленное количество сока, зависящее отъ вѣса накладываемой въ ящики мягги. Изъ мѣрника сокъ уже идетъ на осѣтление.

Одинъ снарядъ можетъ обрабатывать отъ 15 до 40 берковцевъ свекловицы; при увеличеніи же работы можно поставить къ одному нагревальнику два вымочныхъ снаряда.

Снарядъ дѣйствуетъ слѣдующимъ образомъ: передъ началомъ работы наливается вода въ ларь *B*, потомъ, проходя чрезъ нижнія трубки, наполняетъ кипятильникъ *A*; когда вода будетъ стоять уже выше верхніхъ трубокъ *aa'*, тогда разводится въ печи огонь, и вода, наполняющая ларь на вершокъ выше водяной трубы *f*, доводится до температуры близкой къ кипѣнію; въ это время начинаютъ наполнять свекловицей ящики первой колонны. Если работаютъ мяггою, то обкладываютъ прежде рѣшетки (⁴) у сифоновъ свекловицею, изрѣзанною въ мелкія жеребейки, потомъ уже кладутъ истирѣтую свекловицу въ ящики вѣсомъ, смотря по ихъ величинѣ; если же работаютъ свекловицею, рѣзанною въ жеребейки, или лапшу, то кладутъ ее прямо въ ящики, не обкладывая сифоновъ. Работа мяггою предпочтается. Когда ящики первой колонны будутъ наложены, то отворяютъ кранъ трубки *f* ипускаютъ на верхніе ящики, изъ ларя чрезъ трубку, горячую воду, отворивъ вмѣстѣ съ тѣмъ кранъ дополнительной трубы *g* въ ларь. Горячая вода, проникая чрезъ всѣ ящики внизъ, вымачиваетъ мяггу или жеребейки свекловицы; сокъ стекаетъ чрезъ кранъ нижнаго ящика при телѣжкѣ въ приемную лейку и трубкою (¹⁰) проходить въ приемную кадочку *q*, откуда накачивается насосомъ въ первую нагревальную коробку ларя и, наполнивъ ее до отверстія проводной трубы *f*, подогревается. Между тѣмъ заряжаются ящики второй колонны, въ которую наливается горячій сокъ изъ первой нагревальной коробки. Такимъ образомъ идетъ приготовительная работа, пока сокъ не поступитъ на пятую колонну, если работаютъ на шести колонкахъ,

или же шестую, если работаетъ на семи колоннахъ; при переходѣ, сокъ, сгущаясь постепенно, наконецъ достигаетъ требуемой плотности: тогда изъ крана послѣдней колонны густой сокъ сливаются въ мѣрникъ. Когда въ мѣрникъ налито известное количество соку и между тѣмъ наложена слѣдующая колонна, всѣ краны тогда заливаются и всѣ колонны передвигаются воротомъ такъ, что первая колонна, на которую шла вода, выйдетъ изъ-подъ крана воды *f*, а вновь наложенная поступаетъ подъ кранъ густаго сока; въ это время открываются снять всѣ краны, и теченіе возстановляется,— а первую колонну разгружаютъ. Горячая вода при этомъ спускается постепенно чрезъ трубки ящиковъ (*b*), въ особую лейку (⁽¹²⁾); опроставъ ящики отъ свекловицы, относятъ ихъ и ставятъ предъ колонною, изъ которой отбирается сокъ; здѣсь они вновь наполняются свекловицею; такимъ образомъ работа начинаетъ идти своимъ порядкомъ. Каждыя 45 минутъ, при большомъ размѣрѣ ящиковъ, и 30 минутъ при маломъ размѣрѣ, совершаются перевалъ; въ это время выкладывается истощившаяся свекловица, ящики снова нагружаются свѣжею свекловицею, поступаютъ подъ кранъ чана съ густаго сока, а слѣдующіе, подвигаясь при каждомъ перевалѣ назадъ, постепенно вымачиваются и наконецъ, промывшись совершенно подъ краномъ горячей воды, выдвигаются вонъ и разгружаются.

Этотъ способъ горячей вымочки представляетъ слѣдующія преимущества предъ другими способами добычи сока: скорость работы, потому что въ 30 или 45 минутъ оканчивается перевалъ, и сокъ въ горячемъ состояніи не портится, не подвергается слизистому броженію, даетъ возможность рано начинать работу и также обрабатывать мерзлую свекловицу; произведенія получаются постоянно одинаковыя и хорошаго качества. Сока добывается отъ 92 до 94 процентовъ, столь чистаго, что въ отстой теряется, при очищеніи, только 4%, тогда какъ, при способѣ извлечения его гидравлическимъ прессомъ, теряется отъ 8 до 12% и болѣе. Работа постоянно идетъ правильно, и успѣхъ ее не зависитъ отъ работника. Устройство просто и

требуетъ немногого мѣста. Работа можетъ быть примѣнена къ самыи малымъ размѣрамъ.

Пеллетанъ устроилъ приборъ для горячей вымочки свекловицы, названный имъ левигаторомъ (levigateur). Онъ состоять изъ длиннаго, наклоннаго (подъ угломъ 15°) полуцилиндра, раздѣленнаго поперечными перегородками на 24 отдѣленія; по оси полуцилиндра проходитъ валъ, снабженный по всей длини частями архимедова винта, сдѣланнми изъ мѣди и въ несколькихъ мѣстахъ просверленнми узкими отверстіями. Помощью этого винта, при вращеніи вала, разрѣзанная свекловица переходитъ изъ одного отдѣленія полуцилиндра въ другое, снизу вверхъ; между тѣмъ течетъ вода постоянно сверху внизъ.

Въ недавнее время Рейхенбахомъ устроенъ вымоченный аппаратъ, устроенный по методѣ Пеллетана, въ сущности отличающійся отъ послѣдняго тѣмъ, что весь аппаратъ нагревается парами.

Вымочка горячою и холодною водою.

Лѣтъ десять тому, въ способѣ вымочки свекловицы сдѣланы Домбалемъ значительныя улучшенія, которыхъ, впрочемъ, ничего не измѣняя въ общемъ ходѣ операции, описанной выше, значительно уменьшили дорогоизну этого способа, сокращеніемъ расхода на горючій матеріалъ и получениемъ большаго количества сахара.

По этому новому способу Домбала, свекловица, предварительно замореная кипяткомъ, подвергается вымочкѣ холодною водой. Работа совершается въ мѣдныхъ котлахъ, расположенныхъ дугою одинъ подъ другаго; на одномъ концѣ дуги ставится снарядъ для рѣзки свекловицы; въ центрѣ дуги находится кранъ, посредствомъ котораго переносится изъ одного котла въ другой разрѣзанная свекловица. Стоящій близъ рѣзака котель нагревается голымъ огнемъ, или парами, другіеже шесть котловъ не нагреваются, а потому могутъ быть сдѣланы изъ дерева, и только обиты внутри листовою мѣдью; они должны стоять выше первого, или соб-

ственno вымочнаго котла A' , для того, чтобы можно было спускать изъ нихъ жидкость въ этотъ послѣдній. Во всѣ котлы проводится холодная вода посредствомъ трубокъ съ кранами и всѣ они могутъ быть наполнены водою весьма скоро.

При началѣ работы, на 6 пудовъ свекловицы вливается въ вымочной котель A $6\frac{1}{2}$ ведеръ воды (около 195 фунтовъ), съ $\frac{1}{3}$ кружки известковой воды; опущенная туда въ сѣткѣ свекловичная рѣзка кипятится въ этой жидкости до тѣхъ поръ, пока размягчится, что происходитъ въ полчаса. Такимъ образомъ размягченная рѣзка переносится въ сѣткѣ изъ вымочнаго котла A въ котель № 1, для вымочки въ немъ холодною водою.

Въ каждый котель, на 6 пудовъ свекловицы, помѣщаемой однимъ разомъ, наливается по 9 ведеръ воды, смѣшанной съ $\frac{1}{6}$ кружки известковой воды. Лишь только котель A опорожнится, въ него кладется новое количество свѣжей свекловицы, равное первому, и снова кипятится до размягченія, послѣ чего свекловица изъ котла № 1 переносится въ котель № 2, а вторая порція рѣзки изъ котла A переносится въ котель № 1.

Послѣ четырехъкратной обработки свѣжей свекловицы въ котль A , по описанному способу, содержаніе сахара въ находящейся въ немъ жидкости увеличивается до того, что она получаетъ почти одинаковую плотность съ выжатымъ свекловичнымъ сокомъ. Вымоченная въ котль A свекловица, по вынутіи изъ него, переносится послѣдовательно въ слѣдующіе котлы и держится въ каждомъ изъ нихъ до тѣхъ поръ, пока размягчится новая порція свѣжей свекловицы въ вымочномъ котль A . При этомъ должно замѣтить, что при выниманіи свекловицы изъ каждого котла даютъ жидкости стекать съ нея до тѣхъ поръ, пока котель не наполнится тѣмъ самымъ количествомъ жидкости, какое было налито до вымочки.

Достаточно насыщенная въ котль A жидкость смѣшивается въ немъ съ такимъ количествомъ известковаго молока, чтобы отъ избытка извести образовалась, на

поверхности жидкости, известковая пленка, послѣ чего сокъ еще кипятится, по слитіи его изъ котла A , въ особомъ высокомъ котлѣ, гдѣ онъ и освѣтляется. Какъ скоро жидкость выльется изъ котла A , въ него переливается жидкость изъ котла № 1, для вымочки въ ней нового количества свѣжей свекловицы, переложивъ предварительно свекловицу изъ котла № 4 въ № 5, изъ № 3 въ № 4, изъ № 2 въ № 3 и изъ № 1 въ № 2. Котелъ № 1, послѣ спуска сахаристой жидкости въ котель A , наполняется свѣжею холодною водою, въ которой жидкость, перелитая изъ котла № 1 въ вымоченный котель A , получила, отъ вымочки въ ней четырехъ первыхъ порцій свекловицы, достаточную плотность, т. е. достаточно насытилась сахаромъ, а потому, по вымочекъ въ ней двухъ порцій свѣжей свекловицы, она сдѣлается столько же сахаристою, какъ жидкость изъ котла A , въ которомъ было вымочено четыре порціи.

Прежде выниманія первой порціи свекловицы, вымоченной въ жидкости, перелитой изъ котла № 1 въ котель A , должно перенести свекловицу изъ № 5 въ № 6, изъ № 4 въ № 5, изъ № 3 въ № 4, изъ № 2 въ № 3, такъ, чтобы вновь вымачиваемая свекловица въ котлѣ A могла быть перенесена изъ него въ котель № 2.

Точно также, прежде переноски второй порціи изъ котла A въ котель № 2, должно перенести свекловицу изъ № 6 въ № 1, изъ № 5 въ № 6, изъ № 4 въ № 5, изъ № 3 въ № 4 и изъ № 2 въ № 3. Послѣ обработки известью и спуска второй жидкости изъ котла A , въ него переливается жидкость изъ котла № 2, по предварительному удаленіи свекловицы изъ котла № 1, какъ уже совершенно вымоченной, и по перемѣщенню рѣзки изъ котла № 6 въ № 1, изъ № 5 въ № 6, изъ № 4 въ № 5, изъ № 3 въ № 4 и изъ № 2 въ № 3.

Въ жидкости, перелитой изъ котла № 2 въ котель A , вымачиваются снова двѣ порціи свѣжей свекловицы. Послѣ третьяго очищенія насыщенной жидкости въ котлѣ A , перелитая въ него, изъ котла № 3, жидкость уже столько насыщена сахаромъ, отъ вымочки первыхъ порцій свекловицы, что даѣтъ въ ней вымачивается

только одна порція свѣжей свекловицы, прежде ея очищениі; послѣ этого по каждому очищенню удаляется одна порція совершенно вымоченой свекловицы.

Сказанное здесь о порядкѣ вымочекъ еще лучше объясняется ниже следующею таблицею. Въ первой графѣ означено время, въ какомъ слѣдуютъ, одна за другой, отдельные операции; во второй—послѣдовательный порядокъ вымочекъ и очищений въ котлѣ A, горячую водою, а въ слѣдующихъ графахъ—порядокъ вымочекъ въ означенныхъ шести котлахъ, холодною водою.

Изъ таблицы видно, что первая порція свекловичной рѣзки обрабатывается водою восемь разъ, вторая десять, третья столько же, четвертая десять, пятая столько же, шестая и вся слѣдующая по одиннадцати разъ.

Время.	Вымочка и очищениe въ котлѣ A.	Вымочки въ котлахъ.					
		1	2	3	4	5	6
6 часовъ	1 вымочка						
6½ —	2 —	1					
7 —	3 —	2	1				
7½ —	4 —	8	2	1			
8 —	Очищениe	4	3	2	1		
8½ —	5 вымочка	—	4	3	2	1	
9 —	6 —	—	5	4	3	2	1
9½ —	Очищениe	1	6	8	4	3	2
10 —	7 вымочка	2	—	6	5	4	3
10½ —	8 —	3	2	7	6	5	4
11 —	Очищениe	4	3	8	7	6	5
11½ —	9 вымочка	5	4	—	8	7	6
12 —	Очищениe	6	5	4	9	8	7
12½ —	10 вымочка	7	6	8	—	9	8
1 —	Очищениe	8	7	6	8	10	9
1½ —	11 вымочка	9	8	7	6	—	10
2 —	Очищениe	10	9	8	7	6	11
2½ —	12 вымочка	11	10	9	8	7	—
3 —	Очищениe	12	11	10	9	8	7

Описанный способъ Домбала, соединяющій въ себѣ и горячую и холодную вымочки, не требуетъ много топлива и устраниетъ закисаніе сока, прибавленіемъ къ нему известковой воды. Что жъ касается до количества продуктовъ, получаемыхъ этимъ способомъ, то замѣ-

тимъ, что изо 100 пудовъ свекловицы, сокъ которой имѣлъ плотность $7\frac{1}{2}$ градусовъ по ареометру Боме, Домбаль получалъ до $10\frac{1}{2}$ пудовъ сахара сырца; изъ нихъ сахаръ первой кристаллизациіи добротою не уступаетъ лучшему канарскому; сахаръ второй кристаллизациіи, смѣшанный отчасти съ сиропомъ, имѣть также бѣлый цвѣтъ и вкусъ хорошаго сахара. Причина хорошаго качества продуктовъ объясняется, впрочемъ, значительнымъ употребленіемъ костяниаго угля при очищеніи.

Извлечение сока изъ сушеної свекловицы.

Шютценбахъ (Schuetzenbach), лѣтъ 15 тому, предложилъ для извлеченія сахара изъ свекловицы новый способъ, отличный отъ всѣхъ предыдущихъ способовъ. Онъ состоитъ въ томъ, что разрѣзанную на ломти свекловицу высушиваютъ, при температурѣ не выше 60 градусовъ Реомюра и 75 градусовъ Цел. термометра, въ особо устроиваемыхъ сушильняхъ; высушенные ломти за тѣмъ мелются и обрабатываются водою, подкисленною сѣрной кислотой, или смѣшанною со спиртомъ.

При добываніи сока выжиманіемъ и вымочкою, свекловица, до времени употребленія, сохраняется въ кучахъ или ямахъ, и количество сахара, получаемое изъ нея, бываетъ тѣмъ меньше, чѣмъ больше періодъ времени отъ сбора до обработки; количество сахара можетъ даже уменьшиться до того, что обработка свекловицы не принесеть никакой выгоды заводчику; по способу же Шютценбаха, свекловица, по вынутіи изъ земли, тогчасъ сушится и мелется, чѣмъ и предохраняются ея составныя части отъ дальнѣйшаго измѣненія. Сушена свекловица можетъ быть сохраняема долгое время безъ уменьшенія количества сахара, въ ней содержащагося. При этомъ состояніи свекловици представлется возможность извлѣкать сокъ изъ нея во всякое время года, тогда какъ посредствомъ описанныхъ способовъ свекловицу можно обрабатывать только до тѣхъ поръ, пока она можетъ сохраняться безъ измѣненія.

Этот способъ особенно выгоденъ въ томъ отношеніи, что имъ устраивается необходимость, чтобы свекло-сахарные заводы непремѣнно находились въ тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ воздѣлывается свекловица; воздѣлывать ее предоставляетъся тамъ, гдѣ почва и климатъ ей наиболѣе благопріятствуютъ, а заводъ можетъ быть устроенъ ближе къ мѣстамъ сбыта продуктовъ, къ городамъ. Такимъ образомъ, занятія сельскаго хозяина и свеклосахарного заводчика, соединенные необходимо вмѣстѣ при обработкѣ свекловицы въ свѣжемъ состояніи, дѣлаются совершенно независимыми одно отъ другаго, что во многихъ отношеніяхъ выгодно.

Для извлечения сахара изъ сухаго порошка по способу Шютценбаха, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: въ деревянный чанъ съ двойнымъ дномъ наливается холодная вода, въ которую нѣкоторые совѣтуютъ прибавлять отъ $\frac{1}{3}$ до $\frac{3}{4}$ процента сѣрной кислоты; но эта примѣсь вредить кристаллическому сахару, какъ это уже выше замѣчено. Въ эту жидкость всыпается сухой порошокъ свекловицы и тщательно размѣшиваются въ ней; его прибавляютъ столько, чтобы получить густую массу (обыкновенно на 9 частей воды 4 части порошка). Эта густая масса выжимается въ прессахъ по обыкновенному способу. Выжатая масса опять смѣшивается съ водою, подкисленною сѣрной кислотой, и опять выжимается. Жидкость, извлекаемая вторымъ выжиманіемъ, употребляется вместо чистой воды для смачивания новаго количества порошка.

Дальнѣйшая обработка выжатой жидкости состоить въ прибавлениіи къ ней известковаго молока, въ нѣсколько большемъ количествѣ, нежели нужно для насыщенія сѣрной кислоты; жидкость, отцѣженная отъ образующагося при этомъ осадка (гипса, алебастра), обрабатывается далѣе по обыкновенному способу. Опыты показали, что, по способу Шютценбаха, изъ 100 пудовъ свѣжей свекловицы получается отъ 7 до 8 пудовъ чистаго сахара сырца.

Изъ сущенаго порошка свекловицы сокъ извлекаютъ иногда помошью паровъ. Для этого поступаютъ слѣдующимъ образомъ: въ глубокомъ котль, котораго

дно вершка на три покрываеть водою, дѣлаютъ другое дно, продиравленное; на это второе дно разстилается волосяное сито и полотно, на которое насыпаютъ порошокъ свекловицы, и котель плотно закрываютъ крышкою. Послѣ этого подъ котломъ разводятъ огнь: вода тогда превращается въ пары и проникаетъ порошокъ. Когда порошокъ разбухнетъ и превратится въ рыхлую массу, ее вынимаютъ тогда вмѣстѣ съ полотномъ и кладутъ въ ивовыя корзинки, а потомъ подъ прессъ. Этимъ способомъ получается сокъ плотностью отъ 14 до 15 град. Боме. Когда одну часть мяготи выжимаютъ, въ это время въ котлѣ варятъ новое количество порошка; выжатыя лепешки вновь растираются и выпариваются, оставшіяся же послѣ втораго отжатія выжимки поступаютъ уже въ кормъ скоту.

Способъ Шютценбаха, подробно описанный въ «Журналь Мануфактуръ и Торговли» за 1842 годъ, № 4, имѣть свои невыгоды: до сихъ поръ не удалось достигнуть того, чтобы можно было сохранять высушеннюю свекловицу безъ измѣненія, потомучто она, находясь въ воздухѣ, легко вбираетъ въ себя влагу и тогда не только портится сама, но, при дальнѣйшей обработкѣ, портитъ сокъ и хорошей свекловицы. Далѣе, сокъ, получаемый изъ сухой свекловицы, не имѣть густоты, которая бы значительно превосходила густоту сока, получаемаго растиранiemъ и выжимкою; замѣчено еще, что сахаръ изъ высушеннной свекловицы получается значительно низшаго достоинства, нежели сахаръ, получаемый изъ свѣжей свекловицы. Наконецъ, большее количество горючаго матеріала, потребнаго перва для высушки свекловицы, а потомъ для испаренія воды, весьма увеличиваетъ расходы производства. Сдѣляемъ по этому приблизительный расчетъ. Изъ 100 частей свѣжей свекловицы, то высушкѣ въ сушильняхъ, получается 16 частей; следовательно, высушиваніе удаляетъ 84 части воды. Эти 16 частей сухаго остатка содержать до 16 процентовъ сахара кристаллическаго. Положимъ, что выжимаемъ изъ смоченнаго водою порошка извлекается 32 части,

т. е. 75 процентовъ жидкости: она будетъ содержать 9 частей сахара; выпаривание до кристаллизации должно удалить 16 частей воды. Слѣдовательно, расходъ на топливо соотвѣтствуетъ при этомъ испаренію 100 частей воды. При обыкновенномъ же способѣ, дающемъ до 75 процентовъ сока, испареніемъ должно быть удалено 60 частей воды; слѣдовательно, здѣсь расходъ на топливо соотвѣтствуетъ испаренію только 60 частей воды. Расходъ почти на двойное количество горючаго матеріяла едвали будетъ покрыть получениемъ, по способу Шютценбаха, однимъ или двумя процентами сахара болѣе противъ обыкновенного способа. Способъ Шютценбаха можетъ быть употребленъ въ мѣстахъ, изобилльныхъ топливомъ, если, вслѣдствіе неудобнаго сообщенія, некуда его сбывать. Этотъ способъ имѣетъ, впрочемъ, важныя преимущества предъ общепринятимъ, въ томъ, что на устройство завода требуется не болѣе третьей или даже четвертой части капитала противъ того, который необходимъ для устройства обыкновеннаго свеклосахарного завода; кроме того, самое отправление работъ обходится дешевле. Не входя въ дальнѣйшее сравненіе Шютценбаховскаго спосо-
бса съ обыкновеннымъ, замѣтимъ, что многія мѣстныя условія необходимо должны быть принимаемы здѣсь въ соображеніе; и что, въ настоящее время, при усовершенствованіи механическихъ терокъ и прессовъ, на всѣхъ большихъ заводахъ предпочтитаются работу выжиманіемъ сока изъ тергой свекловицы. Благоразуміе требуетъ держаться общепринятаго способа до времени, пока вопросъ о достоинствѣ и примѣнимости способа Шютценбаха будетъ приведенъ въ совершенную ясность; до тѣхъ поръ нельзѧ ожидать, чтобы въ нашей свеклосахарной промышленности совершился переворотъ, вслѣдствіе котораго работы на заводахъ могли бы, вместо трехъ или четырехъ мѣсяцевъ, продолжаться цѣлый годъ. Разумѣется, такой переворотъ* оказалъ бы величайшую услугу свеклосахарной промышленности на-
шего отечества.

ГЛАВА III.

О ДОБЫВАНИИ САХАРА СЫРЦА ИЗЪ СВЕКЛОВИЧНАГО СОКА.

Предварительные замечания.

Сокъ, получаемый тѣмъ или другимъ способомъ, для извлечения изъ него сахара подвергается освѣтленію (дефекації), процѣживанію, выпариванію, сгущенію и кристаллизованію. Всѣ эти операциіи производятся у насъ въ Россіи на небольшихъ и средняго размѣра заводахъ, по бѣльшей части на голомъ огнѣ; на заводахъ же большихъ, имѣющихъ средства приобрѣтать улучшеніе паровые снаряды, работаютъ парами. Разсмотримъ сначала химическую сторону упомянутыхъ операций. Еслибы сокъ свекловицы былъ чистый растворъ сахара въ водѣ, то сахаръ легко былобы получить простымъ испареніемъ воды; но сокъ свекловицы, какъ замѣчено уже, содержитъ въ себѣ, кромѣ сахара, множество другихъ веществъ, которые должны быть удалены или изъ сока, или отдѣлены отъ сахара. Вещества, содержащіяся вмѣстѣ съ сахаромъ въ сокѣ свекловицы, имѣютъ весьма различные химическія свойства, почему ихъ отдѣленіе изъ сока не можетъ быть произведено разомъ, или однимъ какимъ нибудь химическимъ процессомъ. Часть веществъ отдѣляется при освѣтленіи сока, другая часть разрушается при выпариваніи, третья—при процѣживаніи, и т. д.

При освѣтленіи должны быть преимущественно выдѣлены свободныя кислоты, соли органическихъ и неорганическихъ кислотъ, бѣлковыя вещества. Послѣдняя примѣсь главныйше измѣняетъ сахаръ; остальная же примѣси вредятъ сахару въ томъ только отношеніи, что препятствуютъ его кристаллизации и затрудняютъ работу увариванія сиропа.

Если сокъ бѣлой силезской свекловицы, толькочто выжатый и бывающій желтаго цвѣта, оставить нѣко-

торое время на воздухѣ, то онъ начинаетъ сначала краснѣть, потомъ все болѣе и болѣе темнѣеть и наконецъ дѣлается совершенно чернымъ, какъ чернила. Это явленіе происходитъ отъ окисленія особаго бѣлковаго (азотистатѣ) вещества, раствореннаго въ соку и являющагося въ видѣ чернаго нерастворимаго вещества. Отъ окисланія, упомянутое вещество получаетъ свойство дрождей, которыя измѣняютъ сахаръ, превращая его въ некристаллическій. Жидкость, процѣженная отъ чернаго осадка, имѣетъ первоначально желтый цвѣтъ. Если собранный черный осадокъ промыть, облить ёдкимъ щелокомъ и нагрѣвать, то отдѣляется аммоніакъ; слѣдовательно, черное вещество есть вещество бѣлковое, или азотистое. Черное вещество растворяется въ щелочахъ и не растворяется въ кислотахъ. Если, слѣдовательно, къ не почернѣвшему еще соку прибавить кислоты, то онъ не чернѣеть; по насыщенніи же кислоты, черный осадокъ образуется какъ и прежде. Если не почернѣвшій еще сокъ прокипятить и оставить на воздухѣ, то онъ чернѣеть попрежнему; слѣдовательно, бѣлковое (азотистое) вещество сока, чернѣющее на воздухѣ, не выдѣляется отъ кипяченія.

Быстрое кипяченіе сока препятствуетъ образованію дрождей; но какъ сокъ содержитъ, кроме того кислоту, то часть сахара отъ этого дѣйствія изъ кристаллизующагося превращается въ плодовый.

Если къ непочернѣвшему соку прибавить хлористаго кальція (раствора извести въ соляной кислотѣ), то получится бѣлый осадокъ, который весьма быстро чернѣеть отъ дѣйствія воздуха; слѣдовательно, бѣлковое (азотистое, чернѣющее вещество) выдѣляется отъ дѣйствія известковыхъ солей.

Кромѣ этого особаго азотистаго вещества въ соку содержится еще бѣлокъ. Если свѣже-выжатый сокъ вскипятить, то получится осадокъ, имѣющій всѣ свойства бѣлка.

Отъ прибавленія хлористаго кальція къ соку, выдѣляются изъ него щавелевая, фосфорная, сѣрная кислоты. Если это выдѣленіе происходитъ при кипяченіи, то остается совершенно свѣтлый, желтоватый, сокъ.

Прибавить къ этому свѣтлому соку известковой воды, получимъ осадокъ; вещество, оставшее при этомъ съ известью, составляетъ самую значительную часть примѣсей, содержащихся въ свекловичномъ соку. Если во время прибавленія известковой воды кипятить жидкость, то отдѣляется аммоніакъ. Изъ этого видно, что известковыя соли не выдѣляютъ всѣхъ азотистыхъ веществъ; следовательно, предложенія употреблять гипсъ, или другія известковыя соли для освѣтленія свекловичнаго соку не могутъ оказаться удовлетворительными.

Осадокъ, образующійся въ свекловичномъ соку отъ извести и кипченія, состоитъ частію изъ неорганическихъ солей, частію изъ веществъ органическихъ. Неорганическая часть состоитъ изъ цавелевокислой, фосфорнокислой и сѣрикислой извести и желѣза. Въ органической части содержатся: вещество, сходное съ бѣлкомъ, вещество, похожее на клей, и жирныя кислоты въ соединеніи съ известью.

Но и послѣ освѣтленія известковымъ молокомъ свекловичный сокъ содержитъ еще азотистыя вещества. Дѣйствительно, если къ такому соку прибавить цемного уксусной кислоты, чтобы насытить излишнюю изесть, и потомъ прибавить дубильной кислоты, то получается небольшой осадокъ; если, вместо дубильной кислоты, взять уксуснокислый свинецъ (свинцовыи сахаръ), то получается большой осадокъ. Всѣ эти осадки показываютъ присутствіе азотистыхъ веществъ.

Изъ всего этого выходитъ, что въ соку свекловицы находится нѣсколько азотистыхъ веществъ, а именно: 1) бѣлокъ, выдѣляющійся при кипченіи; 2) азотистое вещество, растворенное въ соку, легко окисляющееся отъ прикосновенія съ воздухомъ и выдѣляющееся при этомъ въ видѣ чернаго клоchkоватаго осадка; 3) азотистое вещество, похожее на клей, осаждаемое извѣстью; 4) азотистое вещество, не осаждаемое извѣстью, но осаждающееся отъ уксуснокислого свинца (свинцового сахара).

Количество этихъ веществъ бываетъ различно, смотря по почвѣ и другимъ обстоятельствамъ; даже нѣ-

которые изъ этихъ веществъ иногда вовсе не содержатся въ соку. Такъ напримѣръ, сокъ изъ свекловицы, пустившей большие ростки, не содержитъ уже ни бѣлка, ни вещества, окисляющагося на воздухѣ. Такой сокъ содержитъ всегда болѣе веществъ, осаждающихся отъ извести, и, безъ сомнѣнія, бѣлокъ при этомъ превращается въ другое вещество, осаждаемое извѣстью: по этой причинѣ известковаго осадка получается въ такомъ соку болѣе; вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и количество азотистыхъ веществъ, неосаждаемыхъ извѣстью. Ясно, что въ свекловицѣ при этомъ проходило много перемѣнъ, измѣнившихъ значительно свойства составныхъ частей ея. Подобная измѣненія происходятъ не отъ одного проростанія; но замѣчаются также и въ загнившей свекловицѣ.

Необходимо упомянуть еще объ одномъ явлениі, которое замѣчается всегда при вареніи свекловичнаго сока съ извѣстью,—именно: отдѣленіе аммоніяка. Обыкновенно полагаютъ, что это явленіе зависитъ отъ присутствія въ свекловицѣ аммонікальныхъ солей. Но это мнѣніе опровергается тѣмъ, что если прибавлять къ соку юдкаго кали или извести безъ нагреванія, то аммоніякъ не отдѣляется, чѣмъ необходимо должны произойти, если сокъ содержалъ соли аммоніяка. Напротивъ, при нагреваніи до кипѣнія начинаетъ отдѣляться аммоніякъ; но это происходитъ отъ разложенія азотистыхъ веществъ при дѣйствіи на нихъ щелочей, при высокой температурѣ. Кислоты производятъ тоже явленіе: если сокъ насколько времени кипятить съ соляною кислотою и потомъ прилитъ къ нему юдкой щелочи въ избыткѣ, то замѣчается явственное отдѣленіе аммоніяка. Наконецъ, отсутствіе аммоніяка и его солей въ свекловичномъ соку доказано опытами Гохштетера и Михазлиса; послѣдній прибегъ къ самымъ точнѣйшимъ способамъ для открытия въ свекловичномъ соку аммоніяка, котораго, однакожъ, вовсе не нашелъ. Итакъ, сокъ свекловицы состоять главнѣйше изъ сахара, воды, азотистыхъ веществъ и солей. Относительное количество этихъ составныхъ частей можно видѣть изъ слѣдующаго анализа:

	I	II
Сахара и воды	83,58	86,28
Органич. примѣсей	осаждающихся отъ	
	извести	7,98 — 7,52
Неорганическихъ веществъ :	не осаждающихся.	0,73 — 0,95
	<hr/>	<hr/>
	7,71 — 5,25	100 — 100

Эти анализы были произведены надъ свекловицей очень хорошей доброты, и числа эти только приблизительны. Вообще солей находится больше, нежели сколько здѣсь показано, потому что здѣсь опредѣленіе сдѣлано надъ пепломъ, а при сожжении органическія кислоты разрушаются.

Многочисленными изслѣдованіями многихъ знаменитыхъ химиковъ, положительно доказано, что свекловица въ неизмѣнномъ видѣ содержитъ только кристаллическій сахаръ — фактъ, весьма важный для промышленности. Однакожь, всякому заводчику извѣстно, что при добываніи кристаллическаго сахара, какъ изъ свекловицы, такъ и изъ тростника, получается огромное количество патоки, которая, слѣдовательно, произошла во время самой фабрикаціи отъ измѣненія кристаллическаго сахара; поэтому необходимо разсмотрѣть, въ чемъ измѣненіе его состоится и отъ какихъ причинъ оно зависитъ.

Какъ всѣ операции, при обработкѣ свекловичнаго со-ка, происходятъ на воздухѣ, то разсмотримъ, не заключается ли въ этомъ самомъ причина измѣненій кристаллическаго сахара. Чистый кристаллический сахаръ, будучи растворенъ въ перегнанной водѣ и оставаясь долго на воздухѣ, переходитъ, впрочемъ очень медленно, въ некристаллическій сахаръ. Это явленіе проходитъ, какъ полагаютъ, оттого, что нѣтъ возможности удалить совершенно азотистыя вещества отъ сахара, или вполнѣ защитить растворъ отъ пыли, находящейся въ воздухѣ. Если растворъ сахара соприкасается съ воздухомъ наивозможно болѣею поверхностью, что достигается напримѣръ пропусканіемъ его чрезъ битое стекло, то, по прошествіи около 6 ча-

совъ, можно открыть въ немъ присутствіе некристаллическаго сахара. Растворъ остается при этомъ, по прежнему, безцвѣтнымъ, но дѣлается нѣсколько мутнымъ. Итакъ, атмосферный воздухъ, при фабрикаціи сахара, содѣйствуетъ превращенію кристаллическаго сахара въ некристаллическій.

Касательно дѣйствія кислотъ, щелочей, дрожжевыхъ или азотистыхъ веществъ, солей и высокой температуры на кристаллическій сахаръ приводимъ наблюденія гг. Гохштетера, Пеллегана и другихъ, заслуживающія полнаго довѣрія и потому достойныя особаго вниманія заводчиковъ.

Кислоты всего болѣе вредятъ сахарному производству. Какъбы мало ни было кислоты, хотя тысячная часть, она уже вредна для кристаллическаго сахара. Вредное дѣйствіе ея оказывается даже въ холодномъ состояніи, и быстро увеличивается при нагреваніи до 60° Р, а при температурѣ кипѣнія, почти мгновенно, кристаллическій сахаръ переходитъ въ паточный. При разныхъ случаяхъ и порча бываетъ различна.

Если количество кислоты весьма мало и кипѣніе продолжается нѣсколько минутъ, то кристаллический сахаръ превращается въ безцвѣтный сиропъ, болѣе сладкій, нежели растворъ кристаллическаго сахара, но теряющій способность кристаллизоваться. Продолжительное кипяченіе, или безпрерывная варка, напримѣръ втечение 60 часовъ, безъ всякой кислоты, равномѣрно даетъ некристаллизующійся сиропъ.

Дѣйствіе кислоты въ холодномъ состояніи, или при нагреваніи до 60°, продолжающемся отъ 3 до 4 часовъ, превращаетъ кристаллическій сахаръ въ сахаръ виноградный, менѣе сладкій, менѣе растворимый, образующій зерна и неспособный къ рафинированію.

Наконецъ, кипяченіе съ небольшимъ количествомъ кислоты мгновенно превращаетъ сахаръ въ сиропъ темный, горькій, некристаллизующійся, который и самымъ лучшимъ костянымъ углемъ уже не обезцвѣчивается.

Изъ всего вышеприведеннаго видно, что кислота производить : 1) сиропъ безцвѣтный, но некристаллизую-

щійся, 2) сахаръ виноградный, и 3) сиропъ темный и горький.

Всѣ три дѣйствія равно вредны, потому что превращаютъ сахаръ въ патоку. Припомнимъ теперь, что свободные кислоты почти всегда бывають въ соку свекловицы: онъ имѣетъ кислую реакцію. Содержаніе кислотъ въ соку увеличивается, если сокъ помѣщается въ тепломъ мѣстѣ: онъ быстро закисаетъ. Поэтому заводчикъ долженъ стараться уничтожить причины закисанія сока. Одна высокая температура превращаетъ растворъ кристаллическаго сахара въ безцвѣтный, или окрашенный горьковатый сиропъ, въ обоихъ случаяхъ некристаллизующійся.

Послѣ нагрѣванія сиропа до 100° , впродолженіе 60 часовъ, весь сахаръ превращается въ безцвѣтный некристаллизующійся сиропъ (патоку); почему одинъ часъ, или два часа нагрѣванія до показанной температуры производить уже вредное дѣйствіе, но безъ примѣтнаго окрашиванія. Изъ этого должно заключить, что выпарка свекловичнаго сока въ котлахъ, какъ скоро одно и тоже количество сока варится часть, имѣеть уже вредное вліяніе.

Сиропъ, даже и при отсутствіи кислоты, темнѣеть отъ кипѣнія при 100° , дѣлается горькимъ и некристаллизующимся. Слѣдовательно, способъ сгущенія въ котлахъ на голомъ огнѣ, или съ змѣевиками, очень вреденъ: окрашиваетъ сиропъ и даетъ много патоки; коктейной уголь трудно его обезцвѣчиваєтъ. Это неудобство можно уменьшить, дѣля небольшія вари, продолжающіеся самое короткое время; но совершенно устранить нельзя иначе, какъ только работою въ безвоздушномъ пространствѣ, гдѣ сиропъ начинаетъ кипѣть при температурѣ, не превышающей 65° Ц.

Замѣтимъ еще, что вредное вліяніе высокой температуры быстро увеличивается отъ продолжительности кипѣнія, что сопровождается увеличеніемъ въ сиропѣ патоки; такъ, вторые и третіе сиропы портятся скорѣе и болѣе, нежели первые, которые получаются изъ хорошаго сока.

Щелочи имѣютъ на сахаръ совершенно другое вліяніе,

нежели кислоты. Въ этомъ отношеніи весьма важно дѣйствіе извести на сахаръ, какъ вещества, употребляемаго при освѣтлениі сока.

Растворъ сахара можетъ соединиться съ большимъ количествомъ извести, такъ, что если, при освѣтлениі, положить избытокъ извести, то весь этотъ избытокъ соединится съ сахаромъ. Сахаръ можетъ соединиться съ известью въ весьма неопределенныхъ количествахъ: чѣмъ выше температура раствора и чѣмъ большее плотность его, тѣмъ болѣе извести онъ растворяетъ; при кипяченіи же образовавшагося соединенія сахара съ известью, большая часть этого соединенія осаждается; осадокъ, впрочемъ, имѣетъ уже другой составъ, нежели растворъ. При охлажденіи, осадокъ опять пропадаетъ, т. е. соединеніе сахара съ известью переходитъ въ растворимое состояніе.

При соединеніи сахара съ известью, сахаръ не портится, ни отъ продолжительного времени, ни отъ выпарки и окончательного сгущенія; по выдѣленіи извести изъ раствора, напримѣръ углекислотою, углекислая известь (иѣль) получится въ осадкѣ, а растворъ будетъ содержать одинъ только кристаллическій сахаръ. Оставаясь долго на воздухѣ, известковые сахарные растворы принимаютъ, впрочемъ, желтый цвѣтъ; но при этомъ нельзя открыть присутствія некристаллическаго сахара, а желтый цвѣтъ, вѣроятно, зависитъ отъ органическихъ веществъ, попавшихъ извѣ и измѣнившихся подъ влияніемъ извести.—Итакъ, изъ всего сказаннаго о дѣйствіи извести видно, что она не измѣняетъ кристаллическаго сахара. Напротивъ того, растворъ некристаллическаго сахара, при кипяченіи, съ известковымъ молокомъ, около 2 часовъ, совершенно измѣняется въ разныя органическія кислоты, такъ, что послѣ этого вовсе нельзя открыть присутствія некристаллическаго сахара. Жидкость принимаетъ бурый цвѣтъ и образуются осадки. Поэтому подобное явленіе происходитъ и съ свекловичнымъ сокомъ при освѣтлениі, когда онъ уже не сколько измѣнился и содержитъ некристаллическій сахаръ. Нерѣдко замѣчаютъ, что худой сокъ, хотя и прибавлено было много извести, лишается щелочной

реакції при варкѣ ; конечно, это зависитъ здѣсь не только отъ измѣненій некристаллическаго сахара, но также и отъ измѣненія азотистыхъ веществъ.

Продукты, образующіеся отъ дѣйствія извести на некристаллическій сахаръ и на азотистыя вещества, имѣютъ, болѣею частію, темный цвѣтъ и растворимы: поэтому сокъ теряетъ безцвѣтность.

Выше было сказано, что сокъ свекловицы, въ числѣ прочихъ азотистыхъ веществъ, содержитъ вещество, похожее на клей и осаждаемое извѣстью ; количество этого вещества, называемаго слизью, смотря по обстоятельствамъ, болѣе или менѣе увеличивается въ соку, и какъ оно образуется на счетъ кристаллическаго сахара, то считаемъ нужнымъ объяснить причины этого явленія.

Слизистаго вещества въ соку бываетъ мало, если онъ полученъ изъ свѣжей свекловицы и недолго оставался на воздухѣ; слизистое вещество увеличивается особенно при броженіи сахара, которое быстро развивается отъ соприкосновенія сока съ тѣлами ноздреватыми, какъ-то: холстиною, деревомъ, плетенками и пр., предварительно напитанными и подвергнутыми вліянію воздуха; таковы снаряды, обыкновенно употребляемые при свеклосахарномъ производствѣ, напримѣръ: мѣшки, доски, чаны, желоба и пр. Сокъ, подвергнутый такому вредному вліянію, становится болѣе окрашеннымъ и слизистымъ, подобно взвару льнянаго сѣмяни.

Такое броженіе, называемое слизистымъ, для отличія отъ другихъ извѣстныхъ родовъ броженія, наприм. спиртоваго или виннаго, происходитъ на счетъ сахара, содержащагося въ соку, и такимъ образомъ уменьшаетъ количество его, развивая слизь. Отъ присутствія этого вещества получаются дурные сиропы.

Сокъ свекловицы, испортившейся во время сохраненія, расположеннъ болѣе другаго къ слизистому броженію, которое въ немъ весьма быстро развивается.

Способъ добыванія сока имѣеть большое вліяніе на количество слизи въ соку; сильное дѣйствіе прессовъ способствуетъ выжатію слизей, находящихся въ мягѣ, и присоединяетъ ихъ къ сахарному раствору.

Вымочка горячею водою производить тоже дѣйствіе. Постепенная промывка мягки, въ небольшомъ количествѣ холодной воды, представляетъ возможность получить изъ свекловицы сахаръ безъ слизи, которая остается въ мягкѣ, прилипая къ древесинѣ.

Всѣ слизи окрашиваются отъ дѣйствія жара; поэтому сокъ свекловицы, содержащей въ себѣ слизь, при выпаркѣ и сгущеніи, окрашивается и даетъ продукты темнаго цвѣта. — До сихъ поръ еще нѣтъ средствъ для совершенного устраненія слизи; костяной уголь, вещество драгоценнѣйшее для свеклосахарного производства, поглощающее избытокъ извести и обезцвѣчивающее сиропы, очищаетъ ихъ отъ слизи не совершенно, т. е. дѣйствіе костяного угля въ этомъ отношеніи имѣть свои границы; притомъ же онъ дорогъ, и потому заводчикъ не всегда можетъ употребить его столько, сколько бы желалъ и сколько бы слѣдовало. Сверхъ того, окрашиваніе, происходящее отъ пригаранія слизи, не обезцвѣчивается углемъ.

Что касается до присутствія солей въ растворѣ кристаллическаго сахара, то оно вредитъ хорошей кристаллизациіи сахара; достаточно 2-хъ процентовъ поваренной соли, или подобныхъ ей (хлористаго калия,—кальція) противъ вѣса сахара, чтобы растворъ не кристаллизовался. Соли сѣрной кислоты (сѣрнокислой соли) дѣйствуютъ также вредно, но слабѣе предыдущихъ.

Итакъ, главное препятствіе при добываніи изъ сока сахара въ видѣ кристаллическому зависитъ отъ присутствія въ немъ азотистыхъ веществъ, кислотъ и солей. Поэтому первое условіе для успѣшной обработки свекловичнаго сока состоитъ въ томъ, чтобы или удалить изъ сока азотистыя вещества, или привести ихъ въ такое состояніе, въ которомъ они не могли бы дѣйствовать, какъ дрожди; второе условіе для той же цѣли есть удаленіе изъ сока свободныхъ кислотъ, избѣжаніе ихъ употребленія и устраниеніе обстоятельствъ, при которыхъ они могли бы образоваться; наконецъ, третье условіе состоять въ устраненіи солей изъ сока.

Разсмотримъ теперь механическую сторону операций,

предпринимаемыхъ для полученія сахара изъ свекловичнаго сока.

1) *Освѣтленіе сока (дефекація).*

Для освѣтленія свекловичнаго сока, т. е. для удаленія изъ него аэотистыхъ веществъ, кислотъ и т. д., прежде всего стали употреблять тотъ самый способъ, какой употребляется въ колоніяхъ для освѣтленія тростниковаго сока. Этотъ способъ употребляется еще и нынѣ почти на всѣхъ свеклосахарныхъ заводахъ.

a). Колоніальный способъ главнѣйше состоитъ въ употребленіи одной только извести, которую прибавляютъ къ кипящему соку въ такомъ количествѣ, что сокъ получаетъ щедочную реакцію.

Работа освѣтленія сока производится слѣдующимъ образомъ:

Если прессы поставлены въ первомъ этажѣ завода, то сокъ прямо изъ-подъ нихъ проводится въ освѣтлительные (дефекаціонные) котлы; съ этою пѣлью прессы ставятся на нѣкоторомъ возвышеніи отъ пола и выше этихъ котловъ; если прессы помѣщены въ подвалномъ этажѣ, то сокъ изъ-подъ нихъ стекаетъ въ особые резервуары, изъ которыхъ потомъ, посредствомъ насоса, или особаго снаряда, называемаго *сокоподъемнымъ* (monte jus), поступаетъ въ освѣтлительные котлы; прессы помѣщаются также во второмъ этажѣ, вмѣстѣ съ терками.

Сокоподъемный скarядъ, изобрѣтенный г. Дюбрюнфо, изображенъ на фигурахъ 39 и 40. Фигура 39 представляетъ продольный его разрѣзъ по срединѣ, а фигура 40 — видъ сверху. А — цилиндръ, изъ крѣпкаго котельнаго желѣза, съ выпуклыми концами; верхній конецъ имѣетъ вырѣзъ, который закрывается плотно привинчивающею крышкою В. Посредствомъ трубки С, онъ наполняется сокомъ, а трубкою D сокъ выходитъ изъ него въ освѣтлительные (дефекаціонные) котлы; посредствомъ трубки Е, онъ соединяется съ паровымъ жгутомъ; паръ, вступивъ въ цилиндръ А, охлаждается въ немъ жидкостью, проходящей изъ щадочки Г, по трубкѣ F, и падающей въ него, чрезъ сѣтку I,

мелкими каплями. — Снарядъ действуетъ следующимъ образомъ: наполняютъ кадочку *G* холоднымъ сокомъ, закрываютъ краны у трубокъ *F* и *C* и открываютъ ихъ у трубокъ *D* и *E*. Давленiemъ пара, выходящимъ изъ парового котла по трубкѣ *E* и вступающимъ въ цилиндръ *A* съ силою отъ $1\frac{1}{2}$ до 2 атмосферъ, вытесняется изъ него воздухъ, выходящий трубкою *D*. Какъ скоро цилиндръ наполнится паромъ, краны *D* и *E* запираются и отпираются кранъ трубки *E*. Если въ цилиндръ *A* находится пару много, онъ выпускается изъ него трубкою *D*, до тѣхъ поръ, пока давленie его въ цилиндръ будетъ менѣе атмосферного давленія: въ такомъ случаѣ, сокъ изъ кадочки *G*, поднимаясь по трубкѣ *F*, вольется въ цилиндръ *A* и сгустить паръ въ воду, отчего въ немъ образуется разрѣженнное пространство. Когда соку изъ кадочки *G* влито въ цилиндръ около ведра, тогда запирается кранъ трубки *F* и отпирается кранъ у трубки *C*, чрезъ которую сокъ изъ нижняго резервуара очень скоро переливается въ цилиндръ *A*. Если, вверху, наружные стѣнки цилиндра будуть холдны, то значитъ весь цилиндръ наполнится сокомъ; при этомъ тотчасъ запирается кранъ трубки *C* и отпираются краны трубокъ *E* и *D*; давленiemъ пара, проходящимъ изъ парового котла по трубкѣ *E*, на сокъ, находящийся въ цилиндрѣ, послѣдній поднимается по трубкѣ *D* и выливается въ освѣтлительные котлы.

Освѣтлительные котлы, нагрѣваемые паромъ, бѣльшою частію, бывають съ двойнымъ дномъ; въ промежутокъ между днами проводится паръ изъ парового котла; стѣнки котла, для предупрежденія разрыва, дѣлаются толщиною не менѣе 2-хъ линій. По окончаніи работы освѣтленія сока въ такихъ котлахъ, паръ, сгущающійся между днами, образуетъ безвоздушное пространство; и, вслѣдствіе давленія наружнаго воздуха на стѣнки котла, они могутъ вогнуться внутрь; въ избѣженіе чего котель долженъ быть снабженъ воздушными предохранительными клапаномъ, который, по окончаніи операциіи, проводить воздухъ внутрь; во время же пропусканія туда паровъ, отъ давленія ихъ съ внутренней стороны, клапанъ запирается.

На некоторыхъ заводахъ, нагрѣваніе сока въ котлѣ производится иначе: паръ проводится по спиральной трубкѣ, которая располагается или по стѣнкамъ котла, или по срединѣ его, во всю высоту. Но такое расположение паропроводной трубы мѣшаетъ чисткѣ котла, и на ней, во время операции, образуется трудно счищаемая кора, которая еще, какъ худой проводникъ теплоты, замедляетъ нагрѣваніе сока. Кора эта удаляется не иначе, какъ промываніемъ трубокъ въ водѣ, подкисленною соляною кислотою.

Паровые освѣтлительные котлы бываютъ вмѣстимостью отъ 65 до 80 ведеръ. Чтобы освѣтленіе шло непрерывно, необходимо имѣть ихъ три. Работа на нихъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: когда первый, напримѣръ, котель наполняется сокомъ, во второмъ сокъ уже нагрѣтъ до того, что можно приступитьъ къ освѣтленію его; въ третьемъ, къ этому времени, уже произведено освѣтление; далѣе, когда освѣтленный сокъ спущенъ изъ третьяго котла, тогда онъ тотчасъже наполняется новымъ количествомъ сока, а во второмъ котлѣ начинаютъ освѣтлять сокъ. Оба дна котла соединяются между собою краномъ особеннаго устройства, который проходить чрезъ средину ихъ и выступаетъ надъ верхнимъ дномъ на 8 дюймовъ. На этой выступающей части крана находятся три отверстія, расположенные въ различныхъ четвертяхъ окружности и возвышающіяся одно надъ другимъ на 1, 2 дюйма. Помощью этого крана, освѣтленный сокъ и осадокъ могутъ быть слиты независимо одинъ отъ другаго.

На фигурахъ 41, 42 и 43 изображенъ освѣтлительный котель, нагрѣваемый паромъ. Фигура 41 изображаетъ вертикальный его разрѣзъ, фигура 42—боковой видъ, и фигура 43—разрѣзъ крана въ увеличенномъ масштабѣ. Котель состоитъ изъ верхней цилиндрической части *a*, шарообразной нижней части *b* и сегмента шара *c*. Эта послѣдняя, вмѣстѣ съ частью *b*, плотно соединена съ цилиндрическою частью *a*, несколькими винтами.—Если два котла поставлены другъ подлѣ друга, то паръ проводится въ нихъ по общей трубкѣ *d*, какъ показано на чертежѣ; войдя въ широкую трубку *e*, паръ идетъ

потомъ по трубкамъ *f*, *f*, снабженными кранами и проводящимъ его въ пространство между днами; лишний паръ и сгущенная вода выливаются оттуда по трубкамъ *g*, *g*. Освѣтленный сокъ сливается краномъ *h*, устройство котораго слѣдующее:

Въ мѣдной конической коробкѣ, проходящей чрезъ оба дна котла, вращается пустая мѣдная коробка, съ тремя равными отверстіями, расположеными на одной вертикальной линіи, въ равномъ одно отъ другаго разстояніи. Наружная коробка имѣть также три отверстія, расположенные на одиноковой высотѣ съ первыми, но въ различныхъ частяхъ окружности круга. При такомъ расположениіи отверстія, если кранъ стоитъ, какъ показано на фигурѣ 43, то жидкость изъ котла можетъ стекать только верхнимъ отверстіемъ, потомучто отверстіе наружной коробки соединено съ верхнимъ только отверстіемъ крана, какъ это видно на рисункѣ *a'*, представляющемъ разрѣзъ крана на линіи *ig*. Если кранъ повернуть на четверть оборота ключемъ *i*, то жидкость будетъ уже сливаться среднимъ отверстіемъ, потомучто какъ верхнее, такъ и нижнее отверстіе наружной коробки не совпадаютъ при этомъ съ соотвѣтствующими имъ отверстіями крана, между тѣмъ какъ среднія ихъ отверстія между собою соединяются, что можно видѣть изъ рисунка *b'*, представляющаго разрѣзъ крана по линіи *xw*. Когда повернемъ кранъ, въ ту же сторону, еще на четверть окружности, жидкость будетъ сливаться нижнимъ отверстіемъ крана, потомучто оно только одно совпадаетъ съ нижнимъ отверстіемъ наружной коробки, какъ это видно на рисункѣ *c'*, представляющемъ разрѣзъ крана по линіи *YZ*.

При употреблениіи котловъ со спиральными трубками, такие краны дѣлаются ненужными: они замѣняются двумя пустыми кранами, придѣланными къ боку котла; нижнимъ спускается изъ котла осадокъ, а верхнимъ — освѣтленный сокъ.

Освѣтленіе сока, во многихъ мѣстахъ, производится въ котлахъ, нагреваемыхъ голымъ огнемъ; котлы вмазываются въ печь такимъ образомъ, чтобы пламя и

дымъ дѣлали вокругъ котла шѣсколько оборотовъ, прежде чѣмъ уходить въ дымовую трубу.

Невыгода нагреванія освѣтлительныхъ котловъ голымъ огнемъ состоить въ слѣдующемъ: для скорѣйшаго скопленія, на днѣ котла, осадка, происходящаго при освѣтлениі сока, сокъ необходимо держать оставаться въ покой, чего нельзя достичь на горячей печкѣ, а потому нужно вынимать изъ-подъ печки огонь и внутренность ея охлаждать водою, при чемъ теряется много теплоты и времени, потомучто, какъбы ни охлаждали печь, во всякомъ случаѣ, она не можетъ охладиться скоро, требуетъ для этого немало времени, между тѣмъ какъ высокая температура, замедляя осажденіе нечистотъ, замедляетъ работу; чѣмъ болѣе освѣтлительные котлы, тѣмъ замедленіе въ работѣ становится ощутительнѣе, и если, какъ обыкновенно и бываетъ, котлы имѣютъ вмѣстимость отъ 140 до 160 ведеръ, то операциія освѣтлениія требуетъ вдвое болѣе времени, нежели въ томъ случаѣ, когда котлы нагреваются паромъ.

Для каждого завода нужно два такиѣ котла: въ то время, когда въ одномъ изъ нихъ сокъ начнетъ нагреваться, въ другомъ освѣтлениѣ должно быть кончено, и сокъ отстаивается до тѣхъ поръ, пока въ первомъ онъ нагревается до той степени, что можно его освѣтлять; по выпорожненіи послѣдняго, онъ снова наполняется сокомъ, который и начинаютъ нагревать тогда, когда въ первомъ котлѣ сокъ уже освѣтленъ и отстаивается.

Г. Рафно (Raphneau), для устраненія неудобствъ освѣтлениія сока при нагреваніі его голымъ огнемъ, произходящихъ отъ вышеуказанныхъ причинъ, предложилъ слѣдующее: два котла, вмѣстимостью въ 80 ведеръ, привѣшиваются къ концамъ коромысла, вращающагося на вертикальной оси, проходящей чрезъ центръ его; потомъ, они привѣшиваются къ коромыслу помошью трехъ желѣзныхъ цѣпей съ крючками, находящимися на ихъ концахъ; крючки задѣваются за кольцы, утвержденныя въ котлахъ. Для нагреванія сока, устраивается постоянная печка, гдѣ нибудь на окружности вращенія

концовъ коромысла. Работа производится слѣдующимъ образомъ: котель, висящій надъ печкою, наполняется сокомъ; подъ печкою разводится огонь; сокъ, нагрѣтый до кипѣнія, освѣтляется; между тѣмъ котель, висящій на другомъ концѣ коромысла, наполняется такимъ же, какъ и въ первомъ котлѣ, количествомъ сока, къ тому времени, когда въ первомъ окончено освѣтленіе. Какъ вѣсь котловъ суть сокомъ, на обѣихъ сторонахъ коромысла, одинаковъ, то они очень удобно могутъ вращаться; и дѣйствительно, по освѣтленіи сока въ первомъ котлѣ, коромысло переворачивается на половину оборота, при чёмъ котель съ освѣтленнымъ сокомъ становится на холодное мѣсто, а холодный сокъ въ другомъ котлѣ становится на мѣсто первого, на горячую печь. Такимъ образомъ устраняются невыгоды выниманія изъ печи огня и охлажденія самой печи.

Снарядъ этотъ имѣетъ неотъемлемыя достоинства при нагрѣваніи сока голымъ огнемъ; только употребление его требуетъ большой осторожности, потому что случалось нѣсколько разъ — цѣпи обрывались.

Работа освѣтленія сока, нагрѣвается ли онъ парами, или голымъ огнемъ, производится слѣдующимъ образомъ: къ соку, нагрѣтому до 64° Реомюра, на каждый 8 ведеръ, прибавляется фунтъ свѣжеобожженої извести, разведенной въ тройномъ количествѣ воды, и 2 фунта костяной угольной пыли, всегда остающейся въ изобиліи при изготавленіи угля. Какъ, по прибавленіи къ соку известковаго молока, большая часть извести плаваетъ только на поверхности его, и, для большаго ея дѣйствія на находящіяся въ соку свободныя кислоты и азотистыя вещества, она должна приходить съ ними въ наибольшее соприкосновеніе, то нерѣдко нужно, послѣ прибавленія къ соку известковаго молока, перемѣшивать его какъ можно тщательнѣе. Отъ дѣйствія извести и угля на сокъ, онъ первоначально принимаетъ грязный цветъ, исчезающій мало по малу, во мѣрѣ того, какъ изесть соединяется съ органическими веществами; при дальнѣйшемъ ея дѣйствіи, сокъ замѣтно мутится; далѣе замѣчаются въ немъ осо-

баго рода клочья, а муть пропадаетъ. По мѣрѣ изчезанія муты, клочья увеличиваются все болѣе и болѣе, и наконецъ, по истеченіи нѣсколькихъ минутъ, явственно могутъ быть видимы въ соку, нѣсколько окрашенному въ янтарный цвѣтъ. Всѣ эти явленія совершаются впродолженіе 10, или 12 минутъ, и во все это время поддерживается въ соку не очень сильная температура. Часть клочьевъ, плавающихъ въ жидкости, выдѣляется на поверхность ея и образуетъ пѣну; другая же, большая часть ихъ, осаждается на дно.

Клочья, выдѣлившиеся на поверхность сока въ видѣ пѣны, превращаются въ довольно твердую массу, темносѣраго цвѣта; при кипѣніи жидкости, она лопается и поднимается, такъ, что если не уменьшить при этомъ огня, то она перейдетъ съ частью сока за края котла. По показанію г. Шубарта, на заводахъ г. Креспеля, близъ Арасса, сокъ освѣтляется слѣдующимъ образомъ: какъ скоро онъ нагрѣется до 38° Р., прибавляется къ нему заразъ все потребное количество известковаго молока, потомъ все это перемѣшивается тщательно мѣшаломъ, т. е. палкою съ крыльями на нижнемъ концѣ, съ тѣмъ, чтобы ровнѣе распределить извѣстъ по всей массѣ сока. Послѣ перемѣшиванія, раздвинувъ по сторонамъ образовавшуюся пѣну, можно ясно видѣть, плавающіе въ соку, мелкіе клочки бѣлка, которые, соединяясь, потомъ образуютъ плотную грязноватозеленаго цвѣта массу. Вслѣдъ за образованіемъ клочьевъ, замѣчается медленное движеніе ихъ въ соку, отъ средины къ окружности котла; спустя нѣсколько минутъ жидкость начинаетъ кипѣть. Кипѣніе ея поддерживаетъ до тѣхъ поръ, пока оно, по всей окружности, приметь одинаковый видъ; потомъ, прекращаютъ притокъ паровъ, запирая кранъ паровой трубы. Случается иногда, при сокѣ худыхъ качествъ и при худо произведенномъ освѣтленіи, что клочки движутся не отъ средины къ окружности, а въ противномъ направленіи, и если вообще движение клочковъ отъ окружности къ срединѣ котла есть признакъ худаго освѣтленія, то къ соку прибавляютъ еще извести и уменьшаютъ притокъ паровъ. По освѣтленіи, сокъ оставляется около 10 минутъ.

въ покой и сливается, чрезъ кранъ котла, въ подставляемые сосуды. Освѣтленный сокъ долженъ быть прозраченъ, нѣсколько окрашенъ свѣтло-желтымъ цвѣтомъ; но совсѣмъ другіе признаки представляютъ освѣтленный сокъ тѣхъ свекловицъ, которыя или пустыли ростки отъ долгаго лежанія, или были употреблены отчасти гнилыя: онъ получается тогда непрозрачнымъ и бываетъ окрашенъ шафраножелтымъ цвѣтомъ. Чтобы судить о свойствахъ освѣтленного сока тотчасъ послѣ освѣтленія, черпаютъ часть его изъ котла серебряною ложкой: если при этомъ на дно ея осаждается много клочьевъ, то освѣтленіе было произведено хорошо, и сокъ получается хорошихъ качествъ; если же сокъ остается въ ней долго мутнымъ, то освѣтленіе его было произведено худо, и въ такомъ случаѣ прибавляютъ къ нему еще извести.

Признаками хорошо произведенаго освѣтленія сока, при надлежащемъ употребленіи извести и при нагрѣваніи его парами, могутъ служить:

- 1) Явственное отдѣленіе аммоніака изъ сока.
- 2) Явственное выдѣленіе изъ сока клочьевъ бѣлка и другихъ азотистыхъ веществъ, при дѣйствии на нихъ извести.
- 3) Образованіе просвѣчивающей кожицы на поверхности сока, тотчасъ по прилитію къ нему известковаго молока.
- 4) Выдѣленіе на поверхности сока грязноватозеленой пѣнѣ, довольно густой, имѣющей видъ свѣже-приготовленнаго сыра.
- 5) Трешины на пѣнѣ, образующіяся при кипѣніи сока.

Всѣ эти явленія могутъ происходить, впрочемъ, только отъ избытка употребленія извести; но въ такомъ случаѣ освѣтленный сокъ бываетъ юдкаго вкуса, пропадающаго только при процѣживаніи сока, до трехъ разъ, чрезъ животный уголь.

Чѣмъ худшихъ качествъ освѣтляется свекловичный сокъ, тѣмъ болѣе должно прибавлять къ нему извести. Это отношеніе узнается только по опыту, который научить познавать достоинства свекловичнаго сока, а слѣ-

довательно, и надлежащее употребление извести для его освѣтления. Отношение количества извести къ соку, главныйше, зависитъ отъ плотности сока; такъ напримѣръ: къ 65 ведрамъ сока, плотностью въ 5 градусовъ по ареометру Боме, на нѣкоторыхъ заводахъ прибавляется отъ 5 до $5\frac{1}{2}$ фунтовъ извести; на тоже количество сока, плотностью въ 8°, прибавляется 8 фунтовъ извести, а къ соку въ 9° — прибавляется 9 фунтовъ извести. Доброта извести и свойства обработываемой свекловицы имѣютъ также влияніе на отношеніе количества извести къ соку. Известь должна быть не слишкомъ жирина и не слишкомъ тоща; въ послѣднемъ случаѣ, какъ она содержитъ много землистыхъ частицъ, песку, глины и др., отчего нескоро гасится при обливаніи водою, то такой извести нужно брать болѣе, нежели первой, для одного и тогоже количества сока. Точно также сокъ свѣжихъ свекловицъ требуетъ менѣе извести, нежели сокъ свекловицъ испортившихся, которая или пустили ростки отъ долгаго лежанья, или отчасти загнили; количество извести измѣняется также, смотря потому, въ какое время обрабатывается свекловица на полученіе сока: такъ, на заводахъ у Креспеля, на 70 ведеръ сока, выжатаго изъ свекловицы впродолженіе времени отъ сентября до февраля, употребляется 5 фунтовъ извести, въ мартѣ — 6 фунтовъ, въ апрѣль — отъ 7 до 8 фунтовъ, а при концѣ работъ количество извести возвышается до 9 и 10 фунтовъ.

Паскаль, для опредѣленія количества извести, потребнаго для освѣтления сока, предложилъ слѣдующій способъ. Нужно взять только 1000 золотниковъ сока, который долженъ быть освѣтленъ; 6 золотниковъ гашеной извести и просеянной чрезъ сито и нѣсколько стеклянныхъ пробирныхъ цилиндровъ, съ малярными воронками, покрытыми цѣдильной бумагой. 1000 золотниковъ сока нагрѣвается въ мѣдной кострюльѣ до 90° Ц., и прибавляется потомъ золотникъ порошка извести; по нѣкоторомъ кипѣніи сока, часть его процѣживается въ первый цилиндръ; прибавляется къ нему цитомъ еще золотникъ извести, и также про-

прыгаетъся часть его въ другой цилиндръ. Такимъ образомъ, къ соку прибавляютъ, по одному золотнику, все количество извести и получаютъ шесть различныхъ пробъ освѣтленнаго сока, по свойствамъ которыхъ и узнаютъ, сколько нужно употребить извести. Освѣтленный сокъ въ первыхъ двухъ цилиндрахъ, обыкновенно, имѣеть зеленоватый цветъ; въ третьемъ окрашенъ болѣе или менѣе темножелтымъ цветомъ; въ четвертомъ — свѣтложелтымъ, и наконецъ въ пятомъ и шестомъ, при обработкѣ свѣжихъ свекловицъ, хотя и бываетъ окрашенъ свѣтложелтымъ цветомъ, но пѣна, всыпывшая на поверхность сока, представляетъ клочковатый видъ, теряетъ однородность, что и служить явнымъ признакомъ употребленія извести въ избыткѣ.

Достаточноли было употреблено извести для освѣтленія сока, можно также узнать помошью синей и красной лакмусовой бумаги. Первая краснѣеть въ соку, если онъ содержитъ свободныя кислоты; вторая синѣеть въ немъ, если онъ содержитъ свободныя щелочи. Смотря по тому, измѣненія цвета бумаги въ соку происходять медленно, или быстро, судятъ о большей или мѣньшей степени кислаго или щелочнаго свойства жидкости.

Свеклосахарные заводчики никогда не должны терять изъ виду, что отъ освѣтленія сока зависятъ всѣ другія операциі, а потому всячески должно стараться освѣтлять сокъ какъ можно тщательнѣе, употреблять хорошую извѣсть и въ достаточномъ количествѣ; сокъ, послѣ прибавленія известковаго молока, хорошенъко перемѣшивать и поддерживать въ немъ довольно высокую температуру. Но если, несмотря на все это, освѣтленіе идетъ худо, то причину, прежде всего, нужно искать въ свойствахъ обрабатываемой свекловицы, или удостовѣриться, не происходить ли это отъ нечистоты терочной машины, прессовальныхъ мѣшковъ, плетенокъ и проч. Если прессовальные мѣшки и плетенки давно уже употребляются и послѣ каждого прессованія не такъ хорошо промываются, а также и въ томъ случаѣ, когда сокъ, при прессованіи, сопри-

касается съ сердцевиною ивовыхъ прутьевъ , составляющихъ плетенки , то одной изъ этихъ причинъ достаточно , чтобы измѣнить сокъ и затруднить его освѣтленіе . На освѣтленіе сока имѣютъ вліяніе и нечистота каналовъ , по которымъ протекаетъ онъ , и нечистота тельжекъ , на которыхъ перевозится растертая свекловица съ терки къ прессу , въ томъ случаѣ , когда онъ рѣдко промываются известковою водою ; терка также можетъ вредить освѣтленію сока въ томъ случаѣ , когда вновь истертая свекловица прикасается къ частямъ прежде истертой и отчасти уже загнившей свекловицы . Но главнѣйше обращать вниманіе должно на прессовальные мѣшки и плетенки , дурное промываніе которыхъ имѣетъ всегда слѣдствіемъ худое освѣтленіе сока .

Если освѣтленіе сока , отъ какихъ нибудь вышесказанныхъ причинъ , идетъ худо , то онъ можетъ освѣтлиться хорошо только молокомъ , кровью , или яичнымъ бѣлокомъ ; по освѣтленію этими веществами , онъ дѣляется прозрачнымъ . Когда , при освѣтленіи сока извѣстью , спустя 10 , или 12 минутъ , въ немъ замѣтна будетъ муть — признакъ худаго освѣтленія , тогда тотчасъ же должно прибѣгнуть къ освѣтляющимъ свойствамъ крови , какъ вещества самаго дешеваго . Обыкновенно , на 200 ведеръ сока прибавляется ведро крови , смѣшанной , предварительно , съ двумя ведрами воды , при безпрерывномъ мѣшаніи . Разбавленная водою кровь , будучи прилита къ соку , при кипѣніи его , свертывается въ самое короткое время , при чемъ свернувшіяся частицы ея , соединяясь вмѣстѣ , образуютъ плотную массу , которая болѣе и болѣе увеличивается , при кипѣніи , и , при осажденіи своею на дно , увлекаетъ за собою и всѣ прочія частицы , плавающія въ жидкости и сообщающія ей мутность . Молоко и яичный бѣлокъ дѣйствуютъ на сокъ такъ же , какъ и кровь . Если прибавлять кровь къ холодному соку , то она будетъ дѣйствовать гораздо лучше , потому что успѣеть разойтись по всей массѣ сока прежде , нежели свернется . А потому , когда увидятъ , что для освѣтленія сока недостаточно одной извести , прибавляютъ къ

нему кровь, тотчасъ, не давъ ему болѣе нагрѣться. Вообще соблюдаются слѣдующее правило: чѣмъ сокъ болѣе нагрѣтъ, тѣмъ болѣшимъ количествомъ воды крови должна быть разбавлена, потомучто, чѣмъ она жиже, тѣмъ скорѣе разойдется въ соку и, слѣдовательно, тѣмъ лучше будетъ на него дѣйствовать. Кровь, смѣшанная съ тройнымъ количествомъ воды, будучи приливаема даже къ кипящему соку съ довольно звачительной высоты, при тщательномъ его перемѣшиванія, хорошо освѣтляетъ сокъ, безъ всякаго затрудненія.

При обработкѣ слишкомъ старыхъ свекловицъ, получается сильно пѣниящійся сокъ, съ малымъ содержаниемъ сахара, большая часть которого превратилась, при долгомъ лежаніи свекловицы, въ слизистое вещество, и бываетъ окрашенъ въ тотъ же цвѣтъ, въ какой окрашивается сокъ гнилыхъ свекловицъ; несмотря на все старанія освѣтлить такой сокъ, онъ остается мутнымъ даже при освѣтлениіи кровью. Съ увеличеніемъ слизистаго вещества въ свекловицѣ, плотность сока также увеличивается; при дѣйствіи на такой сокъ извести, слизь разлагается довольно скоро только при температурѣ кипѣнія. На этомъ основаніи Лафаргъ советуетъ прибавлять извѣстъ къ соку только при кипѣніи его; но какъ, при продолжительномъ и сильномъ нагрѣваніи сока, онъ легко окрашивается, то предложеніе Лафарга едвали не болѣе вредно, чѣмъ полезно. Оно могло бы принести пользу въ томъ случаѣ, когда въ сокѣ нѣтъ слизи; но если она находится въ довольно значительномъ количествѣ, то первымъ условіемъ освѣтленія, для выгоднѣйшихъ дальнѣйшихъ операций, должна быть прозрачность сока: лучше предпочесть окрашенный сокъ мутному. По прибавленіи известковаго молока къ кипящему соку, происходитъ сильное вспучивание массы, и сокъ легко можетъ перелиться чрезъ края котла, если не остановить кипѣнія; чтобы избѣгнуть этой могутщей случиться непріятности, пре-крашаютъ выпускъ паровъ прежде, чѣмъ прибавлять извѣстъ, и, когда, послѣ этого, все хорошо перемѣшано, пары вновь пускаются. Сильное вспучивание сока, при

такихъ обстоятельствахъ, ясно указываетъ на содержание въ немъ свободной слизистой кислоты.

б) *Французский способъ* состоить въ томъ, что къ соку, послѣ освѣтленія по колоніальному способу, прибавляется сѣрной кислоты, столько, сколько нужно чтобы жидкость сохранила слабую щелочную реакцію. Дюбрюнфо предлагаетъ прибавлять кислоту тотчасъ послѣ извести, Домбалль — послѣ освѣтленія, когда сокъ уже спѣженъ съ известковыхъ осадковъ. При этомъ способѣ освѣтленія, болѣшая часть аммоніака, находящагося въ жидкости, образуетъ сѣрнокислую соль. При кипяченіи, сѣрнокислый аммоніакъ превращается въ кислую соль, которая такъ же вредно дѣйствуетъ на кристаллическій сахаръ, какъ и свободная сѣрная кислота. Поэтому Клемандо предлагаетъ прибавлять сѣрную кислоту уже къ нѣсколько сгущенному соку, когда весь аммоніакъ отдѣлился (когда сокъ показываетъ 10, или 12 град. Боме); въ этомъ случаѣ кислота дѣйствуетъ хорошо, если только она не употреблена въ излишкѣ; но при выпариваніи такого сока, по мѣрѣ его сгущенія, выдѣляется гипсъ, и это очень затрудняетъ работу. Способъ этотъ, по видимому, основанъ на ошибочномъ мнѣніи о разрушительности дѣйствія щелочей на сахаръ.

У Рокенкура освѣтленіе производится слѣдующимъ образомъ: котель, вмѣщающей 50 ведръ, наполняется сокомъ; между тѣмъ, гасятъ 6 фунтовъ извести, однимъ ведромъ воды; приготовляютъ смѣсь $\frac{1}{4}$ ведра крови съ полуведромъ воды, и разводятъ водою $2\frac{1}{2}$ кружки купороснаго масла до плотности 10° или 12° Б. Къ соку приливаютъ, мало по малу, четверть количества приготовленаго известковаго молока и начинаютъ нагревать парами до 25° ; прибавляютъ при этомъ остальное количество известковаго молока и хорошенъко перемѣшиваютъ; при нагреваніи сокъ до 35° , прибавляютъ кислоту: во время соприкасанія кислоты съ сокомъ, послѣдній окрашивается красноватымъ цветомъ, но когда кислота насытится известью, сокъ принимаетъ первонаучальный цветъ. Когда наконецъ сокъ нагревается до

65°, прибавляютъ кровь, и, при слѣдующемъ за тѣмъ церемонией, сокъ сильно пѣнится; въ это время прекращаютъ притокъ паровъ и, по нѣкоторомъ стояніи, освѣтленный сокъ сливаютъ.

Способъ Цира, которому слѣдуютъ въ Германіи многіе заводчики и который считается до сихъ поръ еще тайною, отличается отъ французскаго способа тѣмъ только, что сокъ съ известью кипятится здѣсь дольше, чѣмъ при послѣднемъ способѣ. Во всѣхъ этихъ случаяхъ образуется гипсъ, который, по трудворастворимости своей, выдѣляется потомъ изъ сока, по мѣрѣ его сгущенія, и тѣмъ затрудняетъ его выпаривание и освѣтленіе. Вообще, освѣтленіе по французскому способу увеличиваетъ въ сокѣ количество солей, и костяной уголь гораздо меныше увлекаетъ ихъ, чѣмъ въ предыдущемъ способѣ.

в) Нѣмецкій способъ, болѣе или менѣе измѣненный, принадлежащий Ахарду и введенный во Франціи Креспелемъ, отличается совершенно отъ колоніальнаго способа тѣмъ, что выжатый сокъ, прежде прибавлениія извести, обрабатывается сѣриою кислотою; ошь употребляется на нѣкоторыхъ заводахъ и до настоящаго времени. Къ соку, поступающему изъ-подъ прессовъ въ запасные чаны, прибавляютъ $\frac{3}{1000}$ сѣрной кислоты (купороснаго масла), разведенной водою до 25° Б.; смѣшиваніе сока съ кислотою производится или въ особомъ резервуарѣ, или въ дефекаціонномъ котлѣ. Кислый сокъ, поступающій на освѣтленіе, нагревается до 30°, и къ нагрѣтому до такой степени соку прибавляется столько извести, въ видѣ известковаго молока, сколько нужно, чтобы она могла совершенно насытить кислоту. На многихъ нѣмецкихъ заводахъ, къ холодному соку прибавляютъ отъ $\frac{2}{1000}$ до $\frac{4}{1000}$ купороснаго масла, которое, спустя нѣсколько времени, насыщается потребнымъ количествомъ извести. Сѣрная кислота осаждаетъ изъ сока слизь, свертываетъ бѣлокъ и разлагаетъ соли. Сокъ, вместо темнаго цвѣта, получаетъ красноватый.

Начало, на которомъ основано употребленіе сѣрной кислоты въ нѣмецкомъ способѣ, ошибочно: когда

кислый сокъ сдѣлается щелочнымъ, при варкѣ съ известковымъ молокомъ, слизистыя вещества опять появляются въ соку, какъ будто кислоты вовсе не было; кислота въ этомъ случаѣ выдѣляеть только бѣлокъ, который и безъ того выдѣлился бы при кипяченіи. По нѣмецкому способу, сахаръ получается въ кристаллахъ, неимѣющихъ требуемыхъ качествъ.

Въ послѣднее время, Людерсдорфъ описалъ способъ, въ которомъ сѣрную кислоту (на 1000 частей сока 2 части кислоты, разведенной 12-ю частями воды) прибавляютъ прямо къ растертой свекловицѣ; въ этомъ случаѣ выжатый сокъ бываетъ мутный, отъ плавающихъ въ немъ весьма тонкихъ частицъ азотистыхъ веществъ, сдѣлавшихся нерастворимыми, отъ дѣйствія кислоты. По чрезвычайной тонкости, эти частицы не садятся на дно сами собою и сокъ не освѣтляется однимъ отстаиваніемъ. Но если къ соку прибавить около 3 процентовъ растертой жирной глины, то она, осаждаясь на дно, увлекаетъ съ собою и частицы азотистаго вещества. Спустя 12 часовъ, можно слить $\frac{2}{3}$ свѣтлой прозрачной жидкости; оставшаяся $\frac{1}{3}$ освѣтляется процѣживаніемъ.

На заводахъ, гдѣ работа на ночь прекращается, выпрессованный къ концу работы сокъ освѣтляется на слѣдующій день; чтобы онъ въ ночь не испортился, на сто ведеръ его прибавляютъ 3 фунта купороснаго масла, которое, предъ освѣтленіемъ, насыщается потребнымъ количествомъ извести. Лафаргъ на каждыя 16 ведръ сока, который долженъ быть освѣтленъ на другой день, совѣтуетъ прибавлять фунтъ извести; оставляемый на ночь сокъ нисколько не портится и, по освѣтленіи, бываетъ окрашенъ менѣе того сока, къ которому прибавляется кислота. Если къ оставленному на ночь соку не будетъ прибавлено ни извести, ни кислоты, то, по прошествіи 2-хъ часовъ, замѣтны будутъ въ немъ два слоя: нижний—темный, содержащий много твердыхъ тѣлъ, и верхній—почти такъже мутный, какъ и вытекающій изъ-подъ пресса сокъ; по прошествіи 8 или 10 часовъ, сокъ мутится совершенно, принимаетъ коричневый цвѣтъ и, что замѣчатель-

но, имѣеть тотъ же относительный вѣсъ, какъ и сокъ, выжатый изъ старыхъ свекловицъ; при нагреваніи, такой сокъ пѣнится до такой степени, что два работника не успѣваютъ снимать образующейся пѣни, и онъ переходитъ черезъ края котла.

Пѣна, образующаяся во время освѣтленія, снимается прорызленною ложкою и кладется въ мѣшки, гдѣ и оставляется для стеканія сока; осадокъ, остающійся на днѣ котла, по сливаніи освѣтленного сока, идетъ вмѣстѣ съ пѣною въ тѣ же мѣшки.

Мѣшки приготавляются изъ плотной линяной ткани и развязываются на особомъ, въ нѣсколько рядовъ, станкѣ, которыхъ въ каждомъ ряду помѣщается отъ 15 до 20 штукъ; 100 такихъ мѣшковъ, въ 10 дюймовъ длиною и шириной, достаточно для каждого завода. Сокъ, капающій изъ мѣшковъ, падаетъ въ деревянные, обитые свинцомъ, желоба, по которымъ проводится онъ въ освѣтлительный котель. Остающіеся въ мѣшкахъ пѣна и осадокъ, послѣ достаточного стеканія сока, выжимаются. Для прессованія употребляются, болѣею частію, деревянные винтовые прессы; прессованная доска, если она также деревянная, обивается со всѣхъ сторонъ мѣдью; если же пѣна и осадокъ выжимаются на тѣхъ же прессахъ, на которыхъ выжимается и растертая свекловица, то, при началь прессованія, должно дѣйствовать ими медленно; въ противномъ случаѣ, мѣшки лопаются, и сокъ выходить мутнымъ.

Освѣтленный сокъ имѣеть плотность менѣе сока неосвѣтленного, и эта разность бываетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ менѣе плотность неосвѣтленного сока: хороший неосвѣтленный сокъ, плотностью въ 8° по ареом. Боме, послѣ освѣтленія показываетъ 7° Б.; сокъ же плотности 6° Б., по освѣтленіи, показываетъ только 4°.

Повѣшие проекты освѣтленія сахара.

Между различными химическими веществами, содѣйствующими осажденію извести и неимѣющими вреднаго дѣйствія на сахаръ, можетъ быть употреблена

угольная кислота, которая въ тепломъ сокѣ совершенно выдѣляетъ извѣстъ изъ соединенія этой послѣдней съ сахаромъ, не сообщаетъ соку кислого свойства и обходится довольно дешево, если добывается сожженiemъ древеснаго угля, или кокса. Лучшимъ розысканiemъ, въ отношеніи дѣйствія угольной кислоты на освѣтленный извѣстю сокъ, обязаны мы г. Кульману. Чтобы знать, сколько находится извѣсти въ освѣтленномъ соку, онъ изслѣдовалъ сокъ и осадокъ, получаемый при дѣйствіи на него угольной кислоты.

При изслѣдованіи сока, освѣтленнаго 2 процентами извѣсти, не нагрѣвая до кипѣнія, найдено имъ, что въ 10 ведрахъ сока находится не болѣе 51 золотника извѣсти, 4,8 золотн. щелочей, кали и натра. Послѣ обработки его угольною кислотою, осталось въ немъ 8,24 золотн. извѣсти и всѣ количество кали и натра; слѣдовательно, углекислота осадила 42,76 золотн. извѣсти; остальное количество ея, вмѣстѣ съ кали и натромъ, осталось въ растворѣ.

При изслѣдованіи сока, освѣтленнаго $1\frac{1}{2}$ процентами извѣсти, и доведеннаго до кипѣнія, въ 10 ведрахъ его найдено 65,75 золотниковъ извѣсти; послѣ же обработки его углекислотою осталось 18,75 золотн. щелочей, большою частью извѣсти, и частью щелочей кали и натра. При повторенной обработкѣ углекислотою, выдѣлилось изъ сока еще только 11,27 золотн. извѣсти; слѣдовательно, хотя количество извѣсти при этомъ и уменьшилось, все-таки ея находится въ немъ еще достаточное количество, вмѣстѣ съ щелочами кали и натра.

Но какъ эти щелочи, при дальнѣйшихъ обработкахъ сока, вредно дѣйствуютъ на сахаръ, то г. Кульманъ совѣтуетъ выдѣлять ихъ изъ раствора фосфорнокислымъ аммоніакомъ, прибавляя одинъ процентъ этой соли къ соку, тотчасъ послѣ обработки его углекислотою, при чёмъ образуется осадокъ фосфорнокислой извѣсти. Обработанный такимъ образомъ сокъ выпаривается и уваривается легче, и не показываетъ щелочной реакціи; окончательно уваренный сиропъ окрашивается мало и получаемый такимъ путемъ свеклович-

ный, сахаръ обладаетъ такимъ же вкусомъ, какъ и тростниковый, — непріятный запахъ свекловицы исчезаетъ.

Послѣ опытовъ, произведенныхъ надъ этимъ способомъ въ маломъ видѣ, повторены были опыты въ большемъ видѣ, и съ одинаковымъ успѣхомъ. На этотъ разъ было употреблено сока 90 ведеръ; освѣтленіе произведено $1\frac{1}{2}$ процентами извести, и, послѣ обработыванія освѣтленнаго сока угольною кислотою, прибавлено $4\frac{1}{2}$ фунта соли фосфорнокислого аммоніяка. Чтобы избѣгнуть двойнаго процѣживанія, соединеннаго съ этиими операциями, т. е. съ освѣтленіемъ сока угольною кислотою и прибавкою фосфорнокислого аммоніяка, лучше всего прибавлять къ раствору эту соль тотчасъ послѣ обработки его угольною кислотою. Такъ обработанный сокъ, будучи процѣженъ сначала на цѣдилкѣ Дюмонда чрезъ оживленный животный уголь, а потомъ, доведенный выпариваніемъ до 22° Б., чрезъ свѣжій животный уголь, уваривался легко, сиропъ обладалъ слабою щелочною реакцией, полученный сахаръ имѣлъ хорошія качества, отличаясь хорошимъ вкусомъ и пр.

Столькоже ведръ сока, также освѣтленныхъ и также обработанныхъ угольною кислотою, но безъ прибавки къ нему послѣ этихъ операций, фосфорнокислого аммоніяка, дали другіе результаты: сиропъ послѣ увариванія былъ хуже и имѣлъ щелочную реакцію, очень явственныій запахъ свекловицы, и, въ сравненіи съ вышеприведеннымъ опытомъ, получено было сахара менѣе.

Фосфорнокислый аммонілкъ дѣйствуетъ двоякимъ образомъ: осаждаетъ находящуюся въ растворѣ сахаръ извѣстъ и насыщаетъ кислотою кали и натръ; основаніе же этой соли — аммонілкъ, при первомъ нагревѣваніи сока, улетучивается. Количество фосфорнокислого аммоніяка, потребное для осажденія щелочей изъ раствора сока, измѣняется отъ количества щелочей находящихся въ растворѣ, которое можетъ быть въ точности опредѣлено алкалиметрическою пробою.

Если фосфорнокислый аммонілкъ приготовлять за-

водскимъ образомъ въ большемъ видѣ, то соль эта можетъ быть пущена въ торговлю по цѣнѣ, не слишкомъ обременительной для свеклосахарныхъ заводчиковъ.

Свойство глинозема соединяться съ многими органическими веществами было поводомъ къ тому, что соли глинозема часто предлагали для освѣтленія свекловичнаго сока.

Въ 1812 г., Гоурдъ предложилъ, для освѣтленія сока, слѣдующій способъ: къ раствору квасцовъ прибавляется известковое молоко въ избыткѣ; полученный осадокъ, представляющій смѣсь ёдкой извести, сѣро-кислой извести (гипса) и водного глинозема, отцѣженный отъ жидкости и, промытый, прибавляется къ освѣтляемому соку. При кипяченіи сока, известь дѣйствуетъ точно такъ же, какъ и въ колоніальномъ способѣ, а водный глиноземъ выдѣляется изъ раствора окрашивающія вещества. Сокъ выходитъ свѣтлѣе, неожели при употребленіи одной извести. Способъ этотъ согласенъ съ основателльнымъ понятіемъ о дефекаціи въ томъ, что, кроме выгодныхъ дѣйствій извести и гипса, глиноземъ благопріятствуетъ выдѣленію изъ сока постороннихъ органическихъ и въ особенности красящихъ веществъ; однако способъ Гоурда мало употребляется, вѣроятно потому, что глиноземъ, хотя въ незначительномъ количествѣ, можетъ, несмотря на дѣйствіе извести, оставаться въ сокѣ раствореннымъ.

Г. Міаль совѣтуетъ, для выдѣленія извести, употреблять щавелевокислый глиноземъ. Для осажденія извести, находящейся въ 10 ведрахъ сока, требуется 30 золотн. щавелевой кислоты; слѣдовательно, для 1,000 ведеръ сока потребуется кислоты 32 фунта, которые стоять 20 руб. сер. Такая дороговизна щавелевой кислоты препятствуетъ распространенію этого способа.

Г. Ашаръ употребляетъ съ выгодою, для осажденія извести, пектиновую кислоту, получаемую имъ же самимъ изъ выпрессованныхъ остатковъ; 20 пудовъ остатковъ даютъ столько пектиновой кислоты, что можно осадить ею известь, находящуюся въ 1,600 ведрахъ.

Полученіе пектиновой кислоты очень просто и тре-

буеть незначительныхъ издержекъ. Результаты столь же хороши, какъ и при употреблениі щавелевокислого глинозема. Освѣтленный сокъ, обработанный пектиновою кислотою, при дальнѣйшихъ операціяхъ, окрашивается столькоже, какъ и безъ обработки его этою кислотою. (*)

Изъ всѣхъ этихъ способовъ выдѣленія извести изъ сока, больше всѣхъ достойно вниманія заводчиковъ предложеніе профессора Отто пользоваться, для упомянутой цѣли, олеиновою кислотою (побочнымъ продуктомъ стеаринового производства), которая притомъ будетъ, вмѣсто масла, предупреждать перекипаніе сока, при его выпариваніи. Уильсонъ предлагалъ бѣлый купоросъ, а Деконъ дубильную кислоту; но всѣ эти вещества слишкомъ дороги для примѣненія къ заводскому дѣлу.

2. Первое процѣживаніе сока черезъ костяной уголь.

Сокъ, освѣтленный тѣмъ или другимъ способомъ, процѣживаются черезъ костяной уголь. Причина, почему собственно выпариванію предшествуетъ эта работа, состоить въ слѣдующемъ: присутствіе солей затрудняетъ кристаллизацию сахара; содержаніе ихъ въ сокѣ, при выпариваніи его, относительно, увеличивается, вслѣдствіе отдѣленія воды, и, кроме того, отъ дѣйствія извести на паточный сахаръ, образуются новыя соли. Уголь имѣеть замѣчательное свойство — извлекать соли изъ такого раствора и даже выдѣлять извѣсть изъ соединенія ея съ сахаромъ. Сокъ, процѣженный одинъ разъ чрезъ костяной уголь, содержитъ

(*) Для приготовленія пектиновой кислоты поступаютъ слѣдующимъ образомъ: 100 частей выпрессованныхъ остатковъ свекловицы кипятятъ съ 8-ю частями кристаллической соды, растворимый пектиновокислый натръ, по отдѣленіи отъ нерастворимаго остатка, смѣшиваются съ хлористымъ кальциемъ, при чемъ происходитъ обильное разложеніе, вслѣдствіе котораго получается въ осадкѣ нерастворимая пектиновокислая извѣсть и въ растворѣ хлористый натръ.

Пектиновокислую извѣсть разлагаютъ соляною кислотою; пектиновая кислота получается въ видѣ студенистой массы и въ этомъ видѣ употребляется для выдѣленія избытка извести изъ сока послѣ его освѣтленія.

еще свободную известь; это не только не вредно, но даже полезно, потомучто она защищаетъ кристаллическій сахаръ отъ дѣйствія азотистыхъ веществъ, которые измѣняютъ его въ паточный.

Пять или шесть лѣтъ тому, сокъ для этой цѣли наливали въ чаны, достаточной вмѣстимости, наполненные крупнымъ порошкомъ костяного угля; но это влекло за собою большую потерю времени и потерю около 1-го процента сахара. Но какъ такимъ образомъ сахаръ очищается очень хорошо, то нѣкоторые заводчики остались при этомъ способѣ еще до сихъ поръ, несмотря на потерю сахара, который оттого обходится имъ дороже.

Въ настоящее время дознано, что, при быстромъ процѣживанія сока, можно получить сахаръ хорошихъ качествъ и въ болѣшемъ количествѣ, употребляя одинъ изъ слѣдующихъ способовъ:

1) Процѣживаніе сока, чрезъ крупный порошокъ костяного угля, въ столбчатыхъ цѣдилкахъ.

2) Процѣживаніе сока, чрезъ мелкоистолченный костяной уголь, въ ящичныхъ цѣдилкахъ.

Процѣживаніе первого рода введено было г. Делабарромъ и сотрудниками его Пеллетаномъ и знаменитымъ машинистомъ Шоме. Цѣдилка состоитъ изъ нѣсколькихъ металлическихъ трубъ, около 6 футовъ высоты: чѣмъ трубы выше, тѣмъ болѣе сберегается костяного угля. Въ эти трубки насыпается крупный порошокъ костяного угля, слоями около 8 дюйм. высоты, отдѣляющимися одинъ отъ другаго какимъ нибудь пористымъ тѣломъ; такимъ образомъ образуется какъбы нѣсколько цѣдилокъ, лежащихъ одна надъ другой.

Количество употребляемаго при этомъ костяного угля зависитъ отъ свойствъ процѣживаемаго чрезъ нихъ сока свекловицы.

Втораго рода цѣдилки состоятъ изъ ящика, раздѣленнаго на нѣсколько отдѣлений горизонтальными перегородками, на которыхъ насыпается костяной уголь; сокъ проходитъ чрезъ угли, лежащие на первой перегородкѣ, за тѣмъ проходитъ чрезъ угли, лежащие на второй пере-

городкѣ, и т. д., стекаетъ наконецъ въ нижнее отдѣленіе ящика, откуда и сливается. Для ускоренія процѣживанія, или въ случаѣ промывки костей, для извлеченія оставшагося въ нихъ сахара, въ нижнемъ отдѣленіи цѣдилки разрѣжаютъ воздухъ, пропуская туда паръ. Въ первомъ отдѣленіи цѣдилки, изъ сока совершенно удаляются азотистыя вещества, сообщающія сахару замѣтную черноту и горечь; въ прочихъ же отдѣленіяхъ онъ совершенно обезцвѣчивается, даже и при процѣживаніи сока худыхъ качествъ. Число отдѣленій въ цѣдилкахъ измѣняется, смотря по свойствамъ растворовъ, процѣживаемыхъ чрезъ нихъ. Такъ, напримѣръ, трехъ отдѣленій достаточно для процѣживанія сока и сиропа хорошихъ качествъ; напротивъ, при худыхъ ихъ качествахъ, нужно пять или шесть отдѣленій.

Должно замѣтить, что процѣживаніе производится или холоднымъ, или теплымъ путемъ; въ послѣднемъ случаѣ цѣдилки ставятъ въ чанъ, наполняемый горячимъ водою такой температуры, до которой вода съ выгодою можетъ быть нагрѣваема теплотою, отдѣляющейся при другихъ работахъ, не издерживаясь понапрасну на это нагреваніе.

Относительно употреблениія мелкаго и крупнаго костяного угля, въ новѣйшее время были сдѣланы сравнительные опыты и найдено, что мелкій порошокъ костяного угля совершенно удерживаетъ въ себѣ некристаллическій сахаръ, и что онъ обезцвѣчивается въ 4 раза лучше, чѣмъ крупный порошокъ костей; но послѣдний имѣетъ то преимущество предъ первымъ, что, по оживленіи, онъ можетъ быть снова употребленъ и даже дѣлается чрезъ это лучше, потому что переходитъ въ мелкій порошокъ, который, какъ видно изъ предыдущаго, представляется превосходный матеріалъ для втораго рода цѣдилокъ.

Г. Гекеръ предложилъ устройство цѣдилки, доставляющей очевидно значительныя выгоды, вполнѣ оцѣненные многими заводчиками. Предлагаемая имъ цѣдилка принадлежитъ къ столбчатымъ; она имѣетъ огромные размѣры, а именно: высотою 10, или 12 футовъ и диаметромъ отъ $1\frac{1}{2}$ до 3 футовъ. Цѣдилки такихъ размѣровъ

дѣлаются изъ листового желѣза; сверху и снизу снабжены большими отверстіями, служащими для наполненія и выниманія углей. Сокъ проводится изъ разервуара, стоящаго выше цѣдилокъ на 10 — 20 футовъ, отчего сокъ падаетъ на нихъ съ болѣшею силою, чѣмъ и ускоряется процѣживаніе чрезъ такой высокій слой угля.

Передъ процѣживаніемъ, угли нагрѣваются паромъ, чѣмъ устраняется охлажденіе сока во время самаго процѣживанія; для той же цѣли, сокъ въ резервуарѣ также нагрѣвается парами.

Употребленіе цѣдилокъ большихъ размѣровъ чрезвычайно выгодно; для огромнаго производства необходимо только три такихъ цѣдилки: одна — для процѣживанія только-что освѣтленнаго сока, другая — для процѣживанія уже выпареннаго сока, а третья во время дѣйствія первыхъ опораживается. Дѣйствіе цѣдилокъ Гекера чрезвычайно выгодно; по словамъ профессора Сименса, цѣдилка, наполненная 60 пудами оживленнаго костянаго угля, при процѣживаніи 20° сока, полученнаго изъ 1000 пудовъ свекловицы, даетъ безцвѣтный, какъ вода, сокъ, и только по прошествіи 24 часовъ окрашивающійся нѣсколько блѣдно-желтымъ цвѣтомъ.

3. Выпаривание или сгущеніе сока.

При выпариваніи сока, удаляются изъ него всѣ летучія части, и, следовательно, за тѣмъ остаются въ сокѣ только твердые тѣла, съ мѣньшимъ противъ первого содержаніемъ воды. Сгущеніе всякаго раствора можно производить двумя способами: холоднымъ или теплымъ путемъ. При сгущеніи холоднымъ путемъ, испареніе воды производится на открытомъ воздухѣ; но испареніе на открытомъ воздухѣ совершается слишкомъ медленно, потому что только верхній, самый незначительныій, слой жидкости превращается въ пары, и, следовательно, для испаренія, въ одно и тоже время, наибольшаго количества жидкости нужно, чтобы значительная поверхность ея подвергнулась дѣйствію воздуха. Способъ этотъ, несмотря на его простоту и

дешевизну, не годится, потому что сокъ свекловицы, отъ продолжительного дѣйствія воздуха, разлагается, такъ-что, по истечениіи нѣкотораго времени, сахаръ совсѣмъ исчезаетъ; остаются же только нѣкоторыя, неизмѣняющіяся, органическія примѣси. Поэтому необходимо, для сгущенія сока, ускоренное испареніе, и до сихъ поръ нѣтъ другаго средства въ короткое время сгущать сокъ, какъ помошью нагрѣванія.

Хотя извѣстно, что высокая температура имѣетъ вредное вліяніе на сахаръ, который, вслѣдствіе того, окрашивается и часто измѣняется, однако же необходимость заставляетъ употреблять нагрѣваніе, по крайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока не будетъ открыто другое такоже сильное средство, одинаково достигающее цѣли, съ менѣшими издержками и менѣе вредное для сахара.

Сгущеніе сока есть самая дорогая операциѣ для заводчика, частью по дорогоизнѣ снарядовъ, частью по большому расходу горючаго матеріала.

Для превращенія выпрессованаго сока въ сиропъ, нужно испарить по крайней мѣрѣ $\frac{5}{6}$ объема воды, а при употребленіи вымочки $\frac{7}{8}$. Возьмемъ, для примѣра, заводъ, обрабатывающій въ сутки 100 берковцевъ свекловицы: при двойномъ прессованіи сока, можно получить отъ 1200 до 1400 ведеръ и отъ 50 до 75 фунт. сахара.

Но для полученія такого количества сахара нужно при сгущеніи испарить 870 ведеръ воды, да потомъ еще отъ 280 до 300 — при увариваніи сиропа. Принимая въ расчетъ только расходъ на горючій матеріалъ для испаренія такого количества воды, нельзя удивляться тому, что все вниманіе заводчиковъ обращено на открытие нового способа, который сокращалбы расходы на топливо.

Въ настоящее время, выпаривание сока почти вездѣ производится парами, въ сковородахъ различного устройства; съ употребленіемъ пара сберегается горючаго матеріала отъ 20 до 30 проц., смотря по устройству выпарительныхъ сковородъ.

Если сгущеніе сока производится на голомъ огнѣ,

то употребляется при этомъ, такъ называемая, качающаѧ сковорода съ клювомъ. Форма этой сковороды круглая, съ плоскимъ дномъ, въ диаметрѣ $4\frac{1}{2}$ фута и глубиною $1\frac{3}{4}$ фута; ширина клюва $1\frac{1}{2}$ ф.; конецъ его возвышается надъ краями сковороды на одинъ футъ; внизу клюва находится ось, проходящая чрезъ дно сковороды и обоими концами укрепленная въ каменной стѣнѣ печи. Такимъ образомъ, при подниманіи задней части сковороды, она вращается на этой оси, опускаясь клювомъ внизъ.

Фиг. 44 представляетъ такую сковороду въ боковомъ видѣ: *A* сковорода; *a* клювъ; *b* ось, на которой вращается сковорода; *c* подвижный и *d* постоянный блоки, помошью которыхъ поднимается задняя часть сковороды; *B* печь; *f* желѣзная круглая плита съ отверстіемъ, заложенная на печь, куда вставляется сковорода; *h* дверцы печи.

Такого устройства сковороды очень удобны для выпораживанія сгущенного сока. Къ отвращенію пригоранія сока на днѣ сковороды, во время операциі, наливается его столько, сколько нужно, чтобы, по окончательномъ сгущеніи, онъ покрывалъ дно, по крайней мѣрѣ, на 2, или $2\frac{1}{4}$ дюйма. Хотя, съ одной стороны, эти сковороды представляютъ некоторую выгоду — въ томъ, что сгущенный сокъ легко выпораживается изъ нихъ и нисколько не пригораетъ, однако, съ другой стороны, при употреблении означенныхъ сковородъ, требуется слишкомъ много горючаго матеріала. Внутреннее пространство печи не болѣе самой сковороды, почему и нагрѣвается только дно, а боковыя стѣнки сковороды не нагрѣваются, потомучто еслибы онъ съ всѣхъ сторонъ были окружены пламенемъ, то, отъ прикосновенія къ нимъ сока, на внутренней сторонѣ ихъ, образовалсябы слой пригорѣлаго сахара, и чѣмъ ниже будетъ горизонтъ выпариваемаго сока, тѣмъ выше этотъ слой будетъ подвиматься. Одно соприкосновеніе пригорѣлаго сахара съ сиропомъ уже препятствуетъ кристаллизованію изъ него сахара.

При выпариваніи сока голымъ огнемъ, должно обра-

щать внимание, главнѣйше, на то, чтобы пламя отнюдь не касалось стѣнокъ сковороды выше слоя сока.

Поэтому сковороды и устраиваются такъ, чтобы нагрѣвалось только ихъ дно; но какъ дно качающейся сковороды не очень велико, то пламя изъ печи отдѣляется въ трубу, и теплота его, въ явный ущербъ выпариванію, совершенно теряется. Эта потеря въ особенности значительна при употреблении дровъ, потому что они даютъ длинное пламя, на концѣ коего сосредоточивается весь жаръ, который и выходитъ въ трубу. Эта сковорода употребляется, большею частію, только для окончательного *сгущенія сиропа*; для первоначальнаго выпаривания заводчики употребляютъ сковороды не круглые, а въ видѣ длиннаго прямоугольнаго четырехъугольника, при чемъ нагрѣвается пламенемъ топлива только $\frac{2}{3}$ сковороды; остальная же часть ея нагрѣвается горячими продуктами горѣнія топлива; горячій еще дымъ, кроме того, проводятъ подъ котель, наполненный холоднымъ сокомъ, который, предварительно оттого нѣсколько нагрѣвшись, поступаетъ въ сковороду.

Четырехъугольныя сковороды дѣлаются длиною въ 10 фут., шириной $1\frac{1}{4}$, ф.; длишаже пода у печки полагается отъ 5 до 6 фут., а ширина его равняется ширинѣ сковороды. При такомъ устройствѣ, пламя соприкасается съ большею поверхностью сковороды, и потому теряется гораздо менѣе теплоты. На передней сторонѣ сковороды находится кранъ, діаметръ котораго отъ 4—5 дюймовъ; посредствомъ крана, выпускается сгущенный сокъ, и, къ облегченію этой операции, сковорода спереди наклоняется на $1\frac{1}{2}$ дюйма. Такое наклоненіе ея доставляетъ двойную выгоду: во первыхъ, сокъ сливается чрезъ кранъ легко и скоро, и, во вторыхъ, большой слой сока нагрѣвается собственно пламенемъ топлива, а мѣньший слой сока—горячими продуктами горѣнія топлива.

При выпораживаніи сковородъ, не нужно выливать изъ нихъ всего сока: часть его оставляется на днѣ сковороды, и къ нему, какъ можно скорѣе, приливается

новое количество холодного сока, чѣмъ устраниется его пригораніе.

Выпарка сока на голомъ огнѣ требуетъ много топлива и пожигаетъ самыи сокъ, особенно при опоражниваниі спаряда; а потому на большихъ заводахъ выпарка производится парами, потомучтo, кромѣ сбереженія горючаго матеріала, нѣть опасности поджечь сокъ.

Сковороды, нагрѣваемыя паромъ. Форма и устройство такихъ сковородъ очень различны.

На заводѣ Креспеля употребляются длинныя четырехъугольные сковороды Тейлора и Мартино.

Такая сковорода изображена на фигурахъ 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 51-й. Фигура 45 представляетъ продольный разрѣзъ сковороды, фиг. 46—видъ сверху системы трубокъ, по снятіи дна сковороды; фигура 47—поперечный разрѣзъ сковороды по линіи *u* фигуры 45; фиг. 48—поперечный разрѣзъ по линіи *w* фигуры 45; фигуры 49, 50 и 51 представляютъ детальныя части.

Выпарительная сковорода состоить изъ мѣднаго ящика *A*, наружнаго деревяннаго ящика *B*, который, для прочности, обитъ снаружи листовымъ жѣлезомъ, и снаряда *c*, служащаго для опрокидыванія сковороды.

На мѣдномъ днѣ сковороды (фиг. 51, въ настоящую величину) укрѣпляются полуцилиндрическія трубы *bb* (фиг. 45, 47, 48 и 51), посредствомъ заклепокъ *c,c*; по этимъ трубкамъ проходитъ паръ для нагрѣванія сока.

Паръ изъ парового котла вступаетъ сначала въ трубку *d*, снабженную краномъ (фиг. 46), откуда идетъ въ поперечную трубку *e*, изъ которой проходить, чрезъ одиннадцать узкихъ трубокъ *ff* (устройство которыхъ показано на фиг. 49), въ полуцилиндрическіе каналы *bb*, находящіеся на днѣ сковороды. Паръ на противуположномъ концѣ сковороды выходитъ также одиннадцатью узкими трубками *ff* въ чугунную трубку *e'*, изъ которой, чрезъ отводную трубку *g*, проходить въ пространство трубки *e*, отдѣленное перегородкою *h*, а изъ него выходитъ, наружу, трубкою *i*, вмѣстѣ съ

сущимъ водою. На томъ концѣ, гдѣ паръ входитъ и выходитъ, сковорода вращается на чугунныхъ подставкахъ, которыхъ устроено по двѣ пары около концовъ трубки s ; эти подставки свободно врашаются въ подшипникахъ. На другомъ концѣ сковорода лежитъ на двухъ эксцентрикахъ l , l , насаженныхъ на одной оси t , лежащей на чугунномъ станкѣ n (фиг. 48).

Осъ t приводится въ движение безконечнымъ винтомъ o , который, при вращеніи его ручкою q , зацѣпляется за шестерню p , насаженную на оси w . При такомъ вращеніи безконечного винта, можно поднимать и опускать сковороду, какъ видно изъ формы эксцентриковъ ll . Выпаренный до надлежащей густоты сокъ спускается чрезъ отверстіе r , затыкаемое пробкою.

Фиг. 50 представляетъ разрѣзъ трубки l , при вращеніи концовъ ея s (фиг. 47), въ увеличенномъ масштабѣ.

Недостатокъ сковородъ Теймора и Мартино состоять въ томъ, что часть теплоты горячаго пара, входящаго въ полуциндрическія трубки, не дѣйствуетъ на жидкость, а теряется напрасно, нагрѣвая дно этихъ трубокъ. Къ устраненію отчасти этой потери теплоты, дно сковородъ приводится въ непосредственное прикосновеніе какимъ нибудь худымъ проводникомъ теплорода, заключающимся между дномъ сковородъ и наружнымъ ящикомъ. Неоспоримо, впрочемъ, то, что теплота горячаго пара совершиенно употребляется на нагреваніе жидкости, если система трубокъ будетъ прикасаться къ жидкости во всѣхъ точкахъ.

На многихъ свеклосахарныхъ заводахъ во Франціи нынѣ употребляются крытые круглія сковороды, изобрѣтенные Галлетомъ. Фиг. 52 и 53 представляютъ такую сковороду. Сковорода a снабжена деревянного крышею b , раздѣленною на двѣ части, которые соединены между собою такъ, что передняя сторона крышки можетъ вращаться; передняя часть сковороды снабжена выступомъ, какъ видно на фигурахъ 52, при c ; чрезъ эту вытянутую часть, въ видѣ носка, не закрывающую крышкою, снимается пѣна и выливается часть сока для пробы.

Отъ задней стороны крышки идетъ деревянная труба *d*, которая, соединяясь съ такими же трубами другихъ сковородъ, входитъ въ одну общую трубу. Последняя, вертикальная, труба, снизу открытая, выходитъ наружу зданія; пары, проводимые изъ отдельныхъ трубъ въ эту общую трубу, силою тяги воздуха, снизу вверхъ, выводятся наружу; для усиленія тяги воздуха, сверху трубы, изъ особаго резервуара, падаетъ мелкими каплями холодная вода, которая, охлаждая паръ, образуетъ въ трубѣ безвоздушное пространство, отчего воздухъ съ большею скоростію движется по направлению трубы вверхъ и увлекаетъ за себою не сгустившіеся пары. Вода, вмѣстѣ съ охлажденнымъ паромъ, падаетъ въ сосуды, поставленные подъ общею трубою. При такомъ устройствѣ, пары, образующіеся при выпариваніи сока, проводятся изъ сковороды въ общую трубу такъ успѣшно, что ихъ вовсе незамѣтно въ выпарительномъ пространствѣ сковородъ.—На одномъ изъ заводовъ черниговской губерніи, трубы, проводящія паръ изъ сковородъ въ одну общую трубу, сдѣланы съ изгибомъ; на нижней части его находится кранъ, чрезъ который выпускается охлажденный паръ, для того, чтобы онъ не падалъ назадъ, въ видѣ капель, въ котелъ, а общая труба снабжена небольшимъ вентиляторомъ.

На двѣ выпарительной сковороды Галлетовой лежитъ двойная спиральная трубка (*double serpentini*) *e,e*, колѣна которой соединены между собою двойною рамою *f*; выпаренный сокъ спускается краномъ *g*. Двойная трубка имѣетъ то преимущество передъ простыми спиральными трубками, что нагреваніе на всѣхъ точкахъ дна сковороды производится одинаково, чего нельзя достигнуть съ помощью простой трубки. Это объясняется такъ: при употребленіи двойной спирали, паръ проходитъ сначала отъ окружности къ срединѣ и возвращается назадъ въ противномъ направлении такъ, что въ двухъ параллельныхъ спиральныхъ линіяхъ всегда, подъ самаго горячаго пара, находится самый колодный паръ, а подъ менѣе горячаго пара — менѣе холодный паръ:

этимъ достигается одинаковая средняя температура во всѣхъ точкахъ трубы.

При простой спирали, такого уравнивания температуры никогда нельзя достичь, потому что наружу окружности трубы имѣть самую высокую температуру, а чѣмъ ближе подходитъ онъ къ срединѣ, тѣмъ больше понижается его температура.

Нельзя отрицать, что въ крытыхъ сковородахъ, съ двойной спиральной трубкой, сокъ выпаривается гораздо скорѣе, и что, по своей значительной величинѣ, такая сковорода примѣняется ко всякому устройству завода легче четырехъугольныхъ длинныхъ сковородъ Тейлора и Мартино; но недостатокъ крытыхъ сковородъ заключается собственно въ весьма затруднительномъ ихъ очищении. Два работника необходимо должны употребить половину дня для отвинчиванія рамы отъ дна, очищенія трубокъ и дна и постановки ихъ опять на мѣсто, между тѣмъ, какъ для чистки сковородъ съ плоскимъ дномъ нужно не болѣе пяти минутъ.

Сковорода, изображенная на фигурахъ 54 и 55, представляетъ измѣненіе вышеописанной сковороды съ двойною спиралью, при которомъ устранено неудобство очищенія дна сковороды и трубокъ; она называется выпарительной рѣшеткою и устроена Галдемомъ.

Устройство сковороды слѣдующее: мѣдный четырехъугольный ящикъ *A*, съ выступомъ *B*, скрѣпленъ двумя желѣзными плитами *b*, лежащими на балкахъ *c*, вѣбланныхъ въ стѣну; плиты *b*, при ослабленіи винтовъ *d*, могутъ вращаться, вмѣстѣ съ ящикомъ *A*, вверхъ и внизъ; на противоположномъ концѣ ящика, ко дну его, прикрѣплена желѣзная ножка *e*, вращающаяся на оси *f*, помощью которой можно этотъ конецъ, по произволу, опускать, или поднимать.

Въ ящикѣ *A*, на болтахъ *g*, виситъ рѣшетчатая система трубокъ. Она состоитъ изъ двухъ коробокъ *hh*, каждая съ внутренними подраздѣленіями и 24 отверстіями; въ отверстія вставляются плотно 24 мѣдные трубки, по двѣ трубы въ одно отдѣленіе короб-

ки, такъ показано на фиг. 55. Паръ входитъ сначала въ общую трубку прибора *k* и чрезъ трубки *ll* идеть въ 1-ю и 24-ю трубки, потомъ во 2-ю и 23-ю, и т. д., пока цаконецъ войдетъ въ 12-ю и 13-ю трубки, откуда онъ, выйстъ съ охлажденою водою, выходитъ наружу, чрезъ трубку *n*. Паръ долженъ имѣть силу 3 и 4 атмосферъ,— следовательно, имѣть температуру отъ 97 до 108 градусовъ Р.

Сковорода наполняется такимъ количествомъ сока, чтобы онъ, по настоящемъ сгущеніи, стоялъ выше системы трубокъ по крайней мѣрѣ на 4 дюйма.

При нагреваніи паромъ, сокъ въ этомъ приборѣ нагревается до кипѣнія въ нѣсколько минутъ; во времяз же кипѣнія онъ поднимается до краевъ сковороды; чтобы воспрепятствовать при этомъ переливанію его чрезъ края, бросаютъ на поверхность небольшой кусокъ коровьяго масла. Образующаяся пѣна пригоняется въ пространство *B*, где и снимается продиралиною ложкою.

Для очищенія дна сковороды и системы паропроводныхъ трубокъ отъ образовавшейся на нихъ пакипи, наливаютъ въ сковороду столько воды, чтобы она покрывала трубки, и нагреваютъ до кипѣнія, и при этомъ всѣ части прибора обтираютъ щетками.

Замѣтимъ, что, при однихъ и тѣхъже обстоятельствахъ, сковороды съ решетчатою системою трубокъ скорѣе сгущаютъ сокъ, нежели сковороды съ двойною спиральною трубкою. На заволѣ *Лафарга*, сокъ сгущается въ обѣихъ упомянутыхъ сковородахъ; хотя онъ и требуютъ разнаго количества паровъ для сгущенія, до одинаковой степени, равнаго количества сока, но въ сковородахъ съ решетчатою системою трубокъ сокъ сгущается до 12° по ареом. Боме, впродолженіи 26 минутъ, а въ сковородахъ съ двойною спиральною трубкою на это требуется 32 минуты. Эту разность во времени объясняютъ тѣмъ, что паръ, вступающій въ сковороды первого рода двумя трубками вдругъ, притекаетъ съ большею легкостью, нежели въ двойную спиральную трубку, куда онъ проволится одною только трубкою; притомъ, нагреваемыя паровыя трубки

рѣшетчатой системы образуютъ большую поверхность соприкосновенія съ сокомъ, нежели спиральная трубка: поэтому изъ первыхъ выдѣляется пару менѣе, нежели изъ второй.

Лучший выпарительный снарядъ, по мнѣнію Лафарта, представляетъ сковороду парижскаго механика Пеккера, проводящая сгущенные пары въ паровой котель.

Фигура 56 изображаетъ передний видъ сковороды, а фиг. 57 — видъ сверху. (Они́ми и тѣмже буквами означены однѣ и тѣ же части сковороды.)

а мѣдный ящики; *bb* два деревянныхъ бруса, подложенные подъ дно сковороды, для большей прочности,— спереди же лежать на брускѣ *d*, а свади на оси *n*; боковыя стороны сковороды плотно вставлены въ мѣдныя шайбы *cc*, поддерживаемыя чугунными подставками *dd*; *d'*— болтъ, соединяющій подставки *dd*; *f*— кранъ для слиянія сгущенного сока; *gg*— шесть мѣдныхъ, изогнутыхъ паровыхъ трубокъ, связанныхъ вмѣстѣ перекладиною *h*; *i*— паропроводная трубка; *i'*— кранъ у этой трубки, приводящій паръ въ коробку *k*, откуда онъ поступаетъ въ трубки *gg...*; вода, образовавшаяся отъ сгущенія паровъ, и не сгустившіяся пары, изъ трубокъ *gg*, идутъ въ коробку *k'*, и чрезъ кранъ *l*, паропроводную трубкою *l'*, проводятся въ паровой котель. Коробки *k* и *k'* представляютъ одну цилиндрическую трубу, раздѣленную, по срединѣ, перегородкою; труба эта лежитъ во вѣнчайшей полумиандрической коробкѣ, по срединѣ которой устроенъ кранъ *f*; она, выходя за стѣнки сковороды, округляется и покоятся въ подшипникахъ шайбъ *cc*, поддерживаемыя стойками *dd*; часть *m*, находящаяся между коробками *k* и *k'* и трубками *l* и *i*, служитъ для образования двойнаго движенія: во первыхъ, для опрокидыванія всей сковороды, и, во вторыхъ, для вращенія одной только системы трубокъ; трубками *mm* сообщаются коробки *k* и *k'* съ трубками *i* и *l'*. На трубкѣ *l'* находится воздушный клапанъ, приводящій воздухъ, при слияніи изъ сковороды сгущенного сока, въ паропроводную трубку *g,g...*; ниже, на этой же трубкѣ *l'*, устроенъ предохранительный клапанъ, недопускающій воду про-

ходитъ нѣть парового котла въ сковороду. Сковорода этого устройства должна стоять выше парового котла фута на 2 или на 3, а трубка, проводящая воду въ котель, должна опускаться до дна его. Въ сковородѣ въ 5 фут. длиною и 3 фут. шириной можно сгустить до 20° по ареом. Боме, впродолженіи 12 часовъ, количество сока, полученного изъ 300 пуд. свекловицы. Присгущеніи сока, необходимо наблюдать, чтобы система паропроводныхъ трубокъ, при концѣ операции, была покрыта сокомъ по крайней мѣрѣ на 1 дюймъ; а если сокъ сгущается на голомъ огнѣ, то онъ долженъ покрывать дно сковороды не менѣе 4 дюймовъ: въ противномъ случаѣ, сокъ можетъ перейти чрезъ края котла. Кромѣ того, выпарка должна производиться сколь возможно быстрѣе, чего достигнуть нельзя если слой слишкомъ высокъ.

Если къ сгущенному соку, въ этихъ же сковородахъ, прибавляется костяной уголь, какъ это дѣлается нѣкоторыми заводчиками, то соку должно оставаться еще болѣе, особенно, когда онъ сгущается на голомъ огнѣ.

Для сгущенія сока до плотности 26° по ареометру Боме, нужно испарить $\frac{5}{6}$ его объема воды, а если сахаръ извлеченъ изъ свекловицы вымочкою, то это отишешіе равняется $\frac{7}{8}$, принимая, что въ первомъ случаѣ сокъ по освѣтленіи имѣлъ плотность 7° ареом. Боме, а во второмъ—5°. Поэтому, въ сковородахъ, наполненныхъ освѣтленнымъ сокомъ, высотою до 7 дюймовъ, по сгущеніи его, до означенной плотности, останется незначительный слой; а для того, чтобы сгущенный сокъ покрывалъ систему паропроводныхъ трубокъ, нужно прибавлять, по окончаніи операций, холоднаго сока, чтѣ влечетъ за собою продолжительное выпаривание, при которомъ сахаръ переходитъ отчасти въ патоку и окрашивается; точно тѣже встречаются неудобства, если сковорода заразъ наполняется такимъ количествомъ сока, что, по окончательномъ его сгущеніи, система паропроводныхъ трубокъ бываетъ еще покрыта сгущеннымъ до надлежащей степени сиропомъ. Для устраненія этого, большая часть заводчиковъ сгущаютъ сокъ, двумя операциями: при первой—

сгущаютъ его до 10° или 12° Б., при чмъ испаряется около $\frac{2}{3}$ воды, если онъ имѣть уже плотность 5° Б.; При этой степени плотности, онъ имѣеть слабо сахаристый вкусъ. При второй операциі, достаточное количество 12-ти-градуснаго сока сгущаютъ въ другомъ снарядѣ уже до 26 градусовъ Боме.

Сгущеніе сока должно производить съ большою осторожностью, особенно при нагрѣваніи сковородъ голымъ огнемъ: работникъ, наблюдающій за ходомъ операциі, долженъ, по временамъ, пробовать плотность его, чтобы знать, когда сковороду нужно выпорожнить.

Выше замѣчено, что освѣтлениe сока имѣеть большое влияніе на дальнѣйшую его обработку; сгущеніе всего болѣе зависитъ отъ освѣтленія: при хорошемъ освѣтленіи, сгущаемый сокъ, будучи нагрѣтъ до кипѣнія, не пѣнится, не имѣеть непріятнаго запаха, и сгущается до 12° ареом. Боме менѣе, чмъ въ полчаса. Сгущенный такимъ образомъ сокъ при сливаніи не пѣнится и не оставляетъ накипи на трубкахъ и стынкахъ сковороды. Худо освѣтленный сокъ, а также сокъ гнильыхъ свекловицъ, будучи нагрѣтъ до кипѣнія, сильно пѣнится и, подымаясь, можетъ перелиться весь чрезъ края (если не воспрепятствовать этому, бросивъ на поверхность кусокъ коровьяго масла); при сливаніи, сгущенный сокъ мутится, пѣнится и на трубкахъ и стынкахъ сковороды оставляетъ накипь.

Если всѣ эти признаки указываютъ, что сокъ худо освѣтленъ, то онъ не сгущается прямо до 26⁰ Боме; но, сгустивъ до 12 градусовъ, его прощѣживаютъ чрезъ костяной уголь, и потомъ уже сгущаютъ окончательно; прощѣживаніемъ сокъ совершенно очистится, такъ, что дальнѣйшее сгущеніе его не представить никакихъ затрудненій.

Впрочемъ, у насъ въ Россіи почти никогда не сгущаютъ сокъ прямо до 26⁰, а всегда прежде до 12⁰, потомъ прощѣживаютъ чрезъ уголь и послѣ уже увариваются до 26⁰ Б. Сгущенный до надлежащей степени сокъ получается болѣе или менѣе окрашеннымъ, чтд, разумѣется, имѣеть вліяніе на доброту получаемаго са-

хара́за, потому, предъ окончательною работою уварива́ния, такой сокъ процъживается чрезъ костяной уголь, чтобы обезцвѣтить его и удалить всѣ посторон-циа соли.

При выпариваниі сока продолжается разложение находящихся еще въ сокѣ азотистыхъ веществъ, чѣ и обнаруживается отдѣленіемъ аммоніака; но какъ скоро сокъ достигнетъ густоты отъ 10 до 12 град. Б, это разложение, по видимому, прекращается, потомучто отдѣленіе аммоніака дѣлается или очень слабымъ, или во-все незамѣтнымъ. Впродолженіи выпарки происходитъ отдѣленіе известковыхъ соединеній, которыя отчасти вѣдаются на дно котла, или на паропроводныя трубы, отчасти же остаются въ сокѣ и дѣлаются его мутнымъ.

Если сокъ подвергается выпаркѣ, будчи, предварительно, процъженъ чрезъ уголь, то въ немъ также про-исходитъ, при выпаркѣ, разложение азотистыхъ ве-ществъ. Итакъ, выпариваніемъ сокъ очищается не только отъ органическихъ постороннихъ веществъ, но также и отъ избытка извести. Этотъ избытокъ извести также отдаляется углемъ, если сокъ, прежде сгущенія до 10 и 12 град. Боме, процъженъ черезъ уголь. Эту опе-рацію, дѣйствительно, собираютъ на нѣкоторыхъ за-водахъ. Для удаленія извести предлагали, вмѣсто костя-наго угля, множество веществъ, какъ, напримѣръ, ща-велевую и угольную кислоты, образующія съ известью нерастворимыя соли, о чемъ будегъ говорено въ своемъ мѣстѣ.

Второе процъживаніе сока.

Второе процъживаніе сока предпринимается для того, чтобы выдѣлить изъ него постороннія тѣла, невыдѣ-ленные первымъ процъживаніемъ, выдѣлить известь и другія соли, выдѣлившіяся изъ раствора при сгущеніи его, и, наконецъ, обезцвѣтить окрашенный сокъ. Про-цъживаніе сока составляетъ одну изъ главныхъ опе-рацій, и, будчи хорошо произведено, даетъ без-цвѣтный, содержащій мало клея, сокъ и облегчаетъ окончательное уваривание сиропа на сахаръ.

Польза процѣживанія сгущеннаго сока чрезъ уголь лучше всего оказывается изъ того, что окончательно уваренный на сахаръ сиропъ, по большому содержанію постороннихъ веществъ, не выдѣляетъ кристаллическаго сахара; тогдѣже самыи сиропъ, облитыи горячею водою и процѣженныи чрезъ костяной уголь, при повтореніи выпариванія, выдѣляетъ довольно сахара, т. е. уголь очищаетъ сокъ отъ извести (химически соединенной съ сахаромъ) и отъ различныхъ органическихъ веществъ, которыи вносятъ препятствія кристаллизациі сахара.

Обезцѣвывающая сила костяного угля зависитъ отъ степени его измельченія: опытами доказано, что выгоднѣе всего употреблять такой уголь въ видѣ зеренъ крупнаго гороха, съ примѣсью $\frac{1}{4}$ или $\frac{1}{5}$ мелкаго угольнаго порошка. Сгущенный сокъ, смѣшанный съ костянымъ углемъ, выливается на цѣдилки. Цѣдилки состоятъ изъ четырехъ угольнаго ящика, съ двойнымъ дномъ: верхнее дно пролиравлено; на него кладется грубое полотно; около нижняго дна находится кранъ, для сливанія процѣженаго сиропа. Сиропъ, слитый въ ящикъ, сначала процѣживается скоро, потомъ процѣживаніе мало по малу замедляется, и подъ конецъ оно совсѣмъ прекращается; это происходитъ оттого, что порошокъ костяного угля, отъ собственнаго давленія и давленія верхнихъ слоевъ, мало по малу осаждается на дно плотнымъ слоемъ и не пропускаетъ сиропа; при томъ, охлажденный сиропъ, дѣляясь значительно гуще, процѣживается труднѣе. Слѣдовательно, въ цѣдилкѣ, между порошкомъ костяного угля, остается всегда довольно значительное количество сиропа, которое должно проходить при оживленіи угля для вторичнаго его употребленія; потому уголь, вынимаемый изъ цѣдилокъ, должно тщательно промыть, а потомъ уже прокаливать.

По вышесказаннымъ причинамъ, подобное устройство цѣдилокъ представляетъ мало выгодъ для заводчиковъ, а потому они вытесняются болѣе и болѣе цѣдилками Тейлора и Дюмона.

Цѣдилка Тейлора, употребляемая на всѣхъ рафинадныхъ заводахъ, состоить изъ ящика около 3 футовъ длиною и шириной и около 7 футовъ высотою. На глубинѣ $3\frac{1}{3}$ фута находится перегородка, раздѣляющая ящикъ на 2 части; вся верхняя часть обита мѣдью, равно какъ и нижняя часть, до высоты $1\frac{1}{3}$ фута.

Перегородка просверлена нѣсколькими отверстіями, въ которыхъ вставляются воронки, опрокинутыя внизъ широкими ихъ отверстіями въ нижній ящикъ; къ воронкамъ плотно привязываются мѣшкі длиною около 2 футовъ и шириной $1\frac{1}{4}$ фута, наполненные костянымъ углемъ, для удобнѣйшаго отвязыванія ихъ отъ воронокъ, когда перемѣняютъ въ нихъ уголь; нижнее отдѣленіе ящика снабжено дверью въ $1\frac{1}{2}$ фута высотою; внизу ящика находится кранъ, для слиянія процѣженаго сиропа. Эта цѣдилка удобна тѣмъ, что, при большей поверхности цѣдильныхъ мѣшковъ, она занимаетъ мало мѣста; но невыгода употребленія ея состоить въ слѣдующемъ:

Сокъ, худо освѣтленный, а потому содержащий много азотистыхъ веществъ, требуетъ для обеззвѣчиванія много, костяного угля, и чѣмъ болѣе употребляется его, тѣмъ скорѣе цѣдилка засаривается; сокъ чрезъ нее процѣживается хорошо только въ томъ случаѣ, когда угля употребляется не болѣе 4 процентовъ по вѣсу сока; при употребленіи же большаго количества угля, сокъ проходить чрезъ нее очень трудно. Въ свеклосахарномъ производствѣ такие случаи не рѣдки, а потому цѣдилка Тейлора не вполнѣ удовлетворительна.

Дюмонъ, въ 1829 году, устранилъ эти неудобства изобрѣтеніемъ новой цѣдилки и тѣмъ оказалъ свеклосахарнымъ заводчикамъ значительную услугу. Дѣйствіе его цѣдилки не зависитъ отъ качества процѣживаемаго сиропа и не требуетъ особаго котла, въ которомъ смѣшивалася бы уголь съ стущеннымъ сокомъ и который необходимъ при употребленіи цѣдилки Тейлора; сѣдовательно, сберегается значительное количество горючаго матеріала.

Цѣдилка Дюмона (фиг. 58) состоитъ изъ деревяннаго ящика А, внутри покрытаго мѣдью, обра-

зующаго равностороннюю опрокинутую пирамиду, ширину внизу около 2 футовъ, вверху $2\frac{1}{2}$ фута и высотою $2\frac{1}{2}$ фута. На днѣ ящика находится мѣдный кранъ, на $1\frac{1}{2}$ дюйма выше котораго— другое, вынимающееся по произволу, дно *b*, которое лѣвается, обыкновенно, изъ толстой листовой мѣди и пробивается мелкими отверстіями; $1\frac{1}{2}$ фута выше дна *b* находится другое, ему подобное, дно *c*, вращающееся около одной стороны ящика. Нижнее дно *b* покрывается грубымъ полотномъ, на которое накладывается до верхняго дна крупный порошокъ костяного угля, смоченнаго нѣсколькою водою, такъ, чтобы вся масса его представляла одинаковую во всѣхъ мѣстахъ плотность; сверху на уголь кладется опять грубое полотно, которое уже покрывается верхнимъ дномъ *c*. Для свободнаго выхода воздуха, заключающагося между порошкомъ костяного угля, который могъбы препятствовать процѣживанію сиропа, на боку ящика, надъ краномъ, просверливается маленькое отверстіе, около $\frac{1}{4}$ дюйма ширину, куда вставляется трубочка *d*, проходящая доверху.

Когда цѣлика заряжена сказаннымъ образомъ и извѣстнымъ количествомъ костяного угля, тогда, прежде наливанія сока, нужно уголь промыть горячою водою. Это лѣвается отчасти для того, чтобы отдѣлить угольную пыль и растворить минеральныя вещества, находящіяся въ углѣ; сгущенный сокъ прямо изъ сковороды или изъ особаго раззервуара наливается затѣмъ въ верхнєе отдѣленіе ящика, кранъ внизу открывается, и сокъ вытекаетъ прозрачный и безцвѣтный.

Сокъ въ начаѣ увлекаетъ съ собою находящуюся въ угляхъ воду; по прошествіи же нѣкотораго времени сливается чистый, безцвѣтный сокъ, получающій названіе сиропа; потомъ сокъ становится окрашеннымъ болѣе и болѣе, по мѣрѣ того, какъ костяной уголь теряетъ свою обезцвѣчивающую силу, и наконецъ сокъ выходитъ въ такомъ видѣ, какъ будто бы онъ чрезъ уголь вовсе не процѣживался, что служитъ признакомъ потребности возобновленія костяного угля. Тогда наливаютъ на него холодную воду,

которая извлекаетъ оставшійся въ углѣ сахаръ; промытые угли вынимаются и замѣняются новыми, чтобы, смотря по чистотѣ выходящаго изъ цѣдилки сиропа, можно было проводить его или въ то, или другое мѣсто, для чего служить вращающійся желобокъ *f*, который, въ показанномъ на чертежѣ положеніи, сливаетъ сиропъ въ желобъ *g*, а промывную воду и нечистый сиропъ проводить въ другое мѣсто; чистый сиропъ, если онъ не тотчасъ уваривается, проводится желобомъ *g* въ резервуары, устроенные подъ поломъ.

Процѣженный, совершенно прозрачный, сиропъ всегда бываетъ нѣсколько окрашенъ блѣдно-желтоватымъ цветомъ, который, смотря по чистотѣ сиропа, бываетъ свѣтлѣе или темнѣе. Хорошихъ качествъ сиропъ, несмотря на большую его плотность, бываетъ довольно жидкокъ и къ пальцамъ не прилипаетъ; впрочемъ, отъ костянаго угля онъ легко начинаетъ бродить, и потому его должно уваривать какъ можно скорѣе.

Для большей дешевизны цѣдилокъ, ихъ дѣлаютъ иногда круглыми, а для большей прочности, онѣ связываются кольцами; цѣдилки такой формы требуютъ менѣе материала.

Около 5 или 6 лѣтъ тому, на большей части заводовъ, введенъ слѣдующій способъ процѣживанія сока чрезъ крупный порошокъ костянаго угля на цѣдилкахъ Дюмонда.

Надъ рядомъ нѣсколькихъ цѣдилокъ ставится длинный ящикъ, наполняемый сокомъ, изъ котораго, посредствомъ крановъ, сокъ сливается на каждую цѣдилку. Чтобы не имѣть постояннаго надсмотра за переливаніемъ сока изъ ящика въ цѣдилки и чтобы, при наполненіи цѣдилокъ сокомъ, кранъ ящика самъ собою заширался, ихъ устраиваютъ съ поплавками, замѣняющими бдительность каждого работника: къ ключу крана прикреплена мѣдная вертикально опускающаяся проволока, конецъ которой прикрепленъ къ концу рычага, вращающагося на горизонтальной оси, а на другомъ концѣ рычага прикрепленъ шаръ, діаметромъ $5\frac{1}{2}$ дюймовъ, плавающей на жидкости.

Когда цѣдилки достаточно наполнены сокомъ, шаръ

поднимается вмѣстѣ съ горизонтомъ; следовательно, другой конецъ рычага опускается внизъ, а съ нимъ вмѣстѣ и медная проволока съ ключемъ, который, опустившись на нѣкоторую высоту, закроетъ при этомъ кранъ. При этомъ устройствѣ горизонтъ жидкости въ цѣдилкахъ стойть всегда на одинаковой высотѣ.

Для процѣживанія только-что освѣтленного сока, равно какъ и выпаренного до 12° Б, употребляется оживленный костяной уголь; впрочемъ, во второмъ случаѣ оживленный уголь почти пополамъ смѣшивается съ свѣжимъ.

При процѣживаніи сгущеннаго сока принимается за правило: чѣмъ болѣе употреблено было извести при освѣтлении, тѣмъ болѣе нужно употребить костяного угля для обезцвѣчиванія сока.

Мелкій порошокъ костяного угля обладаетъ, безъ сомнѣнія, при равномъ вѣсѣ, большою обезцвѣчивающею силой, нежели крупный порошокъ; но послѣдній, при процѣживаніи сока, не такъ плотно сжимается, какъ первый, а въ этомъ главнѣйше состоить преимущество крупнаго костяного порошка, который и употребляется теперь всѣми заводчиками. Еще въ 1836 году г. Лафаргъ, посѣщая свеклосахарные заводы во Франціи, замѣтилъ всеобщее распространеніе употребленія животнаго угля въ видѣ крупнаго порошка для цѣдилокъ Дюмонда.

5. Увариваніе сиропа.

Сокъ сгущеніемъ, какъ выше сказано, уменьшается до $\frac{5}{6}$ своего объема, и получаетъ плотность до 26 град. по ареометру Боме; несмотря на это, онъ содержитъ еще столько воды, что сахаръ не можетъ выкирстализоваться: полученный, такимъ образомъ, сиропъ не есть еще чистый растворъ сахара. Въ сиропѣ, кроме кристаллическаго сахара, находятся многія соли (шоваренная соль и ей подобныя, селитра, сѣрнокислое кали и т. п.), свободныя щелочи (выдѣлившіяся изъ соединеній ихъ съ органическими кислотами отъ дѣйствія на эти соли извести при дефекації) и, наконецъ, патока.

Отдѣление этого избытка воды и примѣсей достигается работою окончательного выпариванія, называемою увариваніемъ сиропа, и кристаллизациею. Уваривание требуетъ большой тщательности и должно быть произведено опытнымъ мастеромъ.

Сиропъ, поступающій на уваривание, наливается въ сковороду слоемъ не выше 4 дюймовъ: въ противномъ случаѣ, онъ, по большей плотности, выпаривается трудно. Успѣхъ работы уваривания главнѣйше зависитъ отъ освѣтленія и обезцвѣчиванія; нехорошо освѣтленный сокъ или мутный сиропъ никогда не можетъ быть хорошо уваренъ. Въ этомъ случаѣ, какъ скоро уваривание приближается къ концу, кипѣніе вдругъ останавливаютъ, и тогда на поверхности сиропа образуется твердая пленка, красноватаго цвѣта; развивающійся сначала этой работы острый запахъ служитъ признакомъ худаго окончанія предыдущей работы; что соединено всегда съ потерю нѣкотораго количества сахара, содержащагося въ сиропѣ. Въ избѣженіе потери, обливаютъ сиропъ водою, нагрѣваютъ до кипѣнія, пропѣриваютъ и снова увариваютъ.

Уваривание хорошаго сиропа сопровождается слѣдующими признаками: во первыхъ, сиропъ не цѣнится при наливаніи его въ сковороду; во вторыхъ, сильно волнуется и пузырится во время кипѣнія, и угрожаетъ перейти чрезъ края сковороды, въ избѣженіе чего, когда замѣчается образованіе слишкомъ сильной волны, мастера бросаютъ немногого какого нибудь масла, что умѣряетъ волненіе. Образованіе пузырей продолжается до конца уваривания сиропа, во время которого развивается пріятный запахъ.

Окончательное уваривание сиропа узнается многими способами. Ареометръ для этой цѣли не употребляется потому, что, при слишкомъ большой плотности сиропа, онъ очень мало въ немъ осаждаетъ; да, притомъ, безпрестанное колебаніе ареометра не позволяетъ точно замѣтить числа градусовъ.

Большую частью заводчиками употребляются для этого термометры, опускаемые въ сиропъ во время кипѣнія. Употребление термометровъ для определенія плотности

сиропа основывается на томъ, что температура кипѣнія всякой жидкости возрастаетъ вмѣстѣ съ ея плотностью; но этотъ способъ не во всѣхъ случаяхъ точенъ, потомучто температура кипѣнія сиропа зависитъ также отъ качества его и отъ устройства смарядовъ, въ которыхъ онъ уваривается. По утвержденію Лафарга, достаточно сгущенный обыкновеннымъ образомъ сиропъ показываетъ, во время кипѣнія, 95° Рейн., а сиропъ, увариваемый помошью горячаго воздуха, только 76° Рейн.

Проба выдуваніемъ даетъ вѣрные признаки при увариваніи сиропа хорошихъ качествъ. Проба эта производится слѣдующимъ образомъ: опускаютъ въ сиропъ продиралившую ложку, которую тотчасъже вынимаютъ и дуютъ въ отверстія ложки: отъ этого сахаръ выдувается пузырями, которыя дѣлаются, по охлажденію, непрозрачными, бѣлаго цвѣта, и скоро упадаютъ. Образованіе пузырей считаютъ за признакъ, что сиропъ, будучи разлитъ въ формы, можетъ выкристаллизоваться. Но по этому признаку еще нельзя заключать обѣ окончательномъ сгущеніи, при употребленіи сиропа худыхъ качествъ: тутъ легко можно принять не совсѣмъ готовый сиропъ за готовый и получить сахара меныше, нежели слѣдуетъ.

Для той же цѣли прибѣгаютъ къ довольно вѣрной пробѣ, питью: опускаютъ ложку въ сиропъ и часть его снимаютъ большимъ пальцемъ, тотчасъже растираютъ между большимъ и указательнымъ пальцами, и потомъ вскорѣ удаляютъ ихъ одинъ отъ другаго такъ, чтобы указательный палецъ находился надъ большимъ. При разъединеніи пальцевъ, между ними образуется нить, по виду и длине которой судятъ о густотѣ сиропа. Но если, при растягиваніи нити, она разорвется у большого пальца, то конецъ ея медленно начинаетъ загибаться вверхъ и образуетъ крючекъ,—и это считается признакомъ окончательного сгущенія сиропа; чѣмъ медленнѣе загибаніе и явственнѣе крючекъ, тѣмъ совершеннѣе, значитъ, было уваривание. Эта послѣдняя проба называется «пробою крючкомъ».

Употребляется еще, такъ называемая, проба *шарикомъ*, которая основана на замѣчаніи, что достаточно сгущенный сиропъ, при скоромъ охлажденіи, образуетъ прозрачную массу, которая, въ маленькомъ количествѣ, формуется въ мягкие шарики.

Эта проба производится слѣдующимъ образомъ: какъ скоро термометръ или пробою нити удостовѣрились, что увариваніе сиропа приближается уже къ концу, сиропъ кидаются, по временамъ, каплями, въ холодную воду, въ которой онъ быстро осаждается на дно; если этотъ охлажденный сиропъ подъ водою легко катается въ шарики, не прилипающіе къ пальцамъ, то сиропъ, значитъ, уже достаточно уваренъ.

Мастеръ,увѣренный въ хорошемъ качествѣ уваривающего сиропа, узнаетъ время прекращенія операциіи по многимъ другимъ признакамъ,—напр., по виду пара, отдѣляющагося отъ сиропа, по цвету увариваемаго сиропа, а также смотря по тому, какъ сиропъ сливается съ ложки; но, чтобы пользоваться такими простыми средствами, нужно быть настоящимъ сахароваромъ.

Какъ скоро увѣряется, что сиропъ уже достаточно уварился, притокъ пара останавливаются и сковороду выпоражниваютъ. Если сиропъ хороши, то онъ стекаетъ безъ образованія пѣни, бываетъ мало окрашенъ и оставляетъ сковороду совершенно чистою; совсѣмъ другое происходитъ, если сиропъ былъ худо уваренъ: при сливаніи онъ пѣнится, имѣть несколько темный цветъ, и часть его остается на стѣнкахъ сковороды и паропроводныхъ трубахъ. Эти признаки бываютъ тѣмъ рѣзче, чѣмъ худшаго качества былъ сиропъ.

Увариваніе на голомъ огнѣ едвали можетъ быть производимо съ успѣхомъ, особенно, если употребляемый сиропъ будетъ не слишкомъ хорошихъ качествъ; въ этомъ случаѣ, при всей внимательности мастера, рѣдко удается не полжечь сиропа, патоки образуется болѣе, и трудно остановить жаръ, какъ скоро сиропъ достигъ надлежащей густоты.

При разматриваніи свойствъ кристаллическаго сахара, мы замѣтили, что онъ теряетъ способность кристаллизоваться, превращается въ патоку, если продолжи-

тельно кипятить его, и это превращение, какъ сказано, происходит тѣмъ быстрѣе, чѣмъ выше температура, при которой кипитъ сиропъ,—слѣдовательно, чѣмъ гуще будегъ сиропъ и чѣмъ большее давленіе, при которомъ онъ кипитъ.

Давленіе, при которомъ кипитъ сахарный сиропъ въ открытыхъ котлахъ, равно давленію атмосферы. При этомъ давленіи, если сокъ не имѣть большой густоты, точка кипѣнія его немного выше точки кипѣнія воды, и именно около 81 град. Р.; но, при кипяченіи уваренаго сиропа, особенно къ концу процесса, эта точка возвышается до 96 град. Р.—Если уменьшить давленіе атмосферы во время кипяченія, то, естественно, точка кипѣнія должна понизиться: напр., она понижается до 58 град. Р., если давленіе уменьшается до 26 дюймовъ высоты барометрическаго столба. Но какъ при низшей точкѣ кипѣнія уменьшается превращеніе кристаллическаго сахара въ патоку, то изъ этого слѣдуетъ, что при кипяченіи въ пространствѣ, наполненномъ разрѣженнымъ воздухомъ, количество твердаго сахара должно быть больше. На это обстоятельство въ первый разъ обратилъ вниманіе Гоурдъ и придумалъ снарядъ, въ которомъ кипяченіе сиропа совершается почти въ безвоздушномъ пространствѣ. Объ этомъ снарядѣ будетъ говорено въ своемъ мѣстѣ; теперь же разберемъ преимущества парового нагреванія предъ нагреваніемъ голымъ огнемъ и нѣкоторыя предосторожности, употребляемыя при паровомъ нагреваніи.

Нагреваніе парами испарительныхъ приборовъ доставляетъ заводчикамъ ту выгоду, что, смотря по надобности, позволяетъ уменьшать или усиливать температуру, открывая болѣе или менѣе кранъ паропроводной трубки; пространство кругомъ снарядовъ содержитъся въ болѣйшей чистотѣ, нежели при употреблениіи голаго огня, и никогда не встрѣчается неудобства отъ дыма; не нужно опасаться пригоранія сиропа во время выпариванія сковорѣды, если въ запасѣ нѣтъ сока. Для устраненія этого стоять только закрыть паровой кранъ на то время, пока она будетъ наполнена сиропомъ тогда какъ при употреблениіи голаго огня нужно или залить

огонь, или вынуть дрова и выгрести изъ печи уголь. Кроме того, должно принять въ разсчетъ то количество горючаго матеріяла, которое опять расходуется при нагрѣваніи печи до той степени, до какой она уже была нагрѣта до гашенія огня.

При употреблениі голаго огня, когда печь еще холдна, нужно по крайней мѣрѣ полчаса, чтобы сокъ въ сковородѣ нагрѣть до кипѣнія; этимъ замедляется работа, теряется горючій матеріяль и сокъ отъ времени окрашивается. При употреблениіже пара, достаточно пяти минутъ, послѣ впуска пара, чтобы нагрѣть жидкость до кипѣнія; сахаръ, полученный посредствомъ пара, бываетъ менѣе окрашенъ, нежели получаемый на голомъ огнѣ, или, по крайней мѣрѣ, помошью пара дѣлчѣ получить менѣе окрашенный сахаръ, нежели посредствомъ голаго огня.

Преимущества пароваго нагрѣванія всего лучше видны изъ того, что изъ 600 свеклосахарныхъ заводъ, находящихся во Франціи, на 500 заводахъ сковороды нагрѣваются паромъ. Замѣтимъ, однако, что паровыя сковороды дороже и сложнѣе и, следовательно, болѣе подвержены поврежденіямъ, исправление которыхъ тоже весьма дорого. Паровое нагрѣваніе требуетъ большаго количества воды, нежели нагрѣваніе голымъ огнемъ; на это обстоятельство должно въ особенности обращать вниманіе тамъ, гдѣ мѣстность не богата водою. Что жъ касается до количества получаемаго сахара, то, при паровомъ увариваніи сиропа, всегда получается больше сахара, если операция ведется надлежащимъ образомъ; при огневомъ увариваніи, большая, сравнительно, часть неизбѣжно пригораетъ и превращается въ патоку: это доказано опытомъ. Пары, нагрѣвающіе сокъ въ выпарительныхъ приборахъ, доставляются паровикомъ, подъ которымъ непосредственно разложенъ огонь.

Величина паровиковъ опредѣляется по количеству паровъ, нужныхъ для работы, а тѣмъ самымъ опредѣлится количество необходимаго топлива. Силу или величину паровиковъ принято выражать числомъ лошадиныхъ силъ, а силою лошади принято на-

зывать паровикъ, который испаряетъ 62 фунта воды въ часъ, при нагрѣваніи каменнымъ углемъ. (*) Такимъ образомъ, паровикъ въ 10 лошадиныхъ силъ будетъ тотъ, въ которомъ, при нагрѣваніи каменнымъ углемъ, превращается въ пары 620 фунтовъ (слишкомъ 20 вед.) воды въ часъ; паровикъ во 100 лошадиныхъ силъ будетъ тотъ, въ которомъ превращается въ пары 6200 фунт. (слишкомъ 208 в.) воды въ одинъ часъ; количествоже образующихся паровъ зависитъ отъ величины нагрѣваемой поверхности паровика и отъ его устройства.

Чтобы опредѣлить силу паровиковъ для свеклосахарного завода, дѣйствующаго открытыми выпарительными снарядами, надобно, во первыхъ, принять за основаніе количество воды, которое должно испарить для надлежащаго сгущенія сока, потомъ предположить, что эта вода имѣеть быть обращена въ пары въ самыхъ паровикахъ, считая силу лошади въ 62 фунта. Къ вычисленной, такимъ образомъ, силѣ паровика, надобно еще придать около $\frac{1}{10}$, потомучто извѣстный вѣсъ, напр. 1 фунтъ паровъ, образующихся въ паровикѣ, не испаряеть изъ сиропа цѣлаго фунта воды: иѣкоторая часть теплорода теряется, сообщаясь съ водою, образующеюся въ испарительномъ снарядѣ изъ паровъ. Изъ паровъ освобождается и переходитъ въ сиропъ одинъ только скрытный теплородъ, или тотъ, который удерживаетъ ихъ въ этомъ состояніи; скрытный же теплородъ, какъ извѣстно, составляетъ $\frac{5}{6}$ всего теплорода; слѣдовательно, пары, образующиеся въ паровикѣ, удѣляютъ соку только $\frac{5}{6}$ своего теплорода, и $\frac{1}{6}$ останется въ водѣ, которая изъ нихъ образуется въ испарительномъ снарядѣ. Итакъ, къ силѣ паровика слѣдовало бы прибавить $\frac{1}{6}$, но прибавляютъ $\frac{1}{10}$, принимая въ разсчетъ, что, при началѣ испаренія сока, въ немъ уже находится извѣстное количество теплорода, оставшагося отъ нагрѣванія при освѣтленіи.

Возьмемъ, для примѣра, свеклосахарный заводъ, обработывающій ежедневно 100 берковцевъ свекловицы,

(*) Разумѣется что при употреблениіи какого либѹ другаго горючаго матеріала, доставляющаго въ тоже время меньше теплоты, это число измѣнится.

изъ которой, посредствомъ выжиманія, получается 800 пудовъ сока въ день.

По испареніи и окончательномъ увариваніи, сокъ долженъ уменьшится до $\frac{1}{6}$ своего вѣса; слѣдовательно, $\frac{5}{6}$ вѣса сока должно быть превращено въ пары, что составить въ сутки 666 пуд. Итакъ, слѣдуетъ испарить въ сутки 666 пуд. воды, а въ часъ $27\frac{3}{4}$ пудовъ или 1110 фунтовъ.

Силою паровой лошади, какъ уже сказано, называется паровикъ, превращающій въ часъ 62 фунта воды въ пары; слѣдовательно, для испаренія 1110 фунтовъ потребуется паровикъ въ 18 силъ; сюда должно прибавить еще $\frac{1}{10}$ означенного числа силъ, т. е. почти 2 паровые силы, въ замѣнъ теплорода, остающагося въ выпарительныхъ сковородахъ вмѣстѣ съ тою водой, которая образовалась изъ притекающихъ туда паровъ; слѣдовательно, для испаренія 666 п. воды изъ 800 п. сока, паровикъ долженъ быть въ 20 силъ. Основываясь на этомъ, по выше изложеннымъ даннымъ, можно вычислить всякий разъ размѣры паровика.

Со введеніемъ пара въ свеклосахарное производство, большая часть заводчиковъ замѣнили конные приводы паровыми машинами; выгода употребленія послѣднихъ очевидна.

Для привода, при производствѣ работы днемъ и ночью, нужно имѣть всегда въ запасѣ три смыны рабочаго скота, чтобы смынять его каждые три или четыре часа; скотъ, работающій въ приводѣ, долженъ получать всегда достаточное количество выжимокъ, ему надобно давать иногда и сѣна и овса, для поддержанія его силы; напротивъ того, при употребленіи паровой машины, ее не нужно останавливать, какъ останавливаютъ конный приводъ для перетяжки воловъ; притомъ она дѣйствуетъ постоянно съ одинаковою силою, и, при надлежащемъ устройствѣ ея, нечего опасаться заставлять ее преодолѣвать нѣсколько большее сопротивленіе, отъ котораго, разумѣется, живые двигатели могутъ скорѣе устать. Единственная невыгода паровой машины состоять въ томъ, что, при большей своей сложности, можетъ скорѣе приходить въ разстройство, нежели приводъ.

При паровомъ производствѣ, необходимо имѣть предосторожности, какъ при употреблениі самаго пара, такъ и при устройствѣ паровыхъ снарядовъ.

Нужно избѣгать, во первыхъ, всякой потери пара, для чего охранные клапаны должны быть плотно приспѣты: во вторыхъ безъ нужды не пропускать никако парапа, и тщательно смотрѣть, чтобы не было трещинъ и отверстій въ сплахъ паропроводныхъ трубъ. Вообще паровики должны быть устроены такъ, чтобы весь паръ былъ въ употреблениі, и чтобы они не производили болѣе нужнаго количества пара; чтобы образованіе его происходило въ нихъ какъ можно равномѣрнѣе, и потому не должно закладывать за одинъ разъ въ печь паровика много угля, а подкладывать его часто и равномѣрно; въ противномъ случаѣ, большое количество угля сначала охлаждаетъ печь, а потомъ, разгорѣвшись, можетъ произвести сильное давленіе пара, которое сопровождается иногда худыми послѣдствіями.

Паропроводныя трубы никогда не запаиваются оловомъ, потомучто запайка эта не прочна, и въ ней часто образуются трещины, бывающія иногда причиной замедленія работы. Если окажется трещина въ сопряженіи трубъ, то ее нужно сейчасъ замазывать замазкою, составленною изъ равнаго количества бѣлицы и суртика, растертыхъ на льняномъ маслѣ въ тѣстообразную массу. Этаже замазка употребляется и для соединенія трубъ: ею намазывается небольшой кружокъ, покрытый паклою, который и закладывается между отвороченными краями трубъ.

Кипятильныя трубы, въ сопряженіяхъ съ котломъ, замазываются также замазкою, составляемою изъ 12 частей желѣзныхъ опилокъ, одной части нашатыря и одной части сѣрнаго цвѣта; смѣсь намачивается водою и перемѣшивается. Если этой смѣстью намазать желѣзныя части, то, по высыханіи, она дѣлается твердою до такой степени, что съ трудомъ отколачивается молоткомъ или долотомъ.

Очень многіе заводчики подъ топкою паровиковъ, помѣщаютъ резервуары съ холодною водою, глуби-

биною отъ 7 до 8 дюймовъ. Эта вода, во первыхъ, охлаждаетъ воздухъ, проходящій въ очагъ, и тѣмъ способствуетъ тягѣ и, кромѣ того, служитъ для гашенія, проваливающихся сквозь колосники, углей, которые могли бы разогрѣть входящій воздухъ и тѣмъ уменьшить тягу; наконецъ, поднимающіеся изъ воды пары способствуютъ горѣнію и частію предохраняютъ колосники отъ сильнаго накаливанія или сплавленія.

Для наполненія паровиковъ водою, обыкновенно употребляютъ простые нагнетательные насосы; но какъ давленіе пара дѣйствуетъ въ сторону, противную движению накачиваемой воды, отчего происходитъ часто ихъ порча, производящая остановку въ работе, то въ настоящее время употребляютъ слѣдующій, болѣе удобный, способъ. Паропроводныя трубы изъ—подъ всѣхъ сковородъ соединяются и проходятъ на дно особаго резервуара, наполненнаго водою, которая и нагревается такимъ образомъ теплотою пара; резервуаръ этотъ имѣетъ внизу трубку съ краномъ, проходящую до дна общаго цилиндрическаго резервуара, совершенно закрытаго, какъ паровой котель, и называемаго питательнымъ цилиндромъ. Послѣдній соединенъ съ паровикомъ двумя трубками, изъ которыхъ одна проходитъ отъ дна его до дна парового котла и называется водяною, другая же сообщаетъ верхнюю часть цилиндра съ верхнею частію котла и называется паровою. Верхній цилиндръ снабжается стеклянною трубкою на одномъ концѣ, для показанія горизонта воды. Необходимо при этомъ, чтобы питательный цилиндръ находился выше котла и ниже первого резервуара. Для спабженія котла водою, открываютъ кранъ трубки, сообщающей резервуаръ съ питательнымъ цилиндромъ, и когда послѣдній наполнится водою до $\frac{2}{3}$, тогда запираютъ этотъ кранъ и отпираютъ краны спачала на паровой, а потомъ на водяной трубкѣ; паръ при этомъ проникаетъ въ питательный цилиндръ спачала паровою трубкою, отчего происходитъ тамъ шумъ, тѣмъ болѣе, чѣмъ холоднѣе была вода, съ которой онъ приходитъ въ соприкосновеніе.

Этотъ шумъ продолжается до тѣхъ поръ, пока вода

въ питательномъ цилиндрѣ будеть имѣть одинаковую температуру съ паромъ; тогда давлениe пара снизу на воду, находящуюся въ цилиндрѣ, уничтожится давлениемъ сверху, и она начнетъ переливаться по водяной трубкѣ въ паровикъ. Если питательный цилиндръ совершенно будетъ наполненъ водою, то проникающій туда паръ не можетъ такъ успѣшно дѣйствовать, какъ въ первомъ случаѣ; а потому къ цилинду прилагается небольшая трубка съ краномъ, посредствомъ которой можно выпускать лишнюю воду. Когда паровикъ достаточно наполненъ, всѣ краны опять запираются, и, такимъ образомъ, прекращается сообщеніе его съ питательнымъ цилиндромъ.

Описаніе различныхъ аппаратовъ, употребляемыхъ для сгущенія сока.

Для сгущенія и окончательного увариванія сиропа употребляются котлы и сковороды, подобные употребляемымъ для выпариванія сока, только они дѣлаются мѣньшаго размѣра.

A) Приборы для сгущенія сока на открытомъ воздухѣ.

I. Выпарительный аппаратъ Мерсіана состоитъ изъ пустаго чугуннаго цилиндра, наклоненнаго подъ угломъ 3 градусовъ, снабженнаго на обоихъ концахъ плотно приходящимися чугунными крышками. Внутри цилиндра, по всей его длини, проходятъ 7 медныхъ трубокъ, около одного дюйма въ диаметрѣ; эти трубки, выходя чрезъ крышку верхняго конца цилиндра, соединяются съ 7-ю медными вертикальными трубками, съ расширеніями на концахъ; въ нихъ, помошью желобковъ, вливается изъ особаго резервуара сокъ, который, проходя, такимъ образомъ, чрезъ всю систему трубокъ, на другомъ концѣ цилиндра выливается въ общий желобъ. Чрезъ нижнюю крышку цилиндра проводится въ него паръ изъ парового котла, который нагреваетъ, такимъ образомъ, находящіяся въ немъ трубки; а какъ по трубкамъ постоянно течетъ некоторое количество сока, наливаемаго сверху изъ резервуара, то, во время прохожденія его по всей длини трубокъ, сокъ сгустится отъ 20 до

26° Б. Искажающаяся изъ сока вода, выходя тѣмже концами трубокъ, которыми выливается сгущенный сокъ, проводится вверхъ мѣдными трубками съ воронкообразными внизу концами, висящими надъ мѣстомъ выхода пара. Какъ эти трубки, такъ и трубка, отводящая изъ цилиндра несгустившійся паръ, соединяются въ одну общую трубку, 5 дюйм. въ диаметрѣ, проходящую колышами, чрезъ сокъ, налитый въ верхній резервуаръ, который, нагрѣвшись нѣсколько теплотою горячагъ паровъ, поступаетъ потомъ въ цилиндръ на сгущеніе. Сгустившійся же сокъ течетъ изъ всѣхъ трубокъ въ общий желобъ, которымъ онъ и проводится въ холодаильникъ. Сгустившійся въ этомъ приборѣ сокъ показываетъ обыкновенно плотность отъ 20 до 26° Б., смотря по тому, сколько времени онъ проходилъ по трубкамъ и до какой температуры нагрѣть былъ паръ. Если чрезъ этотъ приборъ пропустить такой плотности сиропъ другой разъ, то онъ такъ сгустится, что его можно разливать въ формы.

Выпарительный аппаратъ Мерсіана даетъ заводчикамъ способъ выпаривать сокъ и сиропъ въ самое короткое время, чѣмъ и достигается главиѣшее условіе выпаривания, т. е. наимѣнишее время дѣйствія высокой температуры на выпаривающійся сиропъ, такъ-что онъ получается почти безцвѣтнымъ. Такой приборъ съ выгодою можетъ замѣнить 3 круглые сковороды и требуетъ менѣшаго числа рабочихъ.

Аппаратъ Мерсіана, безъ сомнѣнія, былъ бы введенъ въ употребленіе многими заводчиками, еслибы выгоды, имъ доставляемыя, не были соединены съ большими неудобствами; эти неудобства суть слѣдующія: 1) теплородъ расширяется тѣла неодинаково: мѣдь, напр., расширяется болѣе желѣза; но какъ трубки, проходящія внутри цилиндра, бываютъ мѣдныя, а цилиндръ отлить изъ чугуна, то, при дѣйствії сильно нагрѣтаго пара, мѣста соединенія мѣдныхъ трубокъ съ чугуннымъ цилиндромъ, могутъ давать щели, чрезъ которыхъ проходить паръ; притомъ спаи мѣдныхъ трубокъ часто также трескаются, а помочь этому трудно, потому что нельзя видѣть, чтѣ

дѣлается внутри цилиндра. 2) Сиропъ, сгущенный въ этомъ приборѣ, хотя и мало окрашивается, но даетъ всегда очень твердый сахаръ, не легко очищающейся. 3) Очень трудно производится проба сгущенного сиропа, потому что плотность вытекающаго изъ трубокъ сирона постоянно измѣняется.

Эти причины очень затрудняютъ управление означенными приборомъ, для получения сиропа одинаковой плотности, а потому въ холодильникѣ никогда не можетъ быть сиропа, уваренного до надлежащей густоты.

Для очищенія отъ накипей внутренней поверхности трубокъ, въ приборѣ Мерсіана пропускаютъ чрезъ нихъ теплую, подкисленную соляною кислотою, воду до тѣхъ поръ, пока она будетъ вытекать изъ нихъ совершенно чистою.

2. Аппаратъ Брама-Шевалье состоитъ, во 1-хъ, изъ сковороды, наполняемой сокомъ; во 2-хъ, изъ снаряда, нагрѣваемаго воздухомъ до известной температуры, и, въ 3-хъ, изъ воздуховыхъ мѣховъ, доставляющихъ потребное количество воздуха въ нагрѣвальникъ, а оттуда въ сковороду.

Наливаемый въ сковороду сокъ нагрѣвается парами, помощью рѣшетчатой системы мѣдныхъ трубокъ: паръ вступаетъ однимъ концомъ трубокъ, а другимъ концомъ, вмѣстѣ съ сгущеною водою, проводится обратно въ паровой котель. Снарядъ для нагрѣванія воздуха состоитъ изъ большаго цилиндра, въ которомъ помѣщено нѣсколько мѣдныхъ трубокъ; въ цилиндрѣ впускается паръ, окружающій, такимъ образомъ, трубы, въ которыхъ въ это время вдувается мѣхами воздухъ; въ нихъ онъ нагрѣвается до известной температуры и проводится въ промежутокъ двойного дна выпарительной сковороды, и оттуда, чрезъ небольшія отверстія, пропускается чрезъ сиропъ. Паропроводныя и воздухопроводныя трубы устроены такъ, что онѣ не препятствуютъ опрокидыванію сковороды для выпаривания сиропа. Въ этомъ аппаратѣ сокъ выпаривается при доступѣ воздуха очень скоро, сохраняя при томъ свои хорошія свойства; кипѣніе происходитъ при температурѣ отъ 75 до 80°. Цельсія, несмотря

иа то, что температура воздухопроводныхъ трубокъ достигаетъ 150 град.

Этотъ аппаратъ самыиъ лучшимъ образомъ доказываетъ, что воздухъ не имѣетъ никакого вліянія на сиропъ во время его выпариванія; сгущеніе сока идетъ здѣсь необыкновенно скоро; достаточно четырехъ или пяти минутъ для увариванія сиропа при рафинированіи; сокъ, сгущенный такимъ аппаратомъ, хотя и даетъ хорошии сахаръ, но обходится довольно дорого, потому что аппаратъ самъ по себѣ слишкомъ дорогъ и требуетъ много горючаго матеріала.

3. *Apparatъ Martenя и Шамонуа* заслуживаетъ быть упомянутымъ по его простотѣ. Онъ состоитъ изъ вѣсколькихъ колоннъ діаметромъ 3 фута и вышиною 10 футовъ, приготовленныхъ изъ листовой мѣди, толщиною въ 1 линію и покрытыхъ снаружи тонкою латунною сѣтью. Выше колоннъ ставится круглый ящикъ, наполняемый сиропомъ, изъ которого онъ пускается по всей поверхности цилиндра, нагреваемой въ это время паромъ, пропускаемымъ внутрь колоннъ особою трубкою изъ парового котла. Повторяя три раза подобное выпаривание, сокъ достигаетъ плотности 30° Боме. Такой простой и легко очищаемый аппаратъ можетъ быть, при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ, употребленъ съ выгодою.

Б) *Приборы для сгущенія сока въ безвоздушномъ пространствѣ.*

При увариваніи сиропа на воздухѣ, требуется довольно высокая температура, которая, какъ уже и прежде было замѣчено, вредно дѣйствуетъ на кристаллическій сахаръ, превращая его въ некристаллическій,— и это вредное дѣйствие бываетъ тѣмъ значительнѣе, чѣмъ выше температура и чѣмъ долѣе сиропъ подвергается ея дѣйствію.

Для избѣжанія неудобствъ испаренія при высокой температурѣ, посредствомъ приборовъ, нагреваемыхъ паромъ, или на голомъ огнѣ, придумано испарять сиропы въ герметически или наглухо закрытыхъ котлахъ,

изъ которыхъ, какимъбы то ни было образомъ, вытянуть воздухъ.

Въ закрытыхъ такимъ образомъ котлахъ, сиропъ, будучи освобожденъ отъ давленія атмосферы, кипитъ при температурѣ, которая гораздо ниже точки кипѣнія ихъ на открытомъ воздухѣ. Говоря строго, это испареніе можнобы произвести при температурѣ отъ 20 до 30°; но, для скорѣйшаго и успѣшнаго дѣйствія, обыкновенно, оно производится при 70°. Такая температура не довольно высока для того, чтобы могла, во время испаренія, повредить сиропу, предварительно очищенному и прощѣнному; а потому находящійся въ растворѣ его кристалическій сахаръ сохраняетъ всѣ свои качества.

Очевидно, что испареніе въ безвоздушномъ пространствѣ есть наилучшій изъ всѣхъ способовъ испаренія, въ чемъ теперь уже никто и не сомнѣвается, и всѣ заводчики завели у себя такого рода испарительные приборы, которыхъ, конечно, ни одинъ изъ нихъ не промѣняетъ на прежнія опрокидывающіяся сковороды, или на паровые испарители открытые.

Но изъ всѣхъ извѣстныхъ до сихъ поръ приборовъ этого рода надобно еще сдѣлать выборъ, соображаясь съ мѣстностію и свойствомъ матеріаловъ, поступающихъ въ работу.

Всѣ приборы съ безвоздушнымъ пространствомъ сходны между собою; различіe же ихъ заключается въ другой, не менѣе важной ихъ части, а именно въ сгустителѣ или конденсаторѣ.

Конденсаторъ есть необходимая часть прибора, служаща для поддержанія въ закрытомъ котлѣ безпрерывной пустоты или, другими словами, для уничтоженія въ немъ давленія на сиропъ паровъ, сгущеніемъ образующихся въ котлѣ.

Въ извѣстныхъ до сихъ поръ аппаратахъ съ безвоздушнымъ пространствомъ употребляется конденсаторъ или съ вспрыскиваніемъ воды, или испарительный.

Конденсаторъ съ вспрыскиваніемъ воды есть самой простой. Устройство его основано на началѣ, которое от

крыто было Уаттомъ; пары входятъ въ сосудъ, куда впрыскивается известное количество холодной воды, которая ихъ сгущаетъ, а вода безпрерывно выкачивается насосомъ. Конденсаторъ этого устройства употребляется въ снарядахъ Гоуарда и Рота, которые съ большимъ успѣхомъ употребляются на заводахъ, рафинирующихъ колониальный сахаръ, между тѣмъ, какъ вовсе не могутъ быть приспособлены къ свеклосахарнымъ заводамъ. Это происходитъ оттого, что на первыхъ заводахъ обрабатывается сиропъ въ 30° Боме, заключающей въ себѣ мало воды, подлежащей испаренію, тогда какъ въ сокѣ свекловицы она содержится въ большемъ количествѣ.

1. *Аппаратъ Гоуарда* состоитъ изъ плоской сковороды около 6 фут. въ діаметрѣ, плотно закрытой выпуклою крышкою, снабженою трубкою для отвода водяныхъ паровъ; посредствомъ сгустителя, въ который проводится холодная вода, сгущаются отдѣляющіеся изъ сковороды пары; пространство въ сковородѣ разрѣжается воздушнымъ насосомъ, а степень разрѣженія узнается находящимся при насосѣ барометромъ, который также показываетъ и температуру паровъ испаряющейся жидкости. Самая низшая точка кипѣнія, достигаемая этимъ аппаратомъ, есть 115° град. Фаренгейтова термометра, или 46,1 град. термометра Цельсіева; обыкновенная же температура кипѣнія отъ 150° до 160° град. Фаренг. или 65,55° град. до 71,11° град. Цельсія.

Фиг. 59 представляетъ вертикальный разрѣзъ такого прибора. Выпариваемый сахарный растворъ наливается въ котелъ *a*, укрепленный на 4-хъ колоннахъ *b* и состоящий изъ двухъ сегментовъ шара; онъ имѣеть двойное дно; пространство *ff* между обоими днами наполняется горячимъ паромъ посредствомъ трубки *c*; трубка *i* служить для выпуска воды, образовавшейся отъ сгущенія паровъ; трубка *cd*, съ краномъ, служитъ для выпуска раствора изъ котла *a*, когда онъ довольно сгущенъ. На верхней части котла находится цилиндрический шлемъ *o*, изъ которого идеть въ сторону широкая трубка, раздѣляющаяся на двѣ вѣтви *rq* и *psu*. Труба *s'* сообщается съ насосомъ. Часть *s* этой вѣтви

представлять расширение съ перегородкою, идущею отъ верху; это расширение сообщается, помошью вертикальной трубки j , съ нижнею вѣтвью p . Вѣтвь p , посредствомъ трубки съ краномъ q , сообщается съ шарообразнымъ резервуаромъ r , изъ которого внизъ идетъ трубка съ краномъ u ; въ верхней части находится трубка x , также съ краномъ; a —ящикъ, наполняемый холодною водою; дно его пробито мелкими отверстиями, такъ, что холодная вода, въ видѣ дождя, падаетъ въ пространство u' , охлаждаетъ пары, стекаетъ внизъ и выкачивается.

Когда котель a наполненъ до $\frac{2}{3}$ сахарнымъ растворомъ,пускаютъ паръ въ пространство ff ; въ тоже времяпускаютъ въ ходъ насосы и холодную воду изъ a . Пары воды, отдѣляющіеся отъ сахарного раствора, поднимаются вверхъ; отъ прикосновенія съ холодными стѣнками r и p , часть ихъ сгущается и собирается въ нижней части p ; то, что сгущается въ пространствѣ u , собирается туда же по трубкѣ i . Пары, вступившіе въ пространство u , сгущаются отъ прикосновенія съ холоднымъ дождемъ, падающимъ изъ a ; насосы выкачиваютъ сгущенную воду и воздухъ. Обыкновенно, въ этихъ приборахъ выпаривание происходитъ при 70° Ц.

Шлему о даютъ довольно значительную высоту для того, чтобы растворъ сахара, увлеченный механически съ парами, могъ опять стекать въ котель a .

Чтобы наблюдать за ходомъ испаренія жидкости, въ стѣнкѣ котла вѣлано стекло n ; кроме того, приборъ спабжается манометромъ, который показываетъ степень разрѣженія, и длиннымъ термометромъ m , опускающимся въ жидкость. Посредствомъ прибора e , вынимается изъ котла нѣсколько жидкости для пробы, не открывая сообщенія между внутренностью котла и внѣшнимъ воздухомъ. Этотъ приборъ (представленный на фиг. 61—64) устроенъ слѣдующимъ образомъ: къ стѣнкѣ котла a припаяна наклонно трубка; верхній конецъ ея открытъ, а нижній, погруженный въ жидкость, закрытъ; но близъ него, со стороны, находится прорѣзъ a въ $\frac{1}{2}$ дюйма шириной и 3 дюйма длиною. Въ этой трубкѣ вставлена другая,

короткая трубка d , которая у нижняго конца имѣеть точно такой же прорѣзъ c , какъ первая; она можетъ описывать, вращаясь въ первой, дугу въ 90 град.

Если, вращая внутреннюю трубку, дать ей такое положеніе, что прорѣзы придется одинъ противъ другаго, то жидкость, въ которую погруженъ конецъ l , войдетъ во внутреннюю трубку, и если тогда повернуть внутреннюю трубку на 180° , то жидкость останется въ ней, а отверстіе наружной трубки будетъ закрыто стѣнкою внутренней. Во внутренней трубкѣ вставленъ стержень d , котораго нижняя часть состоитъ изъ трубы, также съ прорѣзомъ e , соотвѣтствующимъ по величинѣ и положенію прорѣзамъ обѣихъ первыхъ трубокъ; этотъ стержень можетъ вращаться во 2-й трубкѣ и посредствомъ выступа можетъ вращать и ее съ собою. Когда надобно достать пробу, вставляютъ стержень въ трубку u , вращая его надлежащимъ образомъ, приводятъ всѣ три прорѣза въ такое положеніе, что они совпадаютъ: тогда жидкость наполняетъ нижнюю часть стержня; затѣмъ дѣлаютъ поворотъ такъ, чтобы вторая трубка повернулась на 90° ; она закроетъ прорѣзъ первой трубки (то есть уничтожитъ возможность внѣшнему воздуху вступить въ котель), и тогда вынимаютъ стержень вмѣстѣ съ растворомъ, заключеннымъ въ его нижней части.

Таблица, показывающая точку кипѣнія сиропа при различныхъ высотахъ барометра.

Высота барометра.

Точка кипѣнія.

	По Фаренг.	По Цельс.	По Реомюру.
0,74	—	115	46,11
0,86	—	120	48,89
1,01	—	125	51,67
1,17	—	130	54,44
1,36	—	135	57,22
1,57	—	140	60,00
1,80	—	145	62,78
2,05	—	150	65,55
2,36	—	155	68,33
2,72	—	160	71,11

3,10	—	—	165	—	73,89	—	59,11
3,52	—	—	170	—	76,67	—	61,33
4,00	—	—	175	—	69,44	—	63,56

Какъ скоро сиропъ, при увариваніи въ безвоздушномъ пространствѣ, сгустился до надлежащей плотности, то сливаютъ его въ охладительный сосудъ, который, по системѣ Гоуарда, долженъ быть снабженъ нагрѣвателемъ, чего не требуется при увариваніи въ обыкновенныхъ сковородахъ, нагреваемыхъ паромъ, или голымъ огнемъ.

Нагрѣватель есть ничто иное, какъ мѣдная сковорода, съ системою паропроводныхъ трубокъ подъ дномъ сковороды. Слитый сюда уваренный сиропъ нагрѣвается до температуры около 80—82° Ц. и разливается въ формы.

Нѣсколько лѣтъ тому, пары проводились только въ пространство между двойнымъ дномъ; но въ настоящее время они, при давлениі $4\frac{1}{2}$ атмосферъ, спиральною трубкою проводятся также и въ сиропъ; въ пространствоже между днами проводятся при давлениі $2\frac{1}{2}$ атмосф.

Сковорода новѣйшаго устройства (фиг. 60) имѣть самое плоское дно, на которомъ располагается спиральная трубка, проводящая паръ; дно и крышка прибора соединяются цилиндромъ въ $2\frac{1}{2}$ фута высою, для того, чтобы сиропъ не переливался чрезъ края. Снарядъ Гоуарда, по причинѣ своей высокой цѣны и большой сложности, мало употребителенъ.

Со временеми устройства Гоуардомъ аппарата съ безвоздушнымъ пространствомъ, многіе старались образовать безвоздушное пространство въ сковородѣ инымъ образомъ, не употребляя воздушнаго насоса.

Изгнать изъ аппарата воздухъ водяными парами и охладить эти пары посредствомъ впуска туда холодной воды, отчего образуется разрѣженное пространство воздуха, было главною мыслью многихъ заводчиковъ; на этомъ основаніи устроены были аппараты Ротомъ, Деграномъ, Дереномъ и многими другими, изъ которыхъ опишемъ прежде всего аппаратъ, устроенный Ротомъ.

2. *Аппаратъ Рота*, улучшенный впослѣдствіи Байветомъ, состоитьъ, подобно Гоуардову снаряду, изъ сковороды съ двойнымъ дномъ и сгустителя большихъ размѣровъ, замѣняющаго Гоуардовъ воздушный наесъ; безвоздушное пространство въ сковородѣ образуется впускомъ туда паровъ, которые, выгнавъ воздухъ, сами охлаждаются холодною водою. Для скорѣйшаго увариванія сиропа, паръ, нагрѣвающій дно сковороды, въ тоже время проходитъ къ сиропу по спиральной трубкѣ, находящейся на внутреннемъ днѣ сковороды: отъ этого сиропъ уваривается отъ 14 до 16 минутъ при температурѣ кипѣнія, не превышающей 60 до 65° Реомюра. Какъ съ употребленіемъ этого аппарата соединенъ значительный расходъ воды для охлажденія отдѣляющихся паровъ, именно пять ведеръ воды на одно ведро сиропа, то аппаратъ Рота и употребляется только въ мѣстахъ, богатыхъ водою. Главная выгода снаряда Рота состоить въ томъ, что произведенія, получаемыя посредствомъ него, свѣтлѣе цвѣтомъ и имѣютъ лучшій вкусъ.

На фигурѣ 66 изображена выпарительная сковорода Рота, съ находящимся при ней сгустителемъ, представленнымъ на фиг. 65; фигура 68 изображаетъ приборъ для пробы сиропа, и фиг. 67 — разрѣзъ фигуры 65 по линии XX. Отдѣльныя части аппарата Рота, т. е. сковорода *C* и сгуститель *B*, соединяются между собою трубкою *i*. Сковорода *C*, съ двойнымъ дномъ, бываетъ обыкновенно мѣдная, и сгуститель *B* — изъ тонкаго листового желѣза. Паръ доставляется изъ парового котла въ сковороду общую паропроводную трубкою *A*, которая соединяется съ тремя трубками *b*, *c* и *d*; трубкою *b*, проводится паръ въ пространство между днами *uu*, для нагрѣванія сока. Вода, образующаяся отъ охлажденія паровъ, сливается трубкою *h*; а трубкою *c* проводится въ спираль *ee*, расположенную въ сковородѣ немного выше краевъ верхняго дна ея; не сгустившійся паръ и вода проводятся изъ спирали трубкою *K*, и, наконецъ, трубкою *d*, паръ проводится внутрь сковороды, для образования тамъ безвоздушного пространства.

Сковорода наполняется сокомъ изъ резервуара *r*, по-
мощю трубки *f*; *g*—кранъ для сливанія сиропа; *h*—
трубка, отводящая сгустившуюся между днами воду; *jj*—
трубка, доставляющая воду изъ ящика *b* въ сгусти-
тель *B*; *l*—ящикъ, съ холодною водою; а *tt* слу-
жить для разбрзгиванія воды, при прикосновеніи
ея съ выходящимъ изъ сковороды паромъ; *h*—кранъ,
чрезъ который выходитъ воздухъ при наполненіи ско-
вороды парами; чрезъ него также впускается воздухъ
при наполненіи сковороды сокомъ; *o*—манометръ, по-
казывающій давленіе въ сгустителѣ; *q*—стеклянная труб-
ка, показывающая горизонтъ воды въ цилиндрѣ *C*; *g*—
кранъ для выпусканія воды изъ конденсатора; *r*—
ящикъ, наполняющійся сиропомъ.

3) Аптаратъ Дерона и Кайля, на фигурахъ 69, 70,
и 71, изображенъ въ боковомъ видѣ и планѣ. Онъ со-
стоитъ изъ котла *A*, совершенно такогоже устройства,
какъ котелъ Гоуарда или Рота. Пары, отдѣляющіеся
при выпариваніи, идутъ по трубкѣ *C* въ вертикальный
цилиндръ *D*, который служить для того, чтобы въ
немъ могъ собраться сахарный растворъ, если, отъ
сильнаго кипѣнія, онъ перейдетъ изъ котла *A*. Изъ
верхней части приемника *D*, выходятъ въ обѣ стороны
трубки *E*; онѣ соединены съ трубками *E'*, которыя
образуютъ горизонтальные изгибы назадъ и впередъ
и представляютъ такимъ образомъ большую поверх-
ность. Для сгущенія паровъ, находящихся внутри
трубъ *E'*, снаружи пускается по нимъ холодная жид-
кость. Деронъ и Кайль употребляютъ для этого
сокъ, полученный послѣ освѣтленія и первого процѣ-
живанія. Стекая по нагрѣтымъ трубамъ *E'*, растворъ
сгущается, до половины; онъ собирается въ ящикъ *H*,
изъ которого потомъ стекаетъ въ резервуаръ *g*, и от-
туда поступаетъ въ котель *A* для дальнѣйшаго сгу-
щенія.

Приборъ этотъ, въ отношеніи сбереженія топлива,
гораздо лучше приборовъ Гоуарда и Рота: при немъ
сберегается до 40% топлива. Несмотря на эту значи-
тельныйную выгоду, приборъ этотъ не быстро распростра-
нялся, по слѣдующей причинѣ: сокъ, стекая по трубамъ

E', имѣть большую поверхность прикосновенія съ воздухомъ, и какъ въ соку содержатся еще азотистыя вещества, то съ нимъ происходятъ измѣненія, имѣющія окончательнымъ результатомъ превращеніе кристаллическаго сахара въ некристаллическій или патоку.

Слѣдующая таблица представляетъ числа, по которымъ можно судить объ относительномъ достоинствѣ этихъ трехъ приборовъ.

Въ приборахъ:	Температ. паровъ, нагревающихъ жидкость.	Температура кипящаго испаряющаго раствора.	Для вывариванія 2400 вед. въ 24 часа потребно:	
			Воды.	Углія.
Гоуэрда . .	100°	70	47,800 вед.	415 пуд.
Рота . . .	115	81—90	39,000 —	404 —
Дерона и Кайля . . .	110—112	75—87	несколько	302 —

4) Аппаратъ Деграна и Дерона.

Дегранъ, стараясь съ пользою употребить теплоту, отдѣляющуюся при выпариваніи сока, проводитъ пары, образующіеся въ первой сковородѣ врежде сгущенія, въ безвоздушное пространство, заключающееся между двойнымъ дномъ сковороды, гдѣ она, имѣть съ выпускаемымъ новымъ количествомъ пара, служить для нагреванія сиропа болѣе сгущенного, чѣмъ въ первой сковородѣ.

Въ приборѣ Деграна и Дерона конденсаторъ бываетъ испарительный. Паръ, происходящій отъ испаренія сока, вместо непосредственнаго сгущенія водою, какъ въ аппаратахъ Гоуарда и Рота, проводится по спиральнымъ трубкамъ, по поверхности которыхъ, изъ особаго резервуара, течетъ холодная жидкость, которая испаряется и тѣмъ самымъ производитъ сгущеніе воды внутри трубокъ.

Устройство этого сгустителя основано на началахъ, совершенно различныхъ отъ тѣхъ, на которыхъ устроены предыдущіе приборы: оно основано не на согрѣ-

вапій холодної жидкости соприкосновеніемъ съ нею горячихъ паровъ, а на общемъ законѣ, по которому жидкости, переходя изъ паровъ въ капельно-жидкое состояніе, всѣ освобождаютъ известное количество теплоты.

Въ такомъ конденсаторѣ одинъ фунтъ паровъ внутри трубки сгущается однимъ же фунтомъ воды, испаряющейся снаружи на трубкѣ; скрытый же теплородъ не переходитъ изъ однихъ паровъ въ другіе и тѣмъ производить желаемое дѣйствіе. Еще выгоднѣе для сгущенія употреблять освѣтленный и процѣженный чрезъ уголь сокъ. Въ такомъ случаѣ, сокъ испаряется самъ и вмѣстѣ съ тѣмъ сгущаетъ впутри трубки пары, образующіеся въ закрытомъ котлѣ. Испареніе происходитъ какъ въ конденсаторѣ, такъ и внутри котла, отчего одно и тоже количество теплорода или топлива производить здѣсь двойное дѣйствіе.

Аппаратъ Деграна и Дерона представленъ на фигурахъ 72, 73 и 74.

Фиг. 72—передний видъ аппарата.

— 73—планъ выпарительной сковороды.

— 74—планъ сгустительныхъ винтовыхъ трубокъ.

A—паровой котелъ; *B*—выпарительная сковорода съ спиральною трубкою, плотно закрытая со всѣхъ сторонъ; *C*—выпарительная сковорода съ безвоздушнымъ пространствомъ; *D*—трубки, служащія для сгущенія паровъ, образующихся при выпариваніи сиропа; *E*—цилиндръ, въ который сливается сгущенная вода изъ трубокъ *DD*; *F*—ящикъ съ сиропомъ, служацій для наполненія сковороды *C*; *g*—ящикъ, съ невыпареннымъ еще сокомъ; *a*—трубка, проводящая паръ въ спираль сковороды *B*; *bb*—спиральная трубка для нагреванія сковороды *B*; *C*—трубка, проводящая пары, происходящіе отъ нагреванія сиропа въ сковородѣ *C*, въ спираль сковороды *B*; *d*—трубка, проводящая пары изъ парового котла въ спираль сковороды *C*, чтобы увеличить количество паровъ, необходимыхъ для увариванія сока; *ee*—трубка, проводящая пары изъ пространства сковороды *C* въ трубки, *DD*, для охлажденія; *gg*—трубка, которую сковорода *C* можетъ наполняться сиропомъ изъ ящика *F*; *hh*—

трубка, служащая для выпаривания сковороды *B*; *ii*—трубка для наполнения сковороды *B* сокомъ, стекающимъ съ поверхности трубокъ *DD* въ желобъ *j* уже нѣсколько выпареннымъ; *jj*—мѣдный желобъ, въ который сливаются сиропъ съ поверхности трубокъ *DD* и оттуда трубкою *i* проводится въ сковороду *B*; *e*—трубка соединяющая трубки *DD* съ цилиндромъ *C*; *m*—кранъ для выпаривания цилиндра *C*; *n*, *n*—продолговатый сита, чрезъ которыя сокъ сливается тонкими струями на всю поверхность трубокъ *DD*.

5) Аппаратъ Пеллетана.

Пеллетанъ, извѣстный сдѣланными имъ улучшениями во всѣхъ частяхъ фабрикаціи сахара, устроилъ особенного рода выпарительную сковороду съ безвоздушнымъ пространствомъ, которая во многихъ отношеніяхъ отличается отъ описанныхъ выше. Сосудъ, въ которомъ выпаривается сиропъ, есть мѣдный цилиндръ, подобный паровому котлу. Уваривание производится посредствомъ рѣшетчатой системы трубокъ, которыя нѣсколько короче сковороды; эти соединенные вмѣстѣ трубки можно опускать въ сковороду по произволу. Сковорода соединяется, посредствомъ широкой, снабженной клапаномъ и краномъ трубки, съ мѣднымъ цилиндрическимъ сгустителемъ, въ который, въ случаѣ надобности, можно впускать холодную воду въ видѣ дождя. Нижняя часть сгустителя соединяется съ насосомъ, въ которомъ сгущаются пары. Пеллетанъ производилъ разрѣженіе воздуха въ своей сковородѣ посредствомъ паровъ, входящихъ въ другія отверстія и уносящихъ съ собою воздухъ; такимъ образомъ можно произвести разрѣженіе до 18 или 20 дюймовъ высоты барометра.

Сбереженіе пара, при аппаратѣ Пеллетана, по его увѣренію, доставляетъ значительныя выгоды. Можно сказать, впрочемъ, что улучшеніе его удачно и что оно можетъ удержаться въ употребленіи при фабрикаціи сахара: форма сковороды такого рода, что она не можетъ терять своей прочности. Легкое выниманіе спиральной трубки даетъ большое преимущество этому апп-

парату, потому что облегчает очищение трубокъ; это обстоятельство очень важно въ практикѣ, ибо трубы очень скоро покрываются пригорѣлымъ сахаромъ и потому требуютъ, какъ известно, болѣе или менѣе частой чистки. Аппаратъ Пеллетана былъ улучшенъ Вагенманомъ, который и получилъ па то въ Пруссіи привилегію.

6) *Американскій сахароварный аппаратъ.*

Въ Луизіанѣ, на сахарныхъ заводахъ, употребляется аппаратъ, отличный отъ изобрѣтенныхъ въ Европѣ. Онъ известенъ, по имени изобрѣтателя, подъ названіемъ аппарата Рилье. Въ этомъ аппаратѣ скрытная теплота паровъ, отдѣляющихся отъ сгущаемаго сока, употребляется на уваривание патокъ, т. е. въ американскихъ аппаратахъ употребляется въ пользу теплота, которая, при открытыхъ котлахъ, теряется совершенно бесполезно, а въ приборѣ Деграна—только отчасти. Это начало не ново, но примѣненіе его къ сахарному производству и остроумное устройство, которымъ оно осуществляется, даютъ аппарату Рилье оригинальность новаго изобрѣтенія. Въ Америкѣ этотъ приборъ введенъ съ успѣхомъ въ 1846 году, и съ того времени употребленіе его значительно распространилось; теперь даже некоторые сахарные заводы во Франціи ввели у себя этотъ приборъ.

Приборы эти бываютъ двойнаго и тройнаго дѣйствія; въ первыхъ одинъ и тотъ же паръ дѣйствуетъ два, а въ послѣднихъ три раза. Здѣсь изложимъ описание аппарата тройнаго дѣйствія.

Четыре цилиндрическихъ котла располагаются одинъ близъ другаго, параллельно; каждый имѣть 10 футовъ въ длину и $3\frac{1}{2}$ фута въ диаметрѣ и поддерживается четырьмя чугунными колоннами. На верхней сторонѣ каждого котла, по срединѣ его длины, находится цилиндрический шлемъ, совершенно сходный съ тѣми, которые устроиваются на локомотивныхъ котлахъ. Колонны, на которыхъ расположены котлы, слу-

жать въ тоже время трубками, по которымъ пары изъ одного котла переходятъ въ другой, изъ другого въ третій т. д.

Означеніе котлы, въ нижней части своеї, снабжены тошкими трубками, которыя проходятъ сквозь оба дна на подобіе пламенныхъ трубокъ въ локомотивномъ котлѣ; съ каждой стороны котла укрѣплены камеры, въ которыхъ входятъ эти трубки, а камеры, въ свою очередь, сообщаются съ пустотою внутри колоннъ. Паръ изъ паровика входитъ въ камеру первого котла, съ задней стороны проходитъ по трубкамъ и, накопецъ, нагрѣваетъ находящійся въ котлѣ сокъ до кипѣнія. Пары, поднимающіеся отъ сока, входятъ въ шлемъ и уходятъ, по находящейся въ немъ трубѣ, въ камеру съ передней стороны котла, оттуда въ колонну, опускаясь въ ея базу, которая есть ничто иное, какъ полый или пустой внутри ящикъ; на этой же базѣ стоитъ колonna слѣдующаго котла. Паръ, поднимаясь по этой послѣдней колоннѣ, входитъ въ камеру втораго котла и движется по трубамъ, лѣжащимъ вдоль его; такимъ образомъ паръ нагрѣваетъ сокъ въ этомъ второмъ котлѣ; точно также паръ поднимается изъ этого сока и идетъ въ третій котель и т. д.

Приборъ этотъ, назначенный спачала для добыванія тростниковаго сахара, одинаково годенъ и для свекловичнаго, не требуя никакихъ измѣненій въ другихъ приборахъ. Аппаратъ Риллье даетъ возможность получать сырецъ въ блестящихъ кристаллахъ.

При этомъ аппаратъ находится приборъ для выниманія пробы, который гораздо проще употребляемыхъ, обыкновенно, на европейскихъ сахарныхъ заводахъ. (*) Вообще, отзывы о приборѣ Риллье чрезвычайно хороши; имъ сберегается значительное количество топлива. Опыты въ Луизіанѣ показали, что аппаратъ Риллье требуетъ вдвое менѣе топлива, чѣмъ аппаратъ Деграна и Дерона.

Большіе приборы Риллье перерабатываются въ сутки

(*) Подробное описание помещено въ «Genie industriel», въ январской книжкѣ 1852 года.

отъ 7,000 до 7,500 ведеръ сока, а малые—отъ 4,000 до 2,000. Представляя огромную площадь нагрѣва и испаренія и переваривая при весьма низкой температурѣ, приборъ Рилль очень удобенъ для хорошей кристаллизации.

6. Разливаніе сиропа въ формы.

Сиропъ, доведенный увариваніемъ до надлежащей густоты, охлаждаются до некоторой степени, выливая его изъ выпарительныхъ снарядовъ въ особые суды, называемые *холодильниками* или *кульпанами*. (*)

На каждомъ заводѣ необходимо всегда имѣть два такихъ холодильника: одинъ—для охлажденія первого сиропа, а другой—для получаемой изъ него патоки. Они бываютъ, обыкновенно, круглые, съ выпуклымъ дномъ, диаметромъ въ $4\frac{1}{2}$ фута, глубиною въ 2 фута и снаружи обтягиваются желѣзными кольцами.

Удачная кристаллизациія зависитъ отъ многихъ практическихъ условій. Какъ не весь сахаръ, находящійся въ уваренномъ сиропѣ, можетъ выкристаллизоваться, и самая важная выгода заводчика состоить въ получениіи возможно большаго количества кристаллическаго сахара, то, при кристаллизациіи, нужно соблюдать все условия, отъ которыхъ зависитъ получение большаго количества кристалловъ и легчайшее отдѣленіе отъ нихъ патоки. Одно изъ главнѣйшихъ условій состоитъ въ томъ, чтобы сиропъ охлаждался постепенно въ холодильникахъ до температуры 64—60° Реомюра. Охлажденіе сиропа замедляютъ, помѣщая холодильникъ въ тепломъ мѣстѣ при температурѣ отъ 18 до 20 или 22 до 25 град. Реомюра. На поверхности сиропа, при охлажденіи, показывается твердая кора кристаллическаго сахара, и вся масса его принимаетъ зернистый видъ; тогда приступаютъ къ наполненію формъ. Для этого мѣшаютъ массу большимъ деревяннымъ весломъ и, отскребая ее отъ боковъ суда, накладываютъ въ ендово съ ручками, и изъ нихъ разливаютъ въ формы. (**)

(*) Холодильники въ Малороссіи называются *казанами*.

(**) При сгущеніи парами въ аппаратѣ съ безвоздушнымъ пространствомъ,

Сахарные формы бывають различного вида и устройства, по болѣшѣй части, глиняныя, или изъ листового желѣза, выкрашенныя масляною краскою. Формы, обыкновенно, имѣютъ видъ бездоннаго или открытаго при основаніи конуса вышиною въ 3 фута и діаметромъ, при основаніи, въ 15 дюймовъ; на остромъ концѣ ихъ сдѣланы небольшія отверстія. Обыкновенно, онѣ бывають вмѣстимостью до 2 ведеръ и называются лумповыми; большія же формы, до 5 ведеръ, называются бастровыми.

Формы, предъ наполненіемъ сиропомъ, смачиваются водою, для того, чтобы не всасывали въ себя налитаго въ нихъ сиропа: въ противномъ случаѣ, выкристаллизовавшійся сахаръ въ головахъ трудно былобы вынимать изъ нихъ. На нашихъ заводахъ первый сиропъ выливается не въ глиняныя, а въ большія желѣзныя формы, вышиною до 3-хъ футовъ и діаметромъ, въ широкомъ концѣ, 1 футъ: онѣ вѣгодище глиняныхъ тѣмъ, что не ломаются и безопасно переносятся изъ одного мѣста въ другое.

Формы, если онѣ были уже въ употребленіи, разставляютъ на полъ той комнаты где разливается сиропъ, одну подъ другой, въ нѣсколько рядовъ, какъ можно прямѣе. Когда формы установлены и сиропъ нѣсколько охлажденъ, приступаютъ къ самой разливкѣ. Для разливки сиропа употребляются мѣдныя ендовы, 15 дюймовъ въ діаметрѣ, глубиною въ 9, а носки ихъ выдаются впередъ на 9 дюймовъ. Ширина ендовы на одинъ дюймъ ниже краевъ равна 12 дюймамъ, а при концѣ 11 дюймамъ. Къ прямо противу положеннымъ сторонамъ верхняго края ендовы придѣзываются ручки, а для наполненія ендовы употребляютъ мѣдные ковши, насыженные на древко.

По свойствамъ коры, образовавшейся на поверхности охлаждаемаго сиропа, судятъ о кристаллизациі сахара:

сиропъ стущается при температурѣ ниже той, какая требуется для разливки въ формы; почему, вмѣсто ходильника, употребляется теплотникъ: это большой полусферический котелъ съ двойными стѣнками, въ пространство между которыми опускается паръ, который такимъ образомъ нагреваетъ сахарную массу или, какъ выражаются заводчики, утепль (отъ *Vollfüll*—разливъ или сиропъ, готовый къ разливкѣ).

сухая, толстая кора есть признакъ хорошей кристаллизации, а тонкая — дурной. По замѣчаніямъ Лафарга, кора бываетъ тѣмъ крѣпче, чѣмъ плотнѣе или богаче сахаромъ свекловичный сокъ; такъ, напримѣръ, сокъ въ 10° по ареометру Боме, мало окрашенный послѣ обработки на сиропъ, бывъ уваренъ до надлежащей степени, даетъ сухую крѣпкую кору; твердость же коры зависитъ оттого, крупный или мелкій костяной уголь употребленъ для обезцвѣчиванія сока: въ первомъ случаѣ, она бываетъ менѣе твердою, хотя сиропа получается болѣе. Образованіе на днѣ холодильника большаго количества кристалловъ сахара, когда еще сиропъ не охлажденъ до надлежащей степени, считается признакомъ хорошей кристаллизации; отдѣляющіеся пары, съ болѣе или менѣе сильнымъ запахомъ аммоніака, при мѣшаніи сиропа въ холодильникѣ, указываютъ на худую кристаллизацию, а пары съ особыннымъ пріятнымъ запахомъ — на хорошую. Чѣмъ менѣе сиропъ кажется окрашеннымъ въ холодильникѣ, тѣмъ чище и болѣе получается сахаръ.

Красноватая, клейкая, пѣна, образующаяся при слияніи сиропа въ холодильникъ и покрывающая, слѣдовательно, сиропъ довольно толстымъ слоемъ, служить признакомъ худой кристаллизации: въ этомъ случаѣ на дно сковороды кристаллы сахара вовсе не осаждаются, или только въ очень маломъ количествѣ. При мѣшаніи сиропа, развивается сильный аммоніачный запахъ, и сиропъ, въ такомъ случаѣ, бываетъ всегда сильно окрашенъ. Сиропъ съ такими признаками, при разливаніи его въ формы, часто не выдѣляетъ сахара. Если сахаръ, при охлажденіи сиропа въ холодильникѣ отъ 60 до 20 градус. Реом., никакъ не выкристаллизовывается, то сиропъ, будучи разлитъ въ формы, остается и здѣсь въ такомъже состояніи.

Когда всѣ эти признаки показываютъ, что кристаллизация произошла надлежащимъ образомъ, сиропъ, по охлажденіи, разливаютъ въ формы. Прежде разливки, на нѣкоторыхъ заводахъ, сиропъ въ холодильникѣ тщательно перемѣшиваются, чтобы особенно соблюдалась при рафинировкѣ сахара; другіе же, напротивъ, считаютъ

переевышивание болѣе вредныхъ, нежели полезныхъ, утверждала, будто эта операпія замедляетъ кристаллизацию. Большая часть заводчиковъ мѣшаютъ сиропъ уже тогда, когда формы наполнены имъ до половины.

Разливка сиропа производится слѣдующимъ образомъ: работникъ, зачерпнувъ изъ холодильника сиропъ, наполняетъ имъ $\frac{2}{3}$ ендовы. Это количество сиропа, другимъ работникомъ, разливается въ двѣ формы, такъ, что каждая изъ нихъ наполняется имъ только до половины. Вынорожиенные ендовы наполняются снова такимъ же количествомъ сиропа, которое выливается въ другія двѣ формы. Работникъ, наполняющій ендовы сиропомъ, черпаетъ его спачала только сверху, до тѣхъ поръ, пока наполняются имъ всѣ формы до половины; послѣ того, работникъ слегка перемѣшиваетъ его и соекабливаетъ со стѣнокъ котла обрзовавшіеся на нихъ сахарные нарости. Такое перемѣшиваніе повторяется, по временамъ, по мѣрѣ разливки сиропа въ формы, самымъ осторожнымъ образомъ, чтобы онъ не могъ скоро охладиться, при чёмъ ендовы наполняются сиропомъ уже не съ поверхности, а со дна холодильника, и сиропъ, налитый, въ извѣстномъ количествѣ, въ каждую ендову, разливается уже по тремъ формамъ. Обойдя всѣ формы, такимъ образомъ, работникъ разливаетъ слѣдующую ендову сиропа снова по четыремъ формамъ, затѣмъ по шести, стараясь распределить его въ нихъ какъ можно равномѣрнѣе; наконецъ три ендовы, потомъ двѣ и одна разливаются во всѣ формы.

Изъ сказанного видно, что вмѣстимость холодильника должна быть въ точности опредѣлена, чтобы знать заранѣе, сколько нужно наполнить формъ, такъ, чтобы извѣстное число ихъ совершенно наполнилось сиропомъ изъ одного холодильника. Такого рода наполненіе формъ необходимо, чтобы во всѣхъ формахъ получить одинаковую смѣсь, которая будетъ въ нихъ тѣмъ однороднѣе, чѣмъ больше взмѣшиваются сиропъ, остающейся на днѣ холодильника. Если бы наполнять формы сиропомъ одну послѣ другой съ разу доверху, то въ первой формѣ, когда сиропъ даже очень хороши, полу-

чается очень мало кристалловъ, которые, при про-
блѣкѣ, опустились бы слишкомъ, между тѣмъ, какъ въ
послѣдней формѣ выдѣлялась бы очень трудно патока,
которая, въ этомъ случаѣ, бытабы распределена въ твер-
дой массѣ сахара.

При разливкѣ должно наблюдать, чтобы всѣ формы
были наполнены до верха: чѣмъ полнѣе формы,
тѣмъ сахаръ лучше въ нихъ очищается. По совер-
шенному наполненіи формъ, они оставляются въ по-
коѣ до тѣхъ поръ, пока на поверхности сахарной мас-
сы образуется нѣсколько плотная кора. Тогда присту-
паютъ къ *мѣшанію* или *рулеванію* сахара въ формахъ.
Это производится деревянными *ножнами*, которые суть
ничто иное, какъ планочки длиною до $1\frac{1}{2}$ арш., шири-
цою въ $\frac{3}{4}$ вершка, а толщиною $\frac{1}{4}$ вершка, къ одному
концу нѣсколько заостренныя и сдѣланыя изъ твер-
даго и упругаго дерева (изъ березы и.и., лучше, изъ
клена). Этимъ мѣшаніемъ кристаллы размѣшиваются
по всей формѣ равномѣрно.

Когда кристаллизациѣ совершился и формы остынутъ,
тогда относятъ ихъ въ очистильню или помѣщеніе, гдѣ
стекаетъ изъ нихъ патока, при открываніи отверстія
формъ. Если сиропъ хорошаго качества, то отверстія
оттыкаются чрезъ 12 часовъ; а если признаки уварива-
емаго сиропа показывали дурную кристаллизацию, или
кои да сахаръ вываривается во второй разъ, т. е. изъ па-
токи, то отверстія открываютъ не раньше 5 или 6 дней.
Въ послѣднемъ случаѣ нѣкоторые заводчики ставятъ
формы въ нетопленую комнату и, чтобы сиропъ скорѣе
охладился, отворяютъ въ ней окна и двери.

Для стеканія патоки, формы ставятся на довольно
крѣпкіе глиняные горшки. Явленія, замѣчаемыя при
вытеканіи патоки, даютъ возможность судить объ ус-
пѣхѣ работъ освѣтленія, сгущенія сока и окончатель-
наго увариванія сиропа. Если еще до вытеканія патоки
изъ формы, на сахарѣ образуются небольшія углубле-
нія и поверхность его будетъ имѣть трещины въ двухъ
или трехъ мѣстахъ, то патоки вытекаетъ не болѣе 45%.
Напротивъ, когда сиропъ не уваренъ до надлежащей
степени, тогда, при стеканіи патоки, сахаръ упадаетъ

внизъ глубоко, и тѣмъ глубже, чѣмъ сиропъ былъ жиже: при этомъ патоки сливается всегда болѣе 50%; кромѣ того, она еще остается въ значительномъ количествѣ между кристаллами сахара, такъ, что, если сахаръ помѣшать наверху, то онъ еще болѣе опадаетъ и опустится почти до половины формы. Не рѣдко количество патоки доходитъ при этомъ до 65 или 70%, иногда даже, при слабомъ увариваніи, до 80.

Послѣ трехъ или четырехъ дневнаго стоянія формъ надъ горшками, когда патока совершенно изъ нихъ вытечеть, снимаются ихъ и переносятъ въ другое, болѣе просторное, помѣщеніе, постоянно нагревающее до 20—25° Реомюра; тамъ онъ ставится на другіе горшки и оставляются до тѣхъ поръ, пока сахаръ достаточно пробылится, чтобы происходить втеченіе трехъ недѣль.

Горшки, на которые ставятся формы для стеканія изъ нихъ патоки, по свойству матеріала, изъ котораго они сдѣланы, очень легко разбиваются, при чемъ формы, падаютъ и сахаръ, не успѣвшій еще достаточно окрѣпнуть, разливается на полъ. Если разбивается одинъ изъ горшковъ въ срединѣ ряда, то, для замѣна его новымъ, нужно потревожить иѣсколькососѣднія формы, а это сопряжено съ опасностью разбить и другія. Всѣ эти обстоятельства такъ не рѣдки на заводахъ, что полы помѣщений, где ставятся горшки съ формами, бываютъ покрыты довольно толстымъ слоемъ патоки. Для отвращенія этого неудобства, многіе заводчики ставятъ формы на станки и цатока, стѣкающая съ формъ по желобамъ, проводится въ общій приемникъ; но и желоба также представляютъ ту невыгоду, что на нихъ остается вмѣстѣ съ патокою вышедшей изъ формъ сахаръ и что, при дальнѣйшемъ вытеканіи патоки изъ другихъ формъ, стеканіе съ желобовъ очень затрудняется, и она переливается чрезъ края на полъ.

Г. Леду, на своемъ заводѣ въ Камбре, ставитъ формы на станки въ четыре ряда, подъ которыми наклонно расположены цинковый каналъ, шириной равный ширинѣ четырехъ рядовъ; по этому каналу патока проводится въ общій резервуаръ.

Въ 1831 году, Лафаргъ, при постройкѣ нового завода, желая избѣжать употребленія горшковъ, устроилъ, для разливки сахара по формамъ, комнату съ продиравленнымъ поломъ. Въ этой комнатѣ формы ставятся въ отверстія продиравленного пола, лежащаго на балкахъ; патока изъ нихъ стекаетъ въ общий приемникъ. Полъ этотъ со всѣхъ четырехъ сторонъ устроенъ покато, и формы на немъ поддерживаются стойками: поэтому онъ никакъ не могутъ упасть, и сиропъ, выходя изъ нихъ, тотчасъ стекаетъ въ общий приемникъ. На другомъ заводѣ г. Лафаргъ устроилъ такого рода полъ не только въ тѣхъ отдѣленіяхъ, гдѣ сахаръ разливается въ формы, но и тамъ, гдѣ онъ пробѣливается. Многіе ционали выгоду этого устройства и теперь на многихъ заводахъ устраиваются такие полы.

7) *Очищеніе и пробѣлка сахара.*

Очищеніе и пробѣлка сахара клерсомъ, по старому способу, состоитъ въ процѣживаніи клерса, т. е. насыщенного раствора чистаго кристаллическаго сахара, чрезъ сахаръ, выкристаллизовавшійся въ формахъ. Клерсъ, просачиваясь чрезъ такой сахаръ въ формахъ, не растворяя кристалловъ, извлекаетъ только оставшійся въ нихъ некристаллическій паточный сахаръ, заключающійся въ промежуткахъ кристалловъ и сообщающій имъ бурый цвѣтъ: послѣ этой операции сахаръ дѣлается бѣлѣ.

Необходимыя условія для надлежащаго хода этой операциі состоять въ слѣдующемъ:

1) Клерсъ долженъ содержать только кристаллический сахаръ и, чтобы, при процѣживаніи, онъ не могъ болѣе растворять кристалловъ, долженъ быть совершенно насыщенный.

2) Плотность клерса не должна быть менѣе плотности патоки, вытекающей по очищеніи.

3) Пробѣлка клерсомъ должна быть произведена въ то время, когда патока изъ формъ совершенно вытечетъ.

4) Температура комнатъ, гдѣ производится пробѣлка,

должна не измѣняться, а быть постоянно около 15° Реомюра.

При очищении сахара клерсомъ, поверхность его тщательно разравниваютъ, потомъ наливаютъ въ каждую форму около 7 фунтовъ клерса; по прошествіи 12 часовъ, снова наливаютъ такоеже количество клерса, заѣмъ въ третій разъ и, наконецъ, оставляютъ сгоять 3 или 4 часа до совершенія сливанія жидкости.

По прошествіи этого времени, получается сахаръ сухой, чистый и мало подверженный измѣненіямъ.

На всѣхъ почти бранденбургскихъ свеклосахарныхъ заводахъ для очищенія сахара, получаемаго при обработкѣ первой патоки, употребляютъ способъ Шютценбаха, т. е. уваривають сиропъ до такой степени, чтобы, при сливаніи его въ холодильникъ, образовалось въ немъ какъ можно больше кристалловъ. Изъ холодильника, по достаточномъ охлажденіи, опъ выливается въ четырехъугольные деревянные ящики, въ $1\frac{1}{2}$ фута длиною и шириной и въ 5 или 6 дюймовъ вышиною; ящики, вместо дна, снабжены тонкою проволочною сѣткою, чтобы невыкристаллизовавшійся сиропъ могъ легко чрезъ нее стекать.

Патока изъ всѣхъ этихъ ящиковъ сливается въ подставленный подъ ними резервуаръ изъ болѣй жести, откуда и убирается по назначению.

Чтобы способствовать сливанію патоки,пускаютъ паръ въ ту комнату, гдѣ стоятъ ящики, до тѣхъ поръ, пока температура будетъ не менѣе 25° Реомюра: въ этомъ случаѣ, патока, находясь постоянно въ соприкосновеніи съ парами, стекаетъ гораздо лучше. Какъ скоро первая патока совершенно вытекла, кристаллы сахара, остающіеся въ ящикѣ, обливаются клерсомъ; послѣ каждого сливанія патоки, обливаніе кристалловъ новымъ количествомъ клерса продолжается до тѣхъ поръ, пока сахаръ получить достаточно чистоту и бѣлизну: этой цѣли достигаютъ, болѣею частію, обливаніемъ сахара въ пятый разъ, и по истечениіи 8—14 дней. Слитый съ кристалловъ сахара клерсъ, въ послѣдніе разы, употребляется на очи-

ищіе нѣсколько количества нечистаго сахара и потомъ уже самъ уваривается на сахаръ. (°)

Продолжительность пробѣлки, по описанному способу, есть одно изъ важныхъ неудобствъ при фабрикаціи сахара; для устраненія ихъ, было предложено много способовъ, которые въ настоящее время и вводятся въ употребленіе.

Способомъ г. Делабара сокращается время пробѣлки до двухъ часовъ, и это достигается помошью особаго аппарата, состоящаго изъ пустаго внутри цилиндра и ли трубы и нѣсколькихъ воронокъ, сообщающихся съ нимъ посредствомъ трубокъ. Въ этихъ воронкахъ утверждаются формы нижнимъ концомъ, внутри цилиндра разрѣжаютъ воздухъ, пропуская туда паръ и потомъ охлаждая его водою. На сахаръ въ формахъ наливаютъ клерсъ и отпираютъ краны у всѣхъ трубокъ, сообщающихъ цилиндръ съ формами; клерсъ, вслѣдствіе большаго давленія на него наружнаго воздуха, просачивается чрезъ сахаръ очень скоро. Наливаніе его вновь повторяется до тѣхъ поръ, пока сахаръ совершенно не выбѣлитъ, чтобъ, какъ выше сказано, продолжалася не болѣе двухъ часовъ.

Этойже цѣли г. Ганевальдъ достигаетъ своими привилегированными формами: онъ отличаются, собственно, тѣмъ, что объемомъ въ 16 разъ болѣе обыкновенныхъ и соединены съ воздушнымъ насосомъ, вытягивающимъ изъ нихъ воздухъ. Употребление этихъ формъ, въ коихъ кристаллизациѣ происходитъ гораздо правильнѣе, неожиданно обыкновенныхъ, сокращаетъ работу пробѣлки сахара на подобіе аппарата Делабара. На заводахъ въ Россіи, по болѣшей части, пробѣливаютъ пески, заливая ихъ прежде клерсомъ, и потомъ накладываютъ слой глины; тѣмъ пробѣлка и оканчивается. — Когда изъ посыпки формъ не вытекаетъ больше сиропа или патоки, и *запа*, т. е. широкій конецъ сахарной головы, подсох-

(°) Въ Малороссіи пробѣлка сахара производится, вѣтго клерса, трехъ-пробѣльнымъ виномъ, смѣшаннымъ пополамъ съ водою. Эту жидкость употребляютъ точно также, какъ и клерсъ. Способъ этотъ весьма дорогъ и долженъ быть замѣненъ другимъ.

нетъ, выбиваются изъ формы сахаръ, очищаются его отъ пятенъ и желтизны и относятся въ сушильни.

Въ послѣднее время, для пробѣлки сахара, и на свекло-сахарныхъ заводахъ, болѣе и болѣе, вводятся въ употребленіе, такъ называемыя, центробѣжныя машины, сходныя съ тѣми, которыя употребляются на бѣлильныхъ и ситцевыхъ фабрикахъ для просушиванія тканей.

Чтобы оцѣнить всѣ выгоды, доставляемыя центробѣжными машинами, сравнимъ ихъ съ ручною работою въ отношеніи времени и издержекъ, употребляемыхъ на пробѣлку сахара.

1) Операциія пробѣлки сахара требуетъ много работниковъ и не менѣе 15—18 дней для сахара первой кристаллизаціи, а для второй—несколько недѣль и даже мѣсяцевъ; центробѣжныя машины, приводимыя въ движение силою общаго движителя, требуютъ только 4—хъ работниковъ, и, притомъ, съ помощью этихъ машинъ можно достигнуть въ нѣсколько минутъ тѣхъже результатовъ, для которыхъ, по старому способу, потребовалосьбы до двухъ недѣль. Кромѣ того, при центробѣжныхъ машинахъ совершенно сберегаются издер-жки на топливо.

2) Измѣненіе кристаллическаго сахара и клерса отъ продолжительной обработки, т. е. отъ продолжительного прикосновенія съ воздухомъ, по старому способу, почти совершенно устранился при употребленіи центробѣжныхъ машинъ; поэтому и вытекающая патока съ большою выгодою можетъ быть тотчасъ увариваема на сахаръ.

3) Для пробѣлки обыкновеннымъ способомъ нужно употребить не менѣе ведра клерса на форму, между тѣмъ, какъ центробѣжная машина требуетъ только $\frac{1}{3}$ ведра.

Изъ всего этого видно, что введеніе въ употребленіе центробѣжныхъ машинъ въ отношеніи выгодъ, ими доставляемыхъ, можно поставить наравнѣ съ введеніемъ костяного угля, безъ котораго свеклосахарное производство никогда не могло бы выдерживать соперничества съ колоніальнымиъ.

Центробѣжная машина, дѣйствующая успѣшно на

многихъ заводахъ во Франціи и въ колоніяхъ и изготавляемая на извѣстиой фабрикѣ Келя, Хелюса и К°, представлена на фигурахъ 75, 76 и 77. (*)

На фигурѣ 75 она изображена частію въ разрѣзѣ вертикальною плоскостію, проходящею чрезъ есъ машины, и частію въ наружномъ видѣ: такимъ образомъ, вращающійся цилиндръ *A* съ принадлежностями, окружающей его цилиндръ *D*, въ которомъ собирается патока, выбрасываемая изъ вращающагося цилиндра центробѣжною силою, и устой *E*, съ лѣвой стороны, изображены въ разрѣзѣ; верхняя же часть машины, содержащая приводы, изображена въ наружномъ видѣ.

Существенную часть машины составляетъ вращающійся цилиндръ *A*: цилиндръ этотъ отливается изъ чугуна; сверху онъ открытъ, дно его нѣсколько вогнуто, бока продирялены множествомъ круглыхъ отверстій; на фиг. 76, изображена часть боковой стѣнки отдѣльно и въ болѣшемъ масштабѣ. Среднюю часть цилиндра занимаетъ полый конусъ *B*, который отливается вмѣстѣ съ дномъ и боками цилиндра: этимъ образуется кольцевое пространство около средняго конуса, въ которое помѣщается обрабатываемый сахаръ.—Продираленная боковая поверхность этого кольцеобразно вращающагося вѣстилица обтянута, съ внутренней стороны, плотною сѣткою или металлическою тканью *b*, которая, при вращеніи прибора, задерживаетъ кристаллики сахара при проходѣ патоки сквозь отверстія. Цилиндръ *A* укрѣпленъ на вертикальной оси *C* такъ, что она проходитъ въ срединѣ полаго конуса; цилиндръ соединенъ съ осью наглухо и вращается вмѣстѣ съ нею. Нижній конецъ оси (пятникъ) округленъ и опирается на стальную пластинку *c*. Чтобы уменьшить треніе и разгоряченіе пятника, при столь быстромъ вращеніи, какое имѣютъ, обыкновенно, центробѣжные приборы, пятникъ и подпятникъ погружены въ масло. Для этого на днѣ неподвижного цилиндра укрѣплена, посредствомъ винтовъ, чугунная коробка *Z*; въ срединѣ дна этой коробки помѣщается стальной подпятникъ

(*) Bulletin de la Soci  t   d'Encouragement, Octobre 1850.

С: онъ укрепленъ въ днѣ коробки посредствомъ винта *d*. Дно неподвижного цилиндра *D* отливается такъ, чтобы оно представляло въ срединѣ углубленіе, для помѣщенія коробки *Z* и оконечности винта съ его гайкою, которыми укрепленъ подпятникъ с (на чертежѣ ясно видно, какую, сообразную съ этими требованиями, форму имѣть дно цилиндра *D*). Въ верхней части коробки *F*, сделано отверстіе, чрезъ которое проходитъ подпятникъ. Какъ стальной подпятникъ съ имѣть видъ плоской дощечки, то ось удерживается въ вертикальномъ положеніи верхнею частію коробки, которая поэтому должна быть помѣщена совершенно правильно относительно центральной оси прибора; отверстія, которымъ находятся въ соприкосновеніи съ осью, должны быть, такъ же, какъ и подпятникъ *c*, изъ твердой стали. Коробка *F* вся наполнена масломъ: оно стоитъ въ ней на такой высотѣ, что верхняя часть пятника постоянно прикасается къ маслу, скользящему между пятникомъ, и обхватывающею его стальной крышкою *e*. Дно неподвижного цилиндра *D* во кругъ стѣнокъ вогнуто такъ, что образуется круговой каналъ, въ которомъ собирается патока; выбрасываемая сквозь бока *a* вращающагося цилиндра, во время работы; изъ кругового канала она стекаетъ трубками *K* въ резервуары; этихъ спускныхъ трубокъ находится двѣ или три, для того, чтобы можно было собирать въ отдѣльные резервуары патоку, вытекающую сначала, и ту, которая вытекаетъ позже, при первомъ и второмъ поливаніи клерсомъ.

Работа пробѣлки сахара на этомъ приборѣ производится слѣдующимъ образомъ: помѣстивъ выкристаллизовавшійся сахаръ въ приборъ, сообщаютъ ему скорость 1200 оборотовъ въ минуту и приступаютъ къ первой пробѣлки сахара клерсомъ, который вливаются, не останавливая машины, на полномъ ея ходу. Пробѣливаніе клерсомъ производится еще два раза, въ извѣстные промежутки времени. Патока первой пробѣлки и патока окончательного пробѣливанія собираются отдѣльно. Сахаръ принимается, во вращающейся машинѣ, видъ пола-

го цилиндра; бѣлииже сего, очевиднымъ образомъ, возвышается послѣ каждой пробѣлки илерсомъ.

Перейдемъ теперь къ описанію приводовъ.

На верхнемъ краѣ неподвижнаго цилиндра *D* укрѣплены устои *E*; на половинѣ высоты онѣ соединяются сводообразною частію, въ вершинѣ которой находятся отверстіе, для верхняго конца вертикальной оси *C*; въ это отверстіе вставленъ цилиндръ изъ твердой стали. Верхнія части устоевъ поддерживаютъ горизонтальную ось *H*, которая получаетъ движение отъ общаго движителя, посредствомъ ремней, обходящихъ барабанъ *f*; рядомъ съ этимъ барабаномъ, какъ обыкновенно, насаженъ барабанъ *I*. Для передачи отъ горизонтальной оси *H* вращательнаго движенія вертикальной оси *E*, служать: конусъ *g* на горизонтальной оси и конусъ *F* на вертикальной. Чтобы треніе между ними было достаточно для этой передачи, конусъ *F* обтянутъ ремнемъ *j*, идущимъ по боковой его поверхности отъ вершины къ основанию; поверхность конуса *g* не обтянута кожею, потому что въ этомъ случаѣ кожа истиралась бы слишкомъ скоро, между тѣмъ, какъ, для передачи движенія, достаточно, какъ опытъ показываетъ, если только и одинъ изъ конусовъ обтянутъ кожею. Чтобы это треніе не уменьшалось, а было, по возможности, постоянно, при неизбѣжномъ обтираниі конусовъ *g* и *F*, употреблено слѣдующее устройство: ось *H* можетъ скользить въ своихъ подшипникахъ, одинъ изъ концовъ ея (на чертежѣ съ лѣвой стороны) постоянно надавливается, весьма сильно, пружиною *M*, которая составлена изъ нѣсколькихъ стальныхъ полосъ и укрѣплена нижнимъ концомъ на устойѣ: такимъ образомъ конусъ *g* постоянно прижатъ къ конусу *F* силою, соотвѣтствующую упругости пружины *M*.—Вместо передачи движенія посредствомъ тренія этихъ двухъ конусовъ, некоторые строители употребляютъ безконечный винтъ и зубчатое колесо съ зубцами соотвѣтственной формы (на фигурѣ 77); зубчатое колесо *P* насаживается на горизонтальной оси *H*, а верхній конецъ вертикальной оси *C* снабжается винтовою нарезкою *Q*. Этотъ способъ передачи движенія употребляютъ тогда, когда скорость

вращенія оси *H* не можетъ быть очень велика, между тѣмъ ось *C* должна вращаться съ весьма большою скоростью; впрочемъ, приводъ, состоящій изъ трущихся конусовъ, гораздоменѣе нортится. Зубчатое колесо и винтъ, при самой незначительной неправильности въ формѣ зубцовъ и винтовой нарезки, могутъ ломаться, при столь быстромъ вращеніи, какого требуютъ центробѣжныя машины.

Отъ верхней части устосевъ *E*, нѣсколько ниже подшипниковъ, въ которыхъ вращается ось *H*, поднимаются наклонно (подъ угломъ 45°) подпорки *R* и *R'*, верхнія части которыхъ бывають съ отверстіями, для прохода четырехъугольной желѣзной полосы *N*, которая расположена параллельно оси *H*. Правый конецъ полосы *N* проходитъ въ подпоркѣ *R* насѣвъ и можетъ свободно скользить въ ней; на лѣвой сторонѣ въ подпоркѣ *R* сделана винтовая нарезка: въ нее вставлена муфта съ соответствующею нарезкою; эта муфта можетъ быть вращаема рукояткою *O*; въ муфту входить полоса *N* концомъ, съ этой стороны кругло обточеннымъ и внутри муфты расширеннымъ. Если муфта будетъ вращаема рукояткою, то она или подается впередъ, или отходитъ назадъ; полосаже *N* слѣдуетъ за нею во всѣхъ этихъ движеніяхъ. На полосѣ *N* укрѣплены два параллельные катка *h* и *h'*, между которыми проходитъ ремень, идущій отъ движителя на барабанъ *J*; поэтому, сообщая движеніе рукояткѣ *O*, можно передвинуть ремень съ барабана *I* на вольный барабанъ *I'* и тѣмъ остановить вращеніе прибора, или обратно.

При скорости вращенія цилиндра *A*, не менѣе 1200 оборотовъ въ минуту, описанная центробѣжная машина дастъ, послѣ двойнаго промыванія клерсомъ, 3 нуда сухаго сахара. На заиладку сахара, обработку его вращеніемъ и разгрузку, требуется только 15 минутъ; следовательно, продолженіе 10-часовой работы эта машина можетъ дать до 125 пудовъ очищенаго сахара.

Другая центробѣжная машина, употребляемая въ настоящее время для пробѣлки сахара, изготавливаемая въ механическомъ заведеніи Сейрига, Рольфса и К°, со-

стоитъ изъ двухъ полыхъ цилиндровъ, внутри которыхъ, на вертикальныхъ осяхъ, утверждены продирающие барабаны, обтянутые тонкою проволочною тканью, имѣющіе по срединѣ, подобно упомянутому выше, вогнутое коническое дно. При вращеніи этихъ барабановъ, патока, дѣйствіемъ центробѣжной силы, выбрасывается изъ нихъ чрезъ боковыя стороны на дно полыхъ цилиндровъ, и сахаръ, при надлежащемъ ходѣ операциіи, остается въ нихъ чистымъ, сухимъ и бѣлымъ.

Опыты на заводѣ г. Кле (Claes), въ Лембенѣ, въ Бельгіи, показали, что каждымъ барабаномъ этой машины, впродолженіе 5 минутъ, можно очистить до 3-хъ пудовъ сахара первой кристаллизациіи и впродолженіе 10 минутъ около $1\frac{3}{4}$ пуда сахара второй кристаллизациіи. Предполагая, что оба продукта въ сложности требуютъ 7 минутъ для очищенія, ясно, что, помошію этой машины, ежедневно можно получать до 300 пудовъ первого и 175 пудовъ втораго продукта.

На фигурѣ 78 представленъ наружный и внутренний видъ этой машины, а на фиг. 79—видъ ея съ другой стороны.

A—каменная платформа, служащая фундаментомъ машины.

B—чугунный цилиндрическій ящикъ, съ вогнутымъ дномъ, какъ видно на чертежѣ; въ срединѣ его находится отверстіе, куда вставляется чашка *a*, поддерживающая другую чашку *b*; въ срединѣ послѣдней чашки утверждена стальная пластинка *C*, на которой вращается ось барабана *F*.

C—крышка цилиндрическаго ящика, прикрепленная къ нему 4-мя винтами.

D—чугунные подставки, по три на каждомъ ящикѣ, плотно привинченныя къ крышкѣ *C* и поддерживающія столбы *E* и *E'*.

F—продирающийся барабанъ, обтянутый тонкою металлическою тканью, утвержденный на оси *e*. Верхній конецъ оси *l* входитъ въ цилиндрическую коробку *G*, и вращается въ ней: коробка *G*; посредствомъ винта *h*, соединена съ другою цилиндрическою коробкою *i*, прикрепленною нагелемъ *f* къ подшипнику *k*; въ под-

шпинекъ *K* вращается ось конического барабана *G*; на обояхъ концахъ которого насажены конусы *H, H'*, служащие для передачи движения оси *e* каждого барабана, посредствомъ концовъ *K, K'*. Конусы *K* внутри пустые; въ нихъ наливается масло для уменьшения трения оси въ коробкѣ *G*.

LL—винты, вращающіеся въ подставкахъ *l, l'*. Они служатъ для того, чтобы, въ случаѣ надобности, можно было подвигать конический барабанъ вправо и влево и такимъ образомъ пустить въ ходъ или остановить одинъ или другой барабанъ.

M—винтъ, служащий для уравнивания движенія обоихъ сътчатыхъ барабановъ; помошю его, бесконечный ремень *u* переходитъ съ одного конца коническихъ барабановъ на другой, и тѣмъ увеличивается скорость одного барабана и уменьшается скорость другаго. Это произво-дится слѣдующимъ образомъ: на концѣ барабана *N* находятся бесконечный винтъ, сообщающей движение колесамъ *p* и *n*, насаженнымъ па одной оси; коническое колесо *n* сообщаетъ движение коническому же колесу *m*, насаженному на оси винта *M*, такъ что, при вращеніи его, часть *r* прибора, насаженная на немъ, можетъ двигаться назадъ и впередъ. Этому же движению слѣду-ютъ и катки *O*, соединенные съ *r*, связями *q, q'*.

P—желѣзный прутъ, служащий для разцепленія колеса *p* съ бесконечнымъ винтомъ *W*, чтобы остановить подвиганіе ремня *u*; это также можно производить и ручкою *S*, насаженною на концѣ *U*.

Q, Q'—желѣзныя связи, соединяющія столбы *E, E'*.

R, R'—два шкива; одинъ изъ нихъ вольный. Диаметръ ихъ долженъ быть такъ великъ, чтобы конический барабанъ могъ дѣлать до 400 оборотовъ въ минуту.

S—ручка, служащая для передвиганія ремня *u* съ одного шкива на другой.

X, X'—винты, помошю которыхъ конические барабаны могутъ приближаться и удаляться одинъ отъ другаго.

По замѣчанію г. Финцеля, описанные здѣсь центро-бѣжные приборы имѣютъ то неудобство, что, во время ра-боты, отверстія вращающагося сътчатаго барабана, послѣ

нѣсколькоихъ оборотовъ, засариваются частицами сахара. Этотъ недостатокъ г. Финцель устранилъ, на своемъ заводѣ, слѣдующимъ образомъ:

Въ машинѣ, сходной по устройству съ машиною Сейрига, главная часть ея, т. е. вращающійся барабанъ, нагрѣвается паромъ, доставляемымъ особою паровою коробкою; въ стѣнкѣ наружного ящика, почти во всю высоту его, сделанъ пазъ, въ который вдвигается первая коробка, соединенная съ паровикомъ особою трубкою съ краномъ. Сторона пробки, обращенная къ поверхности вращающагося барабана, продирвлена множествомъ отверстій; во время самой работы, пропускаемый въ коробку паръ стремится струями къ вращающемуся барабану. Наполнивъ, такимъ образомъ, пространство, гдѣ вращается барабанъ, закрываются его, обыкновенно, крышкою. Такимъ образомъ, паръ устраиваетъ здѣсь важное неудобство описанныхъ выше центробѣжныхъ машинъ.

Центробѣжные машины у насъ, употребляются еще мало для пробылки, а болѣе при отдѣленіи патоки отъ песковъ второй кристаллизациіи, и въ этомъ случаѣ онѣ действуютъ превосходно: въ 12 минутъ изъ песка получаются почти сухіе кристаллы, тогда какъ для очищенія его обыкновеннымъ путемъ потребовалось бы времени отъ 4 до 5 недѣль.

8. Выниманіе изъ формъ и высушиваніе сахара.

Эта работа производится, обыкновенно, въ особомъ помѣщеніи, находящемся въ верхнихъ этажахъ зданія. Нѣсколько сотенъ формъ переносятъ въ это отдѣленіе и ставятъ острымъ концемъ вверхъ. Если всѣ операции при полученіи сахара были произведены хорошо, то достаточно слабаго удара, чтобы голова сахара совершенно вышла изъ формы. По снятіи формы, сахаръ бываетъ болѣе или менѣе бѣлаго цвѣта, смотря по добротѣ сиропа. Если сиропъ былъ хорошо уваренъ, то острыя верхушки головы не очень сочна, т. е. не очень много проникнута сиропомъ; она откалывается желѣзною лопаткою и откладывается особо.

Если сиропъ, изъ котораго приготовленъ сахаръ, остылъся при увариваніи и пѣна попала отчасти въ холдинникъ, то сахаръ очень трудно вынимается изъ формъ, и нужно сильно колотить по нимъ, чтобы вынуть изъ нихъ головы, которая при этомъ иногда даже разбиваются по срединѣ; выпадающая часть бываетъ достаточно очищена, но все еще сочна и окрашена, остающаяся же, совсѣмъ бурая, содержитъ много патоки и требуетъ еще очищенія. Если встрѣтятся такія формы, то вставляютъ въ отверстіе ихъ желѣзную зонду, толщиной въ палецъ, и, вдавивъ ее въ сахаръ дюймовъ на 6 или на 8, переносятъ формы опять въ очистильную для спуска изъ нихъ патоки. Подобное затрудненіе при опоражниваніи формъ можетъ встрѣтиться также и въ томъ случаѣ, когда формы до наполненія ихъ не смачиваются водою. Оставшійся на краяхъ формъ сахаръ, по вынутіи изъ нихъ головы, тщательно соскребается, и формы отставляются прочь; для вторичнаго же употребленія ихъ тщательно промываются въ водѣ, которая потомъ поступаетъ на выпаривание.

Когда цѣлая партия сахара вынута изъ формъ, то онъ измельчается на полу, дѣляемомъ изъ толстыхъ досокъ. Затѣмъ, вытопивъ на жарко весь этажъ, сахаръ сырецъ переворачиваются, чтобы еще больше измельчить его и высушить равномѣрнѣе; потомъ онъ собирается въ кучи дюймовъ 8 или 10 вышиною и оставляется такъ до совершенной просушки, при температурѣ отъ 25 до 30° Реомюра.

Для сушки лучшихъ сортовъ сырца, вѣкорые заводчики употребляютъ широкія корзины, обтянутыя внутри сукномъ, которая ставится на брускахъ такъ, чтобы положенный туда сахаръ обхватывался теплымъ воздухомъ со всѣхъ сторонъ; такимъ образомъ, разумѣется, сахаръ высушивается лучше, чѣмъ на полу. Впрочемъ, такое высушивание сахара не предлагается здѣсь, какъ необходимое условіе.

*Общиј замѣчанія объ операціяхъ добыванія сахара
сырца.*

Разсмотрѣвъ рядъ операций, имѣющихъ цѣлію полу-
ченіе сахара сырца изъ свекловицы, скажемъ нѣсколько
словъ о чистотѣ, которую необходимо соблю-
дать при всѣхъ этихъ работахъ. Очень не много та-
кихъ заводовъ, на которыхъ можетъ происходить столь-
ко нечистоты, какъ на свеклосахарныхъ, и, можетъ
быть, никакой другой заводъ не требуетъ столько опрят-
ности въ отношеніи употребляемыхъ снарядовъ.

Упомянемъ о нѣкоторыхъ предметахъ, требующихъ
на сей конецъ особенно тщательнаго надзора.

Необходимо, чтобы мѣшки и плетенки были ежед-
невно вымываются: пренебреженіе этимъ условіемъ
бываетъ причиной худаго качества сахара. Ошибоч-
но было бы предполагать, что мѣшки, въ которыхъ,
отъ процѣживаній, осталось небольшое количество ве-
ществъ, способствующихъ броженію, имѣютъ влія-
ніе только на небольшое количество сока, протекающаго
чрезъ нихъ сначала, и что будтобы непрерыв-
ное притеканіе свѣжаго сока совершенно уничто-
жаетъ эти вредныя вещества. Какъбы ни было незна-
чительно количество оставшихся въ мѣшкахъ клейкови-
ны и другихъ азотистыхъ веществъ отъ предшество-
вавшихъ процѣживаній, вещества эти не извлекаются
свѣжимъ сокомъ, а напротивъ, клейковина, не раство-
римая въ холодномъ соку, только умножается въ тка-
ни мѣшковъ и портить сокъ, проходящій чрезъ нихъ.

Даже самые чистые мѣшки, хотябы чрезъ нихъ
процѣживался и самый свѣжій сокъ, послѣ сutoчнаго
непрерывнаго употребленія, все-таки задерживаются
часть клейковины и дѣлаются наконецъ липкими, и
еслибы потомъ продолжать употребленіе ихъ въ такомъ
видѣ, то они моглибы портить сокъ. Поэтому необходимо
промывать ихъ чрезъ каждые 24 часа; но какъ
клейкое вещество, остающееся въ нихъ, не растворимо
въ холодной водѣ, то должно употреблять всегда горя-
чую, или, еще лучше, мѣшки нѣсколько времени вски-
пятить.

На многихъ заводахъ для этой цѣли находится осо-
бый чанъ, наполняемый водою, которая нагрѣвается
паромъ, помошью трубки съ отверстіями. Мышки, послѣ
выкипленія, промываются въ большомъ количествѣ
холодной воды. Для усилившаго дѣйствія этого
вываривания, въ чанъ прибавляютъ нѣсколько известі;
но это, впрочемъ, можетъ вредно дѣйствовать на ткань
мышковъ. Для лучшаго очищенія мышковъ можно также
обрабатывать ихъ, хотя въ недѣлю разъ, въ зольномъ
щелокѣ или даже въ весьма слабомъ натрономъ.

Когда терочная машина не работаетъ, тогда она
должна быть также тщательно вымыта большимъ ко-
личествомъ воды, не исключая даже и внутренней ча-
сти самаго станка и окружающаго ее барабана; желоба
и вращающаяся доска, при остановкѣ работы, также
должны быть каждый разъ обмываемы, а всѣ деревянныя
части, къ которымъ прикасается сокъ, равно и ящикъ подъ терками, принимающей мякоть свекловицы,
должно обливать известковымъ молокомъ, во время
остановки работы. Почти всегда сокъ, протекая по
желобамъ, оставляетъ на нихъ, особенно въ углахъ,
часть клейковины, которая должна быть, по возмож-
ности, удалена, потому что она, попадая въ свѣжий сокъ,
можетъ способствовать его броженію.

Точно также освѣтлительный котель и, вообще, всѣ
котлы, послѣ каждой операции, должны быть вымыты,
или даже вычищены, потому что стѣнки ихъ всегда по-
крываются слоемъ известковыхъ солей.

Плетенки и мышки, назначенные для пѣны, доски,
стойки, прессы для выжиманія пѣны, всѣ цѣдильные и
другіе снаряды также должны быть часто вымыты, или,
по крайней мѣрѣ, по прекращеніи работы на ночь.

За исполненіе всѣхъ этихъ условій фабриканты воз-
награждаются не только большимъ количествомъ, но и
хорошими качествами получаемаго сахара.

ГЛАВА IV.

ОБЪ ОБРАБОТКЪ ПАТОКИ И БАСТРА, ПОЛУЧАЕМЫХЪ ПРИ ДОБЫВАНИИ СЫРЦА, И О РАБОТАХЪ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДѢЙСТВОВАВШИХЪ СИАРЯДОВЪ.

Собирание патоки.

Выше было упомянуто, что въ свекловицѣ содержится только кристаллический сахаръ, который во время производства, отъ разныхъ причинъ, нами подробно разобранныхъ, превращается отчасти въ паточный. Количество патоки, образующейся во время обработки свекловичнаго сока, бываетъ весьма различно, смотря по исполненію тѣхъ работъ, изъ которыхъ слагается переработка бураковъ на сырецъ. Вообще свеклосахарное производство тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ меныше образуется патоки.

Въ этой главѣ мы разсмотримъ тѣ работы, которымъ подвергается свекловичная патока.

1) Разливаніе первой патоки въ кристаллизовальники.

Растворъ паточнаго и кристаллическаго сахара, стекающій изъ формъ при отбѣлкѣ сахара, называемый *первой* или *утфелевою* патокой, уваривается до надлежащей густоты и, послѣ остуженія въ кильфанахъ, разливается въ особые деревянные ящики, выложенныя внутри тонкимъ листовымъ желѣзомъ, вмѣстимостью около 60 или 70 пудовъ. Кристаллизовальники эти помѣщаются въ общей сушильнѣ; патока остается въ нихъ около двухъ недѣль. У самаго дна такихъ ящиковъ пробиваются дыры, затыкаемыя втулками.

2. Выпусканіе второй патоки изъ кристаллизовальниковъ.

По прошествіи двухъ недѣль вынимаютъ изъ ящиковъ пробу и удостовѣряются, отдѣлилась ли патока

(вторая или бастерная) отъ сахара (бастра). Если проба показываетъ это, то, вынувъ втулки, выпускаютъ патоку, а сахаръ изъ ящиковъ вынимаютъ. Получаемый такимъ образомъ сахаръ называется бастромъ; онъ или отпускается подъ этимъ названіемъ въ продажу, или перерабатывается на лумпъ. Если же патока не вытекаетъ свободно и сахаръ остается въ видѣ кашицы и не годится на лумпъ, то эту смесь сахара съ патакой выгребаютъ и кладутъ въ шотценбаховы пирамидальные ящики съ проволочнымъ желѣзнымъ дномъ. Изъ этихъ ящиковъ, поставленныхъ надъ особымъ приемникомъ, патока понемногу стекаетъ съ сахарныхъ кристалловъ.

3. Обработка второй патоки.

Патока, получаемая предъидущею работою и содержащая еще въ себѣ нѣсколько кристаллическаго сахара, поступаетъ въ особые котлы, въ которыхъ разводится водою до 25 или 22 град. Боме. Въ такомъ разведенномъ состояніи, патока процѣживается чрезъ костяной уголь, бывшій уже въ употребленіи; затѣмъ ее увариваются, охлаждаются въ кильфанахъ и, наконецъ, разливаются въ кристаллизовальники, поступая при этомъ, какъ и съ первой патокой. По выдѣленіи кристаллическаго сахара, т. е. втораго бастра, выпускаютъ третью патоку, подобно тому, какъ поступали со второю.

4. Полученіе послѣдней или настоящей патоки.

Такъ называемую, третью патоку, полученную изъ подъ бастра втораго сорта, растворяютъ въ водѣ, процѣживаютъ, увариваютъ, даютъ выдѣлиться остальному кристаллическому сахару, точно такъ, какъ это производится со второю патокой. Получаемую патоку разливаютъ въ резервуарь, вмѣстимостью отъ 350 до 400 пудовъ, и оставляютъ ее тамъ на полгода и дольше. Резервуарь этотъ снабженъ внизу сточною трубою, по которой, послѣ кристаллизованія сахара, патоку спускаютъ въ деревянные пріемники, обитые жестью, въ которыхъ она остается года два, и тутъ выдѣ-

ляется изъ нея остатокъ кристаллическаго сахара. По прошествіи этого времени, собираютъ осѣвшій сахаръ и прибавляютъ его къ сахару, находящемуся въ резервуарѣ. Эта четвертая или настоящая патока, изъ которой твердаго сахара болѣе не осаждается, представляетъ насыщенный, при температурѣ помѣщенія, растворъ, во 1-хъ, паточнаго сахара, образовавшагося изъ первоначально находящагося въ буракахъ кристаллическаго сахара; во 2-хъ, камеди, не выдѣлившейся изъ свекловичнаго сока; въ 3-хъ, продуктовъ разложенія сахара и другихъ органическихъ веществъ сока, неутравленныхъ при его обработкѣ, и, наконецъ, въ 4-хъ всѣхъ солей сока, неудаленныхъ при дефекації, процѣживаніи и обезцвѣчиваніи. Отъ присутствія трехъ послѣднихъ составныхъ частей, свеклосахарная патока рѣзко отличается весьманепріятнымъ вкусомъ отъ патоки, получаемой при обработкѣ колоніяльного сахара; по причинѣ дурнаго вкуса и вреднаго дѣйствія на здоровье содержащихся въ свекловичной патокѣ солей, она не годится въ пищу. Эта патока съ большою выгодой употребляется на винокуреніе. Такъ какъ она содержитъ въ себѣ больше половины сахара, то можетъ дать алкоголя до одной третьей части своего вѣса, при чмъ въ перегонномъ кубѣ остается жидкость, которая, по выпаркѣ досуха, оставляетъ массу, составляющую больше одной десятой части по вѣсу употребленной патоки. Въ этой массѣ содержатся слѣдующія соли :

Отъ 17 до 20	частей углекислаго кали (поташа),
» 25 — 34	» натра (соды).
» 7 — 10	» сѣриокислаго кали.
» 27 — 45	» хлористаго калія.

Каждый берковецъ обработанныхъ бураковъ, приблизительно, даетъ около 2 фунтовъ этой смѣси минеральныхъ солей, которую можно употреблять какъ низкій сортъ поташа.

Переработка бастра на лумпъ.

Сахаръ, выдѣлившійся изъ патоки 1-й, 2-й, 3-й и т. д., называемый бастромъ, распускаютъ водою до 23 град.

Боме, прощёживаются чрезъ старый костяной уголь, сгущаются до 25 град., опять прощёживаются и сгущаются до кристаллизации; потомъ разливаются обыкновеннымъ образомъ въ утфельные формы, въ которыхъ пробѣливаются его водою. Этотъ сахаръ, называемый лумпомъ, выходитъ лучше сырца и потому цѣнится дороже.

О побочныхъ работахъ при добываніи свекловичного сахара прессами и парами.

1. Мытье прессовыхъ мѣшковъ, прессовъ, столовъ и т. п. известковымъ молокомъ.

Прессовые мѣшки весьма скоро, обыкновенно послѣ двухъ зарядовъ, чернѣютъ и потому требуютъ частаго очищенія. Чистка эта производится въ особой прачечной два раза въ сутки, употребляя на то немногого известковаго молока, и потомъ несолько разъ выполняются въ чистой водѣ. Большею частью, на эту стирку употребляютъ золу; но недавно произведенныя сравнительные опыты относительно практической годности золы и извести для упомянутой цѣли показали, что извести слѣдуетъ отдать преимущество: выжимаемый изъ мѣшковъ сокъ бываетъ не такъ теменъ, и самые мѣшки при употреблении не такъ скоро засоряются слизистыми веществами мезги.

2. Промывка цѣдилокъ и заряженіе ихъ костянымъ углемъ.

По прекращеніи прощёживанія, что бываетъ, обыкновенно, разъ въ сутки, начинается промывка цѣдилокъ горячимъ водою; она продолжается до тѣхъ поръ, пока промывная вода перестаетъ оказываться сладкою. Послѣ выгребаются изъ нихъ старый уголь и заряжаются цѣдилки новымъ, поступая при этомъ слѣдующимъ образомъ: на дно цѣдильного цилиндра кладутъ деревянный крестъ, въ два вершка толщиною, а на него, изъ кубового же лѣза, решетку, которую застилаютъ холстомъ, и на холстъ кладутъ, какъ можно ровнѣе и плотнѣе, ко-

стяной уголь, внизъ старый, а вверхъ новый. Въ наполненный углемъ цилиндръпускаютъ сначала воду для промыванія, и, когда вытекающая вода будетъ безъ всякаго посторонняго вкуса, начинаютъ процѣживаніе сока.

Разъ въ сутки промываются цѣдилки, назначаемыя для процѣживанія сока плотностью въ 12 град. Б, а для сока въ 25 град. цѣдилки должны быть промываемы по крайней мѣрѣ два раза въ сутки.

3. Очищеніе формъ и кристаллизовальниковъ.

Какъ скоро утфельныя и лумповые формы опорожняются, ихъ немедленно кладутъ въ воду, нагрѣваемую паромъ, и даютъ имъ-мокнуть вѣсколько часовъ, чтобы сахаръ и патока успѣли распуститься въ водѣ. Кристаллизовальники и патокоотѣлительные ящики посль каждого употребленія вымываются горячою водою, какъ вообще всѣ приборы и сосуды, употребляемые подъ сахаръ. Промывная вода приливается къ выпарному соку.

Замѣчанія о работахъ при добываніи сырца и обработкѣ патоки, бастра и лумпа.

Дѣбываніе сахарного сырца начинается въ исходѣ сентября или въ началѣ октября и кончается въ исходѣ декабря или въ началѣ января. При добываніи сырца, работа идетъ безостановочно день и ночь, даже въ воскресенье и праздники, исключая Рождества Христова, съ двумя смѣнами работниковъ, работницъ, лошадей и воловъ; каждая смѣна работаетъ 12 часовъ,—обыкновенно, отъ полуночи до полуночи до полуночи.

Обработкою утфельной патоки, вывариваниемъ изъ нея бастра и переработкою его въ лумпъ занимаются не чѣмъ заводы; патока, получаемая изъ-подъ сырца, продается на другіе заводы, занимающіеся ея обработкой. Какъ патока долго сохраняется безъ порчи, то она не обрабатывается вмѣстѣ съ добываніемъ сырца, чтобы не имѣть надобности въ значительномъ числѣ рабочихъ введеніе короткаго времени, потребовано въ это

производство, продолжающееся, обыкновенно, только три или съ небольшимъ три мѣсяца, и чтобы не быть безъ дѣла остальное время года. На такихъ заводахъ вареніе бастра изъ первой патоки и передѣлка бастра въ лумпъ начинаются, послѣдовательно, одно за другимъ, послѣ обработки свекловицы. При обработкѣ бастра и лумпа работаютъ только днемъ.

ГЛАВА V.

О РАСПОЛОЖЕНИИ СВЕКЛОСАХАРНЫХЪ ЗАВОДОВЪ, О ЗАВОДСКИХЪ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ, ИХЪ РАЗ- МѢЩЕНИИ И О ПРОЭКТИРОВАНИИ ЗАВОДОВЪ.

О расположениіи свеклосахарныхъ заво- довъ. ()*

Какъ во всѣхъ ремесленныхъ и фабричныхъ заведеніяхъ, удобное устройство ихъ значительно способствуетъ успѣху предпріятія, такъ и въ свеклосахарномъ производствѣ, гдѣ это условіе сопряжено съ самыми разнообразными работами, надлежащими исполненіемъ которыхъ устраются убытки, неизбѣжные въ противномъ случаѣ. Для достиженія выгоды надобно выполнить известныя условія и соблюсти нѣкоторую соотвѣтственность между отдѣльными частями завода.

При выборѣ мѣста подъ свеклосахарный заводъ должно обратить вниманіе на то, чтобы оно было довольно велико, не только для устройства самого завода и принадлежащихъ къ нему жилыхъ помѣщений, но и для храненія бураковъ и топлива. Кромѣ того, требуется, чтобы мѣстность была изобилъна водою, для содержанія повсюду необходимой чистоты, для образования достаточнаго количества пара, для промывки бураковъ, костянаго угля и т. д.

(*) Статья эта, заимствованная изъ послѣдняго изданія хмії проф. Отто, написана Сименсомъ, профессоромъ технологии въ Гогенгеймѣ.

Заводскія зданія должны быть, по возможности, предохранены отъ пожаровъ, которые на свеклосахарныхъ заводахъ бываютъ тѣмъ болѣе гибельны, что бураки, не потерпѣвшіе отъ пожара, по разрушеніи завода остаются почти безъ цѣнности, по причинѣ ихъ скорой порчи; поэтому возводятъ кирпичныя строенія, которыя, будучи прочнѣе деревянныхъ, скоро вознаграждаютъ употребленныя на возведеніе завода издержки.

Главное строеніе должно заключать въ себѣ только помѣщенія, необходимыя для производства главныхъ работъ,—именно: мастерскія для растиранія и выжиманія бураковъ. Онѣ должны находиться не далеко отъ того мѣста, где хранятся бураки, чтобы можно было доставлять ихъ безъ значительныхъ издержекъ. Терочная машина должна сообщаться съ паровою посредствомъ простаго и прочнаго привода. Терки и прессы должны быть установлены на особомъ твердомъ основаніи, неимѣющемъ непосредственной связи съ самымъ зданиемъ, чтобы устранить постоянное сотрясеніе. Прессы должно ставить не далеко отъ терокъ, чтобы облегчить доставку мяготи отъ послѣднихъ къ первымъ. Это пространство должно быть совершенно отдѣлено отъ другихъ отопляемыхъ мастерскихъ завода, потомучто здѣсь высокая температура портилабы сокъ; однакоже, температура не должна понижаться до точки замерзанія воды, т. е. до 0°. Вмѣстилища для сбиранія сока должны быть также установлены въ этомъ холодномъ отдѣленіи. Прессы должны стоять такъ высоко, чтобы сокъ могъ изъ нихъ стекать въ свои вмѣстилища и оттуда быть проводимъ въ очистительные котлы. Такимъ образомъ, избѣгается надобность въ насосѣ, который слишкомъ трудно и даже почти невозможно содержать такъ чисто, какъ того требуетъ стремленіе сырого сока къ быстрому разложенію. По тойже причинѣ, сокопроводы должны состоять изъ открытыхъ желобовъ, которые всегда легко можно чистить. Если терки и прессы въ первомъ этажѣ, то можно въ подвалѣ подъ ними удобно установить промывную машину.

Возлѣ описанной мастерской должно находиться отдѣленіе для дефекации сока. Помѣщаемые здѣсь очи-

стительные котлы должны быть вмазаны такъ высоко, чтобы подъ ними можно было установить ящики для отстоя очищенного сока, цѣдики — для процѣживанія, и прессъ — для выжинки сока изъ остатковъ. Въ тойже самой мастерской можно ставить приборы для первого процѣживанія сока, пропущенного чрезъ костяной уголь.

Очищенный сокъ удобѣйшимъ образомъ можно поднимать въ выпарные котлы, дѣйствиемъ пара, при помощи прибора, известнаго подъ названіемъ монтажю (*monte-jus*), который уже описанъ выше. Этотъ приборъ употребляется на свеклосахарныхъ заводахъ для доставки соковъ въ снаряды, устанавляемые въ верхнихъ этажахъ завода, равно какъ для поднятія процѣженного въ первый разъ сока въ тѣ котлы, где онъ выпаривается до густоты, потребной для его обеззвѣшиванія. Всѣ соковые вмѣстилицы должны быть снабжены паропроводными трубами, чтобы сокъ можно было держать горячимъ.

Фильтры, приготовляемые изъ кубового жалѣза, устанавливаются слѣдующимъ образомъ: каждый цѣдильный цилиндръ по самой срединѣ обтягивается крѣпкимъ жалѣзнымъ обручемъ, который снабженъ двумя шипами, лежащими въ подшипникахъ, устроенныхъ на двухъ столбахъ такъ, что висящій цилиндръ можетъ вращаться, чѣмъ облегчается его разряженіе. Трубы для провода сока и пара въ фильтры могутъ быть устроены такъ, что на цилиндрѣ нужна будетъ только одна гайка съ краномъ для соединенія цилиндра съ тою или другою трубою. Такимъ образомъ, у цилиндра будетъ только наверху крышка, чрезъ которую онъ заряжается и опорожняется, а внизу вовсе нѣтъ отверстія, которое бываетъ очень трудно держать совершенно плотно закрытымъ. Это расположение оказывается весьма удобнымъ.

Сковороды и котлы для выпариванія и увариванія, нагреваемые паромъ, должны быть поставлены на такой высотѣ, чтобы происходящая отъ егущенія варовъ вода могла стекать обратно въ паровики. Если разстояніе между этими приборами и паровиками не ве-

лико, то упомянутая высота можетъ быть отъ 6 до 9 футовъ. Для поднятія вѣсколько уже выпаренного сока устроиваютъ монтажъ подъ выпарными сковородами, чтобы легче можно было видѣть его наполненіе. За процѣживаніемъ клерса должны наблюдать рабочіе, находящіеся у приборовъ, почему дюмоновы цѣдилки снабжены поплавкомъ, показывающимъ уровень процѣживаемой жидкости и уравнивающимъ ея теченіе.—Въ выпарной мастерской должны находиться еще одинъ очистительный котель и цѣдилки для обработки нечистыхъ побочныхъ продуктovъ; а если эти продукты прибавляются къ выпариваемому соку, то для растворенія ихъ имѣется особая сковорода.

Очищеніе, процѣживаніе, первое выпаривание, второе процѣживаніе, окончательное выпаривание и уваривание сока моглибы производиться въ одномъ и томъже помѣщении; но лучше распределить эти работы по крайней мѣрѣ въ двухъ мастерскихъ. Такимъ образомъ, рабочіе имѣютъ менше сообщенія между собою, вниманіе ихъ менше развлекается и удобнѣе за ними наблюдать.

Пространство для наполненія формъ увареннымъ сокомъ должно быть отдано отъ всѣхъ мастерскихъ, чтобы можно было поддерживать въ немъ одинаковую температуру, избѣгать сквознаго вѣтра и строго наблюдать за чистотою. Въ томъ же пространствѣ можно устанавливать уварительные безвоздушные снаряды и принадлежащія къ нимъ охладительныя чашки, отъ которыхъ оно получаетъ потребную высокую температуру. Значительная высота, нужная для постановки уварительного снаряда съ холодильными чашками, можетъ быть обращаема въ пользу: можно устроить антресоль въ этомъ пространствѣ для установки приборовъ, дѣйствующихъ при высшей температурѣ, какъ, напр., Шутценбаховы снаряды, въ которыхъ кристаллический сахаръ отдѣляется отъ патоки. Полъ антресоли долженъ быть плотный, чтобы патока не могла просачиваться и марать сахаръ въ формахъ.

Описанное отдѣленіе должно имѣть сообщеніе со всѣми ярусами завода, и въ одномъ этажѣ съ этимъ

отдѣлениемъ должна находиться комната для мастеровъ, которыхъ присутствіе тамъ постоянно нужно.

Ярусы для установки сахарныхъ формъ находятся надъ означенными мастерскими. Они отопляются парами отъ паровой машины, проведеннымы по чугуннымъ трубамъ, расположеннымъ на полу, или только не много выше. Отопленіе этихъ пространствъ нагрѣтымъ воздухомъ неумѣстно, по причинѣ слишкомъ частаго возобновленія воздуха. Вышина этихъ ярусовъ должна быть не больше 7 футовъ, потомучто высшаго размѣра совершенно бесполезна и причиняетъ излишня издержки на топливо. Полы должны быть совершенно плотны, чтобы температура въ каждомъ ярусе могла быть поддерживаема въ той мѣрѣ, какая потребна для находящагося тамъ сахара. По этой же причинѣ, выгодно имѣть нѣкоторыя раздѣленія пространства для пробѣлки сахара.

Сушильня можетъ быть устроена и въ заводскаго зданія, потомучто ея толстыя стѣны предохраняютъ отъ всякаго виѣшнаго охлажденія: она, однакоже, должна имѣть сообщеніе со всѣми ярусами и съ кладовою для сахара. Какъ при устройствѣ этой сушильни надобно соблюдать наибольшую осторожность отъ пожара, то лучше всего отоплять ее посредствомъ паровъ.

Кладовую для сахара должно устроивать близъ сушильни и ярусовъ, совершенно сухую и прохладную. Не далеко отъ этого мѣста должны находиться другія принадлежащія къ заводу помѣщенія.

При устройствѣ паровиковъ слѣдуетъ держаться правильъ, установленныхъ правительствомъ. Паровики, во всякомъ случаѣ, должно помѣщать въ особомъ зданіи, близъ той части завода, въ которой находятся уварительные сковороды, и, притомъ, по возможности, пизко, чтобы не было надобности ставить слишкомъ высоко эти паровые приборы.

Если паровая машина не можетъ удобно помѣститься въ самомъ заводскомъ зданіи, то ее ставятъ въ особомъ отдѣлениіи возлѣ паровиковъ, однакоже, такъ, чтобы она была близка къ тѣмъ машинамъ, которыя должны быть приводимы ею въ движение.

Промывальныи снарядъ устанавливается въ подвалъ подъ терками и прессами и сообщается, посредствомъ ремня, съ тѣмъ стержнемъ, который передаетъ движение отъ паровой машины теркамъ и прессамъ. Подвалъ раздѣленъ на двѣ части толстою стѣною, на которой стоятъ терки и прессы. Въ той части, къ которой удобнѣе доступъ со стороны подваловъ, гдѣ хранятся бураки, долженъ быть установленъ промывальный снарядъ, а въ другой части можно помѣстить всѣ воздушные и водяные насосы. Этаже самая часть можетъ служить прачечною для стирки прессовыхъ мѣшковъ и цѣдильныхъ кишокъ, для чего должно имѣть, кроме стирочныхъ лаханокъ, еще нѣсколько чановъ для паренія. Все это пространство должно имѣть такую температуру, чтобы морозъ былъ въ немъ не чувствителенъ.

Для обработки 300 берковцевъ бураковъ въ сутки, при безостановочной работе, одной терки достаточно; но лучше имѣть ихъ двѣ, для предупрежденія всякой остановки во время поправокъ и починокъ.

Для означенаго количества бураковъ требуется 6 гидравлическихъ прессовъ; но, по сказанной причинѣ, нужно увеличивать число ихъ по крайней мѣрѣ двумя. Прессы можно ставить въ два ряда, что удобнѣе какъ для подвоза мякоти и отвоза остатковъ, такъ и для заряженія и разряженія самыхъ прессовъ. Между прессами устраивается желѣзная дорога для телѣжекъ, въ которыхъ привозятся мѣшки съ мякотью и отвозятся ящики съ остатками. Прессы соединяются, посредствомъ трубъ, съ принадлежащими къ нимъ насосами, которые приводятся въ движение паровою машинпою.

Для очищенія сока известью ставится, въ особомъ отдѣлени, 4 паровыхъ котла, которыхъ достаточно для всего сока, получаемаго изъ упомянутаго количества бураковъ, потомучто каждый котель можетъ дѣйствовать 10 разъ въ сутки. Надъ каждымъ котломъ находятся отстойный и цѣдильные ящики, и, сверхъ того, тамъ помѣщаются прессы для выжиманія соکовой грязи.

Цѣнильныя кадки, изъ кубоваго желѣза, 3 фут. въ поперечникѣ и 10 ф. высоты, заключаютъ въ себѣ около 70 пуд. костяного угля, который возобновляется 4 раза въ сутки. Какъ эти цилиндры, при описанномъ способѣ установки, превышаютъ на нѣсколько футовъ высоту помѣщенія, то въ потолкѣ надъ ними дѣлаются вырѣзки, чтобы удобно было ихъ переворачивать.

Для выпариванія сока устраиваются четыре сковороды потребной величины, при вычислениі которой нужно принимать въ соображеніе, что каждый квадр. футъ выпарительной поверхности достаточенъ для испаренія болѣе 10 фунт. въ часъ.

Выпаренный сокъ поднимается, посредствомъ монтажю, въ особое вмѣстилище надъ фильтрами, откуда, пройдя сквозь уголь, стекаетъ въ другое вмѣстилище, подъ фильтрами, изъ котораго всасывается въ безвоздушное пространство уварительного снаряда.

Изъ отдѣленія для разливки сахара идетъ подъемный приборъ сквозь всѣ ярусы, для доставленія формъ, куда нужно.

Для образования потребныхъ въ ярусахъ отдѣленій, стѣны, раздѣляющія нижнее пространство, продолжаются до самаго верха подъ крышку.

Чтобы кладовая была, по возможности, суха, подъ нею устраивается подвалъ для храненія разныхъ веществъ, какъ напр., даже спирта, выкурияемаго изъ цатоки, если заводчикъ этимъ производствомъ занимается.

Всѣ вышеозначенные приборы, именно: 1 промышленный, 2 терки, насосы отъ 8 прессовъ, воздушные насосы уварительного прибора и водоподъемные насосы, приводятся въ дѣйствіе паровою машиною около 20 силъ. Близъ помѣщенія для паровой машины нужно иметь механическую мастерскую.

Удобнѣйшие размѣры котла для развитія пара высшаго давленія суть: 20 до 30 фут. длины и $3\frac{1}{2}$ до 4 фут. въ поперечникѣ, съ двумя кипятильными трубами, въ поперечникѣ отъ 18 до 20 дюймовъ. Если устроить паровикъ въ 20 фут. длины и 4 фута въ поперечникѣ, или 25 фут. длины и $3\frac{1}{2}$ ф. въ поперечникѣ, то вмѣстѣ съ кипятильными трубами желѣзная

поверхность составить болѣе 300-квадратныхъ футовъ, такъ, что 4-хъ такихъ котловъ совершенно достаточно для паровой машины и всѣхъ вышеупомянутыхъ паровыхъ приборовъ.

Но чтобы чистка или случающіяся починки какого нибудь котла не производили остановки на заводѣ, полезно къ означеному числу котловъ прибавить еще одинъ на тотъ конецъ, чтобы, въ случаѣ остановки одного изъ постоянно дѣйствующихъ котловъ, можно было имѣть требуемое заводомъ количество пара.

Принадлежности, необходимыя для завода, обрабатывающаго ежедневно 100 берковцевъ свекловицы.

Для исполненія описанныхъ операций нужны слѣдующіе снаряды и машины:

1. Промывной барабанъ или, вмѣсто него, два четырехъугольныхъ или овальныхъ промывныхъ чана.
2. Двѣ терки на одномъ станкѣ, и для нихъ деревянный резервуаръ, обложенный мѣдью.
3. Вращающаяся платформа, или двѣ тележки для перевозки растертой свекловицы къ прессамъ.
4. Два гидравлическихъ пресса, съ диаметромъ поршней въ 8 или 9 дюймовъ, если предполагается получить 66% или 70% сока, что зависитъ отъ продолжительности выжиманія. Для полученія еще отъ 8% до 10% сока необходимъ еще одинъ прессъ, сильнѣе первыхъ, для вторичного выжиманія мягки. Если, кроме этихъ двухъ выжиманій, предпринимается пропаривание остатковъ, то надо имѣть еще одинъ прессъ, подобный упомянутому, и, кроме того, двѣ небольшихъ четырехъугольныхъ сковороды съ двойнымъ дномъ. Этимъ пропариваніемъ получается сока 10-ю процентами болѣе. Вообще, на каждые 30 берковцевъ свекловицы, обрабатываемой въ сутки, можно положить одинъ прессъ.

5. 200 мѣшковъ и столько же плетенокъ, если мягка прессуется одинъ разъ; при двойномъ же прессованіи, число ихъ также должно быть удвоено.

6. Освѣтлительныхъ котловъ должно быть непремѣнно три, потомучто, при двухъ котлахъ, когда первый находится въ работе, а изъ втораго выпускается жидкость, прессы въ это время должны быть остановлены: соку некуда стекать, а если пускать его тогда въ запасный резервуаръ, то переливаніе сока опять въ освѣтлительный котель представляетъ лишнюю работу, которая устраивается присоединеніемъ третьаго котла.

7. Вѣсы для взвѣшиванія извести.

8. Чавъ для гашенія извести, и другой—для разведенія бычачьей крови.

8. Деревяпный или металлическій винтовый прессъ, съ прижимною доскою изъ тверлаго дерева, обитою свинцомъ или мѣдью, для выжиманія пѣны.

10. Станковъ 12—15 для развѣшиванія мѣшковъ.

11. 100 мѣшковъ для выжиманія сока изъ пѣны и деревянный желобъ, обитый свинцомъ, въ который стекаетъ съ нихъ жидкость.

12. Деревянный чанъ, обложенный мѣдью (*), вмѣстимостью равный, по крайней мѣрѣ, освѣтительному котлу, для принятія сока изъ этого послѣдняго.

Такіеже чаны должны находиться и при каждомъ цѣдильномъ снарядѣ.

13. Десять четырехъугольныхъ сковородъ, для сгущенія сока, или столькоже круглыхъ съ змѣевикомъ, нагрѣваемыхъ паромъ; изъ нихъ восемь служать для выпариванія сока и два для окончательного увариванія сиропа. Впрочемъ, рѣдко случается, чтобы всѣ десять находились въ работе: обыкновенно, работаютъ только на восьми, потомучто, при такомъ большомъ числѣ ихъ, двѣ необходимы должны быть въ запасѣ, на случай недостатка. Всѣ эти десять сковородъ можно замѣнить шестью сковородами устройства Пек-кѣра.

14. Десять обыкновенныхъ цѣдилокъ для процѣживанія только-что освѣтленнаго сока, столькоже для

(*) Свинецъ или цинкъ можно употреблять только для желобовъ; въ деревянныхъ же чанахъ даже и толстый свинецъ разрывается на спаляхъ; изъдана обмѣка не имѣть этого недостатка и очень прочна.

процѣживанія сока плотности 12° Боме и пятнадцать для сиропа въ 26°.

Эти цѣлки никогда не употребляются всѣ вмѣстѣ: въ то время, когда одна часть ихъ работаетъ, другая оставляется, для того, чтобы оставшійся сиропъ могъ съ нихъ стечь; слѣдовательно, чѣмъ ихъ больше, тѣмъ менѣе теряется сиропа.

15. Шесть мѣдныхъ ендовъ и столькоже обыкновенныхъ ведеръ для переноски воды и сока. Вмѣсто переливанія сока ведрами, лучше употреблять или трубы, или насосы, потомучто въ первомъ случаѣ нельзя избѣжать небольшой потери сока.

16. Для нагрѣванія всѣхъ сковородъ нужно имѣть два паровика, снабженныхъ паропроводными трубами; эти паровики дѣлаются, обыкновенно, длиною въ 23 фута и въ діаметрѣ до 3 футовъ.

Когда работа производится на голомъ огнѣ, можно замѣнить два большихъ паровика однимъ небольшимъ, соотвѣтствующимъ 10 или 12 паровымъ лошадямъ, для нагрѣванія уварительныхъ сковородъ.

17. Разные мелкіе инструменты: лопаты, ножи, крючки и т. п.

Если заводъ приводится въ дѣйствіе паровой машиной, то, для опредѣленія количества работы, можно руководствоваться слѣдующимъ расчетомъ:

Для приведенія въ движение терки требуется 4 паровыхъ лошади; для прессовъ 2; для промыванія барабана 2; для поднятія свекловицы въ 1-й этажъ и для насоса, доставляющаго воду на заводъ, 2. Изъ этого видно, что для завода, обрабатывающаго въ сутки 100 берковцевъ свекловицы, нужна паровая машина въ 10 или 12 паровыхъ лошадей.

Если, вмѣсто паровой машины, дѣйствуетъ конный приводъ, то для терки нужны 4 лошади; 6 лошадей для насосовъ, прессовъ и барабана; 8 лошадей для поднятія свекловицы въ 1-й этажъ и для дѣйствія насоса, доставляющаго воду на заводъ.

Распределение парового свеклосахарного завода на мастерскія и постановка въ нихъ машинъ и снарядовъ.

1. Водохранилище. Оно, обыкновенно, находится въ верхнемъ этажѣ заводскаго зданія, чтобы вода имѣла оттуда довольно стока ко всѣмъ прочимъ отдѣленіямъ, где понадобится. Оно устраивается изъ чугунныхъ плитъ, плотно и крѣпко связанныхъ между собою посредствомъ желѣзныхъ болтовъ и винтовъ и помощьюъ хорошей замазки. Хорошо обложить чугунъ снаружи толстыми деревянными досками, чтобы предупредить, сколько возможно, замерзаніе воды и лишнюю потерю теплоты. Сверхъ того, водохранилище должно быть снабжено паропроводною трубою, чтобы, въ случаѣ замерзанія воды, во время большихъ морозовъ, можно было растаять ледъ и предупредить дальнѣйшее его образованіе. Посредствомъ водопроводной трубы, это водохранилище сообщается съ насосомъ; она имѣеть кранъ, сообщающійся съ поплавкомъ такого устройства, что, при поднятіи воды до края, притокъ ея самъ собою прекращается. Какъ вода накачивается безпрерывно и не требуется за разъ въ большомъ количествѣ, то не нужно давать водохранилищу большихъ размѣровъ, лишьбы оно было достаточной величины для однократнаго наполненія паровиковъ; но для предосторожности должно имѣть на заводѣ два водохранилища, т. е. одно запасное, чтобы устранить остановку производства въ томъ случаѣ, когда понадобилось бы починить водохранилище, находящееся въ постоянномъ употреблении. Запасное водохранилище можетъ пригодиться и во время пожара, а потому оно должно быть постоянно наполнено водою.

2. Котельня. Въ этой мастерской помѣщаются паровики, служащіе для снабженія паровой машины водою и для доставленія потребнаго количества пара, чтобы привести въ дѣйствіе всѣ прочіе паровые снаряды, а если нужно, то и для отопленія завода.

3. Машинная. Въ этомъ отдѣленіи помѣщаются па-

ровая машина и водяные насосы. Первая приводить въ дѣйствіе послѣдніе, а также терки, прессы и другіе снаряды. (*)

4. Промывальная. Тутъ устанавливается какой либо удобный промывальный снарядъ, лучше всего — барабанъ Креспеля или Шампоннуа.

5. Въсова 1-я. Здѣсь находятся большиe вѣсы съ гирями и разновѣсомъ. Въ ней взвѣшиваются бураки передъ обработкой.

6. Терочная. Чтобы растертые въ этой мастерской бураки сами собою подвигались къ прессамъ, терочная устраивается надъ прессовальной.

7. Прессовальная. Въ ней устанавливается потребное число гидравлическихъ прессовъ и принадлежащихъ къ нимъ столовъ съ рамами и мѣшками. Прессы постоянно обмываются известковою водою.

8. Прачечная. Она служить для вымыванія мѣшковъ, которые, засоряясь мякотью, каждые 12 часовъ вывариваются съ известью. Для выварки устанавливается нѣсколько чановъ съ паропроводными трубами, водопроводомъ и сточную трубу. Стирка производится руками работницъ; но выгоднѣе мыть мѣшки въ особомъ паровомъ приборѣ, по образцу того, который употребляется въ паровыхъ прачечныхъ. Для сушки мѣшковъ нужно особое теплое пространство, напр. надъ паровиками, надъ сушильною, или вблизи ихъ, въ особой камерѣ, нагрѣваемой теплымъ воздухомъ. Обыкновенно, мѣшки употребляютъ мокрые; но это невыгодно тѣмъ, что каждый разъ послѣ стирки оставшаяся въ мѣшкахъ вода примѣшивается къ свекловичному соку и ослабляетъ его. Самый простой способъ для выѣленія изъ мытыхъ мѣшковъ лишней воды состоялъ бы въ выжиманіи ихъ подъ гидравлическимъ прессомъ.

9. Сокочистильня. Въ ней помѣщаются потребное число дефекаціонныхъ котловъ и отстойныхъ ящиковъ. Если терки и прессы установлены во второмъ этажѣ завода, то выжатый сокъ направляется прямо изъ-подъ

(*) 3-е и 2-е отдѣленія устроиваются, съ менѣешю опасностью отъ пожара, въ особомъ зданіи и кирпично изъ кирпича.

прессовъ въ находящіеся въ первомъ этажѣ дефекаціонные котлы; но если помнущіе снаряды стоять также въ первомъ этажѣ, то сокъ стекаетъ въ особое, въ полу или въ землѣ, близъ прессовъ, вмѣстлище, откуда накачивается насосомъ, по чугунной трубѣ, въ дефекаціонные котлы.

10. Цѣдильня 1-я. Тутъ устанавливается одицаковое съ дефекаціонными котлами число дюмоновыхъ цѣдилокъ съ крупнымъ костянымъ углемъ, для очищеніаго въ котлахъ и отстоявшагося въ ящикахъ сока, и особый приборъ съ мѣшками и зинтовой или гидравлическій прессъ для процѣживанія и выжиманія гущи, оставшейся въ отстойникахъ по выпускѣ изъ нихъ освѣтлѣшаго сока. При прессѣ долженъ находиться приемный ящикъ для выжатаго изъ гущи сока и, въ соединеніи съ нимъ, подъемный насосъ для накачиванія сока къ дефекаціоннымъ котламъ.

11. Выпарная. Въ этой мастерской находится двойное число выпарныхъ котловъ противъ имѣющагося въ предыдущемъ отдѣленіи числа цѣдильныхъ снарядовъ.

12. Цѣдильня 2-я. Въ ней помѣщаются фильтры или обезцвѣчивающіе приборы. Число этихъ приборовъ зависитъ отъ ихъ величины; обыкновенно, имѣется одинъ фильтръ для каждыхъ двухъ выпарныхъ сосудовъ. Само собою разумѣется, что фильтры должны имѣть сообщеніе какъ съ выпарными, такъ и съ сгустительными приборами, почему первые должны быть устроены выше, а послѣдніе—ниже фильтровъ, чтобы сиропъ изъ выпарныхъ сосудовъ стекалъ прямо въ фильтры, а изъ нихъ—въ сгустительные сосуды.

13. Аппаратная. Тутъ установлены сгустительные приборы, на заводахъ называемые аппаратами, пагрѣваемые парами и сообщающіеся съ воздушными насосами и съ вмѣстлищемъ холодной воды, для постояннаго произведенія въ нихъ безвоздушнаго пространства, съ цѣлью совершить сгущеніе обезцвѣченаго сиропа присколько можно низкой температурѣ, чтобы отвратить вредное вліяніе пара на сахаръ. Отъ каждого аппарата идетъ труба въ холодильникъ слѣдующаго отдѣленія, и при каждомъ аппаратѣ имѣется особенная

мѣрка, чрезъ которую сиропъ проходитъ, при впусканіи его въ уварную сковороду аппарата, чтѣ даєтъ возможність повѣрять количество выработываемаго сахара изъ взвѣшеннаго количества бураковъ, дающаго извѣстную мѣру сока определенной крѣпости, т. е. съ определеннымъ пос.гѣ очищенія его содержаніемъ сахара.

14. *Сушкильня.* Въ мастерской этой находятся киль-фаппы, т. е. холодильники или охладительныя чашки, большіе, плоскодонные мѣдные сосуды, въ которыхъ уваренному сахару даютъ остывать. Ихъ полагается два на одинъ аппаратъ. Отдѣленіе это должно быть довольно просторно для того, чтобы въ немъ можно было помѣстить потребное число формъ для разливки въ пихъ сахара. Сушкильня отопляется лучше всего пагрѣтымъ воздухомъ.

15. *Чистильня.* Здѣсь разставляются большіе неглубокіе закрытые ящики, съ отверстіями, па которыя ставятся формы послѣ остуженія въ нихъ сахара, съ тѣмъ, чтобы патока стекала съ окристализовавшагося сахара. На хорошихъ заводахъ въ этомъ отдѣленіи проходитъ паропроводная труба, которою оно нагрѣвается и высушивается.

16. *Сырцовая.* Она бываетъ довольно большихъ размѣровъ, чтобы можно было вынимать изъ формъ весь сахаръ сырецъ одной варки и разбирать его на сорты, для чего и должно имѣть потребное число столовъ и ящиковъ.

17. *Паточная.* Тутъ имѣются большія виѣстилицы, въ которыя стекаетъ патока съ формъ для дальнѣйшей выварки изъ пел сахара, и, сверхъ того, еще одно, весьма большое хранилище, въ которомъ патока изъ первыхъ виѣстилицъ, послѣ выварки изъ пел сахара, остается достаточное время въ покое, дабы послѣдніе сљды кристаллизующагося сахара могли изъ пел выкристаллизоваться.

18. *Разборная.* Это помѣщеніе назначается для разныхъ сортовъ сырца. Тутъ же укупориваются, взвѣшиваются и устанавливаются бочки и ящики съ разными сортами сырца.

При распределеніи завода на мастерскія, строитель

долженъ принаравливаться, главнымъ образомъ, къ мѣстности и другимъ условіямъ, могущимъ измѣнить расположение заводскихъ отдѣлений.

Что касается до размѣровъ помѣщений, то они могутъ быть указаны здѣсь только приблизительно: для паровой машины, не принимая въ расчетъ ея силу, можно предположить, что она будетъ занимать отъ 25 до 50 квадратныхъ футовъ.

Въ Россіи очень мало заводовъ, на которыхъ промываютъ свекловицу; обыкновенно, по отдѣлению отъ листьевъ, земли и пр. на мѣстахъ сбора, она идетъ прямо на терку. Но если промывка предпринимается, то для промывного барабана необходимо имѣть особый сарай, занимающій 80 до 90 кв. футовъ; вблизи его помѣщается павильонъ для сохраненія свекловицы во время дождя.

Освѣтленіе производится, обыкновенно, вблизи прессовъ, и снаряды, служащіе для того, занимаютъ пространство длиною 26, шириной 10 футовъ, или даже иѣсколько менѣе, чтобы помѣстить тутъ же прессъ для выжиманія пѣни и станки для развѣшиванія мѣшковъ.

Отдѣленіе для разливанія уваренного сиропа въ формы должно находиться возлѣ выпарительныхъ сковородъ и должно занимать около 80 квадр. футовъ; надъ этимъ отдѣлениемъ должно имѣть, во 2-мъ этажѣ, второе, для пробѣлки сахара. Оно сообщается съ 1-мъ посредствомъ люка, чрезъ который, на блокахъ, поднимаются, изъ нижняго этажа въ верхній, формы съ окристаллизованнымъ сахаромъ, для пробѣлки.

Сушильня должна занимать пространство равное нижнимъ этажамъ завода; надъ нею, если возможно, располагается магазинъ для помѣщенія готоваго сырца и пр.

Если работа производится паромъ, то печь для паровиковъ, бывающая, обыкновенно, длиною около 33 фут. и шириной равной ширинѣ котла и двухъ подпорныхъ стѣнъ его, должна быть отдѣлена отъ завода стѣною по крайней мѣрѣ въ 3 фута толщины. Комна-

та, въ которой помѣщаются печи, имѣеть также 33 фута длины, и въ ней еще оставляется пространство для кочегара.

Печи должны устраиваться такъ низко, чтобы вода, присходящая отъ сгущенія пара въ выпарительныхъ сковородахъ, могла стекать въ котелъ.

Оживленіе или вторичное обжиганіе костяного угля требуетъ также особаго помѣщенія.

Чтобы паръ, отдѣляющійся отъ выпарительныхъ сковородъ, распространяясь, не могъ мѣшать работамъ, въ особенности освѣтлешю, покрываютъ сковороды, обыкновенно, деревянными крышками, снабженными трубами, которыя проходятъ сквозь крышу и, такимъ образомъ, отводятъ паръ изъ завода. Эти трубы бываютъ, обыкновенно, деревянныя, и три или четыре изъ нихъ примыкаютъ къ одной общей трубѣ, находящейся у каждыхъ трехъ или четырехъ сковородъ.

Для наблюденія за ходомъ операций и для дополненія сковородъ повышенмъ количествомъ сока, передняя часть ихъ крышечкъ открывается. Общая дымовая труба для отвода дыма всѣхъ печей должна быть по крайней мѣрѣ въ 65 фут. вышиною.

Вблизи завода должна находиться вода, чтобы въ ней никогда не было недостатка; два паровика, описанные выше, требуютъ каждый часъ по крайней мѣрѣ 16 ведеръ воды; вода въ промывномъ барабанѣ, каждыя сутки, должна быть перемѣняема.

Промываніе угля, плетенокъ, резервуаровъ, сковородъ и другихъ снарядовъ должно производиться также большимъ количествомъ воды.

Для лучшаго ознакомленія съ распределеніемъ мастерскихъ, разсмотримъ ихъ на чертежѣ.

Черт. 80. Планъ завода.

Черт. 81. Разрѣзъ по линіи, обозначенной въ планѣ черезъ X, Y, Z.

Черт. 82. Продольный разрѣзъ печи по линіи UN.

Черт. 83. Поперечный разрѣзъ завода и печей по линіи 1, 2, 3, 4.

Во всѣхъ этихъ чертежахъ однѣ и тѣ же части обозначены одинаковыми буквами.

A. Помѣщеніе для ростверка.

B. Магазинъ для сохраненія свекловицы.

C. Промывной барабанъ.

D. Люкъ, чрезъ который поднимается промытая свекловица на терку.

E. Терка, находящаяся на полу втораго этажа.

FF. Снаряды для пропариванія выпрессованныхъ остатковъ.

g. Резервуары для воды.

h. Освѣглительные котлы, подъ которыми находятся цѣдильные ящики; сокъ вытекаетъ изъ нихъ сначала въ резервуаръ, а изъ него въ цѣдильные снаряды и потомъ въ выпарительныя сковороды.

i. Лѣстницы.

ii. Двѣнадцать сгустительныхъ сковородъ, изъ которыхъ лесять служать для выпариванія сока.

l. Холодильники.

iv. Цѣдилки Дюмона.

pp. Паровики, соотвѣтствующіе 33 паровымъ лошадямъ.

oo. Пунктирная линія, обозначающая паропроводныя трубы.

xx. Линія, обозначающая трубы, которыя проводятъ сгустившуюся воду въ особые приемники.

РР. Двѣ трубы для провода сгустившейся воды въ паровикъ.

Q. Приемникъ, въ который проходятъ трубы, проводящія сгустившуюся воду.

F. Комната для кочегара.

R. Промывальная комната.

S. Комната съ 8-ю отдѣленіями, для разливанія сахара въ формы.

Число рабочихъ, потребныхъ для обработки, язвѣстнаго количества бураковъ, нельзя съ точностью опредѣлить,

потому что это зависит от разных условий. Но, чтобы сообщить некоторая данные, по которым можно составить приблизительное о томъ понятие, мы передадимъ подробности о числѣ рабочихъ на иностранномъ и русскомъ заводѣ.

О числѣ рабочихъ на прусскомъ паровомъ заводѣ, обрабатывающемъ 100 берк. въ сутки.

Для переноски суточной порціи свекловицы на заводъ нужны 6 работниковъ.

При промывномъ барабанѣ нужны 3 работницы.

Для приведенія въ дѣйствіе барабана 1 работникъ.

Для подноски свекловицы къ теркѣ 3 работника.

При теркѣ 3 женщины или 3 мальчика.

Для наполненія мѣшковъ мягзою 2 женщины или 2 мальчика.

Для складыванія мѣшковъ въ плетенки 1 мальчикъ.

Для накладки мѣшковъ подъ прессъ 1 работникъ.

Для приведенія въ дѣйствія прессовъ и насосовъ, если нѣть другаго двигателя, 3 работника.

Если мягза прессуется два раза, то для третьяго пресса—3 работника. Эти работники принимаютъ мѣшки изъ—подъ первыхъ прессовъ, перевозятъ ихъ къ третьему, накладываютъ подъ него, прессуютъ, вынимаютъ и, кроме того, приводятъ въ движение насосъ. Если выпрессованные остатки предполагается пропаривать послѣ первого и втораго прессованія, то требуются три работника, чтобы выгружать мѣшки, пропаривать остатки и завертывать ихъ въ полотно; въ этомъ случаѣ еще нуженъ 1 работникъ для подмоги при второмъ прессованіи.

Для пропаривания мѣшковъ нужны 2 мальчика или 2 женщины.

При освѣтленіи 1 работникъ.

Для очищенія освѣтлительныхъ котловъ 2 женщины.

Для заряженія цѣдилокъ, для процѣживанія и для опоражниванія котловъ 4 работника.

Для разгрузки и чистки цѣдилокъ 8 работниковъ.

Сахароваръ 1.

Кочегаръ 1.

Для установки и наполненія формъ, для опоражнівания холодильниковъ и, вообще, для соблюденія порядка въ разливальномъ отдѣленіи нужны 3 работника.

При конномъ приводѣ 2 работника.

Для оживленія угля 3 работника.

Для мытья мѣшковъ и плетенокъ 2 женщины.

Это число работающихъ нужно для дневной смены; такоеже число ихъ нужно и для ночной, исключая работающихъ въ разливательной комнатѣ, промывающихъ мѣшки и перевосчиковъ свекловицы. Если, вмѣсто коннаго привода, дѣйствуетъ паровая машина, то становятся лишними:

1. Работникъ, приводящій въ движение промывной барабанъ.

2. Работники, подымающіе свекловицу въ первый этажъ, и, вмѣсто шести работниковъ, приводящихъ въ движеніе насосы и прессы, достаточно одного для подкладыванія мязги подъ прессъ и еще другого для выниманія ея.

3. Два работника при приводѣ.

О числь рабочихъ на паровомъ русскомъ заводѣ, обрабатывающемъ въ сутки 400 берковцевъ свекловицы.

На русскихъ свеклосахарныхъ заводахъ полагается 1 рабочій на обработку берковца свекловицы въ сутки. Для указанія распределенія рабочихъ, пользуемся свѣдѣніями объ одномъ изъ заводовъ кіевской губерніи, на которомъ въ двѣ смены работаютъ:

	Муж.	Жен.
Въ подвалѣ: извоциковъ	4	—
подкидалыщицъ	—	20
смотритель.	1	—
При вѣсахъ: подкидалыщицъ	—	8
чистильщицъ	—	30
подношиковъ	4	—
кидалыщииковъ къ подъему	5	—

		Муж.	Жен.
	въсовщикъ	1	—
	смотритель	1	—
При теркахъ:	подкладчиковъ	5	—
» прессахъ:	поднощиковъ	6	—
	подкладчиковъ	8	—
	наряжальщиковъ	8	—
	мѣшковщиковъ	6	—
	трусильщицъ	—	8
	подметальщикъ	1	—
Въ дефекаціонной:	при котлахъ	3	—
	» фильтрахъ	2	—
	» монтжю	1	—
	» грязи, прессъ	7	—
	для подноса угля	6	—
Въ выпарительной:	при сковородахъ	3	—
	» фильтрахъ	2	—
Въ уварительной:	при аппаратѣ	2	—
Въ разливальной:	разливальщиковъ	3	—
	при патокѣ	3	—
Въ сушильнѣ:	при сырцѣ	20	—
	» патокѣ	10	—
Въ врачешной:	прачекъ для мѣшковъ	—	15
Въ машинной:	подвощиковъ дровъ	3	—
	кочегаровъ	3	—
	смотритель	1	—
	машинистъ	1	—

Въ этотъ расчетъ не входятъ работающіе только днемъ, каковы: плотники, столяры, кузнецъ, слесарь, мѣдникъ, печникъ и надъ всѣми одинъ главный и одинъ младшій мастеръ, а также управляющій заводомъ, что составитъ всего 240 муж. и 162 женщ., т. е. 1 человѣкъ на берковецъ въ сутки.

О выходѣ сахара.

На заводѣ, обрабатывающемъ въ сутки 400 берковцевъ бураковъ, можно получать въ каждыя сутки 120 пудовъ сырца, если свекловица хорошаго качества и даетъ сокъ плотностью отъ 7 до 8° Боме, — следова-

тельно, на сумму до 1000 рублей серебромъ. Кроме того получается 60 пудовъ выжимокъ, которая можно также продать хотя по 5 коп. за пудъ, что составитъ 3 руб. въ день, или употреблять ихъ для корма рогатаго скота, при чёмъ навозъ остается въ барышѣ.

Определить точнымъ образомъ, сколько получится сахара изъ данного количества, напримѣръ, берковца, бураковъ невозможно. И въ самомъ дѣлѣ, для этого должныбы предполагать, что бураки могутъ получаться вездѣ и всегда одинакового достоинства, между тѣмъ, какъ оно много зависитъ отъ виѣшнихъ условій: почвы, климата и погоды.

Свѣдѣнія о расходѣ топлива и другихъ издержкахъ.

Если заводъ отапливается дровами, то, при обработкѣ сока изъ 120 берковцевъ бураковъ, для двухъ паровиковъ въ сутки расходуется отъ 475 до 500 пуд., предполагая, что дрова сухи; кроме того, для отопленія разливальни и сушильни и для оживленія костяного угля 50 пуд.; наконецъ для приведенія въ движение паровой машины нужно на каждую паровую лошадь положить по 10 пуд. въ сутки. Если же на заводскія о操eraции употребляется каменный уголь, то, при обработкѣ сока изъ тогоже числа берковцевъ бураковъ, для обоихъ паровиковъ въ сутки расходуется отъ 275 до 300 пудовъ; для оживленія костяного угля и для отопленія разливальни и сушильни требуется отъ 30 до 40 пуд., смотря по совершенству снарядовъ, къ тому приспособленныхъ.

Для приведенія въ движение паровой машины, нужно положить на каждую паровую лошадь по 6 пудовъ въ сутки.

На заводскіе расходы нужно по крайней мѣрѣ 300 руб. сер. въ мѣсяцъ, какъ то: на поправки, освѣщеніе, мѣшки, плетенки, полотно для цѣдилокъ, спаиваніе и проч. Къ этому нужно еще прибавить жалованье директору, главному смотрителю и мастеру при механическихъ работахъ.

При обсуживаніи вопроса о расходѣ топлива и вообще обѣ издержкахъ по заводу нужно имѣть въ виду следующее:

Въ свекловицѣ содержится, какъ мы видѣли, до 10 процентовъ сахара по вѣсу; но на заводахъ, круглымъ числомъ, получается не болѣе 6 частей сахара изъ 100 частей бураковъ, полагая, притомъ, что обрабатываемая свекловица самыхъ лучшихъ качествъ. Изъ 100 ч. твердыхъ растертыхъ и отжатыхъ бураковъ выходитъ отъ 80 до 85 ч. жидкаго сока, а если къ этому причислить еще ту воду, которую заводчикъ самъ нарочно добавляетъ при растираніи бураковъ и при дальнѣйшей обработкѣ сока, то навѣрно можно считать, что для получения 6 частей сахара въ твердомъ видѣ нужно выпарить до 90 частей воды, т. е. противъ сахара въ 15 разъ больше.

На выпарку 15 пуд. воды, круглымъ числомъ, нужно около 4 пуд. сухихъ дровъ или до 2 пуд. каменнаго угля посредственной доброды, какой обыкновенно, употребляется: значить, столькоже пойдетъ топлива на 1 пудъ сахара. Если принять въ расчетъ, что кубическая сажень дровъ вѣситъ около 200 пудовъ и равняется 5 обыкновеннымъ саженямъ, то заводчикъ, чтобы добыть 100 пудовъ свеклосахарного сырца, долженъ будетъ сжечь 200 пудовъ каменнаго угля посредственной доброды или 2 кубическихъ сажени сухихъ дровъ, равняющіяся 10 обыкновеннымъ.

Изъ этихъ соображеній выходитъ, что прибавка воды при обработкѣ бураковъ ведетъ заводчика къ лишнимъ расходамъ на топливо; т. е., онъ самъ, безъ надобности, увеличиваетъ стоимость свеклосахарного песка. Такое произвольное увеличеніе издержекъ, при добываніи свеклосахарного сырца, бытобы извинительно только въ томъ случаѣ, когда оно сопровождалось бы другими значительными выгодами,—напримѣръ, соотвѣтственнымъ уменьшеніемъ другихъ расходовъ притомъже самому или соотвѣтственно большемъ выходѣ одинаковой доброды сахара.

Въ этомъ отношеніи, способы горячей и, еще болѣе, холодной вымочки, о которыхъ было уже сказано,

имѣютъ большой недостатокъ въ сравненіи съ прессованіемъ. Нынѣ, по этому, всѣ новые заводы устроиваются съ гидравлическими прессами, и всѣ дѣйствующіе большиѳ заводы работаютъ только ими.

Количество воды, употребляемое при горячей и холодной вымочкѣ, бываетъ почти всегда одно и тоже; полученный, такимъ образомъ, сокъ выходитъ, болѣею частію, отъ 4 до 5 град. Боме, смотря по добротѣ свекловицы. Зная относительный вѣсъ сока, полученнаго вымочкою, можно опредѣлить количество горючаго матеріала, потребное для испаренія изъ него лишней воды. Выше было сказано, что, для полученія сахара изъ 120 берковцевъ свекловицы помошью прессовъ, нужно 445 пуд. сухихъ дровъ, или 275 пуд. камен. угля; свекловица даетъ при выжиманії сокъ отъ 7 до 8° Боме; слѣдовательно, 5-ти-градусный сокъ, получаемый вымочкою, содержитъ 25 процент. воды болѣе, нежели прессовый сокъ, и чтобы превратить его въ 7-градусный, должно изъ 100 фунт. его испарить 25 фунт. воды; для сгущенія сока, получаемаго вымочкою, нужно испарить воды одною четвертью болѣе, нежели изъ выпрессованного сока. Кромѣ того, если извѣстное количество прессованого сока освѣтляется въ 3 приема, то такое же количество сока, получаемаго вымочкою, освѣтляется въ 4 раза. Теперь опредѣлимъ, какая бываетъ разница въ количествѣ горючаго матеріала при первомъ и второмъ способѣ по числу сковородъ.

Два освѣтленія, при вымочкѣ, требуютъ количества горючаго матеріала, нужное для . . . 4 сковор.

Для сгущенія освѣтленнаго сока до 10° Боме

нужно топлива на 8 —

Для втораго сгущенія сока до 20° Боме. . . 2 —

Для увариванія полученнаго сиропа до кристаллизации, нужно топлива на 2 —

Сумма . 16 сковор.

При прессовомъ производствѣ, для полученія тогоже количества сахара, освѣтленіе сока требуетъ такое количество горючаго матеріала, которое нужно для 3 —

Для сгущенія сока до 10° Боме, тоцлива	
требуется на	6 сковор.
Для втораго выпариванія	2 —
Для увариванія.	2 —
Сумма	13 —

Отсюда видно, что для полученія одного и тогожъ количества сахара требуется по первому способу столько горючаго матеріала, сколько расходуется 16-ю, а по второму только 13-ю сковородами; слѣдовательно, прессовой способъ, въ сравненіи съ вымочкою, требуетъ почти $\frac{1}{6}$ -ю меныше горючаго матеріала.

На вымочку 150 берковцевъ свекловицы требуется 1650 ведерь воды, кромѣ того количества, которое нужно заводу для исполненія другихъ операций; поэтому при устройствѣ завода съ вымочкою нужно въ особенности обращать вниманіе на количество воды, которымъ можетъ располагать заводъ.

Вымочка свекловицы требуетъ 10-ю работниками менѣе, нежели прессованіе; 2-хъ воловъ въ производѣ совершенно достаточно для движения свеклорѣзальной машины; сокъ, получаемый такимъ образомъ, всегда хорошо освѣтляется. Приборы обходятся гораздо дешевле; притомъ, не нужно ни мѣшковъ, ни плетенокъ, а слѣдовательно, избѣгается и мытье ихъ, что представляетъ большую выгоду; рѣзка далеко не такъ дорога, какъ терка; но зато вымоченные кружки свекловицы не могутъ быть употребляемы на кормъ скота: скотъ Ѳѣсть ихъ неохотно, и то только свѣжіе, а вымоченные утромъ уже не годятся къ вечеру. Выжимки же, остающіяся послѣ выпрессованія свекловицы, содержа въ себѣ нѣсколько сахара, составляютъ хороший кормъ для скота.

Смѣта завода, обрабатывающаго въ сутки около 200 берковцевъ свекловицы (помощью прессовъ).

З паровика (цѣна на мѣстѣ приготовленія)	4000 руб.
Машина въ десять силъ	3750 —
З гидравлическихъ пресса	1800 —
Терка съ запаснымъ барабаномъ	250 —

Плетенки и мѣшки	500	руб.
Трубы для провода воды	1250	—
Освѣтлительный котель	4000	—
Котель Тейлора		
Цѣдильники, холодильники, желоба и резур-		
вуары для теплой и холодной воды	1300	—
Общій водопроводъ	375	—
5 деревянныхъ желобовъ для провода сока	200	—
Формы и желоба для стеканія патоки	1625	—
Печи и другіе снаряды для оживленія угля	712	—
Печи для паровиковъ, топленіе ихъ и пр.	250	—
Установка сковородъ	750	—
Замки, двери, решетки и проч.	3000	—
Планы и смѣты постройки, караулъ и проч.	1350	—
70,000 кирпичей, по 8 руб. за тысячу	560	—
Постройка	250	—
Строеніе	8750	—
	34,672	руб.

Если при этомъ не употребляется гидравлическихъ прессовъ и выпарительныхъ сковородъ, то общая стоимость завода, разумѣется, нѣсколько измѣнится.

Проектъ на устройство небольшаго свеклосахарного завода, обрабатывающаго свекловицу вымочкою по способу Даудькова.

За основаніе принимается посѣвъ свекловицы отъ 20 до 30 десятинъ огородной земли, съ которыхъ, при хорошей обработкѣ, сборъ можетъ простираться отъ 5,000 до 6,000 берковцевъ.

На обработку въ сутки полагается отъ 5 до 6 берковцевъ свекловицы.

Для устройства такого завода потребно:

Терка ручная одна.

Къ ней для относа мязги могутъ служить простыя шайки, или 4 коробочки изъ желяза.

Для добыванія сока вымочкою достаточень небольшой снарядъ, состоящій изъ 6 чановъ, діаметръ которыхъ 1 аршинъ, при высотѣ 1 аршина.

6 чановъ деревянныхъ, съ желѣзными обручами, и къ нимъ 5 мѣдныхъ кривыхъ трубочекъ.

6 мѣдныхъ воздушныхъ трубочекъ для выпущенія воздуха.

12 крановъ.

Резервуаръ для окисленной воды, въ діаметрѣ $1\frac{1}{2}$ арш., высоты $1\frac{1}{4}$ арш.; къ нему мѣдная труба длиною $7\frac{1}{2}$ арш., при діаметрѣ $\frac{1}{2}$ вершка; къ ней крановъ 6.

Для освѣтленія. Изъ предполагаемаго количества отъ 5 до 6 берк. свекловицы получится сока до 70 ведеръ.

Раздѣляя его на три порціи, потребуется котель, въ 1 аршинъ вышины и такогоже діаметра, съ мѣдною трубою и краномъ.

Для пѣни и процѣживанія отстоя достаточно 2-хъ деревянныхъ кадочекъ, 14 вершк. въ діаметрѣ и 14 вершк. вышины. Къ нимъ деревянныя рѣшетки и по два холстинныхъ мѣшка.

Выпаривание полученнаго чистаго, отстоеннаго, сока можетъ быть произведено въ двухъ котлахъ съ носками:

1-й котель въ діам. 1 арш. 5 вершк., привысотѣ 7 вершк.
2-й ". " 1 — " "

Для сбора выпареннаго до 22° или 24° сока необходимъ отстойникъ, выложенный тонкою листовою мѣдью, въ діаметрѣ 1 аршинъ, 15 вершковъ. Къ нему, для процѣживанія, суконные и холстинные мѣшки по двѣ перемѣны.

Обезцвѣчиваніе сиропа можетъ быть произведено въ трехъ люмновыхъ цѣдилкахъ, обложенныхъ также мѣдью. Высота ихъ 1 аршинъ; діаметръ верхній 12 вершковъ, нижній 8 вершковъ. Крупнаго порошка угля потребуется въ каждую по 1 пуду. Одна будетъ служить для сироповъ, другая—для освѣтленія, а третья—на запасъ.

Сгущеніе сиропа, доведеннаго до 24° , котораго изъ 70 ведеръ сока въ 8 град. будетъ около $14\frac{1}{2}$ ведеръ, можно произвестъ въ тѣхъже выпарныхъ котлахъ, на другой день, пока дѣлается освѣтленіе.

Для охлажденія и разливки долженъ быть холодиль-

никъ, мѣдный котелъ величиною въ діаметрѣ 15 вершковъ, а въ вышину 14 вершк. Густаго до обыкновенной пробы сиропа получается до $6\frac{1}{2}$ ведеръ, который разливаютъ въ 2 полубастровыя формы, т. е. въ $3\frac{1}{2}$, ведра вмѣстимостію.

При означенныхъ размѣрахъ завода потребуется до 50 формъ полубастровыхъ и 20 лумповыхъ въ $1\frac{1}{2}$ ведра для переварки сахара.

Нѣкоторые употребляютъ для того простыя деревянныя формы.

Сверхъ того необходимо имѣть:

- а) Вѣсы для взвѣшиванія свекловицы до 2 пудовъ.
- б) Вѣски для взвѣшиванія извести, съ разновѣсами до 6 фунтовъ.
- в) Два ареометра Боме.
- г) Два термометра Реомюра: одинъ въ 80° , а другой до 100° .
- д) Две большія шумовки для пѣни и одну для сиропнаго котла.
- е) Два черпака, или мѣдныхъ ковша.
- ж) Два бакена или ведра изъ бѣлаго желѣза для разливки сиропа.

По примѣрному исчислению, вся внутренняя принадлежность такого заведенія можетъ стоить не болѣе 350 руб. сер., кромѣ строенія и печей.

Прилагаемый на чертежѣ 84-мъ планъ показываетъ какъ величину строенія, такъ и расположение всѣхъ принадлежностей, по этому проекту устроенаго, завода.

ГЛАВА VI.

ОБЗОРЪ РАЗЛИЧНЫХЪ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОБЫВАНІЯ САХАРА СЫРЦА.

1. *Вымочка бураковъ по способу Домбала.* Мы уже говорили, въ чёмъ состоитъ этотъ способъ и какие

имѣть онъ недостатки. Какъ этотъ способъ не выгоденъ и давно уже оставленъ, то считаемъ излишнимъ входить о немъ въ подробности.

2. *Вымочка бураковъ по способу Рейхенбаха.* Способъ этотъ основанъ на томъ же началѣ, какъ и Домбалевъ; но, чтобы достичь цѣли болѣе удобнымъ образомъ, Рейхенбахъ придумалъ особый снарядъ, названный имъ эдулькораторомъ, т. е. вымывателемъ. Изъ этого снаряда сокъ выходилъ плотностью въ 8 град. Боме и гораздо чище въ сравненіи съ выходящимъ изъ-подъ прессовъ, добыча сахара была въ половину больше и сахаръ получался бѣлый, какъ полурафиналь. Къ сожалѣнію, такая обработка обходилась слишкомъ дорого, отъ выпариванія двойного количества воды; по этой причинѣ способъ Рейхенбаха не былъ принятъ.

3. *Вымочка бураковъ по способамъ г. Давыдова и Шишкова.* Эти способы выше разобраны уже во всей подробности.

4. *Добываніе сахара изъ высушенныхъ бураковъ по Шутценбахову способу* описано также и разобрано съ надлежащою подробностью.

5. *Способъ Буша* состоится въ слѣдующемъ. Для сохраненія свекловицы, Буша совсѣтуетъ складывать ее въ кучи въ особыхъ крытыхъ магазинахъ, гдѣ, для охлажденія, долженъ быть токъ воздуха. При обработкѣ свекловицы на сахаръ, она сначала поступаетъ на промывной барабанъ, управляемый одною женщиной; выходя отсюда, скатывается по плетенкѣ прямо къ теркѣ и мальчикомъ перебрасывается на терку, гдѣ, помощью особаго цилиндра, придвигается равномѣрно къ терочному барабану и растирается. Чтобы извлечь изъ мягки болѣе сока, на барабанъ терки постоянно направляется струя воды: вода, проникая мязгу и смѣшиваясь съ сокомъ, дѣлаетъ его жиже, и потому онъ легче выжимается; въ противномъ случаѣ, часть густаго сока могла бы остаться въ мязгѣ. Какъ при паденіи растертой свекловицы въ резервуаръ, часть ея остается на днѣ и, слѣдовательно, можетъ привести въ броженіе поступающую туда свѣжую свекловицу, тобуша помѣщаетъ тамъ особый, по устройству своему сходный

съ архимедовыи винтомъ, механизмъ, посредствомъ кото-
раго мязга совершенно удаляется изъ собирального ре-
зервуара и, при томъ, перемѣщивается.

Послѣдовательно растираемая, такимъ образомъ, све-
клювица поступаетъ подъ Пеккёровъ прессъ, безъ по-
мощи работника, потому что вся обработка производится
механизмами ; нуженъ только одинъ мальчикъ при те-
рочной машинѣ и одинъ работникъ для выниманія
выжатаго остатка, такъ, что тутъ замѣняются ма-
шинами по крайней мѣрѣ 12 работниковъ. Пустые ва-
лы пресса принимаютъ сокъ, который течеть изъ
нихъ, по мѣднымъ трубамъ, въ металлическій ре-
зервуарь, и, когда послѣдній наполнится, сокъ изъ него,
давленiemъ пара, поднимается на высоту отъ 24 до 30
футовъ въ другой резервуарь, откуда онъ уже посту-
паетъ въ освѣтлительные котлы.

Освѣтленіе у Буша значительно улучшено. Излишekъ
употребляемой извести, обыкновенно, придаетъ сахару
очень непріятный вкусъ, въ избѣжаніе чего наливается
въ освѣтлительный котель на $5\frac{1}{2}$ ведеръ сока растворъ
изъ $1\frac{1}{2}$ золотника квасцовъ, когда сокъ нагрѣется до 40
или 43° Цельсія ; сокъ, потомъ сильно перемѣщивается
до тѣхъ поръ, пока нагрѣется до 80 или 85 град. Ц.:
тогда прибавляютъ къ нему немного известковаго моло-
ка (именно на 100 ведеръ сока 7 фунт. извести); жидкость
опять перемѣщивается и доводится до кипѣнія. Послѣ
втораго вскипанія, притокъ пара совершенно прекра-
щается, даютъ минутъ пять отстояться и снимаютъ по-
томъ образовавшуюся пѣну. По снятіи пѣны, освѣтлен-
ный сокъ выпускается на цѣдилку съ оживленнымъ
костянымъ углемъ и потомъ уже поступаетъ на по-
слѣдовательное сгущеніе.

Если освѣтленный сокъ совершенно прозраченъ, то
это показываетъ, что освѣтленіе было произведено над-
лежащимъ образомъ; но, несмотря на то, онъ еще мо-
жетъ содержать иѣкоторыя соли, которыя выдѣляются не
раньше, какъ въ то время, когда онъ достигнетъ извѣстной
плотности (отъ 12 до 15 град. по ареометру Боме); по-
этому сгущаютъ его, еще до процѣживанія, въ сково-
родахъ, снабженныхъ паропроводными трубками; ско-

вороды эти, мѣдною перегородкою, раздѣлены на два отдѣлениѧ: сокъ, вытекая изъ крана освѣтлительного котла, долженъ протекать въ сковородѣ кругомъ и, до-стигая другаго конца, вытекаетъ чрезъ небольшую цѣ-дилку въ другую сковороду, устроенную подобно предъ-идущей; по выходѣ изъ нея, сокъ поступаетъ въ боль-шія цѣдилки. Въ первой изъ этихъ сковородъ сокъ сгущается до 8 или 9 град., а во второмъ до 14 или 15 град. Боме; при плотности сока въ 15 градусовъ, онъ мутится, и если оставить его въ покой, то изъ него выдѣляются, въ видѣ небольшаго осадка, различ-ныя минеральныя соли, для отдѣлениѧ которыхъ про-пускаютъ сокъ опять сквозь цѣдилки съ крупнымъ ко-стянымъ углемъ.

По окончаніи этой операциіи, сокъ тотчасъ перели-ваютъ въ другую сковороду, где онъ сгущается уже до 28 или 30 град. Боме, и потомъ, выливаясь оттуда, опять пропускается чрезъ слой крупнаго порошка свѣ-жаго костяного угля, послѣ чего онъ поступаетъ на сковороды для окончательного увариванія. Если освѣт-ленный сокъ не имѣть надлежащаго качества, что можетъ произойти отъ измѣненій, совершившихся въ самой свекловицѣ, то, когда онъ сгустится до 30 град. Боме, освѣтляютъ его снова, прибавляя на 10 ведеръ сока ведро бычачьей крови и 5 фунтовъ порошка костя-наго угля; когда сиропъ вспучится и кровь хорошо свер-нется, его процѣживаютъ сквозь полотняный мѣшокъ, отчего онъ дѣлается совершенно прозрачнымъ и можетъ поступить на дальнѣйшее сгущеніе.

Уваренный сиропъ, поступая въ холодильникъ, сна-чала нѣсколько перемѣшиваются и оставляется потомъ въ покой, пока наполняются еще три слѣдующіе холо-дильника; потомъ вторично перемѣшиваются и разли-ваются въ формы, такъ называемыя, канарскія (Са-нагиен Зуккенформен). Сахаръ въ нихъ выкристаллизо-вывается скоро и, по обыкновенію, перемѣшиваются или, по заводски, румоется деревянною палкою. По прошествіи 6 часовъ, вынимаютъ затычки формъ (стоп-ки), чтобы патока могла вытечь, и чрезъ сутки на-ливаютъ на верхъ формъ $\frac{1}{10}$ ведра чистаго раствора

сахара, поддерживая въ этажахъ температуру до 20 градусовъ Р. На другой день послѣдняя операциѳ повторяется, а на слѣдующій формы кроются глиною и оставляются подъ нею на 4 дня, послѣ чего вынимаютъ сахаръ, очищаютъ и, по прошествіи еще 3-хъ дней, относятъ въ сушильню.

Патока, стекающая при этомъ, еще два раза вываривается, и получаются изъ нея продукты не высокаго достоинства.

6. Способъ Дюкена. Дюкенъ изъ сушеної свекловицы, безъ помощи освѣтленія, получаетъ совершенно чистый сиропъ, который прямо можетъ быть разливаемъ въ формы.

Аппаратъ Дюкена состоитъ изъ 13 чугунныхъ цилиндроў, величиною 13 дюймовъ и 8 линій въ діаметрѣ, 3 фут. и 11 линій въ вышину. Въ этомъ аппаратѣ помѣщается 60 фунтовъ сушеної свекловицы. Цилинды снабжены двумя перегородками, которыя поддерживаютъ въ нихъ свекловицу въ неизмѣнномъ разстояніи отъ дна и крышки. При опытахъ, произведенныхъ въ Сольтенѣ, было 10 такихъ цилиндроў; восемь изъ нихъ находились въ работѣ въ то время, какъ одинъ наполнялся свекловицею и одинъ выпораживался. Эти 10 цилиндроў располагаются по кругу и сообщаются между собою металлическими трубами такъ, что выщелачивание происходитъ послѣдовательно. Каждый цилиндръ окружается кожухомъ, для поддержанія температуры въ одинаковой степени, до которой она доводится помощью горячей воды. Наверху и внизу цилинды завинчиваются чугунными крышками, подобно газовымъ ретортамъ, для легчайшаго наполненія и выпораживания ихъ.

По наполненіи цилиндроў сушеною свекловицею, впускаютъ сначала въ первый цилиндръ горячую воду, и, по прошествіи четверти часа, она замѣняется другою, поступающею на ея мѣсто, между тѣмъ, какъ первая поступаетъ во второй цилиндръ, проходить сквозь свѣжую свекловицу и еще болѣе насыщается. По прошествіи второй четверти часа, вода изъ втораго цилиндра поступаетъ въ 3-й, между тѣмъ, какъ вода изъ первого цилиндра идетъ во второй, а первый въ тре-

тій разъ получаетъ чистую воду, которая все болѣе и болѣе извлекается изъ свекловицы сахаръ. Такимъ образомъ, операция продолжается до седьмаго промежутка времени,—слѣдовательно, до тѣхъ поръ, пока жидкость, бывшая сначала въ первомъ цилиндрѣ, прошла всѣ прочіе и достигнетъ восьмаго, гдѣ она совершенно должна насытиться, соотвѣтственно температурѣ ея, если операция ведена надлежащимъ образомъ. Тогда первый цилиндръ выпораживается; вынимаемая изъ него свекловица совершенно безвкусна, губчага и вовсе не годится для корма скота. Сиропъ, выходящій изъ восьмаго цилиндра, имѣющій крѣпость 42° Боме, прямо выливается въ формы.

Для получения совершенно бѣлаго сахара, въ снарядѣ Дюкеня введены еще резервуары съ костянымъ углемъ, которые освобождаются сиропъ отъ всѣхъ окрашивающихъ примѣсей; эта цѣль достигается помѣщеніемъ у каждого цилиндра совершенно закрытаго резервуара съ костянымъ углемъ; резервуары соединяются съ смежными цилиндрами точно также, какъ эти послѣдніе соединяются между собою, и, принимая жидкость въ свою верхнюю часть, они выпускаютъ ее изъ нижней въ слѣдующій цилиндръ. Каждый резервуаръ долженъ заключать столько угля, чтобы его было достаточно для обезцвѣченія всего сиропа, доставляемаго цилиндромъ. Если, кромѣ того, температуру резервуара поддерживать въ одинаковой степени съ соединеннымъ съ нимъ цилиндромъ и если при томъ употреблять еще кристаллизационные ящики Шутценбаха, то способъ этотъ представить слѣдующія выгоды: сбереженіе расходовъ отъ сокращенной здѣсь выпарки, предупрежденіе перехода кристаллическаго сахара въ паточный, и, слѣдовательно, приращеніе въ количествѣ получающаго сахара. Хотя увѣряютъ, что въ этомъ способѣ нѣтъ ничего новаго, однако, вышелачиваніе сухой свекловицы никогда еще не было производимо заводчиками въ закрытыхъ сосудахъ; при чёмъ результаты, очевидно, должны быть различны отъ получаемыхъ при обработкѣ въ открытыхъ сосудахъ, потому что въ закрытыхъ устраивается дѣйствіе воздуха, спо-

собствующее образованію патоки, и можно выщелачивать свекловицу при нѣкоторомъ давлениі. Это давленіе производить Дюкенъ столбомъ жидкости надлежащей высоты, либо помощью пара.

Жидкость, впущенная въ первый цилиндръ, оставляется тамъ на $\frac{1}{4}$ часа въ покоѣ; по прошествіи этого времени, она съ силою вытѣсняется давленіемъ новой жидкости и какъ эта послѣдняя проходитъ сверху, и тяжелѣйшая изъ двухъ жидкостей находится внизу, то смѣшиванія вовсе не происходитъ. Этотъ способъ вытѣсненія жидкости, употреблявшися только въ лабораторіяхъ, Дюкенъ примѣнилъ къ заводскому производству въ большомъ видѣ.

7. Способъ Ганевальда имѣетъ цѣлую по возможности, сократить обыкновенный способъ полученія свекловичнаго сахара помощью выжиманія растертої свекловицы и всѣ операций сосредоточить въ мѣньшемъ пространствѣ. Онъ облегчаетъ работу и присмотръ за нею, помѣщая важнѣйшия заводскіе аппараты въ одномъ мѣстѣ, чтѣ влечетъ за собою уменьшеніе величины строенія.

Въ главномъ двухъэтажномъ зданіи, на одной половинѣ, помѣщаются хранилище свекловицы и промывальня, въ срединѣ — всѣ аппараты и машины, часть которыхъ находится на нѣкоторомъ возвышеніи; на другой половинѣ помѣщаются этажи съ формами: верхній для рафинада, средній для сырца, а нижній для сиропа; въ нижнемъ помѣщеніи этой половины находятся уварительные снаряды, въ которые собирается патока съ этажей и тотчасъ же уваривается.

Выпариваніе Ганевельда производить въ разрѣженномъ пространствѣ и не продолжительно, при высокой температурѣ. Но какъ издержки на это слишкомъ велики и могутъ превзойти самыя выгоды устройства, то Ганевельдъ далъ новый оборотъ фабрикаціи, состоящій въ безостановочной обработкѣ заразъ небольшаго количества свекловицы, и, такимъ образомъ, какъ увѣряютъ, удалось ему производить работу въ разрѣженномъ пространствѣ безъ большихъ издержекъ, съ эко-

номію въ горючемъ матеріалѣ и силѣ, нужной для работы.

Вымытая свекловица прижимается къ теркѣ простымъ рычагомъ; зубцы терки расположены по барабану спирально, такъ, что одинъ зубецъ находится нѣсколько наискосъ надъ другимъ. Точеніе зубцовъ производится просто подпилкомъ, не вынимая ихъ изъ барабана, который, въ случаѣ поврежденія, исправляется очень легко.

Мязга падаетъ въ особый сосудъ и нагрѣвается въ немъ паромъ, что выгодно во многихъ отношеніяхъ. Во первыхъ, клѣточки размѣгчаются, и тѣмъ облегчается выжиманіе; клейкій сокъ разводится и потому легче можетъ быть отдѣленъ, особенно отъ очень сухой свекловицы, такъ, что, помошью посредственнаго выжиманія, получается сока 80 проц. и болѣе, и притомъ сокъ, будучи быстро обработанъ, лучше освѣтляется, нежели добытый обыкновеннымъ способомъ. Извѣстно, что воздухъ вредно дѣйствуетъ на мязгу, если прессованіе не производится скоро послѣ растиранія,—и это неудобство устраняется дѣйствиемъ пара. Упомянутый сосудъ есть ничто иное, какъ круглый желѣзный резервуаръ, съ коротенькою продираленною трубкою для пара; наполненіе и опоражниваніе его производится мальчикомъ.

Для прессованія сока Ганевальдъ употребляетъ паровой прессы, состоящій изъ чугуннаго цилиндра отъ 8 до 4-хъ фут. въ диаметрѣ; въ немъ находятся два поршня, имѣющихъ общий стержень; поршни эти дѣйствуютъ на прижимную доску, на которую накладывается пропаренная мязга, въ видѣ лепешекъ.

Движеніе этихъ поршней производится находящимся между ними паровымъ цилиндромъ съ поршнемъ, къ которому прикреплены стержни этихъ двухъ маленькихъ поршней. Паръ, проходящій въ этотъ цилиндръ, посредствомъ впускнаго клапана, можетъ дѣйствовать на прижимную доску съ потребною степенью силы и скорости. Обыкновенно, при началѣ выжиманія, когда сокъ вытекаетъ въ большомъ количествѣ, доску пресса опускаютъ съ довольно большою ско-

ростью и потомъ на нѣсколько секундъ впускъ пара прекращаютъ, чтобы сокъ могъ стечь, и потомъ уже дѣйствуютъ съ полнымъ усилиемъ. Такимъ образомъ, первое и второе выжиманіе можетъ быть произволимо безъ затрудненія, и время, для того потребное, почти втрое сокращается. Чтобы опустить доску, по окончаніи операциі, стбить только открыть выпускной клапанъ для выхода пара, и тогда всѣ выжатыя лепешки сдвигаются въ сторону и замѣняются новыми, на что нужно не болѣе четверти минуты; послѣ того начинается тотчасъ же новое прессованіе, такъ, что прессъ находится безпрестанно въ дѣйствіи. Царь, дѣйствовавшій въ прессѣ, можетъ быть потомъ еще употребленъ для нагрѣванія и, наконецъ, сгустившись, переходить назадъ въ паровикъ. Паровой прессъ требуетъ мало поправки, и Ганевальль предпочитаетъ его даже гидравлическому; онъ говоритъ, что однимъ такимъ прессомъ можно произвести работу, для которой нужно было употребить два медленно дѣйствующихъ гидравлическихъ пресса. Изъ хорошей скѣжей свекловицы онъ получалъ отъ 83 до 88% сока.

Выжатый сокъ течетъ изъ-подъ пресса, для очищѣнія, въ горизонтальную желѣзную трубу, имѣющую 2 фута въ диаметрѣ; длина трубы назначена быть не можетъ, потомучто зависитъ отъ размѣровъ завода; дно у нея двойное и съ отверстиемъ для впуска паровъ. Эта труба снабжается воздушнымъ насосомъ для выкачиванія паровъ, образующихся отъ находящейся въ ней жидкости, и, кромѣ того, имѣеть кранъ для впуска известковаго молока и два термометра для управлениія операциою, изъ которыхъ одинъ помѣщается на одной трети всей длины трубы, а другой на самомъ концѣ, гдѣ выпускается сокъ. Сокъ течетъ изъ-подъ пресса прямо въ трубу, гдѣ нагрѣвается паромъ, безпрерывно входящимъ въ двойное дно. Входъ пара и сока такъ уравниваются, чтобы первый термометръ показывалъ всегда около 60° Р., а находящійся въ концѣ аппарата около 80° Р., и, по временамъ, впускаютъ чрезъ кранъ, находящійся позади термометра, потребное количество известковаго молока. За ходомъ операциі можно на-

блюдать чрезъ два небольшія окошечка, сдѣланныя по сторонамъ трубы; кромѣ того, на концѣ снаряда находится небольшой кранъ для выпусканія жидкости, чтобы судить по ней о ходѣ освѣтленія.

При этомъ снарядъ находится въ пѣдальныхъ желѣзныхъ цилиндрахъ, имѣющихъ $3\frac{1}{2}$, фута въ діаметрѣ и 4 фута въ вышину, закрытыхъ сверху крышкою; мѣшки висятъ въ нихъ, какъ въ цѣдилкахъ Тейлора. Освѣтленный сокъ изъ прельидущаго снаряда прите-кается въ цилиндръ сверху и потомъ стекаетъ внизу по трубкѣ съ краномъ особаго устройства, которая сообщаетъ также цилиндръ съ резервуаромъ, где можно разрѣжать воздухъ по произволу. Въ каж-домъ такомъ цилиндрѣ висятъ 7 мѣшковъ, укрѣ-ленныхъ такъ, чтобы освѣтленный сокъ могъ про-никать только чрезъ нихъ, а не протекать между ними. Два цилиндра, обыкновенно, бывають въ работѣ; изъ другихъ двухъ выпускается сокъ въ резервуаръ съ разрѣженнымъ пространствомъ и, наконецъ, два оставль-ные заряжаются новыми мѣшками. Каждая пара этихъ цилиндрѣ до тѣхъ поръ находится въ работѣ, пока мѣшки совершенно потеряютъ свою силу, т. е. не будуть болѣе въ состояніи обезцвѣчивать проходящій чрезъ нихъ сокъ (обыкновенно, 2 цилиндра могутъ очистить сокъ изъ 62 пудовъ свекловицы). Тогда они вынимаются и, еще теплые, развѣшиваются надъ нахо-дящимися подъ ними цѣдилками съ углемъ, для того, чтобы сокъ могъ съ нихъ спокойно стечь. Вытекая изъ этихъ цѣдилокъ, онъ поступаетъ прямо въ выпар-ной котель съ разрѣженнымъ пространствомъ, который для этого сообщается съ цѣдилками и, слѣдовательно, вытягиваетъ изъ нихъ почти весь сокъ, поступающій туда изъ освѣтлительного прибора, и гдѣмъ способ-ствуетъ лучшему обезцвѣчиванію сока. Когда, такимъ образомъ, мѣшки двухъ цѣдилокъ совершенно истощат-ся, выпусканіе въ нихъ сока прекращаютъ и, посред-ствомъ находящагося внизу цѣдилокъ крана, приво-дятъ въ сообщеніе съ упомянутымъ выше резервуаромъ. Черезъ часъ или полчаса, мѣшки вторично подвер-гаютъ этой операции, послѣ чего остатокъ въ нихъ

дѣлается почти столькоже сухимъ, какъ и послѣ прес-
сованія.

Опыты показали, что освѣтленіе сока въ неболь-
шихъ количествахъ вообще даетъ лучшіе результаты.
Ганевальдъ увѣряетъ, что въ его освѣтлительномъ
цилиндрѣ съ разрѣженнымъ воздухомъ сахаръ полу-
чается превосходнаго качества и легко кристалли-
зуется.

Цѣдилки его имѣютъ устройство, вѣсколько отлич-
ное отъ обыкновеннаго; вмѣсто одной большой цѣдил-
ки, онъ употребляетъ маленькия цѣдилки, соединенные
между собою тонкими трубками. Это устройство позво-
ляетъ удобно перемѣнять цѣдилки: они снабжаются
осью и колесами и передвигаются по рельсамъ, такъ,
что ихъ можно выпораживать, наполнять новымъ
углемъ и опять передвигать на мѣсто, безъ затрудне-
нія.

По способу Ганевальда, процѣживаніе идетъ снизу
вверхъ, при чёмъ сокъ проникаетъ уголь медленнѣе и рав-
номѣрнѣе; сгущенный сокъ не таѣтъ легко окрашивается,
какъ при употребленіи обратнаго способа: слѣдователь-
но, кромѣ легчайшаго обезцвѣчиванія, выниманіе угля
производится здѣсь удобнѣе. Такъ какъ опыты пока-
зываютъ, что въ цилиндрическихъ цѣдилкахъ сокъ
проникаетъ уголь не равномѣрно и даже около стѣ-
нокъ вовсе не процѣживается, то Ганевальдъ избралъ
для нихъ овальнную форму, при которой, какъ онъ
увѣряетъ, избѣгаются всѣ эти неудобства. Сокъ, про-
ходящій внизъ, смѣшивается съ поступающимъ новымъ,
теплымъ, сокомъ, распространяется постепенно къ сжаты-
мъ бокамъ цѣдилки, такъ-что смѣшеніе, происходя-
щее въ выдающихся частяхъ ея, способствуетъ рав-
номѣрному прониканію жидкости сквозь уголь, при
чёмъ процѣживаніе происходитъ съ большою правиль-
ностью. Чтобы жидкость лучше проникала уголь, резер-
вуаръ съ нею стойть выше цѣдилки отъ 10 до 12 фут.;
кромѣ того, цѣдилки окружены кожухомъ, почему и
поддерживается въ нихъ постоянная температура.

Двѣ или три такихъ цѣдилки, отъ 4 до 5 фут. вы-
шиною и отъ 3 до 4 фут. въ діаметрѣ, располагаются

рядомъ и соединяются привинчиваляемыи къ нимъ трубами, снабженными кранами. Притомъ, съ одной стороны щѣдилки соединены съ освѣтлительнымъ цилиндромъ и мѣшечными щѣдилками, а съ другой — съ выпарительною сковородою, вслѣдствіе чего процѣживаніе идетъ очень правильно, и получается совершенно обезцвѣченный сиропъ.

Желѣзный выпарной цилиндръ имѣеть 2 фута въ диаметрѣ, а длина его измѣняется вмѣстѣ размѣромъ завода. Цилиндръ этотъ соединенъ съ воздушнымъ насосомъ, посредствомъ конденсатора, и нагревается паровою трубою, длина которой по крайней мѣрѣ въ пять разъ больше длины выпарного цилиндра; при небольшомъ количествѣ въ немъ помѣщающагося сока, упомянутая труба, очевидно, представляетъ значительную поверхность нагреванія. Прочія части цилиндра такія же, какъ и у другихъ котловъ съ разрѣженнымъ пространствомъ. Сокъ, протекающій чрезъ этотъ цилиндръ, выпаривается во время своего прохожденія, до такой степени, что, вытекая изъ него на другомъ концѣ въ расположенную подъ нимъ щѣдилку съ костянымъ углемъ, показываетъ уже 24° Б.

Какъ горизонтъ жидкости въ выпарномъ цилиндрѣ поддерживается на незначительной высотѣ, то сокъ выпаривается въ немъ до 24° Б. весьма скоро и при томъ при температурѣ не превышающей, съ помощью воздушного насоса, 60 или 65° Р.; оттого сокъ окрашивается или полгораетъ весьма мало. Щѣдилки, въ которыхъ поступаетъ сокъ изъ этого аппарата, совершенно подобны описаннымъ выше; они наполняются костянымъ углемъ и сильно нагреваются паромъ. Изъ нихъ, уже совершенно безцвѣтный, сокъ идетъ поперемѣнно въ два маленькие закрытые резервуара, соединенные съ воздушнымъ насосомъ, и оттуда поступаетъ въ уварительный цилиндръ.

Щѣдилки, употреблявшіяся для процѣживанія уваренного сиропа, ставятся, на некоторое время, на мѣсто употребляемыхъ для обезцвѣчиванія только-что освѣтленного сока, но не обѣ вмѣстѣ, для того, чтобы постоянно имѣть время перемѣнять въ нихъ уголь. Все

это делается съ тюю цѣлью, чтобы жидкій сокъ, проходя чрезъ нихъ, вытѣснялъ находящійся тамъ густой сиропъ, и, наконецъ, самъ легче вытѣснялся оттуда чистою водою.

Выпарной цилиндръ имѣеть двойное дно, паровую трубу и, вообще, всѣ принадлежности апаратовъ, дѣйствующихъ разрѣженнымъ пространствомъ; сокъ окончательно уваривается въ немъ и выходитъ уже въ видѣ совершенно уваренного сиропа.

Такимъ образомъ, работа производится удобиѣ въѣриѣ, нежели по употребляемымъ до сихъ поръ способамъ; сиропъ почти не желтѣетъ и получаемый сахаръ содергитъ гораздо меньше патоки, нежели въ томъ случаѣ, когда сиропъ обрабатывается большими массами, хотябы это было и при большомъ разрѣженіи воздуха; кроме того, выпаривающіе тоинаго слоя жидкости, при движениі ея, требуетъ менѣе пара или горючаго матеріала, такъ, что, по опытамъ Ганевальда, при температурѣ 48 до 44° Р., одинаковое количество сиропа требуетъ втрое менѣе времени для выпариванія.

Подъ уварительнымъ снарядомъ помѣщаются два закрытыхъ холодильника, которые сообщаются съ воздушными насосами; холодильники снабжены термометрами и скопечками для наблюденія за ходомъ работы. Холодильники соединяются съ выпарнымъ цилиндромъ всредствомъ трубокъ, чтобы уваренный сиропъ можно было съ помощью крана прямо перепускать изъ выпарного цилиндра въ холодильники.

Когда въ холодильникъ, соединенный такимъ образомъ съ уварительнымъ снарядомъ, войдетъ нѣкоторое количество сахара, тогда, не прерывая увариванія, приготовляютъ и наполняютъ другой холодильникъ и въ то время, какъ этотъ послѣдній наполняется, открываютъ первый и смотрятъ, хорошо ли произошло зерненіе и уваренъли сиропъ надлежащимъ образомъ. При этомъ остается еще время для перемѣшиванія сиропа, выкачиванія паровъ и воздуха изъ выпарного сока и для увариванія, если оно не достигло надлежащей степени. Готовый сиропъ снова должно нѣсколько ува-

ривать въ безвоздушномъ пространствѣ. Это послѣднее увариваніе можетъ быть производимо и безъ помощи пара, потомучто горячій сиропъ въ разрѣженномъ пространствѣ самъ по себѣ приходитъ въ кипѣніе. Такимъ образомъ, въ этомъ способѣ зерненіе или кристаллизованіе можно производить выгоднѣе, нежели другими способами, съ мѣньшимъ поджиганіемъ сахара и образованіемъ патоки.

Разливаніе сахара можетъ также производиться безостановочно, впуская уваренный сиропъ въ холодаильникъ понемногу, или поперемѣнно выпоражнивая разомъ наполненные холодаильники. Масса изъ холодаильника поступаетъ въ четырехъугольные ситообразныя формы, содержащія до 35 пуд. сахарной массы.

Для кристаллизациіи прибавляютъ къ старой массѣ нѣсколько новаго уваренного сиропа и безпрерывно перемѣшивають; тогда, при пониженіи температуры, начинается кристаллизациія, сначала самая мелкая, а потомъ все крупнѣе; но при этомъ пониженіе температуры не должно быть слишкомъ велико. Когда въ массѣ повсемѣстно образовались кристаллы, температура повышается, но не до такой степени, чтобы опять растворить ихъ. Кристаллизованіе оканчивается чрезъ 48 часовъ или, при хорошихъ сиропахъ, чрезъ 24 часа.

Сахарь не должно разливать въ формы при слишкомъ низкой температурѣ, потомучто тогда кристаллы былибы слишкомъ мелки. Въ этомъ случаѣ только опытность и время могутъ показать надлежащую температуру для получения какъ хорошихъ, такъ и низкихъ сортовъ сахара. При медленной кристаллизациіи, безъ всякаго перемѣшиванія, патока имѣеть вредное вліяніе па образованіе кристалловъ; этимъ часто пренебрегаютъ на заводахъ. Если, при перемѣшиваніи сахара, кристаллы долго не образуются, то этого не должно считать худымъ признакомъ, хотябы перемѣшиваніе пришлось продолжать и довольно долго; вообще, если кристаллы могутъ образоваться, то перемѣшиваніе всегда способствуетъ ихъ образованію.

8. Способъ Мельсана. Сѣрнистая кислота, имѣющая свойство останавливать броженіе, обходится почти вездѣ деше-

ко, легко приготавляется и материалы для получения еї распространены повсемѣстно. Посредствомъ сѣрнистой кислоты, Прту удавалось прекращать броженіе винограднаго сахара. Въ этомъ процессѣ, она, свертывая ферменты, несколько не дѣйствуетъ на самый сахаръ даже и тогда, когда, отъ соединенія съ кислородомъ воздуха, превратится въ сѣрную кислоту. Но известно, что кристаллическій сахаръ, отъ дѣйствія сѣрной кислоты, претерпѣваетъ измѣненія. Поэтому сѣрнистая кислота, съ выгодою употребляемая при полученіи винограднаго сахара, не можетъ быть употреблена при добываніи тростниковаго, свекловичнаго или, короче, кристаллическаго: по мѣрѣ того, какъ, отъ дѣйствія воздуха, она превращается въ сѣрную, эта послѣдняя превращаетъ кристаллическій сахаръ въ виноградный.

Для устраненія этого неудобства, Мельсанъ предлагалъ употреблять сѣрнистую кислоту въ присутствіи сильнаго основанія (кали, натра или извести), для того, чтобы, по мѣрѣ превращенія сѣрнистой кислоты въ сѣрную, эта послѣдняя тотчасъ соединялась съ основаніемъ и не могла бы дѣйствовать на сахаръ.

Мельсанъ доказывалъ, что кислая сѣрнистокислая извѣсть можетъ быть употреблена при свеклосахарномъ производствѣ по слѣдующимъ причинамъ:

- 1) Какъ средство, препятствующее броженію;
- 2) Какъ вещество, сильно поглощающее кислородъ воздуха и, следовательно, устраниющее вредное влияніе его на сокъ;
- 3) Какъ освѣтляющее средство, которое, при 80 град. Р., освобождаетъ сокъ отъ всѣхъ свертывающихся веществъ;
- 4) Какъ вещество, обезцвѣчивающее всѣ образующіяся въ сокѣ красящія вещества;
- 5) Какъ превосходное выбѣливающее вещество для красящихъ веществъ, находящихся въ сокѣ уже готовыми;
- 6) Какъ вещество, въ высшей степени препятствующее образованію красящихъ веществъ.

Кромѣ того, сѣрнистая кислота способствуетъ выжиманію большаго количества сока изъ свекловицы; стойть

только мягу промыть и несколько въ водѣ, содержащей кислую сѣрнистокислую извѣсть, и если это производится надлежащимъ образомъ, то, съ одной стороны, получается болѣе сгущенный сокъ, а съ другой—почти совершенно истощенный остатокъ.

Мельсанъ растирает свекловицу на терочной машинѣ и пускаетъ на нее изъ особаго бассейна жидкость, содержащая кислую сѣрнистокислую извѣсть. Послѣ того мягу выжимаютъ, и собранный сокъ нагревають до кипѣнія: жидкость, по освѣтленіи, процѣживается сквозь шерстяной мѣшокъ. Потомъ сокъ уваривается до густоты сиропа, процѣживается и кристаллизуется.

Испытанія показали, что, впродолженіе освѣтленія, первого и втораго выпариванія и слѣдующей за ними кристаллизациіи, сахаръ, обработанный кислою сѣрнистокислою извѣстью, остался неизмѣннымъ.

Остатокъ, послѣ выжиманія сока, размачивается водою, выпрессовывается во второй разъ и даетъ еще сахаристую жидкость, а жидкость, полученная изъ смоченного вновь тогоже остатка, при третьемъ выжиманіи вовсе уже не содержитъ сахара. Для этого послѣдняго вымачиванія употребляютъ воду съ небольшимъ количествомъ кислой сѣрнистокислой извѣсти. Эти жидкости, слитыя вмѣстѣ, быстро процѣживаются, выпариваются на огнѣ, потомъ опять процѣживаются и кристаллизуютъ.

Пѣну и мѣшки промываютъ водою, содержащею немного кислой сѣрнистокислой извѣсти.

Теперь сравнимъ ходъ работы на свеклосахарныхъ заводахъ, въ настоящее время, съ производствомъ по способу Мельсана.

Въ настоящее время, растираніе свекловицы производится на открытомъ воздухѣ, безъ особой предосторожности, почему и необходимо какъ можно скрѣе выжимать мягу; при всемъ томъ, она претерпѣваетъ нѣкоторое измѣненіе.

Освѣтленіе, производимое извѣстью, способствуетъ окрашиванію сиропа, а потому нужно употреблять kostяной уголь, для освѣтленія сока и для выдѣленія оставшейся извѣсти,

Выпаривание, при высокой температурѣ, измѣняетъ часть кристаллическаго сахара въ некристаллическій. Поэтому встрѣчается необходимость уваривать сиропъ въ безвоздушномъ пространствѣ.

При способѣ Мельсана, тертую свекловицу можно оставлять до слѣдующаго дня; медленно и вѣсколько разъ выжимать мягу и, кроме того, послѣ, извлекать изъ нея сокъ вымачиваніемъ. Полученный, такимъ образомъ, сокъ совершенно безцвѣтенъ, прозраченъ и не требуетъ обработки углемъ. Сокъ, выпаренный сначала до относительного вѣса 1,3 и потомъ сгущенный, въ сушильнѣ, кристаллизуется безъ окрашиванія и почти весь превращается въ твердую массу.

Способъ Мельсана, весьма остроумный съ теоретической стороны, имѣетъ слѣдующіе важные, въ практическомъ отношеніи, недостатки:

1. Сахаръ получаетъ вкусъ сѣрнистокислой извести, потомучто кристаллы его увлекаютъ съ собою вѣсколько раствора упомянутой соли. Этотъ недостатокъ отчасти только устраняется при рафинированіи.

2. Работники подвергаются вредному для легкихъ дѣйствію сѣрнистой кислоты, постоянно отдѣляющейся отъ перерабатываемыхъ растворовъ.

3. Выжимки не могутъ быть употребляемы въ кормъ скоту, по причинѣ остающейся въ нихъ кислой сѣрнистокислой извести.

4. Пайенъ доказалъ, что сахаръ, получаемый по способу Мельсана, хотя совершенно бѣлъ, но не чистъ.

5. Патока содержитъ кислую сѣрнистокислую изесть.

Вообще можно сказать, что способъ Мельсана примѣнимъ только къ предохраненію сока отъ измѣненій во время растиранія, но не можетъ замѣнить извести и костяного угля въ дефекаціи и очищеніи.

9. Способъ Руссо. Сокъ по способу Руссо получается изъ свекловицы обыкновеннымъ образомъ, т. е. вымочкою или прессами; освѣтленіе производится въ обыкновенныхъ котлахъ съ двойнымъ дномъ, нагреваемыхъ паромъ; извести употребляется въ шесть разъ больше обыкновенного количества, для того, чтобы не только очистить сахаръ отъ постороннихъ веществъ,

но и образовать соединеніе его съ известью: соединеніе сахара съ известью гораздо скорѣе можно предохранить отъ измѣненій при добываніи его, нежели сахарный сиропъ.

На 80 ведеръ сока нужно около $1\frac{1}{2}$ пуда негашеной извести, которая предварительно гасится шестерымъ количествомъ горячей воды и перемѣшивается. Къ соку, нагрѣтому до 60 град. Ц. въ котлѣ N (фиг. 85), привливаютъ заразъ все известковое молоко; потомъ температуру возвышаютъ до 90 град. Ц. или почти до 100 град., не допуская, однако, до кипѣнія, чтобы сахарная известь не выдѣлялась и не разложилась азотистыя вещества.

Когда жидкость нагрѣется до показанной температуры (90°), запираютъ кранъ паропроводной трубки и, по яѣкоторомъ стояніи, выпускаютъ свѣтлый сокъ чрезъ кранъ о; сокъ течетъ въ цѣлику Р изъ суконной ткани, на которой находится слой крупного порошка костяного угля въ 10 дюймовъ толщиною. Это процѣживаніе имѣеть цѣлію отдѣлить отъ жидкости мелкія частицы, не успѣвшія осесть.

Процѣженная жидкость, имѣющая зеленоватожелтый цвѣтъ, поступаетъ прямо изъ цѣлики, посредствомъ трубы Q, въ освѣтлительный котель G, где она поддерживается при одинаковой температурѣ и гдѣ происходит выдѣленіе извести, для чего назначается снарядъ, изображенный на фигурѣ 85.

Въ этомъ снарядѣ, давящій насосъ A, приводимый въ движение паровою машиною, безпрестанно проводить воздухъ чрезъ закрытую печь B, имѣющую эліпсоидальную форму и обложенную внутри огнепостоянною глиною. Въ эту печь накладывается сначала древесный уголь, а сверху коксъ, въ количествѣ, составляющемъ по вѣсу пятую долю всей употребленной извести. Зажженный древесный уголь, при вдуваніи воздуха, сильно разгорается и зажигаетъ коксъ; горѣніе это производить угольную кислоту, которая, смѣшиваясь съ оставшимся воздухомъ и газообразными продуктами горѣнія, проходить по трубѣ E въ промывной сосудъ D и здѣсь очищается. Это очищеніе газовъ идетъ успѣш-

нъе, если заставить ихъ пройти еще чрезъ холодильникъ *C'*, по которому течетъ холодная вода; холодильникъ сообщается съ трубкою *C* и помѣщается между печкою и промывнымъ сосудомъ *D*. Потомъ газы проходятъ по трубѣ *F* въ общую трубу *F'*, изъ которой уже помощью крановъ распредѣляются въ освѣтительные котлы *G*, наполненные до двухъ-третей со-комъ.

Изъ отверстій, находящихся на нижней части трубы *F''*, выходитъ угольная кислота, которая проникаетъ въ насыщенный растворъ сахарной извести и разлагаетъ его, образуя въ немъ большой осадокъ углекислой извести (мѣла). Это разложеніе скоро оканчивается, и излишняя угольная кислота будетъ частью выдѣляться на воздухъ. По мѣрѣ исчезанія сахарной извести, жидкость перестаетъ быть вязкою и вмѣсть съ тѣмъ уменьшается образованіе пѣны. Совершенное исчезаніе на поверхности пѣны даетъ знать, что сахарная изесть разложилась вполнѣ.

Полученную жидкость нѣсколько минутъ кипятятъ, пропусканиемъ пара въ двойное дно котла, чтобы выдѣлить излишекъ употребленной угольной кислоты, и потомъ выпускаютъ ее чрезъ кранъ *d* на цѣдилку *K*, наполненную крупнымъ порошкомъ костяного угля, и какъ осадокъ углекислой извести дѣлается отъ кипченія зернистымъ, то онъ и не затрудняетъ процѣживанія.

Растворъ сахара, почти совершенно безцвѣтный, съ чистымъ сладкимъ вкусомъ, протекаетъ чрезъ кранъ *e* прямо въ выпарные сковороды, быстро сгущается до 30 или 31° и потомъ подвергается второму процѣживанію чрезъ костяной уголь. Процѣженный сокъ бываетъ совершенно безцвѣтенъ; его увариваютъ въ обыкновенныхъ снарядахъ и получаютъ сахаръ цвѣтомъ бѣлѣ и вкусомъ пріятнѣе сахара, добываемаго обычными способами.

Стекающіе сиропы всегда выходятъ жиже получаemyхъ при обыкновенной обработкѣ, могутъ быть уварены четыре или пять разъ и даютъ кристаллы, которые легко очищаются.

Окончательно сгущенный сокъ разливается въ небольшіе ящики изъ жести, въ которыхъ онъ кристаллизуется. Ящики имѣютъ 15 дюймовъ въ длину и ширину и 6 дюймовъ въ глубину. Спустя 12 часовъ выпитый въ нихъ сокъ затвердѣваетъ съ кристаллическимъ сложеніемъ. Изъ жестяныхъ ящиковъ сахаръ вынимается цѣльными кусками, которые измельчаются на особой мельницѣ, съ тѣмъ, чтобы кристаллы сахара только отдѣлились другъ отъ друга, а не обратились въ порошокъ; это достигается легко, потому что патока, заключающаяся въ промежуткахъ, не позволяетъ кристаллизующимся частицамъ соединиться въ одну плотную массу.

Растертый сахаръ поступаетъ въ центробѣжный приборъ, дѣлающій 1200 оборотовъ въ минуту. Послѣ помѣщенія сахара въ приборъ, приступаютъ тотчась къ первой пробѣлкѣ сахара клерсомъ; вливаніе клерса производится, не останавливая прибора, на полномъ его ходу. Клерсь приготовляется раствореніемъ бѣлаго сахара въ холодной водѣ. Пробѣливаніе клерсомъ повторяется еще два раза. Первая патока, равно какъ и патоки, получаемыя при троекратной пробѣлкѣ клерсомъ, собираются отдѣльно. Сахаръ принимаетъ въ врачающемся аппаратѣ видъ полаго цилиндра; бѣлизна его, очевиднымъ образомъ, увеличивается при каждой пробѣлкѣ клерсомъ.

Работа въ центробѣжномъ приборѣ продолжается нѣсколько минутъ; сахаръ, по выходѣ изъ него, имѣть совершенно бѣлый цветъ и кристаллическое сложеніе; онъ раскладывается на досчатыхъ полкахъ, помѣщенныхъ въ сушильнѣ, слоемъ толщиною не болѣе 4-хъ дюймовъ; по временамъ его перегребаютъ лопатками, чтобы сушка шла равномѣрнѣ. Когда сушка окончится, готовый сахаръ набивается или въ полотняные мѣшки, или въ деревянные ящики.

По этой новой системѣ, переработка сока въ готовый сахаръ продолжается только 48 часовъ, и сахаръ выходить такъ чистъ, что не требуетъ рафинированія. То, на что прежде требовалось не менѣе 2-хъ, 3-хъ недѣль, достигается въ 48 часовъ. Такое сокращеніе

производства важно не только потому, что, вообще, выгодно сберегать время, но и по той причинѣ, что чѣмъ короче время переработки свекловичного сока, при прочихъ равныхъ обстоятельствахъ, тѣмъ менѣе паточнаго сахара образуется изъ кристаллическаго.

При освѣтлении свекловичного сока избыткомъ извести, по способу Руссо, выдѣление изъ сока постороннихъ веществъ производится вѣрнѣе и совереннѣе, нежели по обыкновенному способу, въ которомъ употребляется извести вѣштеро менѣе. Какъ работа производится при температурѣ, не достигающей кипѣнія, то сокъ получается менѣе окрашеннымъ, а потому и костянаго угла, для обезцвѣчиванія, требуется, при освѣтлениі по способу Руссо, гораздо менѣе, нежели при обыкновенномъ способѣ. Расходъ угла сокращается на $\frac{1}{3}$.

При введеніи освѣтленія по способу Руссо, особенно затруднялись извлечениемъ сока, который остается въ осадкахъ. Какъ при этомъ способѣ количество ихъ гораздо значительнѣе, нежели при общеупотребительномъ, то былобы весьма невыгодно оставлять содержащейся въ нихъ сокъ. Но выжиманіе этихъ осадковъ представляло большія трудности. По совѣту фабrikанта Кайля, на заводѣ Перье, въ настоящее время, поступаютъ съ этими осадками слѣдующимъ образомъ, совершенно устраниющимъ прежнія затрудненія: осадки набиваются въ мѣшки изъ бумажной плотной ткани, и эти мѣшки одинъ на другомъ складываются въ кучу въ открытомъ ларѣ; сверху на мѣшки накладываются рѣшетка и на нее гири, число которыхъ постепенно увеличиваются; сокъ мало по малу вытекаетъ изъ осадковъ; спустя три часа, мѣшки помѣщаются въ гидравлическій прессъ, съ помощью котораго и доканчиваются выдѣление сока. Какъ въ этихъ осадкахъ содержится не сахаръ, а соединеніе сахара съ известью, притомъ всегда въ нихъ остается много ёдкой извести, то, несмотря на довольно продолжительное прикосновеніе съ воздухомъ, кристаллический сахаръ не переходитъ въ паточный. Осадки, образующіеся при освѣтлении по способу Руссо, до окончательной обработки вхъ

для извлечения содержащагося въ нѣкоторыхъ сахара, замѣ чаютъ въ себѣ около 5 процентовъ сахара, около 16 процентовъ органическихъ веществъ азотистыхъ и безазоти стыхъ и около 27 процентовъ неорганическихъ солей. При освѣтлении по обыкновенному способу, осадки содержатъ менѣе сахара,—следовательно, тутъ потеря менѣе, но зато, при послѣдующихъ работахъ, такъ много кристаллическаго сахара переходитъ въ некристаллическій, что выгода остается на сторонѣ способа Руссо, тѣмъ болѣе, что, по способу, описанному выше, большая часть сахара изъ известковыхъ осадковъ извлекается весьма удобно.

Объясненіе снаряда, служащаго для обработки сока по способу Руссо.

A. Давящій насосъ, приводимый въ движение паровою машиной, соединенный съ желѣзною печкою *B*, въ которую накладывается коксъ или костяной уголь.

C. Холодильникъ (рефригераторъ), соединенный, съ одной стороны, съ печкою посредствомъ трубы *C*, а съ другой—съ промывнымъ сосудомъ *D* трубкою *E*, которая опускается концемъ въ жидкость и оканчивается кружкомъ съ отверстіями.

F. Трубка, проводящая газы въ растворъ сахарной извести, находящійся въ котлѣ *G*; нижняя загнутая часть трубы *F* изрѣзана маленькими отверстіями, чрезъ которые проходить угольная кислота.

H. Стержень крана *d*, для спусканія очищенаго сока.

I. Желобъ, по которому сливается этотъ сокъ въ со судъ *k*, наполненный костянымъ углемъ.

J. Подмостки, на которыхъ стоитъ котель *g*.

L. Трубка, по которой проходитъ паръ, нагрѣвающій котель *G*.

M. Трубка, проводящая паръ, въ сгустители (конденсаторы).

N. Верхній котель, наполненный сокомъ, смѣшаннымъ съ известью.

O. Стержень крана, которымъ спускается жидкость

на щедилку *P*, содержащую костяной уголь, расположенный на сукнообразной ткани.

Q. Труба, по которой сокъ течеть въ котель *g*.

a кранъ трубы *F*; *b* кранъ паровой трубы *L*; *c* кранъ трубы *M*; *d* кранъ, приделанный къ концу стержня *H*; *e* кранъ для спусканія процѣженного сока.

Хотя предложеніе Руссо употреблять угольную кислоту было принято за изобрѣтеніе, но въ этомъ способѣ ничего не было, потому что Кульманъ предлагалъ его еще въ 1838 году. Способъ Руссо, примѣненный въ Россіи на одномъ большомъ заводѣ со всею тщательностью, оказался совершенно неудачнымъ. Прусскіе заводчики, сообщаютъ (*), что, при употребленіи угольной кислоты для выѣленія извести изъ свекловичнаго сока, слѣдуетъ, до процѣживанія его чрезъ костяной уголь, очистить сокъ посредствомъ извести обыкновеннымъ путемъ и выпарить до 20 град. Б. При этой степени сгущенія, уже совершаются всѣ полезныя дѣйствія избытка извести на составные части сока, и извѣстъ тогда можно устраниТЬ безъ вреда. Для этого сокъ спускаютъ въ сковороду особаго устройства, нагрѣваемую паромъ до 95 град. Ц. Такая теплота необходима для того, чтобы устраниТЬ образованіе кислой углекислой извести, — соли, въ сокѣ растворимой, но разлагающейся при 80 град. Ц. Плоскодонная и глубокая сковорода, къ этой операциіи приспособленная, снабжена колоколомъ почти равной съ нею величины; колоколь этотъ, будучи опущенъ въ сковороду отверстымъ концомъ, можетъ касаться ея дна. На днѣ сковороды, между сгибами паропроводной трубы, устроена труба, внизу продиравленная, для проведенія въ сокъ угольной кислоты, и на срединѣ прикреплена ось, вокругъ которой движется мѣшало съ крыльями для смѣшиванія сока съ газомъ; колоколь имѣтъ вверху кранъ для выпусканія воздуха въ началѣ и угольной кислоты въ концѣ работы. Сковороду наполняютъ только до $\frac{1}{3}$ сокомъ, а остальные $\frac{2}{3}$ ея вмѣстимости служатъ для собиранія газа

(*) Dinglers Polyt. Journal.

подъ колоколомъ, чтобы, при безпрерывномъ переворачиваніи мѣшала, всегда было довольно прикосновенія между частицами жидкости и газа, и чтобы углекислота не могла отдѣляться изъ сковороды. Осаждающаяся изъ сока углекислая извѣстъ (мѣль) имѣеть сначала клюковатый видъ и трудно садится на дно; но, при продолжительномъ на нее дѣйствіи жара, она принимаетъ зернистое строеніе и легко осаждается на дно, такъ, что, послѣ нѣкотораго стоянія, жидкость стекаетъ прозрачною. Михаелись и нѣкоторые заводчики, употреблявшіе углекислоту для выдѣленія извѣсти изъ сока, увѣряютъ, что сахаръ выходитъ весьма хорошихъ качествъ.

10. Способъ Ньютона.—На этотъ способъ въ 1849 году выдана ему въ Англіи привилегія. Способъ, описанный въ привилегіи Ньютона, состоитъ въ слѣдующемъ: свекловичный сокъ подвергается освѣтленію известковымъ молокомъ, по обыкновенному способу: потомъ спускается въ особый котель, и, пока находится еще въ горячемъ состояніи, къ нему прибавляется Ѣдкій баритъ, въ такомъ количествѣ, чтобы на 100 частей сахара, содержащагося въ сокѣ, приходилось отъ 50 до 60 частей барита. Во время прибавленія барита, жидкость безпрестанно перемѣшиваются. Баритъ вступаетъ съ сахаромъ въ химическое соединеніе, трудно растворимое въ холодной водѣ и почти вовсе нерастворимое въ горячей. По опытамъ Ньютона, изъ 100 частей сахара, находящагося въ растворѣ, посредствомъ барита осаждаются 97 частей; остальные 3 части остаются въ растворѣ, но также въ соединеніи съ баритомъ. Сообразно съ свойствами химического соединенія сахара съ баритомъ, сокъ, по прибавленіи барита, доводятъ до кипѣнія; тогда образуется кристаллическій осадокъ сахарного барита; кипяченіе поддерживается нѣсколько минутъ; затѣмъ даютъ осадку собраться на дно и спускаютъ растворъ. Чтобы отдѣлить отъ осадка жидкость, которой онъ пропитанъ, его подвергаютъ прессованію или извлекаютъ жидкость дѣйствіемъ центробѣжной силы. Полученный осадокъ состоитъ изъ 50 частей сахара, 22 частей ба-

рита и 28 частей воды: соединение сахара съ баритомъ разлагается, для полученія сахара въ отдельномъ состояніи, посредствомъ сѣрной кислоты, при чемъ образуется сѣрнокислый баритъ, вещества, нерастворимое въ водѣ, сахаръ же въ водѣ растворится. Ньютонъ считаетъ удобнымъ разводить сѣрную кислоту такъ, чтобы на 28 фунтовъ ея приходилось 14 фунт. воды.

Кислота наливается на сахарный баритъ по немногу, при постоянномъ перемѣшиваніи; при этомъ должно обращать главное вниманіе, чтобы не прибавить сѣрной кислоты въ избыткѣ: должно стараться также о томъ, чтобы отъ прибавленія сѣрной кислоты масса не нагрѣлась сильно. Еслиже кислота была прибавлена въ избыткѣ, то надобно тотчасъ насытить ее прибавленіемъ сахарного барита. Когда сѣрнокислый баритъ выдѣлится изъ жидкости, ее спускаютъ и изъ осадка извлекаютъ пропитавшій его растворъ выжиманіемъ. Полученный, такимъ образомъ, растворъ сахара обрабатывается далѣе по обыкновенному способу и доставляетъ весьма чистый кристаллический сахаръ.

Чтобы употребить этотъ способъ для выдѣленія кристаллическаго сахара изъ послѣдней патоки, надобно развести ее водою до 20 градусовъ Боме. Потомъ ее варятъ съ известкою, употребляя послѣдней въ такомъ количествѣ, чтобы она составляла $\frac{1}{4}$ некристаллическаго сахара, содержащагося въ патокѣ; потомъ кристаллический сахаръ выдѣляется въ видѣ баритового соединенія, какъ описано выше.

Осадки сѣрнокислого барита обрабатываются для получения изъ нихъ опять Ѣлкаго барита; сначала ихъ прокаливаютъ съ углемъ, для полученія сѣрнистаго барія; прокаленную массу выщелачиваютъ горячою водою; для превращенія сѣрнистаго барія въ окись барія, кипятятъ растворъ его съ мѣдною окалиною: при этомъ образуется нерастворимая сѣрнистая мѣдь, а въ растворѣ переходитъ окись барія; сѣрнистая же мѣдь обжиганіемъ, въ пламенной печи или подъ муфелемъ, превращается опять въ окись мѣдіи.

Ньютонъ полагаетъ, что можно даже прямо употреблять сѣрнистый барій для выдѣленія сахара; но

въ такомъ случаѣ должно замѣнить мѣдные котлы чугунными или цинковыми котлами, или деревянными чанами. Для разложенія соединенія барита съ сахаромъ, можно, вмѣсто сѣрной кислоты, употребить сѣрнистую или угольную. Образовавшійся сѣрнистокислый баритъ перерабатывается точно также, какъ сѣрнокислый, для полученія сѣрнистаго барія. Углекислый баритъ, посредствомъ сильнаго накаливанія въ парахъ воды, можно прямо превращать въ ёдкій баритъ. Способъ этотъ, по всей вѣроятности, у насъ въ Россіи не будетъ примѣненъ къ дѣлу, такъ какъ баритовая соли у насъ дороги и приготовленіе изъ нихъ ёдкаго барита требуетъ хлопотливой работы.

11. *Способъ Шутценбаха для отдѣленія сахара отъ патоки.* Способъ этотъ состоить въ промывкѣ сахара, разлитаго въ особые кристаллизовальники, сиропами въ извѣстной послѣдовательности, начиная съ сиропа низшаго достоинства и оканчивая болѣе чистымъ. Способъ Шутценбаха, какъ обдуманный по ученымъ понятіямъ, какъ самый правильный и, въ заводскомъ отношеніи, самый удобный, даєтъ, въ сравненіи съ прочими способами отдѣленія патоки отъ сахара, наибольшее количество сахара лучшихъ сортовъ, при наимѣньшей потерѣ его, и требуетъ меньше работы. Способъ этотъ съ надлежащею подробностію описанъ въ своемъ мѣстѣ.

12. *Отдѣленіе патоки отъ сахара посредствомъ осо-
бой центробѣжной машины.* Объ этомъ новомъ спосо-
бѣ пробѣлки мы уже имѣли случай говорить со всею
извѣстною объ этомъ способѣ подробностью.

ГЛАВА VII.

О РАФИНИРОВАНИИ САХАРА СЫРЦА.

Предварительныя замѣчанія.

Рафинированіе сахара состоить въ очищеніи сырца, т. е. въ освобожденіи кристаллическаго сахара отъ не-

кристаллическаго (патоки), отъ красящаго вещества, отъ кислоты, которая часто образуется въ сырцѣ, отъ извести, которую онъ иногда содержитъ, и отъ другихъ постороннихъ примѣсей.

Постороннія вещества при этомъ очищениі не устраняются до послѣдняго слѣда: кристаллическій сахаръ, т. е. тотъ, который мы привыкли просто называть сахаромъ, очищается отъ патоки только до вѣкоторой степени. Попеченія заводчика, въ этомъ случаѣ, состоять въ томъ, чтобы въ сахарѣ оставалось наименьше патоки, а въ этой послѣдней не оставалось и слѣдовъ сахара. За неимѣніемъ средствъ чисто отдѣлить патоку отъ сахара, при рафинировкѣ сырца получаются разные сорты сахара. Въ торговлѣ эти сорты известны подъ разными названіями, какъ-то: рафинадъ, полурафинадъ или мелисъ, лумпъ и бастръ. Количественные отношенія, въ которыхъ сахаръ и патока смѣшаны съ посторонними тѣлами въ сырцѣ, непостоянны, и, равнымъ образомъ, въ немъ измѣняются количественные содержанія между сахаромъ и патокой. Поэтому, при одинаковой цѣнѣ, долженъ предпочтаться сырецъ менѣе окрашенный и въ большихъ кристаллахъ, потому что, въ этомъ случаѣ, онъ содержитъ болѣе кристаллическаго сахара; сырецъ сыпучій должно предпочитать липкому на осажденіе, содержащему много патоки.

Количество кристаллическаго сахара въ пескѣ или сырцѣ опредѣляется самимъ удовлетворительнымъ образомъ посредствомъ сахарометра Солеля по способу Клерже; но какъ этотъ аппаратъ не вездѣ можно имѣть, то проба можетъ быть произведена слѣдующимъ, болѣе простымъ, способомъ. Небольшое количество испытуемаго сахарного песку или сырца обрабатываютъ алькоголемъ въ 96 процентовъ, который почти не растворяетъ кристаллическаго сахара и совершенно освобождаетъ его отъ патоки. Отдѣливъ нерастворимый остатокъ процеѣживаніемъ, можно довольно приблизительно опредѣлить количество патоки.

Довольно точныя понятія о достоинствѣ сырца даютъ слѣдующая проба. Отвѣшиваютъ опредѣленное количе-

ство, наприм. 5 золотниковъ, испытуемаго сахара, кладутъ въ стеклянную воронку, заткнутую хлопчатой бумагой, сравниваютъ поверхность, покрываютъ ее мокрымъ полотномъ и промываютъ насыщеннымъ растворомъ лучшаго рафинада до тѣхъ поръ, пока этотъ растворъ будетъ стекать точно такимъ, какимъ наливть. Затѣмъ сахаръ въ воронкѣ высушиваются и взвѣшиваются; убыль вѣса, показывающаго количество патоки въ испытуемомъ сырцѣ, даетъ возможность вычислить, сколько изъ такого сырца получается рафинада. О другихъ болѣе точныхъ способахъ для определенія количества кристаллическаго сахара мы должны умолчать, по той причинѣ, что они въ заводскомъ дѣлѣ почти непримѣнимы, требуя, для исполненія, особаго навыка, приборовъ, пробныхъ жидкостей и умѣнія ихъ приготавлять и обращаться съ ними.

Сахарный сырецъ, поступающій въ обработку, выкладывается на заводахъ на каменный полъ, дѣляемый, обыкновенно, нѣсколько наклоннымъ, для того, чтобы находящаяся въ сырцѣ патока могла стекать: такимъ образомъ, сахаръ сырецъ нѣсколько очищается. Другой способъ предварительного очищенія сахара сырца состоитъ въ слѣдующемъ: сырецъ разсыпается, на выровненномъ мѣстѣ, слоемъ въ 1 дюймъ толщины и вспрыскивается, помошью метелки, водою, при безпрерывномъ перемѣшиваніи лопатою, до тѣхъ поръ, пока изъ него образуется тѣстообразная масса, нѣсколько марающаяся при сжиманіи ее въ рукахъ; эта масса перекладывается въ большія формы, нижняя часть которыхъ затыкается соломою. Къ облегченію вытеканія патоки, формы помѣщаются въ теплыхъ комнатахъ.

На стѣнкахъ ящиковъ, въ которыхъ содержится сахарный песокъ или сырецъ, всегда остается еще небольшой слой сахара, отдѣленіе котораго руками составлялобы довольно трудную и медленную работу; почему Байве и предлагается для этого довольно экономической способъ. Ящики эти ставятся, по одному, на мѣдную, нѣсколько вогнутую плоскость, съ закраинами; въ средину ихъ, посредствомъ трубки съ краномъ, направляется струя пара, который, сгущаясь на стѣнкахъ ящика, насы-

щается сахаромъ, стекаетъ въ особый резервуаръ; эта сахарная жидкость употребляется для растворенія песка.

Строеніе, назначаемое для сахароварни, должно быть безопасно отъ пожара, довольно обширно, сколь возможно свѣтло, и должно находиться вблизи чистой текучей воды, съ нужными помѣщеніями для котловъ, для формъ, для высушиванія готовыхъ головъ сахара и для сохраненія сырца. Разумѣется, размѣры всѣхъ помѣщеній зависятъ отъ количества обработываемаго въ сутки сырца. Нижніе этажи строенія, въ которыхъ помѣщаются сковороды, должны имѣть по крайней мѣрѣ отъ 12 до 14 фут. высоты и, быть, по возможности, покрыты сводами; полъ долженъ быть гладко выровненный или даже вымощенный. Верхніеже этажи имѣютъ высоту не болѣе 8 футовъ и соединяются луками, сквозь которые можно поднимать и опускать формы по веревкѣ, проходящей чрезъ блокъ, или, просто, передавать руками; лѣстницы дѣлаются какъ можно ужѣ, чтобы выиграть болѣе мѣста. Трубы проводятся, обыкновенно, чрезъ верхнія помѣщенія и снабжаются дверцами, чтобы зимою эти части строенія могли быть нагрѣваемы; или, вместо того, по всѣмъ этажамъ проводять особыя трубы, по которымъ проходитъ нагрѣтый воздухъ изъ сушильни, или изъ нарочно устроенного калорифера. Дымовые трубы совсѣмъ дѣлать съ такими желѣзными задвижками, которыя можно скоро закрыть, когда сажа загорится.

Рафинированіе сахарнаго сырца производится или парами, или голымъ огнемъ; послѣдній способъ почти оставленъ, и мы на немъ не остановимся, а въ приличныхъ мѣстахъ, описывая паровой способъ, станемъ только указывать, въ чемъ нѣкоторыя работы стараго способа отличаются отъ соответствующихъ работъ паровой рафинировки.

1. Паровая рафинировка сахарнаго сырца.

Эта операциѣ теперь производится, болѣею частью, въ мѣдныхъ или изъ кубового желѣза, обложеннаго мѣдью, двухълонныхъ котлахъ, или сковородахъ, нагрѣваемыхъ паромъ; паръ проводится или въ пространство между

днами, или, что еще лучше, посредствомъ змѣвидной трубы, снабженной множествомъ отверстій. Количество воды, употребляемое для этой цѣли, прини- мая въ расчетъ и образующуюся отъ сгущенія пара, если аппаратъ снабженъ упомянутой трубкой, должно составлять около 30 процентовъ противъ вѣса сахара сырца. Въ котлѣ, имѣющимъ 5,9 фут. діаметра и 2,4 фута высоты, можно заразъ обрабатывать отъ 20 до 25 пуд. сахара сырца и эту операцию повторить до 40 разъ въ день; следовательно, такой котелъ достаточенъ для сахароварни, обрабатывающей въ сутки отъ 80 до 100 берковцевъ сахара сырца.

При употреблениі, вмѣсто пара, голаго огня, сырецъ растворяютъ въ холодной водѣ (иногда прибавляютъ известковой воды), при чемъ воды берется вдвое меньше противъ вѣса сырца. Излишняго количества воды слѣдуетъ избѣгать, чтобы не имѣть надобности испарять ее; излишня выпарка влечетъ за собою лишній расходъ на топливо и, кроме того, вредитъ достоинству сиропа, особенно при кипяченіи на голомъ огнѣ. Поврежденіе достоинства сиропа состоить въ превращеніи кристаллическаго сахара въ патоку и въ перемѣнѣ цвета сахара, который, отъ продолжительнаго дѣйствія жара, бурѣтъ.

Для растворенія сырца служатъ плоскодонныя сковороды; топка подъ ними устроивается такъ, что только дно подвергается прямому вліянію огня. Въ тѣхъ же сковородахъ совершаются и освѣтленіе: поэтому вокругъ верхнихъ краевъ сковороды ставится, во время варки, широкій мѣдный кругъ, чтобы предупредить перекипаніе при кипяченіи сиропа съ кровью. Верхъ печи, въ которой вмазана сковорода, обкладывается листовою мѣдью, чтобы можно было, при перекипаніи жидкости, удобно и безъ нечистоты, собирать ее и бросать назадъ въ сковороду.

2. Освѣтленіе.

Растворенный сиропъ сливается въ другой мѣдный или желѣзный, обложенный мѣдью, котель, нагрѣваемый также паромъ; при чемъ употребляютъ змѣвидную трубку безъ отверстій.

Для лучшаго освѣтления, къ сахару прибавляютъ отъ 3 до 5 проц. по вѣсу мелкоистолченаго костяного угля или костяной пыли и какъ можно меныше крови, потомучто послѣдня, будучи не совершенно свѣжею, способствуетъ превращенію кристаллическаго сахара въ некристаллическій; обыкновенно, прибавляютъ не болѣе 1 процента крови, предварительно размѣшанной съ водою, чтобы бѣлковыя вещества равномѣрно раздѣлились по всей массѣ раствора. Когда уголь и кровь прибавлены, смѣсь тщательно мѣшаютъ двѣ или три минуты и потомъ стараются какъ можно скорѣе довести жидкость до кипѣнія. При перемѣшиваніи сиропа, бѣлокъ, находящійся въ крови, распространяется по всей жидкости и потомъ, свертываясь при нагреваніи, образуетъ клочья и увлекаетъ за собою всѣ постороннія, плавающія въ жидкости, вещества.

Послѣ кипѣнія сахаръ уже совершенно освѣтенъ: тогда прекращаютъ притокъ пара, и жидкость проводится въ снарядъ Тейлора. Байве и нѣкоторые другие сахаровары предпочитаютъ, вместо одного большаго котла, имѣть 2 маленькихъ, потомучто въ послѣднихъ скорѣе можно довести жидкость до кипѣнія, почему и работа производится скорѣе.

Небольшое количество углекислой извести, содержащейся въ углѣ, по мнѣнію нѣкоторыхъ химиковъ, совершенно достаточно для насыщенія находящейся въ сырцѣ кислоты; поэтому многіе оставили освѣтленіе сырцоваго раствора смѣсью крови съ извѣстью. Однакоточнѣйшіе опыты, относительно употребленія извести, доказали, что небольшое количество известковой воды, при освѣтленіи, оказываетъ значительную услугу. Костяной уголь отнимаетъ красящее вещество и выдѣляетъ извѣсть, если она содержится въ сырцѣ; слизистыя, бѣлковыя и красящія вещества крови свертываются при нагреваніи и образуютъ пѣну, въ которой и заключаются всѣ прочія нечистоты.

Прибавка крови при рафинировкѣ свекловичнаго сырца частью или даже совершенно избѣгается, потомучто онъ чище колоніяльного и, притомъ, болѣе содер-

житъ щелочныхъ веществъ, почему бѣлокъ въ немъ трудно свертывается.

Доставка крови сопряжена съ нѣкоторыми затрудненіями, проистекающими оттого, что кровь весьма скоро подвергается порчѣ, особенно если приходится привозить ее на заводъ изъ сосѣднихъ городовъ, имѣющихъ большія бойни. Кровь, вытекающую при убиваніи скота, сбиваютъ сначала метелками, для освобожденія находящагося въ ней волокнистаго вещества (фибрина): въ противномъ случаѣ, она скоро застываетъ; послѣ процѣживанія сквозь сито и перевозятъ въ бочкахъ.

Въ мѣстахъ, гдѣ находится много сахарныхъ заводовъ, цѣна крови бываетъ довольно значительна, и по этой причинѣ иногда разводятъ ее водою, чѣмъ, разумѣется, ослабляютъ ея дѣйствіе; эту подмѣсь воды очень легко открыть помошью ареометра: бычачья кровь имѣеть плотность отъ 8 до 9 град. ареом. Боме, и заводчиками, преимущественно, употребляется по общему въ ней бѣлковины; баранья—отъ 7 до 8 гр., телячья—отъ 5 до 6 гр. Свиная кровь не употребляется, потому что содержитъ слишкомъ много жира; лошадиная употребляется только во Франціи.

Кровь на заводахъ сохраняется въ холодномъ мѣстѣ и съ поверхности посыпается костяной пылью, чтобы воспрепятствовать тѣмъ доступу воздуха, возбуждающему въ крови порчу. Вместо посыпки угольною пылью, нѣкоторые совѣтуютъ наливать на поверхность ея постное масло; также можно ее, выпаривъ въ большихъ котлахъ, при температурѣ 40—50°, сохранять въ сухомъ видѣ. Если температура выпариванія не превосходитъ 50°, то сухая кровь легко опять растворяется въ водѣ, потому что при 56° Р. бѣлокъ свертывается и кровь дѣлается нерастворимою. Деронъ, въ Парижѣ, ввелъ въ употребленіе слѣдующее устройство для высушиванія крови. Въ открытомъ со всѣхъ сторонъ сараѣ, накладывается куча тонкихъ деревянныхъ палочекъ, такъ, чтобы онѣ лежали одна надъ другой крестообразно по всѣмъ направленіямъ; кровь, поднятая вверхъ насосомъ, падаетъ на кучу, гдѣ она, переливаясь съ одной палочки на другую, образуетъ

большую поверхность и, при сильномъ токѣ воздуха, освобождается постепенно отъ водянистыхъ частей и окончательно засыхаетъ на палочкахъ въ видѣ канель. Когда, такимъ образомъ, палочки покроются довольно толстою корою, куча разбирается, и, при колеченіи палокъ, одна объ другую, кровь легко отколачивается; куски собираются, мелются въ порошокъ, и въ такомъ видѣ кровь сохраняется даже въ дальней перевозкѣ.

Освѣтленіе на голомъ огнѣ производится, какъ уже замѣчено, въ той же сковородѣ, въ которой растворялся сырецъ. Подъ сковородой, во время растворенія, разведенный небольшой огонь усиливаются, прибавляютъ крови съ костяной пылью и доводятъ жидкость до кипѣнія, при безпрестанномъ перемѣшиваніи массы въ сковородѣ. Какъ скоро жидкость въ ней начнетъ кипѣть, мѣшаніе прекращаютъ, снимаютъ пѣну, бросая ее въ поставленный вблизи сосудъ; это продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока на поверхности кипящей жидкости перестанетъ скопляться пѣна, и тогда немедленно прекращаютъ огонь.

3) Первое процѣживаніе.

Эта операциія имѣеть цѣлью отдѣлить отъ освѣтленаго сиропа плавающія въ немъ постороннія вещества и производится, обыкновенно, въ цѣдилѣ Тейлора, имѣющей довольно простое устройство: она состоитъ изъ деревяннаго ящика *a* (фигур. 86), съ боковою дверью *b*, закрытаго со всѣхъ сторонъ, а внутри, иногда, внизу находится непроницаемый водою резервуаръ, снабженный трубкою съ краномъ, для спусканія процѣженной жидкости; наверху ящика находится другой резервуаръ, *c*, покрытый также мѣдью: сюда, посредствомъ трубки съ краномъ, проводится горячій сиропъ изъ освѣтлительного котла. Цѣдильныи же снарядъ состоитъ, собственно, изъ длинныхъ мѣшковъ, крѣпко привязываемыхъ къ мѣднымъ наконечникамъ, имѣющимъ форму фигуры 89, съ закраинами *e*, которыя должны плотно вставляться въ отверстія на мѣдномъ днѣ верхняго резервуара *c*, чтобы жидкость не

могла между ними просачиваться. Закраины снабжаются небольшимъ колечкомъ (фигура 87), чтобы легче было вынуть ихъ крючкомъ, послѣ употребленія, когда онѣ бывають, обыкновенно, покрыты углистымъ осадкомъ. Иногда, вмѣсто того, употребляютъ другое устройство, показанное на фигурѣ 88, гдѣ мѣдные наконечники ввинчиваются снизу. Мѣшки, которыхъ въ снарядѣ бываетъ, обыкновенно, 18, дѣлаются изъ нарочно для того приготавляемой толстой, но не очень частой, линяной ткани, нити которой должны быть какъ можно ровнѣе; внизу мѣшки или зашиваются, или, для удобнѣйшаго выпораживания, просто, завязываются.

Снарядъ этотъ бываетъ иногда съ нѣкоторыми измѣненіями, а именно: мѣшки, длиною до 3 футовъ, шириною въ $1\frac{1}{2}$ ф., дѣлаются изъ пушистой бумажной ткани, и вкладываютъ въ другіе мѣшки такой же длины, а шириной только 6 дюйм., приготавляемые изъ крѣпкаго, но неплотнаго полотна. Оттого на внутреннихъ широкихъ мѣшкахъ, придерживаемыхъ кольцомъ D (фиг. 89), образуется множество неправильныхъ складокъ, и, слѣдовательно, довольно большая поверхность процѣживанія заключается въ маломъ пространствѣ.

Когда жидкость изъ освѣтлительного котла пущена въ верхній резервуаръ цѣдилки, сиропъ сначала вытекаетъ мутный, отъ плавающихъ въ немъ частицъ угля; поэтому опять поднимаютъ его насосомъ въ верхній резервуаръ, чѣмъ продолжаютъ до тѣхъ поръ, пока вытекающій сиропъ будетъ совершенно прозраченъ.

Продуктъ освѣтлѣнія, проходя сначала въ небольшой резервуаръ надъ цѣдилками, раздѣляется по-томъ въ 18 мѣшковъ снаряда, въ которыхъ остаются мелкій костяной уголь, свернувшійся блокъ и постороннія вещества. Послѣ этой операции, процѣженій, но несовершенно обезцвѣченный, сиропъ поступаетъ въ небольшой резервуаръ, откуда уже проходитъ чрезъ цѣдилку Дюмона.

Это послѣднее устройство имѣетъ слѣдующія преимущества предъ старыми способами: 1) жидкость идетъ почти вчетверо скорѣе; 2) она не можетъ остыть, если устраненъ притокъ холода воздуха чрезъ дверь и если сиропъ

притекаетъ въ цѣдильный снарядъ довольно нагрѣтымъ; для предупрежденія чего, ящикъ снаряда зимою нагревается паровыми трубками; 3) какъ сиропъ остается жидкимъ и горячимъ, то процѣживаніе происходитъ совершеннѣе; 4) сиропъ можетъ быть въ болѣе сгущенномъ состояніи; 5) угля расходуется менѣе, для совершенного освѣтленія сиропа; 6) процѣженная жидкость идетъ еще очень горячую въ выпарительные котлы, — слѣдовательно, сберегается горючій матеріалъ; 7) снарядъ обходится не дорого, простъ и прочень.

На многихъ заводахъ находится слѣдующій, удачно измѣненный, снарядъ Тейлора.

Въ большомъ кубическомъ ящику, $6\frac{1}{2}$ футовъ вышиною, ставятся вертикально 20 плоскихъ мѣшковъ, въ которыхъ помѣщается плетенка изъ ивовыхъ прутьевъ, чтобы удержать бока ихъ на нѣкоторомъ разстояніи. Процѣживаемая жидкость наливается въ пространство между мѣшками, и процѣживаніе происходитъ какъ въ снарядѣ Тейлора, только въ обратномъ видѣ, т. е. снаружи внутрь мѣшковъ; жидкость окончательно стекаетъ узкимъ отверстіемъ въ нижній резервуаръ. Очевидно, что при этомъ на мѣшкахъ не образуется осадка, почему и не нужно такъ часто перемѣнять ихъ, какъ въ описанномъ выше снарядѣ; кромѣ того, процѣживаніе идетъ скорѣе.

Для завода, обрабатывающаго ежедневно 80 берк. сырца, достаточно 4-хъ такихъ снарядовъ, для процѣживанія всѣхъ сироповъ. Каждая операциѣ надъ 20 пудами сахара сырца продолжается отъ 15 до 20 минутъ.

Замѣтимъ, что цѣдилка Тейлора, употребляемая на огневыхъ заводахъ, почти оставлена на паровыхъ и замѣнена Гоурдовой, которая описана выше.

4) Второе процѣживаніе.

Сиропъ, освобожденный отъ постороннихъ веществъ, въ немъ плававшихъ, собирается въ особый резервуаръ, и оттуда уже поступаетъ на второе процѣживаніе чрезъ цѣдилку Дюмона для устраненія красящихъ веществъ.

Если соблюдены всѣ условія, то въ каждой цѣдилкѣ процѣживаніе продолжается отъ 15 до 20 часовъ. Продуктъ этой операции есть совершенно прозрачный и безцвѣтный сиропъ.

Для завода упомянутыхъ размѣровъ, т. е. обрабатывающаго ежедневно до 80 берковцевъ песка или сырца, достаточно 8 Дюмоновыхъ цѣдилокъ, изъ которыхъ каждая содержитъ $20\frac{1}{2}$ пуд. угля. Процѣженный сиропъ собирается въ общій резервуаръ и потому уже поступаетъ въ выпарительный котелъ.

На огневыхъ заводахъ нѣкоторые пользуются Дюмоновой цѣдилкой, но многіе обходятся и безъ нея.

5) Увариваніе сиропа.

Сиропъ послѣ втораго процѣживанія быстро уваривается въ сковородахъ, описанныхъ при добываніи свекловичнаго сырца.

Большіе заводы употребляютъ почти исключительно снаряды съ разрѣженнымъ воздухомъ, о коихъ, въ свое мѣстѣ, было уже говорено съ надлежащою подробностію. Сиропъ уваривается до тѣхъ поръ, пока получить плотность 42 или 43 град. по ареометру Боме. Если увариваніе производится на голомъ огнѣ, то прозрачный и, по возможности, безцвѣтный клерсъ разливается въ плоскодонныя мѣдныя сковороды, нагреваемыя только снизу. Какъ разливальня находится рядомъ съ варницею, то сквозь стѣну, раздѣляющую эти мастерскія, проводится широкая мѣдная труба, которая, съ одной стороны, соединяется съ сковородою, и во время варки затыкается втулкою, а съ другой—оканчивается надъ холодильникомъ. На нѣкоторыхъ заводахъ, вместо сковородъ, употребляются, такъ называемые, рыбачьи котлы. Въ сковороду опускаютъ, во время увариванія клерса, пробный Реомюровъ термометръ съ удлинненною трубкой. Шарикъ этого термометра долженъ находиться въ кипящемъ клерсѣ. Точка кипѣнія клерса, при сгущеніи, измѣняется, что и нужно замѣтить на термометрѣ, чтобы судить, до какой степени уваренъ сиропъ и можетъ ли хорошо кристаллизоваться. Чемъ онъ гуще, тѣмъ выше точка кипѣнія: сиропъ

въ 30 град. Б. кипитъ при 81 град. Р.; въ 44 град. Б. кипитъ при 30° Р. Увариваніе прекращають, какъ скоро, при пробѣ ложкой, замѣчаются пузыри.

6) *Прохлажденіе сиропа и кристаллизованіе въ холодильникахъ.*

Сосуды, для того употребляемые, не всегда бывають одинакового устройства. Въ настоящее время ихъ дѣлаютъ въ $6\frac{2}{3}$ фута въ діаметрѣ, при средней высотѣ ихъ въ $3\frac{1}{4}$ фут. Съ тѣхъ поръ, какъ вошли въ употребленіе снаряды съ разрѣженнымъ воздухомъ, эти сосуды нагрѣваются также паромъ, для чего и дѣлаются съ двойнымъ дномъ. Нагрѣваніе ихъ необходимо потому, что, при быстромъ охлажденіи, происходилибы слишкомъ крупные кристаллы, что можетъ затруднить стеканіе патоки.

Въ каждомъ холодильникѣ продукты нѣсколькихъ варокъ смѣшиваются, и выходять оттого однообразнѣе. Когда на поверхности сиропа и на стѣнкахъ сковороды начнется кристаллизація, массу перемѣшиваютъ медленно деревянною палкою, чтобы измельчить кристаллы и распределить ихъ по всей массѣ равномѣрнѣе; давъ ей снова застыть на поверхности, опять перемѣшиваютъ; взмѣшиваніе производится до трехъ разъ, послѣ чего начинается разливка въ формы. Обыкновенно, сиропъ охлаждается до 50° Ц.

Если хотятъ получить легкій, пористый, сахаръ, то холодильникъ наполняютъ только до $\frac{2}{3}$ его вмѣстимости, сиропъ меныше уваривають, охлажденіе ускоряютъ, и потому кристаллы, измельченные движениемъ, выходятъ меныше; по отдѣленіи окружающей ихъ патоки, получается менѣе плотный, рыхлый, сахаръ.

Какъ при рафинировкѣ сырца на голомъ огнѣ клерсъ имѣеть высокую температуру, то и прохлаждаются его иначе, нежели въ паровомъ способѣ, при которомъ клерсъ, въ уварительномъ приборѣ, едва имѣеть температуру кипящей воды.

Прекративъ огонь подъ сковородою, выпускаютъ въ кильфапу одну треть сиропа, чрезъ 5 или 10 минутъ

другую и, наконецъ, третью; сиропъ оставляютъ до тѣхъ поръ, пока появится на поверхности кора; въ это время мѣшаютъ, потомъ опять оставляютъ жидкость въ покой, посыпаютъ ее, черезъ сито, измельченнымъ сахаромъ тогжѣ сорта, опять мѣшаютъ и разливаютъ въ формы.

7) *Разливка въ формы.*

Назначаемая для этого комната бываетъ довольно обширна и нагрѣвается постоянно отъ 25 до 30° Ц.; помѣщеніе это, называемое филаусомъ, находится, обыкновенно, рядомъ съ выпарными сковородами; въ немъ помѣщаются холодильники и формы для принятія сахара. Формы, какъ извѣстно, бывають конусообразныя, съ отверстиемъ на остромъ концѣ; онѣ дѣлаются изъ отмученной глины, съ прибавкою измельченныхъ обломковъ отъ старыхъ формъ. Подобно всѣмъ вообще гончарнымъ издѣліямъ, формы обтачиваются; но для того, чтобы онѣ вышли правильными, эта работа производится особою машиною. Орудіе этой машины состоитъ изъ многихъ рѣзцовъ, расположенныхъ такъ, что они образуютъ конусъ. Формы должны быть внутри совершенно гладки, не пористы и при удареніи должны издавать чистый звукъ. Онѣ никогда не покрываются глазурью, для того, чтобы легче могли проникаться водянистыми частями; для болѣйшей прочности, онѣ, снаружи, покрываются вдоль тонкими деревянными щепками, которая придерживается около формы маленькими деревянными же обручиками. Новыя формы сначала должны быть пропитаны растворомъ сахара, при чемъ каждая форма, употребляемая при рафинациіи, поглощаетъ $1\frac{1}{2}$ фунта сахара; въ противномъ случаѣ, при употребленіи новыхъ, непропитанныхъ сахаромъ, формъ, онѣ втягиваются въ себя сахаръ, и получаемая изъ нихъ головы бывають пористы и съ углубленіями въ нѣкоторыхъ мѣстахъ. Формы дѣлаются различной величины; самыя употребительныя для рафинада имѣютъ 21 дюймъ высоты и 8 дюйм. ширины, для лумпа — 24 дюйма высоты и 13 дюйм. ширины, для бастра (бастардъ) — 29 дюйм. высоты и

15½ дюйм. ширины; изъ послѣднихъ, вмѣщающихъ около 40 фунт. сахара, получаются головы вѣсомъ не болѣе 20 фунт. Бастерные формы наполняются сильно увареною патокою, потомучтo, по небольшому содержанію въ ней сахара, бывъ уварена не до надлежащей степени и разлита въ обыкновенныя формы, она дава-
лабы головы слишкомъ малыхъ размѣровъ.

Предъ употребленіемъ, формы, обыкновенно, намачиваются водою въ ящикѣ изъ толстыхъ досокъ, имѣющемъ 12 футовъ длины, 15 фут. ширины и около 4 фут. глубины. Этаъ ящикъ намазывается на заводахъ фурбакомъ (отъ слова «Formback»), формы вытираются потомъ и ставятся надъ упомянутымъ ящикомъ на доски, чтобы вода могла съ нихъ нѣсколько стечь. Нижнее отверстіе формъ затыкается тряпкою, называемою на заводахъ стопкою (отъ слова Stoepsel). Затѣмъ формы переносятся въ филаусь; тамъ разставляютъ ихъ рядами и устанавливаются какъ можно прямѣе. Сахаръ, уже зерненый въ холодильникѣ, переливается затѣмъ въ мѣдные тазы, съ клювообразнымъ верхомъ, называемые бекенами (Fuellbäcken), и изъ нихъ разливается въ формы. Бекены, для удобнѣйшаго разливанія, снабжаются жѣлѣзными дужками. Работникъ наполняетъ формы сначала до половины или до ¼ и, наполнивъ, такимъ образомъ, нѣкоторое число ихъ, дополняетъ до 1 дюйма отъ краевъ, начиная опять съ первой. Цѣль такого наполненія состоить въ томъ, чтобы всѣ кристаллы перемѣшать равномѣрнѣе, потомучтo въ нижней части холодильника кристаллы бываются всегда крупнѣе. На нѣкоторыхъ заводахъ глиняныя формы наполняются заразъ, почти доверху, когда сахаръ остынетъ до того, что не нужно болѣе мѣшать его въ самыx формахъ.

По прошествіи около 10 минутъ послѣ разливанія, на поверхности сахара въ формахъ образуется твердая кора: тогда сахаръ начинаютъ рулеватъ. Употребляютъ для этого деревянную палочку, около 4 футовъ длины, 1½ дюйма ширины и въ срединѣ 5 линій толщины, закругленную съ одного конца, а съ другаго имѣющую форму лопатки. Этю палочкою спачала разрыхлять

кору въ срединѣ, обрѣзываютъ ее съ внутреннихъ краевъ, потомъ раза три опускается она внизъ вдоль стѣнки, такъ, что сахаръ сильно перемѣшивается, при чмъ ни одно мѣсто на стѣнкѣ не должно оставаться безъ прикосновенія: въ противномъ случаѣ, голова никогда не выйдетъ хорошо; тогда или сахаръ не хорошо отстаетъ отъ нея, или средина головы не будетъ плотна. Этимъ, такъ называемымъ, рулеваниемъ разрушается правильная кристаллизациѣ и твердые кристаллы на стѣнкахъ смѣшиваются съ рыхлыми, находящимися въ срединѣ, масса послѣ того твердѣетъ равномѣрно, и потому голова получаетъ одинаковую плотность. Чрезъ четверть часа сахаръ въ формахъ опять сильно перемѣшивается. Эта работа требуетъ нѣкотораго навыка. Температура филауса должна быть около 30° Р., чтобы сахаръ въ формахъ не такъ скоро охлаждался, чтѣ моглобы имѣть вліяніе на доброту головъ, потомучто тогда кристаллы былибы слишкомъ мелки и патока отдѣлялась бы труднѣе.

Кристаллы, оставшіеся въ холодильникѣ, соскабливаются и прибавляются къ сиропу при слѣдующемъ увариваніи; разлитый на полу филауса сиропъ также собирается и обрабатывается потомъ, вмѣстѣ съ другими остатками, на низкіе сорты сахара.

8) Стеканіе патоки.

По прошествії нѣсколькихъ часовъ, когда сахаръ въ формахъ достаточно охладится и затвердѣеть, чмъ признакомъ служить осѣданіе коры по срединѣ, формы переносятся въ этажи. Для облегченія этой переноски, въ потолкахъ дѣлаются четырехъугольныя отверстія, проходящія также въ филаусѣ и закрывающіяся откидною дверью; чрезъ нихъ работники поднимаютъ формы веревкою, перекинутую на блокъ. Когда формы туда поступаютъ, сначала вынимаютъ крючкомъ изъ нижняго отверстія стопку и потомъ ставятъ ихъ острымъ концемъ въ отверстія продираеннаго пола, или въ мѣдные луженые желоба, въ которые патока каплетъ и по нимъ течетъ въ общей резервуаръ. Употребленіе мѣдныхъ желобовъ неудобно тѣмъ, что патока под-

вергается въ нихъ дѣйствію воздуха, и потому въ но-
вѣйшее время они замѣнены широкими деревянными
продиравленными досками, покрытыми цинкомъ, кото-
рыя образуютъ собою полъ и потолокъ нижняго эта-
жа. Это устройство выгоднѣе предыдущаго и далеко
превосходитъ горшки, употребляемые до сихъ поръ на
нѣкоторыхъ сахарныхъ заводахъ. Оно не только сбе-
регаетъ капиталъ, но удобно тѣмъ, что выварку пат-
оки можно производить ежедневно, не допуская ее
до нѣкотораго измѣненія, которое она всегда претер-
пваетъ при употреблениіи горшковъ.

Фигуры 90, 91, 92, 93, 94 и 95 представляютъ
устройство этой системы, а именно:

Фиг. 90 — фасадъ.

Фиг. 91 продольный разрѣзъ.

Фиг. 92 видъ сзади.

Фиг. 93 поперечный разрѣзъ.

Фиг. 94 планъ ящика для стеканія патоки:
а, а формы.

б, б деревянныя подставки для поддержанія формъ
надъ краями ящика.

с, с полъ отдѣленія, въ которомъ находится ящикъ.

д, д труба, проводящая собравшуюся патоку къ глав-
ному желобу е.

г, г трубы, проводящія патоку, собравшуюся въ же-
лобахъ е, въ особый резервуаръ.

f, f доски съ отверстіями, на которыхъ ставятся формы.

Фиг. 95 представляетъ детали продиравленныхъ до-
сокъ.

Патока вытекаетъ сначала быстро, а потомъ все
меньше, и головы снизу принимаютъ болѣе бѣлый
цвѣтъ, потомучто окрашивающія вещества стекаютъ
вмѣстѣ съ патокою, которая называется въ этомъ слу-
чаѣ зеленою или некрытою патокою; она имѣетъ бурый
цвѣтъ и довольно густа. По прошествіи восьми дней,
когда головы болѣею частію обтекутъ и когда па-
тока останется только въ нижней ихъ части, что можно
видѣть, вынувъ голову изъ формы, приступаютъ къ
покрыванію, т. е. пробѣлкѣ формъ.

9) *Пробълка сахарныхъ головъ.*

Цѣль этой операциі состоять въ томъ, чтобы очистить головы отъ остального количества патоки и тѣмъ сообщить имъ бѣлый цвѣтъ. Это производится такъ: на покрытую полотномъ поверхность сахара въ формѣ наливаютъ разведенную водою глину; вода, заключавшаяся въ глине, проникаетъ сахаръ и увлекаетъ за собою оставшуюся патоку, разумѣется, съ частію кристаллическаго сахара. Для пробѣлки употребляется всякая тощая глина, не содержащая желѣза и при обжиганіи, съ испареніемъ воды, бѣлѣющая.

Такая глина сначала кладется въ ящикъ, имѣющій 6 фут. длины, 4 ф. ширины и столькоже глубины, раздѣленный на отдѣленія, съ выпускнымъ отверстіемъ, закрываемымъ пробкою. Ящикъ, обыкновенно, наполняютъ глиною до половины, на глину наливаютъ чистой рѣчной воды и перемѣшиваютъ ее весломъ. Когда, послѣ перемѣшиванія, глина осядетъ на дно, воду спускаютъ и замѣняютъ свѣжею; эта операциі повторяется до тѣхъ поръ, пока вода будетъ вытекать совершенно чистою и безъ запаха. Жидкое глиняное тесто пропускаютъ сквозь мѣдное сито, для отдѣленія кусковъ, камешковъ и другихъ грубыхъ частей. Глина должна быть не слишкомъ сыра, чтобы въ сахарной головѣ не могли произойти углубленія; намочить глину нужно только до такой степени, чтобы ямочка, сдѣланная на ней пальцемъ, не закрывалась. Для покрыванія сахара въ формахъ глиною, верхняя твердая кора сахара выравнивается, и на поверхность накладывается глина ложкою или лопаткою; толщина слоя глины бываетъ около 1 дюйма, что, впрочемъ, зависитъ отъ свойства сахара, потому что чѣмъ болѣе находится въ немъ патоки, тѣмъ болѣе нужно воды для извлеченія ея, — следовательно, тѣмъ толще долженъ быть слой глины. Должно стараться, чтобы глина не скоро высыхала, и если только она начнетъ высыхать, то сейчасъ же должно отдѣлить ее ножемъ отъ стѣнокъ. Наконецъ, послѣ 8 или 9 дней, глиняные кружки снимаются и, для совершенного вы-

сушиванія, выносятся на крышу и потомъ опять размягчаются водою въ томъ отдѣленіи, гдѣ стоитъ упомянутый ящикъ, обрабатываются для нового покрыванія, поверхность сахара опять выравнивается, и тогда, послѣ нѣсколькихъ дней, глина опять отвердѣетъ, сахаръ снова кроется и кромѣ того кроется два или три раза глиною, нѣсколько жиже; число покрываній зависитъ отъ того, съ какою легкостью отдѣляется патока.

На французскихъ рафинадныхъ заводахъ, передъ покрываніемъ головы сахара, находящейся въ формѣ, обрѣзаютъ кругомъ стѣнки голову ножикомъ, потомъ опрокидываютъ, пристукиваютъ и вынимаютъ изъ формы. Весь выпадающій при этомъ сахаръ собирается, просяется и потомъ равномѣрно разсыпается на широкую часть головы, положенной опять въ форму, при чмъ остается еще въ формѣ пространство, высотою не болѣе одного дюйма, для глины.

Когда вытекающій сиропъ будетъ совершенно безцвѣтенъ, то нѣсколько головъ вынимаются изъ формы, чтобы убѣдиться, что патока совсѣмъ стекла и голова совершенно чиста; тогда снимаютъ глину, очищаютъ поверхность отъ глины щеткою и оставляютъ формы такъ стоять, пока сахаръ въ нихъ затвердѣеть на одинъ дюймъ отъ верха, послѣ чего головы изъ формъ вынимаются; для этого формы сначала нѣсколько разъ постукиваютъ объ особенный стулъ, до тѣхъ поръ, пока голова отъ формы совершенно отстанетъ. Тогда формы опрокидываются и, такимъ образомъ, ставятся на особенную платформу, для того, чтобы патока, находящаяся еще въ остромъ концѣ, равномѣрно распределась по всей головѣ; послѣ того форма снимается, а голова оставляется въ этажѣ для высушиванія впродолженіе отъ $1\frac{1}{2}$ до 4 дней. Формы моются въ фурбакѣ и ставятся для стеканія съ нихъ воды.

На французскихъ заводахъ эти послѣднія операции производятся слѣдующимъ образомъ: на двухъ подставкахъ ставится деревянный ящикъ, въ 20 фут. длиною, 12 ф. ширину и 8 фут. глубиною, имѣющій по срединѣ поперечную, нѣсколько изогнутую, перекладину и снабженный, на передней сторонѣ, доскою, въ 6

фут. ширины, на которую падаютъ отскакивающіе кусочки. Форма кладется на перекладину такъ, чтобы не могла скатиться и чтобы соскабливаемый сахаръ падалъ прямо въ ящикъ. Тогда срѣзаются ножикомъ всѣ неровности, оскребки собираются, толкуются и опять употребляются при покрываніи; формы потомъ ставятся опять на желоба, послѣ чего вынимается изъ нихъ сахаръ; головы съ пятнами отбрасываются прочь, для вторичной пробѣлки, а хорошия, послѣ 12 часовъ, обогреваются, для обтекания. Черезъ 24 часа ставятся формы опять на желоба, даютъ имъ нѣсколько времени обсохнуть, смотря по температурѣ этажей, а потомъ опять опрокидываются, но уже на бѣлую бумагу, чтобы не замарать ихъ; черезъ сутки формы снимаются, и головы покрываются бумажнымъ колпакомъ, чтобы предохранить отъ пыли.

Патока, стекающая при покрываніи послѣ каждой глины, собирается особо, потому что при первой глине она содержитъ болѣе некристаллическаго сахара и менѣе кристаллическаго, нежели при послѣдующихъ покрываніяхъ; послѣдняя патока, напротивъ, содержитъ болѣе кристаллическаго сахара. Эта патока имѣеть желтобурый, или блѣдно-желтый цвѣтъ, очень пріятный вкусъ, притомъ жиже, нежели первая, зеленая, и почти вовсе не содержитъ слизистаго сахара. Первая покрывающая патока прибавляется къ сырцу или перерабатывается одна въ низкие сорты, а вторая только процѣживается и переработывается въ тотъ же сортъ сахара.

Пробѣлка или покрываеміе сахара въ формахъ глиною заключаетъ въ себѣ почти все искусство рафи, мированія; операций эта, сама по себѣ весьма простая требуетъ большаго навыка и снаровки.

Въ новѣйшее время, на одномъ сахарномъ заводѣ въ Бордо, покрываеміе сахара мокрою глиною замѣнили водою, въ видѣ мельчайшихъ капелекъ падающею на поверхность сахара въ формѣ. Хотя при этомъ способѣ устраивается ручная работа, но съ нимъ также сопряжена потеря сахара: вода насыщается сахаромъ на счетъ самой головы, чтобы было избѣгать. Этой цѣли достигаютъ употребленiemъ, вмѣсто воды,

такихъ растворовъ сахара, въ коихъ содержаніе патоки послѣдовательно уменьшается. Но какъ растворъ сахара не такъ жидкъ, какъ вода, то, чтобы способствовать его просачиванію, острый конецъ формы соединяютъ съ безвоздушнымъ пространствомъ, или вдавливаютъ воздухъ чрезъ широкій конецъ ея. Для этого формы ставятъ острымъ концемъ въ небольшія отверстія, находящіяся на толстой трубѣ, изъ которой выкачивается воздухъ и которая служитъ также для стеканія патоки; если эти отверстія обложены каучукомъ, то безвоздушное пространство, съ достаточнотою аккуратностью, соблюдается во всей системѣ. Въ такомъ случаѣ, вмѣсто покрыванія глиною, чрезъ сахарныя головы пропускаютъ растворы сахара, содержащіе вначалѣ много патоки, и, наконецъ, постепенно переходя къ растворамъ бѣлаго сахара, и тѣмъ операцию оканчиваютъ.

Для получения этого чистаго раствора, можно обрабатывать сырой сахаръ водою въ воронкообразныхъ формахъ, чтобы освободить его отъ патоки, и потомъ растворять его въ холодной водѣ; растворъ, профиженный сквозь крупный костяной уголь, годится для пробѣлки. Впрочемъ пробѣлка сахара по послѣдней методѣ не получила еще большаго примѣненія.

Стоимость глины и издержки на нее хотя и маловажны, однакожъ, должны быть принимаемы въ расчетъ, несмотря на то, что одна и также глина, послѣ надлежащаго очищенія, постоянно можетъ быть употребляема. Чтобы, по возможности, сократить этотъ расходъ, Бестъ предложилъ, вмѣсто глины, употреблять плоскодонныя гончарныя чашки или плошки, которыя, будучи наполнены водою и поставлены на верхнюю часть головъ въ формахъ, медленно пропускали бы содержащуюся въ нихъ воду въ самый сахаръ. Такіе сосуды едвали могутъ замѣнить, въ полномъ смыслѣ, глину, потому что весьма трудно приготовить ихъ такъ, чтобы вода выходила изъ нихъ столь же медленно, какъ изъ глины, и такой формы, чтобы они дѣйствительно, во всѣхъ точкахъ поверхности головы, плотно прикасались къ сахару. Этому недостатку отчасти помогаютъ, покрывая головы кругами сукна.

Пробѣлка головъ, при рафинированіи по старому способу, голымъ огнемъ, производится такимъ же порядкомъ, какъ здѣсь описано, съ тою лишь разницею, что какъ сахаръ при этомъ способѣ получается не столь бѣлымъ, какъ при паровомъ, то, для сообщенія ему бѣлизны, прибавляютъ къ клерсу, во время прохлажденія его въ кильфанѣ, немного раствора индиго, чтобы синеватымъ, искусственнымъ, оттѣнкомъ покрыть естественный желтоватый цвѣтъ сахара.

Какъ пробѣлка сахара требуетъ, сравнительно съ другими работами, много времени, то рафинировка можетъ быть предпринимаема только съ большимъ капиталомъ, который, будучи издержанъ на покупку сырца, возвращается только послѣ распродажи рафинада. Отсюда слѣдуетъ, что ускорительная пробѣлка бытабы чрезвычайно важна для рафинѣровъ; но всѣ попытки, сделанныя по этому предмету, не приносили до сихъ поръ никакой пользы. Здѣсь упомянемъ о примѣненіи центробѣжной силы къ пробѣлкѣ сахара и опишемъ приборъ придуманный для этой цѣли.

Въ статьѣ объ очищеніи свекловичнаго сахара сырца упомянуто было о выгодахъ употребленія для этой цѣли центробѣжныхъ аппаратовъ. Примѣненіе ихъ къ очищению рафинированного сахара въ головахъ принеслобы огромный выгода: оно сократилобы значительно время, уменьшилобы число рабочихъ рукъ, которыхъ, при обыкновенномъ способѣ очищенія, требуется очень много и сберегалобы много топлива, необходимо нужнаго для нагреванія филауса, этажей и сушильни.

Гг. Рольфсъ и Кайль недавно предложили центробѣжный снарядъ для очищенія и формованія рафинированного сахара, могущій доставить всѣ упомянутыя выгоды.

Фигура 97 представляетъ вертикальный разрѣзъ, а фигура 98 — планъ этого снаряда.

B' — цилиндрическій резервуаръ, открытый сверху и закрытый внизу, въ который впускается изъ холодильника совершенно выкристализовавшійся сахаръ; *b⁴, b⁴* — наконечники на отверстіяхъ резервуара, назначенные

для поддержанія ряда коническихъ формъ, расположенныхъ вокругъ его; острые концы ихъ вставляются въ упомянутыя отверстія, а широкіе находятся въ резервуара. Резервуаръ вращается въ пятникѣ B^2 и вверху въ подшипникѣ B^3 .

CC —цилиндръ, прикрепленный вверху и внизу къ резервуару B' и снабженный отверстіями C', C' , въ которыхъ покоятся широкіе концы формъ. Отверстія эти снаружи нѣсколько расширяются, для того, чтобы формы легко вкладывались и чтобы выступающей конецъ ихъ D^3 попадалъбы въ кольцо E .

EE —рядъ колецъ, которыя въ разрѣзѣ похожи на букву T , поддерживаются подпорками $E'E'$, прикрепленными къ цилинду; каждое кольцо поддерживаетъ рядъ формъ DD , что и препятствуетъ имъ выдвигаться изъ цилиндра. На широкомъ концѣ этихъ формъ находятся двѣ крышки: одна — внутренняя, а другая,—наружная; наружная крышка D' довольно толста и, будучи привинчена къ внутренней D^2 гайками D^4, D^4 , закрываетъ совершенно отверстіе формы. Внутренняя крышка, состоящая изъ металлической рамки, покрытой проволочною тканью, плотно входитъ въ углубленіе формъ DD . Крышка эта снабжается небольшимъ металлическимъ выступомъ D^3 , который, проходя чрезъ наружную крышку D' , достигаетъ кольца E , прижимающаго крышку плотно къ формѣ.

Подставка машины состоить изъ дна F , имѣющаго форму, изображенную на чертежѣ, къ которому прикрепляется болтами крѣпкая рама F' , соединенная вверху съ подшипникомъ B^3 . Кроме того, внутренний цилиндръ окружается кожухомъ F^3 изъ листового жѣлѣза, который внизу вставляется въ пазъ, сдѣланный на днѣ F .

Весь снарядъ приводится въ движение посредствомъ шкива K , съ постепенно возрастающею скоростію. G' —трубка, проводящая въ снарядъ выкристаллизовавшіяся сахаръ, и F' — трубка, отводящая жидкость, выбрасываемую изъ формъ.

Снарядъ этотъ употребляется слѣдующимъ образомъ: когда формы DD вставляются надлежащимъ образомъ въ

цилиндръ $F'F'$ и когда крышка плотно привинтится, впускаютъ выкристаллизовавшіяся сахаръ трубкою G' въ резервуаръ B' . Затѣмъ приводятъ снарядъ въ движение; сахаръ, отъ дѣйствія центробѣжной силы, будетъ попадать въ формы. Сначала машина должна двигаться медленно до тѣхъ поръ, пока формы совершенно наполняются сахаромъ. Затѣмъ открываютъ крышки $D'D'$, чтобы жидкость изъ формъ могла вытекать, и увеличиваются, наконецъ, скорость снаряда. Когда патока вытечетъ, тогда въ резервуаръ B' наливаютъ достаточное количество жидкости, служащей для очищенія, которая центробѣжною силою равномѣрно распредѣляется въ формахъ и проникаетъ сахаръ. Послѣдняя операциѣ повторяется до тѣхъ поръ, пока онъ достаточно очистится, и тогда вынимаютъ формы, а изъ нихъ сахаръ.

Въ Бельгії, Гетенсъ изобрѣлъ также центробѣжную машину, которая силою 2-хъ лошадей очищаетъ, в продолженіе 12 часовъ, смотря по качеству сыраго материала, отъ 180 до 360 пудовъ сахара.

10. Высушивание сахарныхъ головъ.

Когда головы на остромъ концѣ начнутъ сохнуть, ихъ переносятъ въ сушильню, для окончательного высушивания.

Сушильня есть ничто иное, какъ большая четырехъугольная комната съ толстыми стѣнами, или, еще лучше съ двойными, между которыми заключенъ неподвижный слой воздуха, худой проводникъ теплоты. Она проходитъ чрезъ всѣ этажи, и около стѣнокъ ея находятся подмостки, изъ толстыхъ брусковъ, на которыхъ и ставятъ головы сахара. Въ сушильнѣ помѣщается чугунная печь съ желѣзными дымовыми трубами, которая идуть вверхъ и внизъ, чтобы воспользоваться большимъ количествомъ теплоты, и потомъ выходятъ въ главную дымовую трубу; самая же печь топится снаружи, чтобы въ сушильнѣ небыло ни малѣйшей пыли. На одной изъ дверей этой комнаты дѣлается стеклянное окошко, предъ которымъ помѣщается термометръ, чтобы удобнѣе было наблюдать за температурою; на противуположномъ концѣ комнаты наход-

дится отдушина, для выхода теплого сырого воздуха, который замыкается постоянно свѣжимъ, безъ чего никогда бы не могло происходить надлежащаго высушиванія. Огонь въ печи долженъ быть сначала очень умѣренный, следовательно и температура (не выше 25° Ц.); въ противномъ случаѣ, сахаръ трескается и жeltвѣтъ. Жаръ потомъ усиливается постепенно до 30° Ц., и эту температуру поддерживаютъ днѣй шесть, т. е., пока сахаръ совершенно высохнетъ, что узнаютъ по чистому звуку, который издается кусокъ сахара при удареніи. Тогда отворяютъ окна, чтобы сахаръ остыть медленно: иначе головы сталибы трескаться.

Устройство сушильни, въ которыхъ сахаръ сушится, обыкновенно, впродолженіе 8 дней, можно было бы еще улучшить. Въ настоящее время пользуются только теплотою, не присоединяя къ ней тока сухаго воздуха, который способствуетъ скорѣйшему и сильнѣшему высушиванію. Этой цѣли можно достигнуть, безъ всякой опасности для доброты сахара, помѣщая печь въ сушильни и проводя туда воздухъ, нагрѣвающійся въ трубахъ, или каналахъ, расположенныхъ въ печи. Это устройство и было употреблено въ Парижѣ г-мъ Гуйльори еще въ 1831 году. Камера его, величиною 15 фут. въ длину, 9 фут. въ ширину и 12 футовъ въ вышицу, разделена на 5 отдѣленій, находящихся одно надъ другимъ. Нагрѣтый воздухъ входитъ по срединѣ чрезъ отверстіе длиною 21, а шириной 10 дюйм., которое можно совершенно или частію закрывать задвижкою, и выходитъ чрезъ пирамидальные каналы, выложенные изъ кирпича и находящіеся на обоихъ концахъ сушильни; выходное отверстіе каналовъ величиною равняется тому, чрезъ которое входитъ нагрѣтый воздухъ. Топка состоитъ изъ зольника, на дно которого наливается вода, покрытаго решеткою изъ 18 чугунныхъ колосниковъ въ 27 дюймовъ длины, надъ которыми находится очагъ въ 3 фута длины и 13 высоты; впереди выходитъ чугунная, покрытая и нѣсколько наклонная, труба. Термометръ, находящійся противъ двери, служитъ для управления температурою. Щѣлый аппаратъ, стоять почти 200 руб.

лей серебромъ; расходуетъ ежедневно отъ 11 до 12 кубич. футовъ каменного угля средней доброты, и высушиваетъ сахаръ въ два дни совершенно, не измѣня нисколько его цвѣта.

Дюма совѣтуетъ также употреблять для этого печь съ кожухомъ, устройства Шоссено, которою можно доставлять въ сушильню горячій воздухъ и поддерживать въ ней одинаковую температуру.

11. Завертываніе сахарныхъ головъ въ бумагу.

Когда сахаръ достаточно охладился, головы переносить въ особую комнату, осторожно ставяты на столы, покрытые сукномъ; при чёмъ головы, оказавшіяся съ трещинами или пятнами, отдѣляются отъ совершенно бѣлыхъ. Первые, какъ бракъ, продаются безъ бумаги, а вторыя завертываются. Для исправленія небольшихъ недостатковъ на острыхъ концахъ головъ, напр. если патока съ нихъ не совершенно стекла, употребляютъ обрѣзной снарядъ Гоарда. Механизмъ этого снаряда состоить изъ двухъ вращающихся искрилленныхъ ножей, укрепленныхъ въ мѣдномъ кружкѣ такъ, что лезвія ихъ, при вращеніи, описываютъ поверхность конуса, котораго ось совпадаетъ съ осью вращенія, а вершина обращается къ кружку; самыя же ножики находятся въ нѣсколько наклонномъ положеніи къ поверхности такого конуса. Работникъ держитъ одною рукою голову, а другою вертитъ рукоятку, приводящую въ движение ножики, которые и обрѣзываютъ голову, образуя на ней новую вершину. На иѣ-которыхъ заводахъ головы формуются даже нѣсколько длиннѣе обыкновенныхъ, очищаются только до вершины, которая потомъ и обрѣзывается на обрѣзной машинѣ. Когда, такимъ образомъ, головы очищены, работникъ кладетъ на столъ листъ синей или бѣлой (сахарной) бумаги и на нее голову, такъ, чтобы основаніе ея приходилось на срединѣ, а половина головы была вѣць листа; потомъ концы бумаги надлежащимъ образомъ завертываются и загибаются, наблюдая, чтобы она звѣздѣ, какъ можно, плотнѣе прилегала къ сахару; послѣ чего на острый конецъ надѣваются свернутый

изъ полиста бумаги, колпакъ, завертываютъ его вершину и прихлопываютъ ее ладонью. Завернутыя такимъ образомъ головы завязываются крѣпкою бичевкою, взвѣшиваются и относятся въ кладовую.

ГЛАВА VIII.

ОБЪ ОБРАБОТКЪ ПОБОЧНЫХЪ ПРОДУКТОВЪ ОТЪ РАФИНИРОВАНІЯ СЫРЦА, ОБЪ ОЧИЩЕНИИ СНАРЯДОВЪ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЯХЪ РАФИНАДНАГО ЗАВОДА.

Обработка побочныхъ продуктовъ рафинированія сырца.

1. Вываривание сахара изъ сырцовыхъ ящиковъ парами.

Сырецъ тростниковый и свекловичный поступаетъ къ рафинѣрамъ въ деревянныхъ ящикахъ или бочкахъ, а послѣдній, иногда, въ мѣшкахъ. Послѣ опоражниванія, въ посудѣ остается еще такъ много сахара, что собираніе его не только оплачиваетъ работу, но и приносить еще нѣкоторую выгоду. Сахарь, остающійся въ ящикахъ, удобнѣе всего извлекать парами. Для этого ящики ломаютъ, доски кладутъ въ большой ящикъ изъ листового жалѣза или изъ дерева, выложеній внутри тонкими мѣдными листами, и снабженій на днѣ, согнутою въ нѣсколько изгибовъ и продираливою, паропроводною трубою. Наполнивъ ящикъ досками, плотно покрываютъ его и впускаютъ паръ, который, растворяя сахаръ, превращается въ сиропъ; накопляясь такимъ образомъ, на лнѣ ящика, сиропъ потомъ выпускается краномъ и проводится по

особой трубѣ прямо въ ящики, откуда поступаетъ къ приготовляемому для освѣтленія изъ сырца раствору.

2. Вываривание сахара изъ грязи и пыни, собираемой при освѣтленіи сырцового раствора.

При освѣтленіи сырцового раствора, постороннія вещества, въ немъ содержащіяся и свернутыя съ бѣлковиною крови и угольною пылью, поглощаютъ цѣкторую часть сахарного раствора. Чтобы не потерять этого сахара, снятую пѣну и грязь изъ цѣдилокъ вывариваютъ парами въ особомъ чанѣ съ двойнымъ проправленнымъ дномъ. На это второе дно кладутъ цѣдильный холстъ, потомъ чанъ рыхло наполняютъ пѣною и грязью до верха и покрываютъ его. Въ пустое пространство между двумя днами чана проведенъ конецъ паропроводной трубы съ краномъ, и, сверхъ того, въ чану находится сточная труба съ краномъ, проводящая собирающуюся на нижнемъ днѣ чана сахаристую жидкость въ особенный резервуаръ. Паръ пропускаютъ въ чанъ до тѣхъ поръ, пока, между краями и крышею его, паръ начнетъ отчасти отдѣляться; тогда кранъ паропроводной трубы запираютъ, открываютъ кранъ трубы для отвода жидкости и выпускаютъ растворъ сахара. Такую промывку повторяютъ раза три. Получаемая жидкость прибавляется, обыкновенно, къ тѣмъ жидкостямъ, изъ которыхъ приготавляется продажная патока.

3. Освѣтленіе и уваривание сахаристыхъ жидкостей, негодныхъ на рафинадъ.

Жидкости, получаемыя чрезъ выварку пѣны и грязи, собираемой при освѣтленіи, при промывкѣ глины съ сахарныхъ головъ и т. п., поступаютъ на приготовление продажной патоки. Къ этому же сорту патоки прибавляютъ тотъ насыщенный сахарный растворъ, который, стекая изъ-подъ послѣднихъ сортовъ, получаемыхъ при рафинировкѣ твердаго сахара, не заключаетъ его въ себѣ столько, чтобы оплачивать его выдѣленіе, какъ, напримѣръ, бастровая патока. Всѣ эти

жидкости содержать въ себѣ много красящаго начала, которое сообщаетъ имъ темнобурый цвѣтъ, немнога растительной кислоты, разныя соли, слизь и проч. Чтобы сколь возможно выдѣлить эти примѣси и, преимущественно, двѣ первыя, прибавляютъ къ упомянутымъ жидкостямъ, въ кипящемъ состояніи ихъ, костяного угла, въ видѣ пыли, до 5-сотыхъ долей повѣсу. Кипяченіе необходимо по той причинѣ, что сгущенный сахарный растворъ въ кипящемъ состояніи имѣеть болѣе жидкій видъ. Означенныя сахаристыя жидкости предварительно увариваются до надлежащей степени сгущенія, кипятятъ, прибавляютъ потребное количество угольной пыли и поддерживаютъ кипяченіе еще четверть часа.

4. Процѣживаніе нечистой патоки (*слиси патоки и углѧ.*)

Послѣ кипяченія всѣхъ побочныхъ сахаристыхъ жидкостей съ костяною угольною пылью, эту смѣсь процѣживаютъ, чтобы получить настоящую продажную патоку, которая есть насыщенный водный растворъ кристаллическаго и паточнаго сахара, съ примѣсью солей, слизи, красящаго начала и пр.

Процѣживаніе сваренной съ угольною пылью патоки можно производить въ цѣдильныхъ ящикахъ Гоуарда; но, обыкновенно, употребляется для того цѣдильный приборъ Тейлора.

5. Обработка зеленыхъ сироповъ, полученныхъ при пробѣлкѣ.

Упомянутые зеленые сиропы увариваются для получения изъ нихъ твердаго сахара. По мѣрѣ того, какъ обрабатываются эти сиропы, количество сахара въ нихъ уменьшается, а количество постороннихъ веществъ въ отношеніи къ сахару все болѣе и болѣе увеличивается, такъ, что окончательный зеленый сиропъ (настоящая патока) бываетъ очень не чистъ. Поэтому онъ дальнѣйшему очищенію не подвергается, а поступаетъ прямо на продажу.

Побочные работы при рафинировании сыра.

1. Очищениe цѣдильныхъ ящиковъ и заряженіе ихъ свѣжимъ углемъ.

Процѣживаніе клерса производится, какъ уже сказано, въ цѣдильныхъ ящикахъ Тейлора и Гоуарда. Для очищенія этихъ цѣдилокъ, пропускаютъ въ нихъ парь; чтобы вытѣснить остатки клерса, и вымываются цѣдилки водою. Послѣ, разбираются ящики, собираются деревянными лопатками, пѣну и грязь съ боковъ и мѣшковъ и кладутъ въ особое вмѣстилище. Ящикъ внутри тщательно вымывается водою, а цѣдильные доски съ мѣшками вынимаются и пропариваются.

При рафинировкѣ, уголь не такъ скоро лишается своей действительности, такъ, что, обыкновенно, его замѣняютъ свѣжимъ, только разъ втеченіе одной и даже двухъ недѣль.

2. Подготовленіе сахарныхъ формъ и полотна.

Для приготовленія разныхъ сортовъ рафинада и полурафинада употребляются, вообще, глиняныя (гончарные, неглазированные) формы, которыя предпочтитаются желѣзнымъ, ибо посѣдѣнія слишкомъ скоро остаются и, вообще, найдены менѣе удовлетворяющими требованіямъ. Глиняныя формы, какъ сказано выше, обдѣлываются снаружи, для прочности, тонкими, узкими дощечками. Когда формы поступаютъ на заводъ, ихъ обмазываютъ внутри кипящею патокою, чтобы наполнить ею всѣ скважины. Безъ этой предосторожности вбирались бы сгущенное клерса слишкомъ много въ стѣнки формъ и сахаръ выходилъ бы пористымъ и какъбы источеннымъ. Формы, по вынутіи изъ нихъ сахарныхъ головъ, поступаютъ въ большое, неглубокое, вмѣстилище съ чистою горячею водою, гдѣ онѣ, — разумѣется, безъ деревянныхъ обдѣлокъ, — остаются около 12 часовъ; послѣ чего вымываются, очищаются отъ приставшей къ верхнимъ, внутреннимъ, краямъ глины; затыкаются снизу полотняными пробками и перевозятся въ разливальню, гдѣ разставляются, около

стѣнь, въ рядъ, острыми концами внизъ. Въ этой же водѣ стираютъ и круглые куски полотна, которые кладутся подъ глину при пробѣлкѣ сахара въ формахъ, чтобы очистить ихъ отъ приставшей глины. Вымываніе гончарныхъ формъ необходимо, потому что остающейся въ ихъ скважинахъ сахаръ приходитъ въ броженіе, окисаніе и можетъ тѣмъ вредить всему сахару, наливаемому въ формы.

3) *Подготовленіе глины на пробѣлку.*

При рафинировкѣ сахара употребляется глина не слишкомъ тощая и не слишкомъ жирная, свободная отъ окиси желѣза. Обыкновенно, берутъ, такъ называемый, мергель, или если имѣется вблизи только жирная глина, то къ ней примѣшиваются немного крупнаго песку. Глину кладутъ въ большое вмѣстилище и, размѣна, напускаютъ на нее столько воды, чтобы глина была ею покрыта. Потомъ, давъ глинѣ отстояться, спускаютъ промывную воду, и это повторяютъ до тѣхъ поръ, пока вода станетъ стекать съ глины совершенно чистая и безъ вкуса. Послѣ кладутъ промытую глину въ круглый деревянный чанъ съ механическимъ или ручнымъ мѣшаломъ, которымъ ее перемѣшиваютъ до полученія ровной жидкой кашицы, а послѣднюю процѣживаютъ сквозь продирѣванное дно какого либо сосуда, для устраненія комковъ и камешковъ. Глина, бывшая въ употребленіи, сначала кладется въ особый чанъ съ водою, для растворенія приставшаго къ ней сахара. Этую воду спускаютъ въ особое вмѣстилище, и потомъ глину промываютъ водою, какъ вначалѣ.

***О принадлежностяхъ рафинаднаго завода
и ихъ размѣщеніи.***

Большая часть снарядовъ, орудій и т. п. рафинаднаго завода или такъ просты или такъ уже извѣстны изъ описанія самого производства, что неѣтъ надобности въ особыхъ объясненіяхъ этихъ принадлежностей, почему и ограничимся здѣсь только ихъ перечнемъ. Главные машины, снаряды и орудія, употребляемые при ра-

финировкѣ сахара парами, суть слѣдующіе: 1) два водохранилища; 2) паровые котлы; 3) паровая машина; 4) водокачальная машина; 5) подъемная машина, проводящая воду чрезъ всѣ этажи завода; 6) желѣзные, обложенные мѣдью или мѣдные ящики, для растворенія и освѣтленія сырца; 7) цѣдильные ящики; 8) одинъ или два аппарата Гоуарда и Тейлора; 9) аппараты для увариванія; 10) чашки, весла, ножи, ковши и ушаты; 11) глиняныя формы; 12) бакъ для промывки формы; 13) воздушные насосы; 14) точильный станокъ для обдѣлки сахарныхъ головъ; 15) большия столы, на которыхъ завертываются сахарныя головы въ бумагу; 16) большия вѣсы; 17) паровой ящикъ для выварки сырцовой посуды; 18) паровые кадки или ящики для извлечения патоки изъ остатковъ послѣ освѣтленія сырцеваго клерса; 19) паровой чанъ для обработки побочныхъ сахаристыхъ жидкостей костянымъ углемъ; 20) паровой ящикъ для увариванія патоки; 21) большия лари или чаны для приготовленія известковой воды и для очищенія цѣдильныхъ ящиковъ; 22) чаны съ мѣшаломъ для отмутиванія глины.

Рафинадные паровые заводы устроиваются, обыкновенно, въ 6, 7 и болѣе этажей; мастерскія въ этажахъ располагаются такъ, что снарядъ для поднятія жилкостей бываетъ не нуженъ.

Въ верхнемъ этажѣ помѣщаются водохранилища и паровой ящикъ для выварки сырцовой посуды.

Во второмъ, считая сверху, помѣщаются вѣсы для отвѣшиванія сырца, костяного угля и крови.

Въ третьемъ производится освѣтленіе сырцеваго клерса и очищеніе цѣдильныхъ ящиковъ.

Въ четвертомъ находятся цилинды для первого процѣживанія, проходящіе также и въ пятой этажѣ; тутъже производится заряженіе этихъ цилиндровъ свѣжимъ углемъ.

Въ шестомъ производится второе процѣживаніе.

Въ седьмомъ помѣщаются снаряды для увариванія и прохладженія клерса; здѣсь же окончательно обрабатываются сахарные головы и происходитъ переработка патоки. Въ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 этажахъ производится раз-

ливка въ формы, ихъ установка, пробѣлка въ нихъ сахара и сушеніе.

Въ подвалѣ отмутивается глина, промываются формы и готовится известковая вода.

ГЛАВА IX.

О ПРИГОТОВЛЕНИИ И ОЖИВЛЕНИИ КОСТЯНАГО УГЛЯ.

Предварительные замѣчанія.

Высокія качества свекловичнаго сырца и отличная бѣлизна рафинада должны быть приписаны полезнымъ свойствамъ костяного угля, употребляемаго вънѣ для удаленія изъ сахара извести и красящихъ веществъ. Хотя свойство поглощать разныя вещества изъ растворовъ принадлежитъ всѣмъ видамъ угля; но нѣкоторые изъ нихъ, какъ, напримѣръ, древесный, дѣйствуютъ въ этомъ отношеніи не такъ сильно, какъ уголь, получаемый обжиганіемъ костей домашнихъ животныхъ. Поэтому-то, для очищенія сахара, вездѣ употребляется костяной уголь, который получается въ кускахъ, въ формѣ костей, и обходится гораздо дешевле угля кривнаго. Костяной уголь, будучи употребляемъ на приготовленіе клея, на добываніе фосфора, нашатыря, а также въ токарномъ дѣлѣ и земледѣліи, еще такъ дорогъ, что имѣть значительное вліяніе на цѣнность сахара и бытъбы еще дороже, еслибы, послѣ употребленія, дѣлался негоднымъ въ дѣло. Но полезныя свойства костяного угля, утрачиваемыя имъ отъ болѣе или менѣе продолжительного употребленія, могутъ быть восстановлены, что и называется «оживленіемъ».

Сахарные заводы, для избѣжанія расходовъ на привозъ угля, оживленного на особыхъ заводахъ, находять болѣе выгоднымъ оживлять его собственными сред-

ствами. Этому правилу не слѣдуютъ только тѣ заводчики, которые имѣютъ возможность во всякое время получать свѣжій костяной уголь съ костеобжигательныхъ заводовъ. Но въ Россіи, этихъ послѣднихъ, кажется, нѣтъ вблизи свеклосахарныхъ заводовъ, почему и оживленіе костяного угля, болѣшею частью, производится на самыхъ сахарныхъ заводахъ.

Приготовление костяного угля.

Кости состоять изъ двухъ частей: сгараемой или органической и несгарающейся или минеральной. Количество этихъ частей таково, что первая составляетъ одну, а вторая—две-трети всего вѣса костей. Внутренняя часть ихъ, обыкновенно, бываетъ богаче органическимъ веществомъ, нежели наружная, крѣпкая, кора.

При обжиганіи костей въ закрытыхъ помѣщеніяхъ, органическая часть ихъ разрушается, отдѣляясь въ видѣ летучихъ веществъ, а минеральная и большая часть образовавшагося угля остается, сохраняя форму и устройство костей. Этотъ-то остатокъ и называется костянымъ углемъ. Въ немъ содержатся: уголь (до 10 проц.), мѣль (до 6 проц.), фосфорнокислая извѣсть и проч.

При обугливаніи костей имѣютъ въ виду или собирать обѣ части, т. е. летучую и уголь, или только этотъ послѣдній. Въ первомъ случаѣ требуется больше топлива и получаемый уголь, какъ показали опыты, далеко не такъ хороший, какъ въ послѣднемъ. — При томъ же лучшія качества угля, получаемаго при обугливаніи костей, безъ сбора летучихъ продуктовъ, совершенно покрываютъ ихъ стоимость. Поэтому на свеклосахарныхъ заводахъ побочные летучіе продукты обугливаемыхъ костей вовсе не собираются, т. е. при обжиганіи костей довольствуются только полученіемъ угля, а побочнымъ продуктамъ, доставляющимъ, главнымъ образомъ, нашатырь, даютъ сгорать.

Употребительнѣйшій способъ обугливанія костей состоитъ въ прокаливаніи ихъ, послѣ предварительного очищенія отъ жира и раздробленія на куски. въ чу-

гунныхъ горшкахъ или цилиндрахъ, наглухо замазанныхъ глиною. Сосуды эти, заряжаемые костями, ставятся въ печи особаго устройства и подвергаются равномѣрному дѣйствію пламени, поднимающемуся изъ одной или двухъ топокъ. Глина отъ жара при этомъ трескается, образующіеся изъ костей пары и газы выходятъ черезъ щели и направляются въ самую печь или топку, гдѣ и сгораютъ. Это сожиганіе газовъ должно быть непремѣнно достигнуто, ибо, въ противномъ случаѣ, окрестный воздухъ будетъ зараженъ газами, съ весьма непріятнымъ запахомъ. Описанный способъ имѣеть три недостатка:

1) Уголь, находящійся близъ упомянутыхъ щелей, обжигается отчасти добѣла и дѣлается на обезцвѣчиваніе сиропа негоднымъ.

2) Обжиганіе нельзя вести безпрерывно, потому что обожженныя кости должны быть вынуты, когда готовы, а горшки или цилиндры заряжены свѣжими, чего нельзя исполнить безъ погашенія печи. Такимъ образомъ, между каждыми двумя обжигами, печь должна почти остыть, чтобы можно было вынимать и ставить горшки или цилиндры съ костями. Ниже упомянемъ о попыткахъ для безостановочнаго обжиганія костей.

3) Чугунные горшки и желѣзные цилиндры скоро прогораютъ, если не защищаются глиною отъ разрушительного дѣйствія пламени. Глиняные горшки, по ломкости своей, обходятся слишкомъ дорого, а безъ горшковъ и цилиндовъ обугливать кости невозможно, потому что, при самомъ осторожномъ управлѣніи огнемъ, получается слишкомъ много бѣлыхъ прозженыхъ костей.

Опишемъ теперь тѣ работы, изъ которыхъ слагается разсмотрѣнныи нами употребительнѣйшій способъ приготовленія костяного угля.

1. Вываривание костей.

Въ томъ видѣ, какъ покупаются кости съ боенъ, кухонъ и проч., онѣ содержатъ много жира, жилъ и бывають слишкомъ велики. Поэтому кости должны

быть вывариваемы, чтобы собрать жиръ, и разбиты, чтобы онъ потомъ скорѣе и равномѣрнѣе обжигались. Какъ кости вывариваются только съ цѣлью отѣлить отъ нихъ жиръ, который уже при 50 град. Ц. дѣлается жидкимъ, то при этомъ и не нужно возвышать температуру болѣе. Кости могутъ быть варимы, въ чугунномъ котлѣ, на голомъ огнѣ, или въ деревянной кадкѣ, парами. Воды должно наливать на кости столько, чтобы онъ были ею покрыты.

2. Собирание жира и высушивание вываренныхъ костей

Костяной жиръ, вспывшій наверхъ, сливаютъ, вмѣстѣ съ водою, въ особый чанъ, въ которомъ даютъ жиру застыть и пѣтомъ снимаютъ его съ отвара. Кости разбрасываютъ лѣтомъ около завода по травѣ, а зимою — около печи, чтобы тѣмъ облегчить и ускорить послѣдующее ихъ обжиганіе.

3. Нагрузка печи подготовленными на обжигъ костями.

Подготовленныя кости кладутъ въ горшки или цилиндры, послѣдніе закрываютъ маленькими крышками, обмазываютъ цилиндры глиною, опуская ихъ совсѣмъ въ глиняную жижу. Когда лишняя глина стечетъ съ цилиндровъ или горшковъ, ставить ихъ въ печь, оставляя между ними промежутки для прохода пламени. Наполнивъ печь цилиндрами и заложивъ плотно дверцы, разводятъ сначала слабый огонь, чтобы мало по малу высушить какъ глину на цилиндрахъ, такъ и помѣщенныя въ нихъ кости; потомъ огонь усиливаютъ и продолжаютъ это до тѣхъ поръ, пока изъ цилиндровъ выходятъ горящіе газы. Послѣ этого, погасивъ огонь, закрываютъ всѣ отверстія печи, чтобы воздухъ не имѣлъ въ нее доступа, отчего накаленый уголь прожигался бы добѣла и портилось бы самое желѣзо, если обжиганіе производится въ цилиндрахъ.

4. Разгрузка печи.

По прошествіи 4 или 6 часовъ, смотря по величинѣ печи, открываютъ всѣ ея отверстія и даютъ ей остыть до той степени, что можно выносить сохранившійся

въ ней жаръ. Вынутые цилиндры прохлаждаются, раскупориваются, переносятся къ дробильной машинѣ и тамъ, опрокинувъ ихъ, высыпаются кости на полъ.

5. Сортировка обугленныхъ костей.

Изъ обугленныхъ костей отбираютъ тѣ, которые совсѣмъ бѣлы, или имѣютъ бѣлый мѣста, и окончательно еще разъ обжигаются въ открытой печи, чтобы весь находящійся еще мѣстами на нихъ уголь совершенно выгорѣлъ и исчезли черные мѣста. Черные кости также сортируются; все куски, которые имѣютъ блестящій видъ, цѣликомъ или только мѣстами, обжигаются вторично, вмѣстѣ съ свѣжими костями. Годные кости разбиваются на куски, на особой машинѣ съ зубчатыми чугунными валами.

6. Измельченіе и просеваніе обожженныхъ костей.

Костяные куски крошатъ между особыми валами, такъ расположеннымъ, чтобы крупинки костей выходили въ поперечникѣ не болѣе двухъ и не менѣе одной линіи. Порошокъ этотъ поступаетъ на сѣялку, которая раздѣляетъ его па три части, изъ которыхъ первая не проходить сквозь верхнее сито и поступаетъ обратно на крошильную машину, остальная же двѣ части составляютъ, такъ называемый, крупный и мелкій порошокъ.

О печахъ для обжиганія костей.

1) Печь съ резервуаромъ для собиранія жидкіхъ побочныхъ продуктовъ. Фигура 99 представляетъ разрѣзъ такой печи. А—чугунная ретортъ, а—дверь печи, б—поддувало, В—сосудъ, гдѣ собирается амміачная жидкость, с—труба для отвода газовъ, входящая при f въ очагъ.

Обожженныя кости не должны быть выграбаемы изъ ретортъ на полъ, какъ это дѣлается съ коксомъ при получении газа изъ каменнаго угля, а должно вываливать ихъ въ закрытый резервуарь, чтобы отсутствіемъ воздуха кости были тотчасъ же потушены, потому что, въ раскаленномъ состояніи на воздухѣ, онѣ частію могутъ перегорѣть въ золу, чтѣ унизилобы ихъ доброту. Чтобы

работа шла безостановочно, чего требуетъ сбереженіе горючаго матеріала, необходимо для каждой реторты имѣть 2 цилиндра изъ листового желѣза, нѣсколько меньшаго діаметра, нежели внутренній діаметръ реторты; одинъ конецъ этихъ цилиндровъ долженъ имѣть дно, а другой—закрываться не очень плотно крышкою. Эти цилинды наполняются костями, закрываются крышкою и, помошію небольшой тельжки, подвозятся и вставляются въ чугунныя реторты, которыя обыкновеннымъ образомъ закрываются чугунными же крышками и замазываются. Когда обугливаніе прекратится, что легко узнать по прекращенію отдѣленія газовъ, тогда, снявъ крышку реторты, вынимаютъ изъ нея желѣзный цилиндръ и замѣняютъ его новымъ, не останавливая работы; вынутый же цилиндръ охлаждается и потомъ опароживается въ яму, сдѣланную въ земль и обложенную кирпичемъ. При обжиганіи должно наблюдать, чтобы реторта накаливалась только до слабаго краснаго каленія и при этой температурѣ поддерживалась впродолженіе всей операциіи, потомучто слишкомъ сильное нагреваніе, какъ опыты показали, вредить добротѣ угля.

2) Стоячая печь. — Если обугливаніе производится безъ собиранія жидкіхъ продуктовъ, то кости кладутся въ сосуды, изображеные на фигурѣ 100, у которыхъ стѣнки имѣютъ отъ 2 до 3 линій толщины. 2 или 3 такихъ сосуда соединяются между собою, какъ видно на фиг. 101, такъ, что сначала наполняются костями болѣшій изъ нихъ, потомъ мѣньшій, и ставяеть одинъ надъ другимъ такъ, чтобы края верхняго упирались только на края нижняго, и потомъ швы замазываются глиною, къ которой примѣшиваются не много на-воза. Эти двойные сосуды, содержащіе около 50 фунт. костей, ставятся одинъ на другой рядами въ печь. Вместо этихъ сосудовъ употребляются также и цилиндрические, нѣсколько глубже первыхъ, отлитые такъ, чтобы края верхняго плотно входили въ края нижняго и совершенно закрывали его, какъ это видно на фиг. 102. Эти сосуды вставляются въ печь въ видѣ колоннъ; самый верхній

изъ нихъ закрывается крышкою, швы которой также замазываются.

Самая печь бываетъ или стоячая, или лежачая; стоячая изображена на фигурахъ 103, 104 и 105. А—очагъ, въ которомъ сжигаются мелко расколотыя дрова; С, С, отверстія—куда проходитъ жаръ; распределеніе ихъ видно на фиг. 105; В—стѣны печи; D—пространства въ которыхъ помѣщаются сосуды; Е—дверь, чрезъ которую вставляются сосуды въ печь; печь, послѣ нагрузки ея, закладывается кирпичемъ и замазывается глиною. Это видно также на фиг. 103, изображающей передній видъ печи. F, F—боковые ходы, по которымъ проходятъ газы въ дымовую трубу G.

3) Лежачая печь. — Фиг. 106 представляетъ вертикальный разрѣзъ такой печи, а фиг. 107 — горизонтальный разрѣзъ ея. А—очагъ; В—корпусъ печи, образуемый очагомъ и внутреннимъ пространствомъ печи; В'—перегородка, отдѣляющая очагъ отъ пространства печи D; С, С—отверстія, которыми проходитъ жаръ въ это пространство; Е—дверь для постановки сосудовъ, FF—каналы, по которымъ проходятъ газы въ дымовую трубу G.

Въ такой печи всѣ стѣны, къ которымъ прикасается огонь, дѣлаются изъ огнепостоянного кирпича. Въ лежачей печи, самый сильный жаръ сосредоточивается вверху печи, у стоячей же — внизу надъ очагомъ. Поэтому сосуды съ болѣе крѣпкими костями помѣщаются въ лежачихъ печахъ вверху, а въ стоячихъ внизу, чтобы обугливаніе было равномѣрно по всему пространству. Въ такой печи помѣщается отъ 65 до 70 двойныхъ сосудовъ или цилиндровъ, и слѣдовательно, около 85 пудовъ костей. Когда внутреннее пространство печи наполнено и дверь закрыта, подкладываютъ огонь, постепенно его усиливаютъ и, поддерживаютъ довольно сильный жаръ впродолженіе 8 или 10 часовъ; потомъ, поддувало и задвижку дымо-отводной трубы закрываютъ, чтобы прекратить тягу и поддержать жаръ безъ топки около 10 часовъ; по прошествіи этого времени возстановляютъ тягу и тѣмъ охлаждаютъ печь. Чрезъ 8 часовъ отпираютъ

печь, а по прошествію еще 6 или 8 часовъ сосуды могутъ быть вынимаемы. Когда, такимъ образомъ, печь опорожнится, ее опять наполняютъ сосудами, которые заготовляются въ то время, когда первые обжигались. Чрезъ нѣсколько времени сосуды на воздухѣ охладятся до такой степени, что кость изъ нихъ можно будетъ вынуть и, какъ уже сказано, вынутый уголь тотчасъ же высыпаютъ въ резервуаръ, снабженный крышкою. Изъ костей получается угля, среднимъ числомъ, около половины ихъ вѣса.

Что касается до свойства костей, употребляемыхъ на получение угля, то опытъ показалъ, что уголь выходитъ тѣмъ лучше, чѣмъ чище кости, т. е. чѣмъ меньше содержать они постороннихъ веществъ, какъ напр., жира, мяса, жилъ и пр. Уголь, приготовленный изъ нечистыхъ костей, послѣ употребленія, трудно оживляется. Это происходитъ оттого, что уголь, прошедшій изъ такихъ веществъ, спекается и образуетъ на костяномъ углѣ родъ оболочки или засоряетъ его поры. Для избѣжанія этого, кости, предъ обжиганіемъ, не только должны быть выварены, но и освобождены отъ всѣхъ постороннихъ мягкихъ частей.

Мельница для костяного угля. Костяной уголь употребляется въ дѣло въ видѣ крупного порошка, а потому для полученія его въ такомъ состояніи не годятся всѣ тѣ снаряды и устройства, которые даютъ много мелкаго порошка, какъ, напримѣръ, мельницы съ жерновами, лежачими и стоячими. Приборъ, приспособленный къ этому дѣлу, долженъ быть такъ устроенъ, чтобы мелкие обломки не подвергались больше дѣйствію крошащей части машины; въ противномъ случаѣ, она превратилбы ихъ совершенно въ порошокъ. Этому условію удовлетворяютъ только мельницы съ рифлеными валами, т. е. чугунными, толщиною около 2 фут., цилиндрами съ маленькими вдоль углубленіями, въ родѣ трехъугольныхъ канавокъ, и одинъ возлѣ другаго расположеннымъ такъ, что ихъ можно, въ случаѣ надобности, удалить или приблизить. Надъ промежуткомъ между валами находится деревянная воронка, проводящая опускаемыя въ нее кости въ пространство ме-

жду валами; воронкѣ этой иногда даютъ особое устройство, при помощи котораго кости въ ней прежде разбиваются.

Размолотый костяной уголь просеиваютъ или на особымъ сѣяльномъ приборѣ, или сквозь два обыкновенныхъ сита: слишкомъ грубыя части остаются на верхнемъ, крупный порошокъ на нижнемъ, а мелкій совсѣмъ проходитъ сквозь сито.

Чтобы болѣе раскрыть поры костяного угля и тѣмъ слѣдить его болѣе способнымъ для обеззвѣчиванія, Клемандо совѣтуетъ наливать въ деревянный чанъ, вмѣщающій около 25 вед., 8 ведеръ воды и 20 фунтовъ соляной кислоты, перемѣшавъ хорошоенько эту жидкость деревянною палочкою, и насыпать туда $8\frac{1}{4}$ пудовъ костяного угля. При обливаніи угля подкисленною водою, масса вспучивается, и происходитъ очень непріятный запахъ отъ выдѣляющихся газовъ (углекислоты и сѣрнистаго водорода), которые въ закрытыхъ помѣщеніяхъ могутъ быть вредны здоровью, а потому эта операция должна быть производима на открытомъ воздухѣ.

Масса должна лежать двое сутокъ и перемѣшиваться отъ 4 до 5 разъ въ день; послѣ чего жидкость сливается, оставшійся же уголь накладывается въ цѣлики Дюмона, или другіе подобные снаряды и передъ употребленіемъ промывается водою до тѣхъ поръ, пока она будетъ стекать совершенно безвкусно. Для промыванія $6\frac{1}{4}$ пудовъ угля нужно отъ 6 до 8 ведеръ воды. Промытый уголь по томъ высушиваются, разсыпая его тонкимъ слоемъ въ тепломъ мѣстѣ, гдѣ есть токъ воздуха.

100 частей угля, приготовленного такимъ образомъ, обнаруживаются такоже дѣйствіе, какъ 200 частей угля, не обработанного соляною кислотою, между тѣмъ, какъ разница въ цѣнѣ очень незначительна въ сравненіи съ выгодами, происходящими отъ этой обработки.

Оживленіе костяного угля.

Опыты надъ дѣйствіемъ костяного угля на нечистые сахарные сиропы показали, что дѣйствіе угля на содерж-

щіся въ нихъ соли истощается прежде, а на красящія вещества послѣ всего; что нагрѣваніемъ угля, истощившаго свои полезныя свойства, до начала каленія оживляется только его дѣйствіе на красильныя вещества, но отнюдь не на извѣстъ, и что оно значительно уменьшается, безъ прокалки, отъ выщелачиванія или вывариванія угля водою. Опыты доказали также, что полезныя свойства костяного угля, утрачиваемыя имъ отъ употребленія, могутъ быть совершенно или отчасти возстановлены. Вотъ въ этомъ-то и состоить задача *оживленія*, особенно важная въ свеклосахарномъ производствѣ, какъ важнѣйшее условіе выгодности его существованія. Въ самомъ дѣлѣ, заводчики употребляютъ такое большое количество угля, что сахаръ обходился бы имъ несравненно дороже, еслибы не было средства сообщить углю, бывшему въ употребленіи, опять прежнія свойства и употреблять его въ другой разъ. Уголь въ мелкомъ порошкѣ оживлять весьма затруднительно, потомучто промываніе его идетъ медленно; образующіеся при этомъ комья трудно проникаются водою и если это промываніе удается, то все-таки мелкій уголь, отъ дѣйствія огня, легко пережигается добѣла; напротивъ, крупный порошокъ угля не представляетъ этихъ затрудненій и можетъ быть оживленъ довольно скоро.

Для оживленія угля существуетъ много средствъ, изъ которыхъ главныя—жаръ, выщелачивание и гніеніе. При употребленіи этихъ способовъ, не должно забывать, что костяной уголь служить не только для обезцвѣчиванія сироповъ, но и для освобожденія ихъ отъ извѣsti, и что, следовательно, полное оживленіе угля должно заключаться въ возстановленія его дѣйствія какъ на красящія вещества, содержащіяся въ сиропѣ, такъ и на извѣстъ, употребляемую въ дефекаціи. Возвратить углю его свойства, значитъ выдѣлить изъ него поглощенные имъ красящія вещества и извѣстъ. Если истощенный уголь, для удаленія поглощенныхъ имъ органическихъ веществъ, подвергать жару, то онъ, обугливаясь, оставляютъ въ порахъ костяного угля мельчайшій угольный порошокъ, отчего скважины мало по малу засоряются и дѣлаются недоступными для

самаго сиропа, и, слѣдовательно, уголь не можетъ уже оказывать полнаго дѣйствія.

Употребительный нынѣ способъ оживленія костяного угля состоить въ слѣдующемъ: уголь, послѣ выщелачиванія изъ него сахара, подвергаютъ гніеню, промываютъ затѣмъ водою чистою или смѣшанною съ соляной кислотой, наконецъ высушиваютъ и прокаливаютъ. Еслибы уголь, прежде выщелачиванія водою, прямо подвергать гніению, то выгода состоялабы въ томъ, что органическія вещества, разрушаясь въ скважинахъ угля, образовали бы газы, которые, выдѣляясь изъ угла, оставили бы скважины его менѣе засоренными; но зато гніеніе сопряжено съ неудобствомъ, состоящимъ въ томъ, что образующійся при этомъ углекислый газъ соединяется съ поглощенною углемъ известью и образуетъ въ скважинахъ угля мѣль, который выдѣлять очень трудно. Въ самомъ дѣлѣ, хотя, при броженіи оставшагося въ угляхъ сахара, и образуется уксусная кислота, и для промывки ихъ употребляется соляная кислота, но эти кислоты все-таки не могутъ растворить мѣла, находящагося въ скважинахъ, потомучто онъ вытѣсняется изъ скважинъ углекислотою, отдѣляющеюся отъ извести, при начальномъ прикосновеніи кислоты къ мѣлу, т. е. дѣйствіе ихъ имѣеть мѣсто только на одной поверхности угольныхъ крупинокъ. Поэтому лучше, прежде гніенія, настаивать уголь въ подкисленной водѣ, а потомъ уже подвергать гніенію и прокаливать.

Обратимся теперь къ изложенію упомянутыхъ способовъ оживленія угля и къ описанію употребляемыхъ при этомъ механизмовъ и печей.

Обыкновенно, работа начинается промываніемъ; нѣкоторые только заводчики, за недостаткомъ воды, оживляютъ уголь безъ предварительного промыванія. Заводчики, не исполняющіе промывки, употребляютъ при оживленіи угля качающуюся сковороду, наполненную углемъ и кипяткомъ; сковороду, по прошествіи нѣкотораго времени, наклоняютъ, выпоражниваютъ и снова наполняютъ ее новымъ количествомъ угля. Тѣже, которые употребляютъ холодную воду, имѣютъ для промывки угля чанъ, на дно котораго насыпаютъ слой угля, вы-

сотою отъ 7 до 10 дюймовъ; на высотѣ же около 20 дюймовъ отъ дна находится выпускное отверстіе, и въ чанъ безпрестанно течетъ вода. Жидкость въ это время перемѣшиваются вѣсломъ, и окончаніе операциіи узнается по тому, когда вода перестанетъ при этомъ пѣниться; тогда уголь вынимается и высушивается или въ теплой комнатѣ, или, какъ дѣлаютъ многіе заводчики, располагается тонкимъ слоемъ на паровыхъ котлахъ. Другіе промываютъ костяной уголь въ бочкахъ, снабженныхъ желѣзною осью, вращающеюся въ подшипникахъ и приводимою въ движеніе работникомъ, посредствомъ рукоятки. На половинѣ длины бочки находится съ боку отверстіе въ $1\frac{1}{2}$ фута длины и 1 футъ ширины, снаженное крышкою. Если эта бочка должна быть вращаема однимъ работникомъ, то размѣры должны быть такие, чтобы она могла вмѣщать не болѣе, какъ ведеръ 16; на нѣкоторыхъ заводахъ есть промывальные машины, вращаемыя двумя работниками.

Одну треть такой бочки наполняютъ назначеннымъ на промываніе костянымъ углемъ и прибавляютъ столько воды, чтобы наполнить ее до $\frac{2}{3}$; закрываютъ отверстіе крышкою и бочку вращаютъ впродолженіе 5 или 6 минутъ, послѣ чего спускается вода и замыняется свѣжею. Такимъ образомъ, промываютъ 5 или 6 разъ и, вообще, до тѣхъ поръ, пока вытекающая вода будетъ совершенно чистою. Извѣстно, что, при постоянномъ и медленномъ вращеніи, уголь промывается очень скоро.

Для собиранія воды выпускаемой изъ бочки, Ларгъ употреблялъ резервуаръ, выложенный внутри кирпичемъ; уголь, увлекаемый водою, выливающеюся изъ бочки, осаждается на дно резервуара, и когда его накопится достаточное количество, тогда его оттуда вынимаютъ: говорятъ, что такимъ образомъ теряется угла 6-ю или 7-ю процентами менѣе. Впрочемъ, какъ бы ни было, тщательно промываніе, нельзя избѣжать потери 10 или 15 процентовъ при каждой операциіи; это происходитъ, вѣроятно, оттого, что тренiemъ часть угла измельчается въ самый мелкій порошокъ, который уносится сливающейся водою.

Какъ употребляемый для процѣживанія костяной уголь всегда содержитъ извѣстъ и нѣкоторое количество углекислой извѣсти (мѣла), то извлечь ихъ изъ угля промываніемъ водою весьма трудно. Эта цѣль легко достигается прибавленіемъ къ водѣ, служащей для промывки, небольшаго количества соляной кислоты, которая, какъ извѣстно, образуетъ съ извѣстью легко растворимую въ водѣ соль. Кислоты употребляютъ для этого, обыкновенно, около полуфунта на 10 пудовъ костяного угля; если же замѣчаютъ, что послѣдній все еще содержитъ извѣстъ, то количество кислоты увеличиваютъ.

Промываніемъ нельзѧ выдѣлить изъ угля всѣ поглощенные имъ растительныя вещества, и въ такомъ состояніи уголь еще вовсе не годится для процѣживанія и обеззвѣчиванія, а потому за этою операциею слѣдуетъ прокаливаніе угля.

Прокаливаніе костяного угля производится различнымъ образомъ. Нѣкоторые наполняютъ имъ тѣ же сосуды, которые служатъ для обугливанія костей, ставятъ ихъ въ печь и нагрѣваютъ до краснаго каленія. Но уже давно замѣчено, что въ такомъ случаѣ уголь, находящійся въ срединѣ сосуда, не прокаливается надлежащимъ образомъ, между тѣмъ, какъ находящійся на бокахъ пережигается и дѣлается совершенно бѣлымъ. Это неудобство, болѣею частию, устраняется тѣмъ, что въ средину сосуда кладутъ костяной уголь, примѣшивая нѣсколько свѣжей кости; въ слѣдствіе чего, жаръ равномѣрно проникаетъ всю массу, и уголь, находящійся въ срединѣ, пережигается точно такъ же, какъ и по бокамъ. Этотъ способъ называется *оживленіемъ въ тигляхъ*. Кроме того есть еще другой способъ оживленія, именно — въ цилиндрахъ. Употребленный уголь накладывается въ чугунные цилиндры, сильно нагрѣваемые въ печи. Послѣ трехъ или четырехъ часового прокаливанія, они вынимаютъ и замѣ чаются новыми. При прокаливаніи, каждыя 20 или 25 минутъ цилиндры перевертываются, чтобы обугливаніе происходило во всѣхъ частяхъ равномѣрно. Главное неудобство этого способа со-

стоить въ томъ, что цилиндры, отъ перемѣнного дѣйствія на нихъ холода и жара, сухости и сырости, скоро лопаются.

По первому способу, берутъ свѣжія кости, очищаютъ, измельчаютъ ихъ, какъ въ приготовлениі свѣжаго костяного угля: кладутъ слой измельченыхъ костей на дно тиглей или желѣзныхъ горшковъ, на него кладутъ довольно толстый слой оживляемаго угля и на него накладываютъ, далѣе, поперемѣнно, костей и угля до тѣхъ поръ, пока тигли будутъ совершенно наполнены; послѣдній же слой долженъ всегда состоять изъ угля; наполненные такимъ образомъ тигли замазываются глиною и ставятся въ печь. Когда отдѣляющіеся газы перестанутъ горѣть, огонь останавливается, и лишь только температура печи достаточно понизится, тигли вынимаются, выпораживаются, при чеиъ отбираются кусочки костей и относятся на мельницу.

Если для прокаливанія употребляется печь, изображенная на фигурахъ 108, 109 и 110, то въ нее можно помѣшать 60 тиглей, той формы, какая изображена на чертежѣ. Эти тигли имѣютъ около 10 дюймовъ высоты, съ диаметромъ, на самыхъ широкихъ концахъ, въ 18 дюймовъ, и вмѣщаются отъ 48 до 54 фунтовъ угля.

Когда всѣ тигли наполнены, разставляютъ ихъ въ печи кругомъ стѣнъ, исключая той, которая находится противъ двери. На первый рядъ ставится второй, и замазываются глиною всѣ отверстія печи, которыя находятся въ тѣхъ мѣстахъ, где тигли прикасаются одинъ къ другому. Тигли верхняго ряда должны быть тщательно закрыты и замазаны глиною. По совершенномъ наполненіи печи, дверь ея закладывается, замазывается глиною, и тогда разводятъ огонь.

По прошествіи около 5 часовъ по разведеніи огня, дрова между тиглями начинаютъ горѣть, тигли накаляются докрасна, и изъ щелей ихъ иногда показывается пламя. Въ такомъ положеніи поддерживаютъ печь около пяти часовъ, послѣ чего, спустя 2 или 3 часа, прекращаютъ нагреваніе, а часовъ черезъ 13 отъ начала операциіи открываютъ двери печи, и ко-

гда температура достаточно понизится впродолжение 9 или 10 часовъ, вынимаютъ тигли и печь заряжаютъ новымъ количествомъ.

Чрезъ нѣсколько времени, когда тигли достаточно охладятся, содержащійся въ нихъ уголь высыпаются на желѣзное сито, отверстія котораго бывають въ 1 дюймъ шириною; костяной уголь при этомъ просеивается.

Что касается до устройства самой печи, то слѣдуетъ замѣтить, что верхняя часть ея должна состоять изъ плоскихъ желѣзныхъ полосъ, на которыхъ располагаются кирпичи. Эти перекладины должны быть непремѣнно поддерживаемы желѣзными полосами, опирающими ся на края печи.

Пламя, выходящее изъ печи, должно проходить не прямо, въ вертикальную дымовую трубу, а сначала боковымъ пламеннымъ ходомъ, паралельнымъ самой печи, ширина котораго равна ея ширинѣ. Этотъ пламенный ходъ, поддерживаемый желѣзными полосами, образуетъ, такимъ образомъ, плоскость, на которой можно высушивать промытыя кости. Такая сушильная плоскость будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ дальше отстоить труба отъ печи; если зольникъ находится въ землѣ, то упомянутая плоскость будетъ находиться на высотѣ очень удобной для перемѣшиванія расположеннаго на ней угля.

Дверь, чрезъ которую вставляются въ печь тигли или горшки, во время операциіи, какъ сказано выше, закладывается кирпичемъ и замазывается глиною; въ срединѣ этой закладки, которая возобновляется при каждой новой операциіи, слѣдуетъ оставлять отверстіе, обложенное толстымъ желѣзнымъ кольцомъ, имѣющимъ нѣсколько дюймовъ ширины, чтобы можно было видѣть внутренность печи. Иногда, для этого, даже вся дверь дѣлается желѣзною; но отъ того теряется много жара.

Чтобы печь, по окончаніи операциіи, скорѣе охладилась, дѣлаютъ иногда еще дверь въ той стѣнѣ, которая противоположна стѣнѣ съ дверью для нагрузки печи тиглями. При этомъ, когда обѣ двери отворены, токъ холоднаго воздуха способствуетъ скорѣйшему охла-

ждению печи. Горшки должны быть такъ высоки, чтобы можно было ставить ихъ 4 одинъ на другой. Фигуры 108, 109 и 110 представляютъ стоячую печь, на которой можно также сушить промытый костяной уголь, назначенный для оживленія. Фигура 108 изображаетъ продолговатый разрѣзъ печи, фигура 109—разрѣзъ по линіи АВ, фигуры 110; фигура 110—разрѣзъ по линіи CD фигуры 108. а—лѣстница, ведущая къ топкѣ; б—сводъ, на которомъ располагается подъ печи; с,с—отверстія для прохода пламени изъ очага въ самое пространство печи; д—выходъ; е—дверь топки; ф—очагъ; г—рѣшетка; х—золѣникъ; і—пространство предъ печью; к—дверь для постановки въ печь тиглей; л—пространство для сушки промытаго угля; м,м—небольшіе желобки, чрезъ которые выгребается высушенный уголь; н,н—желѣзныя перекладины, на которыхъ кладутся кирпичи, образующіе сушильную поверхность; о,о—перекладины, поддерживающія перекладины н,н; р,р—полосы поддерживающія перекладины о,о прикрѣпленныя къ крышкѣ болтами; ԛ—дверь для ускоренія охлажденія печи; ҝ—крышка, закрывающая отверстіе, находящееся на главной двери.

Пространство печи всегда бываетъ квадратное, а иногда и продолговатое.

Эти два самые употребительные способа, вѣсколько неудобны, потому что расходуютъ много горючаго материала, и орудія, при нихъ употребляемыя, скоро портятся отъ фосфорной кислоты, находящейся въ угль, которая, какъ известно, сильно дѣйствуетъ да же лѣзо, такъ, что на тигляхъ или цилиндрахъ, отъ дѣйствія ея, образуются дыры; также неудобно наблюдать за ходомъ операциіи, почему часть угля, отъ сильнаго жара, перегораетъ добѣла, и отъ того не можетъ идти въ употребленіе.

Г. Деронъ взялъ привилегію на способъ болѣе дешевый, какъ въ отношеніи сосудовъ, такъ и горючаго материала и работы. Онъ употребляетъ для просаливанія угля чугунную плиту, дливою 10 квадратныхъ футовъ, толщиною въ $1\frac{1}{2}$, дюйма, съ вертикальными

закраинами со всѣхъ сторонъ, высотою отъ 6 до 7 дюйм.; толщина закрайнъ нѣсколько меныше толщины плиты. Эта плита находится въ печи дюймовъ на двадцать надъ очагомъ.

На одной сторонѣ печи, прямо надъ плитою, находится отверстіе для выхода дыма; послѣдній проходитъ чрезъ горизонтальный каналъ одинаковой ширины съ печью, а длиною въ 16 фут. Онъ имѣеть отъ 8 до 9 дюймовъ вышины и по всей длинѣ покрытъ толстымъ желѣзнымъ листомъ, который лежитъ на за- ~~краинѣ~~ плиты и снабженъ также закраинами съ обѣихъ сторонъ, въ 5 или 6 дюймовъ высоты; конецъ этого канала соединяется съ дымовою трубою. На каналѣ, покрытомъ желѣзомъ, разсыпается промытый костяной уголь, назначенный для оживленія. Когда огонь разведенъ подъ плитою, тогда пламя и дымъ, проходящіе подъ нею, сильно ее нагрѣваютъ; расположенный на ней уголь перемѣшиваются и высушивается очень быстро. Во время переворачиванія угля, его подвигаютъ къ плитѣ все ближе и ближе, и когда послѣдняя достигнетъ вишневокрасного каленія, то сваливается на нее заразъ фунтовъ 10 или 12 высушенаго угля, переворачиваютъ его хорошенько кочергою, и, когда онъ перестанетъ дымиться, его выгребаютъ, ибо тогда уже онъ достаточно прокаленъ. Для принятія угля находится передъ печью, углубленный въ землю и обложеній кирпичемъ, резервуаръ, въ который прямо падаетъ прокаленный уголь. По сгребаніи съ плиты прокаленного угля, сваливается на нее точно такоеже количество новаго, высушенаго, угля, и продолжаютъ это до тѣхъ поръ, пока все количество его, находящееся на желѣзной плоскости, будетъ прокалено. Между тѣмъ, каналъ опять наполняется сырымъ промытымъ углемъ, такъ, что оживленіе идетъ непрерывно день и ночь, и никакой потери горючаго матеріала, чрезъ охлажденіе печи не происходитъ.

Этотъ способъ, во всѣхъ отношеніяхъ, проще предыдущихъ и удобнѣе тѣмъ, что можно хорошо слѣдить за ходомъ операций; при надлежащемъ наблюденіи,

уголь нельзя держать, а всегда можно подогнать и про-
каленный до надлежащей степени.

Г. Фань-Гетемъ изобрѣлъ для оживленія угля, сна-
рядъ, состоящій изъ 10 чугунныхъ вертикальныхъ
трубокъ, имѣющихъ въ диаметрѣ 3 дюйм. и 10 — 17
футовъ высоты, расположенныхъ симетрически въ квад-
ратной печи. Трубки внизу снабжаются задвижками,
которые отнимаются при выниманіи изъ нихъ угля;
послѣ чего сверху трубы закладывается новое коли-
чество, такъ, что снарядъ дѣйствуетъ непрерывно. Въ
такомъ снарядѣ, который стоитъ не болѣе 750 рублей;
въ 12 часовъ оживляется 300 пудовъ костяного угля;
снаряды же, въ которыхъ оживляется до 600 пудовъ,
обходятся обыкновенно около 1250 рублей.

Въ 1837 г. былъ предложенъ особый способъ для
оживленія костяного угля въ безпрерывнодѣйствующихъ,
такъ называемыхъ, цилидрахъ Пейрона. Способъ этотъ
имѣеть то преимущество предъ другими, что цилиндры
заряжаются только одинъ разъ въ годъ, т. е. уголь
остается въ нихъ цѣлый годъ и въ извѣстное время
возстановляется. Оживленіе по этому способу состоитъ
въ совокупномъ дѣйствіи броженія и пара высокаго дав-
ленія, впускаемаго въ цилиндры. Угли подвергаются
этой операциіи послѣ того, какъ въ нихъ окончится
броженіе и по промывкѣ ихъ кипяткомъ. Способъ
Пейрона оказался весьма удовлетворительнымъ при ра-
финировкѣ тростниковаго песку, но непримѣнимъ къ
свекловичному соку и сырцу, по причинѣ содержанія
въ нихъ извести. При Пейроновомъ способѣ потребно
заразъ гораздо больше костяного угля и обезцвѣчиваніе
идетъ медленнѣе. Несмотря на это, Пейроновы ци-
линдры дѣйствуютъ на нѣкоторыхъ заводахъ во Фран-
ціи, Англіи, Пруссіи и съ 1845 г. въ Россіи, на
екатерингофскомъ заводѣ барона Штиглица, когда на
нихъ рафинируется преимущественно тростниковый пе-
сокъ.

Об испытывании качества костяного угля.

Способъ, нынѣ употребляемый на сахароварныхъ заводахъ при опѣнкѣ достоинствъ костяного угля, основанъ на свойствѣ этого матеріала — обезцвѣчивать сирены и растворы, болѣе или менѣе окрашенные, и со-стоитъ въ сравненіи этой способности испытуемаго угля съ углемъ, извѣстнымъ уже своими качествами. Корен-виндеръ предлагаетъ для той же цѣли другую методу, которая не затруднительнѣе пробы, обыкновенно упо-требляемой для опредѣленія качествъ поташа, соды и т. п. Метода Коренвиндера основана на способности костяного угля поглощать нѣкоторыя вещества въ большемъ или менѣшемъ количествѣ. При настоящемъ состояніи свекло-сахарного производства, послѣднее свойство костяного угля, безъ сомнѣнія, становится важнѣе первого, по-тому что, съ помощью центробѣжныхъ аппаратовъ, теп-перь все болѣе и болѣе распространяющихся, удается довольно совершенно отѣлить окрашенную шатоку отъ кристаллическаго сахара.

Качества костяного угля, по методу Коренвиндера, могутъ быть определены количествомъ извести, погло-щаемой извѣстнымъ по всему количествомъ костяного угля. Извь многочисленныхъ опытовъ, Коренвиндеръ прежде всего убѣдился, что свѣжий костяной уголь, дѣй-ствительно, гораздо болѣе поглощаетъ извести, чѣмъ окисленный, т. е. бывшій уже въ дѣлѣ и потомъ под-вергавшійся извѣстнымъ операциямъ для возстановленія свойствъ, которыхъ утрачены имъ вслѣдствіе болѣе или менѣе долговременнаго употребленія.

Предположимъ, что сахарная извѣсть, т. е. соединеніе сахара съ извѣстью, готова и что опытомъ найдено уже сколько объемовъ сѣрной кислоты, подготовленной какъ-бы для пробы щелочей, нужно для насыщенія извѣст-наго объема (напримѣръ, 50 куб. центиметровъ) сахар-ной извести. Измельчивъ затѣмъ различные сорты ис-пытуемаго костяного угля и просевъ ихъ сквозь одно и тоже рѣшето, чтобы иметь различные пробы съ одинаковыми физическими свойствами, берутъ изъ каж-

даго сорта определенное количество (50 граммовъ) на пробу. Каждую пробу помѣщаютъ въ особый стаканъ, прибавляютъ во всякий сосудъ по равному объему (1 дециметръ) сахарной извести и смѣсь оставляютъ на часть въ покоя.

По прошествіи этого срока, каждую пробу процѣживаютъ, отъ каждой отмѣриваются по 50 куб. центиметровъ и замѣчаются объемы сѣрной кислоты, израсходованные для ихъ насыщенія. Израсходованыя при этомъ количества сѣрной кислоты вычитаются изъ количества тогоже вещества, употребленного для насыщенія сахарной извести, не подвергшейся дѣйствію костяного угла: разность, очевидно, покажетъ количество извести, поглощенной каждымъ сортомъ испытуемаго костяного угла. Костяной уголь, поглотившій больше извести, само собою разумѣется, будетъ для сахаровара наивыгоднѣйшимъ.

Для приготовленія сахарной извести и пробной сѣрной кислоты, Коренвиндеръ поступаетъ слѣдующимъ образомъ:

Береть 20 граммовъ самой крѣпкой сѣрной кислоты и разводить такимъ количествомъ воды, чтобы объемъ получаемой смѣси равнялся 1 литру (*); потомъ растворить кристаллический сахаръ въ 125 граммахъ воды и къ полученному сиропу прибавлять отъ 15 до 20 граммовъ обожженной извести: вскипятить и процѣливъ жидкость, разводить ее водою на столько, чтобы получился одинъ литръ жидкости; отмѣриваетъ затѣмъ 50 куб. центиметровъ этого раствора сахарной извести и опредѣляетъ, сколько дѣленій пробной сѣрной кислоты нужно для насыщенія означенного, по объему, количества сахарной извести. Положимъ, что издержано 125 и составимъ пропорцію $125 : 100 = 100 : x = 80$. Такимъ образомъ, взявъ 80 центиметровъ приготовленной извести и разбавивъ водою, чтобы составилось 100 центиметровъ, получимъ литръ раствора сахарной извести, для насыщенія котораго нуженъ будетъ одинъ же литръ пробной сѣрной кислоты, о крѣпости которой упомянуто

(*) Такой крѣпости кислоту будемъ называть *пробной*.

выше; равнымъ образомъ 50 кубическихъ центиметровъ означенной сахарной извести потребуютъ для насыщенія 50 же кубич. центиметровъ пробной сѣрной кислоты.

Если для насыщенія 50 куб. центиметровъ жидкости, получаемой по совершенніи дѣйствія костяного угля на сахарную извѣсті, потребовалось, напримѣръ, 35 куб. центиметровъ пробной сѣрной кислоты, то 100—35 или 65 представляютъ пропорцію извести, поглощенной пробуемымъ костянымъ углемъ, или, другими словами, это есть условная цифра, выражающая степень достоинства испытуемаго матеріала.

Примѣненіе торфяного угля къ освѣтленію сахарныхъ сироповъ.

При изслѣдованіи продуктовъ обугливанія торфа, замѣчено сходство торфяного угля съ костянымъ и, вообще, животнымъ углемъ. Опыты съ торфянымъ углемъ, предпринятые въ примѣненіи его къ освѣтленію сахарныхъ сироповъ, привели къ слѣдующимъ результатамъ:

Пять частей торфяного угля оказываютъ такоеже дѣйствіе на сахарный сиропъ, какое производятъ четыре части костяного угля. Этотъ выводъ, если онъ справедливъ, весьма важенъ для практики, потому что торфяной уголь остался бы непримѣнимымъ къ сахарному и патоковарному производствамъ, хотя стоять вчетверо дешевле костяного угля, еслибы опытъ показалъ, что первого нужно въ два или въ три раза больше, чѣмъ послѣдняго, чтобы произвести одинаковое съ нимъ дѣйствіе. Дѣйствительно, тогда нужно бы льбы увеличить цѣдильные снаряды, и, при большой массѣ обезцвѣчивающаго вещества, терялось бы болѣе сахара.

Изъ предыдущаго результата видно, что торфяного угля требуется только 25 процентами больше, чѣмъ костяного; а потому чѣсколько большая потеря сахара, при употреблении первого, нежели при обезцвѣчиваніи послѣднімъ, будетъ вознаграждаться гораздо мѣньшою цѣнностію торфяного угля въ сравненіи съ костянымъ.

При употреблении торфяного угля, какъ обезцвѣчивающаго вещества, не должно забывать, что торфъ содержитъ желѣзо и гипсъ. Поэтому, торфяной уголь, предъ употреблениемъ его въ дѣло, долженъ быть непремѣнно промытъ соляною кислотой, чтобы извлечь изъ массы угля желѣзо, щелочныя земли и т. п.; въ противномъ случаѣ, первое будетъ сообщать сахарному сиропу красноватый цвѣтъ, а послѣднія — желтоватый.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

Стран.
1—XIII.

ГЛАВА I.

О ДОВЫВАНИИ СОКА ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ РАСТИРАНИЕМЪ И ВЫЖИМКОЮ.

Предварительные замѣчанія о ходѣ работъ вообще. 1.
Порядокъ работъ.

1. Промывка свекловицы	—
2. Растираніе свекловицы	4.
3. Выжиманіе сока	9.

ГЛАВА II.

О ДОВЫВАНИИ СОКА ИЗЪ СВЕКЛОВИЦЫ ВЫМОЧКОЮ.

Предварительные замѣчанія	21.
Вымочка холодною водою	25.
Вымочка горячую водою	31.
Вымочка горячую и холодною водою.	38.
Извлеченіе сока изъ сушеної свекловицы	42.

ГЛАВА III.

О ДОВЫВАНИИ САХАРА СЫРЦА ИЗЪ СВЕКЛОВИЧНОГО СОКА.

Предварительные замѣчанія	46.
1. Освѣтленіе сока (дефекація)	56.
Новѣйшіе проекты освѣтленія сахара.	71.

Стран.

2. Первое процѣживаніе сока черезъ костяной уголь	75.
3. Выпариваніе или сгущеніе сока	78.
4. Второе процѣживаніе сока.	90.
5. Увариваніе сиропа	95.
<i>Описание различныхъ аппаратовъ, употребляемыхъ для сгущенія сока</i>	105.
А. Приборы для сгущенія сока на открытомъ воздухѣ	—
Б. Приборы для сгущенія сока въ безвоздушномъ пространствѣ.	108.
Таблица, показывающая точку кипѣнія сиропа при различныхъ высотахъ барометра.	112.
6. Разливаніе сиропа въ формы.	121.
7. Очищеніе и пробѣлка сахара.	127.
8. Выниманіе изъ формъ и высушиваніе сахара.	137.
<i>Общиі замѣчанія объ операцияхъ добыванія сахара сырца</i>	139.

ГЛАВА IV.

ОБЪ ОБРАБОТКЪ ПАТОКИ И БАСТРА, ПОЛУЧАЕМЫХЪ ПРИ ДОБЫВАНИИ СЫРЦА, И О РАБОТАХЪ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ ДѢЙСТВОВАВШИХЪ СНАРЯДОВЪ.

<i>Собирание патоки.</i>	141.
1. Разливаніе первой патоки въ кристаллизовальники	—
2. Выпусканіе второй патоки изъ кристаллизовальниковъ.	—
3. Обработка второй патоки	142.
4. Полученіе послѣдней или настоящей патоки.	—
<i>Переработка бастра на лумпъ</i>	143.
<i>О побочныхъ работахъ при добываніи свекловичного сахара прессами и парами.</i>	
1. Мытье прессовыхъ мѣшковъ, прессовъ и т. п. известковымъ молокомъ.	144.
2. Промывка цѣдилокъ и заряженіе ихъ костянымъ углемъ	—
3. Очищеніе формъ и кристаллизовальниковъ	145.
<i>Замѣчанія о работахъ при добываніи сырца и обработкѣ патоки, бастра и лумпа.</i>	145.

III

ГЛАВА V.

О расположении свеклосахарныхъ заводовъ, о заводскихъ принадлежностяхъ, ихъ размѣщении и о проектированіи заводовъ.

<i>О расположениі свеклосахарныхъ заводовъ</i>	146.
<i>Принадлежности, необходимыя для завода, обрабатывающаго ежедневно 100 берковцевъ свекловицы</i>	153.
<i>Распределеніе паровою свеклосахарного завода на мастерскія и постановка въ нихъ машинъ и снарядовъ</i>	156.
<i>О числѣ рабочихъ на прусскомъ паровомъ заводѣ, обрабатывающемъ 100 берк. въ сутки</i>	163.
<i>О числѣ рабочихъ на паровомъ русскомъ заводѣ, обрабатывающемъ въ сутки 400 берк. свекловицы</i>	164.
<i>О выходѣ сахара</i>	165.
<i>Свѣдѣнія о расходѣ топлива и другихъ издержкахъ</i>	166.
<i>Смѣта завода, обрабатывающаго въ сутки около 200 берковцевъ свекловицы (помощью прессовъ)</i>	169.
<i>Проектъ на устройство небольшаго свеклосахарного завода, обрабатывающаго свекловицу вымочкою по способу Давыдова</i>	170.

ГЛАВА VI.

<i>Обзоръ различныхъ предложеній относительно добыванія сахара сырца</i>	172.
<i>Объясненіе снаряда, служащаго для обработки сока по способу Руссо</i>	193.

ГЛАВА VII.

О РАФИНИРОВАНІИ САХАРА СЫРЦА.

<i>Предварительныя замѣчанія</i>	197.
1. Паровая рафинировка сахарнаго сырца	200.
2. Освѣтленіе	201.
3. Первое процѣживаніе	204.
4. Второе процѣживаніе	206.
5. Увариваніе сиропа	207.
6. Прохладженіе сиропа и кристаллизованіе въ холодильникахъ	208.
7. Разливка въ формы	209.
8. Стеканіе чатоки	211.
9. Пробѣлка сахарныхъ головъ	213.
10. Высушиваніе сахарныхъ головъ	219.
11. Завертываніе сахарныхъ головъ въ бумагу	221.

ГЛАВА VIII.

**Объ обработкѣ побочнѣхъ продуктovъ рафинирова-
ния сырца, объ очищениіи снарядовъ и принадлежно-
стяхъ рафинаднаго завода.**

Стран.

Обработка побочныхъ продуктовъ рафинированія сырца.

1. Вываривание сахара изъ сырцовыхъ ящиковъ парами	222.
2. Вываривание сахара изъ грязи и пѣны, собираемой при освѣтлении сырцового раствора	223.
4. Освѣтление и уваривание сахариныхъ жидкостей, негодныхъ на рафинадъ	—
4. Процѣживаніе нечистой патоки (смѣси патоки и угля)	224.
5. Обработка зеленыхъ сироповъ, полученныхъ при пробѣлкѣ	—

Побочные работы при рафинированіи сырца.

1. Очищеніе цѣлильныхъ ящиковъ и заряженіе ихъ свѣжимъ углемъ	225.
2. Подготовленіе сахарныхъ формъ и полотна.	—
3. Подготовленіе глины на пробѣлку	226.

**О принадлежностяхъ рафинаднаго завода и ихъ раз-
мѣщеніи**

ГЛАВА IX.

О приготовленіи и оживленіи костяного угля.

Предварительная замѣчанія	228.
Приготовленіе костяного угля	229.
1. Вываривание костей	230.
2. Собирание жира и высушивание варенныхъ костей	231.
3. Нагрузка печи подготовленными на обжигъ костями	—
4. Разгрузка печи	—
5. Сортировка обугленныхъ костей	232.
6. Измельченіе и просеяніе обожженныхъ костей	—

О печахъ для обжиганія костей

Оживленіе костяного угля

Объ испытываніи качествъ костяного угля

Примѣненіе торфяного угля къ освѣтленію сахарныхъ сироповъ

248.