E62 198.1

A. A. Ендэ У

En


Tapa

тарное хозяйство

ВАОТОЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯГАРНЫХ РАБОТНИКОВ

Замеченные опечатии к справочнику Fиде "Тара и тарное хозяйство"

Стр.	Строка	Строка Напечатано	
	,	<u> </u>	1
24	Таблица, 1 столб. пижн строка	125	2 5
24	9 сто бец 3 строка сверху	0,43	0.863
31	24 "	80	480 u.m
3 8	12 " сииз у (налкладынается Давки	надкалы ается Гл. вки
104	14 , ,,	400 ĸm	200 / 0





СНАБТЕХИЗДАТ москва – ленинград

OT ABTOPA

На XVII съезде ВКП(б) великий рулевой Страны советов и любимый вождь мирового пролетариата т. Сталин со всей остротой подчеркнул две коренные задачи— задачу товарооборота и задачу транспорта.

Немаловажную роль в разрешении обеих поставленных т. Сталиным задач играет тара, являющаяся важнейшим фактором в борьбе за качество продуктов, особенно пищевой промышленности. Во многих отраслях промышленности, в частности в рыбной, до последнего времени плохое качество бочковой тары является причиной снижения качества, а часто и порчи рыбных товаров.

Плохое качество тары во многих случаях является причиной порчи грузов в пути и порождает хищение продуктов на транспорте.

Неорганизованность заготовок тары, неправильная работа по многократному ее использованию и нерациональное географическое размещение тарных предприятий излишне загромождают транспорт встречными перевозками больших партий порожней тары и тароматериалов.

В большинстве случаев плохое качество тары и нерациональные перевозки таковой являются следствием малоопытности работников, работающих по заготовке тары и тароматериалов.

Настоящий труд, являющийся обобщенным, результатом опыта в тарной работе за последние четыре года, имеет целью предостеречь рядовых тарных работников от невольных ошибок в их работе по снабжению промышленности тарой.

В предлагаемом справочнике начинающий тарный работник найдет практические указания, как ему наиболее рационально построить свою работу.

Не имея возможности подробно останавливаться на отдельных темах, в конце каждого раздела дается перечень литературы, могущей служить пособием при углубленной проработке вопроса.

ВВЕДЕНИЕ

В элементарных учебниках арифметики под словом тара понимается разница между весом товара в упакованном виде (брутго) и чистым весом товара (нетто) — без какой-либо упаковки. Аналогичное объяснение термина "тары" мы можем найти в международном коммерческом праве.

Так, если взять например ящик яблок, то в данном случае под словом тара понимается вес ящика и упаковочных материалов стружки, идущей на прокладку, и бумаги, в которую яблоки за-

вернуты.

Несколько другое понятие о таре дает нам устав железных дорог. Здесь под словом тара подразумевается вес пустого железнодорожного вагона, который определяется при выпуске вагона и пишется на брусе такового. Скажем, при определении железнодорожниками тары груженого яблоками вагона совершенно в расчет не принимается вес ящиков, стружки и бумаги, а в железнодорожных документах фиксируется в графе "тара" — вес вагона, обозначенный на брусе.

В обоих вышеприведенных случаях под словом тара в разных вариантах понимается разница в весе. Наряду с понятием о разнице в весе под словом тара понимается изделие, предназначенное для

вмещения в него товара.

В предлагаемой книге в дальнейшем изложении под словом тара подразумевается род промышленного изделия, предназначенного для вмещения в него товара при хранении и перемещении такового.

Основное назначение тары:

1) создать удобство обращения при перемещении товара;

 предохранить товар от порчи механической и физико-технологической;

3) гарантировать от потерь при транспортировании;

4) предотвратить возможность хищения;

5) служить для оформления товара.

В зависимости от назначения тары таковую можно подразделить

на два класса: внутреннюю и внешнюю.

Внутренней называется тара, которая идет на упаковку малых количесть товара (преимущественно жидкой и полужидкой консистенции или сыпучих) и для перевозок и хранения в массовом количестве требует помещения в другую, больших форматов тару. К внутренней таре относятся бутылки, флаконы, коробки и т. п., которые отпускаются индивидуальному потребителю вместе с товаром.

Внешней называется вся остальная тара, обслуживающая товарооборот при хранении и транспортировании товара. Внешняя тара по своей природе является многооборотной и при минимальном

даже внимании в ней может совершить не один оборот.

Во многих случаях использование держанной тары крайне выгодно, так как, во-первых, сохраняются дефицитные материалы и, во-вторых, благодаря иммунитету, приобретенному при первом наполнении, понижаются размеры так называемой естественной убыли продукта при хранении и перевозках. Например новая центнеровая бочка, изготовленная из мяских пород древесины, впитывает в себя при первом наполнении около килограмма растительного масла, между тем как при всех остальных наполнениях не впитывается почти ничего. В основном расходы народного хозяйства на тару относятся за счет внешней тары. Качество продуктов во многих случаях зависит не только от качества внутренней тары, но также и от качества внешней тары (рис. 1).



Рис. 1. Мыло, полученное в Сухумском порту из Эриванского мыловаренного комбината в совершенно негодной таре.

По способности сохранения тарой как внутренней, так и внешней ее первоначальной формы в порожнем и наполненном виде и в зависимости от сопротивляемости при влиянии внешних факторов тара делится на три рода: жесткую, мягкую и полужесткую.

Жесткая тара имеет одинаковую наружную и внутреннюю форму в порожнем и наполненном состоянии, может сопротивляться значительной сумме механических внешних и внутренних воздействий, как например: ударам, толчкам и давлению, которые получаются преимущественно при перемещениях. В порожнем состоянии жесткая тара малотранспортабельна.

К этому роду тары относятся: все тесовые и фанерные ящики,

бочки, барабаны, баллоны, бутылки и т. п.

Мягная тара не способна сохранять постоянную форму и меняет таковую в зависимости от наполнения и внешних воздействий на таковую. В порожнем состоянии мягкая тара весьма транспортабельна.

К этому роду тары относятся: все мешки, кули мочальные, рогожи, бумажные пакеты и т. п.

Полужестная тара представляет собою промежуточный род тары между жесткой и мягкой, имея конструкцию достаточно устойчивую для поддержания своей формы в порожнем виде (наподобие жесткой тары), но малоспособную сопротивляться механическим воздействиям (наподобие мягкой тары). Некоторые виды этого рода в порожнем состоянии способны менять внешнюю форму, как например изделия гофрированного картона.

К этому роду тары относятся: все плетеные изделия из лозы, драни и шпона, а также изделия из обыкновенного и гофрирован-

ного картона.

Основным моментом, определяющим принадлежность к тому или другому роду, является материал, идущий на изготовление тары. В зависимости от материала также предопределяется конструкция тары.

Исходя из вышесказанного, мы считаем наиболее правильным устанавливать классификацию тары в зависимости от материала.

из которого тара изготовляется.

Основными материалами, идущими на изготовление тары, являются: лен, пенька, джут-текстильная группа; древесина во всех видах, бумага, стекло и металл.

Ниже остановимся подробно на асортименте тары, изготовляемой из каждого вида сырья.

ГЛАВА

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТАРЫ И ИХ ПРОИЗВОДСТВО TEKCTMOLHAS TAPA

Основным сырьем для выработки текстильной тары и вспомога-

тельных материалов являются: лен, пенька, джут и кенаф.

Иногда на выработку тары идет также хлопок. Выработка основной массы текстильной тары производится на фабриках государственной промышленности. Крайне незначительное количество тканей для тары вырабатывается кустарями.

Главнейшим видом текстильной тары является мешок. В зависимости от требований, предъявляемых к мешкам отдельными потре-

бителями, качество и формат таковых видоизменяются.
В производстве советских текстильных фабрик мы имеем следующие основные виды мешков:

	•	Сорт	Внутренние (в	е размеры см.)	Вес 1 000 шт
·			Ширина	Длина	
Льняные провнантские . Льняные соляные		4 6 8 10 Z 1 Z 3 M ¹) 725 725 725 725 1 H внутр. рынка экспортные рубашки — — —	62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 53 5,5 44,5 71 73,5 76 72,5 71 73,5 76 72,5 71 73,5 61 64,5 64,5	106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 101,5 104 106,5 139 106,5 112 86,5 96,5 101,5 101,5 101,5 101,5	458,65 425,90 479,5 393 409,3 500 471 491 90 112 207 491 524 592 840 525 850 688 852 549 557 410 408 332 777 890

¹⁾ Вырабатывается с цветной полоской.

	Сорт	Внутренни (в		Вес 1 000 шт. (в кг)
·		Ширвна	Длина	(B M)
Джутовые фруктовые	P C F	52 35,5 56 72,5 102 58,5 46,5	89 53,3 81.3 105,5 226 84 80	330 164 49.15 819 1 850 525 551

Новые мешки должны отвечать следующим условиям:

Льняные мешки

1. Мешки должны быть выработаны из доброкачественного ма-

териала, прочные и сухие, с влажностью не выше 12^{0} ₀.

2. Мешки, изготовленные из пряжи "по утку" сухого или мокрого прядения, должны иметь вес согласно выше приведенной таблице при основе из пряжи мокрого прядения № 10, 12, 14, 16.

3. Число нитей в одном линейном дюйме (38,1 мм) должно быть:

RLL	основы			не	менее		витей	для	утка	№	4	не менее	16 H	нитей
	27	No	12		22	18	79 -		19	Ne	ø	-	18	· #
	22	Νė	14		**	18	77		37	Νė	- 8	79	20	19
	27	1/1/7	16		*	18	79		27	№	1 0		22	,,

4. Размеры мешка по внутренней площади в готовом виде согласно вышеприведенной таблице, с отступлением не более 2,2 см, но с тем, чтобы площадь провиантского мешка была не менее 6 639,4 см². Обмеряется мешок в вывороченном виде без натяжения ткани между линиями прострочки (шва).

5. Ткань — плотного переплетения.

6. Шов должен быть двойной, машинный, двухниточный, не цепной и содержать не менее 6 стежков на протяжении 4,44 см. Нитка, служащая для сшивания мешков, должна быть суровая, крученая, по прочности не ниже льняной нитки № 24 тройника. Край мешка должен быть загнут в рубец и прострочен, если нет кромки.

7. Мешок должен быть из полного отреза. Сшитых из двух цельных отрезов допускается не более 1,5°/0 сдаваемых мешков,

причем эти мешки сдаются отдельно от основной партии.

8. Бракованными считаются мешки, оступающие от вышеизложенных кондиций. Бракованные мешки покупатель может совершенно не принимать или же принимать по особому соглашению.

Браком считаются: 1) по размеру — отступление от норм, изложенных в п. 4; 2) по техническим порокам — наличие в мешочной ткани: Дыр, прорезей, затыков или жвак; 3) по весу — уклонение от указанного в таблице веса более чем на 3° в отдельных мешках. Отклонение веса партий не допускается; 4) по плотности — никаких отступлений в сторону ее снижения не допускается; 5) по пошивке: а) слабость шва, происходящая от нарушения п. 6; б) неровность или неаккуратность шва, выражающаяся в нарушении параллельности строчки нівов и незахвата ниткой краев спиваемой ткани.

Джутовые мешки

Для джутовых мешков установлены следующие основные кондиции:

1. Джутовые изделия, выпускаемые на рынок, вырабатываются из чистого джута, не гнилого и не прелого, без запаха гари

и плесени.

В качестве примеси к джуту допускается как для уточной, так и для основной пряжи— кенаф в любом проценте. Для уточной пряжи в качестве примеси к джуту и кенафу допускается применение прядомых непосредственно используемых отходов (веревка джутовая и кенафная, служащая при обвязке кип, и обрывки лент с карданных и ленточных машин в размере до $9^0/_0$ и кроме того для пряжи 2,84 и ниже отходы и угары в любом проценте.

2. Некондиционными считаются такие джуговые изделия, которые сработаны с нарущением в чем бы то ни было технических условий, и имеют в ткани следующие пороки: дыры, прорези или ткацкие пороки: недосеки, близны, нарушающие целость ткани и образующие видимую редину, через которую может просыпаться

продукт.

3. Прием джутовых изделий и их испытание на кондиционность

производятся на основании следующих правил:

а) для испытания отбираются из целых кип образцы в количестве не более $0.5^0/_0$ каждого отдельного сорта, но не менее 50 шт. мешков или не менее 2 и не более 10 кусков тканей;

б) испытание отобранных образцов производится на соответствие их по выработке техническим расчетам и на отсутствие в них

пороков.

Испытание производится наружным осмотром и такими способами и приемами, которые установили бы неопровержимость фактов.

Обязательной проверке подлежат: 1) размеры тканей и штучного

товара, 2) вес, 3) плотность тканей и наличие в них пороков.

По желанию покупателя испытание на крепость тканей, шва и пошивочной нитки может производиться на машине Шоппера в условиях лабораторного испытания, а также и опытным путем посредством четырехкратного сбрасывания скантаренного мешка с продуктами с плеча рабочего.

Прием покупателем сдаваемых партий джутовых изделий определяется результатами испытания отобранных пробных образцов.

Если среднеарифметические результаты испытаний дают некондиционных образцов не более 30,0, вся партия принимается как кондиционная.

Вследствие отсутствия стандартов (ОСТ), вышеприведенные кондиции мешков и тканей являются типовыми, а способы ис-

пытаний-примерными.

В хоздоговорах, заключаемых на поставку текстильных тарных изделий, обязательно следует точно оговорить кондиции каждой партии тары и методы испытания качества таковых при приемкесдаче.

Упаковочные ткани

Упаковочные ткани так же, как и мешки, в зависимости от сырья, из которого они вырабатываются, бывают льняные и джутовые. Льняной промыпленнностью вырабатывается упаковочная ткань шириной 106,5 см. Пряжа для основы идет № 10 и для утка № 6 Плотность ткани на 76,2 мм, по основе 32,25 и по утку—51 нитка. Кроме этой специальной ткани льняная промышленность отпускает покупателям все номера тканей, установленные для выработки мешков. Ткань, идущая на выработку мешков, несколько шире упаковочной ткани—109 см.

Джутовая упаковочная ткань должна удовлетворять следую-

щим техническим расчетам:

Наименова- ние холста	Пирина в см. с кромками	ес 10) и пр пажкости 14% (кг)	Номера жи по лийско числе осно-	му ис-	Плотн на 76,2 по ос- нове	млн. м 	Минимальная крепос ски ткали в 50×20° на манине Шоппер 15-20° и влажност по основе	ви при испытанни в при температуре)
28/40	71,0	23,00	5	4,8	32 32 32 32 32 32	36	56	59
36/43	91,5	24,75	5	4,8		24	50	40
47/50	106,5	28,79	5	4,8		24	50	40
42/60	106,5	34,54	5	4,8		36	56	59
56/80	142,0	46,07	5	4,8		36	56	59

После снятия со станка ткани подвергаются двусторонней стрижке-чистке от костры и каландрованию. Ткани должны иметь две кромки.

Упаковочные ткани как льняные, так и джутовые должны отвечать всем основным кондициям, установленным для соответствующих мешков в отношении качества тканей.

Вспомогательные материалы

Швагат. Шпагат не является видом тары, но служит объзательным вспомогательным материалом при пользовании текстильной тарой. Шпагат обыкновенный (ОСТ 1669) изготовляется из пеньки или из пеньки с примесью льна путем скручивания двух ниток пряжи и употребляется для вязки, упаковки и сшивки. Шпагат различается по номерам. Номер выражает среднее количество гектометров шпагата в 1 кг. веса при нормальной влажности. Нормальной влажностью считается влажность шпагата, выдержанного не менее 24 час. при влажности воздуха 60—70° и температуре 16—20°Ц.

Нормальные технические условия шпагата по ОСТ следующие:

NN marata		Средний вер СО м шпатата при нормальной влажности (в г)	Допускае- мые откло- нения в весе (в 0,0)	лие шпагата	Неравномер- ность по разры- вному усилию не более (в ⁰ / ₀)
1,3 4 6 8 11	± 10 ± 7 ± 7 ± 7 ± 5 ± 5	770 335 250 163 125 90 4	土 107777755555555555555555555555555555555	50,0 42,0 32,0 21,0 16,0 11,5 8,5	15 12 12 12 12 12 12

Шпагат должен быть равномерной толшины, полирован и в нем не должно быть отстающих волокон и заметных промежутков между скрученными нитками.

No. 1	1, 3 1 1 3, 4,		, 6 и 8	№ 11	й 1 5	Допускаемые отклонения в весе этдельных мотков
мотки	клубки	мотки	ктубки	мотки	клубки	и клубков (в ⁰ / ₀)
2 00 0 1 000	2 000 1 000	2 000 1 0, 0	2 000 1 000	2 600 1 000	2 000	±2 ±2
500	5 0	500 —	5 00 —	500 250	500 250	±3 ±4
_	_	_	_		125 50	± 6 ± 8

Для определения влажности шпагата отобранные образцы взвешиваются и затем выдерживаются не менее 24 час. при влажности 60—70% и температуре 16—20° Ц, после чего взвешивают вновь каждый образец с точностью до 5 г. Разность между весами выражают в процентах. Для определения номера шпагата отматывают 50 м от 10 образцов, выдержанных при указанных выше условиях, взвешивают одновременно все образцы с точностью до 5 г. и определяют средний вес 100 м шпагата. Путем перечисления определяют номер шпагата как среднее количество гектометров в 1 кг. веса.

Испытание на сопротивление разрывному усилию производится

на специальном приборе-шоппере.

Отбойна (ОСТ 1706). Отбойка, как и шпагат, не является тарой и только употребляется для вязки, сшивки и плетения. Отбойкой называется лощеная нитка, выработанная из нескольких нитей обыкновенного шпагата путем скручивания их обратной круткой. Отбойка различается по номерам, причем номер выражается дробью, числитель которой указывает число скрученных ниток шпагата, а знаменатель — номер шпагата.

Основные технические условия отбойки следующие:

.№ отбойки	Средний вес 100 м отбойки при нормальной влажности (в кг)	Допускаемые отклонения в весе (в ⁰ / ₀)	Среднее разрыв- ное усилие одной нитки не менее (в кг)	Неравномерных по разрывному усилию не более (в ⁰ /0)
4/N2 3/N2 4 N3 3/N3 3/N6 3/N6 3/N8 3/N11 3/N15	2,20 1,65 1,47 1,10 0,83 0,55 0,41 0,30 0,22	サーファック ファック ファック ファック ファック ファック ファック ファック	220,0 165,0 147,0 110,0 83,0 55,0 41,0 30,0 22,0	12- 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Все остальные условия аналогичны со инпагатом.

ЛИТЕРАТУРА

Филатов, Справочник по мягкой таре. Госгоргиздат. Финатов, Тара в хлебообороте. Снабкоопгиз.

Грубэ, Берегите мещок. Снабтехиздат.

Файвишевский, Что должен знать потребитель мешков. Снабкоопгиз.

ДРЕВЕСНАЯ ТАРА

Дерево

Основная масса тары обращающейся в нашей стране, изготовляется из древесины. При этом из древесины изготовляются все роды тары: жесткая, полужесткая и мягкая. В свою очередь на изготовление тары употребляются все породы и виды древесины, как в сырье, так и в обработанном виде. Равным образом на изготовление тары употребляется превесина всех возрастов.

Чтобы в дальнейшем изложении не повторяться, вкратце остановимся на физических и технологических свойствах основных древесных пород применительно к требованиям, предъявляемым

при изготовлении тары.

Содержание в дереве влаги весьма значительно колеблется в зависимости от породы, возраста, времени рубки и условий хранения. Молодое дерево содержит больше влаги, чем старое, так же срубленное во время сокодвижения (весной) больше, чем срубленное зимой. По опытам Шиблера ель, срубленная в конце января, содержит 52,7% воды, а срубленная в конце апреля—61,0% с

в среднем	свежесрубленное	дерево содержит (в	'(₀).
Ива		Ольха	41,6
Береза	30,8	Осина	43,7
	34,7		45,2
	37,1		
	39.7		
Бук красныі	n 39,7	Тополь серебряный	50,6

Пролежав год на открытом воздухе, древесина теряет от 20 до $25^{\circ}/_{0}$ своего веса, все же при этой сушке минимально в дереве остается $15-16^{\circ}/_{0}$ воды. Только самые тонкие доски удается высушить до $10^{\circ}/_{0}$ содержания влаги. Исследования Медисоновской лаборатории в США показывают, что влажность древесины стоит в прямой зависимости от влажности и температуры окружающего воздуха (рис. 2).




Рис. 2. Схемы связи между влажностью воздуха и древесины.

Сухость древесины при содержании 10—15°/₄ вдаги является достаточной для изготовления тары всех видов

Удельный относительный вес древесины. Вес древесины зависит, главным образом, от плотности строения древесины, от количества со-

держания воды, а также от условий роста дерева и возраста его.

Средний относительный вес древесины наиболее употребитель-

ных пород показан в следующей таблице:

Порода	Щo Я	Інки	ПоП	Песоцк	Вес одного кубо- метра (в кг)			
_	но-сухой воздуш-	абсолют- но сухой	све- жей	воздущ- но сухой	cyxon	све- жей	сухой полу-	
Дуб	0,75	0,70	0,98	0,85	0,68	983	850	694
Бук Opex	0, 74 0,67	0,70 0,63	0,98 0,91	0,77 0,75	$\begin{bmatrix} 0.74 \\ 0.70 \end{bmatrix}$	97 7 92 8	769 752	740 700
Лиственница	0,55 (0.61	0,56 0,57	0,81	0,57	0,52	810	572	521
Береза	10,73 0,53	0,68	0,92 0,91	0,71	0,61	920 928	711 613	625
Сосна	(0.58	0,49 —	, ,	0,60	(0 , 55		_	549
Липа	0,55 0,62	0,54 0,59	0,77	0,58	0,47	769	578	468
Осина	0,46	0,43	0,77	0,36	0,43	769 850	581	428
Тополь	0,44 0,41	0,41 0,3 9	0,85 0,87	0,55 0,55	0,48 0,47	968	549 549	480 648

Э. Заксенберг для определения веса 1 м² стенки ящика различной толщины составил следующую таблицу в (кг):

Т	олщ				ĸ		- 1									
Logoll		(0 1	- L	_	***	4	6	8	9	10	12	1 5	18	20	24	30
								Д	рев	еси	на вс	здуп	пой	сушк	и	
Ель Сосна Бук Липа	•	:	:			1,88 2,10 2,95 1,80	4,45	4,25 5,90	4,75	7,40	5,60 6,35 8,90 5,40	7,02 7,90 11,10 6,75	8,45 9,50 13 ,25 8 ,10	9,40 10,50 14,80 9,00	11,25 12,70 17,80 10,80	14,00 15,80 22,23 13,50
						, I I		C	веж	еср	убле	нная	древ	есина	a.	
Ель Сосна Бук Липа		:			•	2.92 2,92 3,90 2,88		7,80	6,56 8,80	7,30 7,30 9,80 8,20	8,75 8,75 11,80 8,62	10,96 10,96 14,62 10,80	13,10 13,10 17,60 12,96	14,60 14,60 19,60 14,40	17,50 17,50 23,50 17,30	21,90 21,90 29,40 21,60

Усушна древесины. При высыхании древесины происходит не только уменьшение ее веса, но и сокращение размеров и общего объема. Определение усушки древесины в длину производится измерением длины в свежесрубленном виде и после высыхания.

Усыхание на поперечном разрезе определяется измерением начер-

ченных на торце отрубка линий по радиусу и хорде.

Усыхание древесины тем более сильное, чем плотнее она и чем больше содержит воды. Меньше всего древесина усыхает по длине (направлению волокон), сильно усыхает по направлению сердцевинных лучей (по радиусу) и больше всего по направлению годичных слоев (по тангенсу).

По отдельным породам усыхание колеблется от 0.01 до $1.5^{\circ}/_{\circ}$ по направлению длины волокон, от 0.3 до $7.3^{\circ}/_{\circ}$ по радиусу и от

0.8 до $11.8^{\circ}/_{\circ}$ по тангенсу.

В частности для отдельных пород имеем следующие цифры усыхания (в $^{0}/_{o}$):

	По Нердлин	геру П	ю Песоцко	му
II орода 		тан- ноу волокон	по ради- усу	по тан- генсу
Береза Дуб	4,50 6 3,08 5	,50 0,50 ,52 0,03	3,05 2,65	3,10 4,13
Ель	2,25 4	,15 0, 30 0, 01	3,18 2,49	4,15 2,87
Лиственница Липа Бук	5,73 7	,06 — ,17 0,10 ,36 0,20	4,73 5,25	7,17 7,03
Пихта	2,01 5	,32 ,78 0,09	-	2, 62 * 4,33
Осина	_j .	0,06	2,08 3.97	4,33

Усыхание древесины сопровождается вредными явлениями — растрескиванием и короблением — вследствие неравномерного усыхания. Например окоренное дерево усыхает снаружи сильнее, чем внутри,







Рис. 3. Расгрескивание древесины при просушке.

и по тангенсу сильнее, чем по радиусу, вследствие этого наружные слои бревна сокращаются и, встречая противодействие со стороны внутренних, лопаются по линии серцевинных лучей, давая трещины,

причем трещины с поверхности шире, чем внутри бревна. У неокоренных бревен (бревна с неснятой корой) трещин бывает меньше и они сужены у коры. Брусья в общем дают меньше трещин, чем бревна, а доски меньше, чем брусья. При этом чем тоньше доски, тем меньше они дают трещин (рис. 3).

Различные породы древесины дают трещины не в одинаковой стецени: твердые породы трескаются сийьнее мягких. Весьма редкие породы древесины, как вяз и др., почти вовсе не дают трещин.



Рис. 4. Коробление древесины при усупие.

Сопутствует усыхание древесины коробление, т. е. изгибание наиболее усыхающих частей древесины (рис. 4).

Если сырое бревно распилить на доски, то при высыхании они коробятся, так как верхняя сторона усыхает сильнее, чем внутренняя, и края досок загибаются кверху. Условия влажности, в которых находится употребленная в дело доска, также вызывают коробление, если они неодинаковы для разных частей доски: например сырая доска ящика, нагреваемая с одной стороны нечкой, покоробится.

Особенно сильно рвет и коробит древесину солнце и ветер.

Растрескивания и коробления можно избежать при создании условий одновременной постепенной и равномерной сушки всей

массы древесины.

Разбухание древесины. Высутенное дерево, положенное в воду, впитывает влагу в себя и разбухает до первоначальных своих размеров по объему и по весу. Древесина, достигнув своих размеров свежесрубленного дерева, далее не разбухает, но продолжает впитывать в себя влагу и увеличивается в весе.

Набухание идет по тем же направлениям, по которым она усыхала и в той же пропорции. По опытам Вейсбаха древесина при набухании увеличивается в объеме от 4 до 11,8% и по весу — от

63 до $163^{\circ}/_{\circ}$.

Мягкие породы разбухают быстрее, чем твердые. При набухании плотность древесины уменьшается и ее крепость понижается до 50%.

Краность древесины определяется в зависимости от способности сопротивляться внешним механическим силам, действующим на древесину, в частности: сжатию, растяжению, изгибанию, скалыванию (сдвигу) и кручению. Опыты Найдлингера дают следующие коэфициенты:

[1	(Сопротивл	ение на 1	GW 5 (B KL))	
Порода	112411 1000		сидании ubn nз-	при сжа-	при скру-	при ска-	
Сосна	0,551 0,420 0,757	1065 734 1311	973 683 1020	444 363 511	51,4 52,6 96,3	32,8 58,8 76,2	

В практических расчетах сопротивление обыкновенно принима-

ется в 0,1 часть полного сопротивления.

Древесина при действии на нее механической силы, прежде чем будет разрушена, перетерпевает промежуточные изменения (так называемую деформацию). Если сила, не превышающая предела, перестает действовать, то древесина принимает прежние размеры и форму. Способность древесины принимать начальные формы называется упругостью. Упругость древесины имеет свой предел, перейдя каковой, древесина не способна принять исходную форму. Предел упругости определяется величиной груза, при котором прекращается это свойство.

Теердость. Важным механическим свойством древесины является ея твердость, т. е. способность сопротивляться механическому проникновению в нее постороннего твердого тела. Твердость древесины неодинакова поперек и вдоль волокон, а также при разной ее влажности. По твердости древесные породы делятся на 5 классов: 1) очень мягкие — липа, тополь, ива, осина; 2) мягкие — пихта, ель, сосна, орешник, береза; 3) средне-твердые — черемуха, чинар; 4) твердые — сирень, кизиль; 5) очень твердые — дуб, бук. По мнению японского ученого Янки, твердость древесины является показателем

прочих механических свойств древесины.

Прочность древесины обусловливает долговечность службы дерева и является весьма важным условием для многих изделий. Прочностью древесины называется способность противостоять

влиянию естественных факторов, разрушающих ее свойства. В основном прочность древесины обусловливается: 1) природными свойствами древесной породы, 2) способом хранения древесины до употребления и 3) условиями, в которых древесина находится в применении.

Формы разрушения весьма различны, как различны естествен-

ные факторы, способствующие разрушению.

Можно принять, что более твердые породы прочнее мягких, хотя

это не всегда соответствует действительности.

Принимая прочность дуба за 100, Пфейль определил прочность других пород следующим порядком:

	Прочность дерева							
Порода	на чистом воздухе	в воде	в совершен но сухом ме- сте					
Дуб Старая сосна Сосна 0—100 лег Старая ель Бук Осича Вереза Липа Ива	100 83 60 75 50—60 50 40 30	100 100 80 50 50	100 90 60 75 75 95 38 60-70 60-70					

Как видно из этой таблицы, крепость дуба при всех условиях неизменна. Крепость хвойных пород находится в прямой зависимости от смолистости, при этом особенно прочными они оказываются в воде, где могут сохраняться несколько столетий.

Пороки доевесины делятся на два вида: 1) пороки здоровой

древесины и 2) пороки, сопровождающиеся болезнью ткани.

Пороки здоровой древесины— щели, трещины, морозобойны, ветренница (метик), отлупа, косослой, свилеватость, крень, серянка, роговой сук, синева, наплывы и червоточина. При изготовлении рядовой тары все выше перечисленные пороки могут быть в той или иной мере допускаемы.

Пороки, сопровождающиеся болезнью ткани, имеют общее название—гниль. В зависимости от места и степени повреждения пороки носят названия; ситовина, суковая гниль, ложная заболонь, сердцевинная гниль и табачный сук. Гниение дерева вызывается действием различных грибков. При изготовлении тары не допускается дерево с каким-либо из видов гнили (если таковая не являются крайне незначительной).

JUTEPATYPA

Песоцкий Н., Справочная книга по лесопромышленному делу. Изд. "Мысль". Песоцкий А., Сушка дерева в сушилках. Изд. КОИЗ. Я шнов, Технические свойства древесины. Изд. Белорусской гос. академии С.Х.

ЖЕСТКАЯ ДРЕВЕСНАЯ ТАРА

Из древесины изготовляется жесткая тара двух основных видов: ящики и бочки. В свою очередь деревянные ящики делятся на тесовые и фанерные. Как тесовые, так и фанерные ящики бывают сплошные

и решотчатые. В зависимости от сорта, качества и вида подлежащего затариванию товара, а равно условий его хранений и транспортирования, определяется вид и материал изготовляемого ящика. Ящики бывают чрезвычайно разнообразны по форме, конструкции и толщине материала, из которого изготовляются. Основным видом ящика является ящик, имеющий форму прямоугольной призмы. Ящик состоит из дна, крышки, боков и головок (см. рис. 17). Главное напряжение в ящиках приходится на обе торцовые стенки (головки). На втором месте по выдерживаемому напряжению стоит дно ящика. Крышка сильно страдает при распаковке ящика. В зависимости от такого соотношения напряжения даются ящику соответствующей крепости отдельные детали.

Ящини тесовые

Петали сплошного тесового ящика изготовляются из росок. Размеры деталей ящика, а равно досок, илущих на изготовление деталей, стоят в прямой зависимости от веса и рода пакуемой пролукмии. Чем легче пакуемый пролукт и ближе место назначение его. тем тоныме тес употребляется на ящики. Если почтовые посылочные ящики изготовляются из теса 4-10 мм, то на ящики, предназначенные для железнодорожных перевозок, дается тес 8-30 мм, а ящики, отправляющиеся на океанских пароходах, как правило, не делаются из теса тоныше 16 мм. Общесоюзным стандартом на пиленые лесоматериалы (ОСТ 93) толщина досок предусмотрена: 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 H 130 мм. Однако напа лесная промышленность во многих районах по своему оборудованию не может дать доски тоньше 16 или 19 мм. В основном на ищичное производство расходуется не рядовой стаждартный пиломатериал, получающийся на лесозаводах в порядке распиловки бревен на лесопильных рамах, а отходы основного лесопиления (абапол, торцы, дилены, рейки и т. п.). Последнее обстоятельство часто предопределяет откленение тарного теса от общесоюзного стандарта. Это обстоятельство также вынуждает устанавливать специальное оборудование на тарных предприятиях для обработки отходов.

Обработка предварительно рассортированных отходов произво-

дится на следующих тиновых станках:

1. Циркулярка (круглая пила) употребляется как для продоль-

ного, так и для поперечного распиливания отходов (рис. 5).

Циркулярный станок является простейцим видом оборудования тарного цеха; он состоит из деревянного или чугунного стола с прорезом для пины, вращьющейся на ваду, параллельно пиле расположена передвигающаяся направляющая линейка. Более совершенной конструкции циркулярные станки имеют подвижную каретку, двигающуюся вручную или автоматически.


2. Маятниковая нила, служит для поперечной распиловки и представляет собой свободно качающуюся прикрепленную к потолку или стене раму. Внизу-рамы находится круглая пила (рис. 6).

3. Ребровый станок с подающими вальцами служит для распиловки горбылей, торцов, дилен и т. п. на дощечки толщиной от 9 мм и выше (рис. 7).

4. Ресчный станок, имеющий до 14 круглых пил, служит для

выпиливания реек и планок.

5. Ленточная пила служит для выпиливания тонких дощечек от 3—8 мм тольциной. При этом потеря на распиле крайне незначительна вследствие тонкости самой пилы (рис. 8).



2. Причем в него может быть вставлено одновременно до



вание досок может быть произведено естественным искусственным способом. При естественной сушке приготовленный сырой пиломатериал должен быть сложен под навесом в правильные штабеля с продухами. То се быстрая сушка достигается при укладке треугольником (рис.

Искусственная сушка древесины осуществляется в специальных сушилках, где доски подвергаются непрерывному воздействию нагретого воздуха. Хотя устройство сушилок весьма дорогое, тем не менее всякое крупное тарное предприятие обязано иметь свою сушилку, что обеспечивает возможность выпуска доброкачественной тары при минимальных переходящих запасах тароматериалов.

Из сухого тарного теса производится заготовка деталей тесового ящика в строгом соответствии с техническими условиями, предъявляемыми к типу ящика. Заготовка большинства деталей происходит на наборном станке. Наборный станок имеет на своей площадке деления, показывающие расстояние от пилы до упорной линейки, но каковым устанавливается ширина прирезаемого щитка. Линейка передвигается автоматически поворотом маховичка. Дрирезаемый щит подается к пиле на подвижной площадке (рис. 10).

Щит может состоять из одной дощечки, а равно может составляться по ширене из двух или нескольких дошечек, каковые




Рис. 9. Порядок укладки теса для просушки.




Рис. 10. Наборно-прирезной станок.

суммой своих ширин должны дать общую требующуюся ширину пита. Более узкие дощечки значительно дешевле широких и поэтому мы весьма часто на практике встречаем ящики из составных щитов.

Во многих случаях в связи со специальными требованиями не допускается изготовлять щиты ящика (чаще головки) из двух или нескольких дощечек. В последнем случае практикуется сшивание или склеивание нескольких дощечек вместе. Часто сшивка или склеивание бывают настолько прочны, что разломать щит в месте скрепления труднее, чем в другом месте.

Склеивание досок производится или плотно прифугованных или чаще взакрой, причем в последнем случае по краям вырезаются

фальцы (рис. 11).

Сшивка щитов производится трояким способом:

1) соединением досок в шпунт простой или в шпунт "ласточкин хвост" (рис. 12). Для этой цели употребляются строгальные станки, а равно автоматические станки, которые не только вырезают шпунты и гребни, но и соединяют доски, выпуская готовый щит (рис. 13);

2) скреплением досок металлическими скрепками, так называе-

мыми дюбелями (рис. 14);

3) наколачиванием на щит проволочными гвоздями планок.

Для сколачивания ящичных дощечек в щиты употребляется специальный верстак. Верстак должен быть построен очень крепко, на прочных ножках и с толстым верхним щитом. Верхняя поверх-

ность верстака обивается железом толщиной в 4—5 мм. Крепко привинченная железная полоса шириной 5 см и толщиной 1 см служит упором ящичных щитов. Параллельно этой полосе приделы-



Рис. 11 Вырезанный фальц.

Рис. 12. Ппунтованные доски.

вается вторая такая же нередвижная полоса, которая передвигается и закрепляется в зависимости от размеров сколачиваемого щита. На одной из узких сторон верстака укрепляется еще одна такая же




Рис. 13. Отрогально шпунтовальный станок.

полоса, которая служит упором для торцов щита. На параллельных длинных полосах делаются отметки, которые служат для указания места приколачивания планок. При сколачивании щитов доски

укладываются на верстак в образуемую унорами форму, а затем к ним сверху прибиваются гвоздями поперечные планки, при этом концы гвоздей загибаются о железный лист верстака.

Производство ящинов. Производство ящиков в цехе должно быть организовано с четкой последовательностью технологических процессов: а) с тем, чтобы не было лишней и встречной внутрицеховой транспортировки, сильно удорожающей производство; б) чтобы передача материа-




Рис. 14. Дюбеля (металлические скрепки).

лов и полуфабрикатов от станка к станку производилась не переноской вручную, а по конвейеру, хотя бы самому простому (стол с роликами), и в) чтобы полностью использовались производственные отходы самого ящичного производства. Правидьная организация работы в цехе может быть достигнута только при одном основном условии— станки должны быть поставлены в цехе последовательно применительно к очередности произволящихся операций.

JI. Стерлин в своей книге "Изготовление деревянной ящичной тары" дает следующую схему последовательности производст-




Рис. 15. Схена производственных процессов в ящичном цеху.

венных процессов (рис. 15): 1 — заготовка дощечек, планок и реек из производственных отходов (абапол. реек, торцов и т. п.) основного лесопиления: 2-тор. повка по длинам производственных отходов разных размеров (как длинных, так и коротких); 3-высушивание материала и хранение его: 4 — обрезка кромок или фугование их: 5-строгание или пппунтование (если это требуется по техническим изготовияемого **УСЛОВИЯМ** ящиков): 6 — набор вида щитков по ширине на станке или подбор шпунтовых дошечек для нужной ширины щитка; 7 - торцовка готовых щитков или вторичная точная торцовка отлельных деталей; 8—croлачивание шитков гвоздями 8, — спивка дюбелями: 9-связывание скрепленных или разрозненных комплектов (комплектовка деталей); 10-сколачивание или ошивка ящиков из ранее заготовленных деталей ящика; 11 -- хранение готовых изделий или комплектов: 12--

погрузка на транспорт и отправка с фабрики готовых ящиков или комплектов.

Основная схема производственных процессов может видоизменяться в зависимости от мочности производственного предприятия и особенности каждой отдельной производственной единицы, а также сорта и вида сырья и изготовляемых ящиков.

Автору настоящей книги на заводе им. Халтурина (Ростов-на-Дону) пришлось видеть неправильно организованный производственный процесс, каковой обусловливался нерациональным расположением станков. Передача полуфабриката от станка к станку на этом заводе, как правило производится вручную рабочими (переноска на плече), причем весьма часто в встречном направлении. Такая организация передачи полуфабриката обусловливает потерю производительности отдельного станка на 30 — 40% (колостой ход).

Конструкции сплошных тесовых ящинов. Яппичная тара в зависимости от пакуемых в нее товаров, способов и расстояний транспортирования, качества и сорта материала, из которого изготовляется, бывает различной конструкции. Основными требованиями, которым должна отвечать конструкция ящика, являются: 1) достаточная прочность ящиков; 2) гарантия сохранности пакуемого товара; 3) простота изготовления:

бство обрашения. Прочность ящика обусловливается толшиной и шириной дощечек, прочностью древесины **ПОСТАТОЧНОСТЬЮ** скреплений. а также правильностью их расположения. Изменение толшики текика ещенем мерешор ин изменение прочности ящика, чем правильное или неправильное скрепление отпельных частей его.




Рис. 16. Ящик беспланочный.

По материалам Медисоновской лаборатории соотношение толщины стенок ящика и веса пакуемого товара примерно следующее:


	Толщина			Головки, сбитые на рамказ				
Вес товара (в кг)	и боков (в им)	Толщина головок (в мм)	Толщина планов (в мм)	Толщина головов (в мм)	Толщина пла- нов для рамок (в мм)			
До 20 " 35 " 45 " 90 " 120 " 200	7 8-9 10 13 16 22	16 16 16 16 22 22	16 16 16 19 22 – 25	8 ~ 9 10 13 16	16 19 19 25 15			

По способам скрепления мы имеем несколько основных типов ящиков. Наиболее простым типом является ящик, в котором доски сколочены друг с другом непосредственно (рис. 16). При сбивке такого ящика гвозди, скрепляющие доски боковых стегок, вколачиваются в торцы головок, которые благодаря этому теряют в прочности и сравнительно легко выдавливаются. В остальных типах ящиков стенки скрепляются в разных вариантах между собою посредством прибивания их гвоздями к планкам.

Ящики по количеству цианок и методу их расположения на стенках весьма разнообразны. На рис. 17 даны основные тицы ящиков с планками.

Отличным от всех вышеприведенных типов ящиков является ищик, соединение боковых и торновых стенок которого производится при помощи шипов (рис. 18). Ящики на шипах весьма креп² кие, но вместе с тем и очень дорогие, так как для изготовления таковых идет только вполне кондиционный тес, сам процесс изготовления значительно сложнее, чем изготовление ящиков на гвоздях.

Все вышеприведенные типы ящиков представляют собою типы глухих ящиков (закрытые со всех сторон). В нашем обиходе мы знаем несколько типов открытых ящиков, служащих преимущест-






Рис. 17. Основные тепы тесовых планочных ящиков.

венно для транспортирования бутылок (рис. 19 и 20). Ящики, служащие для перевозок хрупких товаров, внутри снабжаются полками, крестовинами или в них устраиваются соответствующие ячейки.

Забивна гвоздей. Весьма существенным фактором, обусловливающим прочность ящика, являются гвозди. Забивка гвоздей производится вручную и машинным способом. Второй способ забивки дает менее прочное соединение (гвозди вбиваются совершенно прямо), тем не менее механизация сколотки весьма выгодна, так как, облегчая труд, поднимает призводительность.

Как правило, тонкие гвозди держат лучше, чем толстые.

Гвозди, вбитые в сырое дерево, при его высыхании плохо в нем держатся. Не рекомендуется вбивать подряд (близко) несколько




Рис. 18. Ящик на шинах.





Рис. 19 и 20. Открытые ящим для бутылок: незкий и высокий.

гвоздей ввиду того, что это ослабляет силу сцепления волокон древесины. Совершенно нельзя вбирать гвозди в сучки или рядом с ними, так как сучки крошатся и гвозди не держатся. Круглые проволочные гвозди лучше, чем четырехгранные или кованые: последние при ваколачивании разрезают большое количество дре-



Рис. 21. Результат забивки толстых гвоздей.







Рис. 22. Забивка гвоздей (в двух первых случаях неправильна).

весных волокон. Ввиду гого, что скрепление головок с боками должно быть особенно крепким, часто для этого употребляются более длинные гвозди, чем для скрепления для и крышки с толовками. Чтобы гвозди лучие держались в древесине, их иногда замачивают до употребления в соленой воде, но это не рекомендуется, так как ящики, сколоченные засоленными гвоздями, не поддаются разборке.

Вколачивание более толстых гвоздей, чем того требует толщина дощечек, дает расшение дощечек, и ящик разваливается (рис. 21).

Весьма существенное значение имеет правильное размещение гвоздей. Как в случаях забивки гвоздей слишком близко к краям, так и забивка слишком к дентру вызывает ослабление ящика вследствие деформации дощечек (рис. 22).

Длина гвоздей часто определяется не только толщиной дощечек,

но и пород и древесины, из которой сделаны дощечки.

Среди наиболее употребительных для ящичной тары древесных пород мы имеем три группы по отношению к длинам гвоздей;

первая группа — сосна, ель, осина, липа, тополь; вторая — лиственница; третья — береза, бук.

Толщина	Диина гвоздей в им по группам							
стенок в мм	1-#	2-я	3-я					
25	80	70	55					
22	70	60 55	' 55					
19	60	(55	55					
16	60 55	} 50	35					
13	40	40	35					
10	35	35	30					

Проволочные гвозди. Ниже приводим таблицу проволочных гвоздей и их примерное количество в одном килограмме.

/	Arbeits (B ww)	Диаметр (в мм)	Приблиз. вес 1000 шт. (в кг)	Длина (в мм)	Днаметр (в мм)	Приблиз. вес :000 шт. (в кг)	Длина (в ми)	Диаметр (в мм)	Приблиз. вес 1000 шт. (в кг)	Длена (в им)	Дивметр (в мм)	Приблиз вес 000 шт. (в кг)	Длвна. (в кг)	Дяаметр (в кг)	Присляз. вес 1000 шт. (в кг)
	20 25 20 25 30 45 50 125	1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4	0,176 0,222 0,242 0,202 0,362 0,544 0,604 0,316	30 35 40 45 50 25 35	1,6 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8	0.710	40 35 40 45 50 60 45	1,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3	0,800 0,740 0,863 0,986 1,110 1,230 1,480 1,47	50 60 50 60 70 50 60 70	2,3 2,6 2,6 2,6 3,0 3,0	1,630 1,960 2,080 2,500 2,920 2,770 3,330 3,880	80 60 70 80 90 90 100 110	3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0	4,440 4,530 6,290 6, 04 6, 80 8,880 6,870 10,850

Штампованные гвозди. В случаях отсутствия фабричных проволочных гвоздей можно таковые заменять штампованными гвоздями, изготовляемыми кустариым способом из отходов листового желега. Для штампования гвоздей нужен очень простой конструкции пресс (можно ручной) и матрицы желаемой формы и размеров гвоздей. Значительных успехов в деле изготовления штампованных гвоздей достиг Одесский завод Главконсерва им. Калинина.

Винты (шурупы). Ящики особенно высокого качества (патронные, шрапнельные и т. п.) часто скрепляются вместо гвоздей шурупами. Чаще всего шурупы употребляются опинкованными, чтобы избежать ржавчины. Головки турупов должны быть потайными, не выдаваться над поверхностью доски, дабы не зацеплять при передвижении ящика и сохранить в целости головку винта, что является необходимым условием при извлечении винта отверткой.

• Обвазна. Для усиления скрепления ящиков применяется обвазка и наугольники. Наугольники изготовляются из железных полосок. Набиваются наугольники проволочными гвоздями или привинчиваются шурупами в местах соединения планок.

Обвязка производится по краям ящика в местах забивки гвоздей, иногда и посредине. В редких случаях обвязка применяется крест-на-крест (вдодь и поперек ящика). В качестве обвязочного материала употребляются: проволка, железные полосы — шинка (рис. 23) и деревянный обруч (рис. 24). Обвязка должна производиться обязательно втугую, в противном случае обвязка не достигает цели.

Опытами Медисоновской лаборатории (США) установлено, что при обвязке железными полосами прочность ящика увеличивается до 1,5 раза, что показывает следующая таблица:

	Толщина стенок с обвязкой (в мм.)						
Толщина стенок без обвязки (в мм)		при одной полосе	при двух и боле				
22 21 16 14 13 11	1	16 16 13 11 10 8 8	13 13 10 8 8 6 6				






Рис. 23. Обвязка ящика проволокой и шинкой.

Рис. 24. Обвязка ящика лозой (деревянным обручем).

проволока. Вес проволоки по отношению к диаметру и длине определяется следующей таблицей:

Диаметр прово- локи (в мм)	Вес 1000 пог. (в кг)	Диаметр прово- локи (в мм)	Вес 1000 пог. (в иг)
1,0 1,2 1,4 1,6	6,12 8,88 12,10 15,80	1,8 2,0 2,3 2,6 3	20,00 24,70 32,60 41,70 55,50

Ящики фанерные.

Для изготовления фанерных ящиков на тарный завод в качестве сырья поступает готовый товар — фанера. Фанера состоит из нескольких тонких слоев; древесины (ппона), полученных на специальных фущильных станках. Отдельные слои фанеры склеиваются друг с другом таким образом, чтобы волокна каждого слоя лежали крестна крест с волокнами соседних слоев.

В качестве склеивающего вещества употребляется альбумин, сырая кровь и реже казеин. Фанера изготовляется от трех слоев и выше.


На тару употребляется фанера (как правило) низших сортов в

три-четыре слоя.

По толщине фанера изготовляется от 3 мм и выше. Фанера при небольшой толщине и весьма легком весе представляет собой материал весьма эластичный и прочный, хорошо сопротивляется ударам и не колется. Фанера кроме того не пропускает пыль и атмосферную влагу. Все вышеперечисленные качества закрепили за фанерой

авторитет хорошего тарного материала, и применение ее в тарном деле приобретает все большее и больше распространение. Фанера может быть изготовлена из всех перод древесины, но чаще всего она изготовляется из березы, ольхи и осины. Наиболее высокого качества фанера получается из березы.

Фанерные ящики преимущественно употребляются для дорогих и хрупких товаров. Благодаря легкости из фанеры весьма часто из-за пефицитности картона изготовляется внутренняя тара. в особен-






Рис. 25. Спивные фанерные ящики.

ности для пищевых пролуктов (печение, конфеты, дрожжи и т. п.).

При изготовлении из фанеры ящиков раскраивается лист фанеры (ходовые размеры 210—150×120—100 см) на нужных размеров щиты с тем, чтобы возможно меньше оставалось отходов.

По раскроенному листу нужная партия ется на щиты. Щиты

фанерных листов на циркульной пиле разрезается на щиты. Щиты фанеры скрепляются-в ящики или непосредственно проволочными скрепками (спивные), или при помощи планок.




Рис. 26. Планочный фанерный ящик.




Рис. 27. Планочный фанерный ищик.

Сшивные фанерные ящики преимущественно изготовляются в качестве внутренней тары. При этом сшивка ящиков производится механическим способом на специальных спивных станках. Наряду с внутренней тарой сшивными изготовляются и весьма значительных размеров ящики, как например чайные на 86 кг чая мелкой расфасовки. В последнем случае спивка производится орнаментом (металлические угольники) или же кроме прошивки проволокой ящик скрепляется металлическими наугольниками (рис. 25). Чаеразвесочная фабрика Центросоюза ввела в оборот чайный ящик, спитый проволокой без металлических наугольников, но такого типа ящики рекомендовать нельзя, ибо они крайне слабы.

Основная масса фанерных ящиков изготовляется на планках. Планки в данном случае служат каркасом (рис. 26) и рассчитаны

они таним образом, чтобы могли выдерживать давление на ящик сверху. В планках для фанерных ящиков не допускаются никакие пороки древесины. Ходовыми для фанерных ящиков являются планки сечением: 16×30 ; 16×35 ; 19×35 ; 19×40 ; 19×45 и 22×54 мм.

Фанера вследствие ее тонкости к планкам прибивается толевыми гвоздями, имеющими крупные шляпки, препятствующие прорыву фанеры. Готовые щиты сколачиваются обыкновенными проволоч-




Рис. 27а. Типы планочных фанерных ящиков.

ными гвоздями соответствующих размеров. Как правило, фанерным ящикам дается обвязка проволокой. Основные конструкции сколоченных фанерных ящиков смотрите на рис. 27.

Ящини из драницы

В малолесных районах часто с целью экономии древесины вместо распиливания кряжей на пилах применяют способ раздирания их по слою на тонкие пластины. Для того чтобы получить драницу, берут прямослойный хвойный кряж, распаривают в теплой воде и

затем специальными ножами раздирают на пластины.

Тонкая драница 4,5,6 мм вдвое прочнее дощечек такой же толщины ввиду того, что продольные слои древесины не нарушены. Учитывая, что при распиловке кряжа на тонкие дощечки до 30% древесины уходит на опилки, а также то обстоятельство, что драница при одинаковых условиях может быть значительно тоньше дощечек, крымские фруктовщики на изготовление яблочных ящиков употребляют только драницу. Чтобы не прорывалась драница гвоздями, ящики из драницы должны быть обязательно обвязаны шинкой или же лещиной — деревянным обручем.

втнид еи инишЯ


Часто диктом называют многослойную фанеру. Нами же под словом дикт понимается однослойная пластина древесины, полученная путем раздирания кряжа на специальных ножевых установках.


Обыкновенно дикт изготовляется из бука, и в случае если ширина листа соответствует длине ящика, последний изготовляется из цельного листа со вставными тесовыми головками. Диктовые ящики чаще всего употребляются в качестве фруктовой тары.

Решотки (клетки)

Решотки представляют собой конструкцию ящика, где стенки сделаны не из сплошных тесовых или фанерных щитов, а собраны из отдельных планок с просветами, (причем размеры просветов

обусловливаются родом тарируемого товара. В решотки упаковываются громоздкие и тяжелые предметы, товары, малочувствительные к атмосферным влияниям, и продукты, нуждающиеся в доступе воздуха. Решотки изготовляются из планок всевозможных сечений. Джов Кили в своей книге советует брать при изготовлении ре-








Рис. 28. Способы сколотки стенок решоток.

шоток узние планки, но в большем количестве. Наибольшая жесткость в решотках достигается придачей наклонного положения планкам (рис. 28). Согласно опытам, проведенным Э. Заксембергом, для достаточной жесткости решоток надо иметь на каж-










Рис. 29. Типы рациональных скреплений углов.

дой стороне по одной наклонной (диагональной) планке. При этом необходимо следить за тем, чтобы наклонные планки двух противоположных стенок решотки были расположены не параллельно друг другу, а крест-на-крест.








Рис. 30. Основные типы решоток.

Самым уязвимым местом в решотках являются углы, поэтому правильному построению их нужно уделять сугубое внимание. Планки на углах следует располагать так, чтобы не меньше трех планок скреплялись взаимно гвоздями. Во избежание раскола планок забивку гвоздей рекомендуется производить в просверленные дырки. На рис. 29 даются наиболее рациональные виды крепления углов решоток. Основные виды решоток по методу сколотки стенок даются на рис. 30.

Для всех предметов, даже круглых и неправильной формы. решотки строятся большей частью четырехугольные, в последнем случае с внутренними распорками. Однако мы имеем на практике много случаев применения круглых решоток. На рис. 31 мы даем круглую решотку, сконструированную для унаковки сыра-тильзит.

Решотий из отходов, последнее время получили широкое распространение решотки из браков и отходов лесопиления. В данном случае идет речь о браках и отходах не утильных или, вернее. об отходах от отходов, не поддающихся обработке на станках тарного цеха а также не оправдывающих обработки (тонкий отлет. кильки и т. п.).



Рис. 31. Круглая рещотка.

Такие отходы нарезаются на циркулярке или маятниковой пиле по ллинам, и планки с обзелом разной толщины и разной ширины идут на сколотку решоток. Особенно широко такие решотки применяются в плодоовощной системе (рис. 32).

Наравне с отходами лесопиления на сколотку решоток исполь-

зуются также отходы фанеры.




Рис. 32. Капустная решотка из отходов весопиления.

Самые узкие полоски фанеры находят себе применение при сколотке плодоовощных решоток, особенно помидорных (рис. 33).

Особой конструкции решотки в больших количествах изоготовдяются для обрешотки стеклянных бутылей и жестяных бидонов.

Решотки всех конструкций весьма выгодно отличаются от сплошных ящиков своей безусловной дешевизной при достаточной прочности.

Применение сплощного ящика в тех случаях, где имеется воз-

можность пользовать решотки, — является бесхозяйственностью. Трехгранная решотка. В последнее время получила применение в консервной промышлености для унаковки консервов в жестяных банках особой конструкции разборная трехгранная решотка (рис. 34).

Для трехгранной решотки изготовляются самостоятельно три отдельных щита одинаковой длины и одинаковой ширины. При




Рис. 33. Решотки из откодов фанеры.




Рис. 34. Трехгранная решотка.

упаковке между щитами выкладывается призма из банок длиной по длине щитов, внутри планок—по высоте три блики на ребро равносторонним треугольником. Щиты скрепляются обвязкой проводокой тремя поясами На изготовление трехгранных решоток расходуется меньше древесины и гвоздей, чем на четырехугольные решотки, кроме того первые удобны для транспортирования как в порожнем состоянии, так и с товаром.

Расчет материалов на ящик

Для того чтобы рассчитать расход лесоматериалов, идущих на изготовление сплошного ящика, необходимо точно определить размеры ящика по длине, ширине и высоте, а также толщину материала, расходуемого на головки, бока, дно и крышку, если имеются планки, то их длину и сечение каждой отдельно.

Кубатура содержания древесины определяется отдельно для каждой детали. Сложением кубатур отдельных деталей мы получим в сумме общую кубатуру расхода лесоматериалов на данный ящик.

При определении кубатуры беспланочного сплошного ящика по внешнему обмеру длиной 1800 мм, шириной 1000 мм и высотой 500 мм при толщине деталей: головок — 20 мм, боков — 15 мм и дна и крышки 10 мм можно пользоваться следующей формулой: $A = 2 (970 \times 480 \times 20) + 2 (1800 \times 480 \times 15 + 2 (1800 \times 1000 \times 10)$.

В данном примере мы вперед определяем кубатуру головок, которые при общей ширине ящика 1000 мм и толщине боковых дощечек в 15 мм, имеют длину 970 мм (1000— 2×15), ширину — 80 мм (500— 2×19) и толщину—20 мм. Далее таким же порядком определяется отдельно кубатура боков и дна с крышкой.

Чтобы определить вес расходуелых на сколотку ящика гвоздей, следует подсчитать количество гвоздей отдельно по каждому номеру (длина и толщина) и затем, пользуясь таблицей размеров гвоз-

дей, определить их вес (см. стр. 24)

Так же по таблице определяется вес проволоки и шинки, идущей на обвязку. Для того чтобы определить по таблице вес проволоки, необходимо измерить общую длину расходуемой проволоки и диаметр ее.

Стружиа

В качестве упаковочного материала употребляется древесная стружка, изготовляется она из вполне здоровой еловой древесины на особых станках. Для упаковочных целей употребляются два вида стружки: яичная (ОСТ 525) и фруктовая. Яичная стружется длиной от 200 мм и более, шириной 7 мм и толщиной 0,19—0,23 мм. Влажность ее должна быть не менее 13 и не более 15%. Фруктовая стружется тоньше яичной и по ширине не свыше 2 мм. Транспортируется и хранится стружка спрессованной в тюки по 24,32 и 45 кг. Для упаковки пищевых продуктов идет стружка, только чистая, сухая и здоровая, не пораженная плесенью. Повторное использование бывшей в употреблении стружки для упаковки пищевых продуктов не допускается.

JUTEPATYPA

Палюк и Ендэ, Плодоовощная тара. Снабтехиздат. Розаков и Вольфейль, Производство ящиков в Америке. Севкрайиздат. Гессен, Рационализация конструкций ящиков и решоток. Гослестехиздат. Нестеров, Альбом ящичной тары. Снабтехизнат.

Его же, Производство разборной тары. Коиз.

Стерлин, Изготовление деревянной ящичной тары. Скабисоптиз.

Э. Заксенберг, Техника упаковки. Упз. Антонов, Ремонт деревянной тары. Коиз.

Цигельницкий, Производство тары из отходов лесопиления и деревообработки. Гослестехиздат.

Народоставский, Ящичная тара, Снабкоопгиз.

Виницкий, Рациональные упаковочные приспособления и пакинструментарий. Изд. "Техника управления".

Полторанкий, Ящичное произвоиство. Изд. Гослестехизнат.

🕽 Бочии деревянные

Вторым основным видом жесткой тары, изготовляемым из древесины, являются бочки. В основном бочки изготовляются для хранения жидких и полужидких продуктов, под каковые требуется особой плотности тара (заливные бочки). Часто бочки используются также для твердых и сыпучих товаров, как например сахар, яблоки,




Рис. 35. Разметка гнетника.

виноград, цемент, сухие краски, гайки и т. д. (сухотарные бочки). По способу изготовления мы имеем цва оснавных вида бочек:

а) сферическую—из гнутых клепчин с пуком и

б) цилиндрическую—из прямых клепчин или фанеры.

Всякая бочка состоит из трех основных частей:

1) клепок (лады, трости); 2) дощечек для днищ (донники);

3) обручей.

Материзы для изготовления бочек. Кленка. Оснавным видом тароматеризла, идущего на изготовление бочек, является кленка. Кленка по способу изготовления бывает трёх видов: 1) колотая—кустарная; 2) пиленая— цилиндрическая; 3) пиленая— прямая (рамная). Все виды кленки могут изготовляться из всех известных пород древесин. Требования к качеству древесин при изготовлении клепки зависят от условий, предъявляемых к бочке, для которой изготовляется кленка: для заливных бочек кленка должна быть из совершенно здоровой древесины (без пороков), в кленке для сухотарок допускаются все пороки кроме гнили.

Лучичи материалом для изготовления бочек является колотая клепка; идет таковая исключительно на изготовление высококачествечных бочек. Кустарная выработка колотой клепки является весьма трудоемким промыслом. Наряду с этим при выработке колотой клепки получается из древесины (сырья) довольно незначительный

выход полезной продукции (около 35-40%).

При выработке колотой клепки бревно распиливается, на чураки (тюльки) длиной изготовляемой клепки. Чураки раскалываются пополам. В зависимости от толщины выкалываемой клецки, а также диаметра чурака половина колется на две или на три части и дальше пополам (колка идет все время радиально). Для того чтобы получить наибольший выход клепки из чурака, необходимо заранее разметить таковой (торец) на клепчины и колку производить согласно разметке (рис. 35). При этом расколку чурака необходимо делать таким образом, чтобы сучки попадали между клепчин и тем самым выкалы-

вались вовсе. Выколотая клепка на месте расколки подвергается обтеске. Если необходимо получить клепку толщиной 25 мм, то для нее выкалывается плашка в 40 мм, и уже в порядке обтески получается колотая, обработанная вчерне клепка толщиной 28 мм— 8 мм остается на обделку. Наиболее ходовыми размерами клепки по толщине являются: 45, 25, 20, 10 мм.







Рис. 37. Пилинарическая клепка.

Колотая клепка (рис. 36) должна отвечать следующим техническим условиям:

- 1) должна быть одинаковой толщины и ширины по всей длине;
- 2) должна иметь все грани острые (прямоугольные) и чистые;
- 3) поверхность должна быть гладкой;
- 4) должен иметься напуск пр толщине на усушку (10%, толщины);
- 5) должны быть стесаны заболонь, и сердцевина.




Рис. 38. Круглая пила для поперечной распиловки бревен.

Вытесанная клепка укладывается в штабеля крест-накрест высотой не более 1 — 1,25 мм. Штабель накрывается тяжелыми плахами, дабы предотвратить коробление клепчин.

Рост выработки колотой клепки с каждым годом все больше

отстает от роста спроск на клепку.

До последнего времени колотой вырабатывается дубовая клепка

и частично осиновая.

С наждым годом растет механическая выработка пиленой прямой и цилиндрической клепки. При этом прямая (плоская) пиленая клепка заготовляется на лесопильных заводах из отходов. Цилиндрическая (выпуклая) клепка из отходов не изготовляется (рис. 37), она выпиливается на специальных станках. При выработке цилиндрической клепки полезный выход получается до 50—55% древесины.

При выработке пиленой цилиндрической клепки кряж (бревно) распиливается на чураки (тюльки, сутунки) нужной длины, соответственно длине клепок, с напуском для обработки. Распиловка на чураки производится на круглой пиле (рис. 38), реже—вручную.

Чураки распиливаются вдоль в зависимости от диаметра пополам или на несколько частей (рис. 39). При этом чураки до 20 см делятся пополам, до 30 см делятся на три части и до 40 см—на пять частей. Очень толстые чураки делятся на большее количество




Рис. 39. Схема профильной распиловки кряжей зависимости от толшины их.

частей. Деление чураков производится на круглой пиле (циркулярке, рис. 40).

Части чурака с циркулярки поступают на цилиндрическую пилу (рис. 41, 42). Диамето и длина цилиндра пилы должны соответст-




Рис. 40. Продожьная круглая пила.



Рис. 41. Цилиндрическая пила.

вовать требуемым диаметру и высоте бочки. На каждом цилиндре можно вырабатывать клепку только для определенного диаметра бочки. Выработанная цилиндрическая клепка так же, как и колотая, должна подвергаться сушке, раньше чем пойти на выработку бочки.




Рис. 42. Схема работы цилиндрической пилы.

Понник. Для изготовления доньев бочки идет клепка-донник. Донник бывает колотый и пиленый. Колотый донник изготовляется старным образом. имущественно в лесу у пня, так же как и колотая клепка, только значительно длиннее. Рекомендонник заготодуется ВЛЯТЬ длины, кратной

диаметру бочки. Пиленый донник заготовляется трояким способом:

1) распиловкой чураков на горизонтальной пиле;

2) распиловкой кряжей в обыкновенной лесопильной раме;


3) продольной распиловкой чураков на круглой пиле.


При распиловке на горизонтальной пиле постигается больший процент выхода материала из сырья, каковым могут служить короткие чурачки-отходы. Для просушки донник укладывается так же. как и клепка-боковник. Ни в коем случае не допускается к употреблению для изготовления бочек сырой донник, так как вследствие неравномерной усущки древесины по длине и ширине дно бочки, изготовленное из сырого донника, теряет при усушке свою форму и дает утечку содержимого через уторы (рис. 44).

Обручи. В бондарном производстве употребляются обручи же-

лезные и деревянные. Железные обручи прочнее, с ними легче работать изготовлении бочек, но зато они значительно пороже наших условиях (отпуска металпреимущественно на строительство) дефицитны.

возможности приме-





шепальный клин.

Рис. 44. Схема усушки дна бочки.

нения деревянных обручей безусловно должны применяться таковые. В крайнем случае допускается комбинация: по два железных обруча на бочку (уторные), а остальные — деревянные.

Деревянные обручи в настоящее время изготовляются исключительно из молодой древесины — деревцев в возрасте 5 — 7 лет. весьма редко 10 — 15 лет. Преимущественно обручи заготовляются из вязких древесных пород: черемухи, ивы, ореха, ели и реже из дуба, белого бука и ясеня.

Срубленное и очищенное от сучьев деревцо диаметром от 2 см и выше (иногда до 10 см) длиной от 1,5 до 7,5 м называется в бондарном производстве "рбручным колом".


В лесу произодится только заготовка обручного кола, а обруч-

ная дещина изготовляется на самом бондарном производстве.

В некоторых районах Союза наряду с заготовкой в лесу обручного кола ведется также выработка готовых обручей, носящих

название "обруч котелкой".

При расщеплении кола надвое комель такового надкладывается ножом или топором и руками раздирается вдоль сердцевины. Расколка кола на три и больше частей в зависимости от его диаметра (для выработки обручей) производится щепильным клином (рис. 43). Каждая отдельная обручная лешина выстругивается стругом таким образом, чтобы толщина лещины по всей длине была одинаковой. В лещине совершенно не допускаются задиры и ломкие сучки. Выстроганная лещина сгибается в кольца и в таком виде просущивается. На месте заготовки в лесу обручи хранятся под хворостом, дабы таковые чрезмерно не засохли. На бондарных предприятиях обручные колы, а также обруч котелкой для дальнейшей обработки размягчается в особых мочищах или парильнях, каковые сооружаются при всех бондарных предприятиях. Средняя продолжительность размачивания летом 2—2,6 суток, а зимой 4—6 суток. Изготовление самих обручей производится непосредственно в бондарной мастерской при сборке бочек, при этом лещины примеряются на самой собираемой бочке опоясыванием таковой лещиной в том месте, на которое должен быть надет обруч. Закрепляется обруч замком взахлест, т. е. один конец обруча заходит за другой



Рисе 45. Посадка деревянных обручей на бочку гиездами.

на 10—12 см и закрепляется встречными зарубками. Зарубки делаются наискось глубиной до половины ширины лещины по одной на каждом конце противоположной стороны. Концы лещины, высовывающиеся из-под обруча, срезаются вровень с краем обруча. Деревянные обручи насаживаются на бочку гнездами (по 3 или больше рядом) (рис. 45). По прочности три деревянных обруча соответствуют одному железному.

В последнее время с целью избежания массовой вырубки молодых деревнев проводятся опыты по выработке деревнных обручей из древесины взрослых деревьев. Наиболее вероятными к осуществлению являются опыты т. Тутубалина по выработке обручей из химически обработанной древесины.

Железные обручи на бондарное производство поступают ввиде железных полос прямоугольного сечения с острыми краями, толшиной не свыше 3.5 мм, смотанные в мотки.

Піврина и толщина железных обручей выбираются в зависимости от размеров и назначения бочки. Длина железного обруча, как и деревянного, определяется по окружности бочки. Скрепляются железные обручи заклепками и реже свариваются. Перед насадкой железные обручи расширяются с одного края на соответствующем станке или наковальне ударами молотка с внутренней стороны обруча по нижнему- ребру¹).

Для предохранения обручей от ржавчины они окращиваются

масляной краской.

Для определения расхода обручного железа на изготовление бочки можно пользоваться следующей таблицей:

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ОБРУЧНОГО ЖЕЛЕЗА (теоретический веспот. м в вг)

№ метрического калибра	Ne 35	№ 30	№ 25	№ 22	№ 19	№ 17	Ne 15	№ 13	№ 11	№ 9
Толщина (в мм) (в мм)	3,5	3,0	2,6	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9
. 16	0 330 0 440 0,550	0.377	0,236 0,314 0,393	0,207 0,276 0,345	0,179 0,239 0,298	0,160 0,214 0,267	0,141 0,188 0,236	0,123 0,163 0,204		0,113

Имеется также специальный станок для заготовки железных обручей, который автоматически расширяет одну сторону обруча.

№ метрического калибра	№ 35	№ 30	№ 25	№ 22	Ne. 19	№ 17	№ 15	№ 13	№ 11	№ 9
Пирина (в мм) (в мм)	3,5	3,0	2,6	2,2	1,9	1,7	1,5	1,3	1,1	0,9
22 23 30	0,604 0,687 0,821	0,518 0,589 0,707	0,432 0,491 0,589	0,330 0,432 0, 518			0,259 0,294 0,353	0,255	0,193 0,216 0, 2 59	[0, 177]
35 40 45	0,962 1,999 1,236	0,942 1,060	0,687 0,735 0,883	0,606 0,691 0,77 7	0,522 0,597 0,671	0,534 0,601	0,530	0,408 0,453	0,302 0,345 0,389	0 ,247 —
50 55 60	1,374 1,511 1,649	1,295 1,413	0,981 1,08) 1,178	0,854 0,950 1,033	0,823	0,734 0,831	0,583 0,648 0,707	0.561	0,432 0,475 0,518	<u> </u>
65 70 75	1,786 1,923 2,061	1,649 1,766	1,276 1,374 1,472	1,123 1,2 9 1,295	1,044 1,119	0,934 1,001	0,883	0,714	0,561 0,604 —	-
80 90 100	2,198 2,473 2,748	2,120	1,570 1,765 1,963	1,332 1,554 1,727	1,193 1,342 1,492	1.201	0,942 1,060 1,173	<u> </u>	<u> </u>	 -

Проволочные обручи применяются у нас крайне редко и исключительно для сухотарных бочек. На обоих концах проволоки, отступя некоторое расстояние, загибаются петли, вдеваются одна в другую и концы закручиваются назад и вокруг проволоки.

Заклепки. В зависимости от толщины обручного железа выбираются железные бондарные заклепки (плоские). Размеры заклепки определяются следующей таблицей в (мм).

Диаметр непосредственной за-		1.			,	•
клепки	2,6	3	3,5	4	5	6
Размеры головки $\left. \begin{array}{c} D \\ h \end{array} \right.$	$\frac{5.2}{1.2}$	$\frac{6}{1.4}$	7	8 1.8	10	12 2.4
Диаметр отверстия под закле-			-,-			-,-
пку	7	8	<u> </u>	10	11	6,5 12

Построение бочки нустарног. Построение бочки (сборка) производится кустарным способом и механическим—на заводах. При кустарной выработке бочки, таковая полностью вырабатывается одним высококвалифицированным бондарем, который не только собирает бочку, но и обрабатывает клепку для сборки. В качестве инструментов кустарь-бондарь употребляет: топор, лучковую пилу, молоток, тесло, струг, скоблевку, бурав, ладило, циркуль, чертилку и уторник (рис. 48). Кустарный бондарный промысел является весьма трудоемким.

Работа по пострознию кустарной бочки делится на щесть отдельных операций:

- 1) приготовление клепки для остова;
- 2) сборка остова бочки;3) обработка остова;
- 4) вырезание утора;
- 5) изготовление доньев;
- 6) вставка доньев.

Приготовление клепки для остовов. Обрабатываемую клепку сначала обрезают с обоих концов до требуемой длины:

обычно клепку берут на ¹/₆ длиннее, чем предполагается высота бочки между уторами. Опиленная клепка очерчивается по шаблону и по очерченной линии обделывается топором. Вытесанная по ширине клепка также топором обтесывается с внешней стороны, при этом обтеска производится с боковых кромок, к середине обтеска сходит нанет.




Рис. 46. Кустарные бондарные инструменты.

Обтесанную снаружи клепку выстругивают стругами. Затем чертилкой отмечается на клепке толщина и положение шейных линий. По намеченным чертилкой линиям клепка обтесывается теслом или шлахтой и выстругивается с внутренней и внешней сторон. Выструганная с двух сторон клепка фугуется. Обычно фуговка клепки производится в ладиле фуганком.

Сборка остовов. Сборка остовов производится двумя способами: по окружности бочки в пуке и по окружности бочки в торце. Большой разницы в обоих способах нет: как в том, так и в другом случае берется мерный обруч — в первом — диаметром, равным диаметру пука бочки, а во втором — диаметру бочки в торце. К мерному обручу с внутренней стороны прижимом закрепляют первую клепчину, а затем приставлением следующих клепчин боковыми гранями к первой заполняется вся окружность. Иногда для большей плотности между клепчинами прокладывается куга (стебель рогозы). Затем набрасываются два рабочих обруча и нагоняются



Рис. 47. Сборка кустарной бочки.




Рис. 49а. Врезание утора.

ударами молотка втугую. (Обручи называются рабочими потому, что служат только в процессе сборки бочки и снимаются при окончательном изготовлении.)

Перед сборкой кленки смачиваются водой, а затем взутрь собранного на мерный обруч остова ставится жаровня с горящими углями. Это делается для распарки кленки, чтобы таковые не ломались при стяжке.

Затеж остов поворачивается обратным концом вверх и воротом стягивается для одевания обручей на другой конец (рис. 47).

В таком виде остов поступает на просушку, каковая длится от 3 до 15 дней.

Обработка остовов. Высушенный остов кладут на бок, накладывают в него стружки и медленно калят (окаливают). Нагретый остов лучше поддается внутренней отделке. До отделки основательно осаживаются обручи до тех пор, пока клепки плотно не примкнут друг к другу (рис. 48).

Затем остов выстругивается снаружи и внутри. Особенно тщательно следует выстругивать шейные части бочки, дабы правильно затем вырезать уторы. Выструганный остов лучковой пилой обрезается с обоих концов, и бочке придается окончательная ее общая высота, после этого торцы клепок срезаются косо с внутренней стороны.

Вырезка утора. На расстоянии 3—5 см от краев в шейных частях остова с внутренней стороны вырезаются уторником уторы,

в которые входят края дна бочки (рис. 49 и 49а).

Утор должен быть на всем протяжении одинаковой глубины и на одинаковом расстоянии от торцов клепки. Скошенный и не

одинаковой глубины утор дает течь бочки в уторе.

Изготовление доньев. Дно собирается из прямых плотно прифугованных дошечек, которые скрепляются нагелями или же железными пластинками. Собираются донья также и из нескрепленных дошечек. Во всех случаях на собранном щите циркулем




Рис. 48. Расположение клепки в осаженном остове.




Рис. 49. Схема посадки диища в уторы бочки.

очерчивается круг, диаметр которого равен диаметру бочки в уторах плюс двойная глубина утора. По очерченной черте дно опиливается и затем стругом срезается наискось с обеих сторон до полного заострения краев днища.

Вставка доньев. Дно, скрепленное нагелями или пластинками, вставляется целиком, а нескрепленные донья вставляются частями — отдельными дощечками, начиная с краев и кончая сре-

диной.

Для того чтобы вставить дно, снимаются один или два уторных обруча и слегка раздвигаются клепчины, причем для большей прочности уторы заполняются до вставки дна кугой (рогоза). После вставки дна клепки подколачиваются деревянным молотком, и обручи ставятся на места. После вставки доньев на бочку надежаются

постоянные обручи, и все рабочие обручи снимаются.

Маханическое производство бочен. Технологический процесс механического производства бочек тот же, что и для кустарных, только обработка клепки и сборка бочки ведется более совершенными способами на соответствующих станках. До последнего времени большинство бондарных станков еще страдает несовершенством, и поэтому, точнее говоря, мы имеем не механическое, а полумеханическое бондарное производство.

Клепка, поступающая на механический бондарный завод, идет в первую очередь на клепкообрезной станок, на каковом клепке придается требуемая длина (рис. 50). На этом станке пилы могут расставляться на требуемое расстояние.

При обработке прямой клепки для цилиндрической бочки редко пользуются выпеуказанным станком, а чаще применяют комбини-



Рыс. 50. Концеравнитель (клепкообрезной станок).

рованный станок для одновременной обрезки клепок, пропиливания утора и скашивания концов. Если не требуется плотной прифуговки клепки, то из-под вышеуказанного станка клепка (рис. 51) поступает в сборку.

Клепка, идущая на сборку сферических бочек под жидкие тела, после обрезки по длине, поступает к клепкострогальному станку (рис. 52). Остружка клепки, смотря по требованиям, предъ-

являемым к бочкам, бывает одно-или двусторонняя.

Остроганная клепка идет на клепкофуговальный станок, на каковом

фугуется сразу или последовательно обе кромки. Фуговые станки бывают пильные (рис. 53)

или ножевые (рис. 54).

Далее готовая клепка поступает в сборку остовов, что производится вручную на весьма примитивном станке-форме (рис. 55). Остов с




Рис. 52. Клепкострогальцый станок.



Рис. 51. Продольный разрез готовой клепки.

одетыми двумя рабочими обручами поступает под парильный колнак (рис. 56) или в парильный шкаф.



Рис. 53. Двойная клепкофуговальная пила.




Рис. 54. Клепкофуговочный диск.

Распаренный остов дальше идет на стяжку к бондарному вороту (рис. 57), где на другой конец его одевается обруч. На некоторых бондарных заводах вместо стяжного ворота применяется особый станок-колокол для надевания рабочих обручей. Трест эксперимен-

тальных заводов "ВТЭЗ" выпустил для загибки остовов бочек новой конструкции станок системы Фролова (рис. 58).

Далее остов идет на обжарку на жаровой колпак (рис. 59), где

таковой просушивается и обжигается.

После жарового колпака остов поступает в дальнейщую обработку только в том случае, если он изготовлен из абсолютно сухой клепки, в противном




Рис. 55, Форма для сборки бочки.




Рис. 56. Парильный колпак.

случае остов основательно просущивается в сущильных камерах или воздушной сущкой (рис. 60).

Просушенный остов поступает на станок для нарезания уторов, где одновременно обрезаются торцы, врезается јутор и скашивается кромка торца клепки.

Параллельно с обработкой клеп-




Рис. 57. Стяжной ворот.




Рис. 58. Стяжной станок системы Фролова.

ки и сборкой остова происходит сборка и обработка днища в таком же порядке, как и в кустарной мастерской. Дощечки фугуются, собирается щит на металлических пластинках, щит выстругивается и затем обрезается на доньеобрезальном станке (рис. 61). После врезания уторов на зауторном, станке в ботку вставляются

вручную дпища.

Надевание постоянных деревянных обручей во всех случаях производится вручную так же, как и при сборке. Надевание железных обручей тоже иногда практикуется вручную, но чаще производится на специальных гидравлических или приводных станках.

Просвердивание дыры в бочке для втулки производится вручную

или на простом свердидыюм станке

Иногда в случае необходимости транспортирования бочек на далекие расстояния бочки на заводах не собираются в готовом виде, а после зауторки распускаются на отдельные клепчины и связываются в комплекты — комплектуются. В данном случае до роспуска остова необходимо переметить отдельные клепчины с тем, чтобы на месте сборки вновь собрать остов в том же порядке.




Рис. 59. Жаровой колпак.

Комплектовкой бондарных изделий достигается весьма значительная экономия в транспортных средствах, что видно на рис. 62.

Ассортимент бочек по прочности, материалу, из которого они изготовлены, размерам и назначению крайне велик. В основном же клепочные бочки, как мы это указывали в начале главы, сводятся к двум видам: сухотарные (рис. 63) и заливные (рис. 64).

Кроме бочек к бондарным тарным изделиям относятся чаны, кадки, ушаты, лохани и т. п. Работа по производству этих изделий



Рис. 60. Воздушная сушка остовов.




Рис. 61. Доньеобрезальный станок

мало чем отличается от работы по производству бочек. Форму всем этим изделиям придает форма клепчин и доньев, обработка каковых в основном и разнится с приготовлением клепки и доньев для бочек.

Определение расхода материалов на бочку. Так как клепчины в производстве бывают разпого сечения, то их на бочку идет в разных случаях разное количество, и точный расход клепки на бочку может быть подсчитан только индивидуально в натуре или теоретически, зная диаметр пука бочки и ширину отдельной клепки. При массовых подсчетах принято считать, что на 100-л. бочку идет 30—32 шт. клепки-боковника и донника или на 200-л. 40 — 42 шт.

При выработке клепки из кряжа получается полезного выхода 35—40%, необработанной клепки. Из одного кубометра кряжа выра-




Рис. 62. Соотношение комплекта бочки и собранной бочки.

батывается в среднем 100 шт. колотой или 200 шт. пиленой цилиндри-

ческой клепки длиной 700 мм при средней ширине 110 мм.

Для того чтобы подсчитать расход железного обруча на бочку, необходимо рассчитать общую длину всех одеваемых на бочку обручей и, зная сечение железа, вес определяется по таблице расхода обручного железа (см. стр. 36) Общая длина обручей определяется по формуле: $A = 3d \times x$, где A означает общую длину железного полоса, d диаметр бочки в пуке и x — количество обручей, одеваемых на бочку.

Вес расхода заклепок на бочку определяется, исходя из количества заклепок и их диаметра. Диаметр заклепок зависит от размеров сечения обручного железа. На каждый обруч расходуются

по две заклепки.

Количество деревянных обручей определяется подсчетом на штуки.



Рис. 63. Сухотарные бочки под упаковку винограда.



Рис. 64. Залавные бочки.

Определение емности бочен. Единицей измерения емкости бочек служит литр. В зависимости от удельного веса того или другого товара, зная литраж бочки, можно теоретически определить количество вмещающегося в бочку товара. Точно определить литраж готовой бочки можно только наполнением таковой водой. Имеется ряд формул, по которым теоретически определяется литраж бочек, но, учитывая разную выпуклость бочек, каждая отдельная формула годится только для одного определенного типа бочек.

Для приблизительного, определения емкости бочек можно пользо-

ваться наиболее простой формулой:

$$A = \left(\frac{2D+d}{6}\right)^{\frac{1}{2}} \pi h$$

где A — некомый литраж бочки, D — диаметр бочки в пуке, d — диаметр бочки в дне, $\pi = 3.14$ и h — высота бочки между доньями.

По этой же формуле можно вычислить соответствующие внутренние размеры, необходимые для построения бочки, заданной емкости (литража); для этого нужно только знать, какое должно быть соотношение между высотой, днаметром у доньев и диаметром в пуке.

Фанерные бочки. Производство цилиндрических фанерных барабанов рассматривается как нечто среднее между бондарным и ящичным

производством.

Совершенно обособленно стоит производство сферических фанерных бочек.

Сферические фанерные бочки до последнего времени произво-

дятся только опытным путем, и налаженного массов го производства не имеется.

Еще в 1928 г. Песоцкий в своей книге "Бочарное производство" дал описание производства сферической фанерной бочки. Эта фанерная бочка изготовлялась из готовой высушенной фанеры на весьма примитивном станке.

Дно в такого рода бочку проектировалось вставлять в вырезные

уторы, что ослабляло бочку.

Значительных результатов добился в своих опытах над фанерной бочкой т. Тутубалин (Научно-исследов. лаборатория тары), и он весьма близок к разрешению проблемы штампованных сферических фанерных бочек. Тов. Тутубалин изготовляет из фанерного шпона



Рис. 65. Фанерные штамповал-




Рис. 66. Макет бочки из древпластмассы.

прессованием под гидравлическим прессом трехслойные фанерные клепчины размерами ¹/₃ окружности бочки. Из любых трех составленных клепчин получается готовый остов бочки, при этом уторы в клепчинах не врезаются, а выштамповываются одновременно с изготовлением клепчины. Не останавливаясь подробно на описании производственных процессов по изготовлению прессованной фанерной бочки, необходимо отметить, что окончание опытов по прессованной бочке явится полной революцией в бондарном деле. На рис. 65 в левом углу дается готовая фанерная прессованная бочка и под ней пачка фанерных клепчин.

Осенью 1933 года была проведена промышленная аппробация фанерных бочек на пригодность под рыботовары. Проведенное испытание доказало, что в данной стадии разработки проблемы фанерная бочка уже полностью пригодна под сухие и полусухие продукты. Окончательная разработка темы выработки штампованной бочки ожидается в конце 1934 г.

Инж. Мамонкин предложил способ изготовления бочек из древпластмассы, но этот способ изготовления бочечной тары еще совершенно не разработан. Проблема изготовления тары из древпластмассы крайне интересна и заслуживает изучения. На рис. 66 изображен снимок макета предложения инж. Мамонкина.

Змалировка бочек

В тех случаях, когда необходимо бочку предохранить от впитывания накуемого продукта или же придать бочке устойчивость против атмосферных влияний снаружи, применяется эмалировка бочек.

При эмалировке бочки внутрь наливается эмалирующий состав, и путем перекатки ее равномерно покрывают им всю поверхность остова и дниц.

Эмалировка, как правило, проводится в два слоя. Второй слой,

более густой, дается после просушки первого слоя.

В качестве эмалирующих веществ применяются разные составы наиболее распространенные из них:

а) $7,5^{0}$, ный костяной клей;

б) 100/0-ный костяной клей пополам с мездровым клеем и

в) 20% -ный костяной и мездровый клей пополам с прибавлением желатина.

Тов. Тутубалин дал несколько видов более стойких лаков для эмалировки, чем вышеприведенные, но они значительно дороже первых.

ЛИТЕРАТУРА

Песоцкий, Бочарное производство. Гиз. Яковлев, Клепка и бондарные изделия. Снабтехиздат. Его же, Бондарная тара. Гослестехиздат. Актонов, Бондарное произведство. Коиз. Макарьин, Эмалирование тары. Снабтехиздат. Стержнев, Производство осиновой клепки, Коиз.

ПОЛУЖЕСТКАЯ ДРЕВЕСНАЯ ТАРА

Полужесткая тара изготовляется как из многолетних, так и однолетних растений преимущественно ввиде плетений или же пле-

тений в комбинации со щитами и рамками.

На изготовление полужесткой тары в большинстве случаев вовсе не требуется металла, в том числе и гвоздей. Только некоторые виды требуют весьма незначительное количество гвоздей. Все виды полужесткой тары могут с большим успехом во многих случаях заменить ящичную тару, что весьма выгодно в /условиях острого дефицита в гвоздях.

Пани

Паками называется комбинированный вид тары, состоящий из двух решот, рамки и крышки (рис. 67). Решето состоит из лычного полотна и обичайки. Лычное полотно изготояляется из лыка кустарным способом, обичайку делают из хорошего качества еловой или осиновой древесины. Рамка сколачивается из двух продольных и четырех поперечных планок, можно из отходов лесопиления (срезок). Крышка сколачивается из тонкого теса, преимущественно елового.

Паки в основном идут на упаковку ягод, винограда и нежных сортов груш. Все составные части пака—решето, рамка и крышка— вместе связываются отбойкой (сорочком).




Рис. 67. Пак в разобранном виде.

Корвины

В основном корзины изготовляются из прутьев и драни (лучины), но идет на изготовление корзин также и фанерный шпон, камыш, корни ели и сосны и т. п.

На плетение прутяных корзин преимущественно идет ивовый прут (тальник) как в ошкуренном, так и в не ошкуренном виде.



Рис. 68. Круглая прутяная корзина.

Заготовка ивового прута для корзиночного промысла в основном ведется осенью до выпадения глубокого снега. Годится для корзиноплетения также прут, заготовленный весной и даже летом. Для корзиноплетения идет прут диаметром от 2 до 6 мм, только длянижнего и верхнего борта и ручек иногда идут более толстые прутья. Ивовые прутья, перед тем как из них плести корзины, на 1—1,5 суток замачиваются в воде, чтобы не ломались во время работы. Корзиноплетение является чисто кустарным промыслом, и все процессы производятся вручную.

Отличаются резко два вида прутяных корзин. Одни плетутся непосредственно из прутьев без каркаса и другие, укоторых прутья вплетаются в каркас из палок. Промежуточным видом является большинство прямоугольных корзин, в каковых только по углам вставляются палки. Форма и размеры корзины зависят целиком от ее назначения.

Весьма распространенный вид прутяных корзин круглый (рис 68). Для предохранения от слишком быстрого изнашивания иногда практикуется к верхним кромкам корзины изнутри привязывать проволокой палки или планки. В прошлом корзины (исключение составляли багажные) сверху зашивались рогожами, мешковиной и т. п. Учитывая острую дефицитность мягких тароматериалов, рекомендуется корзины заказывать обязательно с крышками (рис. 69). Крышки делаются из того же материала, что и корзины, прикрепляются к корзинам тоже тем же материалом. Прутяные корзины следует хранить обязательно в сыром месте. Высохшая прутяная корзина ломается и выходит из строя.

Материалом для изготовления драночных корзин служит дранка сосновая и едовая, иногла дубовая или буковая. На изготовление дранки идет только совершенно прямослойная древесина и без




Рис. 69. Продолговатая прутиная корзина с крышкой.

больших сучьев. Дранка дерется вручную, для чего чурак, с которого предполагают драть дрань, основательно замачивается. В последнее время начали применять для изготовления прани специ-

альные станки, но таковые из-за косности руководителей кустарной кооперации распространения не имеют. Дранка изготовляется толициюй 1—1,5 мм и шириной 20-40 мм. Корзины драночные плетутся вручную. В отличие от прутянных они бывают только двух видов: четырехугольные и круглые, фигурные не плетутся вовсе (рис. 70). Крышки для драночных корзин обязательны так же, как и для прутяных. Храдраночные корзины надо нить возможности в полусухом месте - большая сырость, а равно и сухость одинаково вредны.



Рис. 70. Драночная корзина.

Часто из прани плетутся весьма небольших размеров корзины— на 2-2,5 кг свежих ягод. Такие




Рис. 771. Пак драночных жерзин.

мелкие корзины для удобства транспортирования вкладываются по

нескольку штук в планочную решотку (рис. 71).

Из прочих видов сырья для корзиноплетения имеет в Закавказье нирокое применение камыш. Для плетения корзин стебель камыша колется на 4 и больше частей. Лучинки камыша вплетаются таким образом, чтобы снаружи корзины была верхняя часть стебля, так как внутренний слой камыша чрезвычайно слаб на излом.




Рис. 72. Камышевая корзина.

Из камыша плетутся преимущественно мелкие ягодные и виноградные корзины на 6—8 кг (рис. 72).

Весьма значительны возможности по использованию для корзиноплетения бракованного фанерного шпона, получающегося на фанерных и спичечных заводах. При этом длиный шпон может быть использован для непосредственного корзиноплетения (рис. 73), а более короткие для изготовления ящичков при помощи планок, соединяемых гвоздями, как это видно на рис. 74.

Учитывая огромные серьевые богатства Союза для корзиноплетения, ЦКК НК РКИ СССР своим постановлением от 17 июня 1932 г.

категорически запретил пользовать ящичную тару под продукты, допускающие затаривание в корзины.



Рис. 73. Корзины из шпона.




Рис. 74. Ящики из шпона.

ЛИТЕРАТУРА

Новак-Фиженко, Кустарниковая тяра. Гослестехиздат. Киселев. Плетение корзин. Коиз. Его же, Производство обичайки, лубяного полотна, решот и сит. Коиз.

МЯГКАЯ ДРЕВЕСНАЯ ТАРА

Мягкая древесная тара вырабатывается из луба липы и осокоря, стружки осины и стеблей однолетних растений. Древесная мягкая тара изготовляется до сих пор кустарно. Основным видом ее являются мочальные изделия—рогожа и куль, изготовляемые из липового моченого луба—мочало.

Добывание и обработка мочала является одним из видов лесозаготовок.

Для заготовки корья на мочало отбираются липовые деревья в возрасте от 35 до 55 лет, имеющие от 15 до 30 см в диаметре на высоте груди. Весной, в период сокодвижения, когда кора легко отделяется от ствола дерева, последняя снимается пластами. Обыкновенно для съемки коры дерево валится с корня, отмечается по длине его потребная длина мочалины, а затем специальным инстументом (пырок и сочало) или просто топором делают поперечный и продольный надрезы на коре и снимают клином кору ввиде труб. Однако не всегда практикуется при съемке коры на мочало валка деревьев — производится иногда съемка коры и на корню. Деревья, с которых снята кора, усыхают, и поэтому подлежат заготовке в том же году, когда и снята кора. По обыкновению ободранная липа заготовляется на тарный кряж для дуплянок липовой бондарной тары.

Ободранная кора, чтобы с нее отделить мочало, после съемки замачивается на 50—70 дней в воду. Для замочки по обыкновению пользуются стоячими или тихими проточными водами (пруды, озера), так как в таковых вода мягче и теплее, что способствует ускорению процесса брожения и выщелачивания камеди, склеивающей

волокна мочала.

Вымоченное мочало после выемки из воды высущивается на ве-

шалках до нормальной влажности $(7-14^{0})_{0}$.

В последнее время проф. Любарский разработал способ химической обработки коры липы для получения мочала. Последний способ требует всего несколько дней для получения из коры липы мочала. Химическим способом можно мочало вырабатывать не только из свежесодранной коры, но также и сухой.

В последние годы спрос на мочальные изделия весьма значительно возрос вследствие неудовлетворения народнохозяйственных

нужд страны достаточным количеством текстильной тары.

Так мы читаем в статье Легкова "Рациональное использование мочала—в порядок дня" следующее заявление: "Быстрейший переход от кустарных методов изготовления куля и рогожи к механизированным, а главное прекращение вообще расходования мочала на куль и рогожу и использование его как сырья (в текстильной промышленности), дополняющего собой джут, относится к числу мероприятий, разрешающих проблему удовлетворения нужд в кулеткацких изделиях. Опыты НИТИ в этом направлении дают положительные результаты": Указанное заявление было сделано в июне 1931 и к сожалению пока до 1934 г. ни одного мешка джутового с примесью мочала у нас не изготовлено, хотя джута у нас очень нехватает.

Еще раньше Легкова в январе 1931 г. нас заверял Файвишевкий и Пашенин в своей статье "Осиновая стружка на службу тарному хозяйству", что: "Основным мероприятием, направленным к устранению существующего разрыва между спросом и предложением на мочальную тару, мы считаем переход к использованию мочала на более ответственных участках и введение в рогожно-кулевой промысел других достаточных видов сырья, которые метли бы расширить контингент мочальной тары. В этом отношении наиболее доступным можно считать замену мочального утка осиновой стружкой". Опыты по выработке образцов рогож с применением осиновой

стружки вполне подтвердили это положение.

К сожалению и это начинание дальше "удачных" опытов не пошло, и за два последующих года ни одного миллиона рогож с осиновым утком страна не получила.

До последнего времени основным сырьем для изготовления мяг-

кой древесной тары является мочало.

Мочало делится на три сорта.

Первый сорт. Под первым сортом мочала понимается наруж-

ная ткань мочальника, содранного с липы.

Длина мочальника — $70^{\circ}/_{0}$ не короче 2,5 м и $30^{\circ}/_{0}$ не короче 3,5 м. Цвет мочала должен быть светложелтый или розоватый. Мочало должно отличаться эл стичностью, легко делиться на тонкие ровные ленты и не должно быть сучковатым. Луб, сдир и посторонние примеси не допускаются. Влажность готового мочала для зимнего времени устанавливается в $14^{\circ}/_{0}$, для летнего — $7^{\circ}/_{0}$.

Второй сорт. Длина мочальника—не короче 2,5 м. Мочало должно делиться на ровные тонкие ленты, может быть кривослойным, сучковатым и ноздреватым, но без примеси дуба, с допущением сдира не короче 1,5 м (ткани, непосредственно прилегающей

к коре) до 15%.

Третий сорт. Под третьим сортом понимается недомоченное, перемоченное или короткое (от 40 см) мочало, желтого цвета с синевой, грубое, неэластичное, трудно делящееся на равные ленты, с наличием лубковатого мочальника и с допущением посторонних примесей до 5%. Влажность для зимнего периода такая же, как для мочала первого и второго сортов, а для летнего — до 9%.

Мочало является весьма гигроскопичным, что весьма ценно при использовании мочальных изделий для продуктов, поглощающих

атмосферную влагу.

По крепости мочало значительно уступает изделиям из льняных и джутовых волокон. Опытами доцента Белилина определена крепость на разрыв в абсолютных величинах лент шириной в 1 см (комнатно сухого состояния) на разрывную длину в лентах в следующей таблице:

Travers ve-	Кр	епость (в	Kr)	Разрывная длина (в ми)			
Диаметр де- рева (в см)	мавси- мальная	-uhum Rshalsn	средняя	макси- \	мини- Венацем	средняя	
10 15 20 25 30 35 40 45	17,6 20,7 16,7 22,6 12,9 17,6 16,6 22,5	4,8 6,0 6,7 4,4 2,7 3,3 3,0 6,0	10,0 12,8 11,3 11,8 7,3 9,2 9,6 12,1 7,1	2 435 2 595 2 265 2 541 1 830 2 556 2 515 2 857 1 823	975 1 121 1 166 935 664 474 700 975 412	1 758 1 811 1 893 1 69 1 1 252 1 322 1 599 1 707 923	
Среднее	_		10		<u> </u>	1 541	

Для практических исчислений можно принимать за среднюю крепость ленты 10 кг. При этом мочало от более тонких деревьев (10-25 см) значительно эластичнее и крепче примерно процентов на

25-30, чем мочало от толстых деревьев.

Для изготовления мочальной тары мочало вручную раздирается на ленты шириной 7—10 мм и толщиной от 0,056 до 0,185 мм. Толщина ленты полностью зависит от толщины дерева, с которого сиято мочало — чем толще дерево, тем толще получается мочальная лента, тем тяжелее изделия.

Работа по ткачеству мочальных изделий проводится на весьма

несовершенном ткацком станке (рис. 75). Остов станка изготовлен из жердей толщиной 5—8 см и длиной, равной высоте помещения, в котором станок устанавливается, так как жерди должны упираться в потолок. Поцерек стоек остова прикрепляются поперечины, к которым прикрепляются конны основы. Основными частями станка являются: бердо, деревянная игла, деревянное трепало, гири и блок. На такого рода станке производится прядение (вернее, плетение) мочальных полотен — рогож.




Рис. 75. Рогожетканкий станок

Рогожа

Рогожей называется ткань простого (плотного) перепле-

тения, сработанная кустарным способом из мочала.

По размерам и весу стандартом установлено семь видов рогож согласно следующей таблице:

Размеры ро- гож в (см)		мые отклоне- ния в разме-	HUN B BOOK
$\begin{array}{c} 106\times212\\ 106\times212\\ 126\times212\\ 125\times230\\ 125\times230\\ 125\times250\\ 125\times250\\ 125\times250 \end{array}$	93 114 120 130 180 120 140	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #

Ширина измеряется между кромками, а длина без учета концов. Плотность В рогожах всех размеров число ординарных основных лент должно быть не меньше 22 на каждые 20 см. В рогожах размером 106—212 уточных лент должно быть не меньше 22, в рогожах весом 100 шт. от 114 до 130 кг—не меньше 24 и в рогожах весом 100 шт. 180 кг—не меньше 25 лент на каждеы 20 см. В рогожах весом 100 шт. 180 кг (махорочные) три основы должны быть


кручеными — одна из них посредине и две другие — на расстоя-

нии 20 см от каждой кромки полотиа.

Кромки рогож должны представлять собой жгуты из хорошо скрученного мочала и должны быть плотно обвиты уточными лентами и прйтянуты близко к полотну рогожи. Окружность кромок не должна превышать 5—6 см. Иолотно рогож всех размеров вырабатывается из мочала 1-го и 2-го сорта. Для кромок допускается мочало 3-го сорта. Прием рогож производится наружным осмотром, промером и взвещиванием от 0,5—2°/0 образцов рогож.

Кули

Вторым видом мочальных тарных изделий является куль. Кули по способу пошивки делятся на два вида—с цельным и со сщитым дном (рис. 76).






Рис. 76. Рогожные нулы.

По размерам и весу мы имеем восемь номеров кулей:

№ Размер кулей ж	• Размеря	I (в см.)	Вес 100 кулей цри			
	ширина	влажности в 14 % (в кг)	Назначение кулей			
1 2 3 4 5 6 7 8	53 60 60 70 70+3 / ₀ 90 90	80 75 100 105 90十3% 105 105	40 41 95 100 120+3%/ ₉ 90 110 145	для овощей мела осли осли осли осли осли осли осли осли		


Полотно кулей и мочало должны полностью отвечать всем качественным показателям, указанным выше для рогож. Кули обоих видов сшиваются из одной рогожи. Кромка на горловине куля должна полностью отвечать качеству кромки, предусмотренной выше для рогож. В части облегчения труда в кулеткацком деле, а также в части изыскания новых и дополнительных сырьевых ресурсов остается сделать очень много, а правильнее сказать — к разрешению этой проблемы мы еще не приступили.

Весьма реальным в части увеличения сырьевых ресурсов является использование на производство тары молодого камыша, зрелого камыша, сытника, чакана и тому подобных однолетних растении. В

частности следанные Файвишевским изыскания и опыты подтвердили полную возможность изготовления больших поло-TOH - MATOR WA стеблей -виш киненемии себ иссор гата в качестве связываюшего материала. Для производства рогозовых полотен без шиагата Файвишевским сконструирован весьма простой станок (рис. 77).

Особенно широкое применение рогозовые маты должны получить в рыбной промышленности для обкладки и зашивки корзин и колымажек, а также в мясной и сахарной промышленности в качестве укрывочного материала.

Простота производства рогозовых матов и наличие сырья во всех районах Союза должны рогозовые



чие сырья во всех районах Рис. 77. Тканкий станок системы Файвишевского.

маты в ближайшие годы превратить в самую распространенную тару.
Пренебрежение к местным источникам сырья и возможностям производить тару у себя должно быть безусловно изжито.

ЛИТЕРАТУРА

Залкинд, Рогожно-кулетвации промысел. Коиз. Его же, производство изделий из воры лицы и осокоря. Коиз. Файвищевский и Пашенин., Мягкая тара. Коиз.

БУМАННАЯ И КАРТОННАЯ ТАРА

Бумага изготовляется в наших условиях из тряпок, древесины, макулатуры и соломы. Для получения бумаги сырье подвергается сложной механической и химической обработке.

Бумага по весу и толщине бывает разной плотности, причем бу-

мага толще 0,3 мм называется картоном.

В зависимости от сырья, из которого изготовлена бумага, последняя приобретает цвет, механические и химические свойства. К бу-

маге, идущей на упаковку, в зависимости от упаковываемого товара в каждом отдельном случае предъявляются свои требования. В частности бумага, идущая на упаковку пищевых продуктов, должна быть безупречно чистой, достаточно плотной и не должна иметь посторонних запахов. Например для упаковки пищевых продуктов совершенно не допускаются: макулатурная бумага, недостаточно гигиеничная по составу своего сырья, и соломенная, обладающая дурным запахом.

Упановочная бумага

Бумага (как тара) применяется в листах (флатом) и в изделиях, причем в листах бумага употребляется в качестве упаковочного материала. Так как каждый товар имеет свои особенности, то сообразно им изготовляются особые сорта бумаги. Помимо общепринятых упаковочных сортов бумаги: древесной желтой, древесной белой, макулатурной, полутряпичной, соломенной и целюлозной, мы имеем специальные сорта бумаги в зависимости от условий, предъявляемых тарируемым продуктом: чайная, сахарная (марсельская белая и синяя), махорочная, копировальная (для упаковочных целей употребляется в парафинированном виде), галошная, пергамент, подпергамент, пергамин, бутылочная, фруктово-хлебная, спичечная, игольная (черная), масленка, альбомная (цветная) и т. д.

До последнего времени у нас отсутствует вовсе, а за границей имеет весьма широкое распространение прозрачная оберточная бумаги служит еловая или сосновая пульпа самого высшего качества. Толщина целофана колеблется от 0,02 до 0,16 мм. Помимо бесцветного применяется также и цветной целофан, который так же прозрачен, как и бесцветен. Для определения вида и качества товара, упакованного в такую бумагу, не требуется пакет развертывать, так как все без того хорошо видно. За границей целофан применяется буквально во всех отраслях, но особо широкое применение нашел он в пищевой промыпленности. Обыкновенный целофан не является достаточной защитой продукта от наружной влаги. Для предохранения продуктов от сырости употребляется специальный сорт целофана. — водонепроницаемый.

В Германии для упаковки применяется вощеная весьма гладкая бумага, получается она из тонкой бумаги, пропитанной парафином или воском. Ее особенность заключается в том, что она допускает герметическое запечатывание. Если провести горячим утюгом или горячей плиткой по краям двух кусков такой бумаги, наложенных друг на друга, то слой воска у них обоих растопляется и, образуя компактную массу, защищает пакет от проникновения в него

воздуха.

Большинство импортных станков, получаемых нами из-за границы в разобранном и упакованном виде, приходит к нам в ящиках, выстланных особой водонепроницаемой бумагой, полностью гарантирующей от воздействия влаги на упакованные части. В последнее время у нас в Союзе изобретатели Рабинович и Певцов предложили свой способ выработки водонепроницаемой бумаги, весьма похожий на заграничный. Бумага по этому способу изготовляется из двух слоев ее, склеенных водонепроницаемой массой.

Панеты (кульни)

Самым простым видом тары картонажного производства являются кульки. Производятся кульки из обыкновенной оберточной бумати; плотность бумаги, идущей на кульки, определяется назначением кульков.

По способу производства различаются два вида кульков — машинного и ручного производства. До 1914 г. в России пользовались

исключительно кульками ручного производства, которые в наполненном виде значительно красивее и при пользовании продавцу перед наполнением не нужно загибать уголки их внутрь. В последнее время применяются почти исключительно кульки машинного производства (рис. 78), так как последние дешевле и гигиеничнее.

Для крепости иногда практикуется вкладывание кулька в кулек, причем двойной кулек может быть вместе склеиваем, С пелью




Рис. 78. Мащина для изготовления пакетов.

придания прочности иногда бумага также комбинируется с паковочной тканью склейкой между собой. Если для приклейки употребляется гудрон, смола или парафин, то кулек, изготовленный изкомбинированной бумаги, водонепроницаем.

Кульки по своему назначению бывают: бакалейные — плотность бумаги 80—150 г на $1 m^2$, размеры кулька — на $\frac{1}{2}$, 1, 2, 5 и 10 кг товара; булочные — из тонкой белой древесной бумаги; кондитерские — из тонкой цветной альбомной бумаги; шлянные — больших размеров; сырье — то же, что и для кондитерских кульков; яичные — из макулатурной и архивной бумаги; аптекарские — из белой и альбомной бумаги, хорошо глазированной, плотностью 40—60 г на $1 m^2$.

Бумажные мешки

До последнего времени у нас бумажные мешки совершенно не применялись и не изготовлялись. За границей различаются два вида бумажных мешков — плетеные и целые.

Мешки плетеные из бумаги применяются для упаковки малоценных товаров — например отрубей, жмыхов и удобрений, не разъедающих мешки.

Мешки цельнобумажные изготовляются из плотной крафтцелюлозной оберточной бумаги. В большинстве случаев мешки изготовляются двойные, а иногда и в 4—6 слоев. Бумажные мешки весьма рентабельны и ввиду их дешевизны по сравнению с текстиль-

ными они завоевали за границей широкое применение.

Германской практикой установлено, что для изготовления бумажных мешков на 50 кг продукции необходима бумага разрывной сопротивляемостью длины около 500 м и на 250—500 двойных изгибов.

В самое последнее время изготовление бумажных мешков налажено на Новолялинской бумажной фабрике (Урал), где изготовляются бумажные цементные мешки из крафтбумаги сульфатного способа производства. Бумага из сульфатцелюнозы отличается особой крепостью и дешевизной. Безусловно в самые ближайшие годы применение бумажного мешка в нашей стране займет подобающее место, и значительно сократится расходование льна на изготовление мешочных тканей.

Водонепроницаемые бумажные мешки делаются из дву-или многослойной бумаги, также может комбинироваться бумага с тканями. Клей для склеивания слоев бумаги делается из гудрона, бисмута и других материалов.

Картонная тара

Под картоном подразумевается толстая бумага, плотность кото-

рой превышает вес 200 г 1м2.

Картон бывает: белый, желтый, серый, тряпичный, соломенный и технический разных назначений. Для изготовления коробок под пищевые продукты пригодны только белый и желтый картоны.

По толщине картон достигает от 0,3 до 5 мм. Сырьем для изготовления картона является та же бумажная масса, что и для из-

готовления простой оберточной бумаги.

Благодаря дешевизне, легкости и большой способности принимать требующуюся форму картону из года в год отдается все большее предпочтение перед деревом и металлом. Уже в настоящее время большинство видов внутренней тары у нас изготовляется из картона. Тем не менее картонажное производство у нас в Союзе является до последнего времени чисто кустарным ремеслом. Упорядочение и механизация картонажного производства — одна из очередных и первостепенных задач в тарном деле.

Ло способу изготовления и форме картонные коробки отличаются чрезвычайно большим разнообразием. Аркатовский и Риз в своем практическом руководстве по картонно-бумажной таре делят картонные коробки на: влеевые, пачки, штампованные, цельнотянутые и футлярные. В свою очередь каждое из этих основных подразделений

имеет несколько видов.

Основные виды клеевых коробок следующие: папиросные, кондитерские, без внутренней рамы, с внутренней рамой и плинтусом, коробка из двух частей, коробка типа папиросной, тортовая, под головные уборы, под суррогаты кофе и какао, без внутренней рамки, с искусственной шейкой, парфюмерные, для химико-фармацевтических изделий, галантерейные и трикотажные и т. д.

Основной отличительной чертой всех клеевых коробок является то, что отдельные части между собой скрепляются склеиванием.

В механизированном процессе изготовления клеевых коробок применяются машины: 1) резальная (гильотина), служащая преимущественно для резки бумаги, идущей на оклейку коробок;

2) папшеры (рубилки) для резки картона на полосы (рис. 79); 3) пресса высекальные; для раскроя картона на всевозможные фасоны (рис. :80) — 4) рантовочные — для сгибания раскроенного карто-



Рис. 79. Рубилка.



Рис. 80. Высекальный пресс.

на (рис. 81); 5) круговые — для выкройки крупных донышек; 6) рицмашины — для надреза картона в местах сгиба и 7) клеянка служащая для намазки картона клеем. В отличие от клееных коробок пачки изготовляются преимущественно из самых тонких номеров картона, а иногда просто из оберточной бумаги (пачечной). Основным сырьем для них служит бумага масленка и мундштучная. Большинство простых пачек изготовляется автоматами: "Прогресс" и "Универсаль". Автомат дает готовую высеченную и согнутую пачку с напечатанной рекламой — вручную совершается лишь склейка пачек.

Пачки делятся на обыкновенные, с подкладкой и с наружной

оклейкой

Изготовление **штампованных коробок** преимущественно практикуется в парфюмерном производстве; оно в значительной мере механизировано. Сырьем для изготовления штампованных коробок служит



Рис. 81. Рантовочная машина.

масленка плотностью 120—200 на 1 м² и картон древесный желтый № 25—40. На оклейку снаружи употребляется бумага с каким-либо рисунком; изнутри коробка оклеивается белой лощеной

бумагой плотностью 60-80 г на 1 м2 (писчая).

На парфюмерной фабрике "Свобода" (Москва) производственные процессы по изготовлению штампованных коробок следующие: 1) кройка материала на корпуса и рамки, 2) резка бумаги для оклейки корпуса, 3) катка рулонов, 4) сушка рулонов, 5) резка колец, 6) оправка колец, 7) выклейка картона для донышек, 8) кройка картона и высечка донышек и крышек, 9) бомбировка донышек и крышек, 10) штамповка донышек и крышек, 11) вставка внутренних рамок, 12) сборка коробок, 13) оклейка этикетом корпуса коробки, 14) прорезка и 15) заготовка корпуса.

Для изготовления штамнованных коробок применяются станки: 1) закройный пресс для выкройки этикеток; 2) резальная машина (гильотина) для выкройки корпуса; 3) катальный аппарат для катки рулонов, колец для крышек и внутренней рамки; 4) рулон—

резальный станок, разрезающий рулон на кольца; 5) оправочный станок, придающий кольцам требующуюся форму; 6) эксцентриковый пресс для высечки крышек и донышек; 7) пресс червячный, служащий для придания выпуклости крышкам и донышкам; 8) штамповочный пресс, соединяющий кольцо с кружочком (рис. 82).

Цельнотянутые коробки получили свое название от способа их изготовления. Изготовляются они при помощи специального штампа, на который натягивается полоса или кружок картона. Прессование

картона возможно только в нагретом до 120—130° состоянии. Цельнотянутые коробки при своем изготовлении проходят следующие производственные процессы; 1) сортировка картона, 2) промазка картона, 3) сушка картона, 4) резка картона на полосы и кружки, 5) штампов за крышек, 6) калибровка крышек, 7) вставка рамок, 8) накрышка, 9) приклейка этикеток, 10) катка рулонов, 11) резка колец.

Футлярные коробки изготовляются значительно больших размеров, чем предыдущие; часто они служат внешней тарой, ввиду чего они должны быть прочными. Мы различаем два вида футлярных коробок: 1) коробка обыкновенная и



Рис. 82. Штамповка крышек.

2) коробка складная. Коробки обоих видов бывают склеенные и спивные.

Обыкновенияя футлярная коробка всех раскроев (их весьма много) полностью изготовляется и на картонажном производстве уже в склеенном или спитом виде поступает в упаковку товара. Складная футлярная коробка конструктивно значительно проще обыкновенной и часто на картонажном производстве только раскраивается и флатом поступает на место упаковки, где складывается, наполняется и гуммированной лентой склеивается, что является единственным скрейлением; бывают складные коробки и сшивные.

Спивка футлярных коробок производится на специальных станках, материалом для сшивки служат: проволока и орнамент (фасонная металлическай лента). Остальные машины применяются те же, что и при изготовлении клееных коробок.


Гофрированный нартон (гофренно-нартонные изделия)

Свое название гофрированный картон получил от среднего одного или несколько волнистых слоев (рис. 83). Гофрированный картон изготовляется из плотной оберточной бумаги 100—150 г весом 1 м². Средние гофрированные слои бумаги могут быть низкокачественные соломенные, а наружные—из весьма прочной сучковой крафтцелюлозы.

За границей, на Западе и в Америке, гофрированно-картонная тара имеет весьма широкое применение, и нет такой отрасли про-

мышленности, где бы она ни применялась (рис. 84). Основные качества, делающие гофренную тару всюду применимой: 1) легкость, 2) полная гарантия целости упакованного товара, 3 транспортабельность (в порожнем состоянии складывается), 4) дешевизна, 5) многооборачиваемость и 6) изотермичность (плохой проводник тепла).

У нас в Союзе изготовляется гофрированный картон, пригодный только в качестве упаковочного материала (односторонняя






Рис. 83 Схёма построения гофрированного картона.

гофра); такой картон изготовляется Электрозаводом для упаковки электрических лампочек.

Правда, на фабрике "Свобода" (Москва) имеется машина двусторонней оклейки гофры, но и она может дать материал только для маленьких коробочек — внутренней тары.

Весьма значительных успехов в деле производства гофренно-картонной тары добилось опытное гофренно-картонное производство треста Госторгтара. Изготовляемая производством треста Госторгтара гофренно-картонная тара выдержала испытание и применяется в

кондитерской промышленности как внутренняя, а также и как внешняя тара.

Проблема гофрированного картона у нас стоит очень остро, и в самое ближайшее время необходимо перейти в широких мас-




Рис. 84. Коробка из гофрированного картона.



Рис. 85. Рыбные филе в гофрированном картоне

штабах к реальному осуществлению производства тары из гофрированного картона.

В первую очередь это касается пищевой промышленности, создавшей новые виды продуктов—рыбные филе (рис. 85), корн-флексы, сухой лед и т. п., которые не выдерживают хранения и транспортирования в обыкновенной существующих видов таре.

Для организации производства гофрированного картона необходимо сложное оборудование: 1) машина для получения 3-слойной или 5-слойной гофры (рис. 86), 2) продольно-резальная маши-



Рис. 86. Машина для выработки гофры.




Рис. 87. Продольно-резальная машина.




Рис. 88. Поперечно-резадыная машина (гофра).




Рис. 89. Заклейка гофрированнокартонной коробки (ящика).

на (рис. 87), 3) поперечно-резальная машина (рис. 88), 4) сшивные машины и 5) склеивающая машина. Гофренная тара скрепляется склеиванием (рис. 89) и только в редких случаях сшивается. Кроме указанных машин на большом производстве должны быть установлены и многие другие вспомогательные машины.

Процесс производства гофреннокартонной тары у нас еще окончательно не разработан. В настоящее время конструкторское бюро НКСнаба Союза занято разработкой конструкции быстроходного гофрировального агрегата.

Литая бумажная тара

Если мы имеем хотя бы зачатки производства гофрированного картона, то совершенно отсутствует у нас литая бумажная тара. Эта тара изготовляется непосредственно из бумажной массы, минуя первоначальное изготовление из нее картона. Литая бумажная (бумизная) тара весьма легка, может иметь любую форму, достаточно прочна и дешева (рис. 90). В основном бумизная тара конкурирует со стеклом и металлом. Сырьем для ее изготовления служит макулатура. Бумизная тара изготовляется преимущественно в виде мелких размеров посуды: бутылки, стаканы и т. п., но наряду с этим бывают и весьма крупные изделия — кадушки, бочки.

При изготовлении литой тары к бумажной массе прибавляются специальные вещества, которые делают готовые изделия водо-и жиронепроницаемыми.

Германским воздущным пассажирским транспортом введена на самолетах для обслуживания нассажиров в нути бумажно-литая

тара и посупа.

В последнее время в Америке и Швении получила применение весьма интересная по своему устройству молочная тара "силкон", которая изготовляется из белой средней плотности парафинированной бумаги. Форма тары напоминает бутылку с отбитым гор-




Рис. 9). Бумажные изделия (из бумажной массы).

лышком. Купорится такая бутилка без пробок, просто загибом горлышка и зажимом загиба в жестяную скобку. Весь процесс изготовления бутылок совершается на трех машинах.

ЛИТЕРАТУРА

Аркат овский и Риз, Практическое руководство по картоннобумажной таре. Снабкоопгиз,

СТЕКЛЯННАЯ ТАРА

Во всех случаях необходимости иметь тару герметическую, предохраняющую товар от постороннего привкуса, впитывания товара в тару, кислотоустойчивую тару и т. п., применяется стеклянная тара. Стекломасса, идущая на производство тары, изготовляется из местного сырья и на местном топливе. Все вышеуказанное сделало стеклянную тару весьма распространелным видом тары во всех отраслях народного хозяйства.

В основном мы различаем четыре вида стеклянной тары: 1) флаконы, 2) бутылки, 3) бутыли (баллоны) и 4) широкогорлые банки. Каждый этот вид имеет колоссальное количество разновидностей как по форме, так и по емкости.

Флаконы

Флаконы в основном употребляются в парфюмерном производстве. Емкость их от 50 до 500 г парфюмерии. Для укупорки чаще всего употребляются притертые стеклянные пробки. С целью предохранения содержимого флакона от испарейия и фальсификации притертую пробку заклеивают или завязывают плотно бумагой или рыбым пузырем и накладывают иногда сургунную печать. Флаконы изготовляются из чистого белого стекла или кращенного; от всей прочей стеклянной тары они отличаются своей изящной отделкой.

Бутылки

Вутылки имеют два основных подвила: 1) мелкие бутылочки (аптекарские) — от 10 до 400 г емкостью и 2) собственно бутылкипреимущественно емкостью от 0,25 до 3 л. Первые от вторых отли-




Рис. 91. Пивная бутылка.

Рис. 92. Увсусная бутылка,

чаются своим назначением, а также тонкостью стенок. Купорятся аптекарские бутылочки корковыми пробками.

Основное количество бутылок составляют: монопольная и молочные из белого стекла: остальные: пивные (рис. 91), винные, ликерные шампанки, боржомки. нарзанки, уксусные (рис. 92), томатные й т. п. (из пветного стекла). Купорятся бутылки преимушественно пробками: корковыми, резиновыми и фарфоровыми. В последние годы начали применять для укупорки водочных изделий вискозные сухие и мокрые колпачки, а также картонные капсюли. Вискозные колначки представляют собой весьма несовершенный вид укупорки, в особенности плохи мокрые колпачки. Хороший вид укупорки кронекорки, но применение таковых возможно только для

укупорки механической выработки бутылок с совершенно точного диаметра горлышком.

Бутыли

Бутыли (балдоны) — большой емкости до последнего времени применялись исключительно в химической промышленности для розлива кислот. При транспортировании бутыли обязательно должны тщательно упаковываться или оплетаться. Оплетаются они по обыкновению ивовыми корзинами, а упаковка их производится в драночные корзины или в особой конструкции клетки (решотки). При упаковке бутылей в корзины или в клетки таковые обкладываются

соломой или стружкой, так как от тщательности упаковки зависит

их целость при транспортировании.

В последнее время стали бутыли (15-л) широко применяться в консервной промышленности для розлива томат-пюре (рис. 93), чем достигается значительная экономия дефицитной оцинкованной жести¹). Для укупорки бутылей употребляются в консервной промыш-

ленности корковые пробки, заливаемые в укупоренном виде смолкой для при-

дания большей герметичности.

В последнее время особенно упорно работает изобретательская мысль над заменой корковой пробки другим, менее дефицитным видом укупорки для бутылей.

Широкогорлые банни

Широкогорлые банки весьма широко применяются в быту как тара для разного вида варений (рис. 94) и солений (рис. 95). Не менее широко применяются широкогорлые банки в торговле как мелкая расфасовочная тара для меда, варения, простокващи, сои-кабуль и т. п. во всех вышеуказанных случаях банки купорятся простым завязыванием или



Рис. 93. Стеклянная бутыль.

заклеиванием бумагой (часто пергаментом). Применяющиеся широкогорлые баночки и банки в парфюмерной и фармацевтической промышленности, как правило, купорятся стеклянными притертыми пробками.

Для 3к2




Рис. 94. Банки для варений.

Совершенно обособленно стоят широкогоряще консервные банки. У нас в Союзе этот вид тары до последнего времени не получил

¹⁾ Так как в бутылях не удается достигнуть полной стерильности продукта, то допускается унаковывать в таковые только полуфабрикаты.

достаточно широкого применения. В широкогордых банках наша консервная промышленность выпускает весьма незначительное количество нестерильных фруктовых компотов. Для этой цели применяют банки-вазы. В Америке каждый год выпускается в стеклянных широкогордых банках громадное количество стерильных консервов. Банки применяются чисто белого стекла. Укупорка существует нескольких видов. Принцип укупорки — закатка банки с металлической крышкой. Для производства укупорки необходимо иметь банку с горлом, имеющим совершенно точную круглую форму и совершенно




Рис. 95. Банки для солений.

одинаковой толщины стенки на протяжения всего круга гордышка. Стекло консервных банок должно быть термостойким.

ЛИТЕРАТУРА

Леонтьев, Стеклянная тара для консервов. Силотехиздат.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТАРА

Металлическая тара имеет весьма значительный удельный вес в общей тарном балансе страны. Из металла в одинаковой степени изготовляется внутренняя и внешняя тара. Для изготовления внутренней тары употребляется тонкан жесть, а внешняя тара изготовляется из листового железа, меди и стали.

Металлическую тару мы употребляем ввиде: 1) железных бочек, 2) железных барабанов, 3) железных бидонов, 4) жестяных герметических (консервных) банок, 5) жестяных коробок и 6) баллонов.

Железные бочки

Железные бочки изготовляются преимущественно из черного железа емкостью от 100 до 375 л. Однако нередко применяются и пуженые (белые) железные бочки, изготовляемые из оцинкованного железа. Во избежание повреждений при транспортировании на бочки надеваются наварные или стяжные обручи (рис. 96). На малолитражные бочки иногда не надевают обручи, но выдавливают на

корпусе два ранта (гофры), каковые облегчают перекатку бочек и эначительно предохраняют бочки от внешних повреждений. Корпус бочек изготовляется цилиндрическим, донья делаются вогнутые, прикатываются к корпусу и автогенным способом свариваются.

Для наполнения бочки вделывается наливное отверстие, каковое закрывается винтовой пробкой, предохранительной пробкой и

предохранительным колпачком.

Железные барабаны

Железные барабана употребляются преимущественно в химической! промышленности для затаривания химикатов, например каустической соды. Варабаны изготовляются из черного железа, бывают гладкие и волнистые (гофрированные); последние значительно прочнее первых.




Рис. 96. Железные

Бидоны

Самым распространенным видом железных бидонов являются и молочные бидоны, изготовляющиеся из белого луженого железа. В последнее время начали применять бидоны, изготовленные из железа луженого только с одной
стороны; наружная часть таких бидонов красится масляной краской
для сохранения от ржавчины. Молочные бидоны—круглой формы с
суженной горловиной. Другой распространенный в обиходе бидон—
керосиновый, круглой или четырехугольной формы, изготовляется
из обыкновенной черной жести; употребляется также и для ряда
масел, красок, лаков и некоторых других химикатов. Закрываются
бидоны крышкой или чаще всего навинчивающимися пробками.

Жестяные герметические банки

Жестяные герметические банки употребляются преимущественно в консервной промышленности. Для изготовления консервных банок требуются весьма сложные машины: раскройные, закаточные и паяльные. Сырьем для изготовления служит тонкая двусторонне луженая жесть. В последнее время начали применять односторонне луженую жесть, причем наружная сторона покрывается особым противокислотоустойчивым лаком. Производятся опыты по алюминированию жести. Жесть для изготовления банок применяется толщиной от 0,221 до 0,32 мм, причем толщина ее зависит от формы банки и температуры, стерилизации, которой должна подвергнуться банка. Качество полуды жести для консервных банок должно быть безупречное — брак совершенно не допускается. Приемка жести произведится по ОСТ 4098.

Жестяные норобни

Жестяные коробки (простые) по форме и качеству бывают чрезвычайно разнообразные. Для пищевых продуктов коробки изготовляются из дву-или одностороние луженой жести, в последнем случае наружная сторона выкрашивается масляными красками или лаками. Для непищевых продуктов применяются часто коробки из

черной жести. Закрываются коробки крышками, прикрепляемыми к коробке шарниром или же крышкой, вдавливающейся в отверстие коробки. Вдавливающимися крышками преимущественно закрываются коробки с химическими продуктами.

Баллоны

Баллоны изготовляются медные луженые и стальные. Баллоны герметически закрываются и выдерживают ресьма значительное внутренее давление в зависимости от предназначения баллона. Баллоны употребляются для хранения и транспертирования газов и жидкостей, требующих для их сохранения большого давления.

глава 11

ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ ТАРОИ

МЕТОДЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАРЫ

В условиях острого дефицита тары и тароупаковочных материалов необходимо со стороны работников-снабженцев особенно гибкое маневрирование наличными ресурсами, дабы в одинаковой степени обеспечить все участки работ и постоянно использовать

все наличие тары.

Самые незначительные мертвые запасы тары в каком-либо месте колоссально осложняют общее нормальное течение снабженческой работы и в другом месте могут вызвать гибель продуктов вследствие отсутствия тары. Подобные случаи были установлены обследованием НК РКИ РСФСР в ЦЧО в плодоовощную кампанию 1982 г, когда на одной из станций гнило большое количество овощей из-за отсутствия бочко-тары, между тем как на несколько станций дальше лежало в это же время изрядное количество бочек без какого-либо использования. К таким печальным последствиям приводит бесплановая работа, когда оперативные работники вынуждены работать вслепую.

Во избежание осложнений в работе, порчи продуктов, срыва заготовок из-за отсутствия тары тарные работники должны отказаться от работы наугад и перейти на четко плановые начала в снабжении промышленности и заготовок тарой и тароматериалами.

Для того чтобы составить подробный правильный план снабжения тарой предприятий промышленности, необходимо иметь:

1. Совершенно точные по срокам и количествам планы зоготовок сырья и производственные программы по каждому отдельному перерабатывающему предприятию.

2. Планы завоза и вывоза сырья и продукции, а равно догово-

ра сбыта продукции с усцевиями возврата держанной тары.

План бестарных — навальных перевозок.

4. Нормы и характер упаковки.

5. Нормы расхода тароупаковочных материалов на единицу тары.

6. Сведения о выполнении плана заготовок и переработки, а также данные о фактической заготовке тары за отрезок времени, предшествовавший планируемому.

7. План производства тары собственными тарными предприя-

тиями.

8. Размеры фондов централизованного снабжения тарой.

Как цравило, планирование потребления тары и тароупаковочных материалов обязаны вести все звенья системы. При этом чем мельче звено и чем ближе оно к производству или заготовкам тем более оперативный характер должно носить планирование.

Всякий план, составляемый вышестоящим звеном, после внесения в него корректив местами, обязателен для выполнения нижестоящими звеньями и по существу является промзаданием по тарному хозяйству.

Для составления перспективных и оперативных планов потребления и снабжения тарой и тароупаковочными материалами реко-

мендуется нижеследующая схема планирования.

1. Поскольку правильной основой планирования снабжения тарой заготовок и производства должна являться совершенно ясная и точная картина операций за отрезок времени, предшествущий планируемому периоду, планированию должен предшествовать точный учет всех операций, которые производились составляющим план

предприятием за истекший отрезок времени.

Это достигается тем, что объединение должно иметь совершенно точное представление о заготовках и переработке продуктов за период, предшествующий планируемому кварталу, причем в том случае, если фактическое производство операций за это время не нашло еще отражения в статистическом материале, соответствующие цифры должны быть выведены теоретически на основании приблизительных материалов, характеризующих ход заготовок или переработки, с приближением однако к фактическим цифрам произведенных операций. Такой порядок подготовки к снабженческим операциям по таре укладывается примерно к следующую форму:

• Форма № 1 ОПЕРАЦИИ В I КВАРТАЛЕ •)

Районы или конторы	Заготовка	Переработка	Прочие операции.
1	2	3	4

В случаях наличия к моменту составления плана снабжения тарой отчетных данных о выполнении планов заготовок и переработки за предшествовавший период составлять вышеприведенную таблицу

не нужно и следует пользоваться отчетными данными.

Планы должны отдельно составляться для каждой единицы следующего нижестоящего звена, для чего, как видно из приведенной выше таблицы, в гр. 1 указываются районы или конторы, где производились заготовительные и перерабатывающие операции; в гр. 2 выводится цифра фактической заготовки за предшествующий отрезок времени; в гр. 3 тоже по переработке продукта и, наконец в последней графе прочие операции, которые могли иметь место за истекций период в той или иной конторы. В зависимости от специфичности операций число граф может быть увеличено применительно к условиям работы данной конторы или района. После того как будет выявлена картина всех операций за период, предшествующий планируемому кварталу, необходимо установить расход тары, который был фактически произведен за это время по этим операциям применительно к нагрузке на каждую тарную единицу.

Для наглядности схена дается для составления квартального плана на второй квартал.

Форма № 3

РАСХОД ТАРЫ В І КВАРТАЛЕ

Ī	Районы или конторы	На заготовку	На перера- ботку	Прочие расходы	Итого
	1	2	3	4	5

Составление этой таблицы обязательно во всех случаях, причем составляется она отдельно на каждый вид тары, которая подсчитывается только для продуктов, подлежащих обязательной перевозке в таре.

В настоящей таблице, как и в предыдущей, в гр. 1 также перечисляются районы или конторы, в гр. 2 — количество потребной тары для производства заготовительных операций; в гр. 3 количество тары потребной для переработки; в гр. 4 — на прочие операции и в последней графе выводится итоговая цифра расходования тары по всем операциям по данному району или конторе.

После того как применительно к этой таблице будет произведен учет расходования тары за предшествующий квартал, необходимо установить, какое же количество тары было в приходе за тот же истекций период по данному району или конторе. Для этого

составляется следующая форма:

приход тары в і квартале

	Районы или конторы	Остаток ил 1 января	Зав-	езено т дер- жаной	ары всего	Изгото-	HA Mecre	or norpeom- rerefi	Получено.	awn.	Beero	в приходе с остатком	Раскод за квартал	Остаток на I/IV
-	1	2	3	4	5		6	7	;	8		9	10	11

Эта таблица тоже составляется отдельно на каждый вид тары, и в ней после перечисления районов или контор отдельно для каждого района и конторы устанавливается остаток тары на первое число предшествующего квартила, далее устанавливается размер завезенной тары как новой, так и держаной, затем учитывается тара, изготовненная на месте собственными силами контор, следующим моментом является выявление тары, подлежащей возврату от потребителей; и кроме того получение тары вместе с продуктом и завоз из других районов. Это даст возможность выявить общий приход тары за весь квартал, предшествующий планируемому отрезку времени.

Учитывая в гр. 10 общий расход тары за квартал, мы получили в гр. 11 переходящий остаток тары на первое число следующего

квартала по каждой конторе отдельно.

После того как будет установлена картина всех операций по снабжению тарой предшествующего квартала, представляется необходимым перейти к учету потребности в таре на планируемый квартал.

потребность в таре на п квартал

	Потр	ебно	стьв	таре	дия:	,	В тоз	и числе
Районы или конторы	3aroto- Bok	перера- ботки	хране- ния	переко- капра запас	других опера- ций	BCero	под экспорт	под то- вары специяз- начения
I	2	3	4	5	6	7	8	9

Эта таблица аналогично двум предшествующим составляется отдельно на каждый вид тары, и в ней учитываются всевозможные операции, которые потребуют расходования тары дайного вида за время всего планируемого квартала, причем этот учет возможного расхода тары должен охватить буквально все операции в целях создания фактической картины потребности тары за планируемый отрезок времени. Ни в коем случае не допускается однако проектировать тару под продукты, подлежащие бестарным перевозкам. В общей потребности в таре отдельно выделяется потребность в таре для затаривания экспертной продукции и продукции особого назначения. Такое выделение делается с целью взятия этих операций под особое наблюдение.

Все эти операции как по производству учета расхода, так и по учету напичия тары по району дают возможность в дальнейшем установить картину состояния обеспечения районов тарой данного вида, наметить план необходимых мероприятий для покрытия дефицита в случаях обнаружения такового, а также наметить способы реализиции излишков.

Это представляется возможным раскрыть путем составления таблицы следующей формы:

Форма № 5 ПОТРЕБНОСТЬ В ЗАВОЗЕ-ВЫВОЗЕ ТАРЫ ВО И КВАРТАЛЕ

	Районы или конторы	Общая пот- ребность на II квар- тал	Предпо- лагаемый остаток	Нодлежа- щий возв- рат во П	рытие Должно быть из- готовлено на месте	Bcero	Требуе- тся завоз тары	Излишек тары
1	1	2	3	4	5	6	7	8

В этой таблицев гр. 2 выводится общая потребность в таре на планируемый квартал. Далее указывается покрытие этой потребности за счет предполагаемого остатка на 1-е число планируемого квартала, возврата тары от потребителей и других статей, которые могут иметь место в качестве покрытия в данной отрасли работы.

Остающийся дефицит или излишек тары выводится в следующих двух графах, что даст возможность установить фактическую потребность в завозе или вывозе тары из данного района.

Выведенные цифры в гр. 2, 3, 4, 5, и 6 являются обязательными к выполнению нижестоящим звеном, и таковое за их реализацию несет полную ответственность. Планирующий же орган в случае обнаружения по какому-либо району необходимости завоза тары одновременно со спуском настоящего плана обязан точно указать, за счет каких ресурсов покрывается дефицит. На покрытие дефицита по гр. 7 должны быть обращены ресурсы централизованных фондов, излишки других районов, переключаемая в централизованном порядке чужая тара, децентрализованные заготовки центрального органа и т. д. При этом району, по которому обнаруживается дефицит, должно быть четко указано, с кем и на какое количество ему надлежит заключить договор на покупку тары. Реализация договоров поручается непосредственно нуждающемуся в таре предприятию или конторе.

Равным образом должно быть четко указано конторам, у коих обнаруживается излишек, кому и каким порядком надлежит им

реализовать таковой.

Формы № 4 и 5 являются фактически пассивом и активом пре-

подаваемого местам тарного баланса.

При заполнении соответствующих таблиц необходимо иметь в виду, что в ф. № 3 в гр. 2 в остаток должна быть включена не только тара порожняя, но и та тара, которая находится под каким-либо продуктом, и кроме того в эту графу необходимо внести поправку на амортизацию тары с тем расчетом, чтобы фактическая амортизация тары за истекший период нашла свое реальное выражение в поправке, принятой при установлении переходящего остатка тары.

Общий размер амортизации тары устанавливается в центре применительно к специфическим условиям каждой операции и по каждому виду тары в отдельности, с возможным приближением к фактическому положению вещей в части амортизационного отчисления.

Для четкости всех операций с каждым отдельным видом тары и тароупаковочного материала необходимо строго соблюдать правило, что для каждого вида тароматериалов надлежит составлять совершенно отдельные ведомости, поскольку смешивание разных видов тары в одной ведомости может осложнить планирование и не дать должного эфекта. Поэтому имеющим в своей системе разные виды тароматериалов следует последние разделить и планировать отдельно, с выделением в отдельные ведомости.

Пакующие одинфод товара в разного вида тару или разного рода товары в один вид тары обязаны до составления таблиц 2 и 4 составлять вспомогательные таблицы разбивки тоннажа пакуемых товаров по каждому виду тары (в зависимости от применяемого в

каждом районе вида тары).

З В этих же всирмогательных таблицах определяется и сбрасывается со счета количество тони продукта, подлежащее бестарным перевозкам (навалом) или в оборудованных вагонах. При этом вспомогательные таблицы вместе с основными посылаются местам. Тара на количество продуктов, подлежащих бестарным перевозкам, не планируется.

По вспомогательным таблицам, определяется потребное количество

единиц тары для каждой отдельной операции.

Ни в коем случае нельзя проектировать под одно и то же ко-

личество товара два количества разного вида тары.

При составлении плана потребления должны быть полностью учтены все существующие рационализаторские мероприятия в тарном хознистве, а равно требования имеющихся стандартов на тару.

Планы должны составляться как годовые (ориентировочные), на основе каковых подаются годовые заявки на централизованные фонды, испрашиваются кредиты, проектируются собственные заготовки, определяются капиталовложения в тарное хозяйство и т. п., так равно и квартальные для практического осуществления их в оперативной работе.

Годовые планы потребности тары должны быть составлены всеми звеньями, не позже чем за три месяца до начало года, а квартальные с таким расчетом, чтобы по начала квартала таковые были

аппробированы местами (за 3-4 декалы).

Для удобства работы и представления сведений (планов) в вышестоящие организации составляются сводные планы потребности тары и тароматериалов по формам 1-6-тара, приведенным ниже.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА СНАБЖЕНИЕ ИМАДНОФ ИМАННАВОЕИКАТНЭН

Распределение большинства тароматериалов проходит в строго централизованном порядке, при котором производящие тароматериалы организации имеют право сбыта своей продукции только по преподанным наркоматом планам. Планы централизованного сбыта тароматериалов наркоматами (производящими тароматериалы) составляются годовые и уточняются поквартально.

Лесные тароматериалы, как наименее дефицитные из всех видов тароматериалов, в порядке централизованного распределения даются только на покрытие особо важных нужд — под экспортную продук-

цию и продукты специазначения.

Полностью на централизованном снабжении в порядке распределения централизованных фондов оставлены: метизные виды тары и тароматериалов (железные бочки, гвозди, проволока, обручное железо, заклепки и пинка), текстильная тара (мешки, мешковина, шпагат и т. п.), стеклянная тара (бутылки, бутыли, банки, флаконы), бумага и картон всех видов и фанера.

Для получения фондов централизованного снабжения необходимо предприятиям и трестам через свои объединения и наркоматы подать заявки на потребные количества тароматериалов. Заявки должны подаваться на основании составляемых планов потребления

· тары и тароматериалов.

Заявки подаются годовые и квартальные. Годовые заявки подаются предприятиями в тресты за 4 мес., трестами в главки за 31/2 мес. и главками в сектора. Тары наркомата — за 3 мес. до начала года. Квартальные заявки представляются главками в наркомат за месяц до начала планируемого квартала.

Все подаваемые планы-заявки на потребные тароматериалы и тару должны составляться по строго установленным формам. Заявки, поданные по собственным формам, лишают возможности центральные органы сводить потребность по главку, наркомату.

Учитывая разнохарактерность каждого отдельного вида тароматериала, соответственно установлены разные формы для плановых

заявок.

На деревянную тару и тароматериалы подвется заявка по

ф. № 1-тара (см. стр. 79).

Основными материалами для заполнения данной формы должны служить: данные о произодственной программе продукции, подле-

жащей затариванию в деревянную тару, нормы упаковки и расхода тароматериалов на единицу тары, данные об остатках и оборачива-емости тары.

Отдельные показатели этой формы заполняются следующим по-

рядком.

В гр. 2 указывается тот вид тары, который имеет наибольшее обращение для затаривания данного продукта и который принят для определения плановой потребности в таре, например ящик тесовый 25-кг, бочка 50-л и т. п.

В гр. 4 указывается производственная программа всей продукции.

В гр. 5—9 указывается в том числе производственная программа продукции, подлежащей затариванию в запроектированный вид тары как для перевозки, так и для хранения.

В гр. 10 указывается продукция, не требующая тары, подлежа-

щая бестарным перевозкам и хранению.

В тех случаях, когда для упаковки продукции применяется несколько видов и типов тары разных по емкости, как например ящики 50-кг и ящики 32-кг, тогда в гр. 4—8 указывается только то количество продукции, которое упаковывается в ящик одной емкости, например 32-кг, и следующей строкой указывается отдельно продукция, затаривающаяся в ящик 50-кг.

В гр. 11—12 указывается емкость единицы тары, например:

 $K\Gamma = 32$, $K\Gamma = 50$.

В графе 18 показывается коэфициент возможной оборачиваемости тары в планируемый период, причем для тары димеющей сезонное потребление, следует ориентироваться не на весь планируемый период (год, квартал), а только на продолжительность того сезона, в который тара данного вида находится в обороте.

Например: сезон использования огуречных клеток — 3 мес., продолжительность однократного оборота — 30 дней, следовательно коэфициент оборачиваемости для огуречной клетки в году будет 2,5.

Другой пример: ящик для развозки хлеба по городу используется целый год. Однократный оборот хлебного ящика продолжается з дня. Следовательно коэфициент оборачиваемости для хлебного ящика при обеспечении своевременного его ремонта равен 120.

Гр. 19—22 должны показать возможное покрытие потребности, определенное в гр. 15, за счет внутренних тарных ресурсов, причем в гр. 19 показывается наличный (или ожидаемый) остаток тары на

начало планируемого периода.

В гр. 20 должно показываться то количество тары, которое должно поступить в порядке возврата в течение планируемого периода из тех ресурсов тары, которые были выпущены в оборот до планируемого периода; например в 1933 г. в оборот было пущено 100 тыс. единиц определенного вида тары. При средней норме возврата для данного вида тары в 70⁷/₀ мы должны были получить из 100 тыс. единиц назад 70 тыс. единиц. В 1933 г. мы получили только 30 тыс. единиц, возврат остальных 40 тыс. единиц тары, возможных к возврату, должен вернуться к нам уже в 1934 г., т. е. в следующем планируемом промежутке времени, и это количество должно быть учтено в гр. 20.

Под оборачиваемостью (гр. 21) следует понимать повторное исполь-

зование тары в течение одного планируемого периода.

Например в оборот должно быть пущено в 1934 г. 100 тыс. единиц определенного вида тары. Коэфициент оборачиваемости для этого вида тары 2, т. е. эта тара в течение года должна пройти два затаривания при обязательном минимуме возврата в 60 %. Таким образом нам необходимо выпустить в оборот какое-то неизвестное количество тары, которое при повторном 60%. Ном использовании в сумме должна дать 100 тыс. единиц. Арифметически мы это количество определяем следующей схемой:

$$X + \frac{x \cdot 60}{100} = 100$$
 тыс. единиц,

откуда

X = 62 500 единиц,

где X — количество тары, необходимое для первого выпуска в оборот, $\frac{x \cdot 60}{100}$ — $60^{\circ}/_{\circ}$ возврата тары при повторной оборачиваемости того количества тары, которое было первоначально пущено в оборот.

Или при первоначальном выпуске в оборот 62 500 единиц тары, мы при $60^0/_0$ -ном возврате получим в порядке оборачиваемости 37 500 единиц тары, это количество (т. е. 37 500) и должно быть

показано в гр. 21.

Заявки на стеклянную и жестяную тары подаются так же, как

и на деревянную тару, по ф. 1-тара.

Заявки на бумагу как упаковочную, так и для производственных целей даются по ф № 1-тара по разделу "Потребность в тароупа-

ковочных материалах" (гр. 32-51).

К сводной ф. № 1-тара должна быть приложена ф. № 1-а-тара, каковой выведенная общая потребность разбивается по отдельным областям Ф. № 1-а-тара необходимо для правильного составления плана завоза тароматериалов из производящих областей в потребляющие.

Фонды, полученные в порядке централизованного распределения— в суточный срок должны бытк соответствующим главкомом распределены между трестами и предприятиями. Разнарядка распределенных фондов по областям сообщается главком наркомату по ф. № 2-тара.

На текстильную (мягкую) тару заявки подаются по ф. № 3-тара. Заполняя графы заявки, особенно четко следует указывать харак-

теристику потребной тары или тароматериала.

В гр. 8—9 следует показать только то количество продукции, которое подлежит затариванию в указанный в гр. 2—5 вид тары,

а не общее количество вырабатываемой продукции.

В гр. 11—13— нормы расхода тароупаковочных материалов на единицу тары или упаковки надлежит показывать наименование тароупаковочного материала, расходуемого на изготовление того вида тары, который был показан в гр. 2—5, например: ткань джутовая, льняная, шпагат, нитки суровые (гр. 11).

В тех случаях, когда единицей учета и планирования является единица тары (штука), гр. 11—13 не заполняются, например: для куля, мешка и т. п., и все дальнейшие исчисления ведутся

в таре.

Оборачиваемость, переходящие остатки и прочие показатели определяются для ф. № 3-тара по той же методологии, что и для ф № 1-тара.

_				١							ŀ		ŀ						-				-	
					yus	Производственная программа упаковываемой продукции (вт)	левен аемов	Has Tupe	IIPOI IIVE	рамм:		Емкость еди- ницы тары	ı	Iorp	96нос	Потребность тары (в тыс. шт.)	1 (B T	IC. IIIT	_ "I	Koodamire	ê -	окрытие за счет внутр. ресурсов	Pecy pecy	Покрытие за счет внутр. ресурсов
E E H¥kå	Наименова-		Наименова- ние пакуемо-	ова-		То	<u>n</u> e	в том числе по кварталам	том числе кварталам			•		RNHBUL	ephola.		E Id	F		ент обо-	19 m	10 H 41	THCIE	
	HAG Kapa		го предукта		отара	вн ототи	r	H		≒ 6ecrapule	еуиница возки	измерения 	ioggo rea	иереход. з	ну конеп і	всеко	под экспо	под специ	<u> </u>	мости	OCTATOR II	твраеов	оборачива мость	ототи
	2	· · · · ·	დ .	 	4.		9	[r-	8	10	111	12		133	14	- 13:	16		 	18 81	61	20	21	22
iorpe	Потребность в таре за вычетом покрыт.	в тар юкры:		точни	Источники удон Ворения потр. в	Источники удовлет- ворения потр. в гаре	Ħ	φ. Ε ο	9 e 0	0 #	C T B	B A 23	. le l	и d	8 # 8	K X	E B	3 1 0	E 0 L	пен	11.51	r a p	酒	
¥	в том числе по кварталам	том числе кварталам	A	том числе	ысле) ĐI	-ədəi	-квид	98	-878. 010#3	4MC	чистая потреб ость в материал	потр этери	чистая потреб- ность в магериалах		В под экс	3 г о экспорт	ь —	H.		л е спеццели		зни
от ви отээд	I I		собственно	проязвод. вые закуп. вые закуп.	-исе чт рали- нахноф .чое	всето	наяменован ногериатем	единица изм ния	pacxol na e	общая потре	octatok Ha _e t no diahnpye neproja	Всего на	m g I	KBap KBap	B TOM THCLE TO KBAPTAJAM I II II IV	Aor sH	H BB	TOM THESE REUDTAJAM II III IV	числе талам III IV	Haron	B TON HO KB		числе талам ПГ ГУ	Рэмиц П
23	27 72	26	27 23	29-	98	31	32	33	34	35	98	18	88	68	40 41	42	43	44 45	46	47	48	43 50	50 51	52
	_	_	_		_	_	_	_	-			_			_	-					-			

dedina-p	i.			<u></u>	ľ	edre	инэГ		<u> </u>	2-тарв	иру и		И 7. Д.			16
dediction as the community	193, г.		— 		инан	кварт.	AI	18	<u> </u>	Форма № 2	РАЗНАРЯДКА ВЫДЕЛЕННЫХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФОНДОВ НА ДЕРЕВЯННУЮ ТАРУ ТАРОМАТЕРИАЛЫ В ОБЛАСТНОМ (КРАЕВОМ) РАЗРЕЗЕ на 1934 год.	рестав	0 h l			15
	•			e e	спеццеля	числе по кварт.	III	5 17		Ф	ДЕРЕВ на 1934	T H T	наяЩ	 		
\$		TOB		F	НЗ	B TOM 41		15 16			OB HA	(краям) или	Западная			17
	AJISI na	птрест	 	н		¥	Всето				ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ФОНДОВ НА ДЕРЕВЯНН ОБЛАСТНОМ (КРАЕВОМ) РАЗРЕЗЕ на 1934 год.			талам	ΙΛ	13
	SAABKA HA JEPEBAHHYIQ TAPY II TAPOMATEPIAJBI	ей илп		T O M		ļ	1	133			AHHEIX EPAEBC	OSIBCTRE	Ленинградская	в том числе по кварталам	H	12
	APOMA	област	# G #	_	экспорт	том числе по кварт.	Ħ	12			TM3OB/ TOM (F		нинг	числе	=	=
	уит		BC			M TMC	Ħ	=_			HTPA, MACTU	фондов, по	J e	B TOM		2
	Ç TAP	Bahu	0 6 18 0		нои	<u>m</u>	<u> </u>	의 			IX IIEI B OB.		!	Ħ.	HS LO	6
	янну	Наяменование	×		_	I	Boeko HS TO	6			ИКА ВЫДЕЛЕННЫХ І ГАРОМАТЕРИАЛЫ В	выделеняых		E.F.	 	- 8
	gepeb	HB		кварт.	 	_ }	-	σ			BЫДЕ KATE)	идел		вартал		- 2
	HA J			числе по кварт.			=	<u> -</u>			(AKA]		RAR	епок		_
	ABKA				 	·	╡ . -	9			HAPS	азнарядка	MOCKOBCKRA	в том числе по кварталан	# 	9
	34,			B TOM		_	-	ැය 			PA3	азна	Moc	B TO		_ rc
		_	 	1	to <u>ı</u>	BH (Beero	-#				d		. A	BC610 HS 10	4
	ı. K	-10	ш	828	одо.	I RJ GTD	чистя пребио	6					нко	0 p	HS TO	-
	o rape . 193			- Gants		(B.TOB			 -	гелидес	o rape 193	g-18		H9E Bur	Быде. Пентр жары	_
Телефон	Отв. йсполнитель по таре.			Наименование двин	THE PARTY NAMED IN	и тароматериалов		2		Напженование потребителя Апрес	Телефон. Отв. исполнитель по		Навменование	тары тарома-	териалов	7
Телефоя	OriB.	_		KÀ	(KR)	lon	on M		••••	Напу	Tere Ors.	HĀ	ARQ	on	on M	1_

A. Егдэ. — Тара

	14				потр	для обеспо чення вое	нан- жено- вание измер, чество пание	14	
	RPUA.		aapeac		хода чного	ж еди- или :и	коли-	13	
	E MAT	100	FEBOM 1		Норив раскода гароўпаковочного	mareprala na eda- nauf rapu nau yn.bobka	жено- вание измер, чество	12	
	OTB		кварта		Hop rapoj		нан- мено- вание	11	
	HARHOBAR HOTPEBHOCTE AABY TADVU TADVUTAROROHEKE MATERUATEI		на 133. год по объединению в квартальном разрезе		Ежкость	в том числе единицы по кварталам тары или	I II III IV JEROBEH	701	
	H Q	4	요		od g	C.16	IV		
	BAS	4	ICHI		84. Ex. (31)	pra.		[
	AHO	11	CKRE		роизводствения про прами (подлежныя загариванию)	в том числе по кварталам	<u> </u>	6	
		7	ğ		BOAC!	# B	<u> </u>		
	ДАЛЫ	T CALL	OH EC		Производствения про- грамы (подлежащая затернению)	Lò	BCE	∞	
	HA WG	MI 011	133 . 17		Еля	ница изме-	рения	7	
	24 98 84	Continue	H3		Нлименова- Ели		дукции	9	
:	:	•	•	· ·	стика	d	pasad	ಸರ	
BI.	•.	•	ape .	933 г.	Харэктеристика		copr	4	•
ребите	•	•	Tolland		l i	,	станд	es	
Наименование потребителя.	Alpec		Этвет. исполнительно таре	"1933 r. №	Наименова-	ние тары и тароупако- вочену ма-	териалов	2	
Han	Адр Тет	.	Ě	#	EY.	цвдоп ,	OH WY	-	
_									

ИЛИ для обеспе- переходя- В С Е Г О ченяя всей гим от ва ко- ватьревае- ке пляня- КОЛК-мой продуж-русмого пе- гима гима гима гима гима

для обеспе-

Потребность

9

2

	V Andrews	Покрываетс	HBae	TCS					h	E C	Чистая потребность	0 11	T F	9 (Энс	CIP					
	темпирет		в том числе	9		Y	_				91	=	то	9 KCI	под экспорт	на	CILE	на спеццели	B		
	кости для	остаток на нача-	76	-еаин	0.1	H9 LC	ma ∺	в том числе по кварт.	14B(- F	и <i>ч</i> исі В тод	A	202	том числе по кварт.	в том числе по кварт.	101	Ä	по кварт.	apr		прижечание
··· -	гоидан Вынка рубиот Вели от	то плани- руемого периода	возвр	гадодо гарата	BGE	проего	щ		111	VI III II	 tor A H	<u> </u>	11		и ш п	eh.	<u> </u>		ш	ıı m ır	
•	<u> 1</u> 1	88	19	ଛ	21	23	23	24	প্র	23 24 25 26	22	<u></u>	83	8	23 29 30 31	32	33	34	- 35	33 34 35 36	37
 -	/										·										
 81		_		_			_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	

По ф. 3 заявки подаются на следующие виды тары и тароматери алов: 1) мешок льняной в штуках, 2) мешок джутовый в штуках, 3) льняная мешковина в погоных метрах, 4) джутовая мешковина в погонных метрах, 5) брезентовая ткань в погонных метрах, 6) фильтр-прессный холст в метрах, 7) равентух в метрах, 8) двунитка в метрах, 9) шпагат в тоннах, 10) веревка в тоннах, 11) нитки суровые в килограммах.

на хлодчагобумажные ткани и сукна, потребные как для производственных целей, так и для нужд упаковки и тары, заявки пода-

ются по ф. № 4-тара.

Основным материалом для заполнения ф. № 4-тара должны служить: сведения о производственной программе продукции (гр. 6), требующей хлопчатобумажную ткань; нормы расхода ткани на единицу продукции (гр. 7), например: на отжим 1 т творога, на поделку наволок для 1 т пуха-пера и т. д. и данные об ожидаемых остатках иа начало и конец планируемого периода (гр. 10 и 11).

Показатели чистой потребности в ткани и нитках в натуральном выражении получаются кам результат учета общей потреоности по гр. 8 плюс потребность для образования переходящих остатков на конец планируемого или начало следующего за планируемым периодом (гр. 10) минус остатки, имеющиеся на начало планируемого

периода (гр. 9).

Исчисление чистой потребности в ценностном выражении (гр 12.). образуется из произведения количественного выражения чистой потребности ткани или ниток по гр. 11, умноженного на установленные Комитетом товарных фондов отпускные цены для промышленности на ткань.

На железную тару заявки подаются по ф. № 5-тара.

Особое внимание при заполнений ф. № 5 тара должно быть-обращено на подробное объяснение целевого назначения требуемой тары

(rp. 2).

Данные об остатках (гр. 10) должны быть детально расшифрованы по степени готовности тары к наполнению, т. е. на совершенно готовые к эксплоатации "годные" (гр. 7); тару, требующую предварительный ремонт, вне зависимости от степени этого ремонта (гр. 8) (капитальный или небольшой), и тару, находящуюся в состоянии не поддающемся ремонту, т. е. совершенно негодную к эксплоатации и подлежащую сдаче как металлом (гр. 9).

На передвижные (за исключением автоцистери) и станционарные

цистерны заявки подаются по ф. № 6.

При заполнении формы для системы совхозов в гр. 4 указывается коли ество тракторов и их мощность (в лошадиных силах) на на ало планируемого периода.

При заполнении ф. № 6 Промпредприятием в гр. 4 указывается производственная программа продукции, подлежащей затариванию.

В гр. 10 следует отметить коэфициент оборачиваемости для отдельных видов цистерн, т. е. сколько наполнений в течение планируемого периода будет произведено.

Все предприятия, тресты и лавки вне зависимости от представления заявок в свои центры копии заявок должны представлять в местные отделения соответствующей сбытовой организации.

Заявки подаются в нижеследующие организации:

1. Союздесосбыт НКЛеса — на все виды деревянных тароматериалов (ящичные комплекты, клетки, стружки, тарный кряж и т. д.).

Hanne Aapec Teled Otb. 2	Наименование потребителя Адрес Телефон Отв. исполнитель по таре	SEE		планс для пі)BAA POBBB(новая потребность прсизводственьых	SHOCT.	b-3AAI LEJE	EKA HA EЙ И ТА РАЗРЕЗЕ	IA XJ(TAPBI ;	PARBKA HA XJOHHATOBYMA) DEJLK IN TAPBI RA 193 roa B PA3PE3E	KHBIE KBAP	Фориа № 4 — тара ТКАНИ ТАЛЬНОМ	
	•		эи	Произво грамк	роизводственная пр грамка продукции	Производственная про- грамма продукции	—	·	-Brii o	——— (пия-		Чистая потр	потребиость	
		Ý .	начен	X '	<u>'</u>	в том числе по кварталям	вн рн	оебност	L GPGH	конег	m ·	натуральном вы- ражении	на сумму (в тыс. руб.)	
Arqon on N	Tankadhobanna Inaha		Пелевое на	Единица измерения,	P4		Packod Trai	общая проду Тод вамая Тан висят	ткани на то Остатки на нируемого и	Остатки на нируемого и	Всето на год	no kbaptalan I II III IV	B TOM SHOCKED IN KHARPTAJAM	
<u> </u>			က	4,		 9				9	<u>-</u>	=	13	
Ha	Наименование потребителя Алрес	еля										Ф	Форив № 6 — тара	
	Телефон. Отв. исполнитель по таре "	pe			ЗАЯВК	A HA I	ІЕРЕДЕ	ижн	ле и с	таци	ЭНАРНЬ	заявка на передвижные и стационарные цистерны на	та 193 год	_
AAHOU	Meero pacnolo-	08	Налич торов	Наличность трак- торов на 1 I 193		Наличность цистерн (емкость) на начало года	та циоте начало	ерн года	Допол	ительная ность	Дополнительная потреб ность	<u> </u>	a	,
on on Al	на жения совхозов в или вля в промпредприятий	Кокичест совхозов	ственя жа пр	или производ- ственная програм- ма продукции на год	<u>, 1 4 </u>	BRAKH. TOH- ERAK	стацион. коли- тов чество ная	TOE Hask	передвижн. коли- тон-		стацион, коли- чество на:	тон. потределение потребностительного наже наже	примечание 8)	
1	1 2	60		4		rc —	- °				- ∞	6	<u>-</u>	
		_								· .				

Навменова Адрес Телефон Отв. испол	ние по	требителя. по таре . . 193 г. №		□	ЛЯГИ)BAH 1	ПЛАНОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ-ЗАЯВКА НА ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОЧКИ. ФЛЯГИ и ВАЛЛОНЫ на 193. год В КВАРТАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ	7T5-3AAB 193rog E	KA HA	KEJESH	ISIE BOT	KŪ,		\$ 0 b 3	форма № Б-гара	Tapa
KY. [[erer	ое назначе		изводст: проду	Производственная программа продукция (в т)	orpani	83	- 		Запроектирования обо- рачиваемость тары	ная обо- тары	Потребность тары с учетом оборачи- ваемостя (в шт.)	ость тары (ваекостя	ары с эстя (в	учетоз (в шт.)	ч обор	ачи-
HAGOU HAGE HAGE HAGE HAGE HAGE HAGE HAGE HAGE	ние требуемых в железных бочек, Всего на	Всего		том числе по кварталам	TO KER	ртадам	EMECCIE SER- HEUM TEDM	<u>' '</u>	коэфициент средний ра-	циий ра-	Всегон		.ом чи с	TE TIO	в том числе по кварталам	Hah.
оп ж ф	фіяг и балконов	B rog		H —	Ħ	<u>A</u>		осорячив пости	THE THE	чиваемости (в км)	Ħ H	I			 Ħ	Ł
<u> </u>	2	_	\ 	ຕ			4	_	5				မ			
		<i>i</i> .					·	· .				<u> </u>				_
-		-	- <i>.</i>	-			, -	,			-		-	-	-	•
		1 O C	8. T	K H T	a D	12			д в с	T 28 A	0 п	тре	6	0 н	C T	q
Γο.	ввито	Требующая реконта	и реконт	Нег	0 LAB 8	8.8	Итов	•		B TOK 4	в ток числе по кварталам	врталя	118	ļ		
Ha Haya Io Foka	на нача- предпо- ло года на конец года	на нача-	предпо- дагаемая на конец года	на нача- п года	HA B	предпо- лагаемая на конец года	HR ERYR INDO	предпо- дагаемая на конец года	Всего на год	H		<u></u>	-	p R-M (Примечание	- B

2. Союзапенькосбыт НКЛегпрома — джутовые мешки, джутовые

ткани, шпагат и веревку.

3. Союзльносбыт НКЛегирома — льняные мешки, льняная мешковина, брезентовая ткань, двунитка, равентух и фильтрирессный колст.

4. Хлопкосбыт НКЛегпрома — все хдопчатобумажные ткани.

 Союзстеклофарфорснабсбыт НКЛегирома — все виды стеклоары.

6. Метизсбыт НКТяжпрома — гвозди, проволока, шурупы, шинка,

заклепка.

7. Стальсбыт НКТяжирома — обручное железо, баллоны.

8. Сектор оборудования НКТяжпрома—железные бочки и цистерны.

9. Союзшерстьсбыт НКЛегирома — на сукна.

10. Союзбумснабобыт НКЛеса — на все виды бумаги и картона.

11. Фанеротрест НКЛеса — фанера.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ТАРЕ

Оперативный учет должен быть организован так, чтобы при минимальных затратах времени получать максимально ясную картину о состоянии снабжения тарой производства, а равно о ходе заг∪товок и производства самой тары. При введении той или иной оперативной отчетности нужно иметь в виду, что в низовых звеньях отсутствуют высококвалифицированные счетные работники даже по бухгалтерской отчетности, и поэтому на оперативный учет сажают подчас людей недостаточной квалификации. Поскольку оперативный учет не имеет в своей основе бухгалтерски точно офотмленных документов, а зиждется на сведениях, частенько сообщенных по телефону или переданных в лаконических телеграммах, учета должны быть возможно просты для заполнения и обработки. Ни в коем случае не допускается формы оперативного учета загромождать требованием излишних сведений, подчас весьма даже интересных. Оперативный учет тары доджен давать руководителю предприятия и вышестоящему звену достаточно ясную картину о состоянии тарного хозяйства на предприятии и указывать заблаговременно на возможные прорывы. От правильности составления формулы для оперативного учета зависит результат учета. Вторым условием, которое необходимо соблюсти при введении учета, является правильное определение "периодичности учета. Сроки подачи отчетных дянных нужно соразмерить с общим состоянием хозяйства. Чем напряженнее положение со снабжением или заг отовкой тары, тем чаще необходимо получать отчетные данные, тем оперативнее должер становиться учет. Директор кондитерской фабрики безуслови должен каждый день иметь рапортичку ответственного по таре о количестве потребной на день тары и наличии таковой на предприятии. Равным образом директор лесозаготовительного участка должен получать ежедневную сводку о заготовке, вывозке и переработке тароматериалов за прошедшие сутки.

Руководителям предприятий нужны такого рода сведения для оперативного руководства и своевременного предупреждения намечающегося прорыва промфинилана. Руководству треста можно ограничиваться представлением декадных или даже месячных отчетных

TABBIL OF CONTROL IN TRACOSATION OF THE TRACOSATION OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY PRINCES

п	2		і Отчетный.	Способ	Кем представляется	i.	*
	формы	название формы		представ-	форма	кому предотавляется	Дата высызки
	7-rapa	Отчет о дваженаи	месац	почтой	Низовым таропотребля- ющим хозяйством	Тресту или главку по подчикенности	5-го числа слектющего за отчетным месяцв
		тары и тароматериа- лов	квартал	£	Трестом, газаком и объединением	Наркомату	20-го числа следующего за отчетным кваргалом месяца.
	7-а тара			s	•		
	8-гара	Срочное донесение по производству	месац	2	Производящими и ре- монтирующими тару пред- праятижи	Объединению подчинен- ности	10-го числа стелующего за отчетным месяца
	9-rapa	Сводива ведомость о выработке	жесяц	£ .	Трестом, главком или объединением	Наркомату	15-го числа следующего за отчетным кваргалом месяца
	10-тара.	Ведомость выпол- нешки плана реализа- ции по ширпотребу	жесяц		Низовкой (предизиодет- веним предпраятием) Трестом, главком или объединением	Обл. к-ре, трестуллав- ку или объединению Наркомату	5-го числа в трест 15-го числа следующего за отчетным месяца
	11-тара	Сведения о заго- товке лесомятериалов и дров	жесяц	R.	Лесозаготучастком и райконторой Трестом, главном или	Обл. к-ре, тресту, глав- ку или объединению Наркомагу	5-го числа сделующего за отчетным месяца 2)-го числа следующего

данных о цвижении тары по предприятиям и о производстве таковой. Однако это правило не без исключений, и в случаях особых прорывов, когда выпрестоящие звенья прибегают к непосредствонному оперативному руководству одним или группой предприятий, оперативная отчетность вводится ежедневная или вообще сокращенных сроков с непосредственным представлением в орган, взявший на себя оперативное руководство.

Ярким примером в этой части является положение, пережитое московскими кондитерскими предприятиями в декабре 1931 г., когда из-за отсутствия тары на всех предприятиях Моссельпрома скопились горы неотправленной и неупакованной продукции и фабрики находились под угрозой полной остановки из-за затоваривания. Оператив юе руководство по ликвидации тарного прорыва приняла на себя тарная группа Народного комиссариата снабжания Союза ССР и ввела ежедневную оперативную отчетность на время с 4 лекабря по 10 января, когда все кондитерские фабрики направляли свои дневные рапортички по таре непосредственно в Наркомснаб Союза. Отчетность дала возможность так спланировать и сманеврировать скудными ресурсами тары, что ни одна фабрика не имела остановки и в течение 15 дней угроза остановки предприятий была полностью ликвидирована.

В нормальных же условиях учащенная подача сведений в вышестоящие звенья вредна, так как загружает аппарат лишней бумагой и работой и охлаждает интерес к сведениям, что в свою очередь может послужить причиной к допущению прорыва.

Весьма вредно вводить несколько параллельных форм отчетно-

сти и этим загружать низовых работников изличней работой.

Идеальным считается подача низовкой одной или двух периодических форм, из которых вышестоящие звенья могут составлять все остальные требующиеся разным контрольным инстанциям свеления.

Для того чтобы иметь необходимые сведения, нужно установить

по всей системе взаимно увязанные формы и методы учета.

Учитывая особриности тарроборота в разных звеньях промышленности и торговти, установлены формы учета тары для таропотребителя, тарособирарщей организации и тароосвободителя.

УЧЕТ ТАРЫ У ТАРОПОТРЕБИТЕЛЯ

Таропотребитель (поставщик товара) в локальных договорах, заключенных с покупателями товара (тароосвободитель), указывает:

а) процент возврата отдельных видов тары;

🜓 количество отдельных видов тары, подлежащей возврату;

в) пункты тарособирающей или другой организации, коим должна быть сдана освобождаемая тара;

г) сроки возврата тары;

д) санкции на несвоевременный возврат тары.

В том случае, когда возврат тары по договору осуществляет тарособирающая организация, товароотправитель каждое 1-е и 15-е числа сообщает последней количество отгруженной тары, обусловленные сроки возврата (тароосвободителями) по придагаемой при сем ф. № 1.

(Наименование поставшика товара)

извешение м

	(Ha	именов	PHHG	Tapod	оонрав	ЩŧВ	і органи за	IJHR)					
	 	.с.			· m	ο.			месяца.		• •	. 193 .	. r.

нами отгружено..... в район деятельности ваших предприятий следующее количество тары, которая должна быть сдана вам,

B	ктур	·		На Ащик		гова Бочки		тарь пород.	I
Дага отгрузки товара	ж счегов-фактур	Кому отгру- жено		подлежит возврагу	срок воз- врата	опружено	подлежит возврату	срок воз- вр.та	Мешки и т. д.
1	2	3	4	5	6	7	8	- 9	10
						٧.			
_			,						:
	•		,					:	
					, .				
	•								
		,							

УЧЕТ ТАРЫ У ТАРОСОБИРАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

На основе извещений по ф. № 1 тарособирающая организация обязана завести оперативный учет тары по прилагаемой при сем ф. № 2, подлежащей поступлению на ее предприятия, с перечислением отдельных тароосвободителей, количества и сроков поступления отдельных видов тары с указанием, за счет какой таропотребляющей организации производится возврат.

Согласно данным вышеуказанного учета тарособирающие организации осуществляют контроль за своевременным возвратом тары, причем во всех случаях поступления тары как в количествах и сроки, не соответствующие обусловленным договорами, так равно и в случаях непоступления тары вообще, ставят в известность поставщика товара (товаропотребителя) для предъявления соответствующего иска либо на основе особых договоров с тароотправителями тарособирающая организация сама осуществляет предъявление исков.

Popus 362

ОПЕРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО ТАРЕ

Для отчета по пэтреблению и снабжению тарой установлена по системе пищэвой промышленности единообразная форма отчета о движении тары и тароматериалов (ф. № 7-тара).

Форма №77 — тара

отчет

о движении тары и тароматериалов зъ жесяц 193...... г.

- Наименование организаций
 Какой системе полчинены

Наименование тары и тароматериалов	Еди- ница учета	Выделено централи- зованных фондов на отчетный первод	Поступлено из цен н трализованных с фондов	Прочие поступ-	Остаток на конец от- четного периода
1	2	. 3	4	5	6

Отчет о движении тары и тароматериалов за месяц представляется организациями, вырабатывающими и потребляющими тару. По ф. № 7-тара отчитываются первичные таропотребляющие хозяйства перед своим вышестоящим звеном, и в сводном виде вышестоящие звенья (тресты) — перед главными управлениями и объединениями, а последнине — перед Наркомснабом СССР. Низовые звенья высылают отчет по ф. № 7 своему вышестоящему звену не позже 5-го числа следующего за отчетным месяца, а главные управления или объединения представляют этот отчет в сводном виде Наркомснабу СССР не реже 20-го числа следующего за отчетным квартала.

Отчет по форме № 7 представляется НКСнабу СССР по следую-

щей групповой номенклатуре тары и тароматериалов.

Деревянивя тара и тероматериалы

	Кряж тарнь													
	Пиломатери													
3.	Фанера кле	ензи .		٠		•	٠	•	٠	٠		٠	٠	**
	Ящичные к													
5.	Ящики скоз	оченные	760	COE	914									77
6.	**	22	ф	ан	ерн	ЫĢ		-			•	٠		. 99
7.	Клетки скол	оченные			٠.								٠	" "
8,														
9.	Клепка мяг													
10.	" TB	ердых по	DOL											
11.	Рочки дерег	вянные с	οδο	ан	ные	•								ШŤ.
12.	Обручи дере	ев ян ные	лія	б	оче	E				·				тыс. шт. колов.
	Кули и рого													23 23

- 14		40.0
	ати	жы

							-												
14.	Железные б Баллоны	очки .												В	шт.	И	по	емя	ости
15.	Баллоны													٠			**	**	
16.	Фляги Гвозди																	**	
17.	Гвозии				_		-	-		-	_		•		77 787		"	,,	
18	Железо обру	чнов.		_	•		Ī		-	•				·	-				
10	Жесть	11100	•	•	• •	٠.	٠	•	•	•	•	•	•	•	77				
•••	DICOOLD	• • •	•	•	•	• •	٠	•	•	•	•	•	•	•	"				
	M	нгкан	тај	pa	H	Τa	bos	W 8	Te;	pma	П	ы							
2 0.	Мешки джут	овые	нов	ые											шт.				
21.	" льня	ные										٠							
22.	,, IV K	атегот	оии																
23.	Мешковина	TXXTO	RÆ.A											_	M				
24	n "	TLUGU	э.я			• .		Ī	Ċ	Ī	-	Ī	Ĭ	Ī					
95	Ерезентовая	MEST	L	•	•	٠,	•	•	•	•	•	•	•		**				
26	Вэлоппри	Thom	ь.	•	•	•	•	٠	•	•	٠	•	•	•	HOL	. д	1.		
97 97	Вавентух		•••	•	•	• •	•	•		•	٠	. •	٠	•	m				
41 00	Двунитка Хлопчатобум			•	• •	•	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	"	_			
ZO.	АЛОЦЧАТООУМ	ажна	ı Tı	Kar	њ		٠	٠	٠	-	•	•	•	٠	руо	. E	М		
29.	Ппагат .			•			•	٠	•	٠	•	•	٠	•	T				
ăU.	Веревка Нитки льнян		•	•		•	•	•	•	•	٠	•	٠	٠	**				
31.	нитки льнян	ше.	•	٠	• •			•	•	•	٠	٠	•	٠	руб	. P	í K	ľ	
32,	_ " XJOHT	атобул	KB.	нь	ıе						٠	•	٠		77	,	, ,	•	
33.	Бумага (по в	ассорт	име	HT	y)							٠		٠	T				
				_	٠.														
				C															
34.	Бутылки														ТЫС	. I	ПŤ.	и дв	E3
35.	Бутылки Бутыли Банки широг									j									
36.	Банки широг	ROTODA	ыe		- '		-	-	·	-		٠.			-,	,		77	
	-and market	opa		-	-		•	•	•	•	•		•	•	27		"	27 2	7

Общий отчет по ф. № 7-тара составляется по движению тарыкак подлежащей, так и не подлежащей возврату, а равно какнаходящейся под товаром, так и свободной.

В гр. 3 ф. № 7 указывается, какое количество тары и тароматериалов выделено отчитывающейся организации на отчетный период из централиз ванных фондов, фактическое получение этой

тары и тароматериалов учитывается по гр. 4.

В гр. 5 указывается в числителе количество тары и тароматериалов, поступивших за отчетный период в порядке внефондовых закупок (как по договорам с отдельными поставщиками, так и без договоров), плюс та часть тары, которая поступила с товаром и не подлежит возврату, а в знаменателе, кроме того тара, подлежащая возврату. Таким образом поступление тары с товаром, не подлежащей возврату, расматривается как внефондовые поступления.

В гр. 5 указывается также в числителе количество тары, поступившей из производства. Здесь учитывается, во-первых, та тара, которая поступила из собственного производства, т. е. с предприятий, принадлежащих отчитывающейся организации, и, во-вторых, учитывается тара, выработанцая предприятиями других организаций или кустарями, но из окръя отчитывающейся организации.

При представлении отчета по ф. № 7 областными конторами или трестами своему главку или объединению по гр. 5 необходимо выделять, какое количество тары и тароматериалов было переброчено отчитывающейся конторе или тресту другой конторой или трестом своей же системы; отчет перед Наркомснабом СССР—по гр. 5 должен характеризовать только прямой приход тары и тароматериалов— очищенный от внутрисистемных перебросок тары и тароматериалов.

По гр. 6 учитывается остаток тары и тароматериалов на конец отчетного периода. По этой графе учитывается как свободная тара,

так и тара находящаяся под товаром (в том числе подлежащая вов-

BPATY).

Особо стоит оперативная отчетность по производству тары и тароматериалов. Учитывая короткость заготовительного сезона сырья для тарной промышленности—5—6 мес. в году, а также имея в виду кустарный характер этого производства, оперативная отчетность здесь должна быть поставлена четко и возможно полно.

Отчетность по производству для предприятий установлена месяч-

ная и дается по ф. № 8-тара.

По ф. № 8 отчитываются все таропроизводящие и тароремонти-

рующие предприятия, имеющие механические установки.

По разделу і ф. 8 должны быть учтелы только те рабочие, которые участвовали в выработке продукции и полуфабрикатов, по-

казанных в разделе ІІ.

Среднесписочное число рабочих за месяц определяется путем сложения списочного количества числа рабочих за каждый день отчетного месяца (включая праздничные и выходные дни) и деления полученной суммы на число календарных дней в данном месяце. За человекодень принимается выход на работу вне зависимости: а) от продолжительности рабочего дня, б) от простоев в течение рабочего дня, в) от продолжительности работы отдельных явившихся на работу рабочих.

Необходимо помнить, что дни полного простоя предприятия или цеха, а также дни неявки на работу отдельных рабочих в число проработанных дней не включаются вне зависимости от того, были

оплачены эти дни или йет.

В гр. 5 раздела II указывается наименование изделий и полуфабрикатов, выработанных данным предприятием или цехом по номенклатуре, предусмотренной утвержденным для предприятий планом.

Ширпотреб, выработанный сверх основной программы, указывается специальной строкой только на сумму рублей, без перечисле-

ния отдельных видов продукции ширпотреба.

В гр. 7 указывается цена единицы изделий в условных неизменных ценах, утвержденных НКСнабом СССР и преподанных трестам

и главным управлениям (см. приложение).

В гр. 10 указывается все количество выработанной на предприятиях за отчетный месяц продукции и полуфабрикатов (из сырья и полуфабрикатов как собственного, так и чужого производства).

В гр. 11 вся выработанная продукция и полуфабрикаты указы-

ваются в ценностном выражении.

В гр. 12 показывается количество полуфабрикатов собственного производства, переработанных внутри отчитывающегося предприятия.

Примечание 1. Завод выпустил по клепочному цеху 100 тыс. шт клепки, из которых 90 тыс. шт. клепки пошли на сборку бондарной тары в сборочном цехе того же предприятия. Следовательно во-первых все 100 тыс. шт. клепки, должны быть показаны как выработанные по гр. 10, и 90 тыс. шт. клепки, переработанной на том же предприятии, но только в другом цехе, должны быть снова показаны в гр. 12.
Одновременно в гр. 10 указывается готовая бондарная тара, выработанная из

90 шт. клепки.

Примечание. 2. Лесопильный цех завода выпустил 1000 м³ пиломатериалов. Эти 10.0 м³ пиломатериалов должен быть показаны по гр. 10. Из 1000 м³ завод в своем мичном цехе переребатывал на тару 750 м³, следовательно эти 750 м²

должны быть кроме того ноказы как переработанные по гр. 12. Одновременно в гр. 10 указывается ящичная тара, выработанная из этих 750 м^з

пиломатериалов.

1. Наименование организации

2. Какой системе подчинен 3. Апрес

срочнов донесение по производству

1

форма № 8-тара

	-	ė	TI TI	¥ É ×	Γ
3 I.		ски вы	отано в отчетный месяц	на сум- мув ненз- менных ценах	===
месяц 18		Фактически выра-	60rano E	коли-	10
за жесяц 193 г.		2 H	на отчет ный	месяц на сумму в неизжен- ных ценах	6
67	TBO	Пжан	Ha	Mecau (KOINYE- CTBO)	os
	И. Производство	: 	единицы	HER UC- HAX	
1	II. II po		Единица	Overa	9
а) число дней работы предприятия		,	Наименование важнейших	изделий и полуфабрикатов	5
юты пред	85	ано на	элове ко- ей	факти-	4
O ARICHA PORT	RCHA	Отработ	месяц ч	по плану	්ර
а) числ	ГРабочая сила	число ра-	бочих за месяц по месяц человеко- списку	по плану факти- по плану факти-	2
	d 1	Среднее	604nx 3a Ciin	по плану	Į

П. Пров	И. И роязводство	III. Стоижость валовой п	III. Стоимость валовой продукции в неизмениих ценах	
Переработан катов своего	Переработано полуфабри- катов своего производства	Назначено выработать	Фактически выработано за отчетный Процент	Процент выполнения
		по плану за огчетный	T. BOOM	жесячного плана
количество	на сумму	месяц		
12 .	13	14	315	16
		*		

движение сырья и материалов

NW III	Наименование сырья и материалов.	Единица измере- ния	Пост отчетн всего	вт 9 по	Израсхо- довано за отчетный месяц	исло Г
1 2	А. Сырье Пиловочник	M3				
1 2 3 4	Ящики тесов В т. ч. плодоовощи, клетка	-			•	
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11	В. Основные и вспомогательные материалы Пиломатерлалы О ходы лесоплиения Клепка тверд пород Фанера Обручн железо Заклепка Гвозди тарные новые "держанные Проволока Обручной кол	м ^в тыс. шт. м ^з т				

Примечание. Сырье заказчика указывается в примечании.

Второе приложение к ф. № 8-тара РАБОТА ОБОРУДОВАНИЯ

٦	Наименование	Число	станков		отано осмен	Фактические
Neve II'I	станков	исто месана на постечнее в натичности	из них действующих	п тун по	факти. чески	простои в станкочасах

Валовая продукция завода, исчисляемая в условных неизменных ценах, равняется разности между стоимостью всей выработанной продукции и полуфабрикатов за отчетный месяц (итог графы 11) и стоимостью всех переработанных полуфабрикатов своего производства (итог графы 13).

Следовательно разница между итогом, показанным по графе 11, и итогом, показанным по гр. 13, и будет валовой продукцией за истекций месян, и это количество должно быть показано в гр. 15

карточки ф. № 8.

Для крупных тарных производств (механизированные бондарные и ящичные фабрики, лесопильные заводы и др.) в форму № 8-тара вводится два дополнительных раздела: 1) движение сырья и мате-

риалов и 2) работа оборудования.

Для отчета по производству тары контор (областных) перед своими трестами, а также трестов и главков перед сектором Тары Наркомснаба установлена сокращенная месячная отчетность по ф.№ 9-тара.

Форма № 9-тара

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

- 1. Наименование организаций . .
- 2. Какой системе полчинены . . .
- 3. Адрес .

Наименование	Единица	Выра	ботано	Сда	но .
продукции	учета	по плану	фактически	по плану	фактически
1	2	3	4	5	6
По плану Фактически Валовая продукция в неизменных ценах. Итого за ртчетный месяц	r: .				

Ф. № 9 составляется трестами и главками на основании карточки сроиных донесений по ф. № 8, полученной от производственных предприятий. Главки и объединения, имеющие незначительные мелкие предприятия по производству тары, освобождаются от представления ф. № 9.

Так как все организации, производящие тару, а равно и потребляющие имеют определенный процент нестандартной и не подходящей для данного производства тары, также разные отходы от тароматериалов при производстве, ремонте и потреблении тары, то таковые подлежат реализации на широкий рынок населению. В наших условиях работа по выпуску предметов широкого потребления является важным заданием, и поэтому учету этой работы и ее изучению должно быть уделено достаточно серьезное внимание во всех звеньях нашей промы пленности. По предложению Народного комиссариата снабжения Союза ССР сведения о выполнении программ по ширпотребу представляются по ф. № 10-тара.

ВЕЛОМОСТЬ

выполнения плана реализации по ширпотребу за месяц 193 . . . г. (в рубдях)

Ж по порядку	Наименование продук- ции ширпотреба (номенк- латура)	План реализа- ции на отчет- ный месяц	Фактически реализовано в отчетном периоде	Остаток про- лукцив и шир- погреба на ко- нец отчетного периода
	1	2	3	4

Ф. № 10 месячнан, составляется всеми организациями, реали-

зующими тару и тароматериалы по плану ширпотреба.

Ф. № 4 высылантся первичным отчитывающимся звеном своему вышестоящему звену не позже 5-го числа следующего за отчетным месяца. В Наркомснаб СССР ф. № 10 высылается трестом, главным не позже 15-го числа следующего а отчетным месяца.

Для учета выполнения плана реализации по продукции ширпотреба устанавливается следующая сокращенная групповая номенклатура: 1) бочкотара; 2) бондарные изделия домашнего обихода (ушаты, ведра, бадейки, цветочницы и т. д.); 3) тесовая ящичная тара (ящики, клетки, решотки); 4) фанерная тара (ящики, лотки); 5) корзи ы прутяные и драночные; 6) кули и мочальные изделия; 7) столярные изделия (шкафы, столы, стулья, табуретки, вешалки и т. д.); 8) игрушки; 9) метизные изделия собственного производства подсобных цехов; 10) стеклотара-брак; 11) жестяная тара-брак; 12) картонная тара; 13) отходы (обрезки и концы, не могущие быть использованными в производстве, и дрова).

Отчет по этой номенклатуре по ф. № 10 дается исключительно в ценностном выражении в рублях (в фактических продажных ценах).

В гр. 3 ф. № 10 указывается общее количество (на сумму руб-

лей) реализованной тары в порядке ширпотреба.

По гр. 4 показывается остаток продукции ширпотреба на конец отчетного периода. В этот остаток должна входить продукция, отгруженная предприятием в свой пункт реализации (например в ларек на колхозном рынке), но еще не реализованная последним.

Сведения

		a,				СВЕДЕНИЯ	ния					
1. пание 2. Какой	 изименование организации Какой системе подчинены 	HEL	•	0	заготовке	и вывозке	лесоматер	о заготовке и вывозке десоматериалов и дров				
3. Alpec.	•		. 1		-				173	32	• • месяц 193 · • · г.	ü
		3 8	Заготовка	e :		B	1 B 0 3	. K . 3.		Всего выве	Отгружено с на	
Han Coj	наименование соргиментов	месяч- ное за- лание	-то ве Вынтэр Ивоэк	онакаототяз -от вклеже о брися од вл м отонтотто	месяч- ное за- дание	фактичес в сплав- ному пун- кту	ки вывезен к стан- ции жел.	Фактически вывезено за отчетный период к спавь к стан. к заводам ному пун. цин жел. и др. пунк- ВСЕГО кту дороги гам потреб.	всего	<u> </u>	чажа года до конца отчет. ме- сяца.	
	1	21	6.	4	2	9	1.		6	10		1
1, Be	І. Воего деловой про- весины (в м ⁸) в том числе 1) тапини в пожи	† † t	1		,	-						· · ·
ିୟନ					<u>-</u>			•				
ବ ରେଜ	4) липовые											
11. XX 81. 41. 41. 41.	П. Клепки колотой твердых пород (в тыс. шт.)		-									
I ALL	III. Клепки колотой мягких пород											
VI. J	Ayóa											
A TILL	чиг. материала про- чих асортиментов											
							4					

Остаток продукции ширпотреба, указанный в гр. 4 ф. № 10, полжен включаться в общий остаток тары и тароматериалов по

гр. 6 формы № 7.

Для отчета по лесозаготовкам установлена месячная отчетность для лесоучастков неред трестами и главками, а также трестов и главков перед Наркоматом. Отчетность по лесозаготовкам всеми звеньями представляется по ф. № 11-тара. При составлении отчета по ф. № 11 следует иметь в виду, что в гр. 6, 7, 8 и 9 показывается только та продукция, которая вывезена к конечным пунктам. Ни в коем случае вывезенной нельзя показывать древесину стрелеванную, подвезенную к лежневым дорогам, узкоколейкам и т. д.

Планы и выполнение по всем сортаментам лесоматериалов и дров показываются в тысячах плотных кубометров, с точностью до 1/10, причем по обручным колам и по клепке числителем указывается количество штук в целых тысячах, а знаменателем в тысячах кубометров. Мочало, луб учитываются в тоннах с точностью до 0,1 т.

Приведенная в гр. 1 ф. № 11 номенклатура является сводной групповой номенклатурой, по которой составляется отчет перед Наркомснабом СССР. Отдельные организации в пределах групповой номенклатуры могут для свойх оперативных целей установить более широкую номенклатуру.

ЛИТЕРАТУРА

Ендэ, Сборник прейскурантов цен на тару и инструкций учета. Снабтехиздат.

ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРЫ

Одним из весьма эфективных рационализаторских мероприятий в тарном хозяйстве является многократное использование держанной тары. Однако это мероприятие дает ощутимые результаты только при надлежащей организаций работы по возврату держанной тары, ее регенерации и повторному использованию. До последнего времени этому делу к сожалению со стороны хозорганизаций уделяется недостаточное внимание. Даже такая ценная тара, как бочкотара, до настоящего времени в большинстве своем имеет лишь один оборот. При этом следует отметить, что все хозяйственные работники понимают полную возможность и целесообразность повторного использования тары.

Основное зло, мешающее установлению четкого порядка оборачиваемости тары, — обезличка в тарном хозяйстве, в силу каковой стоимость тары калькулируется в стоимость товара и таким обравом теряет свое лицо. Этот вредный порядок настолько укоренился, что несмотря на постановления СТО от 8/V 1931 г. и 19/VII-1938 г. о выделении во всех счетах и фактурах стоимости тары из общей стоимости товара до последнего времени большинство организаций это в жизнь не проводит. Без выделения стоимости тары из общей стоимости товара и придания ей самостоятелной ценности не может быть осуществлен учет тары. И неудивительно после этого, что редкие предприятия-товароотправители знают, куда и кому попала с продуктами тара, к кому конкретно предъявлять тресования на возврат ее. Такое положение в дальнейщем не может быть терпимо.

Наша задача в этой іглаве пать схему мероприятий, необходимых для практического осуществления многократного использования тары. Первым условием является безусловное осуществление строгого учета тары. Все операции с тарой должны быть учитываемы строго бухгалтерски (постановление СТО от 8/V 1931 г. за № 186) согласно инструкции по бухгалтерскому учету (изд. Снабтехиздата 1984 г.). Далее тара во всех ее стадиях как в порожнем, так и в наполненном состоянии должна иметь свою особую цену, которая вне зависимости от цены пакуемого продукта должна отдельно фиксироваться во всех счетах и фактурах. В этой части необходимо строго соблюдать утвержденные прейскурантные цены на тару. (Постановление СТО от 19/VII 1933 г.).

Тара, отпускаемая хозорганами из мест хранения для упаковки своих товаров, до их фактического отпуска покупателю учитывается отдельно от товаров на особом счете как инвентарная наличность.

При выписке покупателю на отпущенный товар счета в последнем указывается установленная стоимость тары отдельной суммой.

Покупатель товара обязан порожнюю тару возвратить обратно поставщикам в соответствии с заключенными договорами или сдавать тарособирающим организациям, причем поставщики и тарособирающие организации обязаны принимать таковую также по оценке согласно прейскуранту при условии, если тара пригодна для упаковки в нее товаров или с соответствующей скидкой, если она этим требованиям не отвечает.

Бухгалтерский учет тары однако не может для оперативной работы хозобъединений давать нужные сведения, и поэтому при наличии такового не исключается необходимость в оперативном учете тары.

Оперативный учет должен в основном давать в строго обусловленные сроки сведения о количественном движении тары и тароматериалов по отдельным промпредприятиям, а равно о выполнении оперативных тарых планов по заготовке, обороту и снабжению.

Бухгалтерский учет является зеркалом, отражающим хозяйственную деятельность тарных работников предприятий, между тем как оперативная отчетность — это пульс тарной работы объединения.

Значительное количество прорывов в снабжении тарой, имевших место в разных отраслях народного хозяйства, приходится относить

за счет безучетности тарного участка.

Отсутствие учета тары в громадной степени затрудняет оборачиваемость тары. Между тем бездефицитно свести тарный баланс без вовлечения в тарооборот держанной тары немыслимо. Ресурсы держанной тары исчисляются в строгой зависимости от сроков и кратности оборотов ее. При некоторой однообразной схеме исчивления срока однократного оборота тары (для каждого вида тары и района местности сроки будут отличные) и строгом оперативном учете рабрации с тарой можно и должно оборачиваемость тары довести до значительных размеров.

При составлении схемы исчисления срока однократного оборота ры следует принимать во внимание следующие элементы времени:

1) количество дней нахождения в пути загруженной продуктом тары до места потребления;

 количество дней, потребных для освобождения тары от продуктов в месте потребления;

3) количество дней, требующихся на сбор, ремонт и расколотку

тары; 4) количество дней нахождения отремонтированной порожней тары в пути от места потребления продуктов до места заготовок. Срок возврата держанной тары должен во всех случаях товароотпривителем указываться в документах на поставку продуктов, причем срок возврата определяется по выше указанной схеме особо для каждого пункта назначения товара.

Для удобства при осуществлении возврата держанной тары еще до начала перевозок организации должны составить график возврата держанной тары. По этому графику должно быть точно предусмотрено, какой пункт получения товара и куда должен возвра-

щать освобождающуюся тару.

При составлении графика обязательно следует учесть недопустимость встречных перевозок порожней тары, даже самых незначительных. Тара должна возвращаться, как правило, в порожних железнодорожных направлениях или где возможно водными путями. График возврата тары по направлениям и срокам должен быть заблаговременно сообщен всем предприятиям-отправителям товаров и равным образом всем получателям таковых. На основании графика контора-товароотправительница при отправке товара ставит об отправленной таре в известность контору или тароремонтное предприятие; каковое по графику должно получать возвратную тару, чтобы последнее учло и востребовало возврат тары.

При составлении графика возврата тары и ее дальнейшего использования следует безусловно учесть, что держанную тару нужно стараться использовать на месте распаковки, чтобы этим ускорить оборачиваемость тары, а для этого необходимо: наличие производства в месте распаковки аналогичного производству распакованного товара и максимальная унификация тары под разные продукты. Особенно это касается так называемой массовой, не специализированной тары, т. е. тары, могущей по своим качествам с одинаковым успехом итти под разные неоднородные товары например: ящих из-под макарон может быть использован под кондитерские изделия, табачные изделия, суррогатные чаи и кофе, спички. Унификация и универсализация размеров тары может значительно расширить возможности переключения тары из под одного процукта под другой на месте распаковки первого. Для достижения согласованной четкой работы в этой части весьма целесообразно заключение конвенций между несколькими отраслями промышленности об использовании чужой возвратной тары в местах отсутствия производотвенных предприятий таковой.

В случаях, когда мы имеем дело с ценной тарой или же с тарой, имеющей направления в наполненном состоянии с юга (безлесного) на север, переключение порожней тары бывает нецелесообразно, хотя и возможно, например: яичной, птичной, масляной, паточной, винной и т. п.

В пунктах освобождения тары должны быть организованы тароремонтные предприятия для сбора порожней тары из розничной сети, регенерации ее, расколотки, комплектования и отправки по назначению.

Как правило, эти предприятия организуются непосредственно на железнодорожных участках с подъездными путями, чтобы избежать двойную гужевую перевозку порожней тары. Они должны быть обеспечены достаточным количеством навесов и закрытым производственным помещением, а также производствено-техническим оборудованием для ремонта тары: круглыми пилами, ребровыми станками и т. д. в зависимости от мощности предприятия.

вым и действительном ее возврате на тароремонтные предприятия далеко еще не разрешается весь вопрос многократного использования тары. В значительной части долговечность службы тары предопределяется отношением к ней грузчиков при неревалках и раотников прилавка при распаковке. Установлено, что хищническибезразличное отношение к таре при перевалках и распаковках полностью выводит из строя тару, и ремонтные предприятия в поядке возврата получают вместо ящиков и бочек — щепки. Для редотвращения вышесказанного необходимо все пункты, где прозводится работа с тарой, снабдить инструкциями по обращению с тарой. За несоблюдение правил по бережному отношению к таре необходимо установить систему штрафования (персонального) нерадивых работников, а равно систему поощрения — премирования за бережное отношение к таре и ее сохранение.

Все взаимостношения продавца с покупателем должны быть оговорены в соответствующих договорах, заключенных на поставку товаров. Согласно директиве Наркомснаба Союза, в договорах должны быть обязательно оговорены следующие общие для всех органи-

запий положения:

 Как правило, держанная тара подлежит полной 100-процентной сдаче на тароремотные предприятия по месту освобождения, причем брак не должен превышать по мягкой таре и бочкам 5°/₀ и

по остальной жесткой деревянной таре — 20% о.

2. Покупатель обязан бережно относиться к таре, выделить в каждой тароосвобождающей точке (магазин, склад, столовая и т. п.)
ниц, персонально ответственных за бережное всирытие, хранение
и своевременный возврат освобожденной тары. В тогароперевальных
пунктах должен быть установлен порядок обязательного ремонта
поврежденной тары и ни в коем случае товар не должен отправляться в поврежденной таре. Во всех случаях получения товара
в поврежденной таре должны составляться акты и предъявляться
последней передаточной инстанции претензии по разнице в стоимо-

сти тары. 3. Жесткую тару покупатель обязан не позже 3 дней по освобождении ее из-под товара сдать на тарные предприятия Госторгтары или в местах нахождения предприятий товаропоставщика на таковые согласно договорным условиям. Из мест отсутствия каких-либо баз покупатель в радиусе до 200 км возвращает тару полногрузными вагонами на ближайшее тарное предприятие. Тароосвободитель, находящийся далее 400 км по железнодорожным и водным путям и 20 км гужом от предприятий товаропоставщика и тароремонтных предприятий, вовсе освобождается от возврата жесткой тары, каковая используется на месте оседания для реализаций колхозам и на широкий рынок. По мере открытия тарных предприятий трестом Госторгтара в новых пунктах вся тара внезависимости от ранее существовавшего порядка с момента открытия базы госторговией и промышленностью должна сдаваться последней. Сданная на базы в вышеуказанном порядке тара считается вращенной.

Примечание Указанный порядок сбора в возврата тары не распространяется на специальный таронивентарь, применяемый для внутригородских перевозок. Во всех случаях таронивентарь подлежит возврату непосредственно предприятиям товаропоставщика.

4. Товаропоставщик до заключения договоров на сбыт продукции заключает договоры с тарными предприятиями на сборку и обработку его тары. По этим договорам товаропоставщик свои права по взысканию тары, начислению штрафов за невозврат тары и т. п. может передавать тарособирающей организации по строго оговеренным районам, пунктам и организациям. В договорах товаропоставщика с тарособирающими организациями оговаривается, каная тара, в каких размерах. в какие сроки и куда возвращается после ремонта. Не подлежащая возврату на предприятия тара остается в распоряжении тарособирающей организации. Во всех случаях железнодорожные перевозки должны быть сокращены до минимума.

 Ко всем договорам прилагается спецификация подлежащей возврату тары. В выписываемых счетах обязательно отдельной статьей указывается количество, наименование, цена и сумма сто-

имости тары, отпущенной с товаром.

6. Товаропоставщик обязан не позже 30 дней после каждого квартала представлять тарособирающей организации данные о фактически отгруженной или отнущенной за отчетный квартал таре с товаром по каждому получателю (в районном разрезе согласно оговорке в п. 4). В тот же срок и в том же разрезе тарособирающая организация обязана представлять товаропоставщику данные о фактически собранной и возвращенной таре.

7. В случае невозврата без уважительных причин, тары подлежащей по условиям договора возврату в сумме, обусловленной довором, товаропокупатель уплачивает штраф. При этот взыскание штрафа не освобождает от возврата тары. Также штраф должен уплачивать тарособирающие организации за тару, собранную ими и невозвращенную, но подлежащую возврату согласно договору товаропоставщику. В договорах необходимо оговорить право прекращения отгрузки товара злостно не возвращающим тару организациям.

Примечание. В тех случаях, когда отгрузка тары задерживается вследствие конвенционных запрещений или неподачи вагонов и тоннажа (судов), то от уплаты штрафа за невозвращенную тару покупатель освобождается при условии представления товароотправителю документа, подтверждающего невозможность отгрузки тары. По снятии запрещения тара должна быть возвращена.

. 8. Цены на тару применяются по прейскуранту цен на тару,

утвержденному СТО.

9. В случае распоряжения правительственных или регулирующих органов в части переключения тары для возврата другим организациям или для других нужд, таровозвращающая организация в части тары освобождается соответственно от штрафов за невозврат при представлении товаропоставщику доказательства о количестве фактически изъятой тары.

10. Все вопросы о порядке возврата тары и расчетов за нее должны разрешаться договорами, заключаемыми между промышленностью, товаропоставщиками и тароремонтирующими организа-

циями.

Ни в коем случае в порядке санкции не может быть применена система залоговых суми. Порядок начисления на тару залоговых суми пустил глубокие корни и принес немало вреда в прошлом, почему на этом вопросе остановимся более подробно.

Залоги одинаково вредно действуют как на исихологию работников, товароотправителей, так и говарополучателей. Большинство

товарсотправителей, проставивши в счета за 23-копесчный мещок 1-1,5 руб. и получив деньги по счету, успоканваются и не интересуртся судьбой своего мешка, даже в случаях полного отсутствия таковых для следующих отгрузок товара. Отмечены также случаи, когла при возврате этих подзалоговых 1,5-рублевых мешков первоначальный их хозяин отказывается от тамовых, лишь бы не вернуть излишне полученные деньги, каковые в основном обращались на покрытие убытков по основному производству. В лучшем случае. когда начислившая залоги организация согласна получать возврат своей тары, то это невозможно в большинстве случаев осуществить, так как залог фактически уплачивают мелкие предприятия, не могущие собрать недого вагона тары для отправки поставщику товара. Равным образом эти мелкие предприятия не могут подзалоговую тару сдать на тарособирающие предприятия, так как последние уплачивают за тару только фактическую стоимость ее. В результате получается, что подзалоговая тара застревает в мелких пунктах и лежит там до полного ее уничтожения, пока завмагом не составит акт о гибели тары и не спишет всю сумму стоимости погибшей тары. В лучшем случае подзалоговая тара используется на внутризаводские нужды товарополучателя. Даже крупные тароосвободители не всегда могут организовать нормальный возврат подзалоговой тары, так как это вызывает встречные перевозки и засылку тары в районы, где надобность в ней миновала.

Для достижения ускоренного оборота тары необходимо добиться более бережного к ней отношения со стороны грузчиков и работ-

ников прилавка.

Чем меньший процент будет поломанной тары, тем короче срок. потребный на ремонт, расколотку и комплектование возвращаемой тары.

Чем больше будет проявлено инициативы на местах в деле организации возврата и многократного использования тары, тем

больше тары будет в обороте.

Ниже приводим типовой договор на прием держанной тары тароремонтными мастерскими системы НКСнаба СССР. В зависимости от местных и особых условий следует в указанный типовой договор вводить дополнительные пункты.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР НА ПРИЕМ ДЕРЖАННОЙ ТАРЫ ОТ ТАРОСДАТЧИКОВ

Гор. 193. г. дня

таро-ремонтный завод (мастерская) Всесоюзного государственного треста "Госторітара" Наркомснаба СССР, именуемый в дальнейшем Госторітара в лийе действующего на основании доверенности от за № с одной стороны и в миненуемый в дальнейшем "Таросдатчик" в лице действующего на основании доверенности от ... с другой стороны завжючили настоящий договор в нижеследующем:

открываемой жесткую деревянную тару (кроме тары инвентаря) в течение дней по ея освобождении из-под товара. Список торговых и промышленных единиц таросдатчика, обязанных сдавать тару по каждой мастерской, при сем примагается.

на сумму около рубл. Количество поквартально устанавливается

за 15 дней до начала каждого квартала.

3. Доставка тары на таро-ремонтные базы из одногородних пунктов произво-дится средствами и за счет Таросдатчика, Госторгтара никаких расходов порасходов по доставке не несет.

4. Иногородняя отправка тары производится Таросдатчиком в следующем

порядке:

а) по железной дороге - полногрузными вагонами;

6) автомашинами или гужем полными подводами, не менее одной подводы.

в) водным путем одновременно не менее груза 1,5-тонного автомобиля.

При отправке тары по железной дороге или водным путем, «Таросдатчик» обязуется в течении 24 часов по отгрузке тары известить «Госторгтару» об отправке таковой с указанием даты отправления, номера вагона железнодорожной накладной

или коносамента водного транспорта, а также количества тары.

6. Количественная и качественная приемка однородной сдаваемой «Таросдатчиком жесткой тары производится по сдаточным фактурам Таросдатчика, составляемым в 2-х-экз. один для Госторгтары, а другой для Таросдатчика, подписываемым уполномоченными на то представителями сторон. Приемка тары иногородной от-по сдаточным фактурам таросдатчика при участии представителя таросдатчика или эксперта.

В фактуре указывается дата и место сдачи, наименование таросдатчика, спецификация тары и под каким номером определена в прейскуранте цен на тару. количество и качество ее в соответствии инструкции о порядке пользования прейс-

курантом цен на тару.

При несоответствии спецификации сдаваемой тары с фактурой, на обороте этой фактуры приемщиком указывается фактически принятая тара, ее качество и коли-

чество и на несоответствующую фактуре тару составляются акты.

7. Сдаваемая держанная тара оплачивается «Госторгтарой» по ценам прейскуранта, утвержденного СТО от 19-го июдя 1933 г. за № 603, по графе «приемная цена франко-тароремонтное предприятие» при одногородних получениях тары и по графе «франко-станция отправления» при иногородних поставках.

Расчет за принятую тару- производится Госторгтарой в порядке правил о кредитной реформе путем акцепта, против счетов с приложением копии фактур или

актов. Тара, отправленная наложенным платежом, не выкупается.

9. С момента подписания сего договора «Таросдатчик не имеет права сдавать освободившуюся тару на тароремонтные базы других организаций, а также час-

тично оставлять у себя для своих потребностей, кроме тары инвентаря

10. Таросдатчик обязуется ежемесячно не позднее 7-ми дней по истечении месяца представлять Госторгтаре сведения о фактическом получении тары с продукцией за истекций месяц.

11. Госторгтара обязуется вести учет пступающей тары от таросдатчика и не позднее 25-го числа каждого последующего месяца представлять Таросдатчику сведения о количестве полученной тары от его сети за предыдущий месяц. В даваемых сведениях должно быть указано какой тары по прейскурантным номерам сколько принято за истекший период.

12. Ответственность сторон, заключивших настоящий договор, в случае его на-

рушения, определяется в следующем:

а. За несвоевременную сдачу тары в установленный срок Таросдатчик уплачивает Госторгтаре цени в размере $0.19/_0$ за каждый просроченный день, с суммы несданной тары, а при просрочке свыше 10-ти дней, кроме пени за 10 дней, неуотойку в размере 30/0 той же суммы (этот пункт может быть заменен указанием об уплате Госторгтаре штрафа за невозврат тары, если поставщик товара взыскание штрафа передоверил Госторгтаре).

За продажу или сдачу ее другим организациям таросдатчик уплачивает Госторгтаре штраф в 5-кратном размере с суммы стоимости этой тары.

г. В случае отказа в приеме тары Госторгтара уплачивает Таросдатчику штраф кратном размере стоимости непринятой тары.

д) За несвоевременное представление сведений в указанные п. н. 8 и 9 сроки виновная сторона платит штраф правой стор не по 10 рубл. за каждый просроченный день.

Уплата пени и штрафа не освобождает виновную сторону от выполнения дого-

вора.

13. Споры сторон по сему договору разрешаются в Местном Арбитраже в

14. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания

- 15. Юридические адреса сторон: Госторитара Таросдатчик 16. Настоящий договор составлен в 2-х экз. один для Госторитары, а другой для-
- Настоящий договор составлен в 2-х экз. один для Госторгтары, а другой длятаросдатчика.

"Госторгтара" "Таросдатчик"

ЛИТЕРАТУРА

Инструкция оперативного бухгалтерского учета тары. Снабтехиздат.

PEMONT TAPЫ

Успех многократного оборота и повторного использования держанной тары полностью зависит от своевременного и надлежащегоремонта обращающейся тары. Самая лучшая организация возврата тары не дает экономического эфекта, если ремонту тары не будет уделено достаточное внимание. Это положение совершенно одинаково относится ко всем видам и родам тары.

Так как ремонт тары требует специальной организации этой работы, а равно и выделения специальных производственных помещений для этой цели, то чаще всего ремонтом тары занимаются

специальные тароремонтные предприятия.

Учитывая вышесказанное, нормальным в работе с держанной тарой считается, что вся тара по освобождении сдается на тароремонтные предприятия для дальнейшей обработки.

Не исключена конечно возможность организации ремонта тары:

на основных (таропотребляющих) предприятиях.

По родам ремонтируемой тары мы в настоящее время имеем два основных вида специализированных тароремонтных предприятий— по мягкой и по деревянной таре. В свою очередь каждый вид тароремонтных предприятий имеет по методу организации труда два типа: кустарные и механизированные, вернее, полумеханизированные.

Организация технологического процесса ремонта на каждоготипа и вида предприятиях совершенно различна, что заставляет весьма серьезно прорабатывать вопрос выбора типа предприятия

при организации тароремонтной работы.

Ремонт мешков

Начало ремонтная работа по мешкам получила на мельницах, больших элеваторах и позднее на сахарных заводах в качестве случайной сдельной работы, часто отдаваемой на дом разной квалификации штатным работницам предприятия для выполнения в неурочное время. При большом наплыве мешков, требующих чинки, эта работа отдавалась населению. В таких случаях никакой особой организации ремонтной работы не требовалось, и с заданием вполнесправлялся один кладовщик.

Следует оговориться, что в те времена мешок совершал в среднем 1,5—2 оборота, и вследствие этого большой работы по ремонту не-

было.

Когда же в связи с сокращением нормы отпуска новых мешковдля заготовительных целей и под продукцию переработки усиленностали возвращаться держанные мешки и их оборачиваемость поднялась в 3—4 раза против ранее осуществлявшейся, старые методы организации ремонта мешкотары оказались несовершенными. Размещение больших количеств мешков для ремонта на стороне случайным работницам оказалось крайне затруднительным, потребовались постоянные кадры. Срочно на мельницах отводились первые попавшиеся свободные помещения и набирались работницы (постоянные) для ремонта мешков вручную. Так зародились ремонтные мешочные мастерские. Как правило, они организовались непосредственно на предприятиях, потребляющих мешки.

Однако организацией ремонтных цехов на предприятиях не удалось охватить все нуждающиеся в ремонте мешки. Расширение ремонтной работы на самых предприятиях часто невозможно изза отсутствия соответствующих помещений. Эти обстоятельства




Рис. 97. Заплата, наложенная машиной.

заставили организовать на стороне тароремонтные базы с самостоятельным управленческим и техническим аппаратом.

На самостоятельных тароремонтных базах, в порядке рационализации, начали применять для чинки мешков швейные машины, а для выколотки мешков стали применять специальные выколоточные машины. Так зародились первые фабрики по ремонту мягкой тары.

На Московской фабрике мягкой тары Заготзерно работает более

150 рабочих, все производственные процессы механизированы.

На ремонтных фабриках начали применять новые более рациональные методы работы — вместо нашивных маниинных заплат (рис. 97) применили способ штопки мешков, что значительно повышает качество ремонтированного мешка.

Для чинки мешков применяются преимущественно швейшые машины. 45-го класса за №. 45К48, на которых можно одновременно

штопать и пришивать заплаты.

На тароремонтных предприятиях мягкой тары существует определенный установившийся технологический процесс, примерная

последовательность которого изложена т. Файвишевским в нижепомещенной схеме (рис. 98).

Все поступающие на тароремонтные предприятия мещки вне зависимости от их очистки должны подвергаться выколотке вруч-

ную или на выколоточной машине. Не поддающиеся очистке выколотой— поступают в стирку.

Очищенные мешки подвергаются сортировке. В большинстве случаев мешки рассортировываются на пять сортов (категорий):

I категория целые, без повреждений и заплат, не

стиранные.

И категория с незначительными повреждениями или с мелкими заплатами не более 4.

И категория—со значительными повреждениями или чиненные, не потерявшие своих первоначальных размеров.

IV категория мешки маломерки и сшитые из кусков.

V категория утиль, чиночный ма-

териал.

По желанию владельцев меніки могут быть рассортированы также и по другим признакам и на большее или меньшее количеств. сортов (категорий).

В чинку мешки отпускаются в рас-

Rochadka wewkod pe Временное *транение* Onup Ymu-Выколотка KÓ U KO Сортировка YUNK Чинка Браковка Упаковк**а** Qezuncek правка потребо

Рис. 98. Схема технологического процесса чинии мешков.

сортированном виде, что дает возможность заранее точно определить расход чиночных материалов и правильно построить шкалу сдельной оплаты рабочих. В качестве материала для чинки применяются: нитки льняные № 36 3, 24/2, 20 2, 30/3 и утиль (V категория) менючный или лоскут мешочных фабрик.

Во, всех случаях чинки мешков следует соблюдать следующие

минимальные правила:

- 1. Заплаты должны накладываться из однородной ткани, т. е льняной мещок чинится льняными заплатами, а джутовый—джутовыми.
- 2. Заплаты должны накладываться с внутренней стороны мешка, причем как края заплаты, так и края порванного мешка должны загибаться и запощиваться двусторонним швом.
- 3. При починке мешков в области горловин следует незначительные по величине дыры обязательно штопать, и только в том случае, если по характеру мешка невозможна штопка, разрешается накладывать заплаты.
- 4. В случае, если в области горла мешка разрушение ткани распространено и на кромку, заплаты должны накладываться с таким расчетом, чтобы они имели или собственную кромку или запошивку в своей верхней части с расчетом полного восстановления поврежденной кромки мешка.

 Заплаты, накладываемые с внутренней стороны мешка, должны быть 4-угольной формы и с закромками закрывать худое место мешка.

- 6. Восстановление мешка путем отреза и надшивки его верхней части допустимо лишь в тех случаях, если чинка заплаты в этой части мешка является невозможной.
- 7. Чинка мешка в области горла по линии разрыва при расшивке мешка (в том случае, если штопка невозможна) производится путем наложения с внутренней стороны мешка сплошной ленты в 4—6 см со пітопкой по заплате с наружной стороны мешка.
- 8. Имеющиеся на мешках старые заплаты, пришедшие в ветхость, должны удаляться и заменяться новыми, причем старые, но вполне пригодные заплаты должны закрепляться путем дополнительной их пришивки.
- 9. Количество стежков на пришиваемой заплате должно быть не менее 5 на 4,5 см с внутренней стороны чиненого мешка и не менее 8—с наружной стороны.
 - 10. Безусловно воспрещается:
 - а) чинка мешка грязными и прелыми заплатами;
- б) защивка заплатами больших размеров, чем это нужно поусловиям чинки;
 - в) отрез и надшивка нижней части (дна) мешка.
 - г) накладывание заплат с наружной стороны мешка.

Некоторое посласление указанных условий может быть допущено при чинке низкосортных мешков, например старых овощных и изпод минеральных удобрений.

Всякий чиненный мешок должен обязательно пройти браковку и только признанный пригодным к дальнейшему употреблению посту-

пает вновь к потреблению.

Часто наряду с чинкой мешки, особенно хлебные, должны пройти дезинфекцию (окуривание ядовитыми газами), дабы избежать занесения на мельницы и элеваторы хлебных вредителей. Дезинфекция проводится в особых камерах или при отсутствии таковых на открытом воздухе под брезентами.

Аналогично с мешками ремонту должны подвергаться рогожно-кулеткацкие изделия. Ремонт последних состоит в исправлении порванной ткани и нарушенных кромок. Ремонтом рогожно-кулеткицких изделий монопольно занимается кооперация инвалидов, к артелям каковой и следует обращаться в случаях необходимости ремонта кулей или рогож.

Ремонт деревянной тары

В недавнем прошлом, всего 3—4 года назад, как правило, деревянная тара повторно не использовалась, и следовательно не было никакой необходимости в существовании тароремонтных предприятий. Более ценная освобождающаяся тара торговой сетью реализовалась населению часто на дрова или же сжигалась зимой в собственных магазинных печках, а летом просто выбрасывалась на улицу во двор, где и окончательно пропадала. Фанерная тара использовалась кустарями на выработку разных изделий (баулы, посылочные ящики) или игрушек.

Такой порядок обращения с тарой никак нельзя признать рациональным, особенно в нашем социалистическом хозяйстве. Вытодность многократного использования дерёвянной тары доказывает калькуляция регенорационных расходов, составляющих например по московским предприятиям треста Госторгтара от 20 до 30% сто-

имости новой тары.

Тароремонтные предприятия по ремонту деревянной тары выросли по мере усиления работы по многократному использованию

тары.

В 1929 г., после первых правительственных директив об обязательном возврате рыбной и плодоовощной тары, возникли в больших городах (Москва, Ленинград и др.) тарные дворы, на которые свозилась из торгующей сети порожняя держанная тара. На этих дворах под открытым небом самыми примитивными способами производился ремонт. Таких тарных дворов немало сохранилось и по сей день даже в Москве и Ленинграде.

По мере усиления поступления держанной тары тарные дворы постепенно превращались в тарные предприятия— сначала в базы, а

дальше выросли в заводы.

В настоящее время мы имеем ряд вполне механизированных тароремонтных заводов в системе треста Наркомснаба Союза Госторгтара (рис. 99). Оборудование тароремонтными предприятиями используется то же, что и для ящичного и бондарного производства.

На тароремонтных заводах работа ведется по определенной схеме технологических процессов (рис. 100), что дает возможность использовать малоквалифицированную рабочую силу и максимально уплот-

нить рабочее время занятых на производстве рабочих.

При ремонте держанной тары должен быть максимум внимания уделен использованию (утилизации) старых материалов, получающихся от разломаных ящиков и бочек. В частности весьма серьезное внимание должно быть уделено утилизации старых гвоздей, на

кафовую работу следует выделять специальные бригады.

Тароремонтные предприятия вне зависимости от их мощности и размеров должны являться ведущим звеном в работе по многократному использованию тары. Предприятия должны вести борьбу за—сырье держанные ящики и бочки для своего производства. Тароремонтные предприятия обязаны все торговые точки и промпредприятия, освобождающие тару, в районе своей деятельности в порядке заключения хоздоговоров обязать полностью (100%) сдавать всю освобождаемую тару на тарные предприятия для ремонта.

В местах, где по количеству оседающей тары не целесообразно организовывать тароремонтные предприятия, следует создавать

пункты (дворы) по сбору держанной тары и отправке ее на ремонт

ные предприятия (рис. 101).

На тароремонтных предприятиях безусловно должны соблюдаться все правила по бережному обращению с тарой и хранению ее (рис. 102).



Рис. 99. Распиловочный цех.



Рис. 100. Ремонтный бондариз й цех.

Паряду с ремонтом тароремонтные предприятия часто вынуждены для осуществления возврата держанной тары производить раскольку и комплектование тары, при производстве чего необходимо соблюдать следующие минимальные условия: 1) тара должна осторожно разбираться по частям, т. е. отдельно донья, крышки, бока, планки, головки, клепки, обручи, упаковочное железо, проволока и т. д.:



Рис. 101. Тарный пункт.

2) комплекты разобранных ящиков упаковываются в тюки поасортименту равными количествами деталей ящика, т. е. если скомплектовано в один тюк 10 крышек, то деньев должно быть 10, боковых щитов—20, торцов—20, поясовых планок—40 при двух поясах и т. д.;



Рис. 102. Хранение тары под навесом.

3) разборка ящиков производится при номощи гвоздодера и клещей, категорически воспрещается применять топор, долото и тому подобные инструменты;

4) кипы увязываются проволокой или скрепляются гвоздями в

рамку;

 перед комплектованием бочек резцом или краской выше середины обвести спиральную линию по наружности бочки в целях облегчения подбора клепчин при сборке бочки на месте ее применения;

6) при отправке бочечных комплектов различной емкости в одну неразобранную бочку плотно складываются клепки и донья для определенного количества меньших размеров бочек так, чтобы уложенные клепчины не шатались в бочке, затем в наполненную комплектами бочку дно ставится на место, и бочка закрепляется всеми обручами;

7) при отправке комплектов одной емкости бочек кипуются отдельно клепчины каждой бочки и отдельно донья, причем во избежание ослабевания увязки клепок обе крайние увязки стягива-

иотся между собой продольной стяжкой;

8) проволока от ящиков и обручи бочек кипуются отдельно, не спрессовываясь;

9) категорически запрещается класть в кипы детали, негодные

к дальнейшему использованию;

10) при отправке по железной дороге необходимо, как правило, комплекты отправлять полногрузными вагонами с тем, чтобы экомомить подвижной состав железных дорог и удешевить провоз комплектов.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОЗАГОТОВОК ТАРЫ

Гигантский рост строительства в нашей стране соответственно увеличил спрос на лесные материалы всех видов и наименований. В силу этого основная лесная промышленность не в состоянии подностью покрыть также значительно возросшую потребность промышленности и сельского хозяйства в таре и тароматериалах. Проводимая работа по многократному использованию держанной тары дает значительные количества единиц тары и немало сокращает разрыв между спросом на таковую и предложением. Однако все же дефицит тары очень велик. Между тем почти каждое хозобъединение и трест имеет местные возможности самостоятельно заготовить для себя не малое количество тары. Учитывая выше сказанное, ЦКК ВКП(б) и НК РКИ СССР в своем постановлении от 13 октября 1932 г. совершенно определенно записала: — "Максимально содействовать инициативе отдельных хозорганизаций в деле самозаготовок тары и использования для таковой отходов лесопромыщленности".

В зависимости от мощности организации и количества потребляемой ею тары определяются размеры и формы самозаготовки тары. Большую роль в этом деле играет место расположения предприятия или организации, занимающейся самозаготовкой тары.

Для заготовок тары хозорганизациями должны безусловно быть использованы в первую очередь местные возможности и местные источники сырья. Совершенно неоспоримым является факт, что предприятие, расположенное в непосредственной близости от лесопильного завода, должно в первую очередь для своих самозаготовок тары использовать отходы лесопиления. Равным образом предприятие-таропотребитель, имеющий своим соседом фанерную или спичечную фабрику, не должен ехать на лесопильный завода прежде всего обязан использовать отходы фанерной промышленности: карандаши, бракованный шпон и фанерные обрезки.

Определить сырьевые базы в настоящем труде для всех предприятий, имеющих возможность заняться самозаготовками тары, совершенно невозможно. Достаточно указать, что рентабельным и легко доступным сырьем для наших тарновых самозаготовителей нвляются: отходы лесной промышленности, отходы фанерных и спичечных фабрик, лоза, камыш, чакан, рогоза и т. д.

Все вышеуказанное прежде всего относится к мелким потреби-

телям тары и отдельным предприятиям.

Организации, потребляющие в год тару на многие десятки миллионов рублей, не могут довольствоваться такими масштабами самозаготовок тары. В таких организациях необходимо тарное деловоебще, в том числе и самозаготовки, выделить в отдельную хозяйственную организацию со своей производственной программой.

Такие самостоятельные тарные организации (тресты) выделены Народным комиссариатом снабжения Союза ССР постановлением от 9 июня 1932 г. для плодоовощной и рыбной промышлен-

ности.

На организованные тарные тресты этим постановлением возложена: "организация производства тары и заготовка тароматериалов и снабжение ими предприятий и трестов (потребляющих тару)" и "руководство реконструкцией тарных предприятий и строительством новых".

Конечно тариме тресты не могут ограничиваться в качестве сырьевых источников для производства только отходами лесной промышленности. Здесь необходима более мощная сырьевая база—самостоятельные лесные заготовки.

Именно по этому пути — организации лесных самозаготовок — пошли тресты Наркомснаба Союза: Союзплодоовонтара, Заготрыбтара и Госторгтара. Безусловно тарные тресты самозаготовители не должны и не могут осваивать трудные участки и должны работать преимущественно в легко осваиваемых лесосеках, часто в лесах местного значения. Однако не исключена возможность организации работ на больших площадях с соответствующей механизацией производственных процессов. В основном же по возможности тароматериалы должны заготовляться в районе их потребления или переработки.

Внимание всех самозаготовителей должно быть обращено на производство корзин, клепки и бочек как наиболее нужных для ликвидации дефицитности тары. При организации производства клепок надо пойти по линии производства пиленой клепки, цилиндриче-

ской или даже прямой (рамной).

Самозаготовители, именицие, крупные механизированные предприятия, должны на таковых организовать круглогодовую работу с полной нагрузкой всех агрегатов. Совершенно недопустима по своему качеству постановка работы на бондарых предприятиях рыбных трестов: Дагрыбы и Азрыбы, которые работают на своих заво-

дах в бину смену, и то в году не более 7-9 мес.

Имеющиеся у самозаготовителей собственные тарные предприятия должны механизироваться и в части методов работы и организации производства не отставать от основных производителей. Предприятия самозаготовителей не должны быть на положении малоценных вспомогательных цехов, поэтому выделение работы по самозаготовкам в самостоятельные организации является целесообразным и необходимым.

Каждая заготовительная контора и предприятие должны иметь

самостоятельный промфинплан и законченную отчетность.

Самозаготовители должны являться пионерами в производстве новых видов тары и тароматериалов. Ряд лет во всех ведомствах велись разговоры об организации производства гофрированного картона. Однако дальше разговоров это дело не пошло, пока необходимость в гофре для пищевой промышленности не стала на столько актуальной, что из-за дальнейшего отсутствия гофры срывается целый ряд новых производств: рыбные филе, корнфлексы и т. д. В настоящее время трест Наркомснаба Союза Госторгтара организовал первую в Союзе опытную фабрику гофрированного картона.

Совершенно аналогичное положение с организацией производства стеклотары для консервной промышленности. В настоящее время Наркомснаб Союза строит стекольный гигант в городе Орд-

жоникидзе.

Тарные тресты, ведущие самозаготовки для какой-либо одной специальной системы, должны попутно в силу своих производственных возможностей также удовлетворять потребность в таре остальных родственных организаций.

Вся работа самозаготовителей должна вестись на основе твер-

дых хоздоговоров с предприятиями-таропотребителями.

Обезличка — злейший враг всех самозаготовителей тары и ведет к верному срыву промфинпланов, — это должны помнить все руководители тарных самозаготовок.

JUTEPATYPA

Романенко и Боровский, Заготовка, вывозка и сплав древесины. Гиз. Записной, Практика лесозаготовок и лесосилава. Изд. "Новая Деревня". Альбрехт, Рационализация и механизация лесозаготовок. Изд. "Новая деревня". Н. Песоцкий, Справочная книга по лесопромышленному делу. Изд. "Мысль". Я шнов, Технические свойства древесины. Изд. Белорусской госудр. академы»

л m н о в, технические своиства дренесины. изд. Белорусской тосудр. акад сельского хозяйства.

Турский. Лесная таксация. Изд. "Новая деревня".

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТАРОЙ

УПАКОВКА

звена.

До упаковки тара должна быть соответствующим образом подготовлена. Обязательный осмотр тары до упаковки и проверка ее целости и соответствия пакуемому продукту предотвратит случай упаковки товаров в поврежденную и несоответствующую тару. Для упаковки товаров должна допускаться только вполне соответствующая стандарту (ОСТ или ВЕСТ) тара. В случаях отсутствия на продукты и тару стандартов тара должна удовлетворять минимуму требований: 1) быть достаточно прочной, чтобы выдержать в пути тяжесть упакованного продукта; 2) быть достаточно сухой, чтобы гарантировать продукты от порчи; 3) не иметь посторонних запахов, могущих передаваться продукту, и 4) быть чистой.

Мягкал тара к упаковке в нее продуктов допускается только совершенно чистая, целая и сухая. При этом сортность мягкой тары должна обязательно строго соблюдаться, например в провиантский мешок I категории ни в коем случае не допускается затаривать отруби или, наоборот, в мешок IV категории — пшеничную муку. Нарушение сортности может быть допущено только в исключительных случаях и то с согласия вышестоящего управленческого

В единицу тары обязательно должно упаковываться определенно установленное количество товара; не допускается индивидуальное затаривание в каждую единицу разного количества товаров, дабы при последующих операциях упростить учет товара. Наполненная товаром мягкая тара зашивается или завязывается. Зашивка производится как вручную, так и машиной — автоматически, последное практикуется на немногих мельничных комбинатах.

При ручной защивке необходимо иметь в виду, что небрежной защивкой гормовина мешка или куля повреждается от разрыва тканей, почему при зашивке необходимо соблюдать следующие основные правила: 1) стежки следует располагать на равных расстояниях и одинаковой высоты, 2) нитку (шпагат) все время натягивать равномерно, 3) не продергивать через ткань шпагат с узлами, 4) при зашивке на мешке по возможности оставлять "ушки".

При отправке товара на небольшие расстояния, а также при отправках для немедленного освобождения зашивать воспрешается и должно применяться завязывание (рис. 103), что значительно сохраняет мешки и сокращает расход шпагата. При завязке не затягивать шпагат узлом, а завязывать петлями (бантом) — для быстрой и свободной развязки его при высыпании продукта — концы узла при завязке продевать в петлю.

Ящики до упаковки должны буть тщательно осмотрены и отобраны сухие, чистые и целые. В случаях необходимости ящики выстилаются бумагой или упаковочной стружкой. Упакованный ящик плотно закрывается крышкой и забивается гвоздями. Гвозди должны соответствовать толщине крышки и головки, забивка более толстых, чем нужно, гвоздей расщепляет дощечки и ослабляет ящики.

. Бочки до упаковки в них товара требуют тщательной подго-




Рис. 103. Завязанный меток.

товки, особенно заливные. Пригодность сухотарных бочек к упаковке определяется наружным осмотром, и подготовка их преимущественно состоит в осадке обручей; иногда сухотарные бочки, идущие под пищевые продукты, должны быть также промыты соляным раствором, особенно это касается бочек, уже бывших под товаром. Задивные бочки, вне зависимости от их качества, после осадки обручей наполняются водой и замачиваются до тех пор, пока совершенно не исчезнет течь. Одновременно замочка преследует также цель промывки бочки. В зависимости от загрязненности бочки вода в ней меняется несколько раз — до тех пор, пока последняя на-

литая вода, выстояв сутки, не окажется совершенно чистой и про-

зрачной. После отмочки бочка пропаривается кипятком.

Вместо продолжительной замочки для промывки можно применять следующий способ: в бочку наливается щелок (200 г соды на 12 л воды), бочка закупоривается и в течение часа катается, с тем чтобы все части внутри бочки омывались щелоком. Вылив из бочки щелок, в нее наливается 3-4 ведра кипятка и вновь бочка окатывается в течение 20-30 минут, после чего ополяскивается холодной водой. Более скорым способом является промывка бочек паром, при этом под слабым давлением цар пускается в бочку до тех пор, пока из бочки охлажденный пар не будет вытекать прозрачной водой. Особенно трудно бывает иногда очистить бывшие в употреблении бочки. Как правило, в держанные бочки нельзя сразу наливать кипяток, их нужно раньше холодной или теплой водой отмыть с мочалкой от остатков продукта, плесени и т. п. Затем бочку основательно пропаривают кипятком или паром. В местах, где отсутствуют приспособления для пропарки, советуется в кипяток в прошпариваемую бочку бросать накаленные добела камни. Бочки с запахом гнили или сильно цораженные плесенью отмыть крайне трудно, целесобразнее их заново изнутри остругать. Для промывки бочек иногда употребляют также хлорную известь (1 кг на 100 л воды) или 1 % - ный раствор соляной кислоты. После употребления хлорной извести или раствора соляной кислоты необходимо тщательно отмыть холодной водой остатки химикатов.

После всякой промывки бочка ставится на некотооре время отверстием книзу для того, чтобы стекла вся излипняя вода.

Иногда для обеззараживания и уничтожения вредителей применяют кроме промывки бочек окуривание серой. Стеклянная тара так же, как и бочки, до употребления обязательно подвергается промывке. Мойка бутылок происходит так: в ванну, наполненную горячей водой, температурой в 40—50°, опускают бутылки с тем, чтобы не опускались на дно ванны, а плавали, и моют их снаружи и изнутри. В воде посуду держат 4—5 мин. — пока она прогрестся. После промывки в ванне посуда вниз горлом ставится на шприц для ополаскивания горячей водой, имеющей температуру около 80°. Струя шприца бьет в дно посуды и стекает по стенкам, обмывая их.

При сильно загрязненной посуде в моечную ванну кладут соду около 200 г на каждие 12 л воды. Бывшие в употреблении бу-

тылки иногда но мойки замачиваются в содовом растворе.

Консервная стеклянная тара после мытья и ополаскивания стерилизуется в специальной камере.

До употребления стеклянная тара тщательно проверяется, неимеет ли она посторонних запахов— керосина и т. п.

ВСКРЫТИЕ ТАРЫ И РАСПАНОВКА

Вскрытие тары и распаковка являются решающим моментом в сохранении тары для повторного использования. До последнего времени больше половины тары выводится из строя именно при ее вскрытии. Это объясняется, во-первых, полной технической неграмотностью лиц, занятых на работах по векрытию тары, отсутствием инструментария по вскрытию тары и главное — преступнонаплевательским отношением к таре вообще. Однако такая халатность в вопросах хозяйственного отношения к таре при ее распаковке стоит нашей стране ежегодно до 400 — 500 млн. руб. В переводе на язык строительства индустриальных гигантов — разрезая горловины мешков и разрубая ящики и бочки, мы ежегодно ломаем по два Днепровских ГРЭС. Такая расточительность нам не по плечу. Нужно объявить решительную борьбу разгильдяйству в тарном хозяйстве. Всю систему работы с тарой необходимо построить по принципу персональной ответственности. Каждый распаковщик должен знать, что за разрезанный мешок, сломанную ящичную крышку он несет персональную ответственность. Равным образом необходимо акуратных работников поощрять выдачей премий. Система взысканий и премий при персональной ответственности может спасти весьма значительное количество тары от уничтожения. Безусловно не только на штрафовании зиждется правильная организация распаковочных работ — необходимо работников, занятых на этой работе, обучить рациональным методам работы по распаковке, дать им нужный для рациональной распаковки инструментарий, необходимо во всех помещениях, где производится распаковка, вывесить правила по бережному вскрытию тары, вывесить в рабочих помещениях распаковщиков плакаты с показом положительных и отрицательных моментов при вскрытии тары (рис. 104).

Помимо всех вышеуказанных мероприятий в каждой организации и на каждом предприятии должны быть выделены лица, ответственные за бережное обращение с тарой. Ответственные по таре лица должны установить в их организации или на предприятии такой порядок последовательной сдачи затаренного товара и порожней тары, чтобы в каждом случае порчи тары могли быть

выявлены и наказаны действительные виновники порчи.

Типовыми, минимальными правидами по распаковке тары яв-

ляются следующие:

По жагной таре. 1. Вскрытие мешков и кулей ручной зашивки должно производиться только путем расшивки или развязки. Разрезание шпагата должно производиться таким образом, чтобы ткань мешка совершенно не была затронута режущей частью прибора (специальными ножницами или ножами (рис. 105).

2. Категорически воспрещается вскрывание мешков разрезанием ткани мешка вдоль горловины или же вспарывание дна или бока

меника.

3. В случаях отсутствия инструментария для вскрытия следует применять способ вскрытия мешка выдергиванием шпагата, что безусловно крайне замедляет работу, но зато сохраняет вместе с мешком также шпагат для повторного использования.

4. Все вышесказанное в отношении мешков и кулей в равной мере относится также к вскрытию тюков (кип), затаренных как

в рогожи, так и в паковочную ткань.



Рис. 104. Показ положительного и отрицательного обращения с бочками.

При вскрытии мешков машинной защивки необходимо иметь

в виду нижеспедующие указания:

1) Машинная зашивка производится переплетением нитки в цепочку, поэтому при расшивке мешка нужно в первую очередь осмотреть шов, чтобы определить, с какого края начиналась зашивка и у какого края окончилась. Длинный конец ниточной це-

почки указывает начало зашивки

2. У края мешка, с которого начинается защивка, оставляется необрезанный конец ниточной цепочки длиною в 15—17 мм у противоположного края мешка, где защивка кончается, нитка отрезается плотно у ткани мешка, по возможности без оставления ниточной цепочки или с минимальной цепочкой. Расшивка мешка производится без распарывания шва путем его распускания, получающегося при вытягивании кончиков нитки с того края мешка, где окончилась защивка, т. е. где имеется коротенький конец цепочки. С обеих сторон мешка нитка вытягивается за кончики, за которые она тянется, и таким образом мещок развязывается свободно (рис. 106).

3. Только исключительно при строгом соблюдении правил, указанных в п. 2, допускается расшивка мешков, защитых на машине

специальной системы во избежание порчи ткани мешка.

4. Освобождаемая при этом нитка "моккей" должна в местах расшивки мешков собираться в клубки и возвращаться для использования в дальнейшем при ручной зашивке мешков.

При освобождении из-под товара мешки необходимо тщательно вытрясти и очистись от остатков продуктов, тем самым максималь-

но сократить потерю продуктов на "завес".

Опорожнение меніков из-под товаров на производствах (муки на жлебозаводах, сахара— на заводах фруктовых вод, кондитерских фабриках и т. п.) следует производить так, чтобы не допустить замачивания горловины мешка в бочках, котлах, квашнях. Для



Рис. 105. Вскрытие мещка ручной Рис. 106. Развязка мешка машинной SAUTHBRU.



зашивки.

этого приспособить переносные деревянные подкладки, которые предохранили бы горловину мешков от воды, теста, сиропа и т. д. (pric. 107).

При обнаружении порченных мещков, кулей и пакматериалов от неправильной расшивки и опорожнения их (порезы, затеки и пр.) следует составлять акты и с виновников взыскивать штраф в пятикратном размере стоимости испорченной тары. Равным образом за массовую порчу тары должна понести уголовное наказание администрация предприятия.

По ящичной таре. При вскрытии ящика безусловно должны быть в целости сохранены полностью все детали ящика (крышка, дно. головки, бока, планки, гвозди, проволока), для чего руководствоваться следующими основными минимальными требованиями:

1. Всякий ящик как для окончательного всирытия, так и для частичного (при взятии проб товара) всирывать только со стороны крышки.




Рис. 107. Опорожнение мешка.

2. Для вскрытия ящика пользоваться гвоздодером, извлекая в первую очередь все гвозди со стороны торца (головки), а затем осторожно, только руками приподнимать всю крышку. Гвоздодером




Рис. 108. Вскрытие ящика.

гвозди извлекаются кругом по всей крышке. Совершенно не допускается по освобождении крышки с одного конца другой освобождать путем заламывания крышки кверху, чем портятся и гвозди и крышка ящика. Нажим гвоздодера должен быть направлен по линии торцовой стенки ящика— головки (рис. 108). В случаях необходимости извлечения гвоздей и по длине крышки (из боковых дощечек ящика) нажим гвоздодера должен

быть направлен вдоль боковых стенок ящика.

4. В случаях отсутствия гвоздодера следует осторожно ударять с обеих сторон извлекаемого гвоздя для поднятия головки гвоздя и клещами выдергивать нужные гвозди. В целях сохранения гвоздей и дощечек следует при работе клещами под таковые подкладывать планку, которая при фанерных ящиках обязательно должна выступать за края бортов ящика.

5. При обвязанном ящике в первую очередь следует кусачками (острогубцами) разрубить проволоку на местах скрепления, а затем

выдергивать гвозди вышеуказанными способами.




Рис. 109. Накладка крышки ащика.

б. При крышках, вдвинутых в пазы стенок ящика, освободить закрены и крышку вытаскивать, стоя впереди ящика.

. 7. Категорически воспрещается для вскрытия ящиков пользо-

ваться топорами, ломами и тому подобными инструментами.

8. По освобождении ящика от товара упаковочная бумага (макулатура) и древесная стружка складываются обратно в ящик, и крышка ставится на прежнее место, все гвозди втыкаются в старые гнезда и легонько заколачиваются, но ни в коем случае шляпки гвоздей не должны быть утоплены в древесину. Обвязочная проволока или шинка до наложения крышки концами загибается внутры ящика (рис. 109).

По деревянным бочкам. Всякому работнику, имеющему надобность вскрывать бочки, необходимо помнить, что самым слабым и уязвимым местом в бочке являются уторы. Поломка или повреждение уторов выводит полностью из строя клепчину, у которой утор поврежден. Имея в виду вышесказанное, при раскупорке бочек необходимо главное внимание обращать на сохранение уторов. Безусловно необходимо также сохранить в целости диск дна.

Особенно большие убытки страна терпит от недопустимо варварского отношения при раскупорке (распаковке) именно бочек как наиболее ценной тары. По данным московских тароремонтных предприятий только 20—25°/а бочек поступает из торговой сети с неповрежденными уторами. Еще меньше сохраняется вынутых доньев, основная масса до 90—95°/о бочек при раскупорке теряет одно дно. Между тем при соблюдении следующих минимальных условой совершенно исключается возможность порчи бочек при раскупорке:

 При вскрытии верхний обруч сбивается усеченным клином (железпым для железных и деревянным для деревянных) и совер-

пиенно снимается с бочки (рис. 110)



Рис. 110. Вскрытие бочки.

2. Следующие верхние обручи также при помощи клина приподнимаются вверх на расстояние одного обруча.

3. Категорически воспрещается сбивать деревянный обруч желез-

ным клином, так как это портит обруч.

4. После снятия верхнего обруча и приподнятия следующих необходимо слегка ударять деревянным молотком с внутренней стороны бочки по краям клепок, освобождая дно, которое следует вынимать только руками, приподнимая край тонким клином...

5. Категорически воспрещается извлекать дно бочки при помощи топора или ударами сверху дна во избежание порчи клепок и дна,

а также срыва уторов.

6. Воспрещается также раскупоривать бочку выламыванием дна бочки, не снимая уторного обруча и не приподнимая следующие.

7. При наличии в днищах бочки скобок, скрепляющих донья с боками бочки, по снятии верхнего обруча следует освободить заирепы заостренным крючком.

8. По освобождении бочки от товара — дно водворить на место, поставить на место сдвинутые ѝ надеть снятые обручи (рис. 111).



Рис. 111. Вставка дна на место.

9. При вскрытии бочек с жидкостями необходимо вынуть пробку (втулку), не прибегая к ударам по боковику бочки топором или другим железным пред-

метом.

10. В случае нарушения остова бочки для опорожнения, что иногда практикуется при раскупорке бочек со сливочным маслом, халвой и т. п., вышеуказанный порядок снятия обручей и извлечения верхнего дна остается неизменным.

Разобранная бочка комплектуется и полностью все детали (два дна, все клепчины и обручи) сдаются на ремонтные предприятия. До разборки бочки по наружной стороме клепчины должны быть размечены, что делается для облегчения сборки разобранной бочки.

По железным сочиям. Т. При вскрытии железных сочек не допускакотся удары молотком по втулочному отверстию и по пробке во избежание поломок ее. Для вскрытия пробки нужно применять исключительно специальный гаечный ключ.



Рис. 112. Небрежное обращение/с молочный бидоном

2. Бочки после опорожнения необходимо немедлено закрыть

пробкой.

По нолочным бидонам. 1. После снятия пломб, развязки и выливки содержимого (молока) фляга должна закрываться крышкой, и дальнейшие переноски совершать, исключительно держа за ручки фляги.

2. Ни в коем случае не разрешается переносить фляги, держа за крышку (рис. 112) и переброска таковых по воздуху или по полу. Необходимо избежать ударов фляги о стены и пол или фляги о

флягу.

По стеклянной таре. Всякая стеклянняя тара освобождается раскупоркой в порядке извлечения пробки или другого вида укупорки из горла посуды специальными штопорами. Ни в коем случае не

допускается раскупорка отбивкой горла посуды.

По освобождении бутылок или бутылей таковые должны водворяться на прежнее место в корзину, решотку, гнездо ящика. При этом не допускается сваливание стеклянной тары в кучи и на бок. С порожней стеклянной тарой нужно обращаться так же бережно, как и с наполненной посудой.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ТАРЫ

В транспортировании тары резко различается: транспортирование тары с товаром — в наполненном состоянии, — и транспортирование порожней тары. В первом случае собственно транспортируется товар, а тера является только неизбежным придатком, и это часто обусловливает невнимательное отношение к таре, особенно при погрузочно-разгрузочных операциях. Никому конечно не секрет, что при повреждении тары в пути немедленно за этим последует порча или потеря затаренного продукта. Учитывая вышесказанное при транспортировании, необходимо сохранению тары уделять еще большее внимание, чем при раскупорке. Персональная ответственность за целость тары на транспорте является безусловно необходимой. Также необходимо установление минимальных правил по сохранению тары при транспортировании.

Транспортирование тары с товаром

По мягкой таре. 1. При погрузке и разгрузке товара категорически вапрещается пользование крючьями.

2. Затаренный мешок или куль ни в коем случае не должен

перетаскиваться волоком по земле.

3. Затаренный мешок или куль не должен сбрасываться с плеча силой (на удар), а спокойно спускаться на пол, землю или какуюлибо подотавку.

4. При погрузке на пароход, где необходимо предохранить мешок и куль от порчи при трении о борта во время подъема или

спуска груза, следует строп заменять сеткой.

5. При погрузке в трюмы пароходов и выгрузке затаренного в мешки или кули груза вплечевую, без механических приспособлений, спуск затаренного груза должен производиться по жолобам, причем груз должен надать на мягкие подстилы во избежание порчи мешков и кулей от ударов. Желоба должны быть соответствующих размеров и тщательно выстроганы.

 Категорически запрещается при погрузке и разгрузке затаренного в мешки и кули товара хождение по мешкам и кулям.

7. При перевозке затаренных мешков и кулей гужом таковые должны укладываться только на чистые и сухие подводы в таком порядке, чтобы предохранить их от трения о выступающие гвозди, гайки и в особенности о колеса.

8. В местах погрузки и разгрузки товара, если у лошадей нет намордников, — оставлять рабочего для наблюдения за лошадьми.

чтобы таковые не рвали мешки.

9. В ненастную погоду (дождь, снег) затаренный груз должен обязательно накрываться брезентами.




Рис. 113. Скатка бочки]по покатам без веревки.

10. При перевозке по железной дороге вагоны до погрузки должны быть чисто убраны и насухо вытерты. Обязательно следует проверить, не имеют ли крыпи, стены и двери скважин, через которые могли бы проникнуть вода, снег, сырость; не пропитан ли вагон каким-либо резким посторонним запахом, не торчат ли внутри стен или на полу свозди, винты, могущие испортить тару, а также груз.

і 11. Затаренные мешки или кули, помещающиеся против вагонней двери, укладываются поперек вагона, а все остальные вдоль вагона; в целях большего предохранения тары от трения при толуках, мешки или кули у выхода складываются, начиная от стойки, таким образом, чтобы они не могли быть повреждены вагонной

дверью.

По ящичной таре. 1. При погрузке и выгрузке ящиков категорически воспрещается бросание таковых с подвод, платформ, тележек и пр. Особенно вредно на целости ящиков отзывается бросание на угол, часто для самых крепких ящиков, для того чтобы его разбить, достаточно сбросить с плеча на угол всего один раз.

2. Воспрещается накладывать ящики на всякого рода острые выступы, а равно накладывать на ящики вещи с выступами, так как последние могут вызвать продавливание стенок ящика.

3. При транспортировании в железнодорожных вагонах ящики следует выкладывать в равномерные правильные штабеля, дабы

при сотрясении вагона таковые не обвадивались.

4. В ненастную погоду обязательно нужно ящики, особенно фа-

нерные, укрывать брезентом для предотвращения отсырения.

По деревянным и железным бочкам. 1. При снятии бочек с платформы или подводы не допускается бросание их или "кантование". Бочки следует спускать скатыванием по покатам или настилу. Для более тяжелых бочек и при большом наклоне необходимо применять при спуске веревки (рис. 113).

2. Категорически воспрещается перекатка бочек по выступающим на местах прокаток острым камням на мостовой или другого

порядка неровностям.

По стемленной таре. Ящики и клетки со стеклотарой следует ставить на подводы, автомобили или в вагонах только на дно, с тем чтобы тара стояла кверху горловинами. Категорически воспренцается накладывать на стеклотару какие-либо тяжелые вещи. При погрузочно-разгрузочных работах ящики, клетки и корзины должны легко спускаться на пол.

Тракспортирование порожней тары

Совершенно особо стоит копрос транспортирования порожней тары. В порожнем состоянии большинство видов тары составляет весьма легковесный груз.

Мигная тара для транспортирования, как правило, тюкуется мешки по 40 шт. в тюк, рогожи в зависимости от их веса по 40, 50 и 60 шт. и кули соответственно по 50, 60 и 120 шт. В таком виде мягкая тара транспортируется всеми видами транс-

порта наравне со всеми прочими грузами.

Жесткая деревянная тара (ящики и бочки) транспортируются как в собранном, так и в разобранном виде (комплектами). При погружочно-разгрузочных работах ни в коем случае не допускается перебрасывание тары, она обязательно должна переноситься на руках или перекатываться. В собранном виде тара транспортируется исключительно на короткие расстояния, исключение может составить транспортирование водой. По железным дорогам тару в собранном виде разрешается транспортировать не далее 200 км. Основная работа по транспортированию собранной тары приходится на долю автогужевого транспорта при внутригородских перевозках. Дабы использовать полностью грузоподъемную силу транспорта, рекомендуется платформы автомашив и конных подвод оборудовать специальными выдвижными или постоянными "креслами".

При перевозке порожней готовой тары, в особенности возвратакощейся из торговой сети, укладку следует на подводе производить с расчетом наибольшей загрузки транспортных средств, причем тяжелая тара должна укладываться вниз, а более легкая сверху. Увязывая воз, следует так расположить веревки, чтобы, стягивая их, не ломать тару, для чего на углах воза следует класть более устойчивые виды тары (например ящики), а малоустойчивые

(корзины и паки) - между ними.

Транспортирование комплектов разобранной тары никаких особых

условий не требует.

При отправках собранных бочек рекомендуется до отправки малые бочки вкладывать в большие (отправлять двойками и тройками), чем увеличивается количество бочек в вагоне.

ТАБЛИЦА НОРМЕПОГРУЗКИ ТАРЫ И ТАРОМАТЕРИАЛОВ В ОБЫХНОВЕННЫЙ (16,5 т) ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВАГОН

Название мате- риалов	Длина в им	Количество	Название тары	Количе- ство
Дубовая клепка " Осиновая влепка Дощечка липовая 25 мм Деревянный обруч в колах Ящичн комплекты Фанера в листах	1144—1056 1000—900 710 5.0 900 710 / 2650 3000—6000	5 000 ппт. 7 500 г 11 000 г 13 500 г 9 500 г 13 000 г 2 000 компл. 2 700 ппт. 6 000—7 000 25—27 м³		30 mr. 75 " 95 " 110 " 115 " 100 " 60-75 mr 17,5 r. mr 20 " " 15 ","

XPAHEHNE TAPЫ

Хранению тары, и в особенности если оно имеет длительный характер, нужно уделить серьезное внимание, дабы за время бездействия тара не потеряла своих качеств. От небрежного хранения тара часто портится больше, чем от правильного употребления. Основным условием правильного хранения всякой тары является немедленная сдача всех видов и родов ее на специальные тарные хранилища, не задерживая в цехах, на фабричных и магазинных дворах или в неприсобленных для хранения тары подвалах.

При небрежном хранении тара превращается за весьма короткий

срок в никому ненужную труху.

При хранении тары необходимо соблюдать следующие минималь-

ные условия:

По ингной таре. 1. Порожние новые и держанные мешки, кули, рогожи, паковочные ткани, а также с затаренным товаром, должны складываться в сухих помещениях в штабеля на стеллажах. Ни в коем случае не допускается штабеля складывать без прокладок, прямо на каменный пол (рис. 114).

2. При выкладке на складах затаренного в мягкую тару товара количество рядов, накладываемых в высоту, допускается не выше

определенных размеров для каждого груза.

3. Между сложенными штабелями должны оставляться свобод-

ные промежутки для прохода и циркуляции воздуха.

Количество промежутков должно быть в зависимости от времени года и состояния склада меньше летом и в сухих складах, больше в сырых складах и в остальное время года.

В хозяйствах с крупным оборотом мягкой тары новая тара должна храниться отдельно от держанной. В свою очередь каждый

сорт держанной тары выкладывается в отдельные штабеля, на кото рые [навешиваются бирки с указанием сорта, количества тары и срока выкладки штабеля. Чиненные мешки должны храниться отдельно от нечиненных.

 Поступающие для хранения бывшие в употреблении мешки и кули должны до складывания в штабеля тщательно очищаться от



Рис. 114. Неправильно сложенные штабеля мешков.

остатков продуктов. Для этого при меняются специальные выколоточные машины. Там, где нет выколоточных машин, выколотку следует производить вручную, для чего мещок или куль выворачивается каизнанку и вытряхивается. Очень затекшие мешки отправляются в стирку.

6. Поступающая мокрая и влажная тара до уборки на хранение должна быть высушена. До просушки влажная тара хранится обя-

зательно отдельно.

7. Мешки и кули из-под соли или других товаров, имеющих свойство отсыревать, должны храниться отдельно от другой тары.

 Во время хранения тары на складах администрация обязана принимать меры предохранения ее от порчи грызунами и птицей.

По жестной древесной таре. 1. Вся жесткая тара, как правило, в наполненном, а равно в порожнем состоянии должна храниться на

складах или под навесом в правильно выложенных штабелях (рис 115).

2. В случаях отсутствия складов и навесов допускается хранение жесткой тары под открытым небом при условии выкладки ее в штабеля на подкладках, причем плотно придвигаются ящики или бочки друг к другу и верхние ряды выкладываются на стыках цижележащих.

3. Безусловно воспрещается хранить как порожнюю, так и на-

полненную тару в беспорядочно сложенных кучах (рис. 116).

4. Категорически воспрещается использовать хранящуюся тару под временное хранение портящих и грязнящих ее предметов или продуктов.

5. При укладке штабелей держанной тары необходимо отдельно укладывать каждый асортимент тары (яичные ящики, консервные и т. п. В каждом асортименте тары должно быть также отдельно выложено: а) не требующая ремонта, б) требующая ремонта и в) пришедшая в негодность. Бочки дополнительно выкладываются по породам древесины и по емкости.

6. Фанерная ящичная тара, а также комплекты разобранной тары, как бочечной, так и ящичной, должны храниться только под наве-

сом или на складе.

По металлической таре. 1. Безусловно не допускается хранение на открытом воздухе, а также и в сырых помещениях. Исключение жогут составлять хорошо выкрашенные баллоны и железные бочки.



Рис. 115. Тарное хранилище (склад) на Краснодарском бондарном заводе Союзилодоовощтары.



Рис. 116. Неправильно хранящанся тара на Ленинградской мастерской Госторгтары.

2. До уборки на хранение металлическая тара должна быть осмотрена и в случае обнаружения ржавчины таковую следует немедленно вывести или тщательно закрасить масляной краской.

По получесткой древесной таре. 1. Корзины, как правило, хранятся в полусыром или в холодном помещении.

2. Безусловно не допускается хранение на солнце.

ЛИТЕРАТУРА

Ендэ, Гудкини, Средник, Сборник официальных материалов по таре. Снабтехиздат.

Инструкция по вскрытию, хранению и транспортировке тары. Изд. Техпропа Цектросоюза

Горошенко, Оформление упаковки, Изогиз.

глава 🚺

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ ТАРОУПАКОВКИ

До последнего времени, как десятки и сотни лет назад, у нас преобладающими видами тары являются тесовые ящики и бочки из клепки. Творческая мысль рационализатора и конструктора позднейших времен у нас тарного хозяйства не коснулась. Проделанные за последние 3—4 года работы по рационализации тары являются дилетантством. Правильно организованная научно-исследовательская и рационализаторская работа в нашем тарном хозяйстве отсутствует.

Между тем в данный момент ни у кого не вызывает ни малейшего сомнения истина, что без рационализации не может быть стандартизации, так как стандартизация по существу является огбором и узаконением наиболее целесообразных (на данный промежуток времени) конструкций, методов, системы и т. д., полученных на основе предшествующих рационализаторских работ, проверенных в лабораторных опытах и получивших подтверждение в практической работе, реальность и эфективность которых доказана

Особенно эта истина понятна для товарищей, работающих в области тарного хозяйства, где каждому стандарту на накой-нибудь вид тары должна предшествовать громадная рационализаторская работа, направленная в первую очередь на унификацию существующих типов и размеров тары и на основе их выработка новой конструкции, отвечающей всем техно-экономическим требованиям

пакуемого продукта, товарооборота и производства тары.

До последнего момента в састи рационализации и стандартизации тары у нас сделано еще очень мало. Почти во всех стандартах на промтовары в разделах "тара и упаковка" только фиксировались применяющиеся виды тары без гсякой рационализаторской работы, направленной в сторону хотя бы проверки, насколько вид применяемой тары соответствует пакуемой продукции. Это обстоятельство еще лишний раз подтверждает слабость нашей работы в области рационализации и стандартизации, не сумевшей обеспечить одновременно с проработкой стандарта на продукцию проработку стандарта тары для упаковки этой продукции.

Громадные потери, которые несет народное хозяйство от порчи продукции, очень часто зависят в той или иной степени от таро-

упаковки.

Высокий удельный вес тары в стоимости продукции, громадные ежегодные затраты на тару порядка сотен миллионов рублей, большие потери продукции от несоответствия тары и упаковки и место тары в ценообразовании на товары определяют всю эфективность

и необходимость углубленной и немедленной проработки вопросов рационализации и стандартизации тароупаковки.

Вот почему необходимо немедленно взяться за рационализацию

и стандартизацию тароупаковочного хозяйства.

Рационализация и стандартизация тары имеют крупное значение не только в отношении упаковки товаров, но не меньшее значение они имеют и в производстве тары.

Сотни типов размеров ящиков, клеток, паков и корзин различной конструкции, сотни видов бочкотары производятся в значительной части кустарным способом при самой несовершенной технике этого

производства.

Отсутствие стандартов или даже утвержденных технических условий на тот или иной вид тары: ящик, клетку, бочку и т. д., для отдельных видов продукции ведет к тому, что две разные клетки, ящика, бочки, употребляемые для упаковки одного и того же товара, абсолютно не похожи между собою, разнясь размерами, емкостью, конструкциями, качеством, стоимостью и т. д.

Отсюда — выпуск на рынок тары, не соответствующей требованиям пакуемой продукции, а тара-брак влечет за собой браковку

затаренных продуктов.

Многие рационализаторы, в том числе рационализаторская контора Союзтара (ныне Снабскладтара), легкомысленно подходят к вопросам рационализации тары. В погоне за экономией тароматериалов рационализаторы из Союзтары в течение 1930—1931 гг. перевели упаковку большинства продуктов в ящики емкостью не менее 30 кг, а также разработали теорию бестарных перевозков, в том ч сле пищевых продуктов.

Ухудшающее качество продуктов, укрупнение тары, в частности под печение и конфеты, следует отбросить как вредную и не серьезную затею. Также решительно следует бороться с бестарными перевозками. Во всех случаях продукты должны быть затарены в тару, полностью гарантирующую сохранность продукта. В этом направле-

нии должна вестись вся рационализаторская работа.

Стандартизация тары даст (и дает уже) возможность промышленности перейти на механизированное и серийное производство тары, позволит провести специализацию производственных предприятий по выпуску определенных типов тары и значительно повысит производительность труда и пропускную способность отдельных станков и агрегатов, позволит сэкономить для удовлетворения нужд других секторов народного хозяйства значительные количества пиломатериалов, фанеры, дубовой, клепки, бумаги, гвоздей, железа и т. п. Экономия тары и тароматериалов должна будет в свою очередь оказать влияние на снижение себестоимости товаров.

Унифицированная и стандартизованная тара колоссально сокращает транспортные расходы, так как дает возможность полного использования грузоподъемности транспорта и применение разгрузочно-погрузочных механизмов, чего нельзя достичь при разношер-

стности видов тары.

ЗАМЕНА ОСТРОДЕФИЦИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕНЕЕ ДЕФИЦИТНЫМИ И ИЗБЫТОЧНЫМИ

Широким полем деятельности в области рационализации должна явиться в первую очередь работа над б экотарой. Дефицитный дуб должен применяться только в исключительных случаях — для

упаковки продукции, не терпящей других пород бочек.

Так для упаковки сульфитированных ягод мы изготовляли исключительно дубовые бочки. Однако опытные отправки на экспортсульфитированных ягод в осиновых бочках, прошедщих без рекламаций, говорят за то, что в дальнейшем бочки под сульфитированные ягоды должны изготовляться исключительно из осиновой или буковой клепок.

Замена железных обручей деревянными позволит ликвидировать одно из узких мест в производстве бочек, когда обручное железо является лимитирующим элементом в изготовлении бочек. Сотни тысяч кубометров пиломатериалов тратятся ежегодно для производства деревянной тары, а между тем, как показала работа конструктора рационализатора т. Цигельницкого, браки и отходы лесопиления могут и должны значительно сократить расходование кондиционных пиломатериалов.

ИЗЫСКАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ И МЕСТНЫХ ВИДОВ ТАРОМАТЕРИАЛОВ

В условиях дефицита в таре и тароматериалах особое значение приобретают рационализаторские работы, направленные на целесообразное использование местных и новых видов тароматериалов. Фактически в этой области при колоссальных возможностях сделано очень мало. Для подтверждения этого достаточно привести только один пример, характеризующий, как мало используются уже выявленные возможности в этом направлении.

Рационализаторы-тарники Северного Кавказа в 1931 г. сконструировали ящик для упаковки плодоовощей из камыша,построив несложную конструкцию ящика, состоящего из рамок вместо головок, боков, дна и крышки, на которые планками приколочен (зажат) камыш. Получился легкий, хорошо вентилируемый и довольно прочный ящик. Но дальше опытов, давших, к слову сказать, не плохие результаты при перевозках яблок, это дело до сих пор не пошло и неизвестно пойдет ли в будущем.


Полная аналогия в вопросах использования чакана, рогозы, бра-

ка шпона и, наконоц, даже давно известной всем лозы.

За последние годы проделанная работа в части рационализации ящичной тары дала результаты далеко не блестящие. В основном на этом участке работа была направлена на конструирование типа многооборотного ящика. Конструктора, работавшие над этим вопросом, подходили по-разному к разрещению поставленной задачи. Существует два основных направления работы: создание прочного жесткой конструкции тароинвентарного сундука и создание легко разбирающегося и складывающегося ящика.

Тип тароинвентарного ящика можно на сегодняшний день считать найденным (рис. 117.) Во многих хозобъединениях он получил уже широкое применение и дает прекрасные экономические показатели. Однако тароинвентарь разрешает только незначительную часть проблемы, так как он применим исключительно при внутригородских перевозках или в крийнем случае для перевозок продуктов на весьма недалекие расстояния. Дальний обратный провоз порожних тароинвентарных ящиков полностью поглощает весь эфект, получающийся от многократности их использования.

Гораздо хуже разрешается проблема отыскания пригодной конструкции разборного ящика. Из представленных конструкторами более двухсот разных проектов ни один не может быть советуем для применения Основная беда всех представленных конструкций—сложность изготовления, большое количество железных частей и



' Рис. 117. Тагонивентарные ящики.

вытекающая отсюда дороговизна. Конструкции же, менее сложные и без металлических частей,—крайне слабой устойчивости и, как ноказали опыты, не выдерживают даже однократного оборота, хотя




Рис. 118. Американская складная решотка.

по стоимости изготовления значительно дороже существующих соответствующих типов однооборотных ящик ов.

Некоторого внимания заслуживают два типа американских разборноскладных ящика. Нервый тип (рис. 118)—решотка для овощей, весьма проста по смыслу, не сложна в изготовлении и на практике доказала полную свою применимость.

Особенно советуется этот тип решотки применять для упаковки овощей в свежем виде. Второй тип (рис. 119) может быть как сплошным ящиком, так и решоткой; требует более тщательной работы при изготовлении и мало экономичен в транспортировании благодаря выступам, образуемым планками.

Весьма эфективным видом тары, широко применяемым за гранипей, является контейнер (рис. 120) — большегрузный ящик специальной конструкции. Опытные работы в части применения контейнеров у нас в Союзе проводятся трестом Союзснабиладтара уже второй

год и все же, несмотря на полную




Рис. 119. Американский разборно-складной ящик.

В основном контейнер упрощает, ускоряет и удешевляет погрузочно-разгрузочные работы, дает возможность увеличить коммер-





Рис. 120. Контейнеры.

ческую скорость подвижного состава, а также увеличивает испольтранспорта. Полностью предотвращает зование грузоподъемности возможность хищения в пути.

Необходимость срочного разрешения вопросов улучшения тароупоковочного хозяйства, требующих самого серьезного внимания

и научной обоснованности, стала всем очевидна.

Народным комиссариатом снабжения Союза ССР, как наиболее заинтересованным в срочном улучшении тарного хозяйства ведомством, организована на базе Каширского опытного завода Научноисследовательская лаборатория по таре (рис. 121). На эту лабораторию возложено:

- а) Изучение существующих видов тары пищевкусовой и изыскание новых видов тароупоковки для отраслей пищевкусовой промыныенности.
- б) Проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области рационализации и реконструкции тароуна ковочного дела.

в) Изучение тароупаковки под углом зрения стандартизации и унификации тары и упаковочных материалов.

г) Конструктирование и испытание машин, аппаратуры и обо-

рудования для тарного хозяйства.

д) Разработка основных технико-экономических вопросов тарного хозяйства.

е) Разработка и проведение мероприятий по технической про- паганде в области тарного хозяйства.



Рис. 121. Общий вид Н.-и. лаборатории по таре в г. Кашире.

Перечисленные задания смогут быть новой научно-исследовательской организацией разрешены только при активном участии всех тарных работников как системы самой пищевой промышленности, так и остальных ведомств.

В 1935 г. при Научно-исследовательской лаборатории по таре будет построена тароиспытательная станция, чем кладется начало серьезной работе по улучшению и рационализации тары и тарного хозяйства.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТАРЫ

Действительность показывает, что часть весьма эфективных рационализаторских мероприятий, применяющихся в практической жизни при сменах работников и по ряду других неуважительных причин, прекращает применяться. Равным образом не редки случаи прямого противодействия рациональным методам упаковки и применению улучшенного вида тары как по незнанию их, так и созлым умыслом нанесения ущерба. Для предотвращения подобных возможностей установлен порядок стандартизации лучших видов

тары и упаковки. Существующим законом предусмотрено, что за несоблюдение обязательных стандартов карается виновное лицо лишением свободы до двух лет (ст. 128-б Уг. К. РСФСР).

Большая серьезность, с какой правительство относится к делу стандартизации, заставляет нас этому делу в тарном хозяйстве уделять особое внимание. Работа по стандартизации в тарном хозяйстве

должна быть повседневной работой каждого тарника.

Чтобы дать краткую характеристику всего процесса получения стандарта, мы позволим себе коротко остановиться на схеме составления и прохождения проекта стандарта от начала, т. е. сбора материала, и до утверждения и выпуска его Комитетом по стандартизации.

Каждому проекту стандарта должна предшествовать большая и серьезная работа по обследованию и сбору материалов о существующих типах, видах и размерах тары, требований товара и потребителя, предъявляемых к тароупаковке для того или иного вида продукции, условий производства этого вида тары, дефицитность или избыточность сырья, идущего на изготовления этой тары, и т. д.

На основе полученных материалов обсдедования вырабатывается проект рационализаторского предложения, которое, прежде чем быть предложено для проведения в жизнь, подвергается тщательной проверке в дабораториях и экспериментальных мастерских, на опытных перевозках и т. д. Только по удачным рационализаторским предложениям, доказавшим свою реальность и эфективность, а также принятым заинтересованными организациями, можно приступить к составлению проекта стандарта на тот или иной вид тары. Стандарт может быть пригодным и отвечающим требованиям действительности только в том случае, если он не будет составлен кабинетным путем, а в составлении и проработке примут активное участие специалисты тарники и товароведы заинтересованных организаций (потребители и производители тары) и вся широкая общественность. Поэтому первоначальный проект стандарта должен быть обязательно широко опубликован и разослан всем заинтересованым организациям на критику и отзыв.

После получения замечания по разосланным проектам можноприступить на их основе к корректированию первоначального проекта стандарта для отправки его в Комитет по стандартизации (КС)...

Каждый проект стандарта, представляемый в КС, должен быть подтвержден техно-экономическими выкладками, обосновывающими выбор типа тары, ее конструкцию, емкость и размеры, тароматериал, запроэктированный, на изготовление тары, а также экономическую-эфективность в натуральном и денежном выражении от применении стандарта. КС проект стандарта еще раз детально проверяется и корректируется, после чего он направляется на утверждение президиума комитета, где проект общесоюзного стандарта утверждается и становится обязательным к проведению в жизнь.

Ниже приводим в качестве образца утвержденный стандарт набочки деревянные под растительные и минеральные масла.

ЛИТЕРАТУРА

Барташев, Иванов, Шухгалтер, Контейнеры. Изд. "Стандартизации и рационализации".

Луня, Внутригородские перевозки кондитерских изделий. Снабкоопгиз.

Нестеров, Производство разборной тары. Когиз. Сиротенко, Стандартизация тары и упаковки. Изд. "Техника управления". С. С. С. Р.
Совет труда и обороны
————
Всесоюзный комитет


по стандартизации

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ

OCT 3723

БОЧКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОД РАСТИ-ТЕЛЬНЫЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ МАСЛА И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ КРОМЕ БЕН-ЗИНА.

Пищевкус



Декабрь 1931.

Утвержден Всесоюзным комитетом по стандартизации при Госпиане СССР 30 октября 1931 г. как обязательный с 1 апреля 1932 г.

А. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

а) Размеры

				H a p	ужн	ыe	(B W)	1)			В	нут ре	энние	(B M	(M)
EKKOCTE (s A)	C Loudency C rolobnon	Длина окуруж- ности в пуке	(H) Bricora	Э Диаметр дна	Вастолние между Срегними гнездами обручей	С ореза див	ОВАН В (k _i)	олци женика (k2)	на_ донеьв (k ₃)	Диаметр у донъев	Э Высота между Коньями	E Raametp	Расстояние уто- ров от т. рца	Ширина и глу- бина утора	с Ширина внут-
100	490	1683		458	250	10	18	20	21	450	550	500	30	4	25
225	605	2135	870	568	300	10	20	22,5	25	560	760	640	30	4	30
350	726	26 14	890	630	300	12	21	23	2 5	68J	770	800	3 5	5	40

Допускаемые отклонения: по емкости $\pm 3\%_0$, по толщине ± 1 мм, по диаметрам и высоте ± 3 мм.

б) Влажность древесины бочек не более 12%

в) Сборна и обработна

1. Бочку собирают из клепки по ОСТ 3722, для чего клепки прифуговывают одну к аругой, углы у стыков клепок стесывают, внутреннюю поверхность бочки остругивают. Бочка должна быть окрашена снаружи масляной или какой-либо другой прочной краской с боковой поверхности темного, а с торцов более светлого цвета. Бочка должна быть хорошо и прочно эмалирована и не должна давать течи ки между клепками боковника и донника, ни

2. Бочка должна иметь правильную форму, не должна быть перекошена, не должна иметь впадин или выпуклостей как с внутренней, так и с внешней стороны боковых поверхностей и доньев, клепки должны быть прифугованы одна к другой по всей длине. Не допускается надлом и застружка клепок, кромки которых не должны выступать ни с внешней ни с внутренней стороны. Торцы боковых клепок с внутренней стороны д'яжны иметь косой срез (фаску). захватывающий две трети толщины клепок и одну треть расстояния от торца до утора. Торцы не должны иметь сколок и каких-либо скреплений (гвоздями, скобками и т д). В одной из клепок боковой поверхности бочки, имеющей ширину не менее 130 мм в средней части (на среднее ее длины), вырезают для наполнения бочки круглое отверстие конусообразно скошенное внутра для вставки втулки. Наружные (d₂) и внутрениие (n₄) диаметры отверстий должны быть: в бочке на 100 л не менее 3 × 30 мм, в бочке на 225 л не менее 40 × 3 мм и в бочке 35 л не менее 45 × 40 мм.

3. Донья должны иметь форму правильных кругов одинакового диаметра, а дощечки доньев должны быть скреплены между собой шпонками или пластинками из обручного железа ромбической формы. По окружности обреза доньев не допускаются сучки, и самая обрезка должна быть ровная, правильная и чистая.

4. Клепки обоих доньев должны быть расположены в одном направлении.

5. Обручи должны быть набиты без перекоса (перпендикулярно оси вращения бочки) плотно, но не задирая древесины клепок. Скл панные концы железных обручей должны быть расположены на одной клепке боковника, лежащей в одной плоскости с направлением клепок обоих доньев.

6. В бочках под растительные масла железные обручи могут быть заменены деревянными кроме двух торцовых, которые должны быть непременно железными.

7. Соединения (замки) деревянных обручей должны дежать в разбивку по всей окружности бочки и заходить один на другой не менае 120 мм. Деревянные обручи должны быть набиты гнездами (группами), т е по нескольку обручей в ряд.

8 Втулка для закрытия наливного отверстия должна иметь форму отрезка

конуса высотой, равной толщине клепки боковника.

г) Детали

: 48**97**.47

EMEOCTE	100	Л	2 2 5	1	350	л	
Навме- нование деталей	Размеры (в мм)	Колич. (в мм)	Размеры (в им)	Колич. (в мм)	Размеры (в мм)	Колич (в мм)	Материалы
Обручи же- лезные, пря- ноугольного сечения: уторные (а) в пуке (а) Заклепки к	1,7×30 1,7×25 1,7×30	2 2 2	1,7×35 1,7×30 1,7×35	2 2 2	1,7×40 1,7×35 1,7×40	2 2 2	Обручное желе- зо № 17 (ОСТ12)
железным	4×10	12	5×11	12	5×11	12	Заклепки бон- дарные с пло- свой головкой (ОСТ 187), отож- женные перед употреблением
ревинняе (с) Обручи де-	202 2	14	22—25	18	25 —30	20	Обручииздреве- сины тальника (ивовые), ореш- ника, черемухи, очищенные от коры и строган- ные в комлевой части
Боковник в торце Боковник в нуке Донияк	20×901) и более 18 × 90°) и более 21×90 и более		22,5×901) и божее 20×901) и божее 23×90 и божее	21—23 12—14	и более 21×90 ¹) и более		Клепка оси- новая или бу- ковая (ОСТ
Втупка ко- нусообраз- ная	Нижн. двам. 30 Верхн. двам. 35 Высота 20	1	Нижн. днам 35 Верхн. диам. 40 Высота 22,5	1	Нижн диам 40 Верхн. диам, 45 Высота 23	1	Втулка из превесины мягкой поро ды, преиму- щественно ли-

¹⁾ Допускается наличие в бочке не более двух боковых клепок шириною от 70 до 90 мм

Б. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

 а) Внешнему осмотру подвергают все бочки, для чего предъявляемые к сдаче бочки должны быть поставлены таким образом, чтобы к каждой в отдельности был свободный доступ.

 б) После внешнего осмотра из разных мест отбирают до 10% бочек, симмают с одного конца обручи и выставляют дио для определения соответствия

материалов и работы условиям стандарта.

в) Исполтание бочек на непроницаемость производится путем надивания через надивное отверстие горячей воды (to не менее 60° с) в количестве 8—10% емкости бочек, после чего надивное отверстие плотно закрывается втулкой и бочка вращается в разных направлениях и положениях.

Примечание. Для испытания на непроницаемость могут быть применены и другие, более совершенные и механизированные способы испытания.

 г) После испытания на непроницаемость до эмалировки бочка должна быть тщательно просущена.

д) В случае обнаружения дефектов просматривают все бочки партии и

отбраковывают несоответствующие стандарту.

е) Для определения влажности из 1% бочек вынимают образцы древесины нескольких клепок, высушивают их в сущильном шкафу при 100—105° С до постоянного веса и определяют влажность по формуле:

$$X = \frac{A - B}{B} \times 100,$$

где A — первоначальный вес, а B — вес высущенной влепви.

СПИСОК СУЩЕСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ (ОСТОВ) НА ТАРУ И ТАРОМАТЕРИАЛЫ

ост	Наименование тары и таромате- риалов	ост	Наименование тары и тароматериалов
109	Баллоны Е 10	6301	Бумага пергамин
326	Баллоны Е 24	4737 и	Бутылки одя виноградных вин
607	Банка высокогорлан	2927	· ·
3319	Банка жестяная для консервов	102	Бутылки для водок и наливок
605	Банка для хранения варенья	3236	Бутылки для кислот
606	Банка для хранения солений	3318	Бутылки для пива и искусствен-
604	Банки хозяйственные стеклян-	į į	ных вод
	_ ныс. Технические условия	2478	Бутылки для уксусной эссенции
2676	Барабаны жестяные для хлопко	3617	Бутылки для натуральных ми-
[_ прядильных ватеров		неральных вох
702	Бочки железные Л — 100	3760	Бутылки для томат-пюре
6239	Вумага пачечная для упаковки	4752	Бутылки для молока
	_ панирос	4068	Банка для обувного крема
3706	Бумага копийная (копироваль-	3723	Бочки деревянные под растите-
	ная)		льные и минеральные масла
4646	Бумага спичечная (этикетная)		и их производные
4105	Бумага мундштучная для па-	3574 i	=
	_ пирос	3724	Бочки деревянные цилиндриче-
5514	Бумага махорочная	i i	ские под северную деревес-
3526	Бумага пергаментная		_ ную смолу и пек.
318	Бумага спичечная	6124	Бочка деревянная под кишеч-
3700	Бумага сахарная белая	1	_ ныс товары
369∋	Бумага сахарная синяя	6106	Бочка деревянная заливная для
	!	!	икры осетровых и лососевых
i	Ì]]	пород

OCT	Наименован е тары и таро- изтериалов	OCT	Наименование тары и таро- материалов
6107	Бочка деревянная заливная ем-	3722	
	кость 50, 100 и 125 д для упа- вовки рыбных продуктов.		бочек под керосин, минераль- ные и растительные масла.
6108	То же емкость 150, 200 и 400 л	4750	Кадка деревянная под упаковку
6109	То же емкостью 225 и 300 л	1 2,00	творга и сметаны
6110	То же сухотарные емностью	547	Кольца резиновые для консер-
0110	100 и 400л	""	вных жестянок
6111	То же сухотарные емкостью	5401	Мешковина льняная
	. 150. 2.0 400 д	1706	Отбойка
6112	Бочка деревянная для упаковки	529	Проволока обыкновенная
1111	технического рыбьего жира и	6220	Полотно льняно суровое
	жира морских зверей емко-	5295	Парус ваденой пряжи
ı	стью 250 л	5342	Парусины брезентовые и ши-
6113	Правила приемки бочек дере-	l .	нельные
	вянных зали ных и сухотар-	587 6	Плоды семечковые свежие (упа-
	ных для упаковки рыбных	i	ковка, маркировна)
- 1	продуктов.	5327	Равентух суровый
189 j	Винты для дерева (шурупы)	2390	Рогожа мочальная
530	Гвозди проволочные	3528	Рогожные кули
531	Гвозди толевые	525	Стружка еловая для упаковки ниц
114	Дощечки ящичные для упаков-	5308	Ткань дыняная паковочная
	ки зиц	4420	Фанера клееная березовая
5325	Двуниток	4421	Фанера клеенная ольховая
12	Ж лезо обручное	4731	Фляги металические
4098	Жесть белая. Технические ус-	1609	Шпагат обыкновенный
	ловия	2840	Ящик для упаковки битой до-
24	Жесть белан. Сортамент	3502	нашней птиды и дичи
187	Закленки бондарные	2839	Ящик для упаковки обуви
5551	Кортон переплетный и коробоч- ный	2009	Ящик для упак вки сливочного масла
1462	Клепка буковая для бочек под	3041	Ящик для яблок
	сливочное масло	705	Ящик фанерный для упаковки
161	Клепка аля винных бочек		спичек
162	Кленка для пивных бочек	4616	Ящик для упаковки комплектов
3814	Клец а для бочек под цемент		топографских инструментов

ЗЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРАВИЛА МАРКИРОВКИ

Маркировкой называется нанесение на товар и его тару отличительных надписей или знаков.

В зависимости от цели, которую преследует маркировка, таковая бывает:

товарной — указывающая наименование товара, название производителя товара, адрес производителя, заводскую марку, сорт, ОСТ, а также порядковый номер места выпуска и номер заказа;

грузовой — указывающая места отправки и назначения (станция железной дороги, п истань, порт и т. п.) и наименование грузоотправителя и грузополучателя;

транспортной — указывающая номера транспортных документов, покоторым отправляется груз, а также количество мест по данной отправке;

специальной — указывающая способ обращения сгрузом в пути и на складах:

прейскурэнтной — указывающая порядковый номер "прейскуранта. цен на тару под товаром" для определения стоимости тары.

все виды маркировки кроме транспортной наносятся на товар и тару производителем товара и грузоотправителем. Транспортная

маркировка наносится должностным лицом транспортной организа-

ции, принимающей груз к отправке.

Маркировка должна быть ясно отличимой и понятной. Если маркировка не наносится машинным способом в процессе производства товара и тары, то для нанесения маркировки рекомендуется поль-



Рис. 122. Знаки специальной маркировки,

зоваться трафаретами и тавро. Трафареты изготовляются из картона или жести. Тавро изготовляется из железа и служит для выжигания маркировки. Только в исключительных случаях может быть допущено нанесение маркировки от руки кистью, но при безусловном соблюдении полной ясности букв и цифр.

Наноситься маркировка должна несмывающимися красками, вы-

давливанием или выжиганием на таре.

Для нанесения маркировки могут применяться все яркие и черный цвета масляных красок и лаки. В случаях отсутствия подходя-



Рис. 123. Знаки специальной маркировки (продолжение).

щих красок можно наносить маркировку сажей с керосином. Маркировка тары пищевых продуктов сажей с керосином ни в коем случае не допускается. Маркировка должна наноситься таким образом и в таких местах груза, чтобы избежать порчу или загряз ение груза.

Предыдущая маркировка при нанесении новой безусловно должна быть уничтожена (смыванием, состругиванием, зачеркиванием и т. п.).

Товариая и прейскурантная кархировки на таре должны наноситься на ящик на головках, на бочках на одном или обоих доньях и на мягкой таре на одной из сторон. При этом маркировка может быть нанесена как непосредственно на тару, так и на особую крепко к таре прикрепляемую бирку.

Грузовая и транспортная маркировни наносятся таким же образом, как и товарная, только на верхней части тары (крышке ящика, дне

или боку бочки и т. д.).

Специальная мариировка, имеющая целью облегчить работу с грузом, предостеречь от порчи товара или опасности, грозящей при неакуратном обращении с грузом, должна быть особо заметной. Наносится специальная маркировка надписью, но весьма целесообразно таковую сопровождать особыми красочными знаками и рисунками, для чего рекомендуется применять специальные литографские ярлыки, наклеивающиеся на тару.

На рис. 122 и 123 приводим наиболее характерные знаки, при-

меняющиеся при специальной маркировке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА СНАБЖЕНИЯ СОЮЗА ССР. 8 ФЕВРАЛЯ 1934 г. № 39

О марчировко Тары неменялатурным номером прейскуранта цен

В настоящее время значительное количество тары, находящейся в обороте, является не стандартной, имеющей отклонения от размеров, указанных в прейскуранте цен на тару. Это обстоятельство совдает почву для неправильного применения прейскуранта цен на тару и ведет к установлению размичных цен на одну и ту же тару в отдельных звеньях товарооборота.

Для устранения указанного при казываю: 1. На тару с товаром, выпускаемую предприятием, наносить маркировку но-

менклатурного номера тары по претскуранту цен на тару под товаром.

2. Маркировка должна наноситься несмываемой краской или должна быть выж-

жена на левом верхнем углу головки ящика и на дне бочки.

3. Для опознания маркировки номенклатурного номера прейскуранта цен поред цифровым обозначением ставить буквы II H, а под номером - название предпринятия, нанесшего маркировку. Например:

ПН 127 Зав. "Красная звезда"

(сахарный ящик, выпущенный рафзаводом "Красиан звезда").
4. Во всех случаях тару расценивать как в порожнем, так в наполненном состояний согласно прейскуранту по номенклатурному номеру, нанесенному на тару.
Зам. народного комиссара снабжения Союза ССР УХАНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ТОВАРНЫХ ФОНДОВ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ПРИ СОВЕТЕ ТРУДА И ОБОРОНЫ № 229 ОТ 28 ИЮНЯ 1934 г.

Об обязательной маркировко ваделий ширпотреба

В целях усиления борьбы за качество товаров широкого потребления. Ком итет товарных фондов и регулирования торгован при СТО в дополнение к своему постановлению от 27 августа 1933 г. № 212— постановляет: 1 Виссти с 1 сентября 19.4 г. сомзательную маркировку изд лий широкого потребления, изг товляемых как из полноценного сырья, так и из утиля и отходов всеми предприятиями госпромышленности, артеличи кустиромкооперации, кооперации пивалидов и предприятиями других организаций.

2. В маркировке должно быть указано: наименование и местонахождение предприятия, а также краткое обозначение Наркомата (происоюза и др.), в систему которого входит предприятие.

Изделия шириотреба, изготовляемые утильцехами, кроме установленной марки

должны иметь отдельно знак "У".

3. Утверждение и регистрация марок производится соответствующими Наркоматами. Всекопромсоветом, Всекопромлессоюзом, Всекопписоветом и др. руководящими органами, в систему которых входит данное предприятие.

 Изделия, на которых технически невозможно помещение установленных марок, маркируются путем прикрепления к товару или упаковке этикеток с изобра-

жением марки

Ири мечание. При упаковке товара в тару марка изображается также и на таре.

 Торгующие организации, маркирующие собственными марками реализуемые ими товары, обизаны сохранять на товарах марки проипредприятий.

Зам: председателя Комитета товарных фондов и регулирования торговли при СТО — А. Мачови.

Секретарь Комитета товарных фондов и регулирования торговым при СТО: — Г. Нальчиновский.

пенник

неизменных цен 1932 г. на тару и основные виды тароматериалов

пля предприятий системы НКС наба)

Написнование тары	Единица изме- рения	Цена (в руб. п коп.)
Тара новая		
. Ящики тесовые еколоченные, обычные	м ^s	85 00
В. То же (комплект)		66 00
В. Ящики тесовые отроганные		200 00
I. То же (комилект)	7	168 - 00
. Ищиви фанерные сколоченные		185 00
 То же особого качества 	+	194 00
7. То же (комплект)	•	165 00
В. Клетки (решотки) околоченные	. #	65 - 00
). То же (комплект)). Нак с 2 решотками (полный комплект)	7	52 00
). Нак с 2 репотками (полный комплект)	tur.	2 50
I. Решето собранное		0 90
. Решето собранное . 2. Вочка заливная твердой породы собранная .	ιţ	14 00
3. Бочка задивная твердой породы (комплект) .	•] - 10 - [0]
. Бочка заливная мягкой породы собранная	*	7 50
 Бочка заливная иягкой породы (комплект) 	*	6 - 15
6. Бочка сухоторка собранная		5 - 50
7. То же (комплект)	*	4 - 10
в. Комплект бочки из датской клепки		5 10
9. Кули и рогожи	•	1-20
Тара ремонтированная		
1. Ящики тесовые	_	1 - 10
2. Ящики фанерные		2 50
3. Клетки плодоовощиме		$0 - \epsilon 0$
4. Вочки		7 30
5. Пак с 2 решотками (полный комплект)	[2 2 5.
6. Мешок ремонтированный	1	0 40
7. Куль ремонтированный	[1 00

Наименование тары	٠.			Единица изме- рения	Цена (в руб. и коп.)
Тароупаковочный мат 1. Пиломатериал бессортный хвойнг 2. "березовый 3. "строганный 4. Клепка пиленан разных пород 5. Клепка колотая твердой породы 6. мягкой " 7. Фанера клееная " 8. Древесная шерсть (стружка)	 	 	• [1 000 mt. 1 000 .	33 - 00 54 - 01 43 - 00 40 - 00 160 - 00 125 - 00 122 - 00 93 - 00
9. Дрань штукатурная И о лесоматериала 1. Тарный кряж 2. Строевой кряж 3. Дрова разных пород 4. Кол обручной 5. Мочало	. M	 •	•	1 000 urt.	15 - 00 16 - 00 9 - 00 30 - 00

OF.	ПΑІ	ВЛ	EΗ	ИE
-----	-----	----	----	----

. От автора	- 2
Dagenes described and the second seco	3 6 6
Глава I. Основные виды тары и их производство	0
Текстильная тара Льняные мешки (7). Джутовые мешки (8). Упаковочные ткани (8).	U
жыные мешки (1), джутовые мешки (6). Упаковочные ткани (6).	
Вспомогательные материалы (9).	11
Древесная тара	T #
Дерево (11).	15
Жесткая древесная тара . Ящики тесовые (16). Ящики фанерные (25). Ящики из драницы (27).	
Ящики из дикта (27). Решетка (клетка) (27). Расчет материалов	1
на ящик (31). Стружка (31). Бочки деревлиные (32)	
на ищик (эту, отружка (от), почки деревянные (эд)	47
Полужесткая древесная тара	7,
Наки (47). Корзины (48) Мягкая древесная тара	5 0
Рогожа (58). Кули (54)	00
Runawing a papanga Bana	55
Вумажная и картонная тара Упаковочная бумага (56). Пакеты (57). Бумажные мешки (57). Картонная тара (58). Гофрированный картон (61). Литая бумаж-	0,,,
Коргония дара (58). Гофрированный картов (61). Литая бумож-	
ная тара (64)	
Стекприная така	65
Флаконы (66). Бутылки (66). Бутыли (66). Широкогорлые банки (67)	~•
Металическая тара	68
Металическая тара Железные бочки (68). Железные барабаны (69). Бидоны (69).	
Жестяные герметические банки (69). Жестяные коробки (69).	
Валлоны (70)	
Гдава II. Организация снабжения тарой	71
Методы планирования потребления тары (71)	71
Порядок подачи заявок на снабжение централизованными фондами.	7 6
Организация оперативного учета и отчетности по таре	85
Учет тары у таропотребителя. Учет тары у тарособирающей организации	87
Учет тары у тарособирающей организации	88
Учет тары ў таросвободителя	89
Оперативная отчетность по таре	90
Оприня протокозтного использования тары	98
Ремонт тары	105
Ремонт тары	
Deraumanung cameareterek tahul	112
Глава III. Основные правила обращения с тарой	115
Установка Вскрытне тары и распаковка	115
Вскрытие тары и распаковка	117
Транспортирование тары	124
Транспортирование тары с товаром (124). Транспортирование	
порожной тары (126)	
Храненис тары Тлава IV. Элементарные основы рационализации и стандартизации тараупаковки	127
1 да ва 17. Элементарные основы рационализации и стандартизации тараупаковки	131
Замена остродефицитных материалов менее дефицитными и избыточ-	100
ными	132
Изыскания новых и местных видов тароматериалов	133
Стандартизация тары	136
Элементарные правила маркировки	142
(В тексте 124 рисунка)	
Редактор Евдонимов. Техред. С. В. Флории	ICK MÄ
Поступило в по-во 20/V-34 г. Подписано к печати 13/X-19	34 r.
Инд. из-ва. СТ-00-26 Изд. № 3712	
Propert 62 \times 94 holf V_{is} lief, $9V_{is}$ and $B = 1$ in π , 4	427.
Уполн. Главлита B-95831 Заказ № 1232 Тираж 20	.000.

Cmp.